

## THÔNG TIN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM

### I. Thông tin chung

1 Mã số đợt triệu hồi : **THSP/2021/13** Ngày công bố: **27/04/2021**

### II. Thông tin chi tiết

2 Nhà sản xuất xe : **Ferrari SpA, headquarters and factory**  
Via Abetone Inferiore n. 4, I-41053 Maranello (MO), Italia

3 Loại phương tiện : Ô tô con

4 Nhãn hiệu : **FERRARI** 5.Số loại: **1: 458 Speciale;**  
**2: 488 GTB;**  
**3: 488 Spider;**  
**4: California T;**  
**5: F12berlinetta**

6 Thời gian sản xuất : **Tháng 03/2014 đến 07/2016**

7 Số khung (số VIN) : Xem danh sách đính kèm

8 Số động cơ : Xem danh sách đính kèm

9 Số lượng xe triệu hồi : **24 chiếc**

10 Nội dung triệu hồi : **Thay thế túi khí phía trước hành khách của xe Ferrari**

11 Địa điểm thực hiện : Tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty TNHH Vina ASC Automotive trên toàn quốc.

12 Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến : **Lỗi 1: 1,35~2,85h/ xe**

13 Thời gian bắt đầu thực hiện : **07/05/2021**

14 Thời gian dự kiến kết thúc : **07/05/2022**

15 Chi phí sửa chữa : Công ty TNHH Vina ASC Automotive và các đại lý được ủy quyền sẽ kiểm tra, khắc phục miễn phí lỗi của những xe bị ảnh hưởng

### III. Khuyến cáo người sử dụng

Túi khí an toàn trang bị trên các xe nhằm giảm thiểu các rủi ro tai nạn liên quan đến con người hoặc giảm thiểu chấn thương ở vùng đầu, cổ, ngực và mặt của người lái và hành khách khi xe bị va chạm từ phía trước. Khi xảy ra va chạm, cảm biến va chạm gửi tín hiệu va chạm về cho bộ điều khiển túi khí. Bộ điều khiển sẽ đánh giá mức độ va chạm và các yếu tố khác để ra quyết định kích hoạt túi khí. Ngòi nổ bộ thổi khí nhận được tín hiệu sẽ đánh lửa để đốt chất mồi lửa, các mồi lửa đốt cháy các hạt tạo khí để sinh khí, tạo ra một túi đệm khí tránh cho một số bộ phận của cơ thể người va chạm trực tiếp với các phần cứng của xe, sau đó túi khí sẽ tự động xả hơi để không làm kẹt người lái và hành khách trong xe.

Túi khí phía trước hành khách (được cung cấp bởi công ty Takata) có thể được sản xuất với nguy cơ bị hơi ẩm xâm nhập và có thể dẫn đến giảm chất lượng theo thời gian. Từ đó, hệ thống túi khí có thể sẽ không được kích hoạt một cách chính xác theo tiêu chuẩn an toàn.

Các xe nằm trong chiến dịch triệu hồi lần này của Ferrari đều mắc lỗi do sử dụng túi khí của nhà sản xuất Takata. Các túi khí bị lỗi có thể gây sát thương hoặc tử vong cho tài xế khi xảy ra va chạm.

**IV. Ghi chú:**

Các chủ phương tiện có thể cung cấp thông tin phản ánh về chiến dịch triệu hồi sản phẩm tới Cục Đăng Kiểm Việt Nam theo địa chỉ:

**Số 18 đường Phạm Hùng – P.Mỹ Đình 2 – Q.Nam Từ Liêm – Tp.Hà Nội**

**Điện thoại: 024 –37687509 Fax: 024-37684730**

**DANH SÁCH ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN CHÍNH HÃNG FERRARI TẠI VIỆT NAM**

**“Thay thế túi khí phía trước hành khách”**

<b>STT</b>	<b>Tên công ty</b>	<b>Đại lý</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Số điện thoại</b>
1	Công ty TNHH Vina ASC Automotive	Supreme Auto	Toà nhà Emall, Lô J1.20b- 21, đường số 7, khu Thương mại Nam, Khu Chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh	0937-458-488

**DANH SÁCH SỐ KHUNG NẪM TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRIỆU HỒI****“Thay thế túi khí phía trước hành khách”**

<b>STT No.</b>	<b>Loại Model</b>	<b>Số khung VIN</b>	<b>Số máy Engine (type/number)</b>	<b>Địa điểm Location</b>
1	Ferrari, 458 Speciale	ZFF75VHB000-202956	F 136 FL / 237834	Hồ Chí Minh
2	Ferrari, 488 GTB	ZFF79AMB000-212690	F 154 CB / 289078	Hồ Chí Minh
3	Ferrari, 488 Spider	ZFF80AMB000-216052	F 154 CB / 301464	Hồ Chí Minh
4	Ferrari, 488 GTB	ZFF79AMB000-217849	F 154 CB / 308476	Hồ Chí Minh
5	Ferrari, F12berlinetta	ZFF74UHB000-201374	F 140 FC / 229975	Hồ Chí Minh
6	Ferrari, 488 Spider	ZFF80AMB000-217783	F 154 CB / 309930	Hồ Chí Minh
7	Ferrari, 488 GTB	ZFF79AMB000-213723	F 154 CB / 297581	Hồ Chí Minh
8	Ferrari, 488 GTB	ZFF79AMB000-215145	F 154 CB / 298677	Hồ Chí Minh
9	Ferrari, 488 GTB	ZFF79AMB000-210590	F 154 CB / 280895	Hồ Chí Minh
10	Ferrari, F12berlinetta	ZFF74UHB000-200405	F 140 FC / 223885	Hà Nội
11	Ferrari, 488 GTB	ZFF79AMB000-211629	F 154 CB / 285164	Hà Nội
12	Ferrari, 488 GTB	ZFF79AMB000-211259	F 154 CB / 284141	Hồ Chí Minh
13	Ferrari, 488 GTB	ZFF79AMB000-211715	F 154 CB / 285966	Hồ Chí Minh
14	Ferrari, 488 GTB	ZFF79AMB000-210588	F 154 CB / 280878	Hồ Chí Minh
15	Ferrari, California T	ZFF77XJB000-202696	F 154 BB / 240034	Hải Phòng
16	Ferrari, 488 GTB	ZFF79AMB000-210597	F 154 CB / 283082	Hồ Chí Minh
17	Ferrari, California T	ZFF77XJB000-203780	F 154 BB / 245728	Hồ Chí Minh
18	Ferrari, 488 GTB	ZFF79AMB000-212698	F 154 CB / 288515	Đồng Nai
19	Ferrari, 488 Spider	ZFF80AMB000-222380	F 154 CB / 332086	Hồ Chí Minh
20	Ferrari, 488 GTB	ZFF79AMB000-215399	F 154 CB / 300494	Hồ Chí Minh
21	Ferrari, 488 GTB	ZFF79AMB000-213964	F 154 CB / 294906	Hồ Chí Minh
22	Ferrari, 488 GTB	ZFF79AMB000-212867	F 154 CB / 288132	Hồ Chí Minh
23	Ferrari, 488 GTB	ZFF79AMB000-213123	F 154 CB 050 / 287212	Hồ Chí Minh
24	Ferrari, 488 Spider	ZFF80AMT7G0-216954	F 154 CB / 305146	Hồ Chí Minh