

THÔNG TIN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM

I. Thông tin chung

1 Mã số đợt triệu hồi : THSP/2022/23 Ngày công bố: 23/11/2022

II. Thông tin chi tiết

2 Nhà nhập khẩu, phân phối/ Nhà sản xuất xe trong nước : **Công ty Cổ phần S&S Automotive**
Tầng 9, Tòa nhà Five Star, 28 bis Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q1, TP.HCM

3 Nhà sản xuất xe tại nước ngoài : **Automobili Lamborghini S.p.A ("Lamborghini")**
Via Modena,12-40019 Sant' agata Bolognese - Italy

4 Loại phương tiện : Ô tô con

5 Nhân hiệu : **Lamborghini** 6.Số loại: **Urus**

7 Thời gian sản xuất : **2019-2020**

8 Số khung (số VIN) : Xem danh sách đính kèm

9 Số động cơ : Xem danh sách đính kèm

10 Số lượng xe triệu hồi : **1 chiếc**

11 Nội dung triệu hồi : **Chương trình triệu hồi để thay thế đầu nối nhanh của ống nhiên liệu, số hiệu L636-R.02.20 bởi nhà máy Automobili Lamborghini S.p.A trên dòng xe Lamborghini Urus do Công ty Cổ Phần S&S Automotive nhập khẩu và phân phối.**

12 Địa điểm thực hiện : Tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty Cổ phần S&S Automotive trên toàn quốc (Xem danh sách đính kèm).

13 Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến : **0,7h/ xe**

14 Thời gian bắt đầu thực hiện : **12/12/2022**

15 Thời gian dự kiến kết thúc : **30/06/2023**

16 Chi phí sửa chữa : Công ty Cổ phần S&S Automotive và các đại lý được ủy quyền sẽ kiểm tra, khắc phục miễn phí lỗi của những xe bị ảnh hưởng

III. Khuyến cáo người sử dụng

Trên một số xe kiểu loại Urus phiên bản sản xuất năm (Model Year) 2019 và 2020, “đầu nối nhanh của đường ống nhiên liệu tại vị trí khoang động cơ có thể bị quá nhiệt cao hơn mức cho phép. Điều này có nguy cơ dẫn đến rò rỉ nhiên liệu tại điểm kết nối giữa đầu kết nối với ống nhiên liệu . Và sự rò rỉ này có khả năng tạo ra sự bắt lửa làm cháy khoang động cơ cũng như dẫn đến cháy xe kèm theo tai nạn cho người ngồi trên xe”

Cho dù Triệu hồi là một trong những biện pháp ngăn ngừa và khắc phục kịp thời đến chiếc xe của quý Khách Hàng, nhưng để đảm bảo tuân thủ sự hài lòng đến quý Khách,

chủ xe đang sở hữu chiếc xe trong diện triệu hồi này sẽ được thông báo và mời đến các đại lý Lamborghini hoặc trạm Dịch Vụ được ủy quyền gần nhất để được nhanh chóng thay thế đầu nối nhanh của ống nhiên liệu mới và hoàn toàn miễn phí.

Trường hợp Quý khách chưa có thông tin về Đại lý hoặc cần tư vấn thêm, vui lòng thể liên hệ theo số điện thoại: 0858 480 088 để được hỗ trợ.

Chúng tôi xin trân trọng báo cáo và mong sớm nhận được sự phê duyệt của Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho phép triển khai, thực hiện chương trình này.

Xin trân trọng cảm ơn./.

IV. Các chủ phương tiện có thể cung cấp thông tin phản ánh về chiến dịch triệu hồi sản phẩm tới Cục Đăng Kiểm Việt Nam theo địa chỉ:

Số 18 đường Phạm Hùng – P.Mỹ Đình 2 – Q.Nam Từ Liêm – Tp.Hà Nội

Điện thoại: 024 –37687509 Fax: 024-37684730

DANH SÁCH CÁC XE TRIỆU HỒI
(mã L636-R.02.20)

STT No.	Số khung Vin number	Kiểu loại xe Model	Phiên bản năm Model Year
1	ZPBEA1ZL2KLA00470	Lamborghini Urus	2019

CÔNG TY CỔ PHẦN S&S AUTOMOTIVE

DANH SÁCH XƯỞNG DỊCH VỤ ỦY QUYỀN LAMBORGHINI VIỆT NAM

Số TT	Tên đại lý	Địa chỉ	Số điện thoại / Email liên hệ
1	Công ty Cổ Phần S&S Automotive (<i>xưởng Dịch Vụ</i>)	Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM	0858 480 088
2	Chi Nhánh Công ty Cổ Phần S&S Automotive (<i>xưởng Dịch Vụ tại Hà Nội</i>)	5 Nguyễn Văn Linh, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội	0912 264 644

CÔNG TY CỔ PHẦN S&S AUTOMOTIVE

Tổng Giám Đốc

NGUYỄN PHƯỚC HẠNH