

## THÔNG TIN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM

### I. Thông tin chung

1 Mã số đợt triệu hồi : THSP/2023/46 Ngày công bố: 22/12/2023

### II. Thông tin chi tiết

- 2 Nhà sản xuất xe : Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam  
693 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, Tp. HCM
- 3 Loại phương tiện : Ô tô con
- 4 Nhãn hiệu : Mercedes-Benz; 5.Số loại: 1: C200 (số loại W206).
- 6 Thời gian sản xuất : Từ 06.2021 đến tháng 09.2022;
- 7 Số khung (số VIN) : Xem danh sách đính kèm
- 8 Số động cơ : Xem danh sách đính kèm
- 9 Số lượng xe triệu hồi : 200 chiếc
- 10 Nội dung triệu hồi : Chương trình triệu hồi: kiểm tra thay cụm bơm nhiên liệu để khắc phục lỗi bơm nhiên liệu cho một số xe Mercedes-Benz C200 (số loại W206) do MBV sản xuất, lắp ráp theo chương trình triệu hồi của MBAG có mã số 4790205.
- 11 Địa điểm thực hiện : Tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam trên toàn quốc (Xem danh sách đính kèm).
- 12 Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến : 1,5 h/ xe
- 13 Thời gian bắt đầu thực hiện : 28/09/2023
- 14 Thời gian dự kiến kết thúc : 31/12/2027
- 15 Chi phí sửa chữa : Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam và các đại lý được ủy quyền sẽ kiểm tra, khắc phục miễn phí lỗi của những xe bị ảnh hưởng

### III. Khuyến cáo người sử dụng

Trên một số xe Mercedes-Benz C200 (số loại W206) do MBV sản xuất, lắp ráp có thời gian sản xuất từ tháng 06/2021 đến tháng 09/2022 nằm trong danh sách bị ảnh hưởng (danh sách xe bị ảnh hưởng bổ sung cho chương trình THSP/2023/33) cần triệu hồi để kiểm tra thay cụm bơm nhiên liệu để khắc phục lỗi theo chương trình triệu hồi của Mercedes-Benz AG (mã số 4790205).

Bơm nhiên liệu trên các xe bị ảnh hưởng có thể không đáp ứng các thông số kỹ thuật, do đó, chức năng bơm nhiên liệu có thể bị suy giảm trong một số điều kiện nhất định và bơm nhiên liệu có thể bị ngừng hoạt động. Trong trường hợp này, xe có thể tự động mất lực đẩy. Điều này có thể gây ra rủi ro va chạm hoặc tai nạn khi xe vận hành trên đường. Do đó, chúng tôi tiến hành triệu hồi các xe bị ảnh hưởng để kiểm tra thay cụm bơm nhiên liệu cho các xe ảnh hưởng như một biện pháp phòng ngừa. Đối với các xe thuộc diện ảnh hưởng, Quý khách hàng cần đưa xe đến các Nhà phân phối ủy quyền của Công ty Mercedes-Benz Việt Nam trên toàn quốc để được thực hiện theo hướng dẫn kỹ thuật

của nhà sản xuất. Việc thực hiện hoàn toàn miễn phí như một biện pháp phòng ngừa sự cố. Thời gian thực hiện khoảng 1,5 giờ.

Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, vì quyền lợi và an toàn của chính mình và hành khách đi cùng, khi khách hàng nhận được thông báo từ các Nhà phân phối ủy quyền của Mercedes-Benz Việt Nam hoặc qua cổng thông tin điện tử của Cục Đăng Kiểm hoặc truyền thông, quý khách hàng đang sử dụng xe thuộc chương trình triệu hồi liên lạc với Nhà phân phối ủy quyền của công ty Mercedes-Benz Việt Nam để được kiểm tra, thực hiện sửa chữa đúng tiêu chuẩn.

Đối với các xe nhãn hiệu Mercedes-Benz nói trên do Mercedes-Benz AG sản xuất được nhập khẩu vào Việt Nam (dạng di chuyển tài sản, ngoại giao, cá nhân hoặc do công ty khác nhập khẩu) thuộc diện triệu hồi theo công bố Mercedes-Benz AG, nếu được yêu cầu, các Nhà phân phối ủy quyền của công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam sẽ sẵn sàng trợ giúp, liên hệ để kiểm tra thông tin và sửa chữa miễn phí theo chương trình triệu hồi (nếu thuộc đối tượng triệu hồi và được yêu cầu từ Mercedes-Benz AG).

Trường hợp khách hàng muốn kiểm tra thông tin xe đang sở hữu có nằm trong danh sách ảnh hưởng của chương trình không, khách hàng có thể liên hệ tới Mercedes-Benz Việt Nam hoặc các Nhà phân phối ủy quyền của Mercedes-Benz Việt Nam trên toàn quốc để được hỗ trợ. Để biết thêm thông tin hoặc cần tư vấn, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp đến các Nhà phân phối ủy quyền của Mercedes-Benz Việt Nam hoặc hay trên website của chúng tôi [www.mercedes-benz.com.vn](http://www.mercedes-benz.com.vn).

#### **IV. Các chủ phương tiện có thể cung cấp thông tin phản ánh về chiến dịch triệu hồi sản phẩm tới Cục Đăng Kiểm Việt Nam theo địa chỉ:**

Số 18 đường Phạm Hùng – P.Mỹ Đình 2 – Q.Nam Từ Liêm – Tp.Hà Nội  
Điện thoại: 024 –37687509 Fax: 024-37684730



## Xưởng Dịch Vụ Ủy Quyền Mercedes-Benz Việt Nam

### HÀ NỘI

- 1. Công ty Cổ Phần Truyền thông và Dữ liệu Thanh toán An Du**  
Địa chỉ: Số 11 Phạm Hùng, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.  
Điện thoại: (024) 3768 6765 – Fax: (024) 3768 6761.
- 2. Chi nhánh Công ty TNHH Ô Tô Ngôi Sao Việt Nam**  
Địa chỉ: Lô 5-1, Khu Công Nghiệp Hà Nội- Đà Tu, Long Biên, Tp. Hà Nội.  
Điện thoại: (024) 38758999 - Fax: (024) 38758998.
- 3. Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Tô Hàng Xanh tại Hà Nội**  
Địa chỉ: 46 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.  
Điện thoại: (024) 3764 4646 – Fax: (024) 3764 4747.
- 4. Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Tô Hàng Xanh – Chi nhánh Kim Giang**  
Địa chỉ: Số 256 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội.  
Điện thoại: (024) 3559 0350 – Fax: (024) 3559 0352.

### HẢI PHÒNG

- 5. Chi nhánh Công ty Cổ phần Truyền thông và Dữ liệu Thanh toán An Du tại Hải Phòng**  
Địa chỉ: Số 12 đường Hà Nội, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng.  
Điện thoại: (0225) 3282 288 – Fax: (0225) 3743 289.

### QUẢNG NINH

- 6. Chi nhánh Công ty Cổ phần Truyền thông và Dữ liệu Thanh toán An Du tại Quảng Ninh**  
Địa chỉ: Đường Trần Phú, khu phố 4, phường Hà Khánh, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.  
Điện thoại: (0203) 7300158

### NGHỆ AN

- 7. Công ty TNHH Vinamotor Nghệ An**  
Địa chỉ: số 45 đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Tp. Vinh, Nghệ An.  
Địa chỉ cơ sở bảo hành, bảo dưỡng: Số 3 Mai Hắc Đế, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.  
Điện thoại: (0238) 3998 989

## **ĐÀ NẴNG**

**8. Chi nhánh Công ty Cổ phần Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du tại Đà Nẵng**

Địa chỉ: 113 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236) 3785 888 – Fax: (0236) 3785 889

## **HỒ CHÍ MINH**

**9. Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh**

Địa chỉ: 333 đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3898 3417 – Fax: (028) 3898 0054.

**10. Công ty TNHH Ô Tô Ngôi Sao Việt Nam Chi nhánh Chế Lan Viên**

Địa chỉ: 38 đường Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3815 7030 – Fax: (028) 3815 7788.

**11. Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh**

Địa chỉ: 2008 đường Võ Văn Kiệt, KP2, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3752 8375 – Fax: (028) 3752 8376

**12. Công Ty TNHH Ô Tô Ngôi Sao Việt Nam**

Địa chỉ: 811-813 (thuộc Lô H8-2) đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 5411 2281 – Fax: (028) 5411 2290.

## **BÌNH DƯƠNG**

**13. Công ty TNHH Ô Tô Ngôi Sao Việt Nam Chi Nhánh Bình Dương**

Địa chỉ: số 4, khu phức hợp The Canary, Đại lộ Bình Dương, phường Bình Hòa, Thuận An, tỉnh Bình Dương.

ĐT: (0274) 3799635.


## **CẦN THƠ**

**14. Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh**

Địa chỉ: 102 Cách Mạng Tháng Tám, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (0292) 3656568

Danh sách xe bị ảnh hưởng chương trình kiểm tra thay bơm nhiên liệu (xe SXLR (CKD), bổ sung xe bị ảnh hưởng cho chương trình triệu hồi số THSP/2023/33)



STT	Số khung	Loại xe	Ngày sản xuất	Ghi chú
1	RLMAF4CX6NV000289	C 200	31-03-22	Xe SXLR
2	RLMAF4CX2NV000290	C 200	31-03-22	Xe SXLR
3	RLMAF4CX4NV000291	C 200	31-03-22	Xe SXLR
4	RLMAF4CX6NV000292	C 200	31-03-22	Xe SXLR
5	RLMAF4CX8NV000293	C 200	31-03-22	Xe SXLR
6	RLMAF4CX9NV000294	C 200	31-03-22	Xe SXLR
7	RLMAF4CX1NV000295	C 200	31-03-22	Xe SXLR
8	RLMAF4CX3NV000296	C 200	31-03-22	Xe SXLR
9	RLMAF4CX5NV000297	C 200	31-03-22	Xe SXLR
10	RLMAF4CX7NV000298	C 200	31-03-22	Xe SXLR
11	RLMAF4CX9NV000299	C 200	31-03-22	Xe SXLR
12	RLMAF4CX1NV000300	C 200	31-03-22	Xe SXLR
13	RLMAF4CX3NV000301	C 200	31-03-22	Xe SXLR
14	RLMAF4CX5NV000302	C 200	31-03-22	Xe SXLR
15	RLMAF4CX7NV000303	C 200	31-03-22	Xe SXLR
16	RLMAF4CX9NV000304	C 200	31-03-22	Xe SXLR
17	RLMAF4CX0NV000305	C 200	31-03-22	Xe SXLR
18	RLMAF4CX2NV000306	C 200	31-03-22	Xe SXLR
19	RLMAF4CX4NV000307	C 200	31-03-22	Xe SXLR
20	RLMAF4CX6NV000308	C 200	31-03-22	Xe SXLR
21	RLMAF4CX8NV000309	C 200	31-03-22	Xe SXLR
22	RLMAF4CX4NV000310	C 200	31-03-22	Xe SXLR
23	RLMAF4CX6NV000311	C 200	31-03-22	Xe SXLR
24	RLMAF4CX8NV000312	C 200	31-03-22	Xe SXLR
25	RLMAF4CX9NV000313	C 200	31-03-22	Xe SXLR
26	RLMAF4CX1NV000314	C 200	31-03-22	Xe SXLR
27	RLMAF4CX3NV000315	C 200	31-03-22	Xe SXLR
28	RLMAF4CX5NV000316	C 200	31-03-22	Xe SXLR
29	RLMAF4CX7NV000317	C 200	31-03-22	Xe SXLR
30	RLMAF4CX9NV000318	C 200	31-03-22	Xe SXLR
31	RLMAF4CX0NV000319	C 200	31-03-22	Xe SXLR
32	RLMAF4CX7NV000320	C 200	31-03-22	Xe SXLR
33	RLMAF4CX9NV000321	C 200	31-03-22	Xe SXLR
34	RLMAF4CX0NV000322	C 200	31-03-22	Xe SXLR
35	RLMAF4CX2NV000323	C 200	31-03-22	Xe SXLR
36	RLMAF4CX4NV000324	C 200	31-03-22	Xe SXLR
37	RLMAF4CX6NV000325	C 200	31-03-22	Xe SXLR
38	RLMAF4CX8NV000326	C 200	31-03-22	Xe SXLR
39	RLMAF4CX9NV000327	C 200	31-03-22	Xe SXLR
40	RLMAF4CX1NV000328	C 200	31-03-22	Xe SXLR
41	RLMAF4CX3NV000329	C 200	31-03-22	Xe SXLR
42	RLMAF4CX5NV000330	C 200	31-03-22	Xe SXLR
43	RLMAF4CX7NV000331	C 200	31-03-22	Xe SXLR
44	RLMAF4CX9NV000332	C 200	31-03-22	Xe SXLR
45	RLMAF4CX1NV000333	C 200	31-03-22	Xe SXLR
46	RLMAF4CX3NV000334	C 200	31-03-22	Xe SXLR
47	RLMAF4CX5NV000335	C 200	31-03-22	Xe SXLR

48	RLMAF4CX0NV000336	C 200	31-03-22	Xe SXLR
49	RLMAF4CX2NV000337	C 200	31-03-22	Xe SXLR
50	RLMAF4CX4NV000338	C 200	31-03-22	Xe SXLR
51	RLMAF4CX6NV000339	C 200	31-03-22	Xe SXLR
52	RLMAF4CX2NV000340	C 200	31-03-22	Xe SXLR
53	RLMAF4CX4NV000341	C 200	31-03-22	Xe SXLR
54	RLMAF4CX6NV000342	C 200	31-03-22	Xe SXLR
55	RLMAF4CX8NV000343	C 200	31-03-22	Xe SXLR
56	RLMAF4CX8NV000344	C 200	31-03-22	Xe SXLR
57	RLMAF4CX1NV000345	C 200	31-03-22	Xe SXLR
58	RLMAF4CX3NV000346	C 200	31-03-22	Xe SXLR
59	RLMAF4CX5NV000347	C 200	31-03-22	Xe SXLR
60	RLMAF4CX7NV000348	C 200	31-03-22	Xe SXLR
61	RLMAF4CX9NV000349	C 200	31-03-22	Xe SXLR
62	RLMAF4CX5NV000350	C 200	31-03-22	Xe SXLR
63	RLMAF4CX7NV000351	C 200	31-03-22	Xe SXLR
64	RLMAF4CX9NV000352	C 200	31-03-22	Xe SXLR
65	RLMAF4CX0NV000353	C 200	31-03-22	Xe SXLR
66	RLMAF4CX2NV000354	C 200	31-03-22	Xe SXLR
67	RLMAF4CX4NV000355	C 200	31-03-22	Xe SXLR
68	RLMAF4CX6NV000356	C 200	31-03-22	Xe SXLR
69	RLMAF4CX8NV000357	C 200	31-03-22	Xe SXLR
70	RLMAF4CX8NV000358	C 200	31-03-22	Xe SXLR
71	RLMAF4CX1NV000359	C 200	31-03-22	Xe SXLR
72	RLMAF4CX8NV000360	C 200	31-03-22	Xe SXLR
73	RLMAF4CX2NV000385	C 200	29-04-22	Xe SXLR
74	RLMAF4CX4NV000386	C 200	29-04-22	Xe SXLR
75	RLMAF4CX6NV000387	C 200	29-04-22	Xe SXLR
76	RLMAF4CX8NV000388	C 200	29-04-22	Xe SXLR
77	RLMAF4CX8NV000389	C 200	29-04-22	Xe SXLR
78	RLMAF4CX6NV000390	C 200	29-04-22	Xe SXLR
79	RLMAF4CX8NV000391	C 200	29-04-22	Xe SXLR
80	RLMAF4CX8NV000392	C 200	29-04-22	Xe SXLR
81	RLMAF4CX1NV000393	C 200	29-04-22	Xe SXLR
82	RLMAF4CX3NV000394	C 200	29-04-22	Xe SXLR
83	RLMAF4CX5NV000395	C 200	29-04-22	Xe SXLR
84	RLMAF4CX7NV000396	C 200	29-04-22	Xe SXLR
85	RLMAF4CX9NV000397	C 200	29-04-22	Xe SXLR
86	RLMAF4CX0NV000398	C 200	29-04-22	Xe SXLR
87	RLMAF4CX2NV000399	C 200	29-04-22	Xe SXLR
88	RLMAF4CX5NV000400	C 200	29-04-22	Xe SXLR
89	RLMAF4CX7NV000401	C 200	29-04-22	Xe SXLR
90	RLMAF4CX9NV000402	C 200	29-04-22	Xe SXLR
91	RLMAF4CX0NV000403	C 200	29-04-22	Xe SXLR
92	RLMAF4CX2NV000404	C 200	29-04-22	Xe SXLR
93	RLMAF4CX4NV000405	C 200	29-04-22	Xe SXLR
94	RLMAF4CX6NV000406	C 200	29-04-22	Xe SXLR
95	RLMAF4CX8NV000407	C 200	29-04-22	Xe SXLR
96	RLMAF4CX8NV000408	C 200	29-04-22	Xe SXLR
97	RLMAF4CX1NV000409	C 200	29-04-22	Xe SXLR



98	RLMAF4CX8NV000410	C 200	29-04-22	Xe SCLR
99	RLMAF4CXNV000411	C 200	29-04-22	Xe SCLR
100	RLMAF4CX1NV000412	C 200	29-04-22	Xe SCLR
101	RLMAF4CX3NV000413	C 200	29-04-22	Xe SCLR
102	RLMAF4CX5NV000414	C 200	29-04-22	Xe SCLR
103	RLMAF4CX7NV000415	C 200	29-04-22	Xe SCLR
104	RLMAF4CX0NV000417	C 200	29-04-22	Xe SCLR
105	RLMAF4CX2NV000418	C 200	29-04-22	Xe SCLR
106	RLMAF4CX4NV000419	C 200	29-04-22	Xe SCLR
107	RLMAF4CX0NV000420	C 200	29-04-22	Xe SCLR
108	RLMAF4CX2NV000421	C 200	29-04-22	Xe SCLR
109	RLMAF4CX4NV000422	C 200	29-04-22	Xe SCLR
110	RLMAF4CX6NV000423	C 200	29-04-22	Xe SCLR
111	RLMAF4CX8NV000424	C 200	29-04-22	Xe SCLR
112	RLMAF4CXNV000425	C 200	29-04-22	Xe SCLR
113	RLMAF4CX1NV000426	C 200	29-04-22	Xe SCLR
114	RLMAF4CX3NV000427	C 200	29-04-22	Xe SCLR
115	RLMAF4CX5NV000428	C 200	29-04-22	Xe SCLR
116	RLMAF4CX7NV000429	C 200	29-04-22	Xe SCLR
117	RLMAF4CX3NV000430	C 200	29-04-22	Xe SCLR
118	RLMAF4CX5NV000431	C 200	29-04-22	Xe SCLR
119	RLMAF4CX7NV000432	C 200	29-04-22	Xe SCLR
120	RLMAF4CX9NV000433	C 200	29-04-22	Xe SCLR
121	RLMAF4CX0NV000434	C 200	29-04-22	Xe SCLR
122	RLMAF4CX2NV000435	C 200	29-04-22	Xe SCLR
123	RLMAF4CX4NV000436	C 200	29-04-22	Xe SCLR
124	RLMAF4CX6NV000437	C 200	29-04-22	Xe SCLR
125	RLMAF4CX8NV000438	C 200	29-04-22	Xe SCLR
126	RLMAF4CXNV000439	C 200	29-04-22	Xe SCLR
127	RLMAF4CX6NV000440	C 200	29-04-22	Xe SCLR
128	RLMAF4CX8NV000441	C 200	29-04-22	Xe SCLR
129	RLMAF4CXNV000442	C 200	29-04-22	Xe SCLR
130	RLMAF4CX1NV000443	C 200	29-04-22	Xe SCLR
131	RLMAF4CX3NV000444	C 200	29-04-22	Xe SCLR
132	RLMAF4CX7NV000446	C 200	29-04-22	Xe SCLR
133	RLMAF4CX9NV000447	C 200	29-04-22	Xe SCLR
134	RLMAF4CX0NV000448	C 200	29-04-22	Xe SCLR
135	RLMAF4CX2NV000449	C 200	29-04-22	Xe SCLR
136	RLMAF4CX9NV000450	C 200	29-04-22	Xe SCLR
137	RLMAF4CX0NV000451	C 200	29-04-22	Xe SCLR
138	RLMAF4CX2NV000452	C 200	29-04-22	Xe SCLR
139	RLMAF4CX4NV000453	C 200	29-04-22	Xe SCLR
140	RLMAF4CX6NV000454	C 200	29-04-22	Xe SCLR
141	RLMAF4CX8NV000455	C 200	29-04-22	Xe SCLR
142	RLMAF4CXNV000456	C 200	29-04-22	Xe SCLR
143	RLMAF4CX3NV000458	C 200	29-04-22	Xe SCLR
144	RLMAF4CX1NV000460	C 200	29-04-22	Xe SCLR
145	RLMAF4CX3NV000461	C 200	29-04-22	Xe SCLR
146	RLMAF4CX5NV000462	C 200	29-04-22	Xe SCLR
147	RLMAF4CX7NV000463	C 200	29-04-22	Xe SCLR

16  
TY  
HUU  
S-BI  
NAM  
HO

148	RLMAF4CX9NV000464	C 200	29-04-22	Xe SXLR
149	RLMAF4CX0NV000465	C 200	29-04-22	Xe SXLR
150	RLMAF4CX4NV000467	C 200	29-04-22	Xe SXLR
151	RLMAF4CX6NV000468	C 200	29-04-22	Xe SXLR
152	RLMAF4CX8NV000469	C 200	29-04-22	Xe SXLR
153	RLMAF4CX4NV000470	C 200	29-04-22	Xe SXLR
154	RLMAF4CX6NV000471	C 200	29-04-22	Xe SXLR
155	RLMAF4CX8NV000472	C 200	29-04-22	Xe SXLR
156	RLMAF4CXNV000473	C 200	29-04-22	Xe SXLR
157	RLMAF4CX3NV000475	C 200	29-04-22	Xe SXLR
158	RLMAF4CX5NV000476	C 200	29-04-22	Xe SXLR
159	RLMAF4CX7NV000477	C 200	29-04-22	Xe SXLR
160	RLMAF4CX9NV000478	C 200	29-04-22	Xe SXLR
161	RLMAF4CX0NV000479	C 200	29-04-22	Xe SXLR
162	RLMAF4CX7NV000480	C 200	29-04-22	Xe SXLR
163	RLMAF4CX9NV000481	C 200	29-04-22	Xe SXLR
164	RLMAF4CX0NV000482	C 200	29-04-22	Xe SXLR
165	RLMAF4CX2NV000483	C 200	29-04-22	Xe SXLR
166	RLMAF4CX4NV000484	C 200	29-04-22	Xe SXLR
167	RLMAF4CX6NV000485	C 200	29-04-22	Xe SXLR
168	RLMAF4CX8NV000486	C 200	29-04-22	Xe SXLR
169	RLMAF4CXNV000487	C 200	29-04-22	Xe SXLR
170	RLMAF4CX1NV000488	C 200	29-04-22	Xe SXLR
171	RLMAF4CX3NV000489	C 200	29-04-22	Xe SXLR
172	RLMAF4CXNV000490	C 200	29-04-22	Xe SXLR
173	RLMAF4CX1NV000491	C 200	29-04-22	Xe SXLR
174	RLMAF4CX3NV000492	C 200	29-04-22	Xe SXLR
175	RLMAF4CX5NV000493	C 200	29-04-22	Xe SXLR
176	RLMAF4CX7NV000494	C 200	29-04-22	Xe SXLR
177	RLMAF4CX9NV000495	C 200	29-04-22	Xe SXLR
178	RLMAF4CX0NV000496	C 200	29-04-22	Xe SXLR
179	RLMAF4CX2NV000497	C 200	29-04-22	Xe SXLR
180	RLMAF4CX4NV000498	C 200	29-04-22	Xe SXLR
181	RLMAF4CX6NV000499	C 200	29-04-22	Xe SXLR
182	RLMAF4CX9NV000500	C 200	29-04-22	Xe SXLR
183	RLMAF4CX0NV000501	C 200	29-04-22	Xe SXLR
184	RLMAF4CX2NV000502	C 200	29-04-22	Xe SXLR
185	RLMAF4CX4NV000503	C 200	29-04-22	Xe SXLR
186	RLMAF4CX6NV000504	C 200	29-04-22	Xe SXLR
187	RLMAF4CX8NV000505	C 200	29-04-22	Xe SXLR
188	RLMAF4CXNV000506	C 200	29-04-22	Xe SXLR
189	RLMAF4CX1NV000507	C 200	29-04-22	Xe SXLR
190	RLMAF4CX3NV000508	C 200	29-04-22	Xe SXLR
191	RLMAF4CX5NV000509	C 200	29-04-22	Xe SXLR
192	RLMAF4CX1NV000510	C 200	29-04-22	Xe SXLR
193	RLMAF4CX3NV000511	C 200	29-04-22	Xe SXLR
194	RLMAF4CX5NV000512	C 200	29-04-22	Xe SXLR

NING \* HANJIA