

THÔNG TIN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM

I. Thông tin chung

1 Mã số đợt triệu hồi : THSP/2023/10 Ngày công bố: 23/02/2023

II. Thông tin chi tiết

2 Nhà sản xuất xe : Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VINFAST
Khu Kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, Đảo Cát Hải, Thị trấn Cát Hải,
Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

3 Loại phương tiện : Ô tô con

4 Nhãn hiệu : VINFAST 5.Số loại: 1: VF 8 ECO E5BA01;
2: VF 8 PLUS F5AA01.

6 Thời gian sản xuất : Từ 9/2022 đến 2/2023

7 Số khung (số VIN) : Xem danh sách đính kèm

8 Số động cơ : Xem danh sách đính kèm

9 Số lượng xe triệu hồi : 6032 chiếc (Trong đó có 3549 chiếc đã đưa ra thị trường và 2483 chiếc tồn kho tại nhà máy)

10 Nội dung triệu hồi : Thay thế bu-lông kết nối bộ kẹp phanh (Caliper) cầu trước với khớp nối chịu lực (Knuckle) nằm phía dưới cầu trước, bánh xe trái và bánh xe phải trên các xe VINFAST VF 8 ECO, VINFAST VF 8 PLUS do VINFAST sản xuất, lắp ráp trong khoảng thời gian từ tháng 9/2022 đến tháng 2/2023.

11 Địa điểm thực hiện : Tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VINFAST trên toàn quốc (Xem danh sách đính kèm).

12 Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến : 0,7 h/ xe

13 Thời gian bắt đầu thực hiện : 19/02/2023

14 Thời gian dự kiến kết thúc : 19/02/2024

15 Chi phí sửa chữa : Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VINFAST và các đại lý được ủy quyền sẽ kiểm tra, khắc phục miễn phí lỗi của những xe bị ảnh hưởng

III. Khuyến cáo người sử dụng

Các xe trong diện bị ảnh hưởng được trang bị hệ thống phanh đĩa có các bu lông lỗi sẽ xảy ra hiện tượng sau: sau một thời gian vận hành, các bu lông kết nối bộ kẹp phanh cầu trước với khớp nối chịu lực có thể bị lỏng dẫn đến việc xuất hiện tiếng ồn phát ra từ khu vực lắp bộ kẹp phanh trước với khớp nối, nếu không xử lý kịp thời thì có khả năng bu lông này sẽ bị lỏng thêm ảnh hưởng đến chức năng phanh và làm giảm tác dụng của phanh và có nguy cơ gây mất an toàn trong quá trình vận hành của xe.

Do tài liệu DCO thay đổi lực xiết bu lông bộ kẹp phanh và khớp nối (theo thiết kế mới thay đổi bulong M12 lên M14) của đơn vị thiết kế EDAG đã không được gửi đến cho nhà sản xuất ZF cung cấp cụm chi tiết phanh cho VINFAST. Đơn vị lắp ráp ZF vẫn giữ nguyên tiêu chuẩn lực xiết cũ áp dụng cho bulong mới. Dẫn đến sau một thời gian

sử dụng liên kết bulong của cụm kẹp phanh và khớp nối bị lỏng ra hiện tượng trên. Đến thời điểm hiện tại, VINFAST chưa ghi nhận bất kỳ sự cố và phản ánh nào từ khách hàng liên quan đến lỗi này trên các xe đã bán ra thị trường. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến cáo khách hàng vì quyền lợi, an toàn của chính mình và cho cả hành khách đi cùng, hãy cần nhanh chóng mang xe nằm trong diện ảnh hưởng tới các cơ sở Showroom, xưởng dịch vụ của VINFAST và của Nhà phân phối chính hãng xe ô tô VINFAST để được kiểm tra, thay thế bu lông kết nối bộ kẹp phanh cầu trước phù hợp.

Trong trường hợp khách hàng cần thêm thông tin về chương trình triệu hồi, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ số điện thoại hotline và địa chỉ email dưới đây để được tư vấn: Trung tâm Chăm sóc khách hàng – Công ty Cổ Phần Sản xuất và Kinh doanh VINFAST. Số điện thoại: 1900-232389; Email: support.vn@vinfastauto.com hoặc có thể tham khảo thêm thông tin tại website: <https://vinfastauto.com/>.

IV. Các chủ phương tiện có thể cung cấp thông tin phản ánh về chiến dịch triệu hồi sản phẩm tới Cục Đăng Kiểm Việt Nam theo địa chỉ:

Số 18 đường Phạm Hùng – P.Mỹ Đình 2 – Q.Nam Từ Liêm – Tp.Hà Nội
Điện thoại: 024 –37687509 Fax: 024-37684730

Danh sách số khung, số động cơ các xe triệu hồi

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1	RLLV1AEB7NV003321	VFBAJB228240091; VFBAJA229130096	04/10/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
2	RLLV1AFA0NV004459	VFBALB228110003; VFBALA228300018	04/10/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3	RLLV1AFA7NV004121	VFBALB228010036; VFBALA226300010	04/10/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
4	RLLV1AEB3NV004465	VFBAJB228270028; VFBAJA229130095	06/10/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
5	RLLV1AEB9NV004535	VFBAJB228030006; VFBAJA229060063	06/10/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
6	RLLV1AFA7NV004605	VFBALB228240023; VFBALA228240072	06/10/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
7	RLLV1AFA8NV004385	VFBALB228040036; VFBALA228180042	06/10/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
8	RLLV1AFA9NV004542	VFBALB228240116; VFBALA229010024	06/10/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
9	RLLV1AFA5NV004716	VFBALB229100057; VFBALA229210056	24/10/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
10	RLLV1AFA7NV004782	VFBALB22A010050; VFBALA229080100	24/10/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
11	RLLV1AFA0NV004655	VFBALB228260016; VFBALA229090057	25/10/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
12	RLLV1AFA7NV004555	VFBALB228230064; VFBALA229040028	25/10/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
13	RLLV1AFA2NV004690	VFBALB229300029; VFBALA229070052	09/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
14	RLLV1AEB0NV005167	VFBAJB22B180588; VFBAJA22B200511	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
15	RLLV1AEB2NV004893	VFBAJB229280087; VFBAJA22B160527	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
16	RLLV1AEB3NV005387	VFBAJB22B230617; VFBAJA22B190707	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
17	RLLV1AEB4NV005480	VFBAJB22B230632; VFBAJA22B190676	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
18	RLLV1AEB7NV004792	VFBAJB22B160562; VFBAJA22A260529	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
19	RLLV1AEB7NV004887	VFBAJB22A060041; VFBAJA22A050002	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
20	RLLV1AEB8NV004736	VFBAJB22B170528; VFBAJA22B150702	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
21	RLLV1AEB9NV005135	VFBAJB22A060032; VFBAJA22B160518	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
22	RLLV1AEBXNV005287	VFBAJB22B190670; VFBAJA22B190688	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
23	RLLV1AEBXNV005371	VFBAJB22B230616; VFBAJA22B190710	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
24	RLLV1AEBXNV005483	VFBAJB22B230619; VFBAJA22B190517	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
25	RLLV1AFA1NV005555	VFBALB22B220651; VFBALA22B190645	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
26	RLLV1AFA2NV005547	VFBALB22B200703; VFBALA22B190662	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
27	RLLV1AFA2NV005550	VFBALB22B190527; VFBALA229100048	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
28	RLLV1AFA3NV005184	VFBALB229290013; VFBALA229070045	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
29	RLLV1AFA5NV005378	VFBALB22B200607; VFBALA22B190668	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
30	RLLV1AFA7NV005544	VFBALB22B220655; VFBALA22B190665	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
31	RLLV1AFA8NV004922	VFBALB229270066; VFBALA229080063	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
32	RLLV1AFA9NV004864	VFBALB22B160577; VFBALA229280065	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
33	RLLV1AFA9NV005568	VFBALB22B200641; VFBALA22B190600	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
34	RLLV1AEB0NV004861	VFBAJB22B160680; VFBAJA22B160532	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
35	RLLV1AEB0NV005315	VFBAJB22B170550; VFBAJA22B190552	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
36	RLLV1AEB0NV005492	VFBAJB22B230597; VFBAJA22B190725	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
37	RLLV1AEB0NV005508	VFBAJB22B230507; VFBAJA22B200530	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
38	RLLV1AEB1NV004688	VFBAJB229280006; VFBAJA22A020061	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
39	RLLV1AEB1NV005145	VFBAJB22B180565; VFBAJA22B190572	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
40	RLLV1AEB1NV005162	VFBAJB22B190641; VFBAJA22B190560	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
41	RLLV1AEB1NV005243	VFBAJB22B190629; VFBAJA22B190692	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
42	RLLV1AEB1NV005291	VFBAJB22B210549; VFBAJA22B190548	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
43	RLLV1AEB1NV005310	VFBAJB22B210550; VFBAJA22B190533	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
44	RLLV1AEB2NV005302	VFBAJB22B170600; VFBAJA22B190534	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
45	RLLV1AEB2NV005526	VFBAJB22B210560; VFBAJA22B210579	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
46	RLLV1AEB3NV005485	VFBAJB22B230623; VFBAJA22B180679	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
47	RLLV1AEB3NV005518	VFBAJB22A260527; VFBAJA22B200533	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
48	RLLV1AEB4NV004880	VFBAJB22B160552; VFBAJA22B160525	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
49	RLLV1AEB5NV004693	VFBAJB22B160561; VFBAJA22B160581	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
50	RLLV1AEB5NV005309	VFBAJB22B210514; VFBAJA22B190682	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
51	RLLV1AEB5NV005388	VFBAJB22B190631; VFBAJA22B190680	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
52	RLLV1AEB5NV005584	VFBAJB22A040507; VFBAJA22B210614	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
53	RLLV1AEB6NV004735	VFBAJB22B170526; VFBAJA22B160528	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
54	RLLV1AEB6NV004900	VFBAJB22A030109; VFBAJA22A050523	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
55	RLLV1AEB6NV005478	VFBAJB22B230620; VFBAJA22B180712	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
56	RLLV1AEB7NV005294	VFBAJB22B210547; VFBAJA22B190530	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
57	RLLV1AEB7NV005389	VFBAJB22B180600; VFBAJA22B180692	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
58	RLLV1AEB8NV004879	VFBAJB229280043; VFBAJA22A050517	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
59	RLLV1AEB8NV005305	VFBAJB22B210515; VFBAJA22B160601	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
60	RLLV1AEB9NV004695	VFBAJB229290032; VFBAJA22B160580	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
61	RLLV1AEB9NV005152	VFBAJB22B170634; VFBAJA22B160548	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
62	RLLV1AEB9NV005247	VFBAJB22B180587; VFBAJA22B200508	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
63	RLLV1AEB9NV005281	VFBAJB22B170544; VFBAJA22B190528	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
64	RLLV1AEB9NV005376	VFBAJB22B230602; VFBAJA22B200505	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
65	RLLV1AEBXNV004883	VFBAJB229270058; VFBAJA22B160524	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
66	RLLV1AEBXNV005516	VFBAJB22B210566; VFBAJA22B210576	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
67	RLLV1AFA0NV004767	VFBALB22A040063; VFBALA229200031	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
68	RLLV1AFA0NV005191	VFBALB22B170615; VFBALA229270043	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
69	RLLV1AFA1NV004907	VFBALB229200026; VFBALA229200064	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
70	RLLV1AFA1NV005538	VFBALB22B200587; VFBALA22B190663	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
71	RLLV1AFA1NV005569	VFBALB22B200549; VFBALA22B190608	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
72	RLLV1AFA2NV004768	VFBALB22B170563; VFBALA22A010064	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
73	RLLV1AFA2NV005435	VFBALB22B200560; VFBALA22B170666	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
74	RLLV1AFA2NV005449	VFBALB22B20647; VFBALA22B190644	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
75	RLLV1AFA3NV005234	VFBALB22B160595; VFBALA229270050	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
76	RLLV1AFA3NV005430	VFBALB22B190529; VFBALA22B180558	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
77	RLLV1AFA3NV005542	VFBALB22B200628; VFBALA22B180704	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
78	RLLV1AFA3NV005573	VFBALB22B200647; VFBALA22B190620	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
79	RLLV1AFA4NV004898	VFBALB22B160624; VFBALA229200032	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
80	RLLV1AFA4NV005551	VFBALB22B200616; VFBALA229220006	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
81	RLLV1AFA5NV004926	VFBALB22A010059; VFBALA229210091	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
82	RLLV1AFA5NV005221	VFBALB22B170584; VFBALA229280064	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
83	RLLV1AFA5NV005557	VFBALB22B200548; VFBALA22B190623	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
84	RLLV1AFA5NV005574	VFBALB22B200621; VFBALA22B190653	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
85	RLLV1AFA6NV004725	VFBALB229270064; VFBALA229210055	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
86	RLLV1AFA6NV005230	VFBALB229270026; VFBALA229210004	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
87	RLLV1AFA6NV005437	VFBALB22B200614; VFBALA22B190659	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
88	RLLV1AFA6NV005566	VFBALB22B200637; VFBALA22B190667	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
89	RLLV1AFA9NV005447	VFBALB22B200631; VFBALA22B190583	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
90	RLLV1AFA9NV005576	VFBALB22B190537; VFBALA22B190601	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
91	RLLV1AFAXNV005411	VFBALB22B200623; VFBALA22B190581	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
92	RLLV1AFAXNV005537	VFBALB22B200570; VFBALA22A030009	25/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
93	RLLV1AEB0NV005153	VFBABJ22B170617; VFBABA22B160543	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
94	RLLV1AEB0NV005279	VFBABJ22B180583; VFBABA22B190547	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
95	RLLV1AEB0NV005296	VFBABJ22B180598; VFBABA22B190557	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
96	RLLV1AEB0NV005511	VFBABJ22B190671; VFBABA22B150721	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
97	RLLV1AEB0NV005587	VFBABJ22B230536; VFBABA22B190562	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
98	RLLV1AEB1NV005386	VFBABJ22B230621; VFBABA22B190544	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
99	RLLV1AEB1NV005503	VFBABJ22B210661; VFBABA22B190711	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
100	RLLV1AEB2NV005364	VFBABJ22B210578; VFBABA22B180665	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
101	RLLV1AEB2NV005509	VFBABJ22B210662; VFBABA22B200531	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
102	RLLV1AEB3NV004871	VFBABJ22B160665; VFBABA22B160529	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
103	RLLV1AEB3NV005308	VFBABJ22B180599; VFBABA22B190541	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
104	RLLV1AEB4NV005141	VFBABJ22B190640; VFBABA22B190686	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
105	RLLV1AEB4NV005270	VFBABJ22B180584; VFBABA22B200503	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
106	RLLV1AEB4NV005303	VFBABJ22B170535; VFBABA22B190525	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
107	RLLV1AEB6NV005500	VFBABJ22B230633; VFBABA22B190677	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
108	RLLV1AEB6NV005528	VFBABJ22A060061; VFBABA22B210611	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
109	RLLV1AEB7NV005148	VFBABJ22B210643; VFBABA22B200500	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
110	RLLV1AEB8NV004901	VFBABJ22B160551; VFBABA22B160521	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
111	RLLV1AEB8NV005501	VFBABJ22B230550; VFBABA22B190693	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
112	RLLV1AEB9NV004874	VFBABJ229280010; VFBABA22B160526	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
113	RLLV1AEB9NV005510	VFBABJ22B210512; VFBABA22B200506	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
114	RLLV1AFA0NV005403	VFBALB22B200546; VFBALA22B190604	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
115	RLLV1AFA3NV004925	VFBALB22A010049; VFBALA229270040	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
116	RLLV1AFA3NV005427	VFBALB22B200547; VFBALA22A040082	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
117	RLLV1AFA3NV005556	VFBALB22B200643; VFBALA22B190649	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
118	RLLV1AFA4NV005436	VFBALB22B200565; VFBALA22A020015	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
119	RLLV1AFA5NV005185	VFBALB229270028; VFBALA229280061	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
120	RLLV1AFA5NV005543	VFBALB22B20649; VFBALA22B190621	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
121	RLLV1AFA6NV004756	VFBALB22B160631; VFBALA229120041	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
122	RLLV1AFA6NV005213	VFBALB22B170664; VFBALA229140042	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
123	RLLV1AFA6NV005406	VFBALB22B200571; VFBALA229190026	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
124	RLLV1AFA7NV005558	VFBALB22B200639; VFBALA22B190611	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
125	RLLV1AEB0NV004570	VFBABJ229260067; VFBABA22A050014	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
126	RLLV1AEB0NV005489	VFBABJ22B230551; VFBABA22B190698	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
127	RLLV1AEB0NV005525	VFBABJ22B210572; VFBABA22B230705	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
128	RLLV1AEB0NV005606	VFBABJ22A040508; VFBABA22B190567	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
129	RLLV1AEB1NV004500	VFBABJ229280040; VFBABA22A050518	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
130	RLLV1AEB1NV005484	VFBABJ22B230557; VFBABA22B190700	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
131	RLLV1AEB1NV005520	VFBABJ22B210562; VFBABA22B200532	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
132	RLLV1AEB1NV005582	VFBABJ22B190672; VFBABA22B220529	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
133	RLLV1AEB1NV005596	VFBABJ22B210646; VFBABA22B220530	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
134	RLLV1AEB1NV005632	VFBAJB22B210563; VFBAJA22B230718	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
135	RLLV1AEB2NV004814	VFBAJB22B160564; VFBAJA22B160602	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
136	RLLV1AEB2NV005283	VFBAJB22B170545; VFBAJA22B190550	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
137	RLLV1AEB2NV005588	VFBAJB22B040605; VFBAJA22B210612	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
138	RLLV1AEB2NV005591	VFBAJB22B210538; VFBAJA22B230677	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
139	RLLV1AEB2NV005624	VFBAJB22A260522; VFBAJA22B170516	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
140	RLLV1AEB3NV005311	VFBAJB22B180581; VFBAJA22B190551	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
141	RLLV1AEB3NV005504	VFBAJB22B230555; VFBAJA22B180667	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
142	RLLV1AEB3NV005521	VFBAJB22B210553; VFBAJA22B210585	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
143	RLLV1AEB3NV005597	VFBAJB22B210543; VFBAJA22B190716	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
144	RLLV1AEB3NV005616	VFBAJB22A260518; VFBAJA22B190691	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
145	RLLV1AEB4NV005348	VFBAJB22B190638; VFBAJA22B190687	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
146	RLLV1AEB4NV005494	VFBAJB22B170652; VFBAJA22B190695	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
147	RLLV1AEB4NV005592	VFBAJB22B210542; VFBAJA22B230693	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
148	RLLV1AEB4NV005625	VFBAJB22B210558; VFBAJA22B230717	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
149	RLLV1AEB5NV004869	VFBAJB22B160554; VFBAJA22B160535	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
150	RLLV1AEB5NV005312	VFBAJB22A260526; VFBAJA22B190564	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
151	RLLV1AEB5NV005519	VFBAJB22B210565; VFBAJA22B210583	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
152	RLLV1AEB5NV005522	VFBAJB22B230652; VFBAJA22B230700	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
153	RLLV1AEB5NV005598	VFBAJB22A050510; VFBAJA22B190694	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
154	RLLV1AEB5NV005603	VFBAJB22B210537; VFBAJA22B230684	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
155	RLLV1AEB5NV005679	VFBAJB22B210571; VFBAJA22B230696	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
156	RLLV1AEB6NV005142	VFBAJB22B180578; VFBAJA22B200501	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
157	RLLV1AEB6NV005285	VFBAJB22B190642; VFBAJA22B190681	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
158	RLLV1AEB6NV005304	VFBAJB22B210577; VFBAJA22B190566	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
159	RLLV1AEB6NV005321	VFBAJB22B210606; VFBAJA22B190561	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
160	RLLV1AEB6NV005481	VFBAJB22B230548; VFBAJA22B180691	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
161	RLLV1AEB6NV005495	VFBAJB22B230552; VFBAJA22B190568	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
162	RLLV1AEB6NV005609	VFBAJB22B170620; VFBAJA22B190559	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
163	RLLV1AEB7NV005277	VFBAJB22B170533; VFBAJA22B29290020	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
164	RLLV1AEB7NV005487	VFBAJB22B230604; VFBAJA22B190720	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
165	RLLV1AEB7NV005490	VFBAJB22B230547; VFBAJA22B190563	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
166	RLLV1AEB7NV005506	VFBAJB22B190580; VFBAJA22B220524	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
167	RLLV1AEB7NV005523	VFBAJB22A060064; VFBAJA22B210592	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
168	RLLV1AEB7NV005618	VFBAJB22B210644; VFBAJA22B200502	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
169	RLLV1AEB8NV004929	VFBAJB22B29280004; VFBAJA22B160545	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
170	RLLV1AEB8NV005370	VFBAJB22B210582; VFBAJA22B180689	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
171	RLLV1AEB8NV005479	VFBAJB22B230625; VFBAJA22B190678	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
172	RLLV1AEB8NV005515	VFBAJB22B230539; VFBAJA22B160594	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
173	RLLV1AEB8NV005529	VFBAJB22B230540; VFBAJA22B160510	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
174	RLLV1AEB8NV005580	VFBAJB22B210544; VFBAJA22B210618	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
175	RLLV1AEB8NV005594	VFBAJB22B230537; VFBAJA22B190723	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
176	RLLV1AEB9NV005300	VFBAJB22B180582; VFBAJA22B190554	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
177	RLLV1AEB9NV005362	VFBAJB22B180586; VFBAJA22B200507	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
178	RLLV1AEB9NV005507	VFBAJB22B220645; VFBAJA22B200527	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
179	RLLV1AEB9NV005622	VFBAJB22B230649; VFBAJA22B230686	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
180	RLLV1AEBXNV004933	VFBAJB22A060047; VFBAJA22A050520	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
181	RLLV1AEBXNV005502	VFBAJB22B210681; VFBAJA22B190674	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
182	RLLV1AEBXNV005600	VFBAJB22B180654; VFBAJA22B220533	26/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
183	RLLV1AFA0NV005434	VFBALB22B190538; VFBALA22B190598	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
184	RLLV1AFA0NV005448	VFBALB22B190508; VFBALA22A010041	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
185	RLLV1AFA1NV004115	VFBALB22B29280073; VFBALA22B29200053	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
186	RLLV1AFA1NV004924	VFBALB22B29290053; VFBALA22B29270049	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
187	RLLV1AFA1NV005233	VFBALB22B170570; VFBALA22B29270042	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
188	RLLV1AFA1NV005409	VFBALB22B220679; VFBALA22B190584	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
189	RLLV1AFA1NV005541	VFBALB22B200651; VFBALA22B190666	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
190	RLLV1AFA1NV005572	VFBALB22B180632; VFBALA22B160654	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
191	RLLV1AFA2NV005533	VFBALB22B220677; VFBALA22B190582	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
192	RLLV1AFA3NV004746	VFBALB22B29270025; VFBALA22B29270048	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
193	RLLV1AFA4NV005548	VFBALB22B220688; VFBALA22B190658	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
194	RLLV1AFA5NV005204	VFBALB22A010088; VFBALA22A010018	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
195	RLLV1AFA7NV005432	VFBALB22B200543; VFBALA22B190607	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
196	RLLV1AFA7NV005575	VFBALB22B200689; VFBALA22B180552	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
197	RLLV1AFA8NV005567	VFBALB22B220689; VFBALA22B190619	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
198	RLLV1AFA9NV004895	VFBALB22B160623; VFBALA22B29070086	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
199	RLLV1AFA9NV005545	VFBALB22B180621; VFBALA22A040069	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
200	RLLV1AFA9NV004890	VFBALB22B210650; VFBALA22B180551	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
201	RLLV1AFAXNV004906	VFBALB229200011; VFBALA229070055	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
202	RLLV1AFAXNV005571	VFBALB22B180688; VFBALA22B190603	26/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
203	RLLV1AEBONV005301	VFBAJB22B210517; VFBAJA22B190543	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
204	RLLV1AEBONV005654	VFBAJB22B230591; VFBAJA22B160618	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
205	RLLV1AEBONV005685	VFBAJB22B190612; VFBAJA22B230713	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
206	RLLV1AEB1NV004867	VFBAJB22B160557; VFBAJA22B160515	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
207	RLLV1AEB1NV005274	VFBAJB22B170603; VFBAJA22B170527	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
208	RLLV1AEB1NV005307	VFBAJB22B210608; VFBAJA22B190569	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
209	RLLV1AEB1NV005601	VFBAJB22B230680; VFBAJA22B190715	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
210	RLLV1AEB1NV005615	VFBAJB22B230651; VFBAJA22B230714	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
211	RLLV1AEB1NV005629	VFBAJB22B210598; VFBAJA22B160585	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
212	RLLV1AEB1NV005646	VFBAJB22B230578; VFBAJA22B210625	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
213	RLLV1AEB1NV005680	VFBAJB22B210525; VFBAJA22B230708	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
214	RLLV1AEB1NV005758	VFBAJB22B190594; VFBAJA22B180681	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
215	RLLV1AEB1NV005792	VFBAJB22B210654; VFBAJA22B180662	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
216	RLLV1AEB2NV005266	VFBAJB22B170597; VFBAJA22B170556	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
217	RLLV1AEB2NV005512	VFBAJB22B210539; VFBAJA22B210599	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
218	RLLV1AEB2NV005655	VFBAJB22B190616; VFBAJA22B190539	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
219	RLLV1AEB2NV005686	VFBAJB22B170594; VFBAJA22B200525	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
220	RLLV1AEB3NV005194	VFBAJB22B160674; VFBAJA22B150706	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
221	RLLV1AEB3NV005373	VFBAJB22B210580; VFBAJA22B190553	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
222	RLLV1AEB3NV005499	VFBAJB22B230553; VFBAJA22B190514	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
223	RLLV1AEB3NV005583	VFBAJB22B230541; VFBAJA22B190719	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
224	RLLV1AEB3NV005647	VFBAJB22B210527; VFBAJA22B240666	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
225	RLLV1AEB3NV005681	VFBAJB22B210518; VFBAJA22B230690	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
226	RLLV1AEB3NV005714	VFBAJB22B180570; VFBAJA22B240658	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
227	RLLV1AEB4NV004877	VFBAJB22B160666; VFBAJA22B160531	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
228	RLLV1AEB4NV005382	VFBAJB22B190632; VFBAJA22B190685	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
229	RLLV1AEB4NV005513	VFBAJB22B190673; VFBAJA22B180668	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
230	RLLV1AEB4NV005527	VFBAJB22B210639; VFBAJA22B220531	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
231	RLLV1AEB4NV005589	VFBAJB22B230665; VFBAJA22B190714	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
232	RLLV1AEB4NV005656	VFBAJB22B230586; VFBAJA22B230687	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
233	RLLV1AEB5NV004872	VFBAJB229260054; VFBAJA22B150696	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
234	RLLV1AEB5NV005293	VFBAJB22B180592; VFBAJA22B170613	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
235	RLLV1AEB5NV005505	VFBAJB22B230549; VFBAJA22B160576	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
236	RLLV1AEB5NV005620	VFBAJB22B210649; VFBAJA22B180683	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
237	RLLV1AEB5NV005634	VFBAJB22B210507; VFBAJA22B200529	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
238	RLLV1AEB5NV005682	VFBAJB22B230579; VFBAJA22B210686	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
239	RLLV1AEB6NV004878	VFBAJB229300048; VFBAJA229280109	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
240	RLLV1AEB6NV005299	VFBAJB22B180580; VFBAJA22B190532	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
241	RLLV1AEB6NV005612	VFBAJB22A050039; VFBAJA22B230679	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
242	RLLV1AEB6NV005626	VFBAJB22B190618; VFBAJA22B240643	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
243	RLLV1AEB6NV005660	VFBAJB22B170500; VFBAJA22B190536	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
244	RLLV1AEB6NV005688	VFBAJB22B170606; VFBAJA22B240651	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
245	RLLV1AEB6NV005691	VFBAJB22B170598; VFBAJA22B200519	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
246	RLLV1AEB7NV005604	VFBAJB22B210540; VFBAJA22B230685	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
247	RLLV1AEB7NV005635	VFBAJB22B230581; VFBAJA22B210700	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
248	RLLV1AEB8NV005644	VFBAJB22B210508; VFBAJA22B190571	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
249	RLLV1AEB9NV005586	VFBAJB22B190630; VFBAJA22B210613	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
250	RLLV1AEB9NV005619	VFBAJB22B230666; VFBAJA22B190522	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
251	RLLV1AEB9NV005684	VFBAJB22B190614; VFBAJA22B230695	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
252	RLLV1AEBXNV005290	VFBAJB22B180579; VFBAJA22B190545	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
253	RLLV1AEBXNV005306	VFBAJB22B210584; VFBAJA22B180675	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
254	RLLV1AEBXNV005354	VFBAJB22B170678; VFBAJA22B170608	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
255	RLLV1AEBXNV005497	VFBAJB22B230628; VFBAJA22B190721	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
256	RLLV1AEBXNV005628	VFBAJB22B210605; VFBAJA22A280539	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
257	RLLV1AEBXNV005631	VFBAJB22B210555; VFBAJA22B230715	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
258	RLLV1AEBXNV005757	VFBAJB22B180564; VFBAJA22B240642	27/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
259	RLLV1AFAONV005126	VFBALB22A040064; VFBALA229280067	27/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
260	RLLV1AFAONV005336	VFBALB22B180639; VFBALA22B170650	27/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
261	RLLV1AFAONV005577	VFBALB22B210696; VFBALA22B190661	27/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
262	RLLV1AFAONV005692	VFBALB22B210698; VFBALA22B190626	27/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
263	RLLV1AFA1NV005412	VFBALB22B190576; VFBALA22B170655	27/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
264	RLLV1AFA1NV005653	VFBALB22B220691; VFBALA22B190595	27/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
265	RLLV1AFA1NV005703	VFBALB22B200676; VFBALA229210052	27/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
266	RLLV1AFA1NV005734	VFBALB22B220589; VFBALA22B200589	27/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
267	RLLV1AFA2NV005192	VFBALB22B170572; VFBALA229270036	27/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
268	RLLV1AFA2NV005225	VFBALB22A010061; VFBALA229070084	27/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
269	RLLV1AFA3NV005444	VFBALB22B180666; VFBALA22B180519	27/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
270	RLLV1AFA3NV005671	VFBALB22B220504; VFBALA22B190625	27/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
271	RLLV1AFA3NV005735	VFBALB22B220593; VFBALA22B200588	27/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
272	RLLV1AFA4NV005694	VFBALB22B210695; VFBALA22B190624	27/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
273	RLLV1AFA5NV005753	VFBALB22B200561; VFBALA229210049	27/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
274	RLLV1AFA6NV005227	VFBALB22B160611; VFBALA22B160652	27/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
275	RLLV1AFA6NV005552	VFBALB22B200686; VFBALA22B180708	27/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
276	RLLV1AFA7NV005768	VFBALB22B220658; VFBALA22B200629	27/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
277	RLLV1AFA8NV005441	VFBALB22B220675; VFBALA22B190660	27/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
278	RLLV1AFA8NV005746	VFBALB22B220588; VFBALA22B190609	27/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
279	RLLV1AFA9NV005125	VFBALB229200020; VFBALA229200063	27/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
280	RLLV1AFA9NV005187	VFBALB22A040047; VFBALA229220017	27/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
281	RLLV1AFA9NV005559	VFBALB22B220682; VFBALA22B190627	27/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
282	RLLV1AFA9NV005562	VFBALB22B220684; VFBALA22B190646	27/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
283	RLLV1AFAXNV005330	VFBALB22B220656; VFBALA22B200633	27/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
284	RLLV1AFAXNV005442	VFBALB22B220670; VFBALA22B190606	27/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
285	RLLV1AFAXNV005554	VFBALB22B200648; VFBALA22B190651	27/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
286	RLLV1AFAXNV005649	VFBALB22B210711; VFBALA22B160647	27/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
287	RLLV1AFAXNV005666	VFBALB22B220687; VFBALA22B190637	27/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
288	RLLV1AEBONV005248	VFBAJB22B180576; VFBAJA22B170635	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
289	RLLV1AEBONV005265	VFBAJB22B160566; VFBAJA22B150708	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
290	RLLV1AEBONV005623	VFBAJB22B210641; VFBAJA22B200512	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
291	RLLV1AEBONV005637	VFBAJB22B230580; VFBAJA22B210694	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
292	RLLV1AEB1NV005260	VFBAJB22B170508; VFBAJA22B150694	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
293	RLLV1AEB1NV005498	VFBAJB22B230554; VFBAJA22B150715	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
294	RLLV1AEB1NV005713	VFBAJB22B180571; VFBAJA22B200528	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
295	RLLV1AEB1NV005761	VFBAJB22B210589; VFBAJA22B240640	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
296	RLLV1AEB2NV004862	VFBAJB22B230568; VFBAJA22B190526	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
297	RLLV1AEB2NV005140	VFBAJB22B170529; VFBAJA22B160574	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
298	RLLV1AEB2NV005252	VFBAJB22B170538; VFBAJA22B160571	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
299	RLLV1AEB2NV005381	VFBAJB22B180604; VFBAJA22B150719	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
300	RLLV1AEB2NV005493	VFBAJB22B230629; VFBAJA22B190679	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
301	RLLV1AEB2NV005610	VFBAJB22A060040; VFBAJA22B230688	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
302	RLLV1AEB2NV005641	VFBAJB22B230560; VFBAJA22B240690	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
303	RLLV1AEB2NV005798	VFBAJB22B210657; VFBAJA22B240646	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
304	RLLV1AEB2NV005803	VFBAJB22B210664; VFBAJA22B240652	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
305	RLLV1AEB2NV005851	VFBAJB22A050509; VFBAJA22B240665	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
306	RLLV1AEB3NV004501	VFBAJB22A060028; VFBAJA22B160512	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
307	RLLV1AEB3NV004739	VFBAJB22B160678; VFBAJA22B150726	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
308	RLLV1AEB3NV005258	VFBAJB22B180585; VFBAJA22B200509	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
309	RLLV1AEB3NV005602	VFBAJB22B240602; VFBAJA22B240692	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
310	RLLV1AEB3NV005633	VFBAJB22B210570; VFBAJA22B230716	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
311	RLLV1AEB3NV005762	VFBAJB22B210534; VFBAJA22B240657	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
312	RLLV1AEB4NV004796	VFBAJB22B160560; VFBAJA22B160613	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
313	RLLV1AEB4NV005365	VFBAJB22B190590; VFBAJA22B170633	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
314	RLLV1AEB4NV005611	VFBAJB22B230647; VFBAJA22B230681	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
315	RLLV1AEB4NV005642	VFBAJB22B230582; VFBAJA22B190555	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
316	RLLV1AEB4NV005723	VFBAJB22B210519; VFBAJA22B240638	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
317	RLLV1AEB4NV005785	VFBAJB22B210564; VFBAJA22B240659	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
318	RLLV1AEB4NV005804	VFBAJB22B230562; VFBAJA22B240707	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
319	RLLV1AEB5NV004502	VFBAJB229280103; VFBAJA22B160503	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
320	RLLV1AEB5NV004886	VFBAJB22B170531; VFBAJA22B160629	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
321	RLLV1AEB5NV005245	VFBAJB22A040003; VFBAJA22B160608	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
322	RLLV1AEB5NV005357	VFBAJB22B170502; VFBAJA22A280627	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
323	RLLV1AEB5NV005715	VFBAJB22B190622; VFBAJA22B160575	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
324	RLLV1AEB6NV004931	VFBAJB22B170618; VFBAJA22B160540	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
325	RLLV1AEB6NV005268	VFBAJB22B170596; VFBAJA22B150700	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
326	RLLV1AEB6NV005318	VFBAJB22B200670; VFBAJA22B190565	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
327	RLLV1AEB6NV005349	VFBAJB22B190592; VFBAJA22B170612	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
328	RLLV1AEB6NV005514	VFBAJB22B210647; VFBAJA22B180663	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
329	RLLV1AEB6NV005593	VFBAJB22B230662; VFBAJA22B230702	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
330	RLLV1AEB6NV005724	VFBAJB22B210586; VFBAJA22B240660	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
331	RLLV1AEB7NV005165	VFBAJB22B160559; VFBAJA22B160625	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
332	RLLV1AEB7NV005246	VFBAJB22B160682; VFBAJA22B160588	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
333	RLLV1AEB7NV005263	VFBAJB22B160673; VFBAJA22B160546	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
334	RLLV1AEB7NV005358	VFBAJB22B180547; VFBAJA22B170604	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
335	RLLV1AEB7NV005733	VFBAJB22B210530; VFBAJA22B240649	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
336	RLLV1AEB7NV005781	VFBAJB22B210680; VFBAJA22B240637	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
337	RLLV1AEB8NV004882	VFBAJB22B160667; VFBAJA22B160522	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
338	RLLV1AEB8NV005255	VFBAJB22A060052; VFBAJA22B160628	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
339	RLLV1AEB8NV005319	VFBAJB22B160685; VFBAJA22B160607	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
340	RLLV1AEB8NV005367	VFBAJB22B170504; VFBAJA22B170637	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
341	RLLV1AEB8NV005630	VFBAJB22B210568; VFBAJA22B230626	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
342	RLLV1AEB8NV005689	VFBAJB22B170609; VFBAJA22B240641	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
343	RLLV1AEB8NV005806	VFBAJB22B210701; VFBAJA22B240701	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
344	RLLV1AEB9NV005314	VFBAJB22A050036; VFBAJA22B160538	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
345	RLLV1AEB9NV005359	VFBAJB22B180563; VFBAJA22B160586	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
346	RLLV1AEB9NV005488	VFBAJB22B230556; VFBAJA22B190703	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
347	RLLV1AEBXNV005158	VFBAJB22B160671; VFBAJA22B160587	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
348	RLLV1AEBXNV005368	VFBAJB22B230618; VFBAJA22B200504	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
349	RLLV1AEBXNV005581	VFBAJB22B230538; VFBAJA22B190717	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
350	RLLV1AEBXNV005659	VFBAJB22B230585; VFBAJA22B210633	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
351	RLLV1AEBXNV005712	VFBAJB22B180542; VFBAJA22B240636	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
352	RLLV1AEBXNV005791	VFBAJB22B210658; VFBAJA22B240663	29/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
353	RLLV1AFA0NV005417	VFBALB22B210656; VFBALA22B180520	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
354	RLLV1AFA0NV005708	VFBALB22B180622; VFBALA22B190613	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
355	RLLV1AFA0NV005742	VFBALB22B200584; VFBALA22B190097	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
356	RLLV1AFA0NV005823	VFBALB22B210688; VFBALA22A010063	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
357	RLLV1AFA1NV005216	VFBALB22B170582; VFBALA22B270044	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
358	RLLV1AFA1NV005443	VFBALB22A010083; VFBALA22B180500	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
359	RLLV1AFA1NV005717	VFBALB22B200559; VFBALA22A010038	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
360	RLLV1AFA1NV005748	VFBALB22B220592; VFBALA22B200578	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
361	RLLV1AFA1NV005815	VFBALB22B210693; VFBALA22B200045	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
362	RLLV1AFA1NV005930	VFBALB22B200567; VFBALA22B200065	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
363	RLLV1AFA2NV005127	VFBALB22A010058; VFBALA22B160639	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
364	RLLV1AFA2NV005211	VFBALB22A010052; VFBALA22B180038	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
365	RLLV1AFA2NV005662	VFBALB22B220659; VFBALA22B200630	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
366	RLLV1AFA2NV005693	VFBALB22B210689; VFBALA22B200586	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
367	RLLV1AFA2NV005709	VFBALB22B180609; VFBALA22B190602	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
368	RLLV1AFA2NV005922	VFBALB22B200568; VFBALA22B200580	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
369	RLLV1AFA3NV005329	VFBALB22B180641; VFBALA22B170656	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
370	RLLV1AFA3NV005380	VFBALB22B180677; VFBALA22B170588	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
371	RLLV1AFA3NV005413	VFBALB22B180669; VFBALA22B170681	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
372	RLLV1AFA3NV005704	VFBALB22B220596; VFBALA22B200580	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
373	RLLV1AFA3NV005718	VFBALB22B200635; VFBALA22A010015	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
374	RLLV1AFA3NV005766	VFBALB22B200665; VFBALA22A010076	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
375	RLLV1AFA3NV005931	VFBALB22B200557; VFBALA22B190025	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
376	RLLV1AFA3NV005962	VFBALB22B250510; VFBALA22B230521	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
377	RLLV1AFA4NV005209	VFBALB22B280070; VFBALA22B160653	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
378	RLLV1AFA4NV005226	VFBALB22B170001; VFBALA22B280062	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
379	RLLV1AFA4NV005324	VFBALB22B180651; VFBALA22B170676	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
380	RLLV1AFA4NV005338	VFBALB22B180684; VFBALA22B170590	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
381	RLLV1AFA4NV005341	VFBALB22B180623; VFBALA22B170644	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
382	RLLV1AFA5NV005428	VFBALB22B180670; VFBALA22B180505	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
383	RLLV1AFA5NV005672	VFBALB22B180610; VFBALA22B270060	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
384	RLLV1AFA5NV005929	VFBALB22B200701; VFBALA22A020017	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
385	RLLV1AFA6NV005728	VFBALB22B200666; VFBALA22A010042	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
386	RLLV1AFA6NV005745	VFBALB22B200574; VFBALA22B2802004	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
387	RLLV1AFA6NV005826	VFBALB22B210690; VFBALA22B270046	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
388	RLLV1AFA6NV005955	VFBALB22B180612; VFBALA22A010037	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
389	RLLV1AFA7NV005219	VFBALB22A040062; VFBALA22B160658	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
390	RLLV1AFA7NV005401	VFBALB22B190500; VFBALA22B170665	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
391	RLLV1AFA7NV005530	VFBALB22B200564; VFBALA22B110002	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
392	RLLV1AFA7NV005561	VFBALB22B200644; VFBALA22B190615	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
393	RLLV1AFA7NV005754	VFBALB22B200563; VFBALA22B290041	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
394	RLLV1AFA7NV005818	VFBALB22B190585; VFBALA22A010014	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
395	RLLV1AFA8NV005536	VFBALB22B190520; VFBALA22B290066	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
396	RLLV1AFA8NV006024	VFBALB22B250509; VFBALA22B220541	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
397	RLLV1AFA9NV005223	VFBALB22B170580; VFBALA22B270052	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
398	RLLV1AFA9NV005755	VFBALB22B200667; VFBALA22B270045	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
399	RLLV1AFA9NV005948	VFBALB22B200591; VFBALA22B280063	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
400	RLLV1AFAXNV005344	VFBALB22B160609; VFBALA22B160648	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
401	RLLV1AFAXNV005425	VFBALB22B180672; VFBALA22B170689	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
402	RLLV1AFAXNV005702	VFBALB22B220654; VFBALA22B200636	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
403	RLLV1AFAXNV005716	VFBALB22B220657; VFBALA22B200622	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
404	RLLV1AFAXNV005764	VFBALB22B200704; VFBALA22A020018	29/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
405	RLLV1AEBONV005198	VFBAJB22B160675; VFBAJA22B160614	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
406	RLLV1AEBONV005363	VFBAJB22B170503; VFBAJA22B180676	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
407	RLLV1AEBONV005783	VFBAJB22B210648; VFBAJA22B240645	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
408	RLLV1AEBONV005797	VFBAJB22B230565; VFBAJA22B240717	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
409	RLLV1AEBONV005833	VFBAJB22B230567; VFBAJA22B240633	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
410	RLLV1AEBONV005847	VFBAJB22B240601; VFBAJA22B240683	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
411	RLLV1AEB1NV004691	VFBAJB22B170515; VFBAJA22B160500	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
412	RLLV1AEB1NV005372	VFBAJB22B180566; VFBAJA22B170616	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
413	RLLV1AEB1NV005789	VFBAJB22B210687; VFBAJA22B240700	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
414	RLLV1AEB1NV005839	VFBAJB22B230709; VFBAJA22B240711	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
415	RLLV1AEB2NV005848	VFBAJB22B230710; VFBAJA22B210637	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
416	RLLV1AEB3NV004773	VFBAJB22A060050; VFBAJA22B160509	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
417	RLLV1AEB3NV004885	VFBAJB22B160677; VFBAJA22B160516	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
418	RLLV1AEB4NV005267	VFBAJB22B170507; VFBAJA22B170542	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
419	RLLV1AEB4NV005284	VFBAJB22B180591; VFBAJA22B170549	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
420	RLLV1AEB4NV005298	VFBAJB22B170501; VFBAJA22B170553	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
421	RLLV1AEB4NV005317	VFBAJB22B170591; VFBAJA22B170560	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
422	RLLV1AEB4NV005690	VFBAJB22B240687; VFBAJA22B240685	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
423	RLLV1AEB5NV005617	VFBAJB22B230648; VFBAJA22B190708	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
424	RLLV1AEB5NV005763	VFBAJB22B180572; VFBAJA22B240669	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
425	RLLV1AEB5NV005777	VFBAJB22B160669; VFBAJA22B240718	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
426	RLLV1AEB5NV005780	VFBAJB22B240604; VFBAJA22B250591	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
427	RLLV1AEB5NV005794	VFBAJB22B240606; VFBAJA22B240686	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
428	RLLV1AEB6NV005254	VFBAJB22A060056; VFBAJA22B160570	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
429	RLLV1AEB6NV005786	VFBAJB22B210603; VFBAJA22B240693	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
430	RLLV1AEB7NV004873	VFBAJB22B160567; VFBAJA22B160591	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
431	RLLV1AEB7NV005375	VFBAJB22B180629; VFBAJA22B150718	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
432	RLLV1AEB7NV005778	VFBAJB22B240682; VFBAJA22B250590	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
433	RLLV1AEB7NV005831	VFBAJB22B240680; VFBAJA22B240705	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
434	RLLV1AEB8NV005787	VFBAJB22B210595; VFBAJA22B240639	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
435	RLLV1AEB9NV005202	VFBAJB229280036; VFBAJA22A260528	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
436	RLLV1AEB9NV005636	VFBAJB22B170543; VFBAJA22B210616	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
437	RLLV1AEB9NV005796	VFBAJB22B210596; VFBAJA22B210704	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
438	RLLV1AEB9NV005801	VFBAJB22B210665; VFBAJA22B240650	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
439	RLLV1AEBXNV005614	VFBAJB22B230663; VFBAJA22B190709	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
440	RLLV1AEBXNV005760	VFBAJB22B210669; VFBAJA22B240632	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
441	RLLV1AEBXNV005788	VFBAJB22B210591; VFBAJA22B210709	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
442	RLLV1AEBXNV005841	VFBAJB22B230725; VFBAJA22B210632	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
443	RLLV1AFA1NV005958	VFBALB22B200550; VFBALA22B230515	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
444	RLLV1AFA2NV005323	VFBALB22B180606; VFBALA22B170658	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
445	RLLV1AFA2NV005399	VFBALB22B170565; VFBALA22B170651	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
446	RLLV1AFA2NV005418	VFBALB22B200575; VFBALA22A010019	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
447	RLLV1AFA2NV005807	VFBALB22B180540; VFBALA22A030003	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
448	RLLV1AFA2NV005919	VFBALB22B200553; VFBALA22B230520	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
449	RLLV1AFA3NV004908	VFBALB229270072; VFBALA229200047	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
450	RLLV1AFA3NV005217	VFBALB22B170581; VFBALA22A040073	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
451	RLLV1AFA3NV006030	VFBALB22B250512; VFBALA22B220540	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
452	RLLV1AFA4NV005422	VFBALB22B170568; VFBALA22B170688	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
453	RLLV1AFA4NV005565	VFBALB22B200624; VFBALA22B190652	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
454	RLLV1AFA4NV005744	VFBALB22B180694; VFBALA22B230526	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
455	RLLV1AFA4NV005811	VFBALB22B180699; VFBALA22B230528	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
456	RLLV1AFA4NV005923	VFBALB22B180700; VFBALA22B220574	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
457	RLLV1AFA5NV005333	VFBALB22B180514; VFBALA22B160649	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
458	RLLV1AFA5NV005445	VFBALB22B190502; VFBALA22B160642	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
459	RLLV1AFA5NV005705	VFBALB22B220653; VFBALA22B200632	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
460	RLLV1AFA5NV005719	VFBALB22B180698; VFBALA22B230527	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
461	RLLV1AFA6NV005535	VFBALB22B220694; VFBALA22B190596	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
462	RLLV1AFA6NV005695	VFBALB22B180619; VFBALA229210003	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
463	RLLV1AFA6NV005809	VFBALB22B180543; VFBALA229280066	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
464	RLLV1AFA7NV005205	VFBALB22B180644; VFBALA22B160638	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
465	RLLV1AFA7NV005706	VFBALB22B180608; VFBALA229270059	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
466	RLLV1AFA7NV005821	VFBALB22B210675; VFBALA22A030004	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
467	RLLV1AFA8NV005407	VFBALB22B180618; VFBALA22B180501	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
468	RLLV1AFA8NV005553	VFBALB22B200545; VFBALA22A010040	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
469	RLLV1AFA9NV005335	VFBALB22B180561; VFBALA22B160641	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
470	RLLV1AFAXNV005408	VFBALB22B180653; VFBALA22B180509	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
471	RLLV1AFAXNV005747	VFBALB22B200671; VFBALA22A020024	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
472	RLLV1AFAXNV005960	VFBALB22B160612; VFBALA229120040	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
473	RLLV1AFAXNV006025	VFBALB22B200555; VFBALA22B220551	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
474	RLLV1AEBONV005895	VFBAJB22B230661; VFBAJA22B160572	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
475	RLLV1AEB1NV004884	VFBAJB229280086; VFBAJA22B160530	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
476	RLLV1AEB1NV005257	VFBAJB22B160686; VFBAJA22B160606	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
477	RLLV1AEB1NV005288	VFBAJB22B170601; VFBAJA22B170552	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
478	RLLV1AEB1NV005517	VFBAJB22B220501; VFBAJA22B240723	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
479	RLLV1AEB1NV005842	VFBAJB22B230726; VFBAJA22B250582	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
480	RLLV1AEB2NV004795	VFBAJB229190048; VFBAJA22B160506	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
481	RLLV1AEB2NV005168	VFBAJB22B160569; VFBAJA22B160514	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
482	RLLV1AEB3NV004899	VFBAJB229280084; VFBAJA22B160520	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
483	RLLV1AEB3NV005163	VFBAJB22B170505; VFBAJA22B170537	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
484	RLLV1AEB3NV005678	VFBAJB22B210526; VFBAJA22B170628	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
485	RLLV1AEB3NV005776	VFBAJB22B240605; VFBAJA22B250594	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
486	RLLV1AEB3NV005793	VFBAJB22B240674; VFBAJA22B250587	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
487	RLLV1AEB4NV004720	VFBAJB22B170509; VFBAJA22B160502	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
488	RLLV1AEB4NV005253	VFBAJB22B160684; VFBAJA22B160599	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
489	RLLV1AEB4NV005320	VFBAJB22B160683; VFBAJA22B160579	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
490	RLLV1AEB4NV005849	VFBAJB22B230656; VFBAJA22B250581	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
491	RLLV1AEB5NV005200	VFBAJB229260055; VFBAJA22B170525	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
492	RLLV1AEB5NV005276	VFBAJB22B160694; VFBAJA22B170607	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
493	RLLV1AEB6NV005271	VFBAJB22B160691; VFBAJA22B170561	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
494	RLLV1AEB6NV005352	VFBAJB22B190579; VFBAJA22B180522	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
495	RLLV1AEB6NV005643	VFBAJB22B230577; VFBAJA22B220581	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
496	RLLV1AEB7NV005201	VFBAJB22B170530; VFBAJA22B160633	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
497	RLLV1AEB7NV005313	VFBAJB22B160563; VFBAJA22B170540	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
498	RLLV1AEB7NV005795	VFBAJB22B230573; VFBAJA22A050530	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
499	RLLV1AEB7NV005845	VFBAJB22B230569; VFBAJA22B190718	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
500	RLLV1AEB8NV005238	VFBAJB22B170520; VFBAJA22B160582	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
501	RLLV1AEB8NV005241	VFBAJB22A060029; VFBAJA22B160596	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
502	RLLV1AEB8NV005272	VFBAJB22B160617; VFBAJA22B170551	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
503	RLLV1AEB8NV005661	VFBAJB22B230631; VFBAJA22B230703	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
504	RLLV1AEB8NV005837	VFBAJB22B230530; VFBAJA22B150725	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
505	RLLV1AEB9NV005149	VFBAJB229290065; VFBAJA22B160519	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
506	RLLV1AEB9NV005524	VFBAJB22B190650; VFBAJA22B170605	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
507	RLLV1AEB9NV005779	VFBAJB22B210528; VFBAJA22B240656	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
508	RLLV1AEB9NV005832	VFBAJB22B230575; VFBAJA22B240698	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
509	RLLV1AEBXNV005385	VFBAJB22B230654; VFBAJA22B190546	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
510	RLLV1AEBXNV005645	VFBAJB22B230570; VFBAJA22B210705	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
511	RLLV1AFAONV004865	VFBALB229270062; VFBALA229210092	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
512	RLLV1AFAONV005188	VFBALB22B210522; VFBALA22B180705	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
513	RLLV1AFAONV005207	VFBALB22B180511; VFBALA22A010020	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
514	RLLV1AFAONV006034	VFBALB22B220672; VFBALA22B250536	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
515	RLLV1AFA1NV005328	VFBALB22B180603; VFBALA22B170671	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
516	RLLV1AFA1NV005698	VFBALB22B180628; VFBALA22B190589	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
517	RLLV1AFA1NV005720	VFBALB22B230535; VFBALA22B250646	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
518	RLLV1AFA2NV005726	VFBALB22B230534; VFBALA22B250648	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
519	RLLV1AFA2NV006052	VFBALB22B240507; VFBALA22B250534	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
520	RLLV1AFA3NV005945	VFBALB22B200582; VFBALA229070051	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
521	RLLV1AFA3NV005959	VFBALB22B240506; VFBALA22B250531	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
522	RLLV1AFA3NV006044	VFBALB22B220620; VFBALA22B250530	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
523	RLLV1AFA4NV005663	VFBALB22B220641; VFBALA22B190669	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
524	RLLV1AFA4NV005727	VFBALB22B180652; VFBALA22B230522	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
525	RLLV1AFA4NV005808	VFBALB22B190689; VFBALA229100022	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
526	RLLV1AFA4NV005954	VFBALB22B200554; VFBALA22B230523	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
527	RLLV1AFA4NV006022	VFBALB22B250511; VFBALA22B220549	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
528	RLLV1AFA5NV005400	VFBALB22B190573; VFBALA22B180523	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
529	RLLV1AFA5NV005414	VFBALB229280071; VFBALA22B170690	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
530	RLLV1AFA5NV005736	VFBALB22B200572; VFBALA22B250626	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
531	RLLV1AFA5NV006031	VFBALB22B240757; VFBALA22B250668	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
532	RLLV1AFA5NV006093	VFBALB22B240504; VFBALA22B250578	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
533	RLLV1AFA6NV004613	VFBALB22B170668; VFBALA229140017	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
534	RLLV1AFA6NV005423	VFBALB22B180678; VFBALA22B170577	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
535	RLLV1AFA6NV005650	VFBALB22B220639; VFBALA22B250535	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
536	RLLV1AFA6NV005700	VFBALB22B180627; VFBALA22B190635	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
537	RLLV1AFA6NV006023	VFBALB22B220660; VFBALA22B250539	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
538	RLLV1AFA6NV006071	VFBALB22B240756; VFBALA22B250671	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
539	RLLV1AFA7NV004734	VFBALB229040012; VFBALA229290040	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
540	RLLV1AFA7NV005334	VFBALB22B180660; VFBALA22B170578	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
541	RLLV1AFA7NV005415	VFBALB22B180680; VFBALA22B170589	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
542	RLLV1AFA8NV004757	VFBALB22B180615; VFBALA22B160655	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
543	RLLV1AFA8NV005228	VFBALB22A010031; VFBALA22B160656	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
544	RLLV1AFA8NV005343	VFBALB22B180655; VFBALA22B170576	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
545	RLLV1AFA8NV005410	VFBALB22B170567; VFBALA22B170682	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
546	RLLV1AFA8NV005701	VFBALB22B180625; VFBALA22B190655	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
547	RLLV1AFA8NV005813	VFBALB22B210677; VFBALA229280060	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
548	RLLV1AFA8NV005956	VFBALB22B200544; VFBALA22B200642	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
549	RLLV1AFA8NV006038	VFBALB22B250523; VFBALA22B220534	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
550	RLLV1AFA8NV006041	VFBALB22B220666; VFBALA22B250538	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
551	RLLV1AFA9NV005190	VFBALB22B170684; VFBALA22A010017	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
552	RLLV1AFA9NV005531	VFBALB22B200673; VFBALA22B190648	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
553	RLLV1AFA9NV005674	VFBALB22B180607; VFBALA229200030	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
554	RLLV1AFA9NV006033	VFBALB22B220674; VFBALA22B250669	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
555	RLLV1AFAXNV004923	VFBALB229270070; VFBALA229210008	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
556	RLLV1AFAXNV005943	VFBALB22B250518; VFBALA22B230525	30/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
557	RLLV1AEBONV005721	VFBAB22B210533; VFBABA22B240648	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
558	RLLV1AEB1NV004903	VFBAB22B260582; VFBABA22B160534	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
559	RLLV1AEB2NV005297	VFBAB22B180589; VFBABA22B170619	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
560	RLLV1AEB2NV005607	VFBAB22B230650; VFBABA22B230675	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
561	RLLV1AEB3NV005261	VFBAB22B160679; VFBABA22B160578	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
562	RLLV1AEB3NV005843	VFBAB22B230668; VFBABA22B250579	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
563	RLLV1AEB4NV005799	VFBAB22B230574; VFBABA22B210575	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
564	RLLV1AEB5NV005262	VFBAB22B170511; VFBABA22B160583	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
565	RLLV1AEB6NV004928	VFBAB22B170625; VFBABA22B160542	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
566	RLLV1AEB6NV005240	VFBAB22B160670; VFBABA22B160505	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
567	RLLV1AEB6NV005383	VFBAB22B180573; VFBABA22B170632	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
568	RLLV1AEB7NV005800	VFBAB22B230572; VFBABA22B240689	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
569	RLLV1AEB8NV005269	VFBAB22B160689; VFBABA22B150692	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
570	RLLV1AEB8NV005613	VFBAB22B230664; VFBABA22B160604	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
571	RLLV1AEB9NV005782	VFBAB22B230721; VFBABA22B210634	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
572	RLLV1AEBXNV004687	VFBAB22B160661; VFBABA22B160539	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
573	RLLV1AEBXNV005239	VFBAB229300043; VFBABA22B160584	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
574	RLLV1AFA0NV006079	VFBALB22B250503; VFBALA22B250649	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
575	RLLV1AFA1NV005765	VFBALB22B240535; VFBALA22B250547	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
576	RLLV1AFA1NV006043	VFBALB22B240503; VFBALA22B250572	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
577	RLLV1AFA2NV005578	VFBALB22B220635; VFBALA22B250558	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
578	RLLV1AFA3NV005668	VFBALB22B250517; VFBALA22B250615	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
579	RLLV1AFA4NV005128	VFBALB22A040046; VFBALA22B170683	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
580	RLLV1AFA4NV005453	VFBALB22B220638; VFBALA22B250566	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
581	RLLV1AFA4NV005730	VFBALB22B180636; VFBALA22B250664	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
582	RLLV1AFA5NV005770	VFBALB22B240500; VFBALA22B250574	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
583	RLLV1AFA5NV005946	VFBALB22B220637; VFBALA22B250563	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
584	RLLV1AFA6NV004904	VFBALB22B160592; VFBALA229200061	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
585	RLLV1AFA6NV005664	VFBALB22B180633; VFBALA22B250653	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
586	RLLV1AFA6NV005941	VFBALB22B220632; VFBALA22B250552	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
587	RLLV1AFA6NV006054	VFBALB22B220598; VFBALA22B200694	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
588	RLLV1AFA7NV004863	VFBALB22B160626; VFBALA229220003	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
589	RLLV1AFA7NV005396	VFBALB22B190506; VFBALA22B180515	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
590	RLLV1AFA7NV006029	VFBALB22B240505; VFBALA22B250571	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
591	RLLV1AFA7NV006063	VFBALB22B220622; VFBALA22B240520	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
592	RLLV1AFA8NV005696	VFBALB22B180626; VFBALA22B190657	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
593	RLLV1AFA8NV006072	VFBALB22B250505; VFBALA22B240588	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
594	RLLV1AFA9NV005450	VFBALB22B240521; VFBALA22B250635	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
595	RLLV1AFA9NV005707	VFBALB22B200668; VFBALA22B250634	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
596	RLLV1AFA9NV005738	VFBALB22B250600; VFBALA22B250643	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
597	RLLV1AFA9NV005951	VFBALB22B240502; VFBALA22B250567	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
598	RLLV1AFAXNV004758	VFBALB229280072; VFBALA229210088	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
599	RLLV1AFAXNV005232	VFBALB22B170579; VFBALA229140044	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
600	RLLV1AFAXNV005750	VFBALB22B180630; VFBALA22B240531	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
601	RLLV1AFAXNV005957	VFBALB22B240539; VFBALA22B250638	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
602	RLLV1AFAXNV006073	VFBALB22B250514; VFBALA22B250666	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
603	RLLV1AEB0NV005136	VFBAJB22B160565; VFBAJA22B160511	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
604	RLLV1AEB0NV005640	VFBAJB22B210523; VFBAJA22B190556	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
605	RLLV1AEB1NV004738	VFBAJB22B180574; VFBAJA22B170562	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
606	RLLV1AEB1NV005856	VFBAJB22B240595; VFBAJA22B250620	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
607	RLLV1AEB1NV005985	VFBAJB22B260581; VFBAJA22B250694	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
608	RLLV1AEB2NV005879	VFBAJB22B240719; VFBAJA22B220523	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
609	RLLV1AEB3NV004868	VFBAJB22B260577; VFBAJA22A050521	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
610	RLLV1AEB3NV005289	VFBAJB22B180590; VFBAJA22B170627	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
611	RLLV1AEB4NV004930	VFBAJB22A030097; VFBAJA22A050525	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
612	RLLV1AEB4NV005351	VFBAJB22B190578; VFBAJA22B180521	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
613	RLLV1AEB5NV005259	VFBAJB22A060039; VFBAJA22B170522	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
614	RLLV1AEB5NV005861	VFBAJB22B240600; VFBAJA22B250618	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
615	RLLV1AEB6NV005657	VFBAJB22B230544; VFBAJA22B230701	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
616	RLLV1AEB7NV005280	VFBAJB22B160692; VFBAJA22B170554	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
617	RLLV1AEB7NV005599	VFBAJB22B260609; VFBAJA22B210699	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
618	RLLV1AEB7NV005862	VFBAJB22B240596; VFBAJA22B160616	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
619	RLLV1AEB7NV005876	VFBAJB22B260589; VFBAJA22B250605	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
620	RLLV1AEB8NV005286	VFBAJB22B180595; VFBAJA22B170548	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
621	RLLV1AEB8NV005871	VFBAJB22B240599; VFBAJA22B210621	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
622	RLLV1AEB8NV005918	VFBAJB22B260576; VFBAJA22B230624	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
623	RLLV1AEB9NV005197	VFBAJB22B180545; VFBAJA22B170610	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
624	RLLV1AEB9NV005250	VFBAJB229290055; VFBAJA22B160593	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
625	RLLV1AEBXNV005242	VFBAJB22A060038; VFBAJA22B170521	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
626	RLLV1AEBXNV005256	VFBAJB22B180624; VFBAJA22A280641	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
627	RLLV1AEBXNV005855	VFBAJB22B260557; VFBAJA22B250584	01/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
628	RLLV1AFA0NV004896	VFBALB22B180617; VFBALA22B170643	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
629	RLLV1AFA0NV005224	VFBALB22A010086; VFBALA227300010	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
630	RLLV1AFA0NV005451	VFBALB22B240518; VFBALA22B250630	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
631	RLLV1AFA0NV005675	VFBALB22B180634; VFBALA22B250661	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
632	RLLV1AFA0NV005711	VFBALB22B250575; VFBALA22B250657	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
633	RLLV1AFA0NV005739	VFBALB22B250573; VFBALA22B250654	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
634	RLLV1AFA0NV005773	VFBALB22B240501; VFBALA22B250570	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
635	RLLV1AFA0NV005921	VFBALB22B220648; VFBALA22B190586	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
636	RLLV1AFA0NV005949	VFBALB22B250513; VFBALA22B250557	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
637	RLLV1AFA1NV005345	VFBALB22B180642; VFBALA22B170661	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
638	RLLV1AFA1NV005751	VFBALB22B180649; VFBALA22B230524	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
639	RLLV1AFA1NV005829	VFBALB22B240754; VFBALA22B240514	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
640	RLLV1AFA1NV005944	VFBALB22B250548; VFBALA22B200700	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
641	RLLV1AFA1NV005961	VFBALB22B200556; VFBALA22B230511	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
642	RLLV1AFA2NV005564	VFBALB22B220665; VFBALA22B240590	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
643	RLLV1AFA2NV005953	VFBALB22B240560; VFBALA22B220582	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
644	RLLV1AFA3NV005539	VFBALB22B240759; VFBALA22B250632	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
645	RLLV1AFA3NV005699	VFBALB22B250577; VFBALA22B250631	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
646	RLLV1AFA3NV005816	VFBALB22B220618; VFBALA22B250673	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
647	RLLV1AFA4NV004920	VFBALB22B240513; VFBALA22B250628	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
648	RLLV1AFA4NV006036	VFBALB22B240755; VFBALA22B250670	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
649	RLLV1AFA5NV005820	VFBALB22B220623; VFBALA22B220690	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
650	RLLV1AFA5NV006062	VFBALB22B200664; VFBALA22B220697	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
651	RLLV1AFA6NV005440	VFBALB22B180682; VFBALA22B170586	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
652	RLLV1AFA6NV005731	VFBALB22B200674; VFBALA22B250617	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
653	RLLV1AFA6NV005812	VFBALB22B230503; VFBALA22B200712	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
654	RLLV1AFA6NV006037	VFBALB22B240758; VFBALA22B250667	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
655	RLLV1AFA6NV006040	VFBALB22B200602; VFBALA22B250629	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
656	RLLV1AFA7NV004751	VFBALB22B240533; VFBALA22B240585	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
657	RLLV1AFA7NV005379	VFBALB22B200718; VFBALA22B180517	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
658	RLLV1AFA7NV005446	VFBALB22B180648; VFBALA22B170677	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
659	RLLV1AFA7NV005737	VFBALB22B250685; VFBALA22B250637	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
660	RLLV1AFA7NV005740	VFBALB22B200596; VFBALA22B250640	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
661	RLLV1AFA7NV005950	VFBALB22B250551; VFBALA22B200709	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
662	RLLV1AFA7NV006032	VFBALB22B200604; VFBALA22B250641	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
663	RLLV1AFA7NV006046	VFBALB22B240544; VFBALA22B230518	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
664	RLLV1AFA7NV006094	VFBALB22B220597; VFBALA22B240579	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
665	RLLV1AFA8NV004905	VFBALB229290059; VFBALA229200062	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
666	RLLV1AFA8NV005570	VFBALB22B230706; VFBALA22B250533	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
667	RLLV1AFA8NV005651	VFBALB22B240747; VFBALA22B230508	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
668	RLLV1AFA8NV005665	VFBALB22B180631; VFBALA22B250659	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
669	RLLV1AFA8NV005732	VFBALB22B200569; VFBALA22B250633	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
670	RLLV1AFA8NV005827	VFBALB22B240744; VFBALA22B170574	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
671	RLLV1AFA8NV005925	VFBALB22B250508; VFBALA22B190647	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
672	RLLV1AFA8NV005939	VFBALB22B200579; VFBALA22A040083	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
673	RLLV1AFA9NV005397	VFBALB22B180646; VFBALA22B170680	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
674	RLLV1AFA9NV005433	VFBALB22B180659; VFBALA22B180504	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
675	RLLV1AFA9NV005710	VFBALB22B200566; VFBALA22B250616	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
676	RLLV1AFA9NV005741	VFBALB22B220544; VFBALA22B250656	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
677	RLLV1AFA9NV005769	VFBALB22B240509; VFBALA22B250636	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
678	RLLV1AFA9NV005772	VFBALB22B230722; VFBALA22B250623	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
679	RLLV1AFA9NV005822	VFBALB22B220634; VFBALA22B250564	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
680	RLLV1AFA9NV005920	VFBALB22B250507; VFBALA22B240545	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
681	RLLV1AFA9NV006047	VFBALB22B240743; VFBALA22B220576	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
682	RLLV1AFA9NV006064	VFBALB22B240536; VFBALA22B220548	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
683	RLLV1AFA9NV006081	VFBALB22B200600; VFBALA22B250647	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
684	RLLV1AFA9NV006095	VFBALB22B250550; VFBALA22B200702	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
685	RLLV1AFAXNV005392	VFBALB22B180638; VFBALA22B170679	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
686	RLLV1AFAXNV005456	VFBALB22B240515; VFBALA22B250627	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
687	RLLV1AFAXNV005697	VFBALB22B200573; VFBALA22B250644	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
688	RLLV1AFAXNV006042	VFBALB22B250519; VFBALA22B220538	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
689	RLLV1AEBONV005878	VFBABJ22B170636; VFBABJA22B230603	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
690	RLLV1AEBONV005881	VFBABJ22B29260102; VFBABJA22B250592	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
691	RLLV1AEB1NV005355	VFBABJ22B190597; VFBABJA22B170630	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
692	RLLV1AEB1NV005890	VFBABJ22B260555; VFBABJA22B250608	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
693	RLLV1AEB2NV005896	VFBABJ22B260606; VFBABJA22B230630	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
694	RLLV1AEB2NV005901	VFBABJ22B260575; VFBABJA22B190516	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
695	RLLV1AEB3NV005860	VFBABJ22B260585; VFBABJA22B230634	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
696	RLLV1AEB3NV005891	VFBABJ22B170639; VFBABJA22B230637	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
697	RLLV1AEB3NV005910	VFBABJ22B260598; VFBABJA22B250692	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
698	RLLV1AEB4NV005852	VFBABJ22B030514; VFBABJA22B250585	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
699	RLLV1AEB4NV005978	VFBABJ22B240728; VFBABJA22B250679	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
700	RLLV1AEB5NV005147	VFBABJ22B29300005; VFBABJA22B160603	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
701	RLLV1AEB5NV005486	VFBABJ22B230599; VFBABJA22B190542	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
702	RLLV1AEB5NV005844	VFBABJ22B230531; VFBABJA22B200518	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
703	RLLV1AEB5NV005875	VFBABJ22B240613; VFBABJA22B250610	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
704	RLLV1AEB5NV005892	VFBABJ22B300567; VFBABJA22B250613	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
705	RLLV1AEB6NV005979	VFBABJ22B240720; VFBABJA22B220520	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
706	RLLV1AEB7NV005361	VFBABJ22B29260097; VFBABJA22B250601	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
707	RLLV1AEB7NV005859	VFBABJ22B260602; VFBABJA22B250612	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
708	RLLV1AEB7NV005909	VFBABJ22B300564; VFBABJA22B250621	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
709	RLLV1AEB8NV004719	VFBABJ22B170510; VFBABJA22B150712	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
710	RLLV1AEB8NV005384	VFBABJ22B190540; VFBABJA22B170623	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
711	RLLV1AEB8NV005482	VFBABJ22B230529; VFBABJA22B190701	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
712	RLLV1AEB8NV005966	VFBABJ22B240726; VFBABJA22B230645	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
713	RLLV1AEBXNV004785	VFBABJ22A060037; VFBABJA22B170519	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
714	RLLV1AEBXNV005273	VFBABJ22B160681; VFBABJA22B170517	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
715	RLLV1AEBXNV005970	VFBABJ22B240628; VFBABJA22B250684	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
716	RLLV1AEBXNV005998	VFBABJ22B300560; VFBABJA22B230606	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
717	RLLV1AFAONV005398	VFBALB22B190690; VFBALA22B180532	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
718	RLLV1AFAONV005725	VFBALB22B220517; VFBALA22B220566	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
719	RLLV1AFAONV005756	VFBALB22B220619; VFBALA22B250672	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
720	RLLV1AFAONV006051	VFBALB22B230505; VFBALA22B200715	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
721	RLLV1AFA1NV006060	VFBALB22B240538; VFBALA22B220575	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
722	RLLV1AFA2NV005340	VFBALB22B180664; VFBALA22B180508	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
723	RLLV1AFA2NV005824	VFBALB22B210666; VFBALA22B29200044	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
724	RLLV1AFA2NV005936	VFBALB22B200669; VFBALA22B200707	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
725	RLLV1AFA4NV005419	VFBALB22A010045; VFBALA22B180506	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
726	RLLV1AFA5NV004750	VFBALB22B240528; VFBALA22B250544	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
727	RLLV1AFA5NV005963	VFBALB22B220595; VFBALA22B230510	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
728	RLLV1AFA6NV005924	VFBALB22B220668; VFBALA22B250529	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
729	RLLV1AFA7NV005429	VFBALB22B210636; VFBALA22B180513	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
730	RLLV1AFA7NV005933	VFBALB22B240742; VFBALA22B220681	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
731	RLLV1AFA7NV005947	VFBALB22B240510; VFBALA22B250624	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
732	RLLV1AFA8NV005181	VFBALB22B29270068; VFBALA22B180507	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
733	RLLV1AFA8NV005438	VFBALB22B180656; VFBALA22B170662	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
734	RLLV1AFA8NV005648	VFBALB22B220643; VFBALA22B190591	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
735	RLLV1AFA8NV005830	VFBALB22B220617; VFBALA22B250674	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
736	RLLV1AFA8NV006055	VFBALB22B240589; VFBALA22B200693	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
737	RLLV1AFA8NV006105	VFBALB22B240572; VFBALA22B230500	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
738	RLLV1AFA9NV005206	VFBALB22B310023; VFBALA22B160657	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
739	RLLV1AFAXNV005814	VFBALB22B220636; VFBALA22B250565	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
740	RLLV1AFAXNV006039	VFBALB22B220663; VFBALA22B200581	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
741	RLLV1AEB0NV004875	VFBAJB22B160549; VFBAJA22B160537	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
742	RLLV1AEB3NV005292	VFBAJB22B210546; VFBAJA22B180687	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
743	RLLV1AEB3NV005759	VFBAJB22B180594; VFBAJA22B240662	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
744	RLLV1AEB3NV005874	VFBAJB22B260583; VFBAJA22B230610	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
745	RLLV1AEB3NV005972	VFBAJB22B300565; VFBAJA22B230638	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
746	RLLV1AEB3NV005986	VFBAJB22B240630; VFBAJA22B250678	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
747	RLLV1AEB4NV005835	VFBAJB22B230669; VFBAJA22B250542	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
748	RLLV1AEB4NV006001	VFBAJB22B240678; VFBAJA22B210631	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
749	RLLV1AEB5NV006010	VFBAJB22B240697; VFBAJA22B210627	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
750	RLLV1AEB6NV004914	VFBAJB22B170506; VFBAJA22B170541	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
751	RLLV1AEB6NV005853	VFBAJB22B260586; VFBAJA22B220521	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
752	RLLV1AEB6NV005867	VFBAJB22B240614; VFBAJA22B250609	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
753	RLLV1AEB6NV005903	VFBAJB22B240702; VFBAJA22B210620	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
754	RLLV1AEB6NV005982	VFBAJB22B240618; VFBAJA22B220519	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
755	RLLV1AEB6NV005996	VFBAJB22B240629; VFBAJA22B250619	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
756	RLLV1AEB7NV005134	VFBAJB22B190599; VFBAJA22B170559	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
757	RLLV1AEB8NV005627	VFBAJB22B210604; VFBAJA22B230655	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
758	RLLV1AEB8NV005840	VFBAJB22B230543; VFBAJA22B200540	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
759	RLLV1AEB8NV005854	VFBAJB22B29280033; VFBAJA22B250607	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
760	RLLV1AEB8NV005868	VFBAJB22B260567; VFBAJA22B260588	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
761	RLLV1AEB8NV005885	VFBAJB22B260579; VFBAJA22B230571	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
762	RLLV1AEB8NV005899	VFBAJB22B300577; VFBAJA22B240667	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
763	RLLV1AEB9NV005264	VFBAJB22B160568; VFBAJA22B160508	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
764	RLLV1AEB9NV005278	VFBAJB22B210548; VFBAJA22B190524	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
765	RLLV1AEBXNV004902	VFBAJB22B29280089; VFBAJA22B160523	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
766	RLLV1AEBXNV005869	VFBAJB22B260595; VFBAJA22B250690	02/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
767	RLLV1AFA0NV005563	VFBALB22B220642; VFBALA22B190587	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
768	RLLV1AFA1NV005667	VFBALB22B250504; VFBALA22B240581	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
769	RLLV1AFA1NV006107	VFBALB22B240746; VFBALA22B220567	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
770	RLLV1AFA2NV006035	VFBALB22B250506; VFBALA22B240512	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
771	RLLV1AFA3NV005220	VFBALB22B170583; VFBALA22B29140041	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
772	RLLV1AFA4NV005405	VFBALB22B180620; VFBALA22B170648	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
773	RLLV1AFA4NV005775	VFBALB22B220603; VFBALA22B240517	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
774	RLLV1AFA4NV005937	VFBALB22B200576; VFBALA22A020026	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
775	RLLV1AFA4NV006053	VFBALB22B240578; VFBALA22B200688	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
776	RLLV1AFA5NV005431	VFBALB22B190675; VFBALA22B180530	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
777	RLLV1AFA5NV005767	VFBALB22B220555; VFBALA22B200680	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
778	RLLV1AFA5NV006028	VFBALB22B220625; VFBALA22B250662	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
779	RLLV1AFA5NV006045	VFBALB22B250546; VFBALA22B200716	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
780	RLLV1AFA5NV006076	VFBALB22B200598; VFBALA22B250645	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
781	RLLV1AFA6NV005342	VFBALB22B180658; VFBALA22B180510	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
782	RLLV1AFA6NV006118	VFBALB22B200672; VFBALA22B230517	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
783	RLLV1AFA7NV006077	VFBALB22B250515; VFBALA22B240516	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
784	RLLV1AFA8NV005326	VFBALB22B180616; VFBALA22B170669	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
785	RLLV1AFA8NV005942	VFBALB22B240562; VFBALA22B220573	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
786	RLLV1AFAXNV005327	VFBALB22B180709; VFBALA22B170667	02/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
787	RLLV1AEB1NV004495	VFBAJB22B180569; VFBAJA22B170624	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
788	RLLV1AEB1NV005906	VFBAJB22B300622; VFBAJA22B220508	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
789	RLLV1AEB2NV005199	VFBAJB22B190577; VFBAJA22B150724	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
790	RLLV1AEB2NV005350	VFBAJB22B170595; VFBAJA22B160610	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
791	RLLV1AEB2NV005977	VFBAJB22B260564; VFBAJA22B260580	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
792	RLLV1AEB3NV005132	VFBAJB22B160688; VFBAJA22B170557	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
793	RLLV1AEB4NV006144	VFBAJB22B300591; VFBAJA22B190509	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
794	RLLV1AEB5NV005374	VFBAJB22B160695; VFBAJA22B150723	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
795	RLLV1AEB8NV005157	VFBAJB22B170532; VFBAJA22B160627	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
796	RLLV1AEB8NV006020	VFBAJB22B260591; VFBAJA22B260574	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
797	RLLV1AEB9NV005877	VFBAJB22B300559; VFBAJA22B220510	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
798	RLLV1AEB9NV005880	VFBAJB22B300555; VFBAJA22B220509	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
799	RLLV1AFA1NV005670	VFBALB22B240745; VFBALA22B220563	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
800	RLLV1AFA2NV005421	VFBALB22A030017; VFBALA22B180502	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
801	RLLV1AFA2NV005743	VFBALB22B250569; VFBALA22B190664	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
802	RLLV1AFA3NV005749	VFBALB22B200562; VFBALA22B2970053	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
803	RLLV1AFA3NV006058	VFBALB22B240540; VFBALA22B220558	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
804	RLLV1AFA4NV006098	VFBALB22B200551; VFBALA22B200681	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
805	RLLV1AFA5NV005560	VFBALB22B220640; VFBALA22B200592	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
806	RLLV1AFA5NV005817	VFBALB22B200698; VFBALA22A040081	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
807	RLLV1AFAXNV005652	VFBALB22B240508; VFBALA22B250532	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
808	RLLV1AFAXNV005828	VFBALB22B240577; VFBALA22B200699	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
809	RLLV1AEBONV005802	VFBAJB22B260600; VFBAJA22B210594	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
810	RLLV1AEBONV005864	VFBAJB22B300623; VFBAJA22B260605	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
811	RLLV1AEBONV005914	VFBAJB22B240695; VFBAJA22B210629	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
812	RLLV1AEBONV005976	VFBAJB22B300574; VFBAJA22B240703	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
813	RLLV1AEBONV006142	VFBAJB22B230689; VFBAJA22B190513	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
814	RLLV1AEBONV006156	VFBAJB22B240593; VFBAJA22B190511	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
815	RLLV1AEBONV006173	VFBAJB22B300592; VFBAJA22B190512	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
816	RLLV1AEBONV006190	VFBAJB22B300537; VFBAJA22B260636	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
817	RLLV1AEB1NV006005	VFBAJB22B290550; VFBAJA22B210622	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
818	RLLV1AEB1NV006182	VFBAJB22B290575; VFBAJA22B230593	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
819	RLLV1AEB1NV006196	VFBAJB22B300619; VFBAJA22B260643	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
820	RLLV1AEB1NV006201	VFBAJB22B300615; VFBAJA22B210679	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
821	RLLV1AEB2NV005784	VFBAJB22B240603; VFBAJA22B250588	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
822	RLLV1AEB2NV005980	VFBAJB22B290502; VFBAJA22B210602	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
823	RLLV1AEB2NV005994	VFBAJB22B300576; VFBAJA22B240688	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
824	RLLV1AEB2NV006143	VFBAJB22B300501; VFBAJA22B190521	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
825	RLLV1AEB2NV006160	VFBAJB22B230672; VFBAJA22B230608	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
826	RLLV1AEB2NV006174	VFBAJB22B230699; VFBAJA22B260608	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
827	RLLV1AEB2NV006191	VFBAJB22B300632; VFBAJA22B260572	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
828	RLLV1AEB2NV006255	VFBAJB22B300648; VFBAJA22B260679	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
829	RLLV1AEB3NV005888	VFBAJB22B260552; VFBAJA22B230642	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
830	RLLV1AEB3NV005969	VFBAJB22B300572; VFBAJA22B260596	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
831	RLLV1AEB3NV006152	VFBAJB22B240653; VFBAJA22B220515	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
832	RLLV1AEB3NV006166	VFBAJB22B300631; VFBAJA22B260631	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
833	RLLV1AEB3NV006216	VFBAJB22B230683; VFBAJA22B260615	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
834	RLLV1AEB3NV006250	VFBAJB22B230676; VFBAJA22B260573	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
835	RLLV1AEB4NV004748	VFBAJB22B230545; VFBAJA22B200542	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
836	RLLV1AEB4NV004913	VFBAJB22B190575; VFBAJA22B160541	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
837	RLLV1AEB4NV005897	VFBAJB22B300563; VFBAJA22B230613	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
838	RLLV1AEB4NV005902	VFBAJB22B300566; VFBAJA22B250680	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
839	RLLV1AEB4NV005916	VFBAJB22B260604; VFBAJA22B250695	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
840	RLLV1AEB4NV005981	VFBAJB22B300554; VFBAJA22B210708	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
841	RLLV1AEB4NV005995	VFBAJB22B260565; VFBAJA22B260597	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
842	RLLV1AEB4NV006015	VFBAJB22B240676; VFBAJA22B210619	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
843	RLLV1AEB4NV006158	VFBAJB22B300511; VFBAJA22B230590	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
844	RLLV1AEB4NV006161	VFBAJB22B260614; VFBAJA22B210660	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
845	RLLV1AEB4NV006192	VFBAJB22B300614; VFBAJA22B210685	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
846	RLLV1AEB4NV006256	VFBAJB22B300581; VFBAJA22B260610	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
847	RLLV1AEB5NV005858	VFBAJB22B170647; VFBAJA22B240714	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
848	RLLV1AEB5NV005889	VFBAJB22B220557; VFBAJA22B250602	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
849	RLLV1AEB5NV005908	VFBAJB22B300573; VFBAJA22B250583	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
850	RLLV1AEB5NV005973	VFBAJB22B240740; VFBAJA22B220512	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
851	RLLV1AEB5NV005987	VFBAJB22B300556; VFBAJA22B260570	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
852	RLLV1AEB5NV006007	VFBAJB22B290551; VFBAJA22B210600	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
853	RLLV1AEB5NV006153	VFBAJB22B300500; VFBAJA22B220503	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
854	RLLV1AEB5NV006167	VFBAJB22B300628; VFBAJA22B260635	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
855	RLLV1AEB5NV006217	VFBAJB22B300597; VFBAJA22B260625	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
856	RLLV1AEB6NV005917	VFBAJB22B260561; VFBAJA22B230627	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
857	RLLV1AEB6NV006002	VFBAJB22B240598; VFBAJA22B250681	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
858	RLLV1AEB6NV006016	VFBAJB22B290548; VFBAJA22B210624	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
859	RLLV1AEB6NV006159	VFBAJB22B300617; VFBAJA22B260640	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
860	RLLV1AEB6NV006162	VFBAJB22B290574; VFBAJA22B220511	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
861	RLLV1AEB6NV006176	VFBAJB22B300509; VFBAJA22B210691	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
862	RLLV1AEB6NV006243	VFBAJB22B230711; VFBAJA22B220522	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
863	RLLV1AEB7NV005585	VFBAJB22B190617; VFBAJA22B220528	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
864	RLLV1AEB7NV005683	VFBAJB22B300578; VFBAJA22B230636	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
865	RLLV1AEB7NV005893	VFBAJB22B260594; VFBAJA22B250688	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
866	RLLV1AEB7NV005912	VFBAJB22B260599; VFBAJA22B250693	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
867	RLLV1AEB7NV005974	VFBAJB22B300568; VFBAJA22B240668	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
868	RLLV1AEB7NV005991	VFBAJB22B260551; VFBAJA22B250606	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
869	RLLV1AEB7NV006008	VFBAJB22B300538; VFBAJA22B220505	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
870	RLLV1AEB7NV006011	VFBAJB22B300569; VFBAJA22B260593	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
871	RLLV1AEB7NV006154	VFBAJB22B240631; VFBAJA22B260632	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
872	RLLV1AEB7NV006185	VFBAJB22B290557; VFBAJA22B180695	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
873	RLLV1AEB7NV006199	VFBAJB22B260612; VFBAJA22B260618	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
874	RLLV1AEB8NV005904	VFBAJB22B240620; VFBAJA22B220514	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
875	RLLV1AEB8NV005983	VFBAJB22B260569; VFBAJA22B260568	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
876	RLLV1AEB8NV006003	VFBAJB22B260556; VFBAJA22B260578	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
877	RLLV1AEB8NV006163	VFBAJB22B300616; VFBAJA22B260611	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
878	RLLV1AEB8NV006177	VFBAJB22B290573; VFBAJA22B210610	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
879	RLLV1AEB8NV006180	VFBAJB22B300633; VFBAJA22B230598	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
880	RLLV1AEB8NV006213	VFBAJB22B300510; VFBAJA22B230596	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
881	RLLV1AEB8NV006227	VFBAJB22B290555; VFBAJA22B260623	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
882	RLLV1AEB8NV006275	VFBAJB22B050604; VFBAJA22B270526	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
883	RLLV1AEB9NV005989	VFBAJB22B300571; VFBAJA22B210609	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
884	RLLV1AEB9NV005992	VFBAJB22B300625; VFBAJA22B210623	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
885	RLLV1AEB9NV006009	VFBAJB22B300627; VFBAJA22B210615	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
886	RLLV1AEB9NV006012	VFBAJB22B240610; VFBAJA22B250689	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
887	RLLV1AEB9NV006141	VFBAJB22B240592; VFBAJA22B220506	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
888	RLLV1AEB9NV006155	VFBAJB22B300624; VFBAJA22B170547	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
889	RLLV1AEB9NV006222	VFBAJB22B240608; VFBAJA22B260638	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
890	RLLV1AEB9NV006270	VFBAJB22B240624; VFBAJA22B270525	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
891	RLLV1AEBXNV006004	VFBAJB22B240691; VFBAJA22B210626	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
892	RLLV1AEBXNV006018	VFBAJB22B290500; VFBAJA22B210617	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
893	RLLV1AEBXNV006178	VFBAJB22B300580; VFBAJA22B260607	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
894	RLLV1AEBXNV006200	VFBAJB22B240619; VFBAJA22B260683	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
895	RLLV1AEBXNV006214	VFBAJB22B240625; VFBAJA22B260626	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
896	RLLV1AFA0NV005322	VFBALB22A010087; VFBALA22B160646	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
897	RLLV1AFA0NV005935	VFBALB22B240751; VFBALA22B180531	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
898	RLLV1AFA0NV006096	VFBALB22B180696; VFBALA22B200646	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
899	RLLV1AFA0NV006101	VFBALB22B240552; VFBALA22B220678	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
900	RLLV1AFA0NV006132	VFBALB22B180671; VFBALA22B200679	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
901	RLLV1AFA1NV005183	VFBALB229270032; VFBALA22A010062	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
902	RLLV1AFA1NV005927	VFBALB22B220628; VFBALA22B200649	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
903	RLLV1AFA1NV006088	VFBALB22B240555; VFBALA22B250655	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
904	RLLV1AFA1NV006091	VFBALB22B180650; VFBALA22B180706	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
905	RLLV1AFA1NV006138	VFBALB22B180673; VFBALA22B200658	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
906	RLLV1AFA2NV004916	VFBALB22B240530; VFBALA22B250541	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
907	RLLV1AFA2NV005810	VFBALB22B250527; VFBALA22B200603	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
908	RLLV1AFA2NV006049	VFBALB22B220610; VFBALA22B180702	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
909	RLLV1AFA2NV006066	VFBALB22B250555; VFBALA22B200613	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
910	RLLV1AFA2NV006083	VFBALB22B250528; VFBALA22B200650	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
911	RLLV1AFA2NV006097	VFBALB22B240752; VFBALA22B180525	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
912	RLLV1AFA2NV006116	VFBALB22B240550; VFBALA22B220556	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
913	RLLV1AFA3NV006089	VFBALB22B200691; VFBALA22B200645	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
914	RLLV1AFA3NV006108	VFBALB22B240739; VFBALA22B180039	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
915	RLLV1AFA3NV006111	VFBALB22B240753; VFBALA22B180707	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
916	RLLV1AFA4NV004755	VFBALB22B160632; VFBALA229090059	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
917	RLLV1AFA4NV005212	VFBALB22A020032; VFBALA22B160644	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
918	RLLV1AFA4NV006067	VFBALB22B200558; VFBALA22B230519	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
919	RLLV1AFA4NV006070	VFBALB22B240541; VFBALA22B220539	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
920	RLLV1AFA4NV006117	VFBALB22B250545; VFBALA22B200618	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
921	RLLV1AFA4NV006148	VFBALB22C010572; VFBALA22B200594	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
922	RLLV1AFA5NV005347	VFBALB22B180640; VFBALA22B170649	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
923	RLLV1AFA5NV005395	VFBALB22B190507; VFBALA22B170663	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
924	RLLV1AFA5NV006109	VFBALB22B160615; VFBALA22A030008	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
925	RLLV1AFA5NV006207	VFBALB22C010570; VFBALA22B200652	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
926	RLLV1AFA6NV005938	VFBALB22B240748; VFBALA22B170646	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
927	RLLV1AFA6NV006068	VFBALB22B240750; VFBALA22B230514	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
928	RLLV1AFA6NV006099	VFBALB22B220608; VFBALA22B170672	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
929	RLLV1AFA6NV006104	VFBALB22B220630; VFBALA22B200653	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
930	RLLV1AFA6NV006135	VFBALB22C010567; VFBALA22B200634	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
931	RLLV1AFA7NV006113	VFBALB22B200697; VFBALA22B200615	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
932	RLLV1AFA9NV005819	VFBALB22B200552; VFBALA22B230513	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
933	RLLV1AFA9NV005934	VFBALB22B250516; VFBALA22B250596	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
934	RLLV1AFA9NV006078	VFBALB22B220602; VFBALA22B220570	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
935	RLLV1AFA9NV006114	VFBALB22B240760; VFBALA22A030006	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
936	RLLV1AFAXNV006106	VFBALB22B220626; VFBALA22B200655	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
937	RLLV1AFAXNV006123	VFBALB22B250525; VFBALA22B200605	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
938	RLLV1AFAXNV006137	VFBALB22C010566; VFBALA22B200593	03/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
939	RLLV1AEBONV006268	VFBAJB22B260538; VFBAJA22B260670	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
940	RLLV1AEBONV006285	VFBAJB22B260511; VFBAJA22B260672	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
941	RLLV1AEB1NV006179	VFBAJB22B230674; VFBAJA22B180674	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
942	RLLV1AEB1NV006215	VFBAJB22B300595; VFBAJA22B260655	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
943	RLLV1AEB1NV006229	VFBAJB22A060060; VFBAJA22B260675	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
944	RLLV1AEB1NV006277	VFBAJB22B300602; VFBAJA22B260680	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
945	RLLV1AEB2NV005834	VFBAJB22B230724; VFBAJA22B210635	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
946	RLLV1AEB2NV005882	VFBAJB22B300557; VFBAJA22B210710	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
947	RLLV1AEB2NV006014	VFBAJB22A060068; VFBAJA22B260652	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
948	RLLV1AEB2NV006126	VFBAJB22B300558; VFBAJA22B260587	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
949	RLLV1AEB2NV006157	VFBAJB22B290501; VFBAJA22B260624	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
950	RLLV1AEB2NV006188	VFBAJB22B260674; VFBAJA22B260669	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
951	RLLV1AEB3NV006006	VFBAJB22B300546; VFBAJA22B190549	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
952	RLLV1AEB3NV006183	VFBAJB22B260619; VFBAJA22B260633	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
953	RLLV1AEB3NV006233	VFBAJB22B260558; VFBAJA22B260627	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
954	RLLV1AEB3NV006278	VFBAJB22A060024; VFBAJA22B260692	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
955	RLLV1AEB3NV006300	VFBAJB22C020655; VFBAJA22B260695	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
956	RLLV1AEB4NV005155	VFBAJB22B260659; VFBAJA22B270501	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
957	RLLV1AEB4NV006175	VFBAJB22B290554; VFBAJA22B190519	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
958	RLLV1AEB4NV006273	VFBAJB22B240623; VFBAJA22B270523	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
959	RLLV1AEB4NV006287	VFBAJB22B260630; VFBAJA22B210587	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
960	RLLV1AEB5NV005990	VFBAJB22B300626; VFBAJA22B260590	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
961	RLLV1AEB5NV006184	VFBAJB22B300649; VFBAJA22B260686	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
962	RLLV1AEB5NV006220	VFBAJB22B240627; VFBAJA22B270522	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
963	RLLV1AEB5NV006282	VFBAJB22B240661; VFBAJA22B260648	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
964	RLLV1AEB5NV006301	VFBAJB22B260534; VFBAJA22B270500	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
965	RLLV1AEB6NV005898	VFBAJB22B300570; VFBAJA22B260592	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
966	RLLV1AEB6NV006193	VFBAJB22B230678; VFBAJA22B230594	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
967	RLLV1AEB6NV006212	VFBAJB22B230671; VFBAJA22B260650	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
968	RLLV1AEB7NV006218	VFBAJB22B260537; VFBAJA22B260696	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
969	RLLV1AEB7NV006249	VFBAJB22B260562; VFBAJA22B260694	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
970	RLLV1AEB7NV006283	VFBAJB22A060026; VFBAJA22B260651	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
971	RLLV1AEB7NV006297	VFBAJB22A060025; VFBAJA22B260647	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
972	RLLV1AEB8NV005790	VFBAJB22B240677; VFBAJA22B250586	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
973	RLLV1AEB8NV006146	VFBAJB22B300651; VFBAJA22B260681	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
974	RLLV1AEB8NV006194	VFBAJB22B300582; VFBAJA22B260621	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
975	RLLV1AEB8NV006289	VFBAJB22B300650; VFBAJA22B260677	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
976	RLLV1AEB9NV006172	VFBAJB22B300596; VFBAJA22B260634	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
977	RLLV1AEB9NV006219	VFBAJB22B300652; VFBAJA22B260662	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
978	RLLV1AEBXNV006181	VFBAJB22B290552; VFBAJA22B260622	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
979	RLLV1AEBXNV006228	VFBAJB22B230712; VFBAJA22B270520	04/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
980	RLLV1AFAONV006048	VFBALB22B240670; VFBALA22B200720	04/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
981	RLLV1AFAONV006082	VFBALB22B250520; VFBALA22B200684	04/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
982	RLLV1AFA1NV006026	VFBALB22B220621; VFBALA22B250675	04/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
983	RLLV1AFA2NV006147	VFBALB22C010562; VFBALA22B200611	04/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
984	RLLV1AFA3NV005377	VFBALB22B180661; VFBALA22B180512	04/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
985	RLLV1AFA3NV006061	VFBALB22B240548; VFBALA22B220664	04/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
986	RLLV1AFA4NV005825	VFBALB22B220607; VFBALA22B220535	04/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
987	RLLV1AFA4NV005940	VFBALB22B240749; VFBALA22B230512	04/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
988	RLLV1AFA5NV005218	VFBALB22B170585; VFBALA229100051	04/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
989	RLLV1AFA5NV006112	VFBALB22B240557; VFBALA22B240532	04/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
990	RLLV1AFA6NV005325	VFBALB22B180601; VFBALA22B160650	04/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
991	RLLV1AFA6NV006085	VFBALB22B180693; VFBALA22B200661	04/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
992	RLLV1AFA6NV006121	VFBALB22B220629; VFBALA22B200654	04/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
993	RLLV1AFA7NV006130	VFBALB22C010583; VFBALA22B200595	04/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
994	RLLV1AFA8NV005424	VFBALB22B180657; VFBALA22B180535	04/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
995	RLLV1AFA8NV005729	VFBALB22B220591; VFBALA22B200577	04/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
996	RLLV1AFA8NV006069	VFBALB22B240575; VFBALA22B190501	04/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
997	RLLV1AFA9NV005416	VFBALB22B190504; VFBALA22B170660	04/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
998	RLLV1AFA9NV006050	VFBALB22B240537; VFBALA22B200619	04/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
999	RLLV1AFA9NV006209	VFBALB22C010529; VFBALA22B200597	04/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1000	RLLV1AFAXNV006056	VFBALB22B240564; VFBALA22B220565	04/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1001	RLLV1AEBONV006187	VFBAJB22B230587; VFBAJA22B270515	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1002	RLLV1AEBONV006240	VFBAJB22B290515; VFBAJA22B270519	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1003	RLLV1AEBONV006254	VFBAJB22B300598; VFBAJA22B260646	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1004	RLLV1AEB1NV006165	VFBAJB22B300508; VFBAJA22B230592	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1005	RLLV1AEB1NV006232	VFBAJB22B230612; VFBAJA22B270507	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1006	RLLV1AEB1NV006246	VFBAJB22B300588; VFBAJA22B270503	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1007	RLLV1AEB1NV006263	VFBAJB22A060063; VFBAJA22B300610	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1008	RLLV1AEB1NV006280	VFBAJB22B230533; VFBAJA22B260663	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1009	RLLV1AEB2NV004876	VFBAJB22B160553; VFBAJA22B160533	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1010	RLLV1AEB2NV005915	VFBAJB22B290549; VFBAJA22B210628	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1011	RLLV1AEB2NV006000	VFBAJB22B300532; VFBAJA22B260658	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1012	RLLV1AEB2NV006241	VFBAJB22B260544; VFBAJA22B260660	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1013	RLLV1AEB3NV005390	VFBAJB22B180597; VFBAJA22B150717	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1014	RLLV1AEB3NV006264	VFBAJB22B300590; VFBAJA22B240724	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1015	RLLV1AEB3NV006295	VFBAJB22B240672; VFBAJA22B260685	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1016	RLLV1AEB4NV005608	VFBAJB22B210601; VFBAJA22B190713	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1017	RLLV1AEB4NV005883	VFBAJB22B170641; VFBAJA22B230639	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1018	RLLV1AEB4NV006127	VFBAJB22B230694; VFBAJA22B260628	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1019	RLLV1AEB4NV006239	VFBAJB22B230595; VFBAJA22B270517	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1020	RLLV1AEB5NV006198	VFBAJB22B260509; VFBAJA22B210590	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1021	RLLV1AEB5NV006248	VFBAJB22A050035; VFBAJA22B290540	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1022	RLLV1AEB5NV006296	VFBAJB22A060030; VFBAJA22B260667	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1023	RLLV1AEB6NV006274	VFBAJB22A030114; VFBAJA22B260671	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1024	RLLV1AEB6NV006291	VFBAJB229300049; VFBAJA22B260665	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1025	RLLV1AEB7NV005621	VFBAJB22A070006; VFBAJA22B230719	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1026	RLLV1AEB7NV006168	VFBAJB22B230607; VFBAJA22B270509	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1027	RLLV1AEB7NV006235	VFBAJB22B260560; VFBAJA22B270512	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1028	RLLV1AEB7NV006252	VFBAJB22B290514; VFBAJA22B270505	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1029	RLLV1AEB8NV005658	VFBAJB22B230532; VFBAJA22B230691	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1030	RLLV1AEB8NV006244	VFBAJB22A060053; VFBAJA22B260656	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1031	RLLV1AEB8NV006258	VFBAJB22B290560; VFBAJA22B270504	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1032	RLLV1AEB8NV006261	VFBAJB22B300528; VFBAJA22B270514	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1033	RLLV1AEB9NV006169	VFBAJB22B300629; VFBAJA22B260637	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1034	RLLV1AEB9NV006253	VFBAJB22B290559; VFBAJA22B270518	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1035	RLLV1AEB9NV006267	VFBAJB22A060071; VFBAJA22B260649	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1036	RLLV1AEB9NV006284	VFBAJB22B240716; VFBAJA22B260688	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1037	RLLV1AEB9NV006298	VFBAJB229280047; VFBAJA22B260644	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1038	RLLV1AEBXNV005872	VFBAJB22B260566; VFBAJA22B270508	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1039	RLLV1AEBXNV006195	VFBAJB22B260613; VFBAJA22B260616	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1040	RLLV1AEBXNV006245	VFBAJB22B290562; VFBAJA22B260678	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1041	RLLV1AEBXNV006259	VFBAJB22B240597; VFBAJA22B260668	05/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1042	RLLV1AFA0NV005952	VFBALB22B250502; VFBALA22A030005	05/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1043	RLLV1AFA1NV006057	VFBALB22B240583; VFBALA22B220564	05/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1044	RLLV1AFA2NV005676	VFBALB22B180611; VFBALA229300038	05/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1045	RLLV1AFA2NV006133	VFBALB22C010587; VFBALA22B170575	05/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1046	RLLV1AFA3NV006139	VFBALB22C010585; VFBALA22B200617	05/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1047	RLLV1AFA4NV006120	VFBALB22B180686; VFBALA22B200659	05/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1048	RLLV1AFA4NV006134	VFBALB22C010588; VFBALA22B200627	05/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1049	RLLV1AFA6NV005339	VFBALB22B180559; VFBALA22B160640	05/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1050	RLLV1AFA7NV005771	VFBALB22B200675; VFBALA229270015	05/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1051	RLLV1AFA8NV006119	VFBALB22B250501; VFBALA22A010033	05/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1052	RLLV1AFA8NV006122	VFBALB22B250526; VFBALA22B200608	05/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1053	RLLV1AFAXNV004744	VFBALB22B240525; VFBALA22B250553	05/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1054	RLLV1AFAXNV006087	VFBALB22B250521; VFBALA22B200609	05/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1055	RLLV1AEB0NV005850	VFBAJB22B230542; VFBAJA22B210697	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1056	RLLV1AEB0NV006013	VFBAJB22B240673; VFBAJA22C010580	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1057	RLLV1AEB0NV006237	VFBAJB22B240710; VFBAJA22C010552	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1058	RLLV1AEB0NV006271	VFBAJB22B240675; VFBAJA22C010573	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1059	RLLV1AEB1NV005887	VFBAJB22B300605; VFBAJA22C010551	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1060	RLLV1AEB1NV005999	VFBAJB229260051; VFBAJA22B260664	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1061	RLLV1AEB1NV006019	VFBAJB22B240607; VFBAJA22B260682	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1062	RLLV1AEB2NV005638	VFBAJB22B210569; VFBAJA22B230697	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1063	RLLV1AEB2NV005865	VFBAJB22B300594; VFBAJA22B220513	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1064	RLLV1AEB2NV006224	VFBAJB22B260506; VFBAJA22B260653	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1065	RLLV1AEB2NV006238	VFBAJB22B300587; VFBAJA22B260687	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
1066	RLLV1AEB2NV006269	VFBAJB22B240706; VFBAJA22B270506	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1067	RLLV1AEB3NV006281	VFBAJB22B240612; VFBAJA22C010556	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1068	RLLV1AEB4NV005687	VFBAJB22B240671; VFBAJA22B240699	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1069	RLLV1AEB4NV006189	VFBAJB22B300611; VFBAJA22C010542	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1070	RLLV1AEB4NV006211	VFBAJB22B260510; VFBAJA22B260661	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1071	RLLV1AEB4NV006225	VFBAJB22B300586; VFBAJA22B240727	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1072	RLLV1AEB4NV006516	VFBAJB22B300561; VFBAJA22C010565	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1073	RLLV1AEB5NV006234	VFBAJB22B230588; VFBAJA22B260666	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1074	RLLV1AEB5NV006265	VFBAJB22B240713; VFBAJA22C010571	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1075	RLLV1AEB6NV005836	VFBAJB22B260601; VFBAJA22B220532	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1076	RLLV1AEB6NV006226	VFBAJB22A060035; VFBAJA22B180697	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1077	RLLV1AEB6NV006260	VFBAJB22A060049; VFBAJA22B240729	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1078	RLLV1AEB6NV006288	VFBAJB22B300600; VFBAJA22C010559	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1079	RLLV1AEB6NV006453	VFBAJB22B240617; VFBAJA22C010547	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1080	RLLV1AEB7NV006302	VFBAJB22B300607; VFBAJA22C010560	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1081	RLLV1AEB7NV006509	VFBAJB22B260528; VFBAJA22C010553	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1082	RLLV1AEB9NV006186	VFBAJB22B300579; VFBAJA22B260641	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1083	RLLV1AEB9NV006236	VFBAJB22B290558; VFBAJA22B270516	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1084	RLLV1AEB9NV006303	VFBAJB22B240622; VFBAJA22C010558	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1085	RLLV1AEBXNV006164	VFBAJB22B300584; VFBAJA22B230682	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1086	RLLV1AEBXNV006276	VFBAJB22B240709; VFBAJA22B300601	06/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1087	RLLV1AFA0NV006325	VFBALB22C020640; VFBALA22B220577	06/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1088	RLLV1AFA1NV006205	VFBALB22C010662; VFBALA22B220693	06/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1089	RLLV1AFA2NV006150	VFBALB22C020692; VFBALA22B200583	06/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1090	RLLV1AFA2NV006312	VFBALB22C020699; VFBALA22B250554	06/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1091	RLLV1AFA2NV006343	VFBALB22C020715; VFBALA22B240556	06/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1092	RLLV1AFA2NV006360	VFBALB22C010539; VFBALA22B240524	06/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1093	RLLV1AFA3NV005928	VFBALB22B240741; VFBALA22B200585	06/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1094	RLLV1AFA3NV006027	VFBALB22C010678; VFBALA22B250568	06/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1095	RLLV1AFA3NV006206	VFBALB22C020705; VFBALA22B200590	06/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
1096	RLLV1AFA3NV006318	VFBALB22C030590; VFBALA22B240554	06/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1097	RLLV1AFA3NV006335	VFBALB22C020645; VFBALA22B220547	06/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1098	RLLV1AFA3NV006349	VFBALB22C020644; VFBALA22B230509	06/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1099	RLLV1AFA4NV006313	VFBALB22C020698; VFBALA22B250576	06/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1100	RLLV1AFA4NV006327	VFBALB22C020712; VFBALA22B240566	06/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1101	RLLV1AFA4NV006344	VFBALB22C020717; VFBALA22B240553	06/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1102	RLLV1AFA4NV006375	VFBALB22C040500; VFBALA22B240526	06/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1103	RLLV1AFA5NV006210	VFBALB22C020691; VFBALA22B200683	06/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1104	RLLV1AFA5NV006305	VFBALB22C010663; VFBALA22B200685	06/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1105	RLLV1AFA6NV006202	VFBALB22C020690; VFBALA22B210651	06/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1106	RLLV1AFA6NV006314	VFBALB22C020716; VFBALA22B220692	06/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1107	RLLV1AFA6NV006328	VFBALB22C020643; VFBALA22B240543	06/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
1108	RLLV1AFA6NV006331	VFBALB22C020703; VFBALA22B220685	06/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1109	RLLV1AFA7NV006340	VFBALB22C030550; VFBALA22B230506	06/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1110	RLLV1AFA7NV006354	VFBALB22C020714; VFBALA22B240558	06/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1111	RLLV1AFA7NV006368	VFBALB22C030589; VFBALA22B200719	06/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1112	RLLV1AFA8NV006329	VFBALB22C020700; VFBALA22B220550	06/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1113	RLLV1AFA9NV006307	VFBALB22C010679; VFBALA22B250537	06/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1114	RLLV1AFA9NV006324	VFBALB22C020648; VFBALA22B220699	06/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1115	RLLV1AFA9NV006204	VFBALB22C010680; VFBALA22B220559	06/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1116	RLLV1AEB0NV006125	VFBAJB22B300520; VFBAJA22C010575	07/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1117	RLLV1AEB0NV006223	VFBAJB22B240738; VFBAJA22B270521	07/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
1118	RLLV1AEB0NV006299	VFBAJB22B300533; VFBAJA22B260642	07/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1119	RLLV1AEB2NV006577	VFBAJB22B290565; VFBAJA22C010540	07/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1120	RLLV1AEB3NV006197	VFBAJB22B300562; VFBAJA22C010546	07/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1121	RLLV1AEB5NV006170	VFBAJB22B260559; VFBAJA22B230605	07/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1122	RLLV1AEB6NV006145	VFBAJB22B300517; VFBAJA22C010578	07/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1123	RLLV1AEB6NV006257	VFBAJB22B240611; VFBAJA22C010543	07/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1124	RLLV1AEB6NV006601	VFBAJB22B260527; VFBAJA22C010561	07/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1125	RLLV1AEB8NV006292	VFBAJB22B240621; VFBAJA22B300741	07/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1126	RLLV1AEB9NV006592	VFBAJB22B290572; VFBAJA22C010544	07/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1127	RLLV1AEBXNV005595	VFBAJB22C060613; VFBAJA22B210588	07/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1128	RLLV1AEBXNV006519	VFBAJB22B240737; VFBAJA22C010574	07/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1129	RLLV1AEBXNV006570	VFBAJB22B300503; VFBAJA22C010538	07/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1130	RLLV1AFA0NV005465	VFBALB22C010649; VFBALA22B200692	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1131	RLLV1AFA0NV006390	VFBALB22C010651; VFBALA22C010616	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1132	RLLV1AFA1NV005457	VFBALB22C010672; VFBALA22C010697	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1133	RLLV1AFA1NV005460	VFBALB22C020578; VFBALA22C010699	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1134	RLLV1AFA1NV006396	VFBALB22C020666; VFBALA22C010687	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1135	RLLV1AFA2NV006102	VFBALB22B220611; VFBALA22B180557	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1136	RLLV1AFA2NV006410	VFBALB22C010676; VFBALA22B200721	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1137	RLLV1AFA3NV005461	VFBALB22C020579; VFBALA22C010693	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1138	RLLV1AFA3NV006383	VFBALB22C010664; VFBALA22B200713	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1139	RLLV1AFA3NV006397	VFBALB22C010646; VFBALA22C010695	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1140	RLLV1AFA3NV006402	VFBALB22C010657; VFBALA22C010606	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1141	RLLV1AFA4NV005470	VFBALB22C010675; VFBALA22C010702	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1142	RLLV1AFA4NV006361	VFBALB22C030588; VFBALA22B220686	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1143	RLLV1AFA4NV006389	VFBALB22C010669; VFBALA22B220545	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1144	RLLV1AFA4NV006392	VFBALB22C020665; VFBALA22C010683	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1145	RLLV1AFA4NV006408	VFBALB22C010709; VFBALA22C020500	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1146	RLLV1AFA4NV006411	VFBALB22B230692; VFBALA22C010701	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1147	RLLV1AFA4NV006425	VFBALB22C020583; VFBALA22C020505	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1148	RLLV1AFA5NV005459	VFBALB22C010534; VFBALA22B220561	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1149	RLLV1AFA5NV005476	VFBALB22C010659; VFBALA22C020564	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1150	RLLV1AFA5NV006322	VFBALB22C010677; VFBALA22C010688	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1151	RLLV1AFA5NV006367	VFBALB22C030549; VFBALA22B220683	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1152	RLLV1AFA5NV006398	VFBALB22C010637; VFBALA22C010735	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1153	RLLV1AFA5NV006403	VFBALB22C010705; VFBALA22C020511	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1154	RLLV1AFA5NV006417	VFBALB22C020574; VFBALA22C020509	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1155	RLLV1AFA6NV005454	VFBALB22C020580; VFBALA22B180710	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1156	RLLV1AFA6NV006412	VFBALB22C010707; VFBALA22C010725	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1157	RLLV1AFA7NV005463	VFBALB22C010648; VFBALA22B200705	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1158	RLLV1AFA7NV006385	VFBALB22C010670; VFBALA22B200706	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1159	RLLV1AFA7NV006421	VFBALB22C010665; VFBALA22C020502	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1160	RLLV1AFA8NV005231	VFBALB229190004; VFBALA22B160659	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1161	RLLV1AFA8NV005469	VFBALB22C010655; VFBALA22B200710	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1162	RLLV1AFA8NV006394	VFBALB22C020681; VFBALA22B240584	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1163	RLLV1AFA8NV006413	VFBALB229270063; VFBALA22C010721	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1164	RLLV1AFA9NV006131	VFBALB22C020694; VFBALA22B210653	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1165	RLLV1AFA9NV006369	VFBALB22C030548; VFBALA22C010591	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1166	RLLV1AFA9NV006386	VFBALB22C010638; VFBALA22C010604	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1167	RLLV1AFAXNV006090	VFBALB22B220606; VFBALA22A040066	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1168	RLLV1AFAXNV006347	VFBALB22C030591; VFBALA22B240529	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1169	RLLV1AFAXNV006395	VFBALB22C010639; VFBALA22C020562	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1170	RLLV1AFAXNV006400	VFBALB22C010645; VFBALA22C020552	07/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1171	RLLV1AEB0NV004827	VFBABJ22A030113; VFBABJ22A030050	08/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1172	RLLV1AEB0NV006514	VFBABJ22B300526; VFBABJ22B300731	08/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1173	RLLV1AEB0NV006531	VFBABJ22B300522; VFBABJ22B300640	08/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1174	RLLV1AEB1NV005873	VFBABJ229160028; VFBABJ22B240708	08/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1175	RLLV1AEB1NV006599	VFBABJ22B300553; VFBABJ22C010536	08/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1176	RLLV1AEB2NV004800	VFBABJ22A030103; VFBABJ22A060022	08/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1177	RLLV1AEB2NV006272	VFBABJ22B300599; VFBABJ22B260657	08/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1178	RLLV1AEB2NV006286	VFBABJ22B230609; VFBABJ22B270513	08/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1179	RLLV1AEB2NV006529	VFBABJ22B240626; VFBABJ22B300691	08/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1180	RLLV1AEB2NV006532	VFBABJ22B300674; VFBABJ22B270510	08/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1181	RLLV1AEB2NV006546	VFBABJ22C060578; VFBABJ22C010530	08/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1182	RLLV1AEB3NV006510	VFBABJ22B300523; VFBABJ22C010581	08/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1183	RLLV1AEB3NV006538	VFBABJ22A050516; VFBABJ22B300653	08/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1184	RLLV1AEB3NV006572	VFBABJ22C060700; VFBABJ22C010527	08/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1185	RLLV1AEB4NV005639	VFBABJ22B170546; VFBABJ22B260629	08/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1186	RLLV1AEB4NV005633	VFBABJ22C050645; VFBABJ22B270530	08/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1187	RLLV1AEB5NV006279	VFBABJ22B300521; VFBABJ22B300710	08/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1188	RLLV1AEB6NV004508	VFBABJ229160026; VFBABJ229260016	08/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1189	RLLV1AEB6NV006520	VFBABJ22C050623; VFBABJ22B300677	08/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1190	RLLV1AEB6NV006534	VFBABJ22C060557; VFBABJ22B300684	08/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1191	RLLV1AEB7NV006526	VFBABJ22B240664; VFBABJ22B300675	08/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1192	RLLV1AEB7NV006588	VFBABJ22B290567; VFBABJ22C010532	08/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1193	RLLV1AEB8NV006535	VFBABJ22B260507; VFBABJ22C010522	08/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1194	RLLV1AEB9NV006513	VFBABJ22C050644; VFBABJ22C010528	08/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1195	RLLV1AEB9NV006530	VFBABJ22B300679; VFBABJ22B300670	08/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1196	RLLV1AEB9NV006561	VFBABJ22C060703; VFBABJ22B300738	08/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1197	RLLV1AEBXNV006522	VFBABJ22C050621; VFBABJ22C010525	08/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1198	RLLV1AFA0NV004915	VFBALB22B250556; VFBALA22C020668	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1199	RLLV1AFA0NV006308	VFBALB22C040541; VFBALA22C020567	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1200	RLLV1AFA0NV006339	VFBALB22C020710; VFBALA22C010741	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1201	RLLV1AFA0NV006387	VFBALB22C010668; VFBALA22B200714	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1202	RLLV1AFA0NV006406	VFBALB228310037; VFBALA22C010726	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1203	RLLV1AFA0NV006440	VFBALB22C040569; VFBALA22C020636	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1204	RLLV1AFA0NV006468	VFBALB22C030553; VFBALA22C010737	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1205	RLLV1AFA1NV005426	VFBALB22B170573; VFBALA22B170691	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1206	RLLV1AFA1NV005474	VFBALB22C010708; VFBALA22C020503	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1207	RLLV1AFA1NV006334	VFBALB22C050507; VFBALA22C020587	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1208	RLLV1AFA1NV006348	VFBALB22C020661; VFBALA22C020536	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1209	RLLV1AFA1NV006365	VFBALB22C030545; VFBALA22B210652	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1210	RLLV1AFA1NV006429	VFBALB22C020584; VFBALA22C020514	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1211	RLLV1AFA1NV006463	VFBALB22C030563; VFBALA22C020607	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1212	RLLV1AFA2NV006309	VFBALB22C010686; VFBALA22C020555	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1213	RLLV1AFA2NV006424	VFBALB229180017; VFBALA22C010719	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1214	RLLV1AFA2NV006455	VFBALB22C020550; VFBALA22C020593	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1215	RLLV1AFA3NV005346	VFBALB22B180602; VFBALA22B170659	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1216	RLLV1AFA3NV005458	VFBALB22C020577; VFBALA22B210541	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1217	RLLV1AFA3NV005475	VFBALB22C020685; VFBALA22C020532	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1218	RLLV1AFA3NV006416	VFBALB229270031; VFBALA22C010607	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1219	RLLV1AFA3NV006450	VFBALB22C050506; VFBALA22C020513	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1220	RLLV1AFA3NV006464	VFBALB22C030560; VFBALA22C020616	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1221	RLLV1AFA3NV006478	VFBALB22C060623; VFBALA22C040523	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1222	RLLV1AFA4NV005677	VFBALB22C020683; VFBALA22C020533	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1223	RLLV1AFA4NV006151	VFBALB22C010654; VFBALA22C020546	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1224	RLLV1AFA4NV006442	VFBALB22C040542; VFBALA22C020639	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1225	RLLV1AFA4NV006456	VFBALB22C030559; VFBALA22C020641	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1226	RLLV1AFA4NV006490	VFBALB22C040503; VFBALA22C040529	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1227	RLLV1AFA5NV006319	VFBALB22C030584; VFBALA22C010742	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1228	RLLV1AFA5NV006336	VFBALB22C040555; VFBALA22C020622	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1229	RLLV1AFA5NV006434	VFBALB22C040545; VFBALA22C020618	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1230	RLLV1AFA5NV006465	VFBALB22C030562; VFBALA22B250639	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1231	RLLV1AFA5NV006482	VFBALB22C060621; VFBALA22C040528	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1232	RLLV1AFA5NV006496	VFBALB22C040502; VFBALA22C040533	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1233	RLLV1AFA6NV006345	VFBALB22C060618; VFBALA22C020539	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1234	RLLV1AFA6NV006409	VFBALB22C020575; VFBALA22C020508	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1235	RLLV1AFA6NV006443	VFBALB22C040543; VFBALA22C020613	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1236	RLLV1AFA6NV006460	VFBALB22C020548; VFBALA22C020650	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1237	RLLV1AFA6NV006507	VFBALB22C060620; VFBALA22C040531	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1238	RLLV1AFA7NV006208	VFBALB22C020695; VFBALA22B200696	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1239	RLLV1AFA7NV006306	VFBALB22C060592; VFBALA22C020563	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1240	RLLV1AFA7NV006323	VFBALB22C020718; VFBALA22B240561	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1241	RLLV1AFA7NV006337	VFBALB22C020711; VFBALA22C020517	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1242	RLLV1AFA7NV006399	VFBALB22C020585; VFBALA22C020528	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1243	RLLV1AFA7NV006418	VFBALB22C010694; VFBALA22C020522	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1244	RLLV1AFA7NV006435	VFBALB22C060612; VFBALA22C020534	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1245	RLLV1AFA7NV006449	VFBALB22C050503; VFBALA22C020588	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1246	RLLV1AFA7NV006466	VFBALB22C030533; VFBALA22C020612	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1247	RLLV1AFA7NV006502	VFBALB22C020630; VFBALA22B200606	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1248	RLLV1AFA8NV005472	VFBALB22C020682; VFBALA22C020529	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1249	RLLV1AFA8NV006136	VFBALB22C030547; VFBALA22B210702	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1250	RLLV1AFA8NV006430	VFBALB22C020664; VFBALA22C020547	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1251	RLLV1AFA8NV006458	VFBALB22C020543; VFBALA22C020646	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1252	RLLV1AFA9NV004752	VFBALB22B200695; VFBALA22B250663	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1253	RLLV1AFA9NV006100	VFBALB22B240546; VFBALA22B210667	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1254	RLLV1AFA9NV006310	VFBALB22C060593; VFBALA22C020538	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1255	RLLV1AFA9NV006338	VFBALB22C040570; VFBALA22C020504	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1256	RLLV1AFA9NV006355	VFBALB22C010549; VFBALA22B220543	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1257	RLLV1AFA9NV006419	VFBALB22C010706; VFBALA22C010691	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1258	RLLV1AFA9NV006422	VFBALB22C020573; VFBALA22C020515	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1259	RLLV1AFA9NV006436	VFBALB22C060610; VFBALA22B220546	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1260	RLLV1AFAXNV006333	VFBALB22C050502; VFBALA22C020642	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1261	RLLV1AFAXNV006428	VFBALB22C020684; VFBALA22C020535	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1262	RLLV1AFAXNV006445	VFBALB22C020720; VFBALA22C020519	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1263	RLLV1AFAXNV006459	VFBALB22C030561; VFBALA22B190643	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1264	RLLV1AFAXNV006462	VFBALB22C020551; VFBALA22B170687	08/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1265	RLLV1AEBONV005900	VFBAJB22C080552; VFBAJA22C060785	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1266	RLLV1AEBONV006528	VFBAJB22C080553; VFBAJA22C060788	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1267	RLLV1AEBONV006559	VFBAJB22C050629; VFBAJA22C060733	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1268	RLLV1AEBONV006562	VFBAJB22C060746; VFBAJA22C050596	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1269	RLLV1AEBONV006593	VFBAJB22B240681; VFBAJA22C060536	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1270	RLLV1AEBONV006609	VFBAJB22C060775; VFBAJA22C060529	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1271	RLLV1AEBONV006612	VFBAJB22C050615; VFBAJA22C060541	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1272	RLLV1AEBONV006688	VFBAJB22C070724; VFBAJA22C060715	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1273	RLLV1AEB0NV006707	VFBAJB22C070559; VFBAJA22C060595	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1274	RLLV1AEB0NV006741	VFBAJB22C060787; VFBAJA22C060528	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1275	RLLV1AEB1NV006294	VFBAJB22B240609; VFBAJA22B260690	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1276	RLLV1AEB1NV006554	VFBAJB22C050641; VFBAJA22B300728	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1277	RLLV1AEB1NV006571	VFBAJB22C050617; VFBAJA22B300698	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1278	RLLV1AEB1NV006604	VFBAJB22C060707; VFBAJA22C060617	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1279	RLLV1AEB1NV006618	VFBAJB22C060757; VFBAJA22C060696	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1280	RLLV1AEB1NV006621	VFBAJB22C060688; VFBAJA22C060639	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1281	RLLV1AEB1NV006635	VFBAJB22C070557; VFBAJA22C060687	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1282	RLLV1AEB1NV006649	VFBAJB22C060585; VFBAJA22C060558	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1283	RLLV1AEB1NV006652	VFBAJB22C060533; VFBAJA22C010582	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1284	RLLV1AEB1NV006702	VFBAJB22C070562; VFBAJA22C060732	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1285	RLLV1AEB2NV005249	VFBAJB22C060705; VFBAJA22B300739	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1286	RLLV1AEB2NV005316	VFBAJB22B190639; VFBAJA22B190684	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1287	RLLV1AEB2NV006515	VFBAJB22C060767; VFBAJA22B300694	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1288	RLLV1AEB2NV006580	VFBAJB22C060740; VFBAJA22B300687	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1289	RLLV1AEB2NV006630	VFBAJB22C060629; VFBAJA22C060510	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1290	RLLV1AEB2NV006658	VFBAJB22C050613; VFBAJA22B300695	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1291	RLLV1AEB2NV006689	VFBAJB22C060576; VFBAJA22B300661	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1292	RLLV1AEB2NV006711	VFBAJB22C080569; VFBAJA22C070593	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1293	RLLV1AEB2NV006739	VFBAJB22C050610; VFBAJA22C050634	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1294	RLLV1AEB2NV006742	VFBAJB22B300552; VFBAJA22C070646	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1295	RLLV1AEB3NV004840	VFBAJB22A040039; VFBAJA22A030061	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1296	RLLV1AEB3NV006247	VFBAJB22B300585; VFBAJA22B240731	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1297	RLLV1AEB3NV006524	VFBAJB22C060679; VFBAJA22B300665	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1298	RLLV1AEB3NV006555	VFBAJB22C050630; VFBAJA22B160636	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1299	RLLV1AEB3NV006569	VFBAJB22B260521; VFBAJA22B300686	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1300	RLLV1AEB3NV006605	VFBAJB22C060784; VFBAJA22C050594	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1301	RLLV1AEB3NV006619	VFBAJB22B260520; VFBAJA22C060683	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1302	RLLV1AEB3NV006636	VFBAJB22C060664; VFBAJA22C060751	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1303	RLLV1AEB3NV006653	VFBAJB22C060633; VFBAJA22C060755	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1304	RLLV1AEB3NV006667	VFBAJB22C050522; VFBAJA22C060619	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1305	RLLV1AEB3NV006684	VFBAJB22C070521; VFBAJA22C060701	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1306	RLLV1AEB3NV006703	VFBAJB22C070584; VFBAJA22B300641	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1307	RLLV1AEB3NV006717	VFBAJB22C070565; VFBAJA22C060762	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1308	RLLV1AEB3NV006720	VFBAJB22C060573; VFBAJA22C070603	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1309	RLLV1AEB3NV006748	VFBAJB22C050618; VFBAJA22C060506	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1310	RLLV1AEB4NV004524	VFBAJB22C060563; VFBAJA22B300680	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1311	RLLV1AEB4NV006547	VFBAJB22C080548; VFBAJA22C050600	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1312	RLLV1AEB4NV006550	VFBAJB22C060666; VFBAJA22C060539	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1313	RLLV1AEB4NV006564	VFBAJB22B260522; VFBAJA22C060527	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1314	RLLV1AEB4NV006578	VFBAJB22C060625; VFBAJA22C060530	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1315	RLLV1AEB4NV006581	VFBAJB22C060582; VFBAJA22B300732	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1316	RLLV1AEB4NV006595	VFBAJB22C060579; VFBAJA22C060523	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1317	RLLV1AEB4NV006600	VFBAJB22C060741; VFBAJA22C060594	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1318	RLLV1AEB4NV006614	VFBAJB22C060743; VFBAJA22C060616	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1319	RLLV1AEB4NV006631	VFBAJB22C070517; VFBAJA22C060649	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1320	RLLV1AEB4NV006645	VFBAJB22C070531; VFBAJA22B300656	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1321	RLLV1AEB4NV006659	VFBAJB22B300502; VFBAJA22C060635	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1322	RLLV1AEB4NV006662	VFBAJB22B170621; VFBAJA22C060640	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1323	RLLV1AEB4NV006712	VFBAJB22C080564; VFBAJA22C060771	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1324	RLLV1AEB5NV005911	VFBAJB22C080556; VFBAJA22C060651	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1325	RLLV1AEB5NV006525	VFBAJB22C060672; VFBAJA22B300662	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1326	RLLV1AEB5NV006542	VFBAJB22C060680; VFBAJA22B300668	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1327	RLLV1AEB5NV006556	VFBAJB22C050626; VFBAJA22C060554	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1328	RLLV1AEB5NV006573	VFBAJB22B260523; VFBAJA22C050646	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1329	RLLV1AEB5NV006587	VFBAJB22B290564; VFBAJA22C060553	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1330	RLLV1AEB5NV006590	VFBAJB22B290556; VFBAJA22C060532	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1331	RLLV1AEB5NV006640	VFBAJB22C050609; VFBAJA22B300685	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1332	RLLV1AEB5NV006699	VFBAJB22C070716; VFBAJA22C060713	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1333	RLLV1AEB6NV005139	VFBAJB22B160635; VFBAJA22B170523	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1334	RLLV1AEB6NV006551	VFBAJB22C060747; VFBAJA22C050605	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1335	RLLV1AEB6NV006579	VFBAJB22C060630; VFBAJA22C060512	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1336	RLLV1AEB6NV006582	VFBAJB22C060627; VFBAJA22C060525	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1337	RLLV1AEB6NV006596	VFBAJB22C060777; VFBAJA22C060522	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1338	RLLV1AEB6NV006615	VFBAJB22C060744; VFBAJA22C060598	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1339	RLLV1AEB6NV006629	VFBAJB22B230576; VFBAJA22C060667	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1340	RLLV1AEB6NV006632	VFBAJB22C060662; VFBAJA22C060693	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1341	RLLV1AEB6NV006646	VFBAJB22C060644; VFBAJA22C060556	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1342	RLLV1AEB6NV006713	VFBAJB22C080561; VFBAJA22C070595	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1343	RLLV1AEB7NV005196	VFBAJB229300045; VFBAJA22B160622	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1344	RLLV1AEB7NV006221	VFBAJB22C060749; VFBAJA22C050602	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1345	RLLV1AEB7NV006512	VFBAJB22C050625; VFBAJA22B260654	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1346	RLLV1AEB7NV006543	VFBAJB22C050628; VFBAJA22C060555	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1347	RLLV1AEB7NV006560	VFBAJB22C060704; VFBAJA22B300693	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1348	RLLV1AEB7NV006574	VFBAJB22C060628; VFBAJA22C060524	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1349	RLLV1AEB7NV006591	VFBAJB22B290566; VFBAJA22C060534	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1350	RLLV1AEB7NV006607	VFBAJB22C060764; VFBAJA22C060699	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1351	RLLV1AEB7NV006610	VFBAJB22C060742; VFBAJA22C060601	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1352	RLLV1AEB7NV006655	VFBAJB22C060586; VFBAJA22C060560	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1353	RLLV1AEB7NV006719	VFBAJB22C070504; VFBAJA22C070628	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1354	RLLV1AEB7NV006753	VFBAJB22C060658; VFBAJA22C050598	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1355	RLLV1AEB8NV006583	VFBAJB22C060577; VFBAJA22C010564	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1356	RLLV1AEB8NV006597	VFBAJB22C050611; VFBAJA22C060588	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1357	RLLV1AEB8NV006616	VFBAJB22C060760; VFBAJA22C060698	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1358	RLLV1AEB8NV006633	VFBAJB22C060663; VFBAJA22C060677	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1359	RLLV1AEB8NV006664	VFBAJB22C060646; VFBAJA22C060645	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1360	RLLV1AEB8NV006714	VFBAJB22C070641; VFBAJA22B300658	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1361	RLLV1AEB8NV006728	VFBAJB22C070649; VFBAJA22C070564	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1362	RLLV1AEB9NV004809	VFBAJB229280030; VFBAJA229280058	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1363	RLLV1AEB9NV005913	VFBAJB22C080555; VFBAJA22C060781	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1364	RLLV1AEB9NV005975	VFBAJB22C080579; VFBAJA22C060727	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1365	RLLV1AEB9NV006544	VFBAJB22C060668; VFBAJA22C060587	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1366	RLLV1AEB9NV006589	VFBAJB22B290563; VFBAJA22C060515	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1367	RLLV1AEB9NV006611	VFBAJB22B300541; VFBAJA22C060591	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1368	RLLV1AEB9NV006639	VFBAJB22C060661; VFBAJA22C060686	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1369	RLLV1AEB9NV006656	VFBAJB22B300507; VFBAJA22C060642	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1370	RLLV1AEB9NV006706	VFBAJB22C080557; VFBAJA22C060615	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1371	RLLV1AEB9NV006723	VFBAJB22C080500; VFBAJA22C060720	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1372	RLLV1AEB9NV005967	VFBAJB22C080554; VFBAJA22C060537	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1373	RLLV1AEBXNV006553	VFBAJB22C060697; VFBAJA22B300645	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1374	RLLV1AEBXNV006584	VFBAJB22B300506; VFBAJA22C060648	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1375	RLLV1AEBXNV006598	VFBAJB22C060780; VFBAJA22C060526	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1376	RLLV1AEBXNV006603	VFBAJB22C060766; VFBAJA22B300697	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1377	RLLV1AEBXNV006617	VFBAJB22C060745; VFBAJA22C060551	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1378	RLLV1AEBXNV006620	VFBAJB22C060590; VFBAJA22C060712	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1379	RLLV1AEBXNV006648	VFBAJB22C060583; VFBAJA22C060717	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1380	RLLV1AEBXNV006651	VFBAJB22C060634; VFBAJA22C060638	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1381	RLLV1AEBXNV006665	VFBAJB22C070538; VFBAJA22B300673	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1382	RLLV1AEBXNV006701	VFBAJB22C070589; VFBAJA22C060731	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
1383	RLLV1AEBXNV006715	VFBAJB22C070594; VFBAJA22B300643	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1384	RLLV1AEBXNV006729	VFBAJB22C080522; VFBAJA22C060778	09/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1385	RLLV1AFAONV006342	VFBALB22C020709; VFBALA22C020506	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1386	RLLV1AFAONV006356	VFBALB22C010550; VFBALA22B240591	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1387	RLLV1AFAONV006423	VFBALB22C050521; VFBALA22C040515	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1388	RLLV1AFAONV006499	VFBALB22C010713; VFBALA22C020670	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1389	RLLV1AFAONV006504	VFBALB22C040506; VFBALA22C040537	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1390	RLLV1AFAONV006678	VFBALB22C010537; VFBALA22B220580	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1391	RLLV1AFA1NV004888	VFBALB22B160664; VFBALA229270051	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1392	RLLV1AFA1NV006317	VFBALB22C070551; VFBALA22B250676	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1393	RLLV1AFA1NV006382	VFBALB22C070591; VFBALA22B220695	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1394	RLLV1AFA1NV006432	VFBALB22C060545; VFBALA22C020609	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1395	RLLV1AFA1NV006446	VFBALB22C030580; VFBALA22B250589	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1396	RLLV1AFA1NV006480	VFBALB22C030557; VFBALA22C020654	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1397	RLLV1AFA2NV006326	VFBALB22C010715; VFBALA22C020669	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1398	RLLV1AFA2NV006388	VFBALB22C010661; VFBALA22B240573	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1399	RLLV1AFA2NV006679	VFBALB22C050519; VFBALA22C040538	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1400	RLLV1AFA2NV006682	VFBALB22C010557; VFBALA22C040546	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1401	RLLV1AFA3NV004505	VFBALB22C050515; VFBALA22C040550	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1402	RLLV1AFA3NV006447	VFBALB22C020719; VFBALA22C010738	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1403	RLLV1AFA3NV006481	VFBALB22C050569; VFBALA22C020604	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1404	RLLV1AFA3NV006500	VFBALB22C040505; VFBALA22C040532	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1405	RLLV1AFA3NV006674	VFBALB22C030582; VFBALA22C040548	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1406	RLLV1AFA4NV006473	VFBALB22C060716; VFBALA22C020606	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1407	RLLV1AFA5NV006370	VFBALB22C030575; VFBALA22C050571	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1408	RLLV1AFA5NV006384	VFBALB22C010671; VFBALA22B200722	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1409	RLLV1AFA5NV006420	VFBALB22C050512; VFBALA22C040554	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1410	RLLV1AFA6NV005471	VFBALB22C050511; VFBALA22C040526	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1411	RLLV1AFA6NV006359	VFBALB22C030577; VFBALA22C040517	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1412	RLLV1AFA6NV006362	VFBALB22C050546; VFBALA22C050558	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1413	RLLV1AFA6NV006376	VFBALB22C050508; VFBALA22B250561	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1414	RLLV1AFA6NV006474	VFBALB22C030578; VFBALA22C010740	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1415	RLLV1AFA6NV006488	VFBALB22C010731; VFBALA22C040519	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1416	RLLV1AFA6NV006491	VFBALB22C060596; VFBALA22B210671	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1417	RLLV1AFA6NV006670	VFBALB22C050513; VFBALA22C040562	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1418	RLLV1AFA7NV006497	VFBALB22C010717; VFBALA22C020675	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1419	RLLV1AFA8NV006363	VFBALB22C050547; VFBALA22B250559	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1420	RLLV1AFA8NV006377	VFBALB22C070553; VFBALA22B250677	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1421	RLLV1AFA8NV006461	VFBALB22C010569; VFBALA22B240522	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1422	RLLV1AFA8NV006489	VFBALB22C030556; VFBALA22C040522	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1423	RLLV1AFA8NV006668	VFBALB22C050514; VFBALA22C020512	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1424	RLLV1AFA9NV006372	VFBALB22C030573; VFBALA22C010724	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1425	RLLV1AFA9NV006484	VFBALB22C010710; VFBALA22C020674	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1426	RLLV1AFA9NV006503	VFBALB22C040514; VFBALA22C010727	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1427	RLLV1AFA9NV006680	VFBALB22C030579; VFBALA22C040551	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1428	RLLV1AFAXNV005473	VFBALB22C050520; VFBALA22C040525	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1429	RLLV1AFAXNV006364	VFBALB22C030574; VFBALA22C010732	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1430	RLLV1AFAXNV006476	VFBALB22C060622; VFBALA22C040518	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1431	RLLV1AFAXNV006493	VFBALB22C010723; VFBALA22C020702	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1432	RLLV1AFAXNV006672	VFBALB22C030585; VFBALA22B200640	09/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1433	RLLV1AEB5NV005195	VFBAJB22B160556; VFBAJA22B300604	30/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1434	RLLV1AEBONV004763	VFBAJB22A030082; VFBAJA22A010003	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1435	RLLV1AEBONV004813	VFBAJB229300042; VFBAJA22A050018	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1436	RLLV1AEBONV006643	VFBAJB22C070525; VFBAJA22B300682	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1437	RLLV1AEBONV006657	VFBAJB22C090624; VFBAJA22B270532	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1438	RLLV1AEBONV006660	VFBAJB22C060654; VFBAJA22C060636	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1439	RLLV1AEBONV006724	VFBAJB22C070644; VFBAJA22C060504	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1440	RLLV1AEBONV006738	VFBAJB22A060036; VFBAJA22C070654	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1441	RLLV1AEBONV006755	VFBAJB22C080524; VFBAJA22C070630	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1442	RLLV1AEBONV006769	VFBAJB22C060569; VFBAJA22C060761	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1443	RLLV1AEBONV006772	VFBAJB22C060568; VFBAJA22C070665	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1444	RLLV1AEBONV006786	VFBAJB22C060507; VFBAJA22C070762	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1445	RLLV1AEBONV006805	VFBAJB22C090562; VFBAJA22C010512	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1446	RLLV1AEB1NV005579	VFBAJB22C090668; VFBAJA22B160507	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1447	RLLV1AEB1NV006585	VFBAJB22C080523; VFBAJA22C060735	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1448	RLLV1AEB1NV006666	VFBAJB22C090667; VFBAJA22B260691	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1449	RLLV1AEB1NV006697	VFBAJB22C070512; VFBAJA22C060719	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1450	RLLV1AEB1NV006733	VFBAJB22C080560; VFBAJA22C060597	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1451	RLLV1AEB1NV006750	VFBAJB22C060659; VFBAJA22B300696	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1452	RLLV1AEB1NV006778	VFBAJB22C070671; VFBAJA22C070666	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1453	RLLV1AEB1NV006781	VFBAJB22C090507; VFBAJA22C070728	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1454	RLLV1AEB1NV006795	VFBAJB22C090540; VFBAJA22C070710	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1455	RLLV1AEB2NV006594	VFBAJB22B290561; VFBAJA22C060547	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1456	RLLV1AEB2NV006613	VFBAJB22C060702; VFBAJA22C010526	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1457	RLLV1AEB2NV006644	VFBAJB22C060567; VFBAJA22C060756	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1458	RLLV1AEB2NV006692	VFBAJB22C060574; VFBAJA22C060782	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1459	RLLV1AEB2NV006708	VFBAJB22C070636; VFBAJA22B300638	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1460	RLLV1AEB2NV006787	VFBAJB22C090506; VFBAJA22C070760	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1461	RLLV1AEB2NV006790	VFBAJB22C090533; VFBAJA22C060508	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1462	RLLV1AEB3NV006586	VFBAJB22C090629; VFBAJA22C070754	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1463	RLLV1AEB3NV006698	VFBAJB22C070659; VFBAJA22C070598	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1464	RLLV1AEB3NV006751	VFBAJB22C060656; VFBAJA22C070661	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1465	RLLV1AEB3NV006779	VFBAJB22C090526; VFBAJA22C070764	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1466	RLLV1AEB3NV006782	VFBAJB22C060513; VFBAJA22C070714	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1467	RLLV1AEB3NV006801	VFBAJB22C080775; VFBAJA22C070737	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1468	RLLV1AEB4NV005964	VFBAJB22C080582; VFBAJA22C060768	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
1469	RLLV1AEB4NV006757	VFBAJB22C090673; VFBAJA22C080776	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1470	RLLV1AEB4NV006760	VFBAJB22C050636; VFBAJA22B160600	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1471	RLLV1AEB4NV006791	VFBAJB22C090536; VFBAJA22C010518	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1472	RLLV1AEB4NV006807	VFBAJB22C090579; VFBAJA22C070731	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1473	RLLV1AEB4NV006810	VFBAJB22C090542; VFBAJA22B300729	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1474	RLLV1AEB5NV006511	VFBAJB22C050607; VFBAJA22C020652	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1475	RLLV1AEB5NV006539	VFBAJB22C070542; VFBAJA22B300672	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1476	RLLV1AEB5NV006606	VFBAJB22C060718; VFBAJA22C050606	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1477	RLLV1AEB5NV006654	VFBAJB22C070532; VFBAJA22C060758	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1478	RLLV1AEB5NV006685	VFBAJB22C090600; VFBAJA22B300683	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1479	RLLV1AEB5NV006704	VFBAJB22C070605; VFBAJA22C060691	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1480	RLLV1AEB5NV006721	VFBAJB22C070658; VFBAJA22C060739	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1481	RLLV1AEB5NV006735	VFBAJB22A060054; VFBAJA22C070600	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1482	RLLV1AEB5NV006749	VFBAJB22C060660; VFBAJA22C070692	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1483	RLLV1AEB5NV006766	VFBAJB22C060540; VFBAJA22C070679	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1484	RLLV1AEB5NV006783	VFBAJB22C090508; VFBAJA22C070730	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1485	RLLV1AEB5NV006797	VFBAJB22C090636; VFBAJA22C050643	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1486	RLLV1AEB5NV006802	VFBAJB22C080624; VFBAJA22C010541	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1487	RLLV1AEB6NV005965	VFBAJB22B240736; VFBAJA22B300603	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1488	RLLV1AEB6NV006565	VFBAJB22C080511; VFBAJA22B300646	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1489	RLLV1AEB6NV006663	VFBAJB22B300505; VFBAJA22C060614	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1490	RLLV1AEB6NV006694	VFBAJB22C070725; VFBAJA22C060694	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1491	RLLV1AEB6NV006727	VFBAJB22C070509; VFBAJA22C060738	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1492	RLLV1AEB6NV006730	VFBAJB22A060046; VFBAJA22C070601	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1493	RLLV1AEB6NV006744	VFBAJB22B300539; VFBAJA22C070680	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1494	RLLV1AEB6NV006758	VFBAJB22C090617; VFBAJA22C050638	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1495	RLLV1AEB6NV006789	VFBAJB22C090534; VFBAJA22C060789	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1496	RLLV1AEB6NV006811	VFBAJB22C090567; VFBAJA22B300726	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1497	RLLV1AEB7NV005151	VFBAJB22C090626; VFBAJA22B270534	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1498	RLLV1AEB7NV006171	VFBAJB22C050616; VFBAJA22B300666	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1499	RLLV1AEB7NV006638	VFBAJB22C060544; VFBAJA22C050608	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1500	RLLV1AEB7NV006705	VFBAJB22C080594; VFBAJA22C060776	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1501	RLLV1AEB7NV006722	VFBAJB22C070502; VFBAJA22C060736	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1502	RLLV1AEB7NV006736	VFBAJB22C070592; VFBAJA22B300639	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1503	RLLV1AEB7NV006770	VFBAJB22C060514; VFBAJA22C070639	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1504	RLLV1AEB7NV006798	VFBAJB22C090502; VFBAJA22B300681	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1505	RLLV1AEB7NV006803	VFBAJB22C090532; VFBAJA22B300725	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1506	RLLV1AEB8NV005353	VFBAJB22B190588; VFBAJA22B170611	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1507	RLLV1AEB8NV006552	VFBAJB22C050620; VFBAJA22C060779	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1508	RLLV1AEB8NV006731	VFBAJB22A050037; VFBAJA22C070643	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1509	RLLV1AEB8NV006745	VFBAJB22C020667; VFBAJA22C070685	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1510	RLLV1AEB8NV006759	VFBAJB22C060570; VFBAJA22C070663	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1511	RLLV1AEB8NV006762	VFBAJB22C080515; VFBAJA22C070624	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1512	RLLV1AEB8NV006776	VFBAJB22C060641; VFBAJA22C070687	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1513	RLLV1AEB8NV006793	VFBAJB22C090500; VFBAJA22C060786	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1514	RLLV1AEB9NV004647	VFBAJB229280098; VFBAJA229260030	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1515	RLLV1AEB9NV006527	VFBAJB22C060675; VFBAJA22B300659	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1516	RLLV1AEB9NV006558	VFBAJB22C060546; VFBAJA22B250687	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1517	RLLV1AEB9NV006687	VFBAJB228170111; VFBAJA22C010510	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1518	RLLV1AEB9NV006690	VFBAJB22C070720; VFBAJA22B300676	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1519	RLLV1AEB9NV006737	VFBAJB22B300551; VFBAJA22C070640	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1520	RLLV1AEB9NV006740	VFBAJB229300003; VFBAJA22C070689	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1521	RLLV1AEB9NV006754	VFBAJB22C070505; VFBAJA22B300678	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1522	RLLV1AEB9NV006768	VFBAJB22C080529; VFBAJA22C070652	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1523	RLLV1AEB9NV006771	VFBAJB22C080509; VFBAJA22C070688	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1524	RLLV1AEB9NV006785	VFBAJB22C090528; VFBAJA22C080528	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1525	RLLV1AEB9NV006799	VFBAJB22C080751; VFBAJA22C070681	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1526	RLLV1AEB9NV006821	VFBAJB22C090653; VFBAJA22C070702	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1527	RLLV1AEBXNV004799	VFBAJB22A040007; VFBAJA22A060016	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1528	RLLV1AEBXNV006567	VFBAJB22C040561; VFBAJA22B260639	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1529	RLLV1AEBXNV006696	VFBAJB22C070561; VFBAJA22C060730	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1530	RLLV1AEBXNV006732	VFBAJB22C060793; VFBAJA22C060737	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1531	RLLV1AEBXNV006763	VFBAJB22C080521; VFBAJA22C070625	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1532	RLLV1AEBXNV006777	VFBAJB22C070672; VFBAJA22C070732	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1533	RLLV1AEBXNV006794	VFBAJB22C080844; VFBAJA22C010524	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1534	RLLV1AEBXNV006813	VFBAJB22C090675; VFBAJA22C080806	10/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1535	RLLV1AFA0NV006471	VFBALB22B180541; VFBALA22C020672	10/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1536	RLLV1AFA0NV006485	VFBALB22C020628; VFBALA22C010733	10/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1537	RLLV1AFA1NV006320	VFBALB22C020638; VFBALA22B230504	10/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1538	RLLV1AFA1NV006379	VFBALB22C050591; VFBALA22C050554	10/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1539	RLLV1AFA2NV005452	VFBALB22B160619; VFBALA22C010590	10/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1540	RLLV1AFA2NV006293	VFBALB22C020706; VFBALA22B240551	10/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1541	RLLV1AFA2NV006357	VFBALB22C010545; VFBALA22B240563	10/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1542	RLLV1AFA2NV006374	VFBALB22C030576; VFBALA22B240565	10/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1543	RLLV1AFA2NV006407	VFBALB22A020031; VFBALA22C010714	10/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1544	RLLV1AFA2NV006469	VFBALB22C060725; VFBALA22C020611	10/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1545	RLLV1AFA2NV006505	VFBALB22C040504; VFBALA22C040535	10/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1546	RLLV1AFA3NV006092	VFBALB22C010576; VFBALA22C010612	10/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1547	RLLV1AFA3NV006433	VFBALB22C040527; VFBALA22C020610	10/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1548	RLLV1AFA4NV004660	VFBALB229270069; VFBALA229070054	10/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1549	RLLV1AFA4NV006103	VFBALB22B220614; VFBALA22B180703	10/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1550	RLLV1AFA4NV006330	VFBALB22C050518; VFBALA22C020671	10/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1551	RLLV1AFA5NV006353	VFBALB22C010568; VFBALA22B240511	10/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1552	RLLV1AFA5NV006448	VFBALB22C020713; VFBALA22C020595	10/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1553	RLLV1AFA5NV006479	VFBALB22C050587; VFBALA22C020619	10/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1554	RLLV1AFA6NV005468	VFBALB22C010652; VFBALA22B200725	10/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1555	RLLV1AFA7NV006452	VFBALB22C050505; VFBALA22C020600	10/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1556	RLLV1AFA8NV004760	VFBALB22A010026; VFBALA229210050	10/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1557	RLLV1AFA8NV006332	VFBALB22C020545; VFBALA22C020647	10/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1558	RLLV1AFA9NV006341	VFBALB22C010689; VFBALA22C020592	10/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1559	RLLV1AFA9NV006498	VFBALB22C020627; VFBALA22C010739	10/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1560	RLLV1AFA9NV006677	VFBALB22C030587; VFBALA22C020673	10/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1561	RLLV1AEB0NV005203	VFBAJB22C090643; VFBAJA22B300735	11/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1562	RLLV1AEB0NV006822	VFBAJB22C090651; VFBAJA22B300724	11/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1563	RLLV1AEB1NV006540	VFBAJB22C060710; VFBAJA22C050604	11/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1564	RLLV1AEB1NV006683	VFBAJB22C070507; VFBAJA22C070627	11/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1565	RLLV1AEB1NV006747	VFBAJB22C070541; VFBAJA22C060511	11/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1566	RLLV1AEB1NV006814	VFBAJB22C090665; VFBAJA22C080815	11/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1567	RLLV1AEB2NV006661	VFBAJB22C060589; VFBAJA22C060549	11/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1568	RLLV1AEB2NV006806	VFBAJB22C090511; VFBAJA22B300723	11/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1569	RLLV1AEB2NV006823	VFBAJB22C090647; VFBAJA22C070673	11/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1570	RLLV1AEB3NV006541	VFBAJB22C050612; VFBAJA22C060600	11/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1571	RLLV1AEB4NV006628	VFBAJB22C070558; VFBAJA22C060676	11/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1572	RLLV1AEB4NV006693	VFBAJB22C080559; VFBAJA22C070604	11/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1573	RLLV1AEB4NV006709	VFBAJB22C080586; VFBAJA22C060724	11/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1574	RLLV1AEB4NV006726	VFBAJB22C090597; VFBAJA22C050640	11/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1575	RLLV1AEB5NV006718	VFBAJB22C070664; VFBAJA22C060763	11/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1576	RLLV1AEB5NV006816	VFBAJB22C090666; VFBAJA22C080808	11/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1577	RLLV1AEB6NV006775	VFBAJB22C050614; VFBAJA22B300745	11/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1578	RLLV1AEB7NV006557	VFBAJB22C050601; VFBAJA22B170536	11/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1579	RLLV1AEB7NV006686	VFBAJB22C070540; VFBAJA22C060678	11/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1580	RLLV1AEB7NV006767	VFBAJB22C090607; VFBAJA22C050637	11/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1581	RLLV1AEB7NV006820	VFBAJB22C090664; VFBAJA22C070734	11/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1582	RLLV1AEB8NV005997	VFBAJB22B260584; VFBAJA22B270511	11/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1583	RLLV1AEB8NV006549	VFBAJB22C060550; VFBAJA22B300688	11/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1584	RLLV1AEB8NV006695	VFBAJB22C070721; VFBAJA22C060711	11/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1585	RLLV1AEB8NV006700	VFBAJB22C060572; VFBAJA22C070597	11/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1586	RLLV1AEB9NV004552	VFBAJB228270037; VFBAJA229270011	11/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1587	RLLV1AEB9NV006625	VFBAJB22C070524; VFBAJA22C060692	11/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1588	RLLV1AEB9NV006804	VFBAJB22C090564; VFBAJA22C070703	11/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1589	RLLV1AEBXNV006262	VFBAJB22C090671; VFBAJA22B300606	11/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1590	RLLV1AFA0NV005546	VFBALB22C030518; VFBALA22B190654	11/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1591	RLLV1AFA0NV006129	VFBALB22C010586; VFBALA22B200620	11/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1592	RLLV1AFA0NV006373	VFBALB22B220605; VFBALA22C010729	11/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1593	RLLV1AFA2NV006391	VFBALB22C020680; VFBALA22B240576	11/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1594	RLLV1AFA3NV006304	VFBALB22C010685; VFBALA22C020549	11/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1595	RLLV1AFA3NV006366	VFBALB22C030555; VFBALA22B160637	11/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1596	RLLV1AFA4NV006084	VFBALB22B200599; VFBALA22B250622	11/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1597	RLLV1AFA4NV006358	VFBALB22C010548; VFBALA22B240549	11/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1598	RLLV1AFA5NV005462	VFBALB22C010531; VFBALA22C010716	11/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1599	RLLV1AFA5NV005932	VFBALB22B220613; VFBALA22B250540	11/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1600	RLLV1AFA5NV006059	VFBALB22B220631; VFBALA22B220698	11/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1601	RLLV1AFA6NV006149	VFBALB22C020693; VFBALA22B200687	11/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1602	RLLV1AFA7NV005477	VFBALB22C010658; VFBALA22C010722	11/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1603	RLLV1AFA7NV006080	VFBALB22B220594; VFBALA22B200656	11/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1604	RLLV1AFA7NV006371	VFBALB22C030572; VFBALA22C010728	11/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1605	RLLV1AFA7NV006483	VFBALB22C050572; VFBALA22C020597	11/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1606	RLLV1AFA8NV004662	VFBALB229200005; VFBALA229220008	11/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1607	RLLV1AFA8NV006346	VFBALB22C010666; VFBALA22C020586	11/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1608	RLLV1AFA9NV006467	VFBALB22C030564; VFBALA22C010744	11/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1609	RLLV1AFAXNV006378	VFBALB22C050589; VFBALA22C050556	11/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1610	RLLV1AEB2NV004683	VFBAJB229260007; VFBAJA22A050524	11/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1611	RLLV1AEB0NV006853	VFBAJB22C080759; VFBAJA22C090522	12/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1612	RLLV1AEB1NV005193	VFBAJB22C080716; VFBAJA22B300715	12/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1613	RLLV1AEB1NV006568	VFBAJB22C090585; VFBAJA22C070756	12/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1614	RLLV1AEB1NV006716	VFBAJB22C080558; VFBAJA22C060759	12/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1615	RLLV1AEB2NV006725	VFBAJB22C060575; VFBAJA22B300660	12/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1616	RLLV1AEB2NV006840	VFBAJB22C080834; VFBAJA22C090504	12/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1617	RLLV1AEB3NV005275	VFBAJB22B160668; VFBAJA22B170564	12/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1618	RLLV1AEB3NV006815	VFBAJB22C080641; VFBAJA22C070765	12/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1619	RLLV1AEB3NV006832	VFBAJB22C090622; VFBAJA22C060769	12/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1620	RLLV1AEB4NV004846	VFBAJB229280083; VFBAJA229300015	12/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1621	RLLV1AEB4NV006788	VFBAJB22C090529; VFBAJA22C070757	12/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1622	RLLV1AEB5NV006623	VFBAJB22C050619; VFBAJA22C060521	12/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1623	RLLV1AEB5NV006752	VFBAJB22C060571; VFBAJA22C070697	12/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1624	RLLV1AEB6NV006792	VFBAJB22C080843; VFBAJA22C010523	12/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1625	RLLV1AEB6NV006825	VFBAJB22C090514; VFBAJA22C080811	12/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1626	RLLV1AEB7NV004856	VFBAJB22A040006; VFBAJA229280022	12/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1627	RLLV1AEB7NV006784	VFBAJB22C090524; VFBAJA22C070712	12/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1628	RLLV1AEB7NV006848	VFBAJB22C080790; VFBAJA22C090512	12/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1629	RLLV1AEB8NV004509	VFBAJB228270033; VFBAJA229010001	12/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
1630	RLLV1AEB8NV006518	VFBAJB22C050599; VFBAJA22B300708	12/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1631	RLLV1AEB8NV006602	VFBAJB22C090584; VFBAJA22B270535	12/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1632	RLLV1AEB8NV006809	VFBAJB22C080597; VFBAJA22C010514	12/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1633	RLLV1AEB9NV004597	VFBAJB228230100; VFBAJA229260083	12/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1634	RLLV1AEB9NV004700	VFBAJB229260062; VFBAJA22A060008	12/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1635	RLLV1AEB9NV006575	VFBAJB22B300504; VFBAJA22C010535	12/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1636	RLLV1AEB9NV006818	VFBAJB22C090520; VFBAJA22C080779	12/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1637	RLLV1AEB9NV006835	VFBAJB22C080831; VFBAJA22C060772	12/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1638	RLLV1AEBXNV006746	VFBAJB22C060655; VFBAJA22C070669	12/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1639	RLLV1AEBXNV006830	VFBAJB22C080712; VFBAJA22C060754	12/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1640	RLLV1AEBXNV006844	VFBAJB22C090588; VFBAJA22C090523	12/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1641	RLLV1AFA1NV006110	VFBALB22C050509; VFBALA22C050560	12/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1642	RLLV1AFA2NV005466	VFBALB22C010653; VFBALA22C010690	12/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1643	RLLV1AFA3NV006495	VFBALB22C020625; VFBALA22C020501	12/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1644	RLLV1AFA4NV004769	VFBALB229270029; VFBALA229270047	12/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1645	RLLV1AFA4NV005467	VFBALB22C010673; VFBALA22B200711	12/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1646	RLLV1AFA5NV004506	VFBALB228310035; VFBALA228280013	12/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1647	RLLV1AFA5NV006675	VFBALB22C030586; VFBALA22C010647	12/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1648	RLLV1AFA6NV004210	VFBALB228190063; VFBALA228180068	12/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
1649	RLLV1AFA6NV006426	VFBALB22C010660; VFBALA22C010602	12/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1650	RLLV1AFA7NV004572	VFBALB229200028; VFBALA229150044	12/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1651	RLLV1AFA8NV006492	VFBALB22C020631; VFBALA22C010745	12/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1652	RLLV1AFAXNV004498	VFBALB229040004; VFBALA229040018	12/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1653	RLLV1AEB0NV006545	VFBAJB22C050639; VFBAJA22C010520	13/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1654	RLLV1AEB0NV006626	VFBAJB22C070563; VFBAJA22B300664	13/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1655	RLLV1AEB0NV006867	VFBAJB22C090530; VFBAJA22C090525	13/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1656	RLLV1AEB1NV004710	VFBAJB229260053; VFBAJA229280025	13/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1657	RLLV1AEB1NV006831	VFBAJB22C090557; VFBAJA22C060721	13/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1658	RLLV1AEB1NV006845	VFBAJB22C080538; VFBAJA22B270533	13/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1659	RLLV1AEB1NV006862	VFBAJB22C090678; VFBAJA22C090518	13/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1660	RLLV1AEB2NV004571	VFBAJB228240008; VFBAJA229260081	13/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1661	RLLV1AEB4NV004538	VFBAJB227280003; VFBAJA229010002	13/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1662	RLLV1AEB4NV006774	VFBAJB22C070674; VFBAJA22C070747	13/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1663	RLLV1AEB4NV006838	VFBAJB22C080832; VFBAJA22C080835	13/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1664	RLLV1AEB5NV004628	VFBAJB229280100; VFBAJA229260033	13/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1665	RLLV1AEB5NV004631	VFBAJB229280095; VFBAJA229260091	13/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1666	RLLV1AEB6NV004525	VFBAJB229160031; VFBAJA229260010	13/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1667	RLLV1AEB6NV006548	VFBAJB22C090555; VFBAJA22C080842	13/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1668	RLLV1AEB6NV006839	VFBAJB22C080836; VFBAJA22C080833	13/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1669	RLLV1AEB6NV006842	VFBAJB22C090654; VFBAJA22C080824	13/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1670	RLLV1AEB6NV006856	VFBAJB22C080512; VFBAJA22B300713	13/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1671	RLLV1AEB7NV006641	VFBAJB22C090669; VFBAJA22C060519	13/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1672	RLLV1AEB7NV006865	VFBAJB22C090679; VFBAJA22B210674	13/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1673	RLLV1AEB8NV004591	VFBAJB228270020; VFBAJA229260025	13/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1674	RLLV1AEB8NV006650	VFBAJB22C090625; VFBAJA22C080777	13/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1675	RLLV1AEB8NV006826	VFBAJB22C090587; VFBAJA22C080813	13/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1676	RLLV1AEB8NV006843	VFBAJB22C090655; VFBAJA22C080845	13/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1677	RLLV1AEB8NV006857	VFBAJB22C090682; VFBAJA22B150727	13/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1678	RLLV1AEB9NV005295	VFBAJB22B180596; VFBAJA22B170555	13/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1679	RLLV1AEBXNV004642	VFBAJB229260003; VFBAJA22A030060	13/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1680	RLLV1AEBXNV004835	VFBAJB22A060045; VFBAJA228060067	13/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1681	RLLV1AEBXNV006858	VFBAJB22C090681; VFBAJA22B210672	13/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1682	RLLV1AEBXNV006861	VFBAJB22C090550; VFBAJA22C070694	13/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1683	RLLV1AFA0NV004445	VFBALB228170019; VFBALA228190102	13/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1684	RLLV1AFA1NV004440	VFBALB228240022; VFBALA228180054	13/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1685	RLLV1AFA1NV006673	VFBALB22C010619; VFBALA22C040553	13/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1686	RLLV1AFA2NV004673	VFBALB229200008; VFBALA229220012	13/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1687	RLLV1AFA2NV006472	VFBALB22C010599; VFBALA22C040557	13/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1688	RLLV1AFA4NV006439	VFBALB22C040521; VFBALA22C020617	13/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1689	RLLV1AFA5NV004747	VFBALB229200012; VFBALA229210062	13/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1690	RLLV1AFA5NV005235	VFBALB22C010597; VFBALA22B240574	13/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1691	RLLV1AFA5NV006501	VFBALB22C010598; VFBALA22C050570	13/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1692	RLLV1AFA5NV006563	VFBALB22C010592; VFBALA22C050565	13/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1693	RLLV1AFA6NV004577	VFBALB228190007; VFBALA228280014	13/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1694	RLLV1AFA7NV006676	VFBALB22C010594; VFBALA22B240582	13/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1695	RLLV1AFA8NV006380	VFBALB22C050510; VFBALA22B250562	13/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1696	RLLV1AFA9NV004637	VFBALB229040015; VFBALA229040027	13/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1697	RLLV1AFA9NV005464	VFBALB22C010620; VFBALA22C040549	13/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1698	RLLV1AFAXNV005215	VFBALB22C010617; VFBALA22C040558	13/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1699	RLLV1AFAXNV006140	VFBALB22C050543; VFBALA22C020704	13/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1700	RLLV1AFAXNV006414	VFBALB22C010674; VFBALA22C030501	13/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1701	RLLV1AEB0NV004679	VFBAJB229300050; VFBAJA22A060006	14/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1702	RLLV1AEB0NV004830	VFBAJB229280042; VFBAJA22A010005	14/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1703	RLLV1AEB1NV006800	VFBAJB22C090559; VFBAJA22C010513	14/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1704	RLLV1AEB1NV006828	VFBAJB22C090586; VFBAJA22C080818	14/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1705	RLLV1AEB3NV006622	VFBAJB22C060753; VFBAJA22C060652	14/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1706	RLLV1AEB4NV006841	VFBAJB22C090680; VFBAJA22B210663	14/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1707	RLLV1AEB5NV006833	VFBAJB22C090551; VFBAJA22C090501	14/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1708	RLLV1AEB8NV006647	VFBAJB22C090553; VFBAJA22C090517	14/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1709	RLLV1AEB9NV006852	VFBAJB22C070726; VFBAJA22C080763	14/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1710	RLLV1AFA0NV006681	VFBALB22C010600; VFBALA22C050564	14/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1711	RLLV1AFA1NV004745	VFBALB229270016; VFBALA229210006	14/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1712	RLLV1AFA1NV006415	VFBALB22C020676; VFBALA22C020554	14/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1713	RLLV1AFA2NV004740	VFBALB22C060606; VFBALA229090068	14/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1714	RLLV1AFA2NV006441	VFBALB22C010603; VFBALA22C050567	14/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1715	RLLV1AFA2NV006486	VFBALB22C040513; VFBALA22C010730	14/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1716	RLLV1AFA4NV005534	VFBALB22B220669; VFBALA22B190593	14/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1717	RLLV1AFA6NV006393	VFBALB22C010633; VFBALA22B200638	14/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1718	RLLV1AFA8NV004743	VFBALB229060045; VFBALA229220007	14/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1719	RLLV1AFA8NV005214	VFBALB22C010618; VFBALA22B240534	14/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1720	RLLV1AEB0NV004729	VFBAJB22B290547; VFBAJA22C090611	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1721	RLLV1AEB1NV004772	VFBAJB229300004; VFBAJA22A060019	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1722	RLLV1AEB1NV005968	VFBAJB22C090731; VFBAJA22C090563	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1723	RLLV1AEB1NV005971	VFBAJB22C090658; VFBAJA22C080839	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1724	RLLV1AEB1NV006537	VFBAJB22C060580; VFBAJA22C080767	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1725	RLLV1AEB1NV006764	VFBAJB22C090756; VFBAJA22B300701	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1726	RLLV1AEB1NV006876	VFBAJB22C090684; VFBAJA22C090596	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1727	RLLV1AEB2NV006837	VFBAJB22C090663; VFBAJA22C080770	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1728	RLLV1AEB2NV006854	VFBAJB22C090735; VFBAJA22B300612	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1729	RLLV1AEB2NV006868	VFBAJB22C100697; VFBAJA22C090575	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1730	RLLV1AEB2NV006871	VFBAJB22C100696; VFBAJA22C090568	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1731	RLLV1AEB3NV004837	VFBAJB229260057; VFBAJA229260011	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1732	RLLV1AEB3NV004854	VFBAJB229290036; VFBAJA229060062	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1733	RLLV1AEB3NV006734	VFBAJB22B290544; VFBAJA22C090541	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1734	RLLV1AEB3NV006765	VFBAJB22C090732; VFBAJA22C080771	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1735	RLLV1AEB3NV006796	VFBAJB22C090531; VFBAJA22C070740	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1736	RLLV1AEB3NV006829	VFBAJB22C090621; VFBAJA22B300734	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1737	RLLV1AEB3NV006863	VFBAJB22C090753; VFBAJA22C090569	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1738	RLLV1AEB4NV004832	VFBAJB22A030080; VFBAJA229300007	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1739	RLLV1AEB4NV006869	VFBAJB22C090754; VFBAJA22C090558	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1740	RLLV1AEB4NV006872	VFBAJB22C100701; VFBAJA22C090577	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
1741	RLLV1AEB5NV004645	VFBAJB228300016; VFBAJA229270005	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1742	RLLV1AEB5NV004855	VFBAJB229280085; VFBAJA22A030041	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1743	RLLV1AEB5NV006850	VFBAJB22C090672; VFBAJA22C090547	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1744	RLLV1AEB5NV006878	VFBAJB22C100691; VFBAJA22C090574	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1745	RLLV1AEB7NV004727	VFBAJB22B290543; VFBAJA22C090614	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1746	RLLV1AEB7NV006879	VFBAJB22C090749; VFBAJA22C090595	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1747	RLLV1AEB7NV006882	VFBAJB22C090751; VFBAJA22C090604	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1748	RLLV1AEB8NV006230	VFBAJB22B300531; VFBAJA22B260684	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1749	RLLV1AEB8NV006888	VFBAJB22C120571; VFBAJA22C090538	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1750	RLLV1AEB9NV004616	VFBAJB227260010; VFBAJA229260095	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1751	RLLV1AEB9NV006849	VFBAJB22C090730; VFBAJA22B300613	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1752	RLLV1AEBXNV004723	VFBAJB229290031; VFBAJA22A060011	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1753	RLLV1AEBXNV005886	VFBAJB22C090571; VFBAJA22C090549	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1754	RLLV1AEBXNV006875	VFBAJB22C090737; VFBAJA22C090598	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1755	RLLV1AFA0NV005210	VFBALB22C010609; VFBALA22C020569	15/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1756	RLLV1AFA0NV005532	VFBALB22B220650; VFBALA22B190633	15/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1757	RLLV1AFA0NV006311	VFBALB22C010605; VFBALA22C050559	15/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1758	RLLV1AFA0NV006891	VFBALB22A040061; VFBALA22A030007	15/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1759	RLLV1AFA0NV006910	VFBALB22C010642; VFBALA229150031	15/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1760	RLLV1AFA1NV006897	VFBALB22C050573; VFBALA229290050	15/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1761	RLLV1AFA1NV006933	VFBALB22C020518; VFBALA22C080631	15/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1762	RLLV1AFA2NV006892	VFBALB22B210524; VFBALA22B240527	15/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1763	RLLV1AFA2NV006908	VFBALB22C010644; VFBALA229050024	15/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1764	RLLV1AFA2NV006942	VFBALB22C010630; VFBALA22C080757	15/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1765	RLLV1AFA3NV006898	VFBALB22C050574; VFBALA22B240570	15/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1766	RLLV1AFA4NV006909	VFBALB22C010640; VFBALA229200054	15/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1767	RLLV1AFA4NV006957	VFBALB22C020728; VFBALA22C080723	15/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1768	RLLV1AFA5NV006904	VFBALB229270075; VFBALA22C080550	15/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1769	RLLV1AFA5NV006921	VFBALB22C010641; VFBALA229290067	15/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1770	RLLV1AFA6NV006958	VFBALB22C050501; VFBALA22C020537	15/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1771	RLLV1AFA7NV006905	VFBALB22C050579; VFBALA22B240567	15/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1772	RLLV1AFA7NV006953	VFBALB22C040567; VFBALA22C080541	15/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1773	RLLV1AFA7NV007939	VFBALB22C010625; VFBALA22C080743	15/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1774	RLLV1AFA8NV004659	VFBALB228310034; VFBALA229070053	15/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1775	RLLV1AFA8NV006086	VFBALB22B240586; VFBALA22B200625	15/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1776	RLLV1AFA8NV006203	VFBALB22C050582; VFBALA22C040556	15/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1777	RLLV1AFA8NV006427	VFBALB22C020679; VFBALA22C020560	15/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1778	RLLV1AFA8NV006444	VFBALB22C040524; VFBALA22C020635	15/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1779	RLLV1AFAXNV006316	VFBALB22C050538; VFBALA22B250560	15/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1780	RLLV1AFAXNV006350	VFBALB22C020689; VFBALA22C050566	15/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1781	RLLV1AFAXNV006431	VFBALB22C040530; VFBALA22C020623	15/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1782	RLLV1AFAXNV006977	VFBALB22C050542; VFBALA22C080714	15/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1783	RLLV1AEB0NV004911	VFBAJB22C100531; VFBAJA22C090561	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1784	RLLV1AEB0NV006819	VFBAJB22C090516; VFBAJA22B300721	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1785	RLLV1AEB0NV006884	VFBAJB22C100727; VFBAJA22C090630	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1786	RLLV1AEB1NV008000	VFBAJB22C100721; VFBAJA22B300742	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1787	RLLV1AEB2NV004621	VFBAJB228030066; VFBAJA229260013	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1788	RLLV1AEB2NV006756	VFBAJB22C090683; VFBAJA22C090503	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1789	RLLV1AEB2NV008023	VFBAJB22C110552; VFBAJA22C090634	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
1790	RLLV1AEB3NV004823	VFBAJB22A040038; VFBAJA229290004	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1791	RLLV1AEB3NV005857	VFBAJB22C110647; VFBAJA22C090656	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1792	RLLV1AEB3NV006846	VFBAJB22C090752; VFBAJA22C090570	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1793	RLLV1AEB3NV006880	VFBAJB22C110555; VFBAJA22C090593	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
1794	RLLV1AEB4NV004622	VFBAJB229160027; VFBAJA229260022	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1795	RLLV1AEB4NV006242	VFBAJB22B300589; VFBAJA22C080840	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1796	RLLV1AEB5NV004726	VFBAJB22C100535; VFBAJA22C090599	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1797	RLLV1AEB5NV006847	VFBAJB22C090734; VFBAJA22C090546	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1798	RLLV1AEB5NV006881	VFBAJB22C090685; VFBAJA22C090616	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1799	RLLV1AEB6NV008025	VFBAJB22C100730; VFBAJA22C090745	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
1800	RLLV1AEB7NV004680	VFBAJB229280088; VFBAJA229270004	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1801	RLLV1AEB7NV006817	VFBAJB22C090620; VFBAJA22B300722	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1802	RLLV1AEB7NV006834	VFBAJB22B290545; VFBAJA22C090612	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1803	RLLV1AEB7NV008017	VFBAJB22C110556; VFBAJA22C090590	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1804	RLLV1AEB7NV008051	VFBAJB22C120504; VFBAJA22C090637	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1805	RLLV1AEB8NV004848	VFBAJB22A030079; VFBAJA229280024	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1806	RLLV1AEB8NV006017	VFBAJB22C090583; VFBAJA22C090535	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1807	RLLV1AEB8NV008012	VFBAJB22C110639; VFBAJA22C070763	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
1808	RLLV1AEB8NV008026	VFBAJB22C120516; VFBAJA22C090613	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1809	RLLV1AEB9NV004566	VFBAJB227290028; VFBAJA229260070	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1810	RLLV1AEB9NV004633	VFBAJB229260096; VFBAJA229270010	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1811	RLLV1AEB9NV004812	VFBAJB229260045; VFBAJA229290001	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1812	RLLV1AEB9NV008035	VFBAJB22C120511; VFBAJA22C090744	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1813	RLLV1AEBXNV005161	VFBAJB22C060518; VFBAJA22C010501	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1814	RLLV1AEBXNV008013	VFBAJB22C100534; VFBAJA22C090572	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
1815	RLLV1AEBXNV008058	VFBAJB22C120553; VFBAJA22C100623	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1816	RLLV1AFA0NV004669	VFBALB229210022; VFBALA229080103	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1817	RLLV1AFA0NV004753	VFBALB229200027; VFBALA22C130540	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1818	RLLV1AFA0NV006924	VFBALB22C040565; VFBALA22C080578	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1819	RLLV1AFA0NV006941	VFBALB22C050550; VFBALA22C080703	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
1820	RLLV1AFA0NV006955	VFBALB22C010610; VFBALA22C080748	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1821	RLLV1AFA0NV006972	VFBALB22C020590; VFBALA22C080739	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1822	RLLV1AFA0NV006986	VFBALB22C050548; VFBALA22C120675	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1823	RLLV1AFA0NV007958	VFBALB22C020596; VFBALA22C080741	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1824	RLLV1AFA0NV007992	VFBALB22C050581; VFBALA22C080684	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
1825	RLLV1AFA1NV006902	VFBALB22B300655; VFBALA22C080576	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
1826	RLLV1AFA1NV006947	VFBALB22C050557; VFBALA22C080756	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1827	RLLV1AFA1NV006978	VFBALB22C010613; VFBALA22C080644	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1828	RLLV1AFA1NV006981	VFBALB22C010589; VFBALA22C040552	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1829	RLLV1AFA1NV007967	VFBALB22C030515; VFBALA22C130667	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1830	RLLV1AFA1NV007998	VFBALB22C020649; VFBALA22C080724	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1831	RLLV1AFA1NV008049	VFBALB22C010682; VFBALA22C120641	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1832	RLLV1AFA1NV008097	VFBALB22C020566; VFBALA22C120661	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1833	RLLV1AFA2NV006956	VFBALB22C020524; VFBALA22C080543	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1834	RLLV1AFA2NV006973	VFBALB22C030506; VFBALA22C090560	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1835	RLLV1AFA2NV007993	VFBALB22C020663; VFBALA22C080685	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1836	RLLV1AFA2NV008027	VFBALB22C020576; VFBALA22C120673	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1837	RLLV1AFA2NV008044	VFBALB22C020678; VFBALA22C120649	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1838	RLLV1AFA2NV008092	VFBALB22C020572; VFBALA22C120654	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1839	RLLV1AFA3NV006903	VFBALB22C010624; VFBALA22B240547	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1840	RLLV1AFA3NV006917	VFBALB22C010632; VFBALA22C080611	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1841	RLLV1AFA3NV006951	VFBALB22B190706; VFBALA22C080659	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1842	RLLV1AFA3NV007940	VFBALB22C020727; VFBALA22C090573	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1843	RLLV1AFA4NV002729	VFBALB22C020656; VFBALA22C080727	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
1844	RLLV1AFA4NV006506	VFBALB22C050632; VFBALA22C020605	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1845	RLLV1AFA4NV006893	VFBALB22C050581; VFBALA22B240569	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1846	RLLV1AFA4NV006912	VFBALB22C010628; VFBALA22C080678	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1847	RLLV1AFA4NV006974	VFBALB22C050580; VFBALA22C080749	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1848	RLLV1AFA4NV007946	VFBALB22C020632; VFBALA22C080544	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1849	RLLV1AFA4NV007963	VFBALB22C030581; VFBALA22C080711	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1850	RLLV1AFA4NV007980	VFBALB22C040511; VFBALA22C080704	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1851	RLLV1AFA5NV004831	VFBALB229270024; VFBALA229080104	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1852	RLLV1AFA5NV006899	VFBALB228270043; VFBALA22B240519	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1853	RLLV1AFA5NV006918	VFBALB229270074; VFBALA22C080545	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1854	RLLV1AFA5NV006966	VFBALB22C010611; VFBALA22C080745	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1855	RLLV1AFA5NV007941	VFBALB22C050586; VFBALA22C080628	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1856	RLLV1AFA5NV007969	VFBALB22C020660; VFBALA22C140712	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1857	RLLV1AFA5NV008104	VFBALB22C080617; VFBALA22C120660	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1858	RLLV1AFA6NV004126	VFBALB228040032; VFBALA228270054	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1859	RLLV1AFA6NV005180	VFBALB22C020729; VFBALA22C140525	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1860	RLLV1AFA6NV006913	VFBALB22C010700; VFBALA22C080551	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1861	RLLV1AFA6NV006975	VFBALB22C020658; VFBALA22C080687	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1862	RLLV1AFA6NV007933	VFBALB22A040050; VFBALA22C120638	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1863	RLLV1AFA6NV007947	VFBALB22C020594; VFBALA22C080728	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1864	RLLV1AFA6NV007981	VFBALB22C020598; VFBALA22C120656	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1865	RLLV1AFA7NV005222	VFBALB22C010615; VFBALA22C040540	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1866	RLLV1AFA7NV006936	VFBALB22C020521; VFBALA22C080542	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1867	RLLV1AFA7NV006970	VFBALB22C060565; VFBALA22C120652	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1868	RLLV1AFA7NV007942	VFBALB22C010622; VFBALA22C080755	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1869	RLLV1AFA7NV007990	VFBALB22C020591; VFBALA22C120630	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1870	RLLV1AFA8NV004595	VFBALB228190062; VFBALA228280008	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1871	RLLV1AFA8NV006914	VFBALB22C010629; VFBALA22C080718	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1872	RLLV1AFA8NV006931	VFBALB22C020731; VFBALA22C080603	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1873	RLLV1AFA8NV006959	VFBALB22C020520; VFBALA22C080753	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1874	RLLV1AFA8NV008078	VFBALB22C080646; VFBALA22C120706	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1875	RLLV1AFA9NV005173	VFBALB22C020736; VFBALA22C130662	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1876	RLLV1AFA9NV006940	VFBALB22C020735; VFBALA22C080690	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1877	RLLV1AFA9NV006954	VFBALB22C010627; VFBALA22C120629	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1878	RLLV1AFA9NV007943	VFBALB22C020608; VFBALA22C120657	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1879	RLLV1AFAXNV007960	VFBALB22C020657; VFBALA22C090565	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1880	RLLV1AFAXNV006901	VFBALB22C010698; VFBALA22C080547	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1881	RLLV1AFAXNV006915	VFBALB22C060566; VFBALA22B240559	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1882	RLLV1AFAXNV006929	VFBALB22C010634; VFBALA22C080609	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1883	RLLV1AFAXNV006946	VFBALB22C020589; VFBALA22C080730	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1884	RLLV1AFAXNV006980	VFBALB22C020621; VFBALA22C130675	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1885	RLLV1AFAXNV007935	VFBALB22C050552; VFBALA22C080686	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1886	RLLV1AFAXNV007966	VFBALB22C030502; VFBALA22C080742	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
1887	RLLV1AFAXNV007997	VFBALB22C020571; VFBALA22C120655	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1888	RLLV1AFAXNV008048	VFBALB22C050563; VFBALA22C080694	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1889	RLLV1AEBONV004858	VFBAJB229300002; VFBAJA22A050048	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1890	RLLV1AEBONV005170	VFBAJB22C070723; VFBAJA22B300711	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1891	RLLV1AEBONV008022	VFBAJB22C120536; VFBAJA22C090628	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1892	RLLV1AEBONV008165	VFBAJB22C090709; VFBAJA22B300700	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1893	RLLV1AEBONV008196	VFBAJB22C090689; VFBAJA22B300707	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
1894	RLLV1AEB1NV004559	VFBAJB229010013; VFBAJA229260082	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1895	RLLV1AEB1NV004917	VFBAJB22B170626; VFBAJA22B300744	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1896	RLLV1AEB1NV008014	VFBAJB22C120508; VFBAJA22C090642	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1897	RLLV1AEB1NV008031	VFBAJB22C120552; VFBAJA22C100666	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1898	RLLV1AEB1NV008062	VFBAJB22C120632; VFBAJA22B300712	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1899	RLLV1AEB1NV008160	VFBAJB22C120624; VFBAJA22C070647	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1900	RLLV1AEB1NV008188	VFBAJB22B300524; VFBAJA22C120618	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1901	RLLV1AEB2NV004649	VFBAJB229190051; VFBAJA229260077	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1902	RLLV1AEB2NV004912	VFBAJB22C130509; VFBAJA22C070707	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1903	RLLV1AEB2NV008006	VFBAJB22C050650; VFBAJA22B300718	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
1904	RLLV1AEB2NV008040	VFBAJB22C120505; VFBAJA22C090618	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1905	RLLV1AEB2NV008183	VFBAJB22C110722; VFBAJA22C120613	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1906	RLLV1AEB3NV005129	VFBAJB22C120546; VFBAJA22C100707	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1907	RLLV1AEB3NV005146	VFBAJB22C130511; VFBAJA22C100671	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1908	RLLV1AEB3NV008161	VFBAJB22B260508; VFBAJA22C100553	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1909	RLLV1AEB3NV008175	VFBAJB22B300545; VFBAJA22C100556	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1910	RLLV1AEB3NV008192	VFBAJB22B300542; VFBAJA22C100545	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1911	RLLV1AEB4NV004393	VFBAJB228240112; VFBAJA229150021	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1912	RLLV1AEB4NV005138	VFBAJB22B210521; VFBAJA22B300719	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1913	RLLV1AEB4NV005169	VFBAJB22B230546; VFBAJA22B300716	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1914	RLLV1AEB4NV006855	VFBAJB22C090728; VFBAJA22B260645	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1915	RLLV1AEB4NV008024	VFBAJB22B260548; VFBAJA22C090708	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1916	RLLV1AEB4NV008041	VFBAJB22C110720; VFBAJA22C120588	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1917	RLLV1AEB4NV008153	VFBAJB22C120526; VFBAJA22C120578	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1918	RLLV1AEB4NV008170	VFBAJB22B300548; VFBAJA22C120551	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1919	RLLV1AEB4NV008184	VFBAJB22B260502; VFBAJA22C100544	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1920	RLLV1AEB5NV005150	VFBAJB22C120591; VFBAJA22C100669	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1921	RLLV1AEB5NV006864	VFBAJB22C090707; VFBAJA22B300706	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1922	RLLV1AEB5NV008033	VFBAJB22C120535; VFBAJA22C090717	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1923	RLLV1AEB5NV008050	VFBAJB22B300550; VFBAJA22C120622	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1924	RLLV1AEB5NV008176	VFBAJB22B260545; VFBAJA22C100517	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1925	RLLV1AEB6NV004704	VFBAJB229010017; VFBAJA22A060021	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1926	RLLV1AEB6NV004816	VFBAJB22A040002; VFBAJA229260027	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1927	RLLV1AEB6NV004850	VFBAJB229280031; VFBAJA22A040023	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1928	RLLV1AEB6NV008042	VFBAJB22C100732; VFBAJA22C010503	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1929	RLLV1AEB6NV008056	VFBAJB22C120556; VFBAJA22C100659	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1930	RLLV1AEB6NV008154	VFBAJB22B300547; VFBAJA22C120557	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1931	RLLV1AEB6NV008168	VFBAJB22C110703; VFBAJA22C120555	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1932	RLLV1AEB6NV008171	VFBAJB22C130608; VFBAJA22C010516	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1933	RLLV1AEB6NV008185	VFBAJB22C120503; VFBAJA22C110731	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1934	RLLV1AEB7NV008003	VFBAJB22C120547; VFBAJA22C100706	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
1935	RLLV1AEB7NV008180	VFBAJB22B260503; VFBAJA22C070645	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
1936	RLLV1AEB8NV004123	VFBAJB228270034; VFBAJA229260087	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1937	RLLV1AEB8NV004414	VFBAJB228240004; VFBAJA229150020	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1938	RLLV1AEB8NV006566	VFBAJB22C110559; VFBAJA22C090615	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1939	RLLV1AEB8NV006860	VFBAJB22C120529; VFBAJA22C080801	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1940	RLLV1AEB8NV008060	VFBAJB22C120533; VFBAJA22C100588	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1941	RLLV1AEB8NV008155	VFBAJB22B290534; VFBAJA22C070675	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1942	RLLV1AEB8NV008172	VFBAJB22B290532; VFBAJA22C060603	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1943	RLLV1AEB9NV004681	VFBAJB229270002; VFBAJA229300012	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1944	RLLV1AEB9NV005166	VFBAJB22C120501; VFBAJA22C120615	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1945	RLLV1AEB9NV006883	VFBAJB22C120570; VFBAJA22C090544	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
1946	RLLV1AEB9NV008164	VFBAJB22B300529; VFBAJA22C120614	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1947	RLLV1AEB9NV008181	VFBAJB22C090704; VFBAJA22B300689	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1948	RLLV1AEB9NV008195	VFBAJB22C100757; VFBAJA22C100744	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1949	RLLV1AEBXNV004446	VFBAJB228110083; VFBAJA229010005	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1950	RLLV1AEBXNV005130	VFBAJB22C120628; VFBAJA22C090648	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1951	RLLV1AEBXNV008061	VFBAJB22C120550; VFBAJA22C100575	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1952	RLLV1AEBXNV008156	VFBAJB22B260504; VFBAJA22C100543	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
1953	RLLV1AEBXNV008173	VFBAJB22B290531; VFBAJA22C110644	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1954	RLLV1AEBXNV008187	VFBAJB22C090691; VFBAJA22B300642	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1955	RLLV1AEBXNV008190	VFBAJB22B300543; VFBAJA22C100520	17/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1956	RLLV1AFAONV004770	VFBALB229210020; VFBALA229210066	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1957	RLLV1AFAONV007989	VFBALB22C080671; VFBALA22C140727	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1958	RLLV1AFAONV008107	VFBALB22C080620; VFBALA22C080738	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
1959	RLLV1AFAONV008110	VFBALB22C080781; VFBALA22C140718	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1960	RLLV1AFAONV008141	VFBALB22C150636; VFBALA22C150657	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1961	RLLV1AFAONV008205	VFBALB22C080688; VFBALA22C150634	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1962	RLLV1AFAONV008219	VFBALB22C080614; VFBALA22C140729	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1963	RLLV1AFA1NV004714	VFBALB22A010046; VFBALA229210064	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1964	RLLV1AFA1NV004759	VFBALB229270030; VFBALA229090067	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1965	RLLV1AFA1NV004762	VFBALB229070001; VFBALA229100020	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1966	RLLV1AFA1NV008083	VFBALB22C120708; VFBALA22C150654	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1967	RLLV1AFA1NV008150	VFBALB22C150512; VFBALA22C150625	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1968	RLLV1AFA1NV008200	VFBALB22C080758; VFBALA22C150670	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1969	RLLV1AFA1NV008245	VFBALB22C080595; VFBALA22C140731	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
1970	RLLV1AFA2NV004754	VFBALB22C010734; VFBALA22C140707	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1971	RLLV1AFA2NV006939	VFBALB22C040563; VFBALA22C080568	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1972	RLLV1AFA2NV007945	VFBALB22C130583; VFBALA22C150659	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1973	RLLV1AFA2NV008089	VFBALB22C080654; VFBALA22C120709	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1974	RLLV1AFA2NV008111	VFBALB22C160530; VFBALA22C150587	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1975	RLLV1AFA2NV008139	VFBALB22C150677; VFBALA22C120636	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1976	RLLV1AFA2NV008240	VFBALB22C080691; VFBALA22C150692	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1977	RLLV1AFA2NV008254	VFBALB22C080591; VFBALA22C150699	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1978	RLLV1AFA3NV006934	VFBALB22C020507; VFBALA22C080539	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1979	RLLV1AFA3NV006979	VFBALB22C150661; VFBALA22C120633	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1980	RLLV1AFA3NV007985	VFBALB22C150546; VFBALA22C140714	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1981	RLLV1AFA3NV008134	VFBALB22C150737; VFBALA22C150751	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1982	RLLV1AFA3NV008148	VFBALB22C080577; VFBALA22C140723	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1983	RLLV1AFA3NV008151	VFBALB22C120703; VFBALA22C150655	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1984	RLLV1AFA3NV008215	VFBALB22C130579; VFBALA22C150607	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1985	RLLV1AFA4NV006960	VFBALB22C130586; VFBALA22C150696	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1986	RLLV1AFA4NV008028	VFBALB22C050545; VFBALA22C130572	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1987	RLLV1AFA4NV008093	VFBALB22C080618; VFBALA22C140668	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1988	RLLV1AFA4NV008109	VFBALB22C050532; VFBALA22C150629	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1989	RLLV1AFA4NV008143	VFBALB22C080566; VFBALA22C150557	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1990	RLLV1AFA4NV008207	VFBALB22C130575; VFBALA22C150602	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
1991	RLLV1AFA4NV008210	VFBALB22C030514; VFBALA22C130654	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
1992	RLLV1AFA4NV008224	VFBALB22C080593; VFBALA22C150682	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1993	RLLV1AFA5NV004909	VFBALB22C050553; VFBALA22C130564	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1994	RLLV1AFA5NV005171	VFBALB22C130592; VFBALA22C140526	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1995	RLLV1AFA5NV007938	VFBALB22C020726; VFBALA22C080731	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1996	RLLV1AFA5NV007955	VFBALB22C020733; VFBALA22C080715	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1997	RLLV1AFA5NV007986	VFBALB22C020722; VFBALA22C120647	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1998	RLLV1AFA5NV008118	VFBALB22C150612; VFBALA22C150611	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
1999	RLLV1AFA5NV008135	VFBALB22C050584; VFBALA22C140713	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2000	RLLV1AFA5NV008152	VFBALB22C160529; VFBALA22C120705	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2001	RLLV1AFA6NV002750	VFBALB22C010736; VFBALA22C140684	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2002	RLLV1AFA6NV004370	VFBALB228270046; VFBALA228240033	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2003	RLLV1AFA6NV005549	VFBALB22C040509; VFBALA22C080658	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2004	RLLV1AFA6NV006961	VFBALB22C160703; VFBALA22C150746	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2005	RLLV1AFA6NV007964	VFBALB22C020561; VFBALA22C080717	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2006	RLLV1AFA6NV007978	VFBALB22C020603; VFBALA22C120625	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2007	RLLV1AFA6NV007995	VFBALB22C020620; VFBALA22C090554	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2008	RLLV1AFA6NV008130	VFBALB22C050527; VFBALA22C150603	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2009	RLLV1AFA6NV008211	VFBALB22C020708; VFBALA22C130656	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
2010	RLLV1AFA7NV005172	VFBALB22C050555; VFBALA22C140716	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2011	RLLV1AFA7NV006967	VFBALB22C010623; VFBALA22C080746	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2012	RLLV1AFA7NV008122	VFBALB22C150631; VFBALA22C040544	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2013	RLLV1AFA7NV008198	VFBALB22C080590; VFBALA22C150608	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2014	RLLV1AFA7NV008217	VFBALB22C140625; VFBALA22C140730	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2015	RLLV1AFA7NV008248	VFBALB22C150729; VFBALA22C150549	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2016	RLLV1AFA8NV004614	VFBALB228310024; VFBALA229150041	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2017	RLLV1AFA8NV007951	VFBALB22C020734; VFBALA22C080796	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2018	RLLV1AFA8NV007996	VFBALB22C080623; VFBALA22C150561	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2019	RLLV1AFA8NV008081	VFBALB22C050540; VFBALA22C150565	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2020	RLLV1AFA8NV008095	VFBALB22C150540; VFBALA22C080645	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2021	RLLV1AFA8NV008131	VFBALB22C050530; VFBALA22C150597	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2022	RLLV1AFA8NV008209	VFBALB22C080778; VFBALA22C150605	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2023	RLLV1AFA8NV008226	VFBALB22C030504; VFBALA22C140676	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2024	RLLV1AFA9NV004671	VFBALB22A010030; VFBALA229080061	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2025	RLLV1AFA9NV004797	VFBALB229270017; VFBALA229210087	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2026	RLLV1AFA9NV006405	VFBALB22C010704; VFBALA22C010743	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2027	RLLV1AFA9NV006923	VFBALB22C040566; VFBALA22C080583	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2028	RLLV1AFA9NV007974	VFBALB22A010028; VFBALA22C130537	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2029	RLLV1AFA9NV008087	VFBALB22C080681; VFBALA22C130548	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2030	RLLV1AFA9NV008199	VFBALB22C080699; VFBALA22C150601	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2031	RLLV1AFAXNV002721	VFBALB22C020510; VFBALA22C140715	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2032	RLLV1AFAXNV005179	VFBALB22C080660; VFBALA22C130666	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2033	RLLV1AFAXNV005182	VFBALB22C020730; VFBALA22C130658	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2034	RLLV1AFAXNV006896	VFBALB22C010696; VFBALA22C080571	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2035	RLLV1AFAXNV006932	VFBALB22C130559; VFBALA22C150676	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2036	RLLV1AFAXNV006963	VFBALB22C130567; VFBALA22C150688	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2037	RLLV1AFAXNV007952	VFBALB22C130570; VFBALA22C150678	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2038	RLLV1AFAXNV008082	VFBALB22C160539; VFBALA22C150650	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2039	RLLV1AFAXNV008101	VFBALB22C150535; VFBALA22B180560	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2040	RLLV1AFAXNV008146	VFBALB22C080565; VFBALA22C150564	17/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2041	RLLV1AEBONV004634	VFBAB228240090; VFBABA229190057	18/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2042	RLLV1AEBONV008179	VFBAB22C110709; VFBABA22C120616	18/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2043	RLLV1AEB1NV008059	VFBAB22C120634; VFBABA22C100674	18/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2044	RLLV1AEB1NV008076	VFBAB22B260514; VFBABA22C090738	18/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2045	RLLV1AEB1NV008191	VFBAB22C110701; VFBABA22C120621	18/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2046	RLLV1AEB2NV004764	VFBAB229280041; VFBABA22A040025	18/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2047	RLLV1AEB2NV004845	VFBAB229290037; VFBABA22A030049	18/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2048	RLLV1AEB2NV008166	VFBAB22B290535; VFBABA22C110665	18/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2049	RLLV1AEB3NV008077	VFBAB22C130605; VFBABA22C010515	18/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2050	RLLV1AEB4NV006886	VFBAB22C120566; VFBABA22C090601	18/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
2051	RLLV1AEB4NV008072	VFBAB22C120539; VFBABA22B300690	18/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2052	RLLV1AEB4NV008167	VFBAB22C100751; VFBABA22C110748	18/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
2053	RLLV1AEB5NV004449	VFBAB228040044; VFBABA229160009	18/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2054	RLLV1AEB5NV008159	VFBAB22C120667; VFBABA22C120611	18/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2055	RLLV1AEB6NV004749	VFBAB22C120549; VFBABA22C100709	18/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2056	RLLV1AEB6NV005156	VFBAB22C070743; VFBABA22C010508	18/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2057	RLLV1AEB7NV004629	VFBAB227060038; VFBABA229260071	18/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2058	RLLV1AEB7NV008194	VFBAB22C110645; VFBABA22B300692	18/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2059	RLLV1AEB8NV006454	VFBAB22B240704; VFBABA22C010555	18/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2060	RLLV1AEB8NV008043	VFBAB22C060516; VFBABA22B300717	18/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2061	RLLV1AEB8NV008074	VFBAB22C130610; VFBABA22C010517	18/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2062	RLLV1AEB8NV008169	VFBAB22B290533; VFBABA22C110661	18/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
2063	RLLV1AEB8NV008186	VFBAB22C080754; VFBABA22C100741	18/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
2064	RLLV1AEB9NV008018	VFBAB22C120518; VFBABA22C090641	18/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2065	RLLV1AEB9NV008178	VFBAB22B300544; VFBABA22C090773	18/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2066	RLLV1AEBXNV005144	VFBAB22C130508; VFBABA22B300709	18/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2067	RLLV1AFAONV004610	VFBALB229190005; VFBALA229040023	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2068	RLLV1AFAONV007975	VFBALB22C160563; VFBALA22C150598	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2069	RLLV1AFAONV008222	VFBALB22C080636; VFBALA22C160623	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2070	RLLV1AFAONV008236	VFBALB22C080693; VFBALA22C150702	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2071	RLLV1AFA1NV004891	VFBALB22C160746; VFBALA22C160659	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2072	RLLV1AFA1NV006916	VFBALB22C130561; VFBALA22C150552	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2073	RLLV1AFA1NV007970	VFBALB22C090633; VFBALA22C120650	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2074	RLLV1AFA1NV007984	VFBALB22C130606; VFBALA22C120683	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2075	RLLV1AFA1NV008133	VFBALB22C060531; VFBALA22C140701	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2076	RLLV1AFA1NV008214	VFBALB22C140632; VFBALA22C140725	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
2077	RLLV1AFA1NV008228	VFBALB229270027; VFBALA22C160636	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2078	RLLV1AFA2NV004625	VFBALB228310038; VFBALA229010026	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2079	RLLV1AFA2NV007962	VFBALB22C130691; VFBALA22C130681	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2080	RLLV1AFA2NV008237	VFBALB22C160523; VFBALA22C160625	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2081	RLLV1AFA3NV003970	VFBALB227290045; VFBALA228240035	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2082	RLLV1AFA3NV004889	VFBALB22C160742; VFBALA22C160665	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2083	RLLV1AFA3NV006920	VFBALB22C130638; VFBALA22C160576	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2084	RLLV1AFA3NV007954	VFBALB229290010; VFBALA22C130521	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2085	RLLV1AFA3NV008117	VFBALB22C080752; VFBALA22C150520	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2086	RLLV1AFA3NV008201	VFBALB22C110717; VFBALA22C040547	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2087	RLLV1AFA3NV008232	VFBALB22C150742; VFBALA22C150752	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
2088	RLLV1AFA4NV004657	VFBALB228310039; VFBALA229220013	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2089	RLLV1AFA4NV004724	VFBALB229210019; VFBALA229080102	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2090	RLLV1AFA4NV008238	VFBALB22C160691; VFBALA22C160611	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2091	RLLV1AFA4NV008241	VFBALB22C160722; VFBALA22C160632	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2092	RLLV1AFA4NV008255	VFBALB22C160524; VFBALA22C160565	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2093	RLLV1AFA5NV006935	VFBALB22C050549; VFBALA22C140719	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2094	RLLV1AFA5NV006952	VFBALB22C090690; VFBALA22C160651	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2095	RLLV1AFA6NV005177	VFBALB22A040045; VFBALA22C160616	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2096	RLLV1AFA6NV006930	VFBALB22C150738; VFBALA22C150556	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2097	RLLV1AFA6NV008094	VFBALB22C020541; VFBALA22C080675	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2098	RLLV1AFA6NV008127	VFBALB22C080780; VFBALA22C150604	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2099	RLLV1AFA6NV008144	VFBALB22C160514; VFBALA22C160561	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2100	RLLV1AFA6NV008208	VFBALB22C080664; VFBALA22C150622	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2101	RLLV1AFA7NV004491	VFBALB229140030; VFBALA229040025	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
2102	RLLV1AFA7NV006922	VFBALB22C020686; VFBALA22C080581	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2103	RLLV1AFA7NV008086	VFBALB22C160534; VFBALA22C150652	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2104	RLLV1AFA7NV008105	VFBALB22C150551; VFBALA22C140724	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2105	RLLV1AFA7NV008234	VFBALB22C160720; VFBALA22C160630	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2106	RLLV1AFA8NV004404	VFBALB228120030; VFBALA228110025	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2107	RLLV1AFA8NV006508	VFBALB22C020624; VFBALA22C040539	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2108	RLLV1AFA8NV006928	VFBALB22C010720; VFBALA22C080574	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2109	RLLV1AFA8NV008145	VFBALB22C160532; VFBALA22C150633	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2110	RLLV1AFA8NV008212	VFBALB22C150630; VFBALA22C150675	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2111	RLLV1AFA8NV008243	VFBALB22C060602; VFBALA22C140680	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2112	RLLV1AFA8NV008260	VFBALB22C150744; VFBALA22C150754	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2113	RLLV1AFA9NV008140	VFBALB22C160692; VFBALA22C160520	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2114	RLLV1AFA9NV008221	VFBALB22C080585; VFBALA22C150689	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2115	RLLV1AFA9NV008249	VFBALB22C130582; VFBALA22C150685	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2116	RLLV1AFAXNV008079	VFBALB22C160525; VFBALA22C150741	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2117	RLLV1AFAXNV008129	VFBALB22C050537; VFBALA22C150562	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2118	RLLV1AFAXNV008230	VFBALB22C060608; VFBALA22C140700	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2119	RLLV1AFAXNV008258	VFBALB22C050534; VFBALA22C140710	18/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2120	RLLV1AEBONV008019	VFBAB22C070745; VFBABA22C010507	19/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2121	RLLV1AEBONV008182	VFBAB22B300525; VFBABA22C090784	19/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2122	RLLV1AEBONV008280	VFBAB22B260517; VFBABA22C110742	19/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2123	RLLV1AEB1NV004481	VFBAB228240110; VFBABA229260085	19/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2124	RLLV1AEB1NV004870	VFBAB22C070735; VFBABA22B300714	19/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2125	RLLV1AEB2NV004702	VFBAB229260042; VFBABA22A060013	19/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2126	RLLV1AEB2NV005154	VFBAB22C140583; VFBABA22C100664	19/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2127	RLLV1AEB2NV005722	VFBAB22B180568; VFBABA22B200522	19/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
2128	RLLV1AEB2NV008054	VFBAB22C100630; VFBABA22C100711	19/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2129	RLLV1AEB2NV008278	VFBAB22B260526; VFBABA22C120506	19/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2130	RLLV1AEB4NV006290	VFBAB22C110643; VFBABA22C010521	19/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2131	RLLV1AEB4NV006824	VFBAB22C090608; VFBABA22C080772	19/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2132	RLLV1AEB4NV008279	VFBAB22B260501; VFBABA22C110771	19/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2133	RLLV1AEB5NV004550	VFBAB229190049; VFBABA22A060017	19/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2134	RLLV1AEB6NV004721	VFBAB229270003; VFBABA22A060007	19/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2135	RLLV1AEB6NV004833	VFBAB229280009; VFBABA229280106	19/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2136	RLLV1AEB6NV008283	VFBAB22C120631; VFBABA22C100801	19/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2137	RLLV1AEB7NV004002	VFBAB228030008; VFBABA229060064	19/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2138	RLLV1AEB7NV005988	VFBAB22B260505; VFBABA22C110763	19/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2139	RLLV1AEB7NV008177	VFBAB22C090695; VFBABA22B300704	19/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
2140	RLLV1AEB8NV004641	VFBAB229260039; VFBABA229280023	19/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
2141	RLLV1AEB8NV004932	VFBAB22C120531; VFBABA22C110511	19/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2142	RLLV1AEB9NV004826	VFBAB22A030108; VFBABA229280108	19/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2143	RLLV1AEBXNV008030	VFBAB22C130633; VFBABA22C100760	19/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
2144	RLLV1AFA0NV004672	VFBALB229270033; VFBALA229210002	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2145	RLLV1AFA0NV008303	VFBALB22C080679; VFBALA22C160614	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2146	RLLV1AFA0NV008642	VFBALB22C170775; VFBALA22C080709	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2147	RLLV1AFA1NV006950	VFBALB22C060607; VFBALA22C150545	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2148	RLLV1AFA1NV007953	VFBALB22C080616; VFBALA22C120513	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
2149	RLLV1AFA1NV008262	VFBALB22C170605; VFBALA22C150753	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2150	RLLV1AFA1NV008617	VFBALB22C170736; VFBALA22C130553	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2151	RLLV1AFA1NV008620	VFBALB22C150686; VFBALA22C160688	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2152	RLLV1AFA2NV006911	VFBALB22C010631; VFBALA22C080635	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2153	RLLV1AFA2NV008223	VFBALB22C150760; VFBALA22C150674	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2154	RLLV1AFA2NV008304	VFBALB22C080673; VFBALA22C160671	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2155	RLLV1AFA2NV008612	VFBALB22C150589; VFBALA22C160710	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2156	RLLV1AFA2NV008626	VFBALB22C160840; VFBALA22C150773	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2157	RLLV1AFA3NV006948	VFBALB229270071; VFBALA22C160609	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2158	RLLV1AFA3NV006982	VFBALB22B220633; VFBALA22C080705	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2159	RLLV1AFA3NV008229	VFBALB22C160712; VFBALA22C150745	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2160	RLLV1AFA3NV008246	VFBALB22C150621; VFBALA22C150649	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2161	RLLV1AFA3NV008263	VFBALB22C160838; VFBALA22C150774	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2162	RLLV1AFA3NV008618	VFBALB22C160843; VFBALA22C160711	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2163	RLLV1AFA4NV007977	VFBALB22C150591; VFBALA22C160675	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2164	RLLV1AFA4NV008045	VFBALB22C020599; VFBALA22C120626	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2165	RLLV1AFA4NV008305	VFBALB22C130637; VFBALA22C160583	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2166	RLLV1AFA4NV008692	VFBALB22C170737; VFBALA22C130669	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2167	RLLV1AFA5NV004490	VFBALB228270051; VFBALA228280032	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2168	RLLV1AFA5NV005669	VFBALB22B180635; VFBALA22B250665	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2169	RLLV1AFA5NV008216	VFBALB22C080774; VFBALA22C150600	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2170	RLLV1AFA5NV008622	VFBALB22C160845; VFBALA22C160666	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2171	RLLV1AFA6NV008029	VFBALB22C020565; VFBALA22C120674	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2172	RLLV1AFA6NV008287	VFBALB22C080651; VFBALA22C160660	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2173	RLLV1AFA6NV008306	VFBALB22C130636; VFBALA22C160560	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2174	RLLV1AFA6NV008628	VFBALB22C170624; VFBALA22C160516	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2175	RLLV1AFA7NV004670	VFBALB229270021; VFBALA229140088	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2176	RLLV1AFA7NV004684	VFBALB229280068; VFBALA229210095	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
2177	RLLV1AFA7NV006984	VFBALB22C160753; VFBALA22C160686	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2178	RLLV1AFA7NV007973	VFBALB22C020601; VFBALA22C120646	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
2179	RLLV1AFA7NV008119	VFBALB22C150697; VFBALA22C150558	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2180	RLLV1AFA8NV006962	VFBALB22C020707; VFBALA22C080604	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2181	RLLV1AFA8NV007982	VFBALB22A010047; VFBALA22C130680	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2182	RLLV1AFA8NV008128	VFBALB22C150653; VFBALA22C080637	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2183	RLLV1AFA8NV008288	VFBALB22C030532; VFBALA22C140711	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2184	RLLV1AFA8NV008615	VFBALB22C150592; VFBALA22C160718	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2185	RLLV1AFA8NV008646	VFBALB22C170623; VFBALA22C130678	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2186	RLLV1AFA9NV004587	VFBALB228120015; VFBALA229040034	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2187	RLLV1AFA9NV004783	VFBALB229270020; VFBALA229090060	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2188	RLLV1AFA9NV004881	VFBALB22C020559; VFBALA22C160713	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2189	RLLV1AFA9NV006937	VFBALB22C130580; VFBALA22C130652	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2190	RLLV1AFA9NV008252	VFBALB22C160724; VFBALA22C160618	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2191	RLLV1AFA9NV008302	VFBALB22C080662; VFBALA22C160676	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2192	RLLV1AFA9NV008624	VFBALB22C150648; VFBALA22C160705	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2193	RLLV1AFA9NV008638	VFBALB22C160826; VFBALA22C160513	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2194	RLLV1AFAXNV008213	VFBALB22C130622; VFBALA22C160572	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2195	RLLV1AFAXNV008308	VFBALB22C160633; VFBALA22C160682	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2196	RLLV1AFAXNV008311	VFBALB22C080656; VFBALA22C150747	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2197	RLLV1AFAXNV008616	VFBALB22C170642; VFBALA22C160503	19/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2198	RLLV1AEB0NV006836	VFBABJ22C080838; VFBABA22C060770	20/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2199	RLLV1AEB0NV008036	VFBABJ22C120532; VFBABA22A050529	20/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2200	RLLV1AEB2NV004828	VFBABJ22A040028; VFBABA229280017	20/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2201	RLLV1AEB2NV008197	VFBABJ22C110708; VFBABA22C110733	20/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2202	RLLV1AEB3NV004353	VFBABJ228270024; VFBABA229160006	20/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2203	RLLV1AEB3NV008158	VFBABJ22C120623; VFBABA22C120581	20/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2204	RLLV1AEB4NV004619	VFBABJ228270031; VFBABA229260084	20/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2205	RLLV1AEB4NV004765	VFBABJ229300040; VFBABA228180019	20/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2206	RLLV1AEB5NV004807	VFBABJ22A050029; VFBABA229160003	20/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2207	RLLV1AEB5NV008016	VFBABJ22C120521; VFBABA22C090703	20/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2208	RLLV1AEB5NV008193	VFBABJ22B300527; VFBABA22C100552	20/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
2209	RLLV1AEB6NV005870	VFBABJ22B290553; VFBABA22B260620	20/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2210	RLLV1AEB7NV004601	VFBABJ228300015; VFBABA229260028	20/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
2211	RLLV1AEB7NV008020	VFBAJB22B260512; VFBAJA22C090710	20/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2212	RLLV1AEB9NV004678	VFBAJB229260063; VFBAJA229260034	20/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2213	RLLV1AEBXNV006634	VFBAJB22C060657; VFBAJA22C060752	20/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2214	RLLV1AFAONV004607	VFBALB227290040; VFBALA228310012	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2215	RLLV1AFAONV006065	VFBALB22C010595; VFBALA22C050568	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2216	RLLV1AFAONV008298	VFBALB22C130634; VFBALA22C160622	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2217	RLLV1AFAONV008611	VFBALB22C150644; VFBALA22C160762	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2218	RLLV1AFAONV008625	VFBALB22C160836; VFBALA22B240587	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
2219	RLLV1AFAONV008639	VFBALB22C030544; VFBALA22C080689	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2220	RLLV1AFAONV008673	VFBALB22C170720; VFBALA22C150757	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2221	RLLV1AFA1NV004468	VFBALB228260020; VFBALA229040020	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2222	RLLV1AFA1NV006494	VFBALB22C010601; VFBALA22B230502	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2223	RLLV1AFA1NV008648	VFBALB22C170578; VFBALA22C170625	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2224	RLLV1AFA1NV008696	VFBALB22C170699; VFBALA22C170633	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2225	RLLV1AFA1NV008746	VFBALB22C170585; VFBALA22C160771	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2226	RLLV1AFA2NV004530	VFBALB228260011; VFBALA228310011	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2227	RLLV1AFA2NV005175	VFBALB22A040056; VFBALA22C160564	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2228	RLLV1AFA2NV008724	VFBALB22C170587; VFBALA22C080619	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2229	RLLV1AFA3NV007971	VFBALB22C020724; VFBALA22C080734	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
2230	RLLV1AFA3NV008120	VFBALB22C080562; VFBALA22C140734	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2231	RLLV1AFA3NV008621	VFBALB22C170722; VFBALA22C160562	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2232	RLLV1AFA3NV008702	VFBALB22C140741; VFBALA22C170716	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2233	RLLV1AFA3NV008716	VFBALB22C160854; VFBALA22C160638	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2234	RLLV1AFA3NV008733	VFBALB22C170590; VFBALA22C160769	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2235	RLLV1AFA4NV008613	VFBALB22C160817; VFBALA22C160509	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2236	RLLV1AFA4NV008689	VFBALB22C130612; VFBALA22C160708	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2237	RLLV1AFA5NV008149	VFBALB22C160637; VFBALA22C160690	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2238	RLLV1AFA5NV008233	VFBALB22C080570; VFBALA22C150681	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
2239	RLLV1AFA5NV008300	VFBALB22C080657; VFBALA22C160657	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2240	RLLV1AFA5NV008717	VFBALB22C170732; VFBALA22C080710	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2241	RLLV1AFA5NV008720	VFBALB22C140740; VFBALA22C170698	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2242	RLLV1AFA6NV008709	VFBALB22C170589; VFBALA22C160639	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2243	RLLV1AFA7NV008640	VFBALB22C160856; VFBALA22C170638	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2244	RLLV1AFA7NV008668	VFBALB22C190506; VFBALA22C160747	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2245	RLLV1AFA7NV008704	VFBALB22C170586; VFBALA22C170700	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2246	RLLV1AFA7NV008721	VFBALB22C140742; VFBALA22C160745	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2247	RLLV1AFA7NV008735	VFBALB22C130616; VFBALA22C160728	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2248	RLLV1AFA8NV008629	VFBALB22C170619; VFBALA22C150761	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2249	RLLV1AFA9NV004718	VFBALB229200006; VFBALA229090084	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2250	RLLV1AFA9NV008655	VFBALB22C160689; VFBALA22C170627	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2251	RLLV1AFA9NV008736	VFBALB22C150581; VFBALA22C160773	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2252	RLLV1AFAXNV008664	VFBALB22C170735; VFBALA22C150758	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2253	RLLV1AFAXNV008714	VFBALB22C140739; VFBALA22C170712	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2254	RLLV1AFAXNV008745	VFBALB22C190534; VFBALA22C160777	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2255	RLLV1AFAXNV008762	VFBALB22C150701; VFBALA22C160736	20/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2256	RLLV1AEB2NV005137	VFBAJB22B260554; VFBAJA22C100667	21/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2257	RLLV1AEB7NV004517	VFBAJB227260011; VFBAJA229260076	21/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2258	RLLV1AFAONV002727	VFBALB22C020659; VFBALA22C080567	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2259	RLLV1AFAONV008723	VFBALB22C190527; VFBALA22C160732	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2260	RLLV1AFAONV008754	VFBALB22C130645; VFBALA22C080720	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2261	RLLV1AFAONV008771	VFBALB22C180724; VFBALA22C160517	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2262	RLLV1AFAONV008785	VFBALB22C140751; VFBALA22C170678	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2263	RLLV1AFAONV008799	VFBALB22C140749; VFBALA22C150698	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2264	RLLV1AFA1NV007936	VFBALB22C080613; VFBALA22C120659	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2265	RLLV1AFA1NV008231	VFBALB22C130576; VFBALA22C150619	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2266	RLLV1AFA1NV008276	VFBALB22C190594; VFBALA22C130655	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2267	RLLV1AFA1NV008651	VFBALB22C180539; VFBALA22C160506	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2268	RLLV1AFA1NV008679	VFBALB22C150583; VFBALA22C160772	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2269	RLLV1AFA1NV008682	VFBALB22C160751; VFBALA22C160735	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2270	RLLV1AFA1NV008701	VFBALB22C150632; VFBALA22C160726	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2271	RLLV1AFA1NV008729	VFBALB22C150501; VFBALA22C170682	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2272	RLLV1AFA1NV008777	VFBALB22C150593; VFBALA22C160519	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2273	RLLV1AFA2NV008108	VFBALB22C170602; VFBALA22C150750	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2274	RLLV1AFA2NV008125	VFBALB22C080629; VFBALA22C150555	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2275	RLLV1AFA2NV008657	VFBALB22C180715; VFBALA22C080653	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2276	RLLV1AFA2NV008674	VFBALB22C190543; VFBALA22C150550	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2277	RLLV1AFA2NV008688	VFBALB22C160610; VFBALA22C080606	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
2278	RLLV1AFA2NV008691	VFBALB22C170768; VFBALA22C130546	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2279	RLLV1AFA2NV008738	VFBALB22C190535; VFBALA22C160743	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2280	RLLV1AFA3NV008683	VFBALB22C170543; VFBALA22C130676	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2281	RLLV1AFA3NV008697	VFBALB22C130628; VFBALA22C160719	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2282	RLLV1AFA3NV008764	VFBALB22C030541; VFBALA22C080669	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2283	RLLV1AFA3NV008778	VFBALB22C130661; VFBALA22C170675	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2284	RLLV1AFA4NV008644	VFBALB22C170663; VFBALA22C080674	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2285	RLLV1AFA4NV008661	VFBALB22C140747; VFBALA22C160521	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2286	RLLV1AFA4NV008708	VFBALB22C130613; VFBALA22C160778	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2287	RLLV1AFA4NV008725	VFBALB22C030530; VFBALA22C170671	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2288	RLLV1AFA4NV008739	VFBALB22C130632; VFBALA22C160716	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2289	RLLV1AFA4NV008756	VFBALB22C170659; VFBALA22C160725	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2290	RLLV1AFA4NV008773	VFBALB22C120644; VFBALA22C160702	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2291	RLLV1AFA4NV008787	VFBALB22C160606; VFBALA22C170639	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2292	RLLV1AFA5NV004778	VFBALB229290007; VFBALA229190022	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2293	RLLV1AFA5NV008667	VFBALB22C130619; VFBALA22C160761	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2294	RLLV1AFA5NV008684	VFBALB22C150613; VFBALA22C130552	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2295	RLLV1AFA5NV008734	VFBALB22C190505; VFBALA22C160672	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2296	RLLV1AFA5NV008801	VFBALB22C190536; VFBALA22C160717	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2297	RLLV1AFA6NV007950	VFBALB22C150588; VFBALA22C130550	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2298	RLLV1AFA6NV008239	VFBALB22C020721; VFBALA22C140688	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2299	RLLV1AFA6NV008256	VFBALB22C080592; VFBALA22C150671	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2300	RLLV1AFA6NV008645	VFBALB22C170652; VFBALA22C170636	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2301	RLLV1AFA6NV008693	VFBALB22C190560; VFBALA22C150527	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2302	RLLV1AFA6NV008743	VFBALB22C190503; VFBALA22C160757	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2303	RLLV1AFA6NV008757	VFBALB22C190686; VFBALA22C140722	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2304	RLLV1AFA6NV008760	VFBALB22C130620; VFBALA22C170677	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2305	RLLV1AFA6NV008774	VFBALB22C190533; VFBALA22C160721	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2306	RLLV1AFA7NV008251	VFBALB22C160515; VFBALA22C150743	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2307	RLLV1AFA7NV008637	VFBALB22C150628; VFBALA22C160714	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2308	RLLV1AFA7NV008699	VFBALB22C160653; VFBALA22C130679	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2309	RLLV1AFA7NV008718	VFBALB22C170514; VFBALA22C160701	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2310	RLLV1AFA7NV008766	VFBALB22C190556; VFBALA22C170715	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2311	RLLV1AFA7NV008797	VFBALB22C190530; VFBALA22C130670	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2312	RLLV1AFA8NV008274	VFBALB22C190568; VFBALA22C150735	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2313	RLLV1AFA8NV008307	VFBALB22C080598; VFBALA22C160678	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2314	RLLV1AFA8NV008632	VFBALB22C130664; VFBALA22C170681	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2315	RLLV1AFA8NV008694	VFBALB22C130611; VFBALA22C170688	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2316	RLLV1AFA8NV008744	VFBALB22C170526; VFBALA22C160768	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2317	RLLV1AFA8NV008792	VFBALB22C190554; VFBALA22C150529	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2318	RLLV1AFA9NV008669	VFBALB22C190504; VFBALA22C160655	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2319	RLLV1AFA9NV008672	VFBALB22C180749; VFBALA22C160760	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2320	RLLV1AFA9NV008686	VFBALB22C180720; VFBALA22C160508	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2321	RLLV1AFA9NV008719	VFBALB22C150700; VFBALA22C160733	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2322	RLLV1AFA9NV008722	VFBALB22C150643; VFBALA22C160741	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2323	RLLV1AFA9NV008753	VFBALB22C120642; VFBALA22C170647	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2324	RLLV1AFA9NV008767	VFBALB22C160619; VFBALA22C170707	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2325	RLLV1AFAXNV008244	VFBALB22C160727; VFBALA22C160635	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2326	RLLV1AFAXNV008678	VFBALB22C190529; VFBALA22C130674	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2327	RLLV1AFAXNV008681	VFBALB22C170611; VFBALA22C160730	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2328	RLLV1AFAXNV008759	VFBALB22C160617; VFBALA22C160776	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2329	RLLV1AEBONV004844	VFBABJ229280003; VFBABJA229140012	22/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2330	RLLV1AEB5NV004841	VFBABJ229290064; VFBABJA22A040017	22/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2331	RLLV1AEB5NV006251	VFBABJ22B300583; VFBABJA22B260603	22/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
2332	RLLV1AEB7NV006624	VFBABJ22C120565; VFBABJA22C100848	22/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2333	RLLV1AEBXNV004804	VFBABJ229270056; VFBABJA22A060015	22/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2334	RLLV1AEBXNV008268	VFBABJ22C110721; VFBABJA22B200524	22/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
2335	RLLV1AFAONV006437	VFBALB22C040534; VFBALA22C020615	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2336	RLLV1AFAONV006969	VFBALB22C020732; VFBALA22C090591	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2337	RLLV1AFAONV007944	VFBALB22C040508; VFBALA22C080732	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2338	RLLV1AFAONV008267	VFBALB22C160834; VFBALA22C130683	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2339	RLLV1AFAONV008270	VFBALB22C180723; VFBALA22C130649	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2340	RLLV1AFAONV008656	VFBALB22C160612; VFBALA22C170717	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2341	RLLV1AFAONV008768	VFBALB22C190532; VFBALA22C160770	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2342	RLLV1AFA1NV006964	VFBALB22C020523; VFBALA22C080540	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2343	RLLV1AFA1NV008102	VFBALB22C200526; VFBALA22C140689	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2344	RLLV1AFA1NV008116	VFBALB22C080563; VFBALA22C150563	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
2345	RLLV1AFA1NV008293	VFBALB22C190688; VFBALA22C120676	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2346	RLLV1AFA1NV008312	VFBALB22C190616; VFBALA22C170531	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2347	RLLV1AFA1NV008665	VFBALB22C150615; VFBALA22C080733	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2348	RLLV1AFA1NV008763	VFBALB22C150500; VFBALA22C170643	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2349	RLLV1AFA1NV008794	VFBALB22C170660; VFBALA22C160759	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2350	RLLV1AFA1NV008813	VFBALB22C200660; VFBALA22C160804	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2351	RLLV1AFA1NV008827	VFBALB22C200517; VFBALA22C170529	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2352	RLLV1AFA1NV008858	VFBALB22C200663; VFBALA22C180572	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2353	RLLV1AFA2NV008142	VFBALB22C160507; VFBALA22C150596	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2354	RLLV1AFA2NV008206	VFBALB22C160700; VFBALA22C150736	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
2355	RLLV1AFA2NV008643	VFBALB22C200532; VFBALA22C080599	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2356	RLLV1AFA2NV008769	VFBALB22C150710; VFBALA22C130539	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2357	RLLV1AFA2NV008898	VFBALB22C160608; VFBALA22C190566	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2358	RLLV1AFA3NV006965	VFBALB22C160683; VFBALA22C160570	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2359	RLLV1AFA3NV008098	VFBALB22C080575; VFBALA22C150568	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2360	RLLV1AFA3NV008294	VFBALB22C190596; VFBALA22C160667	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2361	RLLV1AFA3NV008635	VFBALB22C170651; VFBALA22C160504	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2362	RLLV1AFA3NV008649	VFBALB22C190524; VFBALA22B250658	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2363	RLLV1AFA3NV008652	VFBALB22C200543; VFBALA22C150762	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2364	RLLV1AFA3NV008666	VFBALB22C150691; VFBALA22C080726	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2365	RLLV1AFA3NV008828	VFBALB22C200664; VFBALA22C180624	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2366	RLLV1AFA4NV007932	VFBALB22C150680; VFBALA22C130549	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2367	RLLV1AFA4NV008269	VFBALB22C190572; VFBALA22C150542	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2368	RLLV1AFA4NV008286	VFBALB22C190567; VFBALA22C130501	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2369	RLLV1AFA4NV008627	VFBALB22C170721; VFBALA22C150755	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2370	RLLV1AFA4NV008742	VFBALB22C150595; VFBALA22C030500	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2371	RLLV1AFA4NV008871	VFBALB22C190703; VFBALA22C180729	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2372	RLLV1AFA5NV007972	VFBALB22C190525; VFBALA22C150679	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2373	RLLV1AFA5NV008071	VFBALB22C080783; VFBALA22C150559	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2374	RLLV1AFA5NV008099	VFBALB22C150537; VFBALA22C080672	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2375	RLLV1AFA5NV008121	VFBALB22C150683; VFBALA22C080652	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2376	RLLV1AFA5NV008295	VFBALB22C180716; VFBALA22C180691	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2377	RLLV1AFA5NV008619	VFBALB22C190558; VFBALA22C170709	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2378	RLLV1AFA5NV008636	VFBALB22C150590; VFBALA22C160501	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2379	RLLV1AFA5NV008703	VFBALB22C150690; VFBALA22C080736	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2380	RLLV1AFA5NV008751	VFBALB22C180744; VFBALA22C120714	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
2381	RLLV1AFA5NV008765	VFBALB22C130642; VFBALA22C170668	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2382	RLLV1AFA5NV008779	VFBALB22C150725; VFBALA22C080729	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2383	RLLV1AFA5NV008796	VFBALB22C200657; VFBALA22C180640	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2384	RLLV1AFA5NV008815	VFBALB22C160603; VFBALA22C190713	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2385	RLLV1AFA5NV008829	VFBALB22C200661; VFBALA22C190591	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2386	RLLV1AFA6NV004109	VFBALB228240120; VFBALA228280038	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
2387	RLLV1AFA6NV008225	VFBALB22C160749; VFBALA22C160644	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2388	RLLV1AFA6NV008676	VFBALB22C160645; VFBALA22C130672	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2389	RLLV1AFA6NV008712	VFBALB22C170584; VFBALA22C160649	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2390	RLLV1AFA6NV008788	VFBALB22C190693; VFBALA22C080621	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2391	RLLV1AFA6NV008810	VFBALB22C170658; VFBALA22C180705	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2392	RLLV1AFA6NV008841	VFBALB22C190605; VFBALA22C150694	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2393	RLLV1AFA7NV007956	VFBALB22C080596; VFBALA22C150521	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2394	RLLV1AFA7NV007987	VFBALB22C010692; VFBALA22C120637	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2395	RLLV1AFA7NV008136	VFBALB22C050536; VFBALA22C120517	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2396	RLLV1AFA7NV008265	VFBALB22C200654; VFBALA22C180633	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2397	RLLV1AFA7NV008301	VFBALB22C080615; VFBALA22C160621	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2398	RLLV1AFA7NV008623	VFBALB22C170626; VFBALA22C130685	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2399	RLLV1AFA7NV008671	VFBALB22C160848; VFBALA22C160505	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2400	RLLV1AFA7NV008685	VFBALB22C160628; VFBALA22C150763	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2401	RLLV1AFA7NV008749	VFBALB22C150513; VFBALA22C130502	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2402	RLLV1AFA7NV008783	VFBALB22C130614; VFBALA22C180619	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2403	RLLV1AFA7NV008833	VFBALB22C180595; VFBALA22C180697	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2404	RLLV1AFA8NV008663	VFBALB22C150582; VFBALA22C160767	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2405	RLLV1AFA8NV008677	VFBALB22C160642; VFBALA22C130665	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2406	RLLV1AFA8NV008680	VFBALB22C190531; VFBALA22C130647	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2407	RLLV1AFA8NV008713	VFBALB22C190680; VFBALA22C170795	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2408	RLLV1AFA8NV008775	VFBALB22C140750; VFBALA22C170683	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2409	RLLV1AFA9NV006968	VFBALB22C020526; VFBALA22C080725	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2410	RLLV1AFA9NV008123	VFBALB22C150503; VFBALA22C150553	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2411	RLLV1AFA9NV008137	VFBALB22C160631; VFBALA22C160668	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
2412	RLLV1AFA9NV008204	VFBALB22C050590; VFBALA22C150664	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2413	RLLV1AFA9NV008266	VFBALB22C170653; VFBALA22C160502	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2414	RLLV1AFA9NV008297	VFBALB22C090676; VFBALA22C160661	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2415	RLLV1AFA9NV008610	VFBALB22C130618; VFBALA22C180681	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2416	RLLV1AFA9NV008641	VFBALB22C170515; VFBALA22C160738	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2417	RLLV1AFA9NV008705	VFBALB22C190689; VFBALA22C190600	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2418	RLLV1AFA9NV008770	VFBALB22C190526; VFBALA22C130651	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2419	RLLV1AFA9NV008784	VFBALB22C140746; VFBALA22C080719	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2420	RLLV1AFA9NV008879	VFBALB22C170779; VFBALA22C180710	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2421	RLLV1AFA9NV008896	VFBALB22C190715; VFBALA22C180712	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2422	RLLV1AFA9NV008901	VFBALB22C180596; VFBALA22C180708	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2423	RLLV1AFAXNV007692	VFBALB22C190570; VFBALA22C080647	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2424	RLLV1AFAXNV008132	VFBALB22C150695; VFBALA22C150560	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2425	RLLV1AFAXNV008289	VFBALB22C190564; VFBALA22C120693	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2426	RLLV1AFAXNV008292	VFBALB22C200522; VFBALA22C080661	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
2427	RLLV1AFAXNV008633	VFBALB22C202677; VFBALA22C080648	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2428	RLLV1AFAXNV008647	VFBALB22C180741; VFBALA22C120711	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2429	RLLV1AFAXNV008650	VFBALB22C190586; VFBALA22C160693	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2430	RLLV1AFAXNV008731	VFBALB22C150672; VFBALA22B220568	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
2431	RLLV1AFAXNV008793	VFBALB22B230501; VFBALA22C170669	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2432	RLLV1AFAXNV008812	VFBALB22C170609; VFBALA22C180651	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2433	RLLV1AFAXNV008826	VFBALB22C200653; VFBALA22C180630	22/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2434	RLLV1AFA2NV005189	VFBALB22B180518; VFBALA22B190634	01/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2435	RLLV1AEB4NV004927	VFBAJB229300033; VFBAJA22B190704	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2436	RLLV1AEB1NV004805	VFBAJB229280105; VFBAJA229280107	23/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2437	RLLV1AEB1NV008157	VFBAJB22C120527; VFBAJA22C100851	23/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2438	RLLV1AEB4NV004703	VFBAJB229260047; VFBAJA22A050526	23/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
2439	RLLV1AEB4NV008945	VFBAJB22C110620; VFBAJA22B200523	23/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2440	RLLV1AEB5NV008937	VFBAJB22C110702; VFBAJA22C100650	23/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2441	RLLV1AEB7NV004808	VFBAJB229280044; VFBAJA229290023	23/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2442	RLLV1AEB7NV008034	VFBAJB22C110715; VFBAJA22C090510	23/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2443	RLLV1AEB7NV008924	VFBAJB22C110628; VFBAJA22B200510	23/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2444	RLLV1AEB7NV008938	VFBAJB22C110716; VFBAJA22B200514	23/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2445	RLLV1AEB7NV008941	VFBAJB22C120564; VFBAJA22B200521	23/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2446	RLLV1AEB8NV006812	VFBAJB22C090623; VFBAJA22C080816	23/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2447	RLLV1AEB9NV008925	VFBAJB22C120598; VFBAJA22B200516	23/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2448	RLLV1AEBXNV004706	VFBAJB229260068; VFBAJA22A010007	23/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2449	RLLV1AEBXNV008934	VFBAJB22C110700; VFBAJA22C100656	23/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2450	RLLV1AFAONV007961	VFBALB22C170778; VFBALA22C200556	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2451	RLLV1AFAONV008088	VFBALB22C020525; VFBALA22C140717	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2452	RLLV1AFAONV008091	VFBALB22C020570; VFBALA22C120653	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2453	RLLV1AFAONV008124	VFBALB22C160533; VFBALA22C150609	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2454	RLLV1AFAONV008818	VFBALB22C160613; VFBALA22C160810	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2455	RLLV1AFAONV008852	VFBALB22C180597; VFBALA22C180693	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2456	RLLV1AFAONV008866	VFBALB22C180590; VFBALA22C180732	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2457	RLLV1AFAONV008897	VFBALB22C180717; VFBALA22C180734	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2458	RLLV1AFAONV008950	VFBALB22C190640; VFBALA22C190743	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2459	RLLV1AFAONV008978	VFBALB22C220709; VFBALA22C210624	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2460	RLLV1AFAONV008981	VFBALB22C180645; VFBALA22C200507	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2461	RLLV1AFAONV009015	VFBALB22C160802; VFBALA22C210699	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2462	RLLV1AFAONV009175	VFBALB22C180587; VFBALA22C190603	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2463	RLLV1AFA1NV004549	VFBALB228270048; VFBALA229010029	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
2464	RLLV1AFA1NV008066	VFBALB22C140756; VFBALA22C180675	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
2465	RLLV1AFA1NV008634	VFBALB22C130630; VFBALA22C170674	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2466	RLLV1AFA1NV008780	VFBALB22C150505; VFBALA22C180641	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2467	RLLV1AFA1NV008844	VFBALB22C120687; VFBALA22C180591	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2468	RLLV1AFA1NV008861	VFBALB22C120678; VFBALA22C190547	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2469	RLLV1AFA1NV008892	VFBALB22C160518; VFBALA22C180618	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2470	RLLV1AFA1NV008911	VFBALB22C190631; VFBALA22C200575	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2471	RLLV1AFA1NV008956	VFBALB22C180607; VFBALA22C200614	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2472	RLLV1AFA1NV009007	VFBALB22C180579; VFBALA22C210583	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2473	RLLV1AFA2NV008285	VFBALB22C190592; VFBALA22C020540	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2474	RLLV1AFA2NV008299	VFBALB22C080663; VFBALA22C160620	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2475	RLLV1AFA2NV008660	VFBALB22C190614; VFBALA22C130504	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2476	RLLV1AFA2NV008707	VFBALB22C140745; VFBALA22C170696	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
2477	RLLV1AFA2NV008710	VFBALB22C150640; VFBALA22C160739	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2478	RLLV1AFA2NV008772	VFBALB22C150637; VFBALA22C160627	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
2479	RLLV1AFA2NV008786	VFBALB22C190523; VFBALA22C180733	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2480	RLLV1AFA2NV008867	VFBALB22C180742; VFBALA22C170527	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2481	RLLV1AFA2NV008951	VFBALB22C140671; VFBALA22C210596	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2482	RLLV1AFA3NV003824	VFBALB229060085; VFBALA229040022	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2483	RLLV1AFA3NV005752	VFBALB22C080700; VFBALA22B260500	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
2484	RLLV1AFA3NV008747	VFBALB22C190699; VFBALA22C170794	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2485	RLLV1AFA3NV008750	VFBALB22C190705; VFBALA22C180736	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2486	RLLV1AFA3NV008814	VFBALB22C180719; VFBALA22C190711	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2487	RLLV1AFA3NV008845	VFBALB22C200682; VFBALA22C200550	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2488	RLLV1AFA3NV008859	VFBALB22C200548; VFBALA22C200555	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2489	RLLV1AFA3NV008909	VFBALB22C190628; VFBALA22C200574	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2490	RLLV1AFA3NV008912	VFBALB22C190615; VFBALA22C200576	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2491	RLLV1AFA3NV008957	VFBALB22C140753; VFBALA22C210576	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2492	RLLV1AFA4NV006943	VFBALB22C160731; VFBALA22C160643	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2493	RLLV1AFA4NV008630	VFBALB22C170612; VFBALA22C170631	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2494	RLLV1AFA4NV008658	VFBALB22C200529; VFBALA22C140705	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2495	RLLV1AFA4NV008711	VFBALB22C130617; VFBALA22C180682	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2496	RLLV1AFA4NV008790	VFBALB22C200553; VFBALA22C200577	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2497	RLLV1AFA4NV008806	VFBALB22C220711; VFBALA22C210541	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2498	RLLV1AFA4NV008823	VFBALB22C140755; VFBALA22C210574	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2499	RLLV1AFA4NV008840	VFBALB22C200666; VFBALA22C170555	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2500	RLLV1AFA4NV008854	VFBALB22C200656; VFBALA22C180644	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2501	RLLV1AFA4NV008904	VFBALB22C200683; VFBALA22C160846	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2502	RLLV1AFA4NV008918	VFBALB22C140758; VFBALA22C180671	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2503	RLLV1AFA4NV008952	VFBALB22C220576; VFBALA22C210554	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2504	RLLV1AFA5NV008877	VFBALB22C170714; VFBALA22C210681	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2505	RLLV1AFA5NV008958	VFBALB22C180609; VFBALA22C160806	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2506	RLLV1AFA5NV008992	VFBALB22C140760; VFBALA22C180513	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2507	RLLV1AFA5NV009012	VFBALB22C190671; VFBALA22C210569	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2508	RLLV1AFA6NV008046	VFBALB22C030505; VFBALA22C120651	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2509	RLLV1AFA6NV008273	VFBALB22C190595; VFBALA22C130648	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2510	RLLV1AFA6NV008631	VFBALB22C210551; VFBALA22C180673	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2511	RLLV1AFA6NV008824	VFBALB22C170755; VFBALA22C180692	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2512	RLLV1AFA6NV008886	VFBALB22C200685; VFBALA22C190685	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2513	RLLV1AFA7NV004894	VFBALB22C100587; VFBALA22C160663	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2514	RLLV1AFA7NV008220	VFBALB22C130609; VFBALA22C140704	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2515	RLLV1AFA7NV008864	VFBALB22C160824; VFBALA22C210622	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2516	RLLV1AFA7NV008878	VFBALB22C210567; VFBALA22C180661	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2517	RLLV1AFA7NV008881	VFBALB22C180519; VFBALA22C200596	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2518	RLLV1AFA7NV008900	VFBALB22C180588; VFBALA22C180669	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2519	RLLV1AFA7NV008962	VFBALB22C180637; VFBALA22C200594	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2520	RLLV1AFA7NV008976	VFBALB22C180649; VFBALA22C190744	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2521	RLLV1AFA7NV009013	VFBALB22C220710; VFBALA22C210629	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2522	RLLV1AFA8NV005178	VFBALB22C140757; VFBALA22C180737	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2523	RLLV1AFA8NV006895	VFBALB229270034; VFBALA22C160607	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2524	RLLV1AFA8NV007948	VFBALB22C190642; VFBALA22C200562	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2525	RLLV1AFA8NV008047	VFBALB22C080666; VFBALA22C120645	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2526	RLLV1AFA8NV008758	VFBALB22C210552; VFBALA22C180703	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2527	RLLV1AFA8NV008808	VFBALB22C180631; VFBALA22C200578	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2528	RLLV1AFA8NV008811	VFBALB22C200662; VFBALA22C180636	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2529	RLLV1AFA8NV008842	VFBALB22C170782; VFBALA22C180707	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2530	RLLV1AFA8NV008906	VFBALB22C140681; VFBALA22C150641	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2531	RLLV1AFA8NV008923	VFBALB22C180617; VFBALA22C210580	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2532	RLLV1AFA8NV008968	VFBALB22C190639; VFBALA22C210559	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2533	RLLV1AFA8NV009019	VFBALB22C220598; VFBALA22C210536	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2534	RLLV1AFA9NV007991	VFBALB22C160704; VFBALA22C160574	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2535	RLLV1AFA9NV008106	VFBALB22C150548; VFBALA22C080677	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2536	RLLV1AFA9NV008817	VFBALB22C200658; VFBALA22C170539	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2537	RLLV1AFA9NV008851	VFBALB22C170607; VFBALA22C180621	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2538	RLLV1AFA9NV009014	VFBALB22C190675; VFBALA22C180689	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2539	RLLV1AFA9NV009188	VFBALB22C160527; VFBALA22C180610	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2540	RLLV1AFAXNV008275	VFBALB22C180722; VFBALA22C130673	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2541	RLLV1AFAXNV008888	VFBALB22C180523; VFBALA22C210581	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2542	RLLV1AFAXNV008907	VFBALB22C170692; VFBALA22C210604	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2543	RLLV1AFAXNV008910	VFBALB22C190634; VFBALA22C160808	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2544	RLLV1AFAXNV009006	VFBALB22C180634; VFBALA22C190708	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2545	RLLV1AEBONV009266	VFBALB22C120563; VFBALAJ22C080804	24/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
2546	RLLV1AEB2NV006627	VFBAJB22C090662; VFBAJA22C080820	24/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2547	RLLV1AEB3NV005907	VFBAJB22C090581; VFBAJA22C080841	24/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2548	RLLV1AEB4NV009268	VFBAJB22C170648; VFBAJA22C150665	24/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2549	RLLV1AEB5NV008940	VFBAJB22C110599; VFBAJA22C100682	24/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2550	RLLV1AEB6NV008929	VFBAJB22C110699; VFBAJA22C100636	24/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2551	RLLV1AEB7NV009202	VFBAJB22C170629; VFBAJA22C110668	24/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2552	RLLV1AEB9NV008942	VFBAJB22C120603; VFBAJA22B200517	24/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2553	RLLV1AEB9NV009203	VFBAJB22C160852; VFBAJA22C110680	24/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2554	RLLV1AEBXNV005838	VFBAJB22B230667; VFBAJA22B200539	24/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2555	RLLV1AFA0NV008687	VFBALB22C200523; VFBALA22B210684	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2556	RLLV1AFA0NV008804	VFBALB22C200706; VFBALA22C190549	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2557	RLLV1AFA0NV008849	VFBALB22C220590; VFBALA22C210659	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2558	RLLV1AFA0NV008902	VFBALB22C200684; VFBALA22C200595	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2559	RLLV1AFA0NV008916	VFBALB22C200679; VFBALA22C200581	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2560	RLLV1AFA0NV008964	VFBALB22C180746; VFBALA22C190695	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2561	RLLV1AFA1NV006351	VFBALB22C050517; VFBALA22B170640	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2562	RLLV1AFA1NV008715	VFBALB22C170662; VFBALA22C080589	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
2563	RLLV1AFA1NV008732	VFBALB22C200665; VFBALA22C190729	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2564	RLLV1AFA1NV008830	VFBALB22C200516; VFBALA22C180678	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2565	RLLV1AFA1NV008973	VFBALB22C190730; VFBALA22C210674	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2566	RLLV1AFA1NV008990	VFBALB22C190745; VFBALA22C170525	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2567	RLLV1AFA1NV009010	VFBALB22C200504; VFBALA22C200617	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2568	RLLV1AFA1NV009024	VFBALB22C190727; VFBALA22C200618	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
2569	RLLV1AFA1NV009038	VFBALB22C140761; VFBALA22C210683	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2570	RLLV1AFA1NV009105	VFBALB22C200620; VFBALA22C170557	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2571	RLLV1AFA2NV008741	VFBALB22C190687; VFBALA22C190588	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2572	RLLV1AFA2NV008805	VFBALB22C200513; VFBALA22C210628	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2573	RLLV1AFA2NV008819	VFBALB22C170608; VFBALA22C180646	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2574	RLLV1AFA2NV008853	VFBALB22C170535; VFBALA22C190717	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2575	RLLV1AFA2NV008948	VFBALB22C220531; VFBALA22C210633	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2576	RLLV1AFA2NV008982	VFBALB22C180748; VFBALA22C190702	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2577	RLLV1AFA2NV009033	VFBALB22C190722; VFBALA22C210553	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
2578	RLLV1AFA2NV009114	VFBALB22C220671; VFBALA22C210767	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2579	RLLV1AFA2NV009243	VFBALB22C220712; VFBALA22C210685	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2580	RLLV1AFA3NV008800	VFBALB22C150669; VFBALA22C150759	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2581	RLLV1AFA3NV008831	VFBALB22C180745; VFBALA22C210698	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2582	RLLV1AFA3NV008893	VFBALB22C180639; VFBALA22C190746	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2583	RLLV1AFA3NV008960	VFBALB22C150514; VFBALA22C210573	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2584	RLLV1AFA3NV008991	VFBALB22C180612; VFBALA22C160799	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2585	RLLV1AFA3NV009025	VFBALB22C200651; VFBALA22C210689	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2586	RLLV1AFA3NV009199	VFBALB22C200678; VFBALA22C190738	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2587	RLLV1AFA4NV008675	VFBALB22C190578; VFBALA22C160698	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2588	RLLV1AFA4NV008885	VFBALB22C190644; VFBALA22C200535	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2589	RLLV1AFA4NV008899	VFBALB22C210584; VFBALA22C180643	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2590	RLLV1AFA4NV008966	VFBALB22C200508; VFBALA22C210625	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2591	RLLV1AFA4NV008997	VFBALB22C180542; VFBALA22C210603	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2592	RLLV1AFA4NV009003	VFBALB22C200680; VFBALA22C210677	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2593	RLLV1AFA4NV009034	VFBALB22C200648; VFBALA22C190601	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2594	RLLV1AFA5NV008880	VFBALB22C190645; VFBALA22C200537	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2595	RLLV1AFA5NV008961	VFBALB22C180608; VFBALA22C200506	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2596	RLLV1AFA5NV008975	VFBALB22C180586; VFBALA22C210566	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2597	RLLV1AFA5NV009009	VFBALB22C200647; VFBALA22C210678	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2598	RLLV1AFA5NV009186	VFBALB22C160823; VFBALA22C180662	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
2599	RLLV1AFA5NV009236	VFBALB22C200645; VFBALA22C210601	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2600	RLLV1AFA6NV006927	VFBALB22B160605; VFBALA22C080601	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2601	RLLV1AFA6NV008113	VFBALB22C150666; VFBALA22C150627	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2602	RLLV1AFA6NV008662	VFBALB22C190544; VFBALA22C170711	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2603	RLLV1AFA6NV008807	VFBALB22C170773; VFBALA22C180702	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2604	RLLV1AFA6NV008855	VFBALB22C220593; VFBALA22C210538	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2605	RLLV1AFA6NV008970	VFBALB22C200710; VFBALA22C210666	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2606	RLLV1AFA6NV008998	VFBALB22C210600; VFBALA22C180670	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2607	RLLV1AFA6NV009018	VFBALB22C200709; VFBALA22C210565	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2608	RLLV1AFA7NV008847	VFBALB22C220592; VFBALA22C210661	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2609	RLLV1AFA7NV008850	VFBALB22C190521; VFBALA22C080573	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2610	RLLV1AFA7NV008959	VFBALB22C210620; VFBALA22C180665	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2611	RLLV1AFA7NV008993	VFBALB22C200675; VFBALA22C180668	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2612	RLLV1AFA7NV009044	VFBALB22C200708; VFBALA22C210672	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
2613	RLLV1AFA7NV009173	VFBALB22C150517; VFBALA22C200591	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
2614	RLLV1AFA8NV006945	VFBALB22C010718; VFBALA22C080549	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
2615	RLLV1AFA8NV007934	VFBALB22C190553; VFBALA22C180663	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2616	RLLV1AFA8NV008761	VFBALB22C190682; VFBALA22C150663	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2617	RLLV1AFA8NV008825	VFBALB22C170713; VFBALA22C190700	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2618	RLLV1AFA8NV008887	VFBALB22C140759; VFBALA22C210572	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2619	RLLV1AFA8NV008890	VFBALB22C160528; VFBALA22C180502	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2620	RLLV1AFA8NV008999	VFBALB22C200649; VFBALA22C210668	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2621	RLLV1AFA9NV008235	VFBALB22C080588; VFBALA22C210680	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2622	RLLV1AFA9NV008803	VFBALB22C170510; VFBALA22C170518	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2623	RLLV1AFA9NV008848	VFBALB22C140672; VFBALA22C210592	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2624	RLLV1AFA9NV008915	VFBALB22C220587; VFBALA22C210665	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2625	RLLV1AFA9NV008963	VFBALB22C220601; VFBALA22C210671	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2626	RLLV1AFA9NV009031	VFBALB22C190742; VFBALA22C210682	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2627	RLLV1AFA9NV009045	VFBALB22C140762; VFBALA22C210695	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2628	RLLV1AFA9NV009109	VFBALB22C200707; VFBALA22C210694	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2629	RLLV1AFA9NV009174	VFBALB22C150508; VFBALA22C180616	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2630	RLLV1AFAXNV008115	VFBALB22C160510; VFBALA22C140733	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2631	RLLV1AFAXNV008700	VFBALB22C170547; VFBALA22C180704	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2632	RLLV1AFAXNV008809	VFBALB22C170610; VFBALA22C180628	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2633	RLLV1AFAXNV008843	VFBALB22C220591; VFBALA22C210664	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2634	RLLV1AFAXNV008874	VFBALB22C200561; VFBALA22C180714	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2635	RLLV1AFAXNV008955	VFBALB22C180615; VFBALA22C160801	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
2636	RLLV1AFAXNV008986	VFBALB22C200510; VFBALA22C210670	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2637	RLLV1AFAXNV009040	VFBALB22C200700; VFBALA22C210761	24/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2638	RLLV1AEB1NV009261	VFBAJB22C160775; VFBAJA22C110611	25/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2639	RLLV1AEB2NV009253	VFBAJB22C100746; VFBAJA22C110729	25/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2640	RLLV1AEB3NV009309	VFBAJB22C110712; VFBAJA22C100708	25/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2641	RLLV1AEB4NV009335	VFBAJB22B260543; VFBAJA22C120540	25/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2642	RLLV1AEB5NV008162	VFBAJB22B290536; VFBAJA22A050528	25/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
2643	RLLV1AEB6NV009255	VFBAJB22C170644; VFBAJA22C110650	25/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2644	RLLV1AEB7NV004128	VFBAJB228270041; VFBAJA22A260555	25/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2645	RLLV1AEB7NV009264	VFBAJB22C120558; VFBAJA22C110652	25/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2646	RLLV1AEB9NV008939	VFBAJB22C110600; VFBAJA22C110770	25/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2647	RLLV1AFA0NV008690	VFBALB22C190590; VFBALA22C150740	25/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
2648	RLLV1AFA0NV008835	VFBALB22C180584; VFBALA22C210582	25/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2649	RLLV1AFA0NV008947	VFBALB22C180531; VFBALA22C190720	25/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2650	RLLV1AFA0NV008995	VFBALB22C160828; VFBALA22C190710	25/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2651	RLLV1AFA0NV009192	VFBALB22C220745; VFBALA22C210562	25/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2652	RLLV1AFA1NV008908	VFBALB22C190662; VFBALA22C200540	25/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2653	RLLV1AFA1NV008987	VFBALB22C170512; VFBALA22C210544	25/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2654	RLLV1AFA2NV008755	VFBALB22C140744; VFBALA22C080649	25/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2655	RLLV1AFA2NV009209	VFBALB22C230525; VFBALA22C210752	25/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2656	RLLV1AFA3NV008781	VFBALB22C210520; VFBALA22C180700	25/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2657	RLLV1AFA3NV009042	VFBALB22C200628; VFBALA22C190706	25/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2658	RLLV1AFA4NV009230	VFBALB22C230526; VFBALA22C220505	25/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2659	RLLV1AFA5NV008653	VFBALB22C190519; VFBALA22C080639	25/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2660	RLLV1AFA5NV008832	VFBALB22C180562; VFBALA22C180711	25/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2661	RLLV1AFA5NV009110	VFBALB22C140763; VFBALA22C210673	25/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2662	RLLV1AFA6NV008290	VFBALB22C090576; VFBALA22C210674	25/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2663	RLLV1AFA6NV009035	VFBALB22C200711; VFBALA22C210611	25/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2664	RLLV1AFA6NV009195	VFBALB22C230640; VFBALA22C220740	25/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2665	RLLV1AFA7NV008816	VFBALB22C190672; VFBALA22C210570	25/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2666	RLLV1AFA8NV009120	VFBALB22C230528; VFBALA22C220513	25/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2667	RLLV1AFA9NV007957	VFBALB22C130581; VFBALA22C130677	25/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2668	RLLV1AFA9NV008834	VFBALB22C180594; VFBALA22C180698	25/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2669	RLLV1AFA9NV008865	VFBALB22C160820; VFBALA22C210589	25/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2670	RLLV1AFA9NV009000	VFBALB22C200652; VFBALA22C210696	25/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2671	RLLV1AFA9NV009210	VFBALB22C220557; VFBALA22C220504	25/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2672	RLLV1AFA9NV009241	VFBALB22C230529; VFBALA22C210676	25/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2673	RLLV1AFAXNV008891	VFBALB22C160526; VFBALA22C180613	25/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2674	RLLV1AEB0NV004696	VFBAJB229260061; VFBAJA22A020060	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2675	RLLV1AEB0NV004780	VFBAJB229260059; VFBAJA22A060005	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2676	RLLV1AEB0NV008943	VFBAJB22C090702; VFBAJA22C110666	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2677	RLLV1AEB0NV009249	VFBAJB22C110764; VFBAJA22C110646	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2678	RLLV1AEB0NV009333	VFBAJB22C110718; VFBAJA22B250683	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2679	RLLV1AEB0NV009347	VFBAJB22C090720; VFBAJA22C090539	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
2680	RLLV1AEB1NV009258	VFBAJB22C120559; VFBAJA22C110735	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2681	RLLV1AEB1NV009275	VFBAJB22C120607; VFBAJA22C100856	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2682	RLLV1AEB1NV009325	VFBAJB22C120610; VFBAJA22C110736	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2683	RLLV1AEB1NV009339	VFBAJB22B300534; VFBAJA22C120534	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2684	RLLV1AEB1NV009387	VFBAJB22C180738; VFBAJA22C100680	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2685	RLLV1AEB2NV008930	VFBAJB22C090723; VFBAJA22C100815	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2686	RLLV1AEB2NV009267	VFBAJB22B240594; VFBAJA22C110626	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2687	RLLV1AEB2NV009284	VFBAJB22C050561; VFBAJA22C110598	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2688	RLLV1AEB2NV009348	VFBAJB22B260535; VFBAJA22C100690	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2689	RLLV1AEB3NV009276	VFBAJB22C130563; VFBAJA22C090505	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2690	RLLV1AEB4NV009299	VFBAJB22C120604; VFBAJA22C110743	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2691	RLLV1AEB4NV009304	VFBAJB22C080706; VFBAJA22C110745	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2692	RLLV1AEB4NV009321	VFBAJB22C080735; VFBAJA22C110758	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2693	RLLV1AEB4NV009397	VFBAJB22B290529; VFBAJA22C230658	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2694	RLLV1AEB5NV009294	VFBAJB22C100762; VFBAJA22C110685	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2695	RLLV1AEB5NV009313	VFBAJB22B300535; VFBAJA22C110527	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2696	RLLV1AEB6NV004329	VFBAJB228240094; VFBAJA229130101	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2697	RLLV1AEB6NV008932	VFBAJB22C110696; VFBAJA22C110675	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2698	RLLV1AEB7NV009250	VFBAJB22C080762; VFBAJA22C120575	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2699	RLLV1AEB7NV009314	VFBAJB22C110710; VFBAJA22C100704	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2700	RLLV1AEB7NV009328	VFBAJB22C090627; VFBAJA22C080766	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2701	RLLV1AEB8NV008933	VFBAJB22C080503; VFBAJA22C110662	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2702	RLLV1AEB8NV009290	VFBAJB22C120600; VFBAJA22C110594	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2703	RLLV1AEB8NV009340	VFBAJB22B290570; VFBAJA22C110587	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2704	RLLV1AEB9NV009251	VFBAJB22C120617; VFBAJA22C110622	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2705	RLLV1AEBXNV009338	VFBAJB22B260539; VFBAJA22C100693	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2706	RLLV1AEBXNV009355	VFBAJB22B240694; VFBAJA22C230672	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2707	RLLV1AEBXNV009405	VFBAJB22C190664; VFBAJA22C100639	26/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2708	RLLV1AFA0NV008253	VFBALB22C160729; VFBALA22C160629	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
2709	RLLV1AFA0NV008706	VFBALB22C210505; VFBALA22C180687	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2710	RLLV1AFA0NV009127	VFBALB22C130588; VFBALA22C230547	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2711	RLLV1AFA1NV006477	VFBALB22C040516; VFBALA22C040536	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2712	RLLV1AFA1NV009041	VFBALB22C220564; VFBALA22C220580	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2713	RLLV1AFA1NV009217	VFBALB22C130657; VFBALA22C220719	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2714	RLLV1AFA2NV008979	VFBALB22C200634; VFBALA22C230563	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2715	RLLV1AFA2NV009002	VFBALB22C200609; VFBALA22C220738	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2716	RLLV1AFA2NV009016	VFBALB22C190732; VFBALA22C190704	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2717	RLLV1AFA3NV004732	VFBALB229270018; VFBALA229140016	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2718	RLLV1AFA3NV008084	VFBALB22C080665; VFBALA22C120662	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2719	RLLV1AFA3NV009008	VFBALB22C220594; VFBALA22C210550	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2720	RLLV1AFA3NV009106	VFBALB22C230505; VFBALA22C220637	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2721	RLLV1AFA4NV009194	VFBALB22C220748; VFBALA22C220584	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2722	RLLV1AFA5NV004313	VFBALB228190065; VFBALA228300029	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2723	RLLV1AFA5NV009222	VFBALB22C220555; VFBALA22C220570	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
2724	RLLV1AFA6NV008869	VFBALB22C140624; VFBALA22C220718	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2725	RLLV1AFA6NV009214	VFBALB22C230639; VFBALA22C220744	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
2726	RLLV1AFA7NV008895	VFBALB22C190673; VFBALA22C180728	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2727	RLLV1AFA7NV009223	VFBALB22C230506; VFBALA22C220667	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2728	RLLV1AFA7NV009240	VFBALB22C230638; VFBALA22C220732	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2729	RLLV1AFA8NV008856	VFBALB22C180585; VFBALA22C210577	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2730	RLLV1AFA8NV009036	VFBALB22C220750; VFBALA22C220575	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2731	RLLV1AFA8NV009179	VFBALB22C190624; VFBALA22C220680	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2732	RLLV1AFA8NV009201	VFBALB22C220562; VFBALA22C210608	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2733	RLLV1AFA8NV009215	VFBALB22C220753; VFBALA22C220724	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2734	RLLV1AFA8NV009232	VFBALB22C170556; VFBALA22C220729	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2735	RLLV1AFA8NV009246	VFBALB22C190562; VFBALA22C220737	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2736	RLLV1AFA9NV008977	VFBALB22C140626; VFBALA22C210639	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2737	RLLV1AFA9NV008980	VFBALB22C200631; VFBALA22C220734	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2738	RLLV1AFAXNV008857	VFBALB22C160615; VFBALA22C190716	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2739	RLLV1AFAXNV009037	VFBALB22C230539; VFBALA22C220634	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2740	RLLV1AFAXNV009197	VFBALB22C200619; VFBALA22C230546	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2741	RLLV1AFAXNV009247	VFBALB22C230530; VFBALA22C210669	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2742	RLLV1AEB0NV003807	VFBAJB22C100533; VFBAJA22C090606	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2743	RLLV1AEB0NV009350	VFBAJB22B260519; VFBAJA22B300667	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2744	RLLV1AEB0NV009414	VFBAJB22C170513; VFBAJA22B200541	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2745	RLLV1AEB0NV009459	VFBAJB22C110767; VFBAJA22C240511	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
2746	RLLV1AEB1NV005131	VFBAJB22C100655; VFBAJA22C230680	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
2747	RLLV1AEB1NV009342	VFBAJB22C100742; VFBAJA22C100881	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2748	RLLV1AEB1NV009356	VFBAJB22C170664; VFBAJA22C240508	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2749	RLLV1AEB1NV009373	VFBAJB22C100765; VFBAJA22C110621	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2750	RLLV1AEB1NV009390	VFBAJB22C100771; VFBAJA22C230681	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2751	RLLV1AEB1NV009406	VFBAJB22C110610; VFBAJA22C080837	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2752	RLLV1AEB1NV009499	VFBAJB22C090713; VFBAJA22B190523	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2753	RLLV1AEB2NV008927	VFBAJB22C080680; VFBAJA22C110768	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2754	RLLV1AEB2NV008944	VFBAJB22C120606; VFBAJA22C060543	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2755	RLLV1AEB2NV009320	VFBAJB22C100763; VFBAJA22C100678	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2756	RLLV1AEB2NV009334	VFBAJB22C080526; VFBAJA22C100625	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2757	RLLV1AEB2NV009463	VFBAJB22C110568; VFBAJA22B240722	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2758	RLLV1AEB2NV009477	VFBAJB22C080768; VFBAJA22C230671	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2759	RLLV1AEB2NV009480	VFBAJB22C110669; VFBAJA22C240505	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2760	RLLV1AEB3NV009312	VFBAJB22C120609; VFBAJA22C120584	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2761	RLLV1AEB3NV009326	VFBAJB22B290510; VFBAJA22C100619	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2762	RLLV1AEB3NV009343	VFBAJB22C110707; VFBAJA22C100618	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2763	RLLV1AEB3NV009360	VFBAJB22C080760; VFBAJA22C230685	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2764	RLLV1AEB3NV009388	VFBAJB22C100773; VFBAJA22B300730	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2765	RLLV1AEB3NV009424	VFBAJB22C130569; VFBAJA22C110604	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2766	RLLV1AEB3NV009455	VFBAJB22C110672; VFBAJA22C230684	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
2767	RLLV1AEB3NV009469	VFBAJB22C090743; VFBAJA22C240622	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2768	RLLV1AEB3NV009472	VFBAJB22C090711; VFBAJA22B240732	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2769	RLLV1AEB3NV009522	VFBAJB22C090697; VFBAJA22C090701	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2770	RLLV1AEB4NV008928	VFBAJB22C100715; VFBAJA22C090747	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2771	RLLV1AEB4NV009254	VFBAJB22C110649; VFBAJA22C240524	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2772	RLLV1AEB4NV009285	VFBAJB22C130515; VFBAJA22C090639	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2773	RLLV1AEB4NV009366	VFBAJB22B210529; VFBAJA22C230663	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2774	RLLV1AEB4NV009402	VFBAJB22C110634; VFBAJA22B270528	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2775	RLLV1AEB4NV009481	VFBAJB22C140502; VFBAJA22C120524	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2776	RLLV1AEB4NV009495	VFBAJB22C090733; VFBAJA22C240514	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2777	RLLV1AEB5NV009277	VFBAJB22C110660; VFBAJA22C120554	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2778	RLLV1AEB5NV009280	VFBAJB22C080761; VFBAJA22C110762	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2779	RLLV1AEB5NV009358	VFBAJB22C110648; VFBAJA22C240522	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2780	RLLV1AEB5NV009361	VFBAJB22C080612; VFBAJA22C100833	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2781	RLLV1AEB5NV009375	VFBAJB22C100780; VFBAJA22B300647	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2782	RLLV1AEB5NV009389	VFBAJB22B260529; VFBAJA22C100753	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2783	RLLV1AEB5NV009408	VFBAJB22C090741; VFBAJA22C240626	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2784	RLLV1AEB5NV009456	VFBAJB22C260501; VFBAJA22C240641	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2785	RLLV1AEB6NV004394	VFBAJB22B240087; VFBAJA22B150016	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2786	RLLV1AEB6NV008073	VFBAJB22C120592; VFBAJA22C070696	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2787	RLLV1AEB6NV009336	VFBAJB22C110636; VFBAJA22C230667	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2788	RLLV1AEB6NV009417	VFBAJB22B290507; VFBAJA22C100663	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2789	RLLV1AEB6NV009448	VFBAJB22C100698; VFBAJA22C230676	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2790	RLLV1AEB7NV009331	VFBAJB22C140556; VFBAJA22C070596	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2791	RLLV1AEB7NV009376	VFBAJB22C050597; VFBAJA22C100835	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2792	RLLV1AEB7NV009393	VFBAJB22C110697; VFBAJA22C120507	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2793	RLLV1AEB7NV009412	VFBAJB22C110755; VFBAJA22C240509	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2794	RLLV1AEB7NV009426	VFBAJB22C100766; VFBAJA22C240520	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2795	RLLV1AEB7NV009457	VFBAJB22C110677; VFBAJA22C230662	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2796	RLLV1AEB8NV009256	VFBAJB22C120608; VFBAJA22C120522	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2797	RLLV1AEB8NV009287	VFBAJB22C110694; VFBAJA22C110756	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2798	RLLV1AEB8NV009306	VFBAJB22C110695; VFBAJA22C110659	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2799	RLLV1AEB8NV009418	VFBAJB22B260525; VFBAJA22C110605	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2800	RLLV1AEB8NV009421	VFBAJB22C090729; VFBAJA22C240506	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2801	RLLV1AEB9NV009265	VFBAJB22C080518; VFBAJA22C120530	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2802	RLLV1AEB9NV009296	VFBAJB22C180696; VFBAJA22C100694	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2803	RLLV1AEB9NV009301	VFBAJB22C100638; VFBAJA22C100789	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2804	RLLV1AEB9NV009329	VFBAJB22C090719; VFBAJA22C110754	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2805	RLLV1AEB9NV009346	VFBAJB22C100635; VFBAJA22C100791	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2806	RLLV1AEB9NV009413	VFBAJB22C110616; VFBAJA22C100571	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2807	RLLV1AEB9NV009444	VFBAJB22C100695; VFBAJA22C070769	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2808	RLLV1AEB9NV009461	VFBAJB22C090725; VFBAJA22B230615	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
2809	RLLV1AEBXNV004396	VFBAJB22B270025; VFBAJA22B160016	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2810	RLLV1AEBXNV009257	VFBAJB22B240616; VFBAJA22C110623	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2811	RLLV1AEBXNV009260	VFBAJB22C100738; VFBAJA22C110667	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2812	RLLV1AEBXNV009274	VFBAJB22C110739; VFBAJA22C110772	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2813	RLLV1AEBXNV009288	VFBAJB22C130690; VFBAJA22C100684	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
2814	RLLV1AEBXNV009307	VFBAJB22C080643; VFBAJA22C120573	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2815	RLLV1AEBXNV009341	VFBAJB22C120514; VFBAJA22B240725	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2816	RLLV1AEBXNV009369	VFBAJB22C170580; VFBAJA22B210707	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2817	RLLV1AEBXNV009419	VFBAJB22B260542; VFBAJA22C110615	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2818	RLLV1AFAONV008284	VFBALB22C160669; VFBALA22C230533	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2819	RLLV1AFAONV008737	VFBALB22C170502; VFBALA22C160567	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2820	RLLV1AFAONV008821	VFBALB22C200696; VFBALA22C230574	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2821	RLLV1AFAONV009001	VFBALB22C170530; VFBALA22C230549	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2822	RLLV1AFAONV009029	VFBALB22C200724; VFBALA22C230545	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2823	RLLV1AFAONV009130	VFBALB22C230511; VFBALA22C210662	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2824	RLLV1AFAONV009208	VFBALB22C230514; VFBALA22C220728	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2825	RLLV1AFAONV009225	VFBALB22C220553; VFBALA22C220577	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2826	RLLV1AFAONV009435	VFBALB22C230560; VFBALA22C230618	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2827	RLLV1AFA1NV008147	VFBALB22C150693; VFBALA22C120643	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2828	RLLV1AFA1NV009119	VFBALB22C210525; VFBALA22C230544	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2829	RLLV1AFA1NV009122	VFBALB22C200616; VFBALA22C220730	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2830	RLLV1AFA1NV009198	VFBALB22C230538; VFBALA22C220675	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2831	RLLV1AFA2NV007976	VFBALB22C160699; VFBALA22C230580	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2832	RLLV1AFA2NV008822	VFBALB22C200659; VFBALA22C150764	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2833	RLLV1AFA2NV009131	VFBALB22C200623; VFBALA22C230559	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
2834	RLLV1AFA2NV009212	VFBALB22C200751; VFBALA22C220749	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2835	RLLV1AFA3NV008974	VFBALB22C190674; VFBALA22C230597	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2836	RLLV1AFA3NV008988	VFBALB22C210529; VFBALA22C230585	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2837	RLLV1AFA3NV009185	VFBALB22C130590; VFBALA22C230568	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2838	RLLV1AFA3NV009235	VFBALB22C200701; VFBALA22C210690	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2839	RLLV1AFA4NV008837	VFBALB22C230504; VFBALA22C220641	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2840	RLLV1AFA4NV008983	VFBALB22C220552; VFBALA22C210692	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2841	RLLV1AFA4NV009115	VFBALB22C230531; VFBALA22C220638	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2842	RLLV1AFA4NV009180	VFBALB22C160680; VFBALA22C210663	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2843	RLLV1AFA5NV008989	VFBALB22C190641; VFBALA22C210556	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2844	RLLV1AFA5NV009043	VFBALB22C200641; VFBALA22C220523	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2845	RLLV1AFA5NV009219	VFBALB22C230513; VFBALA22C230571	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2846	RLLV1AFA5NV009611	VFBALB22C240697; VFBALA22C230535	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2847	RLLV1AFA6NV008614	VFBALB22C180740; VFBALA22B200660	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2848	RLLV1AFA6NV009116	VFBALB22C210535; VFBALA22C230596	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2849	RLLV1AFA6NV009200	VFBALB22C190623; VFBALA22C220678	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2850	RLLV1AFA6NV009441	VFBALB22C240528; VFBALA22C210747	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2851	RLLV1AFA7NV008752	VFBALB22C160750; VFBALA22C160734	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2852	RLLV1AFA7NV008914	VFBALB22C170667; VFBALA22C210563	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2853	RLLV1AFA7NV009030	VFBALB22C200501; VFBALA22C210697	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2854	RLLV1AFA7NV009108	VFBALB22C130643; VFBALA22C230581	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2855	RLLV1AFA7NV009206	VFBALB22C200692; VFBALA22C220743	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
2856	RLLV1AFA7NV009433	VFBALB22C200694; VFBALA22C230557	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2857	RLLV1AFA7NV009562	VFBALB22C230501; VFBALA22C220673	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2858	RLLV1AFA7NV009593	VFBALB22C250535; VFBALA22C230588	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2859	RLLV1AFA8NV007979	VFBALB22C200525; VFBALA22C230592	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2860	RLLV1AFA8NV008839	VFBALB22C170783; VFBALA22C180709	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2861	RLLV1AFA8NV008971	VFBALB22C200632; VFBALA22C230552	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2862	RLLV1AFA8NV009022	VFBALB22C210527; VFBALA22C220733	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2863	RLLV1AFA8NV009117	VFBALB22C200621; VFBALA22C230554	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2864	RLLV1AFA8NV009148	VFBALB22C220551; VFBALA22C230577	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2865	RLLV1AFA8NV009182	VFBALB22C230520; VFBALA22C220672	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2866	RLLV1AFA8NV009229	VFBALB22C220560; VFBALA22C220572	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2867	RLLV1AFA8NV009439	VFBALB22C230500; VFBALA22C230569	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2868	RLLV1AFA9NV008820	VFBALB22C200748; VFBALA22C230565	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2869	RLLV1AFA9NV009028	VFBALB22C200635; VFBALA22C230543	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2870	RLLV1AFA9NV009207	VFBALB22C230512; VFBALA22C130585	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2871	RLLV1AFA9NV009224	VFBALB22C190528; VFBALA22C220586	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2872	RLLV1AFA9NV009434	VFBALB22C220550; VFBALA22C230575	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2873	RLLV1AFAXNV008096	VFBALB22C160658; VFBALA22C230586	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2874	RLLV1AFAXNV008969	VFBALB22C200746; VFBALA22C220639	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2875	RLLV1AFAXNV009121	VFBALB22C220756; VFBALA22C220640	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2876	RLLV1AEBONV004651	VFBAJB228240098; VFBAJA229150013	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2877	RLLV1AEBONV009140	VFBAJB22C260502; VFBAJA22C110757	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2878	RLLV1AEBONV009302	VFBAJB22C080737; VFBAJA22C110746	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2879	RLLV1AEBONV009462	VFBAJB22C070705; VFBAJA22C250538	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2880	RLLV1AEBONV009476	VFBAJB22C260514; VFBAJA22C110759	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
2881	RLLV1AEB0NV009512	VFBAJB22C260592; VFBAJA22C250540	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2882	RLLV1AEB0NV009607	VFBAJB22C120590; VFBAJA22C250530	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2883	RLLV1AEB0NV009624	VFBAJB22C100538; VFBAJA22C260528	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2884	RLLV1AEB1NV009311	VFBAJB22B260532; VFBAJA22C240562	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2885	RLLV1AEB1NV009423	VFBAJB22C110674; VFBAJA22C230649	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2886	RLLV1AEB1NV009468	VFBAJB22C070686; VFBAJA22C250543	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2887	RLLV1AEB1NV009566	VFBAJB22C110625; VFBAJA22C250559	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2888	RLLV1AEB1NV009664	VFBAJB22C130650; VFBAJA22C250557	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2889	RLLV1AEB2NV008037	VFBAJB22C050649; VFBAJA22C010506	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2890	RLLV1AEB2NV009298	VFBAJB22C080708; VFBAJA22C100740	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2891	RLLV1AEB2NV009317	VFBAJB22C110691; VFBAJA22C240619	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2892	RLLV1AEB2NV009396	VFBAJB22C120664; VFBAJA22B260689	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2893	RLLV1AEB2NV009415	VFBAJB22C190661; VFBAJA22B270531	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2894	RLLV1AEB2NV009527	VFBAJB22C110558; VFBAJA22C250513	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2895	RLLV1AEB2NV009530	VFBAJB22C110620; VFBAJA22C240555	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2896	RLLV1AEB2NV009642	VFBAJB22C110596; VFBAJA22C240629	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2897	RLLV1AEB3NV009357	VFBAJB22C110657; VFBAJA22C230659	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2898	RLLV1AEB3NV009374	VFBAJB22B260530; VFBAJA22C100755	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2899	RLLV1AEB3NV009486	VFBAJB22C070751; VFBAJA22C240624	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2900	RLLV1AEB3NV009505	VFBAJB22C100802; VFBAJA22C250527	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2901	RLLV1AEB3NV009519	VFBAJB22C100782; VFBAJA22C240519	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2902	RLLV1AEB3NV009665	VFBAJB22C260583; VFBAJA22C250529	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2903	RLLV1AEB4NV009500	VFBAJB22C110617; VFBAJA22C240656	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2904	RLLV1AEB4NV009545	VFBAJB22C260529; VFBAJA22C240616	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2905	RLLV1AEB4NV009643	VFBAJB22C100589; VFBAJA22C260557	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2906	RLLV1AEB5NV009344	VFBAJB22C080744; VFBAJA22C240501	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2907	RLLV1AEB5NV009487	VFBAJB22C110612; VFBAJA22C240630	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2908	RLLV1AEB5NV009490	VFBAJB22C260509; VFBAJA22C110734	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2909	RLLV1AEB5NV009537	VFBAJB22C110631; VFBAJA22C240660	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2910	RLLV1AEB5NV009702	VFBAJB22C260584; VFBAJA22C250546	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2911	RLLV1AEB6NV008039	VFBAJB22C120561; VFBAJA22C100583	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2912	RLLV1AEB6NV009286	VFBAJB22C110693; VFBAJA22C100855	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2913	RLLV1AEB6NV009305	VFBAJB22C070708; VFBAJA22C260558	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2914	RLLV1AEB6NV009319	VFBAJB22C130547; VFBAJA22C100687	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2915	RLLV1AEB6NV009420	VFBAJB22C100818; VFBAJA22C240654	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2916	RLLV1AEB6NV009465	VFBAJB22C260500; VFBAJA22C240642	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2917	RLLV1AEB6NV009482	VFBAJB22C100814; VFBAJA22C240623	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2918	RLLV1AEB6NV009496	VFBAJB22C130689; VFBAJA22C120519	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2919	RLLV1AEB6NV009501	VFBAJB22C260586; VFBAJA22C250547	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2920	RLLV1AEB7NV009409	VFBAJB22B230643; VFBAJA22C230670	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2921	RLLV1AEB7NV009460	VFBAJB22C110753; VFBAJA22C240503	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2922	RLLV1AEB7NV009474	VFBAJB22C110761; VFBAJA22C240512	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
2923	RLLV1AEB7NV009491	VFBAJB22C100804; VFBAJA22C240662	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2924	RLLV1AEB7NV009510	VFBAJB22C110624; VFBAJA22C240516	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2925	RLLV1AEB8NV005143	VFBAJB22C070691; VFBAJA22C260513	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2926	RLLV1AEB8NV009368	VFBAJB22C110681; VFBAJA22C240560	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2927	RLLV1AEB8NV009371	VFBAJB22B260550; VFBAJA22C120542	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2928	RLLV1AEB8NV009404	VFBAJB22B220560; VFBAJA22C230666	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2929	RLLV1AEB8NV009449	VFBAJB22C120562; VFBAJA22B230614	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2930	RLLV1AEB8NV009483	VFBAJB22C110608; VFBAJA22C240527	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2931	RLLV1AEB8NV009497	VFBAJB22C070662; VFBAJA22C260511	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2932	RLLV1AEB8NV009659	VFBAJB22C120589; VFBAJA22C250501	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2933	RLLV1AEB9NV009427	VFBAJB22C110692; VFBAJA22C240618	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2934	RLLV1AEB9NV009458	VFBAJB22C180534; VFBAJA22C240502	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2935	RLLV1AEB9NV009475	VFBAJB22C050652; VFBAJA22C240637	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2936	RLLV1AEB9NV009489	VFBAJB22C260527; VFBAJA22C240645	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2937	RLLV1AEB9NV009508	VFBAJB22C040559; VFBAJA22C240504	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2938	RLLV1AEB9NV009539	VFBAJB22C110713; VFBAJA22C250516	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2939	RLLV1AEB9NV009542	VFBAJB22C100793; VFBAJA22C250524	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2940	RLLV1AEB9NV009668	VFBAJB22C120587; VFBAJA22C250503	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2941	RLLV1AEB9NV009704	VFBAJB22C110565; VFBAJA22C250525	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2942	RLLV1AEBXNV009291	VFBAJB22C110651; VFBAJA22C230660	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2943	RLLV1AEBXNV009324	VFBAJB22C260556; VFBAJA22C240649	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2944	RLLV1AEBXNV009470	VFBAJB22C100541; VFBAJA22C250544	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2945	RLLV1AEBXNV009484	VFBAJB22C260525; VFBAJA22C240530	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2946	RLLV1AEBXNV009517	VFBAJB22C260506; VFBAJA22C240529	28/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2947	RLLV1AFA0NV009032	VFBAJB22C200650; VFBAJA22C10645	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
2948	RLLV1AFA0NV009113	VFBALB22C200622; VFBALA22C230561	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2949	RLLV1AFA0NV009211	VFBALB22C250550; VFBALA22C240589	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2950	RLLV1AFA0NV009547	VFBALB22C200733; VFBALA22C190690	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2951	RLLV1AFA0NV009564	VFBALB22C240640; VFBALA22C160857	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2952	RLLV1AFA0NV009595	VFBALB22C220522; VFBALA22C240581	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2953	RLLV1AFA0NV009600	VFBALB22C240717; VFBALA22C240567	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2954	RLLV1AFA0NV009628	VFBALB22C150502; VFBALA22C240582	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2955	RLLV1AFA0NV009631	VFBALB22C120695; VFBALA22C230537	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2956	RLLV1AFA1NV008259	VFBALB22C150626; VFBALA22C150662	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2957	RLLV1AFA1NV009220	VFBALB22C130627; VFBALA22C220633	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2958	RLLV1AFA1NV009234	VFBALB22C130629; VFBALA22C230541	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2959	RLLV1AFA1NV009556	VFBALB22C240638; VFBALA22C240565	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2960	RLLV1AFA1NV009587	VFBALB22C150506; VFBALA22C230534	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2961	RLLV1AFA1NV009623	VFBALB22C260533; VFBALA22C180547	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2962	RLLV1AFA1NV009640	VFBALB22C190734; VFBALA22C240587	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2963	RLLV1AFA2NV006438	VFBALB22C270627; VFBALA22C240597	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2964	RLLV1AFA2NV008884	VFBALB22C140754; VFBALA22C210578	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2965	RLLV1AFA2NV008917	VFBALB22C250521; VFBALA22C240599	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2966	RLLV1AFA2NV008996	VFBALB22C200626; VFBALA22C200503	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2967	RLLV1AFA2NV009176	VFBALB22C200633; VFBALA22C230556	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2968	RLLV1AFA2NV009579	VFBALB22C220538; VFBALA22C240586	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2969	RLLV1AFA2NV009601	VFBALB22C200747; VFBALA22C170505	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2970	RLLV1AFA3NV009123	VFBALB22C210531; VFBALA22C230594	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
2971	RLLV1AFA3NV009218	VFBALB22C160681; VFBALA22C230611	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2972	RLLV1AFA3NV009557	VFBALB22C240643; VFBALA22C220579	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2973	RLLV1AFA3NV009591	VFBALB22C260577; VFBALA22C240572	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2974	RLLV1AFA4NV009437	VFBALB22C200643; VFBALA22C230579	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2975	RLLV1AFA4NV009440	VFBALB22C160694; VFBALA22C210738	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2976	RLLV1AFA4NV009549	VFBALB22C240631; VFBALA22C180535	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2977	RLLV1AFA4NV009552	VFBALB22C240628; VFBALA22C180548	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2978	RLLV1AFA4NV009583	VFBALB22C120560; VFBALA22C180509	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
2979	RLLV1AFA5NV008863	VFBALB22C140675; VFBALA22C210588	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2980	RLLV1AFA5NV009205	VFBALB22C170582; VFBALA22C230576	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2981	RLLV1AFA5NV009432	VFBALB22C230566; VFBALA22C230609	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2982	RLLV1AFA5NV009558	VFBALB22C120689; VFBALA22C170728	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2983	RLLV1AFA5NV009575	VFBALB22C240716; VFBALA22C240569	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2984	RLLV1AFA5NV009589	VFBALB22C240698; VFBALA22C240578	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2985	RLLV1AFA5NV009656	VFBALB22C200739; VFBALA22C170500	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2986	RLLV1AFA6NV008919	VFBALB22C200520; VFBALA22C230570	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2987	RLLV1AFA6NV008922	VFBALB22C150510; VFBALA22C210564	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2988	RLLV1AFA6NV009245	VFBALB22C130640; VFBALA22C230601	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2989	RLLV1AFA6NV009438	VFBALB22C200611; VFBALA22C230567	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2990	RLLV1AFA6NV009553	VFBALB22C160706; VFBALA22C240609	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2991	RLLV1AFA6NV009598	VFBALB22C220537; VFBALA22C180540	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2992	RLLV1AFA6NV009617	VFBALB22C200693; VFBALA22C210571	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2993	RLLV1AFA6NV009620	VFBALB22C240625; VFBALA22C180538	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
2994	RLLV1AFA7NV009111	VFBALB22C190584; VFBALA22C220747	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2995	RLLV1AFA7NV009190	VFBALB22C140622; VFBALA22C220720	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2996	RLLV1AFA7NV009576	VFBALB22C140752; VFBALA22C240571	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
2997	RLLV1AFA7NV009612	VFBALB22C140669; VFBALA22C240580	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2998	RLLV1AFA8NV009442	VFBALB22C220548; VFBALA22C230602	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
2999	RLLV1AFA8NV009554	VFBALB22C150524; VFBALA22C240588	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3000	RLLV1AFA8NV009635	VFBALB22C220566; VFBALA22C240584	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3001	RLLV1AFA9NV009546	VFBALB22C120694; VFBALA22C230612	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3002	RLLV1AFA9NV009577	VFBALB22C240696; VFBALA22C220612	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3003	RLLV1AFA9NV009580	VFBALB22C260536; VFBALA22C120639	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3004	RLLV1AFA9NV009613	VFBALB22C250509; VFBALA22C210616	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3005	RLLV1AFA9NV009627	VFBALB22C220520; VFBALA22C230542	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3006	RLLV1AFAXNV008860	VFBALB22C200671; VFBALA22C240574	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3007	RLLV1AFAXNV009118	VFBALB22C230540; VFBALA22C220646	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3008	RLLV1AFAXNV009569	VFBALB22C240681; VFBALA22C240575	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3009	RLLV1AFAXNV009572	VFBALB22C200718; VFBALA22C130687	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3010	RLLV1AFAXNV009586	VFBALB22C220568; VFBALA22C180543	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3011	RLLV1AFAXNV009605	VFBALB22C200669; VFBALA22C240570	28/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3012	RLLV1AEBONV009137	VFBALB22C110570; VFBALB22C240714	29/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3013	RLLV1AEBONV009364	VFBALB22C100593; VFBALB22C260545	29/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3014	RLLV1AEBONV009493	VFBALB22C100770; VFBALB22C250536	29/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
3015	RLLV1AEB0NV009543	VFBAJB22C250581; VFBAJA22C240617	29/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3016	RLLV1AEB1NV009292	VFBAJB22B300536; VFBAJA22C110569	29/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3017	RLLV1AEB2NV009494	VFBAJB22C110614; VFBAJA22C240639	29/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3018	RLLV1AEB3NV009391	VFBAJB22C110704; VFBAJA22C100654	29/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3019	RLLV1AEB3NV009407	VFBAJB22C120593; VFBAJA22C250504	29/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3020	RLLV1AEB4NV008931	VFBAJB22C120601; VFBAJA22C110751	29/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3021	RLLV1AEB4NV009352	VFBAJB22C060503; VFBAJA22C240632	29/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3022	RLLV1AEB4NV009528	VFBAJB22C050654; VFBAJA22C250539	29/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3023	RLLV1AEB5NV009392	VFBAJB22C110773; VFBAJA22C110627	29/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3024	RLLV1AEB6NV009143	VFBAJB22C100808; VFBAJA22C250533	29/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3025	RLLV1AEB6NV009269	VFBAJB22C070742; VFBAJA22C240620	29/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3026	RLLV1AEB6NV009353	VFBAJB22C100822; VFBAJA22C230682	29/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3027	RLLV1AEB6NV009398	VFBAJB22A050515; VFBAJA22C240658	29/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3028	RLLV1AEB6NV009515	VFBAJB22A050512; VFBAJA22C240661	29/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3029	RLLV1AEB6NV009661	VFBAJB22C110553; VFBAJA22C240670	29/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3030	RLLV1AEB7NV009278	VFBAJB22C070746; VFBAJA22C110589	29/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3031	RLLV1AEB7NV009362	VFBAJB22B290506; VFBAJA22C110637	29/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3032	RLLV1AEB7NV009538	VFBAJB22C110550; VFBAJA22C240651	29/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3033	RLLV1AEB7NV009541	VFBAJB22C100810; VFBAJA22C240659	29/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3034	RLLV1AEB8NV009273	VFBAJB22B240615; VFBAJA22C110629	29/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3035	RLLV1AEB8NV009337	VFBAJB22C250580; VFBAJA22C240647	29/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3036	RLLV1AEB8NV009399	VFBAJB22C090718; VFBAJA22C100737	29/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3037	RLLV1AEB8NV009502	VFBAJB22C050653; VFBAJA22C240633	29/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3038	RLLV1AEB9NV008021	VFBAJB22C270621; VFBAJA22C260524	29/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3039	RLLV1AEB9NV009492	VFBAJB22C110618; VFBAJA22C250558	29/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3040	RLLV1AFA1NV008875	VFBALB22C220559; VFBALA22C230605	29/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3041	RLLV1AFA3NV004892	VFBALB22C160744; VFBALA22C160646	29/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3042	RLLV1AFA4NV009602	VFBALB22C030517; VFBALA22C240583	29/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3043	RLLV1AFA4NV009616	VFBALB22C190739; VFBALA22C150623	29/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3044	RLLV1AFA5NV008670	VFBALB22C140748; VFBALA22C150525	29/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3045	RLLV1AFA6NV008872	VFBALB22C200716; VFBALA22C230608	29/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3046	RLLV1AFA6NV009567	VFBALB22C240655; VFBALA22C240568	29/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3047	RLLV1AFA7NV009125	VFBALB22C210543; VFBALA22C230591	29/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3048	RLLV1AFA8NV008257	VFBALB22C160522; VFBALA22C160641	29/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3049	RLLV1AFA8NV008789	VFBALB22C220571; VFBALA22C240610	29/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3050	RLLV1AFA9NV008994	VFBALB22C250551; VFBALA22C240596	29/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3051	RLLV1AFAXNV008972	VFBALB22C210530; VFBALA22C230553	29/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3052	RLLV1AEB0NV009204	VFBAJB22C170634; VFBAJA22C120548	30/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3053	RLLV1AEB0NV009316	VFBAJB22B300530; VFBAJA22C120525	30/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3054	RLLV1AEB1NV009454	VFBAJB22C100602; VFBAJA22C240644	30/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3055	RLLV1AEB2NV009513	VFBAJB22C270524; VFBAJA22C270597	30/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3056	RLLV1AEB4NV006743	VFBAJB22B300540; VFBAJA22C070648	30/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3057	RLLV1AEB4NV008055	VFBAJB22C130512; VFBAJA22C100850	30/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3058	RLLV1AEB5NV009263	VFBAJB22C110766; VFBAJA22C110752	30/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3059	RLLV1AEB7NV008261	VFBAJB22B260553; VFBAJA22C110765	30/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3060	RLLV1AEB7NV009507	VFBAJB22C120595; VFBAJA22C250512	30/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3061	RLLV1AEB9NV008052	VFBAJB22C270580; VFBAJA22C270654	30/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3062	RLLV1AFA0NV009239	VFBALB22C230524; VFBALA22C230583	30/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3063	RLLV1AFA1NV008309	VFBALB22C190646; VFBALA22C080750	30/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3064	RLLV1AFA4NV009177	VFBALB22C140627; VFBALA22C210648	30/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3065	RLLV1AFA5NV008748	VFBALB22C200625; VFBALA22C180706	30/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3066	RLLV1AFA5NV009639	VFBALB22C200755; VFBALA22C170508	30/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3067	RLLV1AFA6NV009004	VFBALB22C130589; VFBALA22C230548	30/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3068	RLLV1AEB0NV009509	VFBAJB22C110744; VFBAJA22C250531	30/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3069	RLLV1AEB2NV009365	VFBAJB22B290509; VFBAJA22C100685	30/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3070	RLLV1AEB2NV009401	VFBAJB22C120541; VFBAJA22C240510	30/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3071	RLLV1AEB4NV009416	VFBAJB22C110641; VFBAJA22C240507	30/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3072	RLLV1AEB4NV009447	VFBAJB22C260517; VFBAJA22C240534	30/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3073	RLLV1AEB4NV009464	VFBAJB22C140531; VFBAJA22C060604	30/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3074	RLLV1AEB5NV009473	VFBAJB22C100767; VFBAJA22C240523	30/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3075	RLLV1AEB5NV009506	VFBAJB22C070755; VFBAJA22C240548	30/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3076	RLLV1AEB5NV009540	VFBAJB22C110714; VFBAJA22C250553	30/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3077	RLLV1AEB6NV009272	VFBAJB22C100764; VFBAJA22B230611	30/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3078	RLLV1AEB6NV009322	VFBAJB22C100772; VFBAJA22C100794	30/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3079	RLLV1AEB6NV009403	VFBAJB22C120579; VFBAJA22C240652	30/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3080	RLLV1AEB7NV009281	VFBAJB22C120510; VFBAJA22C110774	30/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3081	RLLV1AEB9NV009525	VFBAJB22C110500; VFBAJA22C260554	30/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
3082	RLLV1AEBXNV009422	VFBAJB22C140550; VFBAJA22C130543	30/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3083	RLLV1AEBXNV009520	VFBAJB22C100561; VFBAJA22C250552	30/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3084	RLLV1AEBXNV009565	VFBAJB22C110606; VFBAJA22C240715	30/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3085	RLLV1AFA1NV009590	VFBALB22C250549; VFBALA22C230593	30/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3086	RLLV1AFA2NV008920	VFBALB22C200524; VFBALA22C230590	30/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3087	RLLV1AFA2NV009128	VFBALB22C220556; VFBALA22C210748	30/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3088	RLLV1AFA2NV009615	VFBALB22C220521; VFBALA22C220742	30/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3089	RLLV1AFA3NV009638	VFBALB22C170516; VFBALA22C230621	30/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3090	RLLV1AFA5NV004781	VFBALB22A010027; VFBALA229080062	30/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3091	RLLV1AFA5NV006983	VFBALB22C080627; VFBALA22C150523	30/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3092	RLLV1AFA5NV008846	VFBALB22C170598; VFBALA22C230573	30/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3093	RLLV1AFA6NV008080	VFBALB22C080697; VFBALA22C120685	30/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3094	RLLV1AFA6NV009178	VFBALB22C170549; VFBALA22C220726	30/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3095	RLLV1AFA6NV009231	VFBALB22C210508; VFBALA22C220746	30/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3096	RLLV1AFA8NV009604	VFBALB22C250542; VFBALA22C230604	30/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3097	RLLV1AFA8NV009619	VFBALB22C250519; VFBALA22C130626	30/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3098	RLLV1AEB0NV009395	VFBAJB22C110706; VFBAJA22C110640	31/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3099	RLLV1AEB2NV009141	VFBAJB22C100816; VFBAJA22C240657	31/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3100	RLLV1AEB2NV009351	VFBAJB22C160752; VFBAJA22C230665	31/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3101	RLLV1AEB2NV009544	VFBAJB22C110557; VFBAJA22C240634	31/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3102	RLLV1AEB3NV008936	VFBAJB22C280678; VFBAJA22B200538	31/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3103	RLLV1AEB3NV009262	VFBAJB22B230646; VFBAJA22C120544	31/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3104	RLLV1AEB4NV009318	VFBAJB22C090715; VFBAJA22B230600	31/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3105	RLLV1AEB4NV009450	VFBAJB22C100795; VFBAJA22C240650	31/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3106	RLLV1AEB5NV006637	VFBAJB22C060665; VFBAJA22C060650	31/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3107	RLLV1AEB7NV009359	VFBAJB22C100785; VFBAJA22B300727	31/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3108	RLLV1AEB7NV009703	VFBAJB22C100580; VFBAJA22C240663	31/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3109	RLLV1AEB8NV009354	VFBAJB22B260540; VFBAJA22B300669	31/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3110	RLLV1AEBXNV009453	VFBAJB22C100651; VFBAJA22C110603	31/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3111	RLLV1AFA0NV008740	VFBALB22C190542; VFBALA22C160774	31/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3112	RLLV1AFA0NV009189	VFBALB22C250545; VFBALA22C240601	31/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3113	RLLV1AFA1NV009248	VFBALB22C230636; VFBALA22C220731	31/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3114	RLLV1AFA2NV008836	VFBALB22C200637; VFBALA22C230551	31/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3115	RLLV1AFA3NV008795	VFBALB22C190522; VFBALA22C080572	31/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3116	RLLV1AFA3NV008862	VFBALB22C120682; VFBALA22C190561	31/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3117	RLLV1AFA3NV009574	VFBALB22C150533; VFBALA22C240573	31/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3118	RLLV1AFA4NV007994	VFBALB22C280779; VFBALA22C130624	31/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3119	RLLV1AFA4NV009020	VFBALB22C210528; VFBALA22C230564	31/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3120	RLLV1AFA6NV009181	VFBALB22C250520; VFBALA22C240603	31/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3121	RLLV1AFA7NV008802	VFBALB22C190725; VFBALA22C160841	31/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3122	RLLV1AFA8NV008985	VFBALB22C170553; VFBALA22C220752	31/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3123	RLLV1AFA9NV008218	VFBALB22C090776; VFBALA22C160654	31/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3124	RLLV1AFA9NV009238	VFBALB22C220554; VFBALA22C220574	31/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3125	RLLV1AFA9NV009563	VFBALB22C160697; VFBALA22C240607	31/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3126	RLLV1AFA9NV007949	VFBALB22C280766; VFBALA22C130523	31/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3127	RLLV1AEB0NV009297	VFBAJB22C110741; VFBAJA22C120576	31/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3128	RLLV1AEB1NV009521	VFBAJB22C110738; VFBAJA22C250541	31/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3129	RLLV1AEB3NV009410	VFBAJB22C130571; VFBAJA22C120520	31/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3130	RLLV1AEB6NV009370	VFBAJB22C100761; VFBAJA22C110679	31/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3131	RLLV1AEB8NV004395	VFBAJB228240085; VFBAJA229140014	31/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3132	RLLV1AEB8NV009452	VFBAJB22B210531; VFBAJA22C230661	31/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3133	RLLV1AFA2NV009436	VFBALB22C200750; VFBALA22C220700	31/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3134	RLLV1AFA4NV008868	VFBALB22C200686; VFBALA22C200539	31/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3135	RLLV1AFA4NV008949	VFBALB22C220585; VFBALA22C230595	31/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3136	RLLV1AFA6NV009021	VFBALB22C170591; VFBALA22C230521	31/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3137	RLLV1AFA7NV009559	VFBALB22C230518; VFBALA22C230610	31/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3138	RLLV1AFA8NV009134	VFBALB22C130639; VFBALA22C220635	31/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3139	RLLV1AEB1NV009471	VFBAJB22C100555; VFBAJA22C250528	31/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3140	RLLV1AEB4NV008038	VFBAJB22C280674; VFBAJA22C100661	31/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3141	RLLV1AEB8NV009144	VFBAJB22C100597; VFBAJA22C240666	31/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3142	RLLV1AEB9NV004793	VFBAJB22C280680; VFBAJA228190084	31/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3143	RLLV1AEB9NV009511	VFBAJB22C110546; VFBAJA22C240653	31/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3144	RLLV1AFA2NV009551	VFBALB22C200735; VFBALA22C240518	31/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3145	RLLV1AFA3NV008876	VFBALB22C190612; VFBALA22C190552	31/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3146	RLLV1AFA7NV008654	VFBALB22C190589; VFBALA22C150544	31/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3147	RLLV1AFA5NV008247	VFBALB22C130621; VFBALA22C160577	01/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3148	RLLV1AFA7NV006919	VFBALB22C010635; VFBALA22C080608	01/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
3149	RLLV1AFAXNV008776	VFBALB22C020662; VFBALA22C170665	01/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3150	RLLV1AEBONV006710	VFBAJB22C070599; VFBAJA22B300663	03/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3151	RLLV1AEBONV009283	VFBAJB22C080505; VFBAJA22C100642	03/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3152	RLLV1AEBONV009672	VFBAJB22C100564; VFBAJA22C250556	03/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3153	RLLV1AEB1NV009289	VFBAJB22C110711; VFBAJA22B250611	03/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3154	RLLV1AEB7NV009443	VFBAJB22B260541; VFBAJA22C120582	03/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3155	RLLV1AEB9NV009332	VFBAJB22C120594; VFBAJA22C110593	03/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3156	RLLV1AEBXNV009372	VFBAJB22C080607; VFBAJA22C100797	03/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3157	RLLV1AFA1NV009136	VFBALB22C200676; VFBALA22C210575	03/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3158	RLLV1AFA1PV000021	VFBALB22C260684; VFBALA22C220530	03/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3159	RLLV1AFA2NV008271	VFBALB22C180721; VFBALA22C150543	03/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3160	RLLV1AFA3NV008103	VFBALB22C020568; VFBALA22C120658	03/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3161	RLLV1AFA3NV009039	VFBALB22C200717; VFBALA22C230536	03/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3162	RLLV1AFA6NV008659	VFBALB22C180635; VFBALA22C150547	03/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3163	RLLV1AFA6NV008791	VFBALB22C210548; VFBALA22C180680	03/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3164	RLLV1AFA6NV008953	VFBALB22C180583; VFBALA22C190609	03/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3165	RLLV1AFA8NV006475	VFBALB22C030552; VFBALA22C020651	03/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3166	RLLV1AFA9NV009191	VFBALB22C230527; VFBALA22C290636	03/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3167	RLLV1AFAXNV008227	VFBALB22C160740; VFBALA22C170760	03/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3168	RLLV1AFAXNV008695	VFBALB22C170544; VFBALA22C180699	03/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3169	RLLV1AFAXNV009233	VFBALB22C230603; VFBALA22C230550	03/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3170	RLLV1AEBONV009252	VFBAJB22B240654; VFBAJA22C110630	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3171	RLLV1AEBOPV000070	VFBAJB22C260599; VFBAJA22C100702	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3172	RLLV1AEBOPV000151	VFBAJB22B290525; VFBAJA22C270565	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3173	RLLV1AEBOPV000201	VFBAJB22B300513; VFBAJA22C270554	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3174	RLLV1AEBOPV000215	VFBAJB22C280504; VFBAJA22C270558	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3175	RLLV1AEBOPV000229	VFBAJB22C260603; VFBAJA22C270660	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3176	RLLV1AEBOPV000327	VFBAJB22C280597; VFBAJA22C270546	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3177	RLLV1AEBOPV000411	VFBAJB22B290518; VFBAJA22C270568	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3178	RLLV1AEB1NV009308	VFBAJB22C270587; VFBAJA22C250584	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3179	RLLV1AEB1PV000045	VFBAJB22C270581; VFBAJA22C270585	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3180	RLLV1AEB1PV000076	VFBAJB22C280656; VFBAJA22C280640	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3181	RLLV1AEB1PV000322	VFBAJB22C100668; VFBAJA22C270745	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3182	RLLV1AEB1PV000370	VFBAJB22C260656; VFBAJA22C270653	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3183	RLLV1AEB1PV000420	VFBAJB22C270737; VFBAJA22C270642	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3184	RLLV1AEB2PV000152	VFBAJB22C260618; VFBAJA22C270647	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3185	RLLV1AEB2PV000572	VFBAJB22C270544; VFBAJA22C280624	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3186	RLLV1AEB3PV000323	VFBAJB22C270592; VFBAJA22C270709	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3187	RLLV1AEB3PV000371	VFBAJB22C270609; VFBAJA22C270600	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3188	RLLV1AEB3PV000550	VFBAJB22C280513; VFBAJA22C270599	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3189	RLLV1AEB4PV000072	VFBAJB22C270530; VFBAJA22C270618	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3190	RLLV1AEB4PV000329	VFBAJB22C280507; VFBAJA22C270706	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3191	RLLV1AEB4PV000413	VFBAJB22C270629; VFBAJA22C050648	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3192	RLLV1AEB5PV000047	VFBAJB22C270669; VFBAJA22B230641	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3193	RLLV1AEB5PV000324	VFBAJB22C280518; VFBAJA22C050647	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3194	RLLV1AEB5PV000338	VFBAJB22C270582; VFBAJA22C270688	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3195	RLLV1AEB6PV000042	VFBAJB22C270663; VFBAJA22C260630	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3196	RLLV1AEB6PV000073	VFBAJB22C280502; VFBAJA22C280606	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3197	RLLV1AEB6PV000154	VFBAJB22B300515; VFBAJA22C270566	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3198	RLLV1AEB6PV000199	VFBAJB22C270589; VFBAJA22C260662	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3199	RLLV1AEB6PV000364	VFBAJB22C100550; VFBAJA22C250555	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3200	RLLV1AEB6PV000400	VFBAJB22C270540; VFBAJA22C070650	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3201	RLLV1AEB7PV000129	VFBAJB22C260594; VFBAJA22B250686	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3202	RLLV1AEB7PV000163	VFBAJB22C260604; VFBAJA22C250522	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3203	RLLV1AEB7PV000180	VFBAJB22C270586; VFBAJA22C100779	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3204	RLLV1AEB7PV000213	VFBAJB22C270619; VFBAJA22C250573	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3205	RLLV1AEB7PV000230	VFBAJB22C280505; VFBAJA22C270704	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3206	RLLV1AEB7PV000387	VFBAJB22C270623; VFBAJA22C250505	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3207	RLLV1AEB7PV000423	VFBAJB22C270612; VFBAJA22C100705	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3208	RLLV1AEB8NV009466	VFBAJB22C100754; VFBAJA22C250534	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3209	RLLV1AEB8PV000043	VFBAJB22B290519; VFBAJA22C250583	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3210	RLLV1AEB8PV000074	VFBAJB22C270777; VFBAJA22C280649	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3211	RLLV1AEB8PV000138	VFBAJB22C070651; VFBAJA22C250585	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3212	RLLV1AEB8PV000155	VFBAJB22B300516; VFBAJA22C250577	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3213	RLLV1AEB8PV000317	VFBAJB22C280557; VFBAJA22C270689	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3214	RLLV1AEB8PV000348	VFBAJB22C270614; VFBAJA22C250574	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3215	RLLV1AEB8PV000351	VFBAJB22C260605; VFBAJA22C260523	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
3216	RLLV1AEB9PV000083	VFBAJB22C260633; VFBAJA22C250572	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3217	RLLV1AEB9PV000164	VFBAJB22C260591; VFBAJA22C270648	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3218	RLLV1AEB9PV000181	VFBAJB22C270634; VFBAJA22C260697	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3219	RLLV1AEB9PV000200	VFBAJB22C270533; VFBAJA22C110638	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3220	RLLV1AEB9PV000214	VFBAJB22C270531; VFBAJA22C240553	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3221	RLLV1AEB9PV000388	VFBAJB22B250500; VFBAJA22C260507	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3222	RLLV1AEB9PV000391	VFBAJB22C260593; VFBAJA22C270590	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3223	RLLV1AEB9PV000567	VFBAJB22C080798; VFBAJA22C280648	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3224	RLLV1AEBXNV009467	VFBAJB22B260533; VFBAJA22C110613	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3225	RLLV1AEBXPV000044	VFBAJB22C270570; VFBAJA22C270604	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3226	RLLV1AEBXPV000125	VFBAJB22C260606; VFBAJA22C250575	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3227	RLLV1AEBXPV000321	VFBAJB22C280503; VFBAJA22C270547	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3228	RLLV1AEBXPV000402	VFBAJB22C270624; VFBAJA22B300644	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3229	RLLV1AEBXPV000416	VFBAJB22C270538; VFBAJA22C110642	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3230	RLLV1AFA0NV008883	VFBALB22C230515; VFBALA22C230599	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3231	RLLV1AFA0PV000009	VFBALB22C210511; VFBALA22C220754	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3232	RLLV1AFA0PV000026	VFBALB22C270636; VFBALA22C200528	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3233	RLLV1AFA0PV000592	VFBALB22C170661; VFBALA22C210745	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3234	RLLV1AFA0PV000754	VFBALB22C280799; VFBALA22C290564	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3235	RLLV1AFA0PV000785	VFBALB22C290557; VFBALA22C300575	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3236	RLLV1AFA1NV008889	VFBALB22C210610; VFBALA22C190555	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3237	RLLV1AFA1PV000004	VFBALB22C280756; VFBALA22C220501	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3238	RLLV1AFA1PV000259	VFBALB22C220582; VFBALA22C220624	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3239	RLLV1AFA1PV000794	VFBALB22C280746; VFBALA22C290625	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3240	RLLV1AFA2NV008965	VFBALB22C180743; VFBALA22C210637	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3241	RLLV1AFA2PV000027	VFBALB22C210518; VFBALA22C130682	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3242	RLLV1AFA2PV000030	VFBALB22C130635; VFBALA22C200673	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3243	RLLV1AFA2PV0000562	VFBALB22C280751; VFBALA22C210643	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3244	RLLV1AFA2PV0000576	VFBALB22C200698; VFBALA22C210765	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3245	RLLV1AFA2PV0000593	VFBALB22C170769; VFBALA22C190726	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3246	RLLV1AFA2PV0000755	VFBALB22C290695; VFBALA22C290615	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3247	RLLV1AFA3PV0000005	VFBALB22C130578; VFBALA22C200668	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3248	RLLV1AFA3PV0000019	VFBALB22C260582; VFBALA22C210693	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3249	RLLV1AFA3PV0000022	VFBALB22C130625; VFBALA22C130686	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3250	RLLV1AFA3PV0000148	VFBALB22C170577; VFBALA22C240604	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3251	RLLV1AFA3PV0000182	VFBALB22C200690; VFBALA22C170536	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3252	RLLV1AFA3PV0000277	VFBALB22C210516; VFBALA22C240602	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3253	RLLV1AFA3PV0000344	VFBALB22C260551; VFBALA22C200552	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3254	RLLV1AFA3PV0000585	VFBALB22C020653; VFBALA22C220525	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3255	RLLV1AFA4PV0000031	VFBALB22C200712; VFBALA22C170523	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3256	RLLV1AFA4PV0000174	VFBALB22C190518; VFBALA22C290706	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3257	RLLV1AFA4PV0000417	VFBALB22C260677; VFBALA22C200592	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3258	RLLV1AFA4PV0000563	VFBALB22C280748; VFBALA22C180525	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3259	RLLV1AFA4PV0000577	VFBALB22C210509; VFBALA22C220739	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3260	RLLV1AFA4PV0000627	VFBALB22C290505; VFBALA22C210680	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3261	RLLV1AFA5NV0008698	VFBALB22C280786; VFBALA22C150599	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3262	RLLV1AFA5PV0000006	VFBALB22C130574; VFBALA22C170550	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3263	RLLV1AFA5PV0000278	VFBALB22C190676; VFBALA22C210609	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3264	RLLV1AFA5PV0000328	VFBALB22C260696; VFBALA22C190681	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3265	RLLV1AFA5PV0000586	VFBALB22C290680; VFBALA22C290561	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3266	RLLV1AFA5PV0000605	VFBALB22C130536; VFBALA22C210558	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3267	RLLV1AFA5PV0000751	VFBALB22C280791; VFBALA22C290704	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3268	RLLV1AFA6PV0000144	VFBALB22C260670; VFBALA22C200502	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3269	RLLV1AFA6PV0000578	VFBALB22C060561; VFBALA22C290571	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3270	RLLV1AFA6PV0000595	VFBALB22C160781; VFBALA22C200580	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3271	RLLV1AFA6PV0000757	VFBALB22C280743; VFBALA22C290567	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3272	RLLV1AFA7PV0000007	VFBALB22C130573; VFBALA22C200670	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3273	RLLV1AFA7PV0000167	VFBALB22C080701; VFBALA22C170532	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3274	RLLV1AFA7PV0000606	VFBALB22C200742; VFBALA22C220651	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3275	RLLV1AFA8NV008727	VFBALB22C150639; VFBALA22C160737	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3276	RLLV1AFA8NV0090005	VFBALB22C200723; VFBALA22C230523	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3277	RLLV1AFA8PV0000162	VFBALB22C200752; VFBALA22C240592	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3278	RLLV1AFA8PV0000260	VFBALB22C220519; VFBALA22C220725	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3279	RLLV1AFA8PV0000565	VFBALB22C220535; VFBALA22C200590	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3280	RLLV1AFA8PV0000758	VFBALB22C190677; VFBALA22C290692	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3281	RLLV1AFA9PV0000008	VFBALB22C260690; VFBALA22C210737	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3282	RLLV1AFA9PV0000025	VFBALB22C130623; VFBALA22C160816	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
3283	RLLV1AFA9PV000249	VFBALB22C260641; VFBALA22C190736	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3284	RLLV1AFA9PV000302	VFBALB22C260674; VFBALA22C220698	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3285	RLLV1AFA9PV000574	VFBALB22C280737; VFBALA22C210644	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3286	RLLV1AFAXPV000034	VFBALB22C210510; VFBALA22C220617	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3287	RLLV1AFAXPV000101	VFBALB22C260672; VFBALA22C180555	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3288	RLLV1AFAXPV000471	VFBALB22C260668; VFBALA22C170545	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3289	RLLV1AFAXPV000566	VFBALB22C170566; VFBALA22C220688	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3290	RLLV1AEBONV005993	VFBAJB22B300575; VFBAJA22B240644	03/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3291	RLLV1AEBONV009428	VFBAJB22C280662; VFBAJA22C230679	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3292	RLLV1AEB2NV009446	VFBAJB22C090736; VFBAJA22C230675	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3293	RLLV1AEB4NV004345	VFBAJB228240099; VFBAJA229140013	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3294	RLLV1AEB4NV004667	VFBAJB229010016; VFBAJA229300018	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3295	RLLV1AEB5NV005164	VFBAJB22B300549; VFBAJA22C120619	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3296	RLLV1AEB5NV009330	VFBAJB22C130671; VFBAJA22C100745	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3297	RLLV1AEB5NV009425	VFBAJB22B230635; VFBAJA22C230678	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3298	RLLV1AEB5PV000761	VFBAJB22C280670; VFBAJA22B210630	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3299	RLLV1AEB6NV004623	VFBAJB22C270563; VFBAJA22A050050	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3300	RLLV1AEB6NV009367	VFBAJB22C110654; VFBAJA22C230664	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3301	RLLV1AEB7PV000762	VFBAJB22C280686; VFBAJA22C270507	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3302	RLLV1AEB9PV000326	VFBAJB22C280705; VFBAJA22C270682	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3303	RLLV1AEBXNV009310	VFBAJB22C080501; VFBAJA22C110592	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3304	RLLV1AFAONV004803	VFBALB229070073; VFBALA229080060	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3305	RLLV1AFAOPV000706	VFBALB22C280729; VFBALA22C190621	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3306	RLLV1AFAOPV000771	VFBALB22C290731; VFBALA22C290697	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3307	RLLV1AFAOPV000818	VFBALB22C280768; VFBALA22C300524	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3308	RLLV1AFAOPV000821	VFBALB22C290671; VFBALA22C300574	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3309	RLLV1AFA1PV000472	VFBALB22C280753; VFBALA22C180522	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3310	RLLV1AFA1PV000813	VFBALB22C160647; VFBALA22C160786	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3311	RLLV1AFA1PV000827	VFBALB22C290647; VFBALA22C190550	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3312	RLLV1AFA2PV000156	VFBALB22C290551; VFBALA22C300559	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3313	RLLV1AFA2PV000769	VFBALB22C300586; VFBALA22C200615	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3314	RLLV1AFA3PV000747	VFBALB22C290584; VFBALA22C290694	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3315	RLLV1AFA3PV000750	VFBALB22C280798; VFBALA22C290570	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3316	RLLV1AFA3PV000795	VFBALB22C290678; VFBALA22C290705	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3317	RLLV1AFA3PV000831	VFBALB22C280771; VFBALA22C300534	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3318	RLLV1AFA4PV000028	VFBALB22C280765; VFBALA22C300569	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3319	RLLV1AFA4PV000840	VFBALB231030583; VFBALA22C300555	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3320	RLLV1AFA5PV000765	VFBALB22C290515; VFBALA22C150667	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3321	RLLV1AFA5PV000829	VFBALB231030584; VFBALA22C300525	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3322	RLLV1AFA6PV000810	VFBALB22C290649; VFBALA22C300580	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3323	RLLV1AFA7NV0008296	VFBALB22C160624; VFBALA22C160684	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3324	RLLV1AFA7PV000184	VFBALB22C220533; VFBALA22C210621	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3325	RLLV1AFA7PV000590	VFBALB22C170542; VFBALA22C220697	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3326	RLLV1AFA7PV000802	VFBALB22C290732; VFBALA22C290654	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3327	RLLV1AFA8PV000498	VFBALB22C290709; VFBALA22C300527	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3328	RLLV1AFA8PV000615	VFBALB22C200744; VFBALA22C190632	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3329	RLLV1AFA8PV000744	VFBALB22C190509; VFBALA22C290560	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3330	RLLV1AFA8PV000775	VFBALB22C300594; VFBALA22C180566	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3331	RLLV1AFA8PV000808	VFBALB22C290687; VFBALA22A040071	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3332	RLLV1AFA8PV000811	VFBALB22C280788; VFBALA22C290708	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3333	RLLV1AFA9PV000770	VFBALB22C290545; VFBALA22C300576	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3334	RLLV1AFA9PV000834	VFBALB22C290548; VFBALA229300027	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3335	RLLV1AFAXPV000020	VFBALB22C280755; VFBALA22C210757	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3336	RLLV1AEB2NV009303	VFBAJB22B290571; VFBAJA22C090724	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3337	RLLV1AEB2PV000071	VFBAJB22C270610; VFBAJA22C250506	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3338	RLLV1AEBXPV000349	VFBAJB22C070704; VFBAJA22C240561	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3339	RLLV1AFAOPV000589	VFBALB22C080667; VFBALA22C170524	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3340	RLLV1AFAOPV000608	VFBALB231030561; VFBALA22C160847	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3341	RLLV1AFAOPV000804	VFBALB22C280767; VFBALA22C300552	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3342	RLLV1AFAOPV000835	VFBALB231030566; VFBALA22C180684	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3343	RLLV1AFA1PV000035	VFBALB22C080682; VFBALA22C210560	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3344	RLLV1AFA1PV000617	VFBALB22C290734; VFBALA22C290512	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3345	RLLV1AFA1PV000830	VFBALB231030597; VFBALA231040557	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3346	RLLV1AFA2PV000609	VFBALB231030562; VFBALA22C300530	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3347	RLLV1AFA2PV000822	VFBALB22C290542; VFBALA22C300571	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3348	RLLV1AFA2PV000836	VFBALB22C290543; VFBALA22C300561	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3349	RLLV1AFA3NV0008277	VFBALB231030624; VFBALA22C200573	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
3350	RLLV1AFA3PV000599	VFBALB22C220708; VFBALA22C190635	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3351	RLLV1AFA3PV000604	VFBALB22C060552; VFBALA22C220699	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3352	RLLV1AFA3PV000618	VFBALB22C280736; VFBALA22C280741	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3353	RLLV1AFA4PV000756	VFBALB22C290517; VFBALA22C290643	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3354	RLLV1AFA4PV000823	VFBALB231030580; VFBALA22C300551	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3355	RLLV1AFA5PV000796	VFBALB22C300589; VFBALA22C180520	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3356	RLLV1AFA6NV0008726	VFBALB22C140683; VFBALA22C130659	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3357	RLLV1AFA6PV000760	VFBALB22C280789; VFBALA22C290718	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3358	RLLV1AFA6PV000838	VFBALB22C290721; VFBALA22C300570	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3359	RLLV1AFA7PV000573	VFBALB22C170761; VFBALA22C220694	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3360	RLLV1AFA7PV000833	VFBALB231030573; VFBALA22C170559	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3361	RLLV1AFA8PV000825	VFBALB231030565; VFBALA22C170632	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3362	RLLV1AFA9NV0009126	VFBALB22C230510; VFBALA22C230584	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3363	RLLV1AFA9PV000476	VFBALB22C140519; VFBALA22C260572	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3364	RLLV1AFA9PV000798	VFBALB231030587; VFBALA22C200544	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3365	RLLV1AFA9PV000817	VFBALB22C200737; VFBALA22C2160792	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3366	RLLV1AFAXNV007983	VFBALB22C040510; VFBALA22C120671	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3367	RLLV1AFAXPV000261	VFBALB231030539; VFBALA22C160853	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3368	RLLV1AFAXPV000597	VFBALB22C210501; VFBALA22C220707	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3369	RLLV1AFAXPV000745	VFBALB22C050627; VFBALA22C290524	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3370	RLLV1AFAXPV000759	VFBALB22C290514; VFBALA22C290640	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3371	RLLV1AFAXPV000826	VFBALB231030581; VFBALA22C220715	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3372	RLLV1AEB0NV009400	VFBAJB22C100768; VFBAJA22B300657	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3373	RLLV1AEB1NV009485	VFBAJB22C070748; VFBAJA22C240627	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3374	RLLV1AEB2NV004697	VFBAJB229250008; VFBAJA229300011	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3375	RLLV1AEB3NV003963	VFBAJB228170114; VFBAJA229150015	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3376	RLLV1AEB9PV000410	VFBAJB22C260601; VFBAJA22C270522	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3377	RLLV1AFA0PV000575	VFBALB22C290500; VFBALA22C290573	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3378	RLLV1AFA0PV001077	VFBALB22C290554; VFBALA231050615	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3379	RLLV1AFA1PV000598	VFBALB22C080676; VFBALA22C190724	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3380	RLLV1AFA1PV000620	VFBALB231030558; VFBALA22C170548	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3381	RLLV1AFA1PV001069	VFBALB231050799; VFBALA231040637	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3382	RLLV1AFA2PV001078	VFBALB231040779; VFBALA231040566	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3383	RLLV1AFA3NV007937	VFBALB22C080668; VFBALA22C120635	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3384	RLLV1AFA3PV001073	VFBALB231050847; VFBALA231040630	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3385	RLLV1AFA4PV000191	VFBALB22C200721; VFBALA22C220648	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3386	RLLV1AFA4PV001163	VFBALB231050632; VFBALA231040761	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3387	RLLV1AFA6PV001066	VFBALB231050821; VFBALA231040648	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3388	RLLV1AFA7NV004586	VFBALB228120007; VFBALA228240034	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3389	RLLV1AFA7PV001061	VFBALB22C200758; VFBALA231050616	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3390	RLLV1AFA8PV001067	VFBALB231040729; VFBALA231040577	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3391	RLLV1AFA8PV001070	VFBALB231050820; VFBALA231040628	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3392	RLLV1AFA8PV001151	VFBALB22C290574; VFBALA231050655	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3393	RLLV1AFA9PV000588	VFBALB231030599; VFBALA22C200627	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3394	RLLV1AFA9PV000753	VFBALB231040775; VFBALA231040675	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3395	RLLV1AFA9PV000803	VFBALB22C290729; VFBALA22C290646	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3396	RLLV1AFAXNV005540	VFBALB22B210640; VFBALA22B180524	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3397	RLLV1AFAXPV000342	VFBALB231050664; VFBALA231040671	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3398	RLLV1AFAXPV000583	VFBALB22C190678; VFBALA22C290699	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3399	RLLV1AEB1NV004447	VFBAJB228270027; VFBAJA229260074	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3400	RLLV1AEB3NV004367	VFBAJB228270030; VFBAJA229080004	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3401	RLLV1AEB3NV009293	VFBAJB22C280701; VFBAJA22C260553	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3402	RLLV1AEB6NV009479	VFBAJB22C070690; VFBAJA22C050631	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3403	RLLV1AEB9NV009282	VFBAJB22C120612; VFBAJA22C110633	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3404	RLLV1AEB9NV009315	VFBAJB22C120599; VFBAJA22C110769	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3405	RLLV1AEBXNV004852	VFBAJB229280048; VFBAJA229300013	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3406	RLLV1AFA0PV00107	VFBALB22C200741; VFBALA22C220681	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3407	RLLV1AFA0PV001172	VFBALB22C170796; VFBALA22C180528	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3408	RLLV1AFA0PV001239	VFBALB231040614; VFBALA22C120641	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3409	RLLV1AFA3PV000814	VFBALB231030567; VFBALA22C170666	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3410	RLLV1AFA4NV006926	VFBALB22C130555; VFBALA22C150687	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3411	RLLV1AFA4PV000837	VFBALB22C290655; VFBALA22C180545	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3412	RLLV1AFA4PV001065	VFBALB231050536; VFBALA231050594	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3413	RLLV1AFA4PV001213	VFBALB22C300566; VFBALA231050563	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3414	RLLV1AFA5PV001155	VFBALB231050567; VFBALA231050626	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3415	RLLV1AFA5PV001205	VFBALB231030546; VFBALA22C170522	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3416	RLLV1AFA6PV000189	VFBALB22C280726; VFBALA22C190625	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
3417	RLLV1AFA6PV000614	VFBALB22C220536; VFBALA22C280738	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3418	RLLV1AFA6PV000824	VFBALB22C290674; VFBALA22C300573	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3419	RLLV1AFA6PV001214	VFBALB231040756; VFBALA22C180603	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3420	RLLV1AFA7PV001156	VFBALB231040698; VFBALA231050611	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3421	RLLV1AFA8PV001229	VFBALB22C210539; VFBALA22C210587	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3422	RLLV1AFA9NV008946	VFBALB22C220561; VFBALA22C220589	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3423	RLLV1AFA9NV009112	VFBALB22C130644; VFBALA22C220632	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3424	RLLV1AFA9PV001238	VFBALB22C290764; VFBALA231050843	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3425	RLLV1AFA9PV001241	VFBALB22C210537; VFBALA22C240646	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3426	RLLV1AFAXNV009216	VFBALB22C200642; VFBALA22C220736	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3427	RLLV1AFAXPV001071	VFBALB231040772; VFBALA231050604	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3428	RLLV1AEB1NV008935	VFBAJB22C110698; VFBAJA22C100692	09/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3429	RLLV1AEB2NV009138	VFBAJB22C260581; VFBAJA22C250554	09/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3430	RLLV1AEB3NV008189	VFBAJB22B220516; VFBAJA22C100758	09/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3431	RLLV1AEB4NV004717	VFBAJB229260100; VFBAJA229290024	09/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3432	RLLV1AEB4NV009271	VFBAJB22C100819; VFBAJA22C110595	09/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3433	RLLV1AEB4NV009478	VFBAJB22C110689; VFBAJA22C240621	09/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3434	RLLV1AEB7NV008163	VFBAJB22B290517; VFBAJA22B300699	09/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3435	RLLV1AEB7NV009488	VFBAJB22B290521; VFBAJA22C240668	09/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3436	RLLV1AEBXNV005905	VFBAJB22B290523; VFBAJA22B260617	09/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3437	RLLV1AFA0PV001192	VFBALB231040682; VFBALA231050837	09/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3438	RLLV1AFA2NV009226	VFBALB22C210506; VFBALA22C220751	09/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3439	RLLV1AFA3PV000828	VFBALB22C290555; VFBALA22C300577	09/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3440	RLLV1AFA5NV008085	VFBALB22C160664; VFBALA22C230587	09/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3441	RLLV1AFA5PV000023	VFBALB231030570; VFBALA22C180679	09/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Showroom
3442	RLLV1AFA5PV000622	VFBALB22C130541; VFBALA22C190638	09/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3443	RLLV1AFA7PV001240	VFBALB231050500; VFBALA231050553	09/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3444	RLLV1AFA8NV008730	VFBALB22C140738; VFBALA22C170706	09/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3445	RLLV1AFA8PV001246	VFBALB22C300582; VFBALA22C180604	09/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3446	RLLV1AFA9PV001062	VFBALB231050539; VFBALA231040734	09/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3447	RLLV1AFAXNV006669	VFBALB22C010593; VFBALA22C050562	09/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3448	RLLV1AFAXPV000776	VFBALB22C300596; VFBALA22C180568	09/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3449	RLLV1AEB2NV004859	VFBAJB229300006; VFBAJA229300008	10/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3450	RLLV1AEB4NV004426	VFBAJB228030004; VFBAJA229010008	10/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3451	RLLV1AEB5NV009411	VFBAJB22B260531; VFBAJA231060635	10/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3452	RLLV1AEB7PV000356	VFBAJB231050768; VFBAJA231060525	10/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3453	RLLV1AEBXPV000366	VFBAJB231050800; VFBAJA231060521	10/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3454	RLLV1AFA2PV001243	VFBALB231050588; VFBALA231050578	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3455	RLLV1AFA3NV009588	VFBALB22C180747; VFBALA22C230615	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3456	RLLV1AFA3PV001607	VFBALB22C130527; VFBALA231050610	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3457	RLLV1AFA6NV008984	VFBALB22C200644; VFBALA22C220727	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3458	RLLV1AEB4NV004507	VFBAJB22B160676; VFBAJA22B010598	25/11/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3459	RLLV1AEB0NV008053	VFBAJB22C140728; VFBAJA22C090746	11/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3460	RLLV1AEB3NV004692	VFBAJB229250011; VFBAJA229260024	11/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3461	RLLV1AEB5NV004421	VFBAJB228240084; VFBAJA22A050522	11/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3462	RLLV1AEB7NV009345	VFBAJB22B260536; VFBAJA22C100688	11/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3463	RLLV1AEB9NV004521	VFBAJB228270013; VFBAJA229260093	11/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3464	RLLV1AEB9NV006642	VFBAJB22B300518; VFBAJA22C010533	11/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3465	RLLV1AEB9PV000357	VFBAJB22C100601; VFBAJA22C260526	11/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3466	RLLV1AFA2NV007959	VFBALB22C010626; VFBALA22C120528	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3467	RLLV1AFA2PV001226	VFBALB22C300513; VFBALA231050640	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3468	RLLV1AFA3NV009610	VFBALB22C250532; VFBALA22C230582	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3469	RLLV1AFA5NV008894	VFBALB231030594; VFBALA22C180713	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3470	RLLV1AFA5PV001236	VFBALB22C300548; VFBALA22C180512	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3471	RLLV1AFA6PV000337	VFBALB22C290589; VFBALA22C170697	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3472	RLLV1AFA7PV000475	VFBALB22C200688; VFBALA22C210654	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3473	RLLV1AFA7PV001075	VFBALB22C290591; VFBALA231040736	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3474	RLLV1AFA8PV001196	VFBALB231050776; VFBALA231050643	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3475	RLLV1AFA8PV001604	VFBALB231040677; VFBALA22C290728	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3476	RLLV1AEB0NV004794	VFBAJB229010015; VFBAJA22A060018	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3477	RLLV1AEB1PV000868	VFBAJB22C280610; VFBAJA22C250508	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3478	RLLV1AEB3NV004921	VFBAJB229280005; VFBAJA229270012	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3479	RLLV1AFA1NV004776	VFBALB229200025; VFBALA229200052	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3480	RLLV1AFA2NV004480	VFBALB229220010; VFBALA229040021	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3481	RLLV1AFA3PV000621	VFBALB22C290501; VFBALA22C210741	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3482	RLLV1AFA4PV000613	VFBALB231040523; VFBALA231050596	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3483	RLLV1AFA7NV009237	VFBALB231040600; VFBALA231070550	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
3484	RLLV1AFA7PV001903	VFBALB231030631; VFBALA22C180659	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3485	RLLV1AFA8NV008310	VFBALB22C190647; VFBALA22C170601	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3486	RLLV1AEBONV004519	VFBABJ227260012; VFBABJA229260072	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3487	RLLV1AEBOPV001669	VFBABJ22C110533; VFBABJA231060656	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3488	RLLV1AEB7NV004615	VFBABJ228060070; VFBABJA229260092	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3489	RLLV1AEB9NV009363	VFBABJ22C100776; VFBABJA22C120538	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3490	RLLV1AFAONV005174	VFBALB22A040049; VFBALA22C160634	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3491	RLLV1AFA1NV009430	VFBALB22C130641; VFBALA22C230600	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3492	RLLV1AFA4NV004674	VFBALB229190003; VFBALA229210058	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3493	RLLV1AFA8PV000839	VFBALB231030571; VFBALA22C190559	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3494	RLLV1AFAXNV005229	VFBALB22B030516; VFBALA22B160660	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3495	RLLV1AEBONV009526	VFBABJ22C110601; VFBABJA22C250502	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3496	RLLV1AEB1NV004626	VFBABJ229010012; VFBABJA229130097	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3497	RLLV1AEB3NV004532	VFBABJ227260009; VFBABJA229160010	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3498	RLLV1AEB6NV004539	VFBABJ229160029; VFBABJA229160001	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3499	RLLV1AEB6NV006517	VFBABJ22C050624; VFBABJA22B300705	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3500	RLLV1AFAONV006938	VFBALB22C120684; VFBALA22C240600	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3501	RLLV1AFA3NV004777	VFBALB229280069; VFBALA229220002	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3502	RLLV1AFA3PV002076	VFBALB231040511; VFBALA231070858	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3503	RLLV1AFAXPV002074	VFBALB22C190517; VFBALA231070559	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3504	RLLV1AFA4PV000109	VFBALB231040595; VFBALA22C220599	15/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3505	RLLV1AFA9NV004654	VFBALB229200023; VFBALA229210007	15/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3506	RLLV1AFA9PV000297	VFBALB231100584; VFBALA231100542	15/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3507	RLLV1AFAXPV001913	VFBALB231030637; VFBALA231080555	15/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3508	RLLV1AEB4PV000265	VFBABJ231070794; VFBABJA231120587	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3509	RLLV1AEB7NV004632	VFBABJ228300017; VFBABJA229260073	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3510	RLLV1AEB9NV004650	VFBABJ229260066; VFBABJA22A050046	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3511	RLLV1AFA2PV000304	VFBALB231040558; VFBALA231100558	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3512	RLLV1AFA7PV001898	VFBALB231110533; VFBALA231080548	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3513	RLLV1AFA8PV001912	VFBALB22C190663; VFBALA231080558	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3514	RLLV1AFA9PV000204	VFBALB22C220546; VFBALA231100578	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3515	RLLV1AEB3NV004627	VFBABJ229260101; VFBABJA229260035	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3516	RLLV1AEB5PV000369	VFBABJ22C090674; VFBABJA231060667	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3517	RLLV1AFA1NV006401	VFBALB22C010650; VFBALA22B200724	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3518	RLLV1AFA4PV000207	VFBALB22C290540; VFBALA22C160858	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3519	RLLV1AFA5PV000300	VFBALB22C120698; VFBALA22C180558	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3520	RLLV1AFA8NV008873	VFBALB22C180718; VFBALA22C180701	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3521	RLLV1AEB2NV004618	VFBABJ229190042; VFBABJA229260018	26/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3522	RLLV1AFA1NV004664	VFBALB229200021; VFBALA229070085	26/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3523	RLLV1AFA7NV004653	VFBALB229210041; VFBALA229210089	26/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3524	RLLV1AFA8NV004497	VFBALB228190009; VFBALA228290004	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3525	RLLV1AEBONV004584	VFBABJ228240096; VFBABJA229010004	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3526	RLLV1AEBXNV008075	VFBABJ22C100759; VFBABJA22C100720	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3527	RLLV1AFA4NV005176	VFBALB22C060599; VFBALA22C150684	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3528	RLLV1AFA3NV007968	VFBALB22C190637; VFBALA22C120627	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3529	RLLV1AFA9NV006971	VFBALB22C050588; VFBALA22C080600	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3530	RLLV1AEB5NV004354	VFBABJ228010027; VFBABJA229010009	01/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3531	RLLV1AEB7NV003805	VFBABJ22C100528; VFBABJA22C090609	01/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3532	RLLV1AEB8NV006521	VFBABJ22C050622; VFBABJA22B300654	01/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3533	RLLV1AEB9NV009279	VFBABJ22C080527; VFBABJA22C110749	02/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3534	RLLV1AFA0PV000298	VFBALB22C290549; VFBALA231080509	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3535	RLLV1AFA0PV003458	VFBALB231310626; VFBALA231310563	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3536	RLLV1AFA3PV003454	VFBALB232010679; VFBALA231310583	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3537	RLLV1AFA2PV003459	VFBALB231310578; VFBALA231310558	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3538	RLLV1AFA7NV009187	VFBALB22C230508; VFBALA22C220565	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3539	RLLV1AFA7PV003456	VFBALB231310624; VFBALA231310560	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3540	RLLV1AFA2PV003526	VFBALB232010832; VFBALA232010665	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3541	RLLV1AEBONV006691	VFBABJ231310554; VFBABJA22C060695	05/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3542	RLLV1AFA5PV000264	VFBALB22C220526; VFBALA22C170730	06/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn đại lý
3543	RLLV1AEB2NV006773	VFBABJA22C070753; VFBABJ22B240684	08/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3544	RLLV1AFA7NV005673	VFBALB231030595; VFBALA22B250660	09/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3545	RLLV1AEB6NV006808	VFBABJ22C090578; VFBABJA22C010509	10/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3546	RLLV1AEB9NV005894	VFBABJ22C090610; VFBABJA22C090527	10/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn showroom
3547	RLLV1AEBXNV004527	VFBABJ229080037; VFBABJA229260014	10/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3548	RLLV1AFA6NV006894	VFBALB22C050583; VFBALA22C130507	10/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng
3549	RLLV1AFA7NV006404	VFBALB232030644; VFBALA22C290641	10/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Đã giao khách hàng

Danh sách số khung, số động cơ các xe VF 8 bị lỗi đang ở trong nhà máy VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1	RLLV1AEB2NV003128	VFBAJB226270011; VFBAJA226300028	27/07/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2	RLLV1AFAXNV002704	VFBALB226200016; VFBALA226220043	13/08/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
3	RLLV1AFA5NV004554	VFBALB228270050; VFBALA228180071	22/09/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
4	RLLV1AFA8NV004399	VFBALB227290038; VFBALA227260026	22/09/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
5	RLLV1AFA8NV004581	VFBALB228040028; VFBALA228290030	22/09/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
6	RLLV1AEB9NV004390	VFBAJB228030043; VFBAJA228220017	11/10/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
7	RLLV1AEBXNV004320	VFBAJB228170115; VFBAJA229150019	12/10/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
8	RLLV1AFA8NV004547	VFBALB228020011; VFBALA229040019	12/10/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
9	RLLV1AFA3NV004567	VFBALB228240115; VFBALA228290018	19/10/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
10	RLLV1AEBONV004536	VFBAJB228240111; VFBAJA229160007	25/10/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
11	RLLV1AFA4NV004450	VFBALB229040010; VFBALA228290027	25/10/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
12	RLLV1AFA2NV004270	VFBALB228110004; VFBALA228240070	10/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
13	RLLV1AFA6NV004448	VFBALB228240019; VFBALA228180074	13/11/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
14	RLLV1AEB6NV006873	VFBAJB22C120567; VFBAJA22C090545	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
15	RLLV1AEB6NV006890	VFBAJB22C120568; VFBAJA22C090602	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
16	RLLV1AEB8NV008009	VFBAJB22C100529; VFBAJA22C090603	15/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
17	RLLV1AEBONV008005	VFBAJB22B260516; VFBAJA22C090650	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
18	RLLV1AEB2NV006885	VFBAJB22B290512; VFBAJA22C090537	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
19	RLLV1AEB3NV008001	VFBAJB22B260513; VFBAJA22C090640	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
20	RLLV1AEB4NV008007	VFBAJB22C110551; VFBAJA22C090706	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
21	RLLV1AEB4NV008010	VFBAJB22C100735; VFBAJA22C010500	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
22	RLLV1AEB6NV008008	VFBAJB22C100725; VFBAJA22C090742	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
23	RLLV1AEB9NV008004	VFBAJB22B260546; VFBAJA22C090698	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
24	RLLV1AEBXNV006889	VFBAJB22C120569; VFBAJA22C090592	16/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
25	RLLV1AFA2NV006925	VFBALB22C040560; VFBALA22C080587	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
26	RLLV1AFA6NV006944	VFBALB22C020723; VFBALA22C080722	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
27	RLLV1AFA8NV006900	VFBALB22C010643; VFBALA22C080546	16/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
28	RLLV1AEB5NV008002	VFBAJB22B260524; VFBAJA22C110740	18/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
29	RLLV1AEB6NV008011	VFBAJB22B250614; VFBAJA22C120537	21/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
30	RLLV1AEB7NV008728	VFBAJB22C110719; VFBAJA22B210638	21/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
31	RLLV1AEB8NV890038	VFBAJB22B050502; VFBAJA22B030549	21/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
32	RLLV1AEBXNV890042	VFBAJB22B050558; VFBAJA22B040549	21/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
33	RLLV1AFA8NV890482	VFBALB22A010090; VFBALA229130073	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
34	RLLV1AFA9NV890359	VFBALB229070007; VFBALA22A210542	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
35	RLLV1AFAXNV890158	VFBALB22B100539; VFBALA22B070521	21/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
36	RLLV1AEB9NV004728	VFBAJB22C110658; VFBAJA22B200662	23/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
37	RLLV1AFA7NV008203	VFBALB22C050539; VFBALA22C150673	23/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
38	RLLV1AFA2NV004589	VFBALB229040003; VFBALA228280023	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
39	RLLV1AFA4NV890415	VFBALB229070068; VFBALA229130056	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
40	RLLV1AFA6NV890321	VFBALB22B130579; VFBALA22B060641	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
41	RLLV1AFA6NV890433	VFBALB22B110606; VFBALA22B080606	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
42	RLLV1AFA9NV890278	VFBALB22A240536; VFBALA22A240503	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
43	RLLV1AFAXNV890371	VFBALB229190011; VFBALA229080059	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
44	RLLV1AEB3NV009259	VFBAJB22B230640; VFBAJA22C110632	27/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
45	RLLV1AFA6NV008838	VFBALB22C170546; VFBALA22C180611	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
46	RLLV1AFA7NV009027	VFBALB22C220573; VFBALA22C230517	27/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
47	RLLV1AEB1NV009518	VFBAJB22C100594; VFBAJA22C240667	31/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
48	RLLV1AEB9NV009654	VFBAJB22C110547; VFBAJA22C240648	31/12/2022	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
49	RLLV1AFA9NV008882	VFBALB22C190626; VFBALA22C230578	31/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
50	RLLV1AEBONV006870	VFBAJB22C100699; VFBAJA22C090566	01/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
51	RLLV1AEB3NV004790	VFBAJB229260046; VFBAJA22A060023	03/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
52	RLLV1AEB5NV004452	VFBAJB228200001; VFBAJA229190060	03/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
53	RLLV1AEB8NV009323	VFBAJB22B260549; VFBAJA22C100733	03/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
54	RLLV1AEB9NV004857	VFBAJB22C280661; VFBAJA22A030044	03/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
55	RLLV1AFA4NV009017	VFBALB22C210542; VFBALA22C230562	03/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
56	RLLV1AFA9NV008798	VFBALB22C200734; VFBALA22C230619	03/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
57	RLLV1AEB6PV000087	VFBAJB22B240734; VFBAJA22C270749	03/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
58	RLLV1AFA7PV000203	VFBALB22C170656; VFBALA22C260561	03/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
59	RLLV1AEB0PV000036	VFBAJB22C260617; VFBAJA22C270523	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
60	RLLV1AEB0PV000053	VFBAJB22C270645; VFBAJA22C260689	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
61	RLLV1AEB0PV000103	VFBAJB22C270571; VFBAJA22C250518	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
62	RLLV1AEB0PV000117	VFBAJB22C270569; VFBAJA22C280537	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
63	RLLV1AEB0PV000120	VFBAJB22C270521; VFBAJA22C270593	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
64	RLLV1AEB0PV000313	VFBAJB22C260607; VFBAJA22C270665	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
65	RLLV1AEB0PV000375	VFBAJB22C270518; VFBAJA22C270596	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
66	RLLV1AEB0PV000506	VFBAJB22C280558; VFBAJA22C270717	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
67	RLLV1AEB0PV000523	VFBAJB22C270736; VFBAJA22C280527	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
68	RLLV1AEB0PV000554	VFBAJB22C280636; VFBAJA22C280603	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
69	RLLV1AEB0PV000568	VFBAJB22C280510; VFBAJA22C270677	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
70	RLLV1AEB0PV000702	VFBAJB22C270771; VFBAJA22C260704	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
71	RLLV1AEB1PV000269	VFBAJB22C270639; VFBAJA22B250603	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
72	RLLV1AEB1PV000272	VFBAJB22B290528; VFBAJA22C260520	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
73	RLLV1AEB1PV000319	VFBAJB22C080799; VFBAJA22C280521	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
74	RLLV1AEB1PV000398	VFBAJB22C260609; VFBAJA22C100578	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
75	RLLV1AEB1PV000501	VFBAJB22C280560; VFBAJA22C280541	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
76	RLLV1AEB1PV000532	VFBAJB22C280519; VFBAJA22C270695	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
77	RLLV1AEB1PV000546	VFBAJB22C270759; VFBAJA22C270664	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
78	RLLV1AEB1PV000708	VFBAJB22C110519; VFBAJA22C260643	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
79	RLLV1AEB1PV000725	VFBAJB22C280688; VFBAJA22C270700	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
80	RLLV1AEB2PV000037	VFBAJB22C270743; VFBAJA22C260629	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
81	RLLV1AEB2PV000040	VFBAJB22C260635; VFBAJA22C270615	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
82	RLLV1AEB2PV000054	VFBAJB22C270741; VFBAJA22C260624	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
83	RLLV1AEB2PV000099	VFBAJB22C270626; VFBAJA22C280549	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
84	RLLV1AEB2PV000314	VFBAJB22C270576; VFBAJA22C240515	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
85	RLLV1AEB2PV000359	VFBAJB22C260596; VFBAJA22C270644	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
86	RLLV1AEB2PV000376	VFBAJB22C270601; VFBAJA22C260693	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
87	RLLV1AEB2PV000412	VFBAJB22C270535; VFBAJA22C110635	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
88	RLLV1AEB2PV000507	VFBAJB22C270727; VFBAJA22C280529	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
89	RLLV1AEB2PV000524	VFBAJB22C280580; VFBAJA22C270662	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
90	RLLV1AEB2PV000667	VFBAJB22C280641; VFBAJA22C280542	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
91	RLLV1AEB2PV000670	VFBAJB22C280687; VFBAJA22C240543	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
92	RLLV1AEB2PV000684	VFBAJB22C280593; VFBAJA22C280578	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
93	RLLV1AEB2PV000698	VFBAJB22C280659; VFBAJA22C260540	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
94	RLLV1AEB2PV000717	VFBAJB22C270763; VFBAJA22C260695	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
95	RLLV1AEB3PV000001	VFBAJB22C280512; VFBAJA22C270674	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
96	RLLV1AEB3PV000046	VFBAJB22C260619; VFBAJA22C250578	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
97	RLLV1AEB3PV000130	VFBAJB22C270575; VFBAJA22C240535	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
98	RLLV1AEB3PV000273	VFBAJB22C270673; VFBAJA22B230644	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
99	RLLV1AEB3PV000354	VFBAJB22C260611; VFBAJA22C100700	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
100	RLLV1AEB3PV000368	VFBAJB22C100536; VFBAJA22C250537	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
101	RLLV1AEB3PV000399	VFBAJB22C280515; VFBAJA22C110678	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
102	RLLV1AEB3PV000404	VFBAJB22C270532; VFBAJA22C240559	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
103	RLLV1AEB3PV000421	VFBAJB22C270548; VFBAJA22C250582	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
104	RLLV1AEB3PV000516	VFBAJB22C080802; VFBAJA22C280520	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
105	RLLV1AEB3PV000547	VFBAJB22C270768; VFBAJA22C270528	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
106	RLLV1AEB3PV000645	VFBAJB22C280651; VFBAJA22C280569	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
107	RLLV1AEB3PV000726	VFBAJB22C280643; VFBAJA22C270500	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
108	RLLV1AEB4PV000041	VFBAJB22C270577; VFBAJA22C110723	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
109	RLLV1AEB4PV000055	VFBAJB22B240733; VFBAJA22C110676	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
110	RLLV1AEB4PV000105	VFBAJB22C270578; VFBAJA22C270649	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
111	RLLV1AEB4PV000153	VFBAJB22C260646; VFBAJA22B230673	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
112	RLLV1AEB4PV000315	VFBAJB22C260600; VFBAJA22C270525	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
113	RLLV1AEB4PV000508	VFBAJB22C260587; VFBAJA22C270701	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
114	RLLV1AEB4PV000525	VFBAJB22C080800; VFBAJA22C280543	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
115	RLLV1AEB4PV000668	VFBAJB22C270761; VFBAJA22C270722	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
116	RLLV1AEB4PV000671	VFBAJB22C080805; VFBAJA22C270710	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
117	RLLV1AEB4PV000718	VFBAJB22C280722; VFBAJA22C280550	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
118	RLLV1AEB5PV000050	VFBAJB22C260588; VFBAJA22C270747	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
119	RLLV1AEB5PV000274	VFBAJB22C260615; VFBAJA22C270699	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
120	RLLV1AEB5PV000355	VFBAJB22C260613; VFBAJA22C270637	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
121	RLLV1AEB5PV000372	VFBAJB22C100643; VFBAJA22C260538	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
122	RLLV1AEB5PV000405	VFBAJB22C270651; VFBAJA22C050595	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
123	RLLV1AEB5PV000503	VFBAJB22C280522; VFBAJA22C270778	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
124	RLLV1AEB5PV000534	VFBAJB22C280582; VFBAJA22C270557	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
125	RLLV1AEB5PV000548	VFBAJB22C270769; VFBAJA22C270703	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
126	RLLV1AEB5PV000677	VFBAJB22C280664; VFBAJA22C270670	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
127	RLLV1AEB5PV000713	VFBAJB22C270774; VFBAJA22C260691	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
128	RLLV1AEB6PV000266	VFBAJB22B240735; VFBAJA22C240521	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
129	RLLV1AEB6PV000316	VFBAJB22C280508; VFBAJA22C270705	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
130	RLLV1AEB6PV000350	VFBAJB22C270680; VFBAJA22C270591	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
131	RLLV1AEB6PV000378	VFBAJB22C270631; VFBAJA22B300736	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
132	RLLV1AEB6PV000512	VFBAJB22C280586; VFBAJA22C050633	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
133	RLLV1AEB6PV000526	VFBAJB22C280657; VFBAJA22C280644	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
134	RLLV1AEB6PV000543	VFBAJB22C270767; VFBAJA22C270658	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
135	RLLV1AEB6PV000638	VFBAJB22C280573; VFBAJA22C280616	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
136	RLLV1AEB6PV000686	VFBAJB22C280694; VFBAJA22C260542	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
137	RLLV1AEB6PV000719	VFBAJB22C280658; VFBAJA22C270696	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
138	RLLV1AEB6PV000722	VFBAJB22C100566; VFBAJA22C280782	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
139	RLLV1AEB7PV000048	VFBAJB22C260598; VFBAJA22C270746	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
140	RLLV1AEB7PV000051	VFBAJB22C270579; VFBAJA22C100723	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
141	RLLV1AEB7PV000082	VFBAJB22C270529; VFBAJA22C270602	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
142	RLLV1AEB7PV000311	VFBAJB22C260620; VFBAJA22C270668	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
143	RLLV1AEB7PV000390	VFBAJB22C260634; VFBAJA22C270622	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
144	RLLV1AEB7PV000504	VFBAJB22C270739; VFBAJA22C280536	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
145	RLLV1AEB7PV000518	VFBAJB22C260685; VFBAJA22C270692	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
146	RLLV1AEB7PV000521	VFBAJB22C280517; VFBAJA22B270527	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
147	RLLV1AEB7PV000535	VFBAJB22C100616; VFBAJA22C280524	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
148	RLLV1AEB7PV000552	VFBAJB22C080807; VFBAJA22C280528	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
149	RLLV1AEB7PV000633	VFBAJB22C280576; VFBAJA22C280621	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
150	RLLV1AEB7PV000664	VFBAJB22C100540; VFBAJA22C280607	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
151	RLLV1AEB7PV000681	VFBAJB22C280675; VFBAJA22C260702	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
152	RLLV1AEB7PV000695	VFBAJB22C280671; VFBAJA22C260531	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
153	RLLV1AEB8PV000057	VFBAJB22C270659; VFBAJA22C260625	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
154	RLLV1AEB8PV000060	VFBAJB22C260701; VFBAJA22C270685	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
155	RLLV1AEB8PV000141	VFBAJB22C270516; VFBAJA22C270613	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
156	RLLV1AEB8PV000267	VFBAJB22C270675; VFBAJA22C260510	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
157	RLLV1AEB8PV000270	VFBAJB22C260637; VFBAJA22C050592	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
158	RLLV1AEB8PV000320	VFBAJB22C280598; VFBAJA22C260548	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
159	RLLV1AEB8PV000365	VFBAJB22C260610; VFBAJA22C270652	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
160	RLLV1AEB8PV000415	VFBAJB22B300512; VFBAJA22C240558	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
161	RLLV1AEB8PV000513	VFBAJB22C280514; VFBAJA22C270678	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
162	RLLV1AEB8PV000527	VFBAJB22C280595; VFBAJA22C050635	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
163	RLLV1AEB8PV000639	VFBAJB22C280665; VFBAJA22B300720	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
164	RLLV1AEB8PV000656	VFBAJB22C270773; VFBAJA22C270686	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
165	RLLV1AEB8PV000690	VFBAJB22C270775; VFBAJA22B250593	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
166	RLLV1AEB8PV000723	VFBAJB22C280660; VFBAJA22C260705	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
167	RLLV1AEB9PV000049	VFBAJB22C270616; VFBAJA22C250579	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
168	RLLV1AEB9PV000116	VFBAJB22C260636; VFBAJA22C270617	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
169	RLLV1AEB9PV000312	VFBAJB22C280511; VFBAJA22C110671	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
170	RLLV1AEB9PV000505	VFBAJB22C260612; VFBAJA22C270556	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
171	RLLV1AEB9PV000519	VFBAJB22C270725; VFBAJA22C270723	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
172	RLLV1AEB9PV000522	VFBAJB22C270728; VFBAJA22C280533	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
173	RLLV1AEB9PV000679	VFBAJB22C280709; VFBAJA22C280548	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
174	RLLV1AEB9PV000701	VFBAJB22C280697; VFBAJA22C260530	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
175	RLLV1AEBXPV000058	VFBAJB22C270574; VFBAJA22C270679	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
176	RLLV1AEBXPV000075	VFBAJB22C270671; VFBAJA22C110727	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
177	RLLV1AEBXPV000318	VFBAJB22C280581; VFBAJA22C260700	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
178	RLLV1AEBXPV000397	VFBAJB22C270740; VFBAJA22C270661	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
179	RLLV1AEBXPV000500	VFBAJB22C270738; VFBAJA22C260632	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
180	RLLV1AEBXPV000528	VFBAJB22C080795; VFBAJA22C280523	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
181	RLLV1AEBXPV000545	VFBAJB22C270755; VFBAJA22C280613	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
182	RLLV1AEBXPV000707	VFBAJB22C280685; VFBAJA22C110523	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
183	RLLV1AEBXPV000724	VFBAJB22C080814; VFBAJA22C270697	04/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
184	RLLV1AFAOPV000169	VFBALB22C170573; VFBALA22C240614	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
185	RLLV1AFAOPV000186	VFBALB22C200759; VFBALA22C210739	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
186	RLLV1AFAOPV000480	VFBALB22C200726; VFBALA22C190546	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
187	RLLV1AFAOPV000558	VFBALB22C220717; VFBALA22C220676	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
188	RLLV1AFAOPV000625	VFBALB22C280794; VFBALA22C170538	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
189	RLLV1AFAOPV000740	VFBALB22C290516; VFBALA22C290648	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
190	RLLV1AFAOPV000768	VFBALB22C290552; VFBALA22C300567	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
191	RLLV1AFA1PV000102	VFBALB22C240665; VFBALA22C190684	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
192	RLLV1AFA1PV000133	VFBALB22C170650; VFBALA22C220721	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
193	RLLV1AFA1PV000147	VFBALB22C210515; VFBALA22C260567	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
194	RLLV1AFA1PV000262	VFBALB22C260679; VFBALA22C210599	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
195	RLLV1AFA1PV000763	VFBALB22C290669; VFBALA22C290696	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
196	RLLV1AFA2PV000111	VFBALB22C220539; VFBALA22C170729	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
197	RLLV1AFA2PV000173	VFBALB22C200691; VFBALA22C180524	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
198	RLLV1AFA2PV000187	VFBALB22C200715; VFBALA22C230509	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
199	RLLV1AFA2PV000190	VFBALB22C260639; VFBALA22C180516	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
200	RLLV1AFA2PV000206	VFBALB22C220534; VFBALA22C210781	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
201	RLLV1AFA2PV000240	VFBALB22C200695; VFBALA22C190548	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
202	RLLV1AFA2PV000383	VFBALB22C190648; VFBALA22C130653	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
203	RLLV1AFA2PV000559	VFBALB22C290693; VFBALA22C290569	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
204	RLLV1AFA3PV000084	VFBALB22C260642; VFBALA22C180506	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
205	RLLV1AFA3PV000165	VFBALB22C200714; VFBALA22C220502	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
206	RLLV1AFA3PV000179	VFBALB22C180667; VFBALA22C260562	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
207	RLLV1AFA3PV000263	VFBALB22C260657; VFBALA22C200567	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
208	RLLV1AFA3PV000361	VFBALB22C170576; VFBALA22C240612	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
209	RLLV1AFA3PV000392	VFBALB22C170583; VFBALA22C200674	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
210	RLLV1AFA3PV000764	VFBALB22C290518; VFBALA22C290563	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
211	RLLV1AFA4PV000143	VFBALB22C210502; VFBALA22C190697	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
212	RLLV1AFA4PV000157	VFBALB22C240695; VFBALA22C200545	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
213	RLLV1AFA4PV000160	VFBALB22C220567; VFBALA22C200579	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
214	RLLV1AFA4PV000336	VFBALB22C150526; VFBALA22C260574	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
215	RLLV1AFA4PV000384	VFBALB22C200667; VFBALA22C200681	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
216	RLLV1AFA4PV000529	VFBALB22C170785; VFBALA22C130684	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
217	RLLV1AFA4PV000742	VFBALB22C290683; VFBALA22C290628	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
218	RLLV1AFA5NV008202	VFBALB22C290675; VFBALA22C150668	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
219	RLLV1AFA5PV000085	VFBALB22C270501; VFBALA22C220506	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
220	RLLV1AFA5PV000121	VFBALB22C240636; VFBALA22C200629	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
221	RLLV1AFA5PV000135	VFBALB22C260681; VFBALA22C190691	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
222	RLLV1AFA5PV000149	VFBALB22C260644; VFBALA22C180505	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
223	RLLV1AFA5PV000166	VFBALB22C190737; VFBALA22C170540	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
224	RLLV1AFA5PV000233	VFBALB22C160656; VFBALA22C220606	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
225	RLLV1AFA5PV000393	VFBALB22C130591; VFBALA22C230614	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
226	RLLV1AFA5PV000409	VFBALB22C260676; VFBALA22C220685	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
227	RLLV1AFA5PV000555	VFBALB22C130544; VFBALA22C190629	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
228	RLLV1AFA5PV000734	VFBALB22C290685; VFBALA22C290627	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
229	RLLV1AFA6PV000077	VFBALB22C210503; VFBALA22C220613	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
230	RLLV1AFA6PV000080	VFBALB22C260669; VFBALA22C180580	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
231	RLLV1AFA6PV000161	VFBALB22C220581; VFBALA22C220619	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
232	RLLV1AFA6PV000192	VFBALB22C260671; VFBALA22C180581	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
233	RLLV1AFA6PV000208	VFBALB22C190666; VFBALA22C210779	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
234	RLLV1AFA6PV000239	VFBALB22C260658; VFBALA22C180686	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
235	RLLV1AFA6PV000256	VFBALB22C220545; VFBALA22C190714	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
236	RLLV1AFA6PV000385	VFBALB22C220569; VFBALA22C240693	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
237	RLLV1AFA6PV000483	VFBALB22C180526; VFBALA22C180560	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
238	RLLV1AFA6PV000743	VFBALB22C290510; VFBALA22C290702	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
239	RLLV1AFA6PV000774	VFBALB22C290544; VFBALA22C300572	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
240	RLLV1AFA7PV000024	VFBALB22C210523; VFBALA22C190707	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
241	RLLV1AFA7PV000122	VFBALB22C260654; VFBALA22C260571	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
242	RLLV1AFA7PV000136	VFBALB22C200713; VFBALA22C230516	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
243	RLLV1AFA7PV000170	VFBALB22C150528; VFBALA22C160861	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
244	RLLV1AFA7PV000220	VFBALB22C160696; VFBALA22C170704	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
245	RLLV1AFA7PV000234	VFBALB22C170657; VFBALA22C260565	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
246	RLLV1AFA7PV000251	VFBALB22C270506; VFBALA22C210595	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
247	RLLV1AFA7PV000332	VFBALB22C210514; VFBALA22C220723	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
248	RLLV1AFA7PV000380	VFBALB22C260682; VFBALA22C220690	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
249	RLLV1AFA7PV000394	VFBALB22C200720; VFBALA22C200557	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
250	RLLV1AFA7PV000511	VFBALB22C130528; VFBALA22C220716	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
251	RLLV1AFA7PV000556	VFBALB22C130709; VFBALA22C200582	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
252	RLLV1AFA8PV000078	VFBALB22C220578; VFBALA22C220620	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
253	RLLV1AFA8PV000081	VFBALB22C210512; VFBALA22C220755	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
254	RLLV1AFA8PV000145	VFBALB22C180629; VFBALA22C210652	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
255	RLLV1AFA8PV000159	VFBALB22C160815; VFBALA22C240591	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
256	RLLV1AFA8PV000176	VFBALB22C260653; VFBALA22C200515	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
257	RLLV1AFA8PV000193	VFBALB22C260692; VFBALA22C220503	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
258	RLLV1AFA8PV000243	VFBALB22C180567; VFBALA22C240606	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
259	RLLV1AFA8PV000257	VFBALB22C260673; VFBALA22C210591	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
260	RLLV1AFA8PV000422	VFBALB22C270515; VFBALA22C200588	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
261	RLLV1AFA8PV000470	VFBALB22C150519; VFBALA22C260563	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
262	RLLV1AFA8PV000484	VFBALB22C200730; VFBALA22C180563	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
263	RLLV1AFA9PV000106	VFBALB22C260683; VFBALA22C180507	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
264	RLLV1AFA9PV000123	VFBALB22C270504; VFBALA22C210594	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
265	RLLV1AFA9PV000168	VFBALB22C170655; VFBALA22C240613	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
266	RLLV1AFA9PV000171	VFBALB22C150522; VFBALA22C230572	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
267	RLLV1AFA9PV000185	VFBALB22C260680; VFBALA22C210744	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
268	RLLV1AFA9PV000221	VFBALB22C200753; VFBALA22C240579	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
269	RLLV1AFA9PV000235	VFBALB22C180570; VFBALA22C260560	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
270	RLLV1AFA9PV000252	VFBALB22C220540; VFBALA22C230613	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
271	RLLV1AFA9PV000333	VFBALB22C210517; VFBALA22C220722	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
272	RLLV1AFA9PV000395	VFBALB22C270509; VFBALA22C220693	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
273	RLLV1AFA9PV000414	VFBALB22C260675; VFBALA22C240598	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
274	RLLV1AFA9PV000705	VFBALB22C280721; VFBALA22C190622	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
275	RLLV1AFAXPV000079	VFBALB22C260640; VFBALA22C160511	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
276	RLLV1AFAXPV000146	VFBALB22C210507; VFBALA22C240595	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
277	RLLV1AFAXPV000177	VFBALB22C210522; VFBALA22C190701	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
278	RLLV1AFAXPV000258	VFBALB22C180642; VFBALA22C240594	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
279	RLLV1AFAXPV000373	VFBALB22C200754; VFBALA22C180565	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
280	RLLV1AFAXPV000468	VFBALB22C260694; VFBALA22C260570	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
281	RLLV1AFAXPV000485	VFBALB22C200687; VFBALA22C210742	04/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
282	RLLV1AEB0PV000862	VFBAJB22C280759; VFBAJA22C110597	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
283	RLLV1AEB1PV000689	VFBAJB22C280695; VFBAJA22C270687	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
284	RLLV1AEB2PV000703	VFBAJB22C080803; VFBAJA22C110688	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
285	RLLV1AEB3NV006877	VFBAJB22C100689; VFBAJA22C090594	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
286	RLLV1AEB4PV000038	VFBAJB22C270742; VFBAJA22C270646	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
287	RLLV1AEB4PV000685	VFBAJB22C280702; VFBAJA22C260534	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
288	RLLV1AEB5NV004810	VFBAJB229300039; VFBAJA229290025	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
289	RLLV1AEB5PV000663	VFBAJB22C100568; VFBAJA22C060790	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
290	RLLV1AEB5PV000694	VFBAJB22C280774; VFBAJA22C260699	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
291	RLLV1AEB5PV000727	VFBAJB22C100645; VFBAJA22C280552	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
292	RLLV1AEB6PV000641	VFBAJB22C280677; VFBAJA22C120574	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
293	RLLV1AEB6PV000669	VFBAJB22C100607; VFBAJA22C270508	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
294	RLLV1AEB6PV000672	VFBAJB22C280734; VFBAJA22C260532	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
295	RLLV1AEB6PV000851	VFBAJB22C280730; VFBAJA22C260544	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
296	RLLV1AEB7PV000731	VFBAJB22C070693; VFBAJA22C270552	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
297	RLLV1AEB7PV000860	VFBAJB22C280723; VFBAJA22C270720	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
298	RLLV1AEB8PV000687	VFBAJB22C280673; VFBAJA22C270517	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
299	RLLV1AEB8PV000849	VFBAJB22C290546; VFBAJA22C110583	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
300	RLLV1AEB9PV000648	VFBAJB22C100557; VFBAJA22C110656	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
301	RLLV1AEB9PV000651	VFBAJB22C280700; VFBAJA22C280650	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
302	RLLV1AEB9PV000696	VFBAJB22C280632; VFBAJA22C250569	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
303	RLLV1AEBXPV000688	VFBAJB22C280682; VFBAJA22C280642	05/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
304	RLLV1AFA0PV000334	VFBALB22C180515; VFBALA22C180551	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
305	RLLV1AFA0PV000477	VFBALB22C170787; VFBALA22C200610	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
306	RLLV1AFA0PV000611	VFBALB22C300595; VFBALA22C300549	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
307	RLLV1AFA0PV000737	VFBALB22C280719; VFBALA22C170541	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
308	RLLV1AFA0PV000799	VFBALB22C280764; VFBALA22C300529	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
309	RLLV1AFA1PV000178	VFBALB22C210524; VFBALA22C260568	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
310	RLLV1AFA1PV000407	VFBALB22C160652; VFBALA22C210626	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
311	RLLV1AFA1PV000469	VFBALB22C240713; VFBALA22C260569	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
312	RLLV1AFA1PV000780	VFBALB22C290733; VFBALA22C290506	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
313	RLLV1AFA2PV000478	VFBALB231030579; VFBAJA22C300553	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
314	RLLV1AFA2PV000495	VFBALB22C290714; VFBALA22C160559	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
315	RLLV1AFA2PV000626	VFBALB22C220541; VFBALA22C280745	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
316	RLLV1AFA2PV000738	VFBALB22C060564; VFBALA22C290575	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
317	RLLV1AFA2PV000741	VFBALB22C290668; VFBALA22C290532	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
318	RLLV1AFA2PV000805	VFBALB22C300588; VFBALA22C190698	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
319	RLLV1AFA3NV009560	VFBALB22C150530; VFBALA22C240611	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
320	RLLV1AFA3PV000733	VFBALB22C190712; VFBALA22C290559	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
321	RLLV1AFA3PV000781	VFBALB22C280732; VFBALA22C290630	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
322	RLLV1AFA3PV000800	VFBALB22C290556; VFBALA22C180527	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
323	RLLV1AFA3PV000845	VFBALB22C290754; VFBALA22C290780	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
324	RLLV1AFA4PV000787	VFBALB22C290613; VFBALA22A010013	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
325	RLLV1AFA4PV000790	VFBALB22C300593; VFBALA22C300517	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
326	RLLV1AFA5PV000782	VFBALB22C280733; VFBALA22C290637	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
327	RLLV1AFA5PV000846	VFBALB22C300568; VFBALA22C170621	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
328	RLLV1AFA6PV000628	VFBALB22C280718; VFBALA22C170551	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
329	RLLV1AFA6PV000807	VFBALB22C300587; VFBALA22C300505	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
330	RLLV1AFA7PV000489	VFBALB22C290614; VFBALA22C300532	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
331	RLLV1AFA7PV000492	VFBALB22C290608; VFBALA22C290716	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
332	RLLV1AFA7PV000623	VFBALB231030582; VFBALA22C300508	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
333	RLLV1AFA7PV000735	VFBALB22C190679; VFBALA22C290562	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
334	RLLV1AFA7PV000816	VFBALB22C300583; VFBALA22C300503	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
335	RLLV1AFA8PV000386	VFBALB22C290707; VFBALA22C200519	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
336	RLLV1AFA8PV000842	VFBALB22C300557; VFBALA22C290792	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
337	RLLV1AFA9PV000784	VFBALB22C290679; VFBALA22C290701	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
338	RLLV1AFAXPV000499	VFBALB22C290606; VFBALA22C300514	05/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
339	RLLV1AEB0PV000683	VFBAJB22C270714; VFBAJA22C240551	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
340	RLLV1AEB0PV000716	VFBAJB22C270748; VFBAJA22C240549	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
341	RLLV1AEB0PV000859	VFBAJB22C270541; VFBAJA22C240564	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
342	RLLV1AEB0PV000876	VFBAJB22C270757; VFBAJA22C240712	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
343	RLLV1AEB0PV000957	VFBAJB231050726; VFBAJA22C110581	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
344	RLLV1AEB1PV000059	VFBAJB22C100714; VFBAJA22C010505	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
345	RLLV1AEB1PV000515	VFBAJB22C280583; VFBAJA22B300703	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
346	RLLV1AEB1PV000692	VFBAJB22C280683; VFBAJA22C270716	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
347	RLLV1AEB1PV000871	VFBAJB22C280540; VFBAJA22C270650	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
348	RLLV1AEB1PV000885	VFBAJB231030635; VFBAJA22C270539	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
349	RLLV1AEB1PV000904	VFBAJB22C280710; VFBAJA22C240675	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
350	RLLV1AEB1PV000918	VFBAJB22C280668; VFBAJA22C260505	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
351	RLLV1AEB1PV000921	VFBAJB22C270756; VFBAJA22C090716	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
352	RLLV1AEB2PV000118	VFBAJB22C280707; VFBAJA22C260515	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
353	RLLV1AEB2PV000538	VFBAJB22C280509; VFBAJA22C250514	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
354	RLLV1AEB2PV000569	VFBAJB22C080797; VFBAJA22C280652	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
355	RLLV1AEB2PV000863	VFBAJB22C280627; VFBAJA22C250571	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
356	RLLV1AEB2PV000877	VFBAJB22C280626; VFBAJA22C240674	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
357	RLLV1AEB2PV000880	VFBAJB22C070698; VFBAJA22C110726	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
358	RLLV1AEB2PV000930	VFBAJB22C280712; VFBAJA22C240672	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
359	RLLV1AEB2PV000944	VFBAJB22C270542; VFBAJA22C120523	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
360	RLLV1AEB2PV000961	VFBAJB231050727; VFBAJA22C110653	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
361	RLLV1AEB3PV000662	VFBAJB22C280646; VFBAJA22C280575	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
362	RLLV1AEB3PV000855	VFBAJB22C280630; VFBAJA22C250566	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
363	RLLV1AEB3PV000869	VFBAJB22C280561; VFBAJA22C240540	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
364	RLLV1AEB3PV000872	VFBAJB22C270549; VFBAJA22C260559	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
365	RLLV1AEB3PV000936	VFBAJB22C280588; VFBAJA22C110732	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
366	RLLV1AEB3PV000953	VFBAJB22C120572; VFBAJA22C100717	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
367	RLLV1AEB3PV000970	VFBAJB22C270561; VFBAJA22C260622	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
368	RLLV1AEB3PV000984	VFBAJB22C100647; VFBAJA22C110579	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
369	RLLV1AEB4PV000721	VFBAJB22C070653; VFBAJA22C270567	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
370	RLLV1AEB4PV000864	VFBAJB22C270543; VFBAJA22C240545	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
371	RLLV1AEB4PV000881	VFBAJB229280102; VFBAJA22C090740	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
372	RLLV1AEB4PV000945	VFBAJB22C280713; VFBAJA22C250560	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
373	RLLV1AEB5PV000520	VFBAJB22C280631; VFBAJA22C080633	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
374	RLLV1AEB5PV000873	VFBAJB22C280544; VFBAJA22C270638	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
375	RLLV1AEB5PV000906	VFBAJB22C280629; VFBAJA22C240531	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
376	RLLV1AEB5PV000940	VFBAJB22C280609; VFBAJA22C110673	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
377	RLLV1AEB6PV000039	VFBAJB22C280516; VFBAJA22C230669	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
378	RLLV1AEB6PV000655	VFBAJB22C280568; VFBAJA22C280534	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
379	RLLV1AEB6PV000865	VFBAJB22C280706; VFBAJA22C260503	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
380	RLLV1AEB6PV000879	VFBAJB22C270583; VFBAJA22C070733	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
381	RLLV1AEB6PV000882	VFBAJB22C280628; VFBAJA22C240682	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
382	RLLV1AEB6PV000901	VFBAJB22A070002; VFBAJA22C090714	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
383	RLLV1AEB6PV000929	VFBAJB22C280604; VFBAJA22C240664	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
384	RLLV1AEB6PV000932	VFBAJB22C280725; VFBAJA22C260652	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
385	RLLV1AEB6PV000946	VFBAJB231050694; VFBAJA22C050642	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
386	RLLV1AEB6PV000980	VFBAJB22C260678; VFBAJA22C070667	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
387	RLLV1AEB7PV000549	VFBAJB22C280655; VFBAJA22C280571	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
388	RLLV1AEB7PV000714	VFBAJB22C280691; VFBAJA22C120620	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
389	RLLV1AEB7PV000857	VFBAJB22C280666; VFBAJA22C250570	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
390	RLLV1AEB7PV000874	VFBAJB229280001; VFBAJA22C270719	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
391	RLLV1AEB7PV000907	VFBAJB22C260698; VFBAJA22C270562	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
392	RLLV1AEB7PV000910	VFBAJB229280035; VFBAJA22C100527	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
393	RLLV1AEB7PV000938	VFBAJB22C280565; VFBAJA22C100632	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
394	RLLV1AEB8NV006874	VFBAJB22C090739; VFBAJA22C090556	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
395	RLLV1AEB8PV000673	VFBAJB22C280590; VFBAJA22C280619	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
396	RLLV1AEB8PV000866	VFBAJB22C280758; VFBAJA22C260541	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
397	RLLV1AEB8PV000883	VFBAJB22C270753; VFBAJA22C270656	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
398	RLLV1AEB8PV000902	VFBAJB22C100609; VFBAJA22C240673	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
399	RLLV1AEB8PV000950	VFBAJB22C110520; VFBAJA22C110561	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
400	RLLV1AEB9PV000536	VFBAJB22C280689; VFBAJA22C280559	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
401	RLLV1AEB9PV000570	VFBAJB22C270643; VFBAJA22C280620	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
402	RLLV1AEB9PV000682	VFBAJB22C090722; VFBAJA22C120586	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
403	RLLV1AEB9PV000858	VFBAJB22C280724; VFBAJA22C260547	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
404	RLLV1AEB9PV000861	VFBAJB22C270711; VFBAJA22C240563	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
405	RLLV1AEBXPV000268	VFBAJB22C280574; VFBAJA22C280639	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
406	RLLV1AEBXPV000643	VFBAJB22C270762; VFBAJA22C270607	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
407	RLLV1AEBXPV000657	VFBAJB22C280572; VFBAJA22C280623	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
408	RLLV1AEBXPV000710	VFBAJB22C280692; VFBAJA22C270708	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
409	RLLV1AEBXPV000853	VFBAJB22C280728; VFBAJA22C120585	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
410	RLLV1AEBXPV000867	VFBAJB22C280551; VFBAJA22C250517	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
411	RLLV1AEBXPV000870	VFBAJB22C280556; VFBAJA22C250511	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
412	RLLV1AEBXPV000884	VFBAJB22C280625; VFBAJA22C260626	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
413	RLLV1AEBXPV000903	VFBAJB22C280615; VFBAJA22C260508	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
414	RLLV1AEBXPV000920	VFBAJB22C270750; VFBAJA22C110582	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
415	RLLV1AEBXPV000934	VFBAJB22C120580; VFBAJA22C100627	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
416	RLLV1AEBXPV000948	VFBAJB22C270635; VFBAJA22C110760	06/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
417	RLLV1AFA0PV000494	VFBALB22C290611; VFBALA22C160723	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
418	RLV1AFAOPV000530	VFBALB231030550; VFBALA231030574	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
419	RLV1AFAOPV001001	VFBALB231040782; VFBALA22C300506	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
420	RLV1AFA1PV000875	VFBALB231030543; VFBALA22C200512	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
421	RLV1AFA1PV000889	VFBALB231030577; VFBALA22C300545	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
422	RLV1AFA1PV000911	VFBALB231030564; VFBALA231030598	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
423	RLV1AFA1PV000925	VFBALB22C290682; VFBALA231040541	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
424	RLV1AFA2PV000531	VFBALB231030549; VFBALA22C170803	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
425	RLV1AFA2PV000612	VFBALB22C290652; VFBALA22C160839	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
426	RLV1AFA2PV000786	VFBALB22C300590; VFBALA22C180518	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
427	RLV1AFA2PV000898	VFBALB231030551; VFBALA231030569	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
428	RLV1AFA3PV000490	VFBALB22C290629; VFBALA22C300515	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
429	RLV1AFA3PV000652	VFBALB22C300592; VFBALA22C300579	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
430	RLV1AFA3PV000893	VFBALB231030542; VFBALA22C170797	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
431	RLV1AFA3PV000912	VFBALB22C290698; VFBALA231040532	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
432	RLV1AFA3PV000988	VFBALB231030553; VFBALA231030575	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
433	RLV1AFA4PV000630	VFBALB22C130535; VFBALA22C170517	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
434	RLV1AFA4PV000899	VFBALB231030591; VFBALA22C300542	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
435	RLV1AFA5PV000491	VFBALB22C290717; VFBALA22C180553	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
436	RLV1AFA5PV000894	VFBALB22C290689; VFBALA231040520	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
437	RLV1AFA5PV000913	VFBALB231030604; VFBALA22C170766	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
438	RLV1AFA6PV000175	VFBALB22C170670; VFBALA22C210751	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
439	RLV1AFA6PV000497	VFBALB22C290653; VFBALA22C160812	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
440	RLV1AFA6PV000564	VFBALB22C140523; VFBALA22C200521	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
441	RLV1AFA6PV000788	VFBALB22C290612; VFBALA22C300536	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
442	RLV1AFA6PV000791	VFBALB231030559; VFBALA22C200533	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
443	RLV1AFA6PV000841	VFBALB231030601; VFBALA231040544	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
444	RLV1AFA7PV000086	VFBALB231030541; VFBALA22C180559	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
445	RLV1AFA7PV000363	VFBALB231030602; VFBALA231040560	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
446	RLV1AFA7PV000749	VFBALB22C170770; VFBALA22C290619	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
447	RLV1AFA7PV000766	VFBALB22C280744; VFBALA22C290711	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
448	RLV1AFA7PV000783	VFBALB22C290582; VFBALA22C290572	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
449	RLV1AFA7PV000993	VFBALB231040770; VFBALA231040594	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
450	RLV1AFA8PV000596	VFBALB231030563; VFBALA22C150638	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
451	RLV1AFA8PV000792	VFBALB22C300591; VFBALA22C300554	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
452	RLV1AFA8PV000887	VFBALB231030547; VFBALA22C200589	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
453	RLV1AFA8PV000890	VFBALB231030548; VFBALA22C300541	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
454	RLV1AFA9PV000624	VFBALB22C140634; VFBALA22C220689	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
455	RLV1AFA9PV000767	VFBALB22C280731; VFBALA22C290632	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
456	RLV1AFA9PV000848	VFBALB22C290639; VFBALA22C160587	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
457	RLV1AFA9PV000896	VFBALB231030540; VFBALA22C180554	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
458	RLV1AFAXNV009183	VFBALB22C200638; VFBALA22C230558	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
459	RLV1AFAXPV000843	VFBALB22C290620; VFBALA22C170810	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
460	RLV1AFAXPV000891	VFBALB231030576; VFBALA22C180632	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
461	RLV1AFAXPV000924	VFBALB22C290578; VFBALA231030572	06/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
462	RLV1AEBONV009655	VFBAJB22C280567; VFBAJA22C100726	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
463	RLV1AEBOPV000571	VFBAJB22C080782; VFBAJA22C280637	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
464	RLV1AEBOPV000649	VFBAJB22C280591; VFBAJA22C280602	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
465	RLV1AEBOPV000666	VFBAJB22C100563; VFBAJA22C270512	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
466	RLV1AEBOPV000909	VFBAJB22C280669; VFBAJA22C240669	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
467	RLV1AEBOPV000926	VFBAJB22C100716; VFBAJA22C270721	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
468	RLV1AEBOPV000960	VFBAJB22C280611; VFBAJA22C100644	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
469	RLV1AEB1NV004643	VFBAJB229270001; VFBAJA229280012	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
470	RLV1AEB1PV000644	VFBAJB22C280647; VFBAJA22C280614	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
471	RLV1AEB1PV000658	VFBAJB22C280587; VFBAJA22C280577	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
472	RLV1AEB1PV000661	VFBAJB22C100567; VFBAJA22C110747	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
473	RLV1AEB1PV000949	VFBAJB22C120577; VFBAJA22C100712	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
474	RLV1AEB1PV000966	VFBAJB22B290524; VFBAJA22C080810	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
475	RLV1AEB1PV000983	VFBAJB231050703; VFBAJA22C110560	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
476	RLV1AEB1PV001034	VFBAJB231050763; VFBAJA22C110724	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
477	RLV1AEB2PV000104	VFBAJB22C100637; VFBAJA22C270744	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
478	RLLV1AEB2PV000636	VFBAJB22C280696; VFBAJA22C270691	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
479	RLLV1AEB2PV000927	VFBAJB22C100718; VFBAJA22C260631	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
480	RLLV1AEB2PV000958	VFBAJB22C090521; VFBAJA22C260621	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
481	RLLV1AEB3PV000533	VFBAJB22C280599; VFBAJA22C260579	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
482	RLLV1AEB4PV000069	VFBAJB22B290530; VFBAJA22C070718	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
483	RLLV1AEB4PV000377	VFBAJB22C260614; VFBAJA22C270611	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
484	RLLV1AEB4PV000637	VFBAJB22C280672; VFBAJA22C110670	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
485	RLLV1AEB4PV000640	VFBAJB22C080812; VFBAJA22C280553	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
486	RLLV1AEB4PV000704	VFBAJB22C280704; VFBAJA22C260518	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
487	RLLV1AEB4PV000878	VFBAJB22B290526; VFBAJA22C270519	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
488	RLLV1AEB4PV000931	VFBAJB22C280716; VFBAJA22C250565	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
489	RLLV1AEB5PV000632	VFBAJB22C100569; VFBAJA22C130560	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
490	RLLV1AEB5PV000730	VFBAJB22C270545; VFBAJA22C260549	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
491	RLLV1AEB5PV000856	VFBAJB22C280676; VFBAJA22C110655	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
492	RLLV1AEB6PV000915	VFBAJB22C270754; VFBAJA22C270641	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
493	RLLV1AEB6PV000977	VFBAJB22C270584; VFBAJA22C070729	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
494	RLLV1AEB7PV000700	VFBAJB22C280708; VFBAJA22C110682	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
495	RLLV1AEB7PV000941	VFBAJB22C070632; VFBAJA22C260663	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
496	RLLV1AEB7PV000955	VFBAJB22C110502; VFBAJA22C110563	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
497	RLLV1AEB8PV000544	VFBAJB22C100836; VFBAJA22C100516	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
498	RLLV1AEB8PV000916	VFBAJB22C270751; VFBAJA22C240710	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
499	RLLV1AEB8PV000933	VFBAJB231050697; VFBAJA22C250564	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
500	RLLV1AEB8PV001032	VFBAJB22C280538; VFBAJA22C070719	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
501	RLLV1AEB9PV000634	VFBAJB22C280653; VFBAJA22C280600	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
502	RLLV1AEB9PV000939	VFBAJB22C280562; VFBAJA22C250568	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
503	RLLV1AEB9PV000973	VFBAJB22C260608; VFBAJA22C110684	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
504	RLLV1AEBXPV000514	VFBAJB22C270731; VFBAJA22C280531	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
505	RLLV1AEBXPV000660	VFBAJB22C080819; VFBAJA22C080773	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
506	RLLV1AEBXPV000674	VFBAJB22C100523; VFBAJA22C270620	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
507	RLLV1AEBXPV000951	VFBAJB22C280711; VFBAJA22C100734	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
508	RLLV1AEBXPV000965	VFBAJB22C270555; VFBAJA22C270564	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
509	RLLV1AEBXPV000979	VFBAJB22C270511; VFBAJA22C070736	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
510	RLLV1AEBXPV000982	VFBAJB22C100628; VFBAJA22C100847	07/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
511	RLLV1AFA0PV000124	VFBALB22C260667; VFBALA22C210749	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
512	RLLV1AFA0PV000561	VFBALB22C170771; VFBALA22C200583	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
513	RLLV1AFA0PV000897	VFBALB22C290691; VFBALA231040539	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
514	RLLV1AFA0PV000964	VFBALB231040705; VFBALA231040559	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
515	RLLV1AFA0PV001015	VFBALB231050790; VFBALA231040585	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
516	RLLV1AFA0PV001046	VFBALB231040724; VFBALA231040579	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
517	RLLV1AFA0PV001063	VFBALB231030607; VFBALA231040624	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
518	RLLV1AFA1NV007693	VFBALB231030611; VFBALA231040556	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
519	RLLV1AFA1PV000486	VFBALB231040706; VFBALA231040568	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
520	RLLV1AFA1PV000844	VFBALB22C300563; VFBALA22C290790	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
521	RLLV1AFA1PV000987	VFBALB231040744; VFBALA231040652	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
522	RLLV1AFA1PV000990	VFBALB231040778; VFBALA231040694	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
523	RLLV1AFA1PV001007	VFBALB231030610; VFBALA231040583	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
524	RLLV1AFA1PV001010	VFBALB231030585; VFBALA231040587	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
525	RLLV1AFA1PV001024	VFBALB231050816; VFBALA22C190611	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
526	RLLV1AFA1PV001086	VFBALB231040723; VFBALA231040699	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
527	RLLV1AFA2PV000335	VFBALB231050649; VFBALA231040649	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
528	RLLV1AFA2PV000481	VFBALB22C180517; VFBALA22C200509	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
529	RLLV1AFA2PV001016	VFBALB231040726; VFBALA231040619	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
530	RLLV1AFA2PV001050	VFBALB231040735; VFBALA22C300550	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
531	RLLV1AFA2PV001095	VFBALB231050732; VFBALA231040656	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
532	RLLV1AFA2PV001100	VFBALB22C210504; VFBALA231050621	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
533	RLLV1AFA3PV000408	VFBALB22C160707; VFBALA22C180546	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
534	RLLV1AFA3PV000991	VFBALB231050734; VFBALA231040655	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
535	RLLV1AFA3PV001008	VFBALB22C290631; VFBALA231040625	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
536	RLLV1AFA3PV001025	VFBALB231050779; VFBALA231040582	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
537	RLLV1AFA3PV001039	VFBALB231050599; VFBALA231040668	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
538	RLLV1AFA3PV001056	VFBALB231050733; VFBALA231040673	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
539	RLLV1AFA4PV000353	VFBALB22C180574; VFBALA22C200563	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
540	RLLV1AFA4PV001003	VFBALB231030616; VFBALA231040591	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
541	RLLV1AFA4PV001096	VFBALB231050746; VFBALA231030568	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
542	RLLV1AFA5PV000488	VFBALB22C200728; VFBALA22C190740	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
543	RLLV1AFA5PV000510	VFBALB22C280763; VFBALA22C280740	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
544	RLLV1AFA5PV000989	VFBALB231040771; VFBALA231040703	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
545	RLLV1AFA5PV000992	VFBALB231040704; VFBALA231040564	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
546	RLLV1AFA5PV001009	VFBALB231030588; VFBALA231040581	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
547	RLLV1AFA5PV001060	VFBALB231050736; VFBALA231040680	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
548	RLLV1AFA5PV001074	VFBALB231060531; VFBALA231040715	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
549	RLLV1AFA5PV001091	VFBALB22C200756; VFBALA231050589	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
550	RLLV1AFA6PV000600	VFBALB231030615; VFBALA231040580	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
551	RLLV1AFA6PV000886	VFBALB231030578; VFBALA231030603	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
552	RLLV1AFA6PV000998	VFBALB231050745; VFBALA231040697	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
553	RLLV1AFA6PV001004	VFBALB231040709; VFBALA22C300543	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
554	RLLV1AFA6PV001018	VFBALB231050647; VFBALA231040670	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
555	RLLV1AFA6PV001035	VFBALB231050644; VFBALA231040678	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
556	RLLV1AFA6PV001052	VFBALB231050811; VFBALA231040592	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
557	RLLV1AFA7PV000752	VFBALB22C290686; VFBALA22C290623	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
558	RLLV1AFA7PV000847	VFBALB22C290579; VFBALA22C170774	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
559	RLLV1AFA7PV000895	VFBALB231030618; VFBALA231040555	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
560	RLLV1AFA7PV000962	VFBALB231030619; VFBALA231040565	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
561	RLLV1AFA7PV001013	VFBALB231030614; VFBALA231040650	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
562	RLLV1AFA7PV001027	VFBALB231050718; VFBALA231040562	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
563	RLLV1AFA7PV001223	VFBALB231040662; VFBALA231050803	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
564	RLLV1AFA8PV000999	VFBALB231050814; VFBALA231040635	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
565	RLLV1AFA8PV001005	VFBALB231040708; VFBALA22C300519	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
566	RLLV1AFA8PV001019	VFBALB231030636; VFBALA231040676	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
567	RLLV1AFA8PV001036	VFBALB231040731; VFBALA231040684	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
568	RLLV1AFA8PV001053	VFBALB22C290723; VFBALA231040618	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
569	RLLV1AFA8PV001084	VFBALB231040725; VFBALA231040617	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
570	RLLV1AFA8PV001215	VFBALB231040700; VFBALA231050598	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
571	RLLV1AFA9PV000591	VFBALB22C060538; VFBALA22C220692	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
572	RLLV1AFA9PV000610	VFBALB22C290650; VFBALA22C300578	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
573	RLLV1AFA9PV000963	VFBALB231040746; VFBALA231040651	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
574	RLLV1AFA9PV001000	VFBALB231050743; VFBALA231040690	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
575	RLLV1AFA9PV001014	VFBALB231030590; VFBALA22C190613	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
576	RLLV1AFA9PV001059	VFBALB231030606; VFBALA231040654	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
577	RLLV1AFAXPV000809	VFBALB22C290565; VFBALA22C300556	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
578	RLLV1AFAXPV001006	VFBALB231040741; VFBALA231040647	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
579	RLLV1AFAXPV001023	VFBALB231030586; VFBALA231040593	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
580	RLLV1AFAXPV001037	VFBALB231040728; VFBALA231040685	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
581	RLLV1AFAXPV001085	VFBALB231050813; VFBALA231040633	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
582	RLLV1AFAXPV001104	VFBALB231050564; VFBALA231040515	07/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
583	RLLV1AEB0PV000537	VFBAB22C280596; VFBABA22C260564	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
584	RLLV1AEB0PV000540	VFBAB22C270766; VFBABA22C270702	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
585	RLLV1AEB0PV000697	VFBAB22C270772; VFBABA22C250576	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
586	RLLV1AEB0PV001316	VFBAB22B290504; VFBABA22B210673	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
587	RLLV1AEB1PV000675	VFBAB22C100615; VFBABA22C270630	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
588	RLLV1AEB1PV000711	VFBAB22C270765; VFBABA22C270724	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
589	RLLV1AEB1PV000935	VFBAB22C120583; VFBABA22C100652	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
590	RLLV1AEB1PV001308	VFBAB231060524; VFBABA22C110577	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
591	RLLV1AEB2PV000541	VFBAB22C080823; VFBABA22C280654	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
592	RLLV1AEB2PV000653	VFBAB22C280570; VFBABA22C280617	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
593	RLLV1AEB2PV000975	VFBAB231050698; VFBABA22C110572	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
594	RLLV1AEB2PV001298	VFBAB231050714; VFBABA22C100750	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
595	RLLV1AEB3PV000659	VFBAB22C270764; VFBABA22C270726	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
596	RLLV1AEB3PV000676	VFBAB22C280684; VFBABA22C260537	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
597	RLLV1AEB3PV000712	VFBAB22C280638; VFBABA22C270510	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
598	RLLV1AEB3PV000919	VFBAJB22C280532; VFBAJA22C110728	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
599	RLLV1AEB3PV001293	VFBAJB22C110517; VFBAJA22C090631	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
600	RLLV1AEB3PV001309	VFBAJB22B290503; VFBAJA22C090649	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
601	RLLV1AEB3PV001326	VFBAJB231050720; VFBAJA22C070768	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
602	RLLV1AEB4PV000654	VFBAJB22C280592; VFBAJA22C280622	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
603	RLLV1AEB4PV000976	VFBAJB22C280564; VFBAJA22C100743	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
604	RLLV1AEB4PV001299	VFBAJB231050750; VFBAJA22B240730	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
605	RLLV1AEB4PV001321	VFBAJB22B260518; VFBAJA22C110588	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
606	RLLV1AEB5PV000971	VFBAJB22B290527; VFBAJA22C110683	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
607	RLLV1AEB5PV000985	VFBAJB22C270758; VFBAJA22C010502	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
608	RLLV1AEB5PV001313	VFBAJB22C100613; VFBAJA22C070770	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
609	RLLV1AEB5PV001327	VFBAJB22C270573; VFBAJA22B240696	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
610	RLLV1AEB6PV000509	VFBAJB22C100605; VFBAJA22C100673	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
611	RLLV1AEB6PV001319	VFBAJB22C100611; VFBAJA22C100748	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
612	RLLV1AEB7PV000325	VFBAJB22C100657; VFBAJA22C240537	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
613	RLLV1AEB7PV000678	VFBAJB22C270760; VFBAJA22C270694	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
614	RLLV1AEB7PV000972	VFBAJB22C110515; VFBAJA22C110590	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
615	RLLV1AEB7PV001300	VFBAJB22C090760; VFBAJA22C090513	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
616	RLLV1AEB7PV001328	VFBAJB22C100610; VFBAJA22C100752	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
617	RLLV1AEB8PV000642	VFBAJB22C270776; VFBAJA22C280605	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
618	RLLV1AEB8PV001306	VFBAJB22C260585; VFBAJA22B190558	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
619	RLLV1AEB8PV001340	VFBAJB22C260590; VFBAJA22C110578	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
620	RLLV1AEB9PV000665	VFBAJB22C280594; VFBAJA22C280579	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
621	RLLV1AEB9PV000729	VFBAJB22C100565; VFBAJA22C160546	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
622	RLLV1AEB9PV001315	VFBAJB22B260515; VFBAJA22B200536	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
623	RLLV1AEBXPV000139	VFBAJB22C280506; VFBAJA22C260575	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
624	RLLV1AEBXPV001341	VFBAJB22C260602; VFBAJA22B220502	08/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
625	RLLV1AFA0PV001029	VFBALB231050741; VFBALA231040692	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
626	RLLV1AFA0PV001080	VFBALB22C290710; VFBALA231040755	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
627	RLLV1AFA0PV001094	VFBALB22C290581; VFBALA231050592	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
628	RLLV1AFA0PV001225	VFBALB231040696; VFBALA231050841	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
629	RLLV1AFA1PV001038	VFBALB231040730; VFBALA231040664	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
630	RLLV1AFA1PV001041	VFBALB231030609; VFBALA231040586	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
631	RLLV1AFA1PV001055	VFBALB22C290617; VFBALA22C160855	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
632	RLLV1AFA1PV001198	VFBALB22C260649; VFBALA22C220701	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
633	RLLV1AFA1PV001248	VFBALB231060592; VFBALA231050628	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
634	RLLV1AFA2NV009193	VFBALB22C230522; VFBALA22C170600	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
635	RLLV1AFA2PV000996	VFBALB231040768; VFBALA22C300500	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
636	RLLV1AFA2PV001033	VFBALB231050742; VFBALA231040717	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
637	RLLV1AFA2PV001047	VFBALB231030608; VFBALA231040620	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
638	RLLV1AFA2PV001081	VFBALB22C290656; VFBALA22C220703	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
639	RLLV1AFA3PV000134	VFBALB22C270526; VFBALA22C210561	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
640	RLLV1AFA3PV000778	VFBALB22C200738; VFBALA22C220702	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
641	RLLV1AFA3PV001042	VFBALB231030617; VFBALA231040589	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
642	RLLV1AFA3PV001106	VFBALB231040750; VFBALA231050617	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
643	RLLV1AFA3PV001171	VFBALB22C260648; VFBALA231040769	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
644	RLLV1AFA3PV001252	VFBALB22C130607; VFBALA231050562	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
645	RLLV1AFA4PV000403	VFBALB231060614; VFBALA231050579	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
646	RLLV1AFA4PV000479	VFBALB22C130568; VFBALA22C190580	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
647	RLLV1AFA4PV000482	VFBALB22C200624; VFBALA22C180550	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
648	RLLV1AFA4PV000739	VFBALB22C290725; VFBALA22A010016	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
649	RLLV1AFA4PV001048	VFBALB231050583; VFBALA231040716	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
650	RLLV1AFA4PV001051	VFBALB231050525; VFBALA231040688	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
651	RLLV1AFA4PV001101	VFBALB231050580; VFBALA231040701	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
652	RLLV1AFA4PV001177	VFBALB22C200640; VFBALA231040774	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
653	RLLV1AFA4PV001227	VFBALB231040623; VFBALA22C170708	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
654	RLLV1AFA5PV000183	VFBALB22C180530; VFBALA22C210655	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
655	RLLV1AFA5PV000619	VFBALB22C280762; VFBALA22C280742	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
656	RLLV1AFA5PV000779	VFBALB22C280735; VFBALA22C290635	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
657	RLLV1AFA5PV000801	VFBALB22C290736; VFBALA22C290638	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
658	RLLV1AFA5PV001012	VFBALB231040737; VFBALA231040584	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
659	RLLV1AFA5PV001043	VFBALB22C290590; VFBALA231040569	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
660	RLLV1AFA5PV001088	VFBALB22C300564; VFBALA231050654	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
661	RLLV1AFA5PV001107	VFBALB22C290592; VFBALA22C180666	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
662	RLLV1AFA5PV001169	VFBALB22C290757; VFBALA231050560	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
663	RLLV1AFA5PV001219	VFBALB22C290755; VFBALA231050556	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
664	RLLV1AFA6PV000158	VFBALB22C260655; VFBALA22C200566	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
665	RLLV1AFA6PV000631	VFBALB22C210500; VFBALA22C230519	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
666	RLLV1AFA6PV001049	VFBALB231050679; VFBALA231040575	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
667	RLLV1AFA6PV001200	VFBALB22C150651; VFBALA231050586	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
668	RLLV1AFA6PV001231	VFBALB22C290771; VFBALA22C170506	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
669	RLLV1AFA7PV000914	VFBALB231030613; VFBALA231040570	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
670	RLLV1AFA7PV001089	VFBALB231040763; VFBALA231050623	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
671	RLLV1AFA7PV001108	VFBALB22C300565; VFBALA231050584	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
672	RLLV1AFA8PV000629	VFBALB22C200736; VFBALA22C220705	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
673	RLLV1AFA8PV000923	VFBALB231030612; VFBALA231040567	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
674	RLLV1AFA8PV001103	VFBALB22C290657; VFBALA22C210649	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
675	RLLV1AFA8PV001148	VFBALB22C290766; VFBALA231040745	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
676	RLLV1AFA9PV000607	VFBALB22C170504; VFBALA22C220652	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
677	RLLV1AFA9PV000994	VFBALB231040739; VFBALA231040645	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
678	RLLV1AFA9PV001093	VFBALB231050822; VFBALA231040616	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
679	RLLV1AFA9PV001224	VFBALB231040702; VFBALA231050810	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
680	RLLV1AFA9PV001255	VFBALB22C150656; VFBALA231050591	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
681	RLLV1AFAXPV000602	VFBALB22C130538; VFBALA22C180510	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
682	RLLV1AFAXPV000986	VFBALB231040503; VFBALA22C210642	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
683	RLLV1AFAXPV001040	VFBALB231050641; VFBALA231040665	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
684	RLLV1AFAXPV001099	VFBALB22C290688; VFBALA231040760	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
685	RLLV1AFAXPV001149	VFBALB22C130602; VFBALA231050636	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
686	RLLV1AFAXPV001166	VFBALB231040693; VFBALA231050568	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
687	RLLV1AFAXPV001247	VFBALB22C290741; VFBALA22C170635	08/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
688	RLLV1AEB1PV000854	VFBAJB22C280601; VFBAJA22C240538	09/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
689	RLLV1AEB1PV001325	VFBAJB231050749; VFBAJA22B240712	09/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
690	RLLV1AEB2PV000720	VFBAJB22C070668; VFBAJA22C280547	09/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
691	RLLV1AEB2PV001303	VFBAJB22B290505; VFBAJA22B200534	09/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
692	RLLV1AEB3PV000709	VFBAJB22C280690; VFBAJA22C260550	09/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
693	RLLV1AEB4PV000850	VFBAJB22C280663; VFBAJA22C080634	09/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
694	RLLV1AEB5PV000937	VFBAJB22C280717; VFBAJA22C250567	09/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
695	RLLV1AEB6PV000347	VFBAJB231060526; VFBAJA22C110573	09/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
696	RLLV1AEB7PV000650	VFBAJB22C280699; VFBAJA22C270693	09/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
697	RLLV1AEB7PV000969	VFBAJB22C270559; VFBAJA22C110607	09/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
698	RLLV1AEB8PV001287	VFBAJB22C270632; VFBAJA22C110725	09/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
699	RLLV1AEB8PV001290	VFBAJB22C260645; VFBAJA22C100796	09/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
700	RLLV1AEB8PV001337	VFBAJB22C280526; VFBAJA22B200513	09/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
701	RLLV1AEBXPV000061	VFBAJB22C280679; VFBAJA22C110566	09/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
702	RLLV1AEBXPV000917	VFBAJB22C270752; VFBAJA22C260504	09/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
703	RLLV1AEBXPV001307	VFBAJB231060527; VFBAJA22C090652	09/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
704	RLLV1AFA2PV001159	VFBALB22C300526; VFBALA231050559	09/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
705	RLLV1AFA2PV001257	VFBALB231060605; VFBALA231050627	09/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
706	RLLV1AFA3PV001199	VFBALB22C300538; VFBALA231050625	09/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
707	RLLV1AFA4PV000496	VFBALB22C200731; VFBALA22C190719	09/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
708	RLLV1AFA4PV001017	VFBALB231050735; VFBALA231040666	09/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
709	RLLV1AFA6PV001150	VFBALB231040691; VFBALA231050565	09/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
710	RLLV1AFA6PV001357	VFBALB22C270550; VFBALA22C170731	09/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
711	RLLV1AFA7PV001058	VFBALB22C290580; VFBALA231050573	09/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
712	RLLV1AFA8PV000789	VFBALB22C290727; VFBALA229100050	09/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
713	RLLV1AFA8PV001098	VFBALB231050606; VFBALA231040687	09/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
714	RLLV1AFA8PV001165	VFBALB231050725; VFBALA22C170809	09/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
715	RLLV1AFA9PV001157	VFBALB22C300509; VFBALA231040749	09/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
716	RLLV1AFAXPV000406	VFBALB22C260651; VFBALA22C170758	09/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
717	RLLV1AFAXPV001250	VFBALB231040590; VFBALA231050602	09/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
718	RLLV1AEB0PV001283	VFBAJB22C100620; VFBAJA22B260571	10/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
719	RLLV1AEB3PV001312	VFBAJB22B290522; VFBAJA22B210676	10/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
720	RLLV1AEB4PV000346	VFBAJB22C100880; VFBAJA231060663	10/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
721	RLLV1AEB4PV000542	VFBAJB22C270770; VFBAJA22C270713	10/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
722	RLLV1AEB4PV001030	VFBAJB231050762; VFBAJA22C110586	10/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
723	RLLV1AEB4PV001318	VFBAJB22C100626; VFBAJA22B210683	10/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
724	RLLV1AEB5PV000517	VFBAJB22C280634; VFBAJA22C280545	10/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
725	RLLV1AEB5PV000954	VFBAJB22C100713; VFBAJA22C110690	10/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
726	RLLV1AEB6PV001322	VFBAJB22C100877; VFBAJA231060534	10/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
727	RLLV1AEB7PV000728	VFBAJB22C070660; VFBAJA22C280500	10/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
728	RLLV1AEB8PV000947	VFBAJB22C280585; VFBAJA22C260512	10/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
729	RLLV1AEB8PV000978	VFBAJB22C280563; VFBAJA22C100724	10/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
730	RLLV1AEB9PV000942	VFBAJB22C070695; VFBAJA22C270608	10/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
731	RLLV1AEB9PV001296	VFBAJB22C140737; VFBAJA22C090635	10/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
732	RLLV1AEBXNV004771	VFBAJB229300041; VFBAJA229280021	10/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
733	RLLV1AFA0PV001161	VFBALB22C290770; VFBALA231050620	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
734	RLLV1AFA0PV001600	VFBALB231040794; VFBALA231050662	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
735	RLLV1AFA1PV000360	VFBALB231030620; VFBALA231050646	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
736	RLLV1AFA1PV000603	VFBALB22C290720; VFBALA22C290558	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
737	RLLV1AFA1PV001153	VFBALB22C300504; VFBALA231050635	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
738	RLLV1AFA1PV001170	VFBALB231030596; VFBALA22C200534	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
739	RLLV1AFA1PV001203	VFBALB22C300518; VFBALA231040740	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
740	RLLV1AFA1PV001217	VFBALB231050722; VFBALA22C200672	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
741	RLLV1AFA1PV001234	VFBALB231040667; VFBALA22C170521	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
742	RLLV1AFA2PV000352	VFBALB231030589; VFBALA22C160827	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
743	RLLV1AFA2PV000772	VFBALB22C290670; VFBALA22C300520	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
744	RLLV1AFA3PV001087	VFBALB231050585; VFBALA22C180569	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
745	RLLV1AFA3PV001204	VFBALB231050597; VFBALA231050555	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
746	RLLV1AFA3PV001221	VFBALB22C290642; VFBALA22C280776	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
747	RLLV1AFA3PV001350	VFBALB231050723; VFBALA231050608	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
748	RLLV1AFA4PV001180	VFBALB22C290761; VFBALA231040780	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
749	RLLV1AFA4PV001194	VFBALB22C300560; VFBALA231050571	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
750	RLLV1AFA4PV001356	VFBALB22C190658; VFBALA22C160748	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
751	RLLV1AFA4PV001597	VFBALB231050774; VFBALA231050648	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
752	RLLV1AFA5PV001172	VFBALB231030627; VFBALA22C200600	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
753	RLLV1AFA5PV001351	VFBALB22C180541; VFBALA231040738	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
754	RLLV1AFA5PV001365	VFBALB231030630; VFBALA231070518	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
755	RLLV1AFA6PV001083	VFBALB231050778; VFBALA231040622	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
756	RLLV1AFA6PV001097	VFBALB22C290773; VFBALA231050618	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
757	RLLV1AFA6PV001259	VFBALB231040504; VFBALA22C210640	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
758	RLLV1AFA6PV001360	VFBALB231040686; VFBALA231050645	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
759	RLLV1AFA7PV000900	VFBALB231030560; VFBALA22C200547	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
760	RLLV1AFA7PV001092	VFBALB231050815; VFBALA231040627	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
761	RLLV1AFA7PV001173	VFBALB231030592; VFBALA231040537	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
762	RLLV1AFA7PV001187	VFBALB231040683; VFBALA231050653	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
763	RLLV1AFA7PV001254	VFBALB22C290756; VFBALA231050554	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
764	RLLV1AFA7PV001352	VFBALB22C290767; VFBALA231050609	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
765	RLLV1AFA8PV001179	VFBALB231030623; VFBALA231050600	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
766	RLLV1AFA8PV001344	VFBALB231040722; VFBALA22C190636	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
767	RLLV1AFA8PV001361	VFBALB22C290760; VFBALA231050661	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
768	RLLV1AFA9PV001207	VFBALB231050595; VFBALA231050574	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
769	RLLV1AFA9PV001367	VFBALB22C290735; VFBALA231050629	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
770	RLLV1AFAXPV001183	VFBALB231070524; VFBALA231040786	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
771	RLLV1AFAXPV001216	VFBALB231040793; VFBALA231050844	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
772	RLLV1AFAXPV001605	VFBALB231050558; VFBALA231070523	10/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
773	RLLV1AEB0PV001297	VFBAJB231050757; VFBAJA22C110687	11/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
774	RLLV1AEB0PV001333	VFBAJB22C270572; VFBAJA22B210670	11/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
775	RLLV1AEB1PV000367	VFBAJB22C090694; VFBAJA231060669	11/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
776	RLLV1AEB2PV000345	VFBAJB231050787; VFBAJA231060532	11/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
777	RLLV1AEB2PV001284	VFBAJB22C100603; VFBAJA22C100547	11/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
778	RLLV1AEB2PV001334	VFBAJB231050766; VFBAJA231050873	11/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
779	RLLV1AEB4PV001304	VFBAJB22C100604; VFBAJA22C100542	11/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
780	RLLV1AEB4PV001335	VFBAJB22C100599; VFBAJA231060634	11/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
781	RLLV1AEB6PV000137	VFBAJB22C100871; VFBAJA231060668	11/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
782	RLLV1AEB6PV000140	VFBAJB22C270666; VFBAJA22C260628	11/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
783	RLLV1AEB6PV001305	VFBAJB22C100883; VFBAJA22C240635	11/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
784	RLLV1AEB7PV001295	VFBAJB22C100606; VFBAJA22C100747	11/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
785	RLLV1AEB7PV001314	VFBAJB231050754; VFBAJA22C070715	11/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
786	RLLV1AEB8PV000396	VFBAJB22B290520; VFBAJA231060529	11/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
787	RLLV1AEB9PV001301	VFBAJB231050748; VFBAJA22C070766	11/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
788	RLLV1AFA0PV001175	VFBALB231030628; VFBALA231050650	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
789	RLLV1AFA0PV001256	VFBALB22C150658; VFBALA231050613	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
790	RLLV1AFA0PV001595	VFBALB231050549; VFBALA22C190565	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
791	RLLV1AFA1PV000746	VFBALB231050540; VFBALA231040754	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
792	RLLV1AFA1PV001167	VFBALB22C300535; VFBALA231070527	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
793	RLLV1AFA2PV001162	VFBALB231050510; VFBALA231040762	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
794	RLLV1AFA2PV001176	VFBALB231030621; VFBALA231050660	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
795	RLLV1AFA2PV001193	VFBALB231040766; VFBALA22C200677	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
796	RLLV1AFA2PV001212	VFBALB231040679; VFBALA231050651	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
797	RLLV1AFA2PV001355	VFBALB231050557; VFBALA231070520	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
798	RLLV1AFA3NV004598	VFBALB229040014; VFBALA229040026	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
799	RLLV1AFA3PV001090	VFBALB22C290769; VFBALA231040747	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
800	RLLV1AFA3PV001154	VFBALB22C300510; VFBALA231050657	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
801	RLLV1AFA4NV008272	VFBALB22C190571; VFBALA22C150570	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
802	RLLV1AFA4PV001258	VFBALB231060593; VFBALA231050633	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
803	RLLV1AFA4PV001342	VFBALB22C290663; VFBALA22C290745	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
804	RLLV1AFA5PV001057	VFBALB231050570; VFBALA231040571	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
805	RLLV1AFA5PV001608	VFBALB231030622; VFBALA231050587	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
806	RLLV1AFA6PV000127	VFBALB22C290587; VFBALA231040757	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
807	RLLV1AFA6PV001178	VFBALB231050546; VFBALA22C180511	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
808	RLLV1AFA6PV001598	VFBALB22C290606; VFBALA22C170533	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
809	RLLV1AFA6PV001603	VFBALB22C290664; VFBALA22C290719	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
810	RLLV1AFA7PV001044	VFBALB22C290777; VFBALA231040753	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
811	RLLV1AFA7PV001349	VFBALB22C200639; VFBALA231040742	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
812	RLLV1AFA8PV000419	VFBALB231030629; VFBALA231070512	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
813	RLLV1AFA9NV005237	VFBALB22B170571; VFBALA229070087	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
814	RLLV1AFA9NV005402	VFBALB22B170566; VFBALA22B170642	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
815	RLLV1AFA9PV001174	VFBALB231050590; VFBALA231040777	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
816	RLLV1AFA9PV001191	VFBALB231040663; VFBALA231050807	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
817	RLLV1AFA9PV001353	VFBALB22C190659; VFBALA22C190654	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
818	RLLV1AFAXPV000132	VFBALB231030593; VFBALA22C210631	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
819	RLLV1AFAXPV001345	VFBALB22C190655; VFBALA231050639	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
820	RLLV1AFAXPV001359	VFBALB231050707; VFBALA22C290713	11/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
821	RLLV1AEB0PV000358	VFBAJB22C100874; VFBAJA231060633	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
822	RLLV1AEB0PV000943	VFBAJB22C280667; VFBAJA22C250510	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
823	RLLV1AEB0PV000974	VFBAJB22C110506; VFBAJA22C100582	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
824	RLLV1AEB0PV001641	VFBAJB22C270732; VFBAJA231060645	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
825	RLLV1AEB1PV001289	VFBAJB231050764; VFBAJA231060520	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
826	RLLV1AEB1PV001292	VFBAJB22C270655; VFBAJA22C090605	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
827	RLLV1AEB1PV001311	VFBAJB231060522; VFBAJA22C090705	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
828	RLLV1AEB1PV001650	VFBAJB22C100824; VFBAJA231060622	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
829	RLLV1AEB2PV001320	VFBAJB22C100622; VFBAJA22B210668	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
830	RLLV1AEB2PV001656	VFBAJB22C110509; VFBAJA22B250691	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
831	RLLV1AEB3PV000693	VFBAJB22C100749; VFBAJA22C070738	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
832	RLLV1AEB3PV001665	VFBAJB22C110529; VFBAJA231060537	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
833	RLLV1AEB5PV000646	VFBAJB22C280698; VFBAJA22C260516	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
834	RLLV1AEB5PV001649	VFBAJB22C110539; VFBAJA22C100570	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
835	RLLV1AEB5PV001666	VFBAJB22C100854; VFBAJA231060641	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
836	RLLV1AEB6PV001627	VFBAJB22C100859; VFBAJA231060660	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
837	RLLV1AEB6PV001708	VFBAJB231090542; VFBAJA231070682	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
838	RLLV1AEB7PV001331	VFBAJB22C260687; VFBAJA22B190570	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
839	RLLV1AEB8PV000981	VFBAJB22C260589; VFBAJA22C110562	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
840	RLLV1AEB8PV001631	VFBAJB231050769; VFBAJA231050870	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
841	RLLV1AEB9PV000343	VFBAJB22C270603; VFBAJA22C260555	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
842	RLLV1AEB9PV000374	VFBAJB231050770; VFBAJA231060644	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
843	RLLV1AEB9PV000553	VFBAJB22C080809; VFBAJA22C260546	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
844	RLLV1AEB9PV000908	VFBAJB22C280589; VFBAJA22C110730	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
845	RLLV1AEB9PV001282	VFBAJB231050760; VFBAJA22C110585	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
846	RLLV1AEB9PV001329	VFBAJB231050765; VFBAJA231050875	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
847	RLLV1AEB9PV001704	VFBAJB22C100864; VFBAJA231060626	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
848	RLLV1AEBXNV004558	VFBAJB228270019; VFBAJA229160005	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
849	RLLV1AEBXPV001324	VFBAJB22C100624; VFBAJA22B210678	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
850	RLLV1AEBXPV001629	VFBAJB22C100828; VFBAJA231060640	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
851	RLLV1AEBXPV001646	VFBAJB22C100861; VFBAJA231060558	12/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
852	RLLV1AFAOPV000995	VFBALB231040669; VFBALA22C210579	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
853	RLLV1AFAOPV001354	VFBALB22C190696; VFBALA22C160805	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
854	RLLV1AFAOPV001614	VFBALB231040598; VFBALA231070542	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
855	RLLV1AFA1NV009184	VFBALB231050529; VFBALA231070546	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
856	RLLV1AFA1PV001105	VFBALB231040611; VFBALA22C160851	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
857	RLLV1AFA1PV001184	VFBALB22C300533; VFBALA231050652	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
858	RLLV1AFA2NV004821	VFBALB22A010048; VFBALA229100023	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
859	RLLV1AFA2PV001260	VFBALB231060594; VFBALA231050631	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
860	RLLV1AFA2PV001615	VFBALB231040597; VFBALA22C170805	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
861	RLLV1AFA3PV001011	VFBALB22C290759; VFBALA231040785	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
862	RLLV1AFA3PV001235	VFBALB22C290768; VFBALA231050838	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
863	RLLV1AFA3PV001347	VFBALB22C290599; VFBALA231070525	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
864	RLLV1AFA3PV001364	VFBALB231090555; VFBALA231070566	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
865	RLLV1AFA4NV004383	VFBALB228260008; VFBALA228240069	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
866	RLLV1AFA4NV004741	VFBALB22A040055; VFBALA229130022	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
867	RLLV1AFA4PV000594	VFBALB22C280761; VFBALA22C280739	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
868	RLLV1AFA4PV000806	VFBALB22C290672; VFBALA22C300522	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
869	RLLV1AFA4PV000997	VFBALB231090556; VFBALA231070555	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
870	RLLV1AFA4PV001020	VFBALB231050716; VFBALA231040518	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
871	RLLV1AFA4PV001146	VFBALB22C290784; VFBALA22C150539	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
872	RLLV1AFA4PV001230	VFBALB22C290765; VFBALA231050659	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
873	RLLV1AFA4PV001602	VFBALB231040721; VFBALA22C290715	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
874	RLLV1AFA4PV001616	VFBALB231040605; VFBALA231070539	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
875	RLLV1AFA5NV009124	VFBALB231090560; VFBALA231050624	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
876	RLLV1AFA5PV000474	VFBALB22C170654; VFBALA22C190733	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
877	RLLV1AFA5PV001110	VFBALB231050601; VFBALA231040767	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
878	RLLV1AFA5PV001253	VFBALB22C210521; VFBALA22C180589	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
879	RLLV1AFA5PV001348	VFBALB22C300581; VFBALA22C180578	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
880	RLLV1AFA5PV001611	VFBALB22C290788; VFBALA231070560	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
881	RLLV1AFA6PV000418	VFBALB22C290597; VFBALA231070565	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
882	RLLV1AFA6PV001021	VFBALB231050777; VFBALA231040621	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
883	RLLV1AFA6PV001102	VFBALB22C290585; VFBALA231040514	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
884	RLLV1AFA6PV001164	VFBALB231030605; VFBALA231040759	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
885	RLLV1AFA6PV001195	VFBALB22C300546; VFBALA22C190728	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
886	RLLV1AFA6PV001228	VFBALB22C290665; VFBALA22C180606	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
887	RLLV1AFA6PV001245	VFBALB22C290658; VFBALA22C220686	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
888	RLLV1AFA6PV001620	VFBALB231030545; VFBALA22C170806	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
889	RLLV1AFA7PV001206	VFBALB231050630; VFBALA231040733	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
890	RLLV1AFA7PV001237	VFBALB231030633; VFBALA22C180593	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
891	RLLV1AFA7PV001609	VFBALB231050533; VFBALA231070544	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
892	RLLV1AFA7PV001612	VFBALB231050535; VFBALA231070553	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
893	RLLV1AFA8NV009196	VFBALB231040603; VFBALA22C290712	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
894	RLLV1AFA8PV001182	VFBALB231040784; VFBALA231050665	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
895	RLLV1AFA8PV001201	VFBALB231050637; VFBALA231040764	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
896	RLLV1AFA8PV001618	VFBALB231040604; VFBALA231070549	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
897	RLLV1AFA9PV001045	VFBALB231050577; VFBALA231040714	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
898	RLLV1AFA9PV001109	VFBALB231040719; VFBALA231050582	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
899	RLLV1AFA9PV001160	VFBALB22C130604; VFBALA231050642	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
900	RLLV1AFA9PV001210	VFBALB231040718; VFBALA231050569	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
901	RLLV1AFA9PV001594	VFBALB231050547; VFBALA22C190573	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
902	RLLV1AFAXPV000793	VFBALB22C200740; VFBALA22C160794	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
903	RLLV1AFAXPV001054	VFBALB22C200757; VFBALA231050576	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
904	RLLV1AFAXPV001152	VFBALB22C300512; VFBALA231050656	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
905	RLLV1AFAXPV001698	VFBALB22C280777; VFBALA22C280778	12/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
906	RLLV1AEB0PV001302	VFBAJB22C270729; VFBAJA22C070717	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
907	RLLV1AEB0PV001624	VFBAJB231090672; VFBAJA231050758	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
908	RLLV1AEB0PV001686	VFBAJB231090660; VFBAJA231070687	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
909	RLLV1AEB1NV005369	VFBAJB22B190605; VFBAJA22B170629	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
910	RLLV1AEB1PV001339	VFBAJB22C090693; VFBAJA231060670	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
911	RLLV1AEB1PV001633	VFBAJB22C110531; VFBAJA231060664	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
912	RLLV1AEB1PV001647	VFBAJB22C100598; VFBAJA231060647	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
913	RLLV1AEB1PV001664	VFBAJB22C110540; VFBAJA231060556	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
914	RLLV1AEB1PV001678	VFBAJB231090539; VFBAJA231070693	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
915	RLLV1AEB1PV001700	VFBAJB22C070656; VFBAJA231060540	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
916	RLLV1AEB1PV001812	VFBAJB22C070518; VFBAJA231060552	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
917	RLLV1AEB2PV001639	VFBAJB22C110528; VFBAJA231060649	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
918	RLLV1AEB2PV001642	VFBAJB22C110526; VFBAJA231060629	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
919	RLLV1AEB2PV001706	VFBAJB22C070684; VFBAJA22C110584	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
920	RLLV1AEB2PV001799	VFBAJB231090540; VFBAJA231060555	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
921	RLLV1AEB2PV001964	VFBAJB231100620; VFBAJA231070793	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
922	RLLV1AEB3NV004675	VFBAJB22A030115; VFBAJA229160008	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
923	RLLV1AEB3PV000967	VFBAJB22B290569; VFBAJA22C240671	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
924	RLLV1AEB3PV001648	VFBAJB22C100866; VFBAJA231060659	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
925	RLLV1AEB4PV001674	VFBAJB231090671; VFBAJA231050752	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
926	RLLV1AEB4PV001707	VFBAJB231100683; VFBAJA22C260627	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
927	RLLV1AEB5NV004791	VFBAJB229280090; VFBAJA229290026	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
928	RLLV1AEB5PV001330	VFBAJB22C280530; VFBAJA231050872	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
929	RLLV1AEB5PV001635	VFBAJB22C110530; VFBAJA231060646	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
930	RLLV1AEB5PV001702	VFBAJB231050699; VFBAJA231050710	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
931	RLLV1AEB5PV001957	VFBAJB231100650; VFBAJA22C260521	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
932	RLLV1AEB6PV000056	VFBAJB22C270633; VFBAJA22C270598	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
933	RLLV1AEB6PV001336	VFBAJB22C280554; VFBAJA22C110576	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
934	RLLV1AEB6PV001630	VFBAJB22C260638; VFBAJA22C100579	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
935	RLLV1AEB6PV001644	VFBAJB22C100852; VFBAJA231060627	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
936	RLLV1AEB6PV001675	VFBAJB22C270553; VFBAJA231050702	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
937	RLLV1AEB6PV001689	VFBAJB231100658; VFBAJA231050672	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
938	RLLV1AEB6PV001711	VFBAJB231090535; VFBAJA231060548	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
939	RLLV1AEB7PV001636	VFBAJB22C270733; VFBAJA231050869	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
940	RLLV1AEB7PV001667	VFBAJB22C100660; VFBAJA231060628	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
941	RLLV1AEB7PV001670	VFBAJB231060674; VFBAJA231050706	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
942	RLLV1AEB7PV001703	VFBAJB231070814; VFBAJA22C260665	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
943	RLLV1AEB8PV000379	VFBAJB22C100612; VFBAJA22C100548	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
944	RLLV1AEB8PV001323	VFBAJB22C100600; VFBAJA231060623	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
945	RLLV1AEB8PV001659	VFBAJB231100501; VFBAJA231050677	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
946	RLLV1AEB8PV001662	VFBAJB22C090686; VFBAJA231060632	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
947	RLLV1AEB8PV001676	VFBAJB231090541; VFBAJA231060551	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
948	RLLV1AEB8PV001712	VFBAJB231090534; VFBAJA231060547	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
949	RLLV1AEB9NV004843	VFBAJB22A040037; VFBAJA229290003	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
950	RLLV1AEB9PV001640	VFBAJB22C100860; VFBAJA231060560	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
951	RLLV1AEB9PV001671	VFBAJB231100652; VFBAJA231050683	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
952	RLLV1AEB9PV001802	VFBAJB231060535; VFBAJA231050704	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
953	RLLV1AEBXNV006021	VFBAJB22B300593; VFBAJA22B190510	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
954	RLLV1AEBXPV000271	VFBAJB22C280501; VFBAJA22C280618	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
955	RLLV1AEBXPV001288	VFBAJB231050761; VFBAJA22C110591	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
956	RLLV1AEBXPV001811	VFBAJB22C280714; VFBAJA231070690	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
957	RLLV1AEBXPV001954	VFBAJB231100608; VFBAJA22C010504	13/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
958	RLLV1AFAONV004638	VFBALB229150048; VFBALA229090055	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
959	RLLV1AFAOPV000382	VFBALB22C290598; VFBALA231040588	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
960	RLLV1AFAOPV001158	VFBALB22C300540; VFBALA231050581	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
961	RLLV1AFAOPV001211	VFBALB22C290772; VFBALA231050622	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
962	RLLV1AFA2PV001825	VFBALB22C300528; VFBALA22C220696	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
963	RLLV1AFA3PV001901	VFBALB231100523; VFBALA22C120697	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
964	RLLV1AFA5NV009026	VFBALB231040596; VFBALA22C290722	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
965	RLLV1AFA5PV000748	VFBALB22C060562; VFBALA22C290576	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
966	RLLV1AFA5PV001026	VFBALB231050744; VFBALA231040695	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
967	RLLV1AFA5PV001902	VFBALB231100520; VFBALA22C220528	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
968	RLLV1AFA6PV001147	VFBALB231030625; VFBALA22C200514	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
969	RLLV1AFA6PV001343	VFBALB231030632; VFBALA231050840	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
970	RLLV1AFA6PV001892	VFBALB231050534; VFBALA22C200605	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
971	RLLV1AFA7PV000587	VFBALB22C300544; VFBALA231070562	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
972	RLLV1AFA7PV001366	VFBALB231040792; VFBALA231050607	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
973	RLLV1AFA7PV001593	VFBALB231030634; VFBALA231070558	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
974	RLLV1AFA7PV001822	VFBALB22C290738; VFBALA22C180529	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
975	RLLV1AFA8PV000601	VFBALB22C290677; VFBALA22C290568	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
976	RLLV1AFA8PV001022	VFBALB231050719; VFBALA231040573	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
977	RLLV1AFA8PV001232	VFBALB22C130510; VFBALA231050634	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
978	RLLV1AFA8PV001358	VFBALB231050561; VFBALA22C190741	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
979	RLLV1AFA8PV001599	VFBALB22C300562; VFBALA22C290724	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
980	RLLV1AFA9PV001613	VFBALB231100517; VFBALA22C190630	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
981	RLLV1AFA9PV001823	VFBALB231100709; VFBALA22C160844	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
982	RLLV1AFA9PV001899	VFBALB231050545; VFBALA22C220706	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
983	RLLV1AFAXPV000616	VFBALB22C290785; VFBALA22C190627	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
984	RLLV1AFAXPV001362	VFBALB231050537; VFBALA22C200505	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
985	RLLV1AFAXPV001894	VFBALB22C290787; VFBALA22C160860	13/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
986	RLLV1AFA5NV004585	VFBALB229200022; VFBALA22B080561	26/12/2022	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
987	RLLV1AEB0PV001638	VFBAJB22C100595; VFBAJA22B210703	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
988	RLLV1AEB0PV001672	VFBAJB231090608; VFBAJA22C240542	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
989	RLLV1AEB0PV001817	VFBAJB231100627; VFBAJA231070779	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
990	RLLV1AEB1PV001681	VFBAJB231090537; VFBAJA22C110574	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
991	RLLV1AEB1PV001955	VFBAJB231090583; VFBAJA22C270690	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
992	RLLV1AEB1PV002006	VFBAJB231110596; VFBAJA231110601	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
993	RLLV1AEB1PV002037	VFBAJB231090661; VFBAJA231100673	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
994	RLLV1AEB1PV002054	VFBAJB231080525; VFBAJA231110591	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
995	RLLV1AEB1PV002104	VFBAJB22C100537; VFBAJA231130506	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
996	RLLV1AEB1PV002135	VFBAJB231090654; VFBAJA231120501	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
997	RLLV1AEB1PV002149	VFBAJB231110520; VFBAJA231120508	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
998	RLLV1AEB1PV002152	VFBAJB231120600; VFBAJA231120510	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
999	RLLV1AEB1PV002202	VFBAJB231070634; VFBAJA231110631	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1000	RLLV1AEB1PV002216	VFBAJB231070825; VFBAJA231120559	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1001	RLLV1AEB2PV001673	VFBAJB22C070676; VFBAJA22C110571	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1002	RLLV1AEB2PV001690	VFBAJB231100503; VFBAJA22C270595	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1003	RLLV1AEB2PV001804	VFBAJB231100626; VFBAJA231070771	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1004	RLLV1AEB2PV002029	VFBAJB231090673; VFBAJA22C250562	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1005	RLLV1AEB2PV002032	VFBAJB22C100514; VFBAJA231120532	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1006	RLLV1AEB2PV002113	VFBAJB22C100581; VFBAJA231110568	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1007	RLLV1AEB2PV002127	VFBAJB231090645; VFBAJA231070689	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1008	RLLV1AEB2PV002130	VFBAJB231090653; VFBAJA231110626	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1009	RLLV1AEB2PV002144	VFBAJB231090515; VFBAJA22C100507	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1010	RLLV1AEB2PV002189	VFBAJB231070657; VFBAJA231120526	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1011	RLLV1AEB2PV002208	VFBAJB231070681; VFBAJA231100727	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1012	RLLV1AEB3PV001651	VFBAJB22C100858; VFBAJA231060662	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1013	RLLV1AEB3PV001682	VFBAJB231090546; VFBAJA22C110564	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1014	RLLV1AEB3PV002041	VFBAJB231090652; VFBAJA231100671	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1015	RLLV1AEB3PV002122	VFBAJB22C090758; VFBAJA231110552	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1016	RLLV1AEB3PV002153	VFBAJB231100607; VFBAJA231110583	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1017	RLLV1AEB3PV002170	VFBAJB231090517; VFBAJA231120558	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1018	RLLV1AEB3PV002315	VFBAJB231100718; VFBAJA231070786	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1019	RLLV1AEB4NV004815	VFBAJB229280099; VFBAJA229260026	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1020	RLLV1AEB4PV000928	VFBAJB22C280715; VFBAJA22C270520	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1021	RLLV1AEB4PV001643	VFBAJB231050715; VFBAJA231050676	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1022	RLLV1AEB4PV001710	VFBAJB231100615; VFBAJA231070788	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1023	RLLV1AEB4PV002047	VFBAJB231090669; VFBAJA231110624	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1024	RLLV1AEB4PV002050	VFBAJB231090632; VFBAJA231120525	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1025	RLLV1AEB4PV002114	VFBAJB22C100584; VFBAJA231110549	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1026	RLLV1AEB4PV002128	VFBAJB231090642; VFBAJA231120513	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1027	RLLV1AEB5PV001294	VFBAJB22C110501; VFBAJA22C100676	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1028	RLLV1AEB5PV001652	VFBAJB22C100670; VFBAJA231060538	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1029	RLLV1AEB5PV001716	VFBAJB231100637; VFBAJA22C270527	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1030	RLLV1AEB5PV001909	VFBAJB231080553; VFBAJA231070720	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1031	RLLV1AEB5PV001960	VFBAJB231110577; VFBAJA231070622	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1032	RLLV1AEB5PV002008	VFBAJB231110593; VFBAJA231120524	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1033	RLLV1AEB5PV002011	VFBAJB231080554; VFBAJA231120500	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1034	RLLV1AEB5PV002025	VFBAJB231090651; VFBAJA231050675	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1035	RLLV1AEB5PV002039	VFBAJB231090677; VFBAJA231100682	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1036	RLLV1AEB5PV002056	VFBAJB231090622; VFBAJA22B270502	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1037	RLLV1AEB5PV002137	VFBAJB231070800; VFBAJA231120514	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1038	RLLV1AEB5PV002185	VFBAJB231070668; VFBAJA231110589	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1039	RLLV1AEB5PV002199	VFBAJB231090514; VFBAJA231120572	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1040	RLLV1AEB6PV001952	VFBAJB231100614; VFBAJA22C260664	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1041	RLLV1AEB6PV002034	VFBAJB231090675; VFBAJA231100675	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1042	RLLV1AEB6PV002048	VFBAJB231090678; VFBAJA231110595	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1043	RLLV1AEB6PV002096	VFBAJB231070828; VFBAJA231120578	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1044	RLLV1AEB6PV002163	VFBAJB231110516; VFBAJA231070785	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1045	RLLV1AEB6PV002356	VFBAJB231080549; VFBAJA231070781	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1046	RLLV1AEB7PV001653	VFBAJB22C110545; VFBAJA231060661	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1047	RLLV1AEB7PV001684	VFBAJB231050739; VFBAJA231070692	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1048	RLLV1AEB7PV001801	VFBAJB231060676; VFBAJA231060544	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1049	RLLV1AEB7PV001958	VFBAJB231090629; VFBAJA22C260688	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1050	RLLV1AEB7PV002012	VFBAJB231110539; VFBAJA231070705	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1051	RLLV1AEB7PV002138	VFBAJB231070801; VFBAJA231070684	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1052	RLLV1AEB7PV002141	VFBAJB22C090761; VFBAJA231120569	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1053	RLLV1AEB7PV002317	VFBAJB231090512; VFBAJA231060652	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1054	RLLV1AEB8PV000401	VFBAJB22C270588; VFBAJA22B190699	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1055	RLLV1AEB8PV001628	VFBAJB22C270734; VFBAJA231060620	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1056	RLLV1AEB8PV001645	VFBAJB231060675; VFBAJA231050684	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1057	RLLV1AEB8PV001693	VFBAJB231090679; VFBAJA231060636	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1058	RLLV1AEB8PV001970	VFBAJB231100621; VFBAJA231050751	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1059	RLLV1AEB8PV002035	VFBAJB231090631; VFBAJA231120515	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1060	RLLV1AEB8PV002147	VFBAJB231120597; VFBAJA231110614	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1061	RLLV1AEB8PV002150	VFBAJB231120601; VFBAJA231110632	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1062	RLLV1AEB9PV000956	VFBAJB231100697; VFBAJA22C270503	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1063	RLLV1AEB9PV001623	VFBAJB231100504; VFBAJA231050674	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1064	RLLV1AEB9PV001637	VFBAJB231060588; VFBAJA231050700	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1065	RLLV1AEB9PV001959	VFBAJB231110622; VFBAJA231070712	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1066	RLLV1AEB9PV002030	VFBAJB231090674; VFBAJA231100654	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1067	RLLV1AEB9PV002044	VFBAJB231080521; VFBAJA231110597	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1068	RLLV1AEB9PV002108	VFBAJB22C100513; VFBAJA231130509	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1069	RLLV1AEBXPV001310	VFBAJB231060523; VFBAJA22B190724	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1070	RLLV1AEBXPV001663	VFBAJB231100502; VFBAJA231050673	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1071	RLLV1AEBXPV001677	VFBAJB231090544; VFBAJA231060550	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1072	RLLV1AEBXPV001680	VFBAJB231090536; VFBAJA231060536	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1073	RLLV1AEBXPV001808	VFBAJB231090670; VFBAJA231050680	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1074	RLLV1AEBXPV002019	VFBAJB231090625; VFBAJA231100655	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1075	RLLV1AEBXPV002053	VFBAJB231070857; VFBAJA231110600	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1076	RLLV1AEBXPV002120	VFBAJB22C100585; VFBAJA231110569	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1077	RLLV1AEBXPV002179	VFBAJB231070822; VFBAJA231120555	14/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1078	RLV1AFAOPV001189	VFBALB231040796; VFBALA22C160673	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1079	RLV1AFAOPV001824	VFBALB231050530; VFBALA22C120710	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1080	RLV1AFAOPV002374	VFBALB22C130533; VFBALA22C210605	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1081	RLV1AFA1PV000066	VFBALB231050603; VFBALA231080582	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1082	RLV1AFA1PV000584	VFBALB22C280747; VFBALA22C210776	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1083	RLV1AFA1PV001895	VFBALB22C290781; VFBALA22C180514	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1084	RLV1AFA1PV001900	VFBALB231080542; VFBALA231070606	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1085	RLV1AFA1PV002075	VFBALB22C290776; VFBALA231070529	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1086	RLV1AFA2PV001601	VFBALB231040626; VFBALA22C160849	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1087	RLV1AFA2PV002375	VFBALB22C290593; VFBALA22C180676	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1088	RLV1AFA3PV000487	VFBALB231040517; VFBALA22C190723	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1089	RLV1AFA3PV001168	VFBALB231050724; VFBALA22C210586	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1090	RLV1AFA3PV001820	VFBALB231050541; VFBALA22C200597	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1091	RLV1AFA3PV002093	VFBALB231040542; VFBALA22C160650	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1092	RLV1AFA4PV001826	VFBALB231040712; VFBALA22C180532	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1093	RLV1AFA4PV001888	VFBALB231100526; VFBALA22C190577	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1094	RLV1AFA4PV001891	VFBALB22B160621; VFBALA22C240615	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1095	RLV1AFA5PV000362	VFBALB231040525; VFBALA22C180694	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1096	RLV1AFA5PV001821	VFBALB22C300521; VFBALA22C220527	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1097	RLV1AFA5PV001897	VFBALB22C300516; VFBALA22C180537	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1098	RLV1AFA5PV002094	VFBALB231040536; VFBALA22C210785	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1099	RLV1AFA5PV002158	VFBALB231040512; VFBALA231080523	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1100	RLV1AFA5PV002161	VFBALB231040545; VFBALA22C190721	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1101	RLV1AFA5PV002371	VFBALB22C170528; VFBALA22C220603	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1102	RLV1AFA6PV000032	VFBALB22C250561; VFBALA22C180695	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1103	RLV1AFA6PV001827	VFBALB231090607; VFBALA22C160850	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1104	RLV1AFA6PV001889	VFBALB22C290793; VFBALA22C170788	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1105	RLV1AFA6PV002248	VFBALB231080529; VFBALA22C210750	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1106	RLV1AFA6PV002363	VFBALB22C290588; VFBALA231080563	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1107	RLV1AFA7PV002095	VFBALB22C190718; VFBALA22C210740	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1108	RLV1AFA7PV002159	VFBALB22C160819; VFBALA22C1070853	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1109	RLV1AFA8PV001893	VFBALB231050544; VFBALA22C200593	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1110	RLV1AFA8PV002249	VFBALB231080531; VFBALA231080570	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1111	RLV1AFAXPV001202	VFBALB231040689; VFBALA231050842	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1112	RLV1AFAXPV001233	VFBALB22C300584; VFBALA22C170808	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1113	RLV1AFAXPV001829	VFBALB231080538; VFBALA231070547	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1114	RLV1AFAXPV002091	VFBALB22C290795; VFBALA231050612	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1115	RLV1AFAXPV002253	VFBALB231040607; VFBALA22C180614	14/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1116	RLV1AEBONV004701	VFBAJB229260043; VFBAJA22A060009	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1117	RLV1AEB0PV001655	VFBAJB231110517; VFBAJA22C100792	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1118	RLV1AEB0PV001798	VFBAJB231090680; VFBAJA231050690	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1119	RLV1AEB0PV001803	VFBAJB231100702; VFBAJA22C100843	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1120	RLV1AEB0PV001994	VFBAJB231110608; VFBAJA231110605	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1121	RLV1AEB0PV002112	VFBAJB231080526; VFBAJA231120575	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1122	RLV1AEB0PV002126	VFBAJB22C100562; VFBAJA231120611	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1123	RLV1AEB0PV002143	VFBAJB231070798; VFBAJA231070683	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1124	RLV1AEB0PV002174	VFBAJB231130528; VFBAJA231120598	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1125	RLV1AEB0PV002191	VFBAJB231090597; VFBAJA231120573	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1126	RLV1AEB0PV002207	VFBAJB231090620; VFBAJA231120536	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1127	RLV1AEB0PV002398	VFBAJB231090628; VFBAJA22C100812	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1128	RLV1AEB1NV004934	VFBAJB22B170631; VFBAJA22B160517	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1129	RLV1AEB1PV000952	VFBAJB22C100826; VFBAJA22C110686	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1130	RLV1AEB1PV001695	VFBAJB231110519; VFBAJA22C100869	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1131	RLV1AEB1PV001809	VFBAJB231100617; VFBAJA231070791	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1132	RLV1AEB1PV001907	VFBAJB231100605; VFBAJA231060591	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1133	RLV1AEB1PV001969	VFBAJB231110629; VFBAJA231070724	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1134	RLV1AEB1PV002023	VFBAJB231100651; VFBAJA231070703	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1135	RLV1AEB1PV002068	VFBAJB231090523; VFBAJA22C100522	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1136	RLV1AEB1PV002099	VFBAJB22C100574; VFBAJA231120576	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1137	RLV1AEB1PV002118	VFBAJB231060677; VFBAJA22C100532	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1138	RLV1AEB1PV002166	VFBAJB231090616; VFBAJA231120594	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1139	RLV1AEB1PV002197	VFBAJB231110518; VFBAJA231120546	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1140	RLV1AEB1PV002359	VFBAJB231100705; VFBAJA231060637	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1141	RLV1AEB2PV000068	VFBAJB231130511; VFBAJA231120593	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1142	RLV1AEB2PV001687	VFBAJB22C110544; VFBAJA22C090632	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1143	RLV1AEB2PV001995	VFBAJB231110617; VFBAJA231070721	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1144	RLV1AEB2PV002077	VFBAJB231110575; VFBAJA231070736	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1145	RLV1AEB2PV002175	VFBAJB231100692; VFBAJA22C100811	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1146	RLV1AEB2PV002211	VFBAJB22C260522; VFBAJA231120550	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1147	RLV1AEB2PV002225	VFBAJB231130513; VFBAJA231120574	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1148	RLV1AEB2PV002404	VFBAJB231090627; VFBAJA22C090766	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1149	RLV1AEB2PV002418	VFBAJB231130534; VFBAJA231130541	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1150	RLV1AEB3PV001701	VFBAJB231110527; VFBAJA22C060791	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1151	RLV1AEB3PV001908	VFBAJB231120518; VFBAJA231070727	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1152	RLV1AEB3PV002007	VFBAJB231110513; VFBAJA231110585	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1153	RLV1AEB3PV002024	VFBAJB231110559; VFBAJA231110578	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1154	RLV1AEB3PV002105	VFBAJB22C100525; VFBAJA231130504	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1155	RLV1AEB3PV002119	VFBAJB22C100560; VFBAJA231130517	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1156	RLV1AEB3PV002220	VFBAJB231130522; VFBAJA231120599	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1157	RLV1AEB4PV001626	VFBAJB231090682; VFBAJA231050682	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1158	RLV1AEB4PV001657	VFBAJB22C110532; VFBAJA231060651	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1159	RLV1AEB4PV001688	VFBAJB22C260686; VFBAJA22C110575	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1160	RLV1AEB4PV001965	VFBAJB231110620; VFBAJA231070717	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1161	RLV1AEB4PV001996	VFBAJB231110613; VFBAJA231110604	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1162	RLV1AEB4PV002033	VFBAJB22B290511; VFBAJA231120516	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1163	RLV1AEB4PV002078	VFBAJB231120557; VFBAJA231110547	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1164	RLV1AEB4PV002131	VFBAJB231090522; VFBAJA22C100803	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1165	RLV1AEB4PV002145	VFBAJB231070797; VFBAJA231060666	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1166	RLV1AEB4PV002162	VFBAJB231090617; VFBAJA231120608	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1167	RLV1AEB4PV002176	VFBAJB22C100769; VFBAJA231120592	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1168	RLV1AEB4PV002212	VFBAJB231110522; VFBAJA22C100807	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1169	RLV1AEB4PV002355	VFBAJB231100713; VFBAJA231060638	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1170	RLV1AEB4PV002419	VFBAJB231090626; VFBAJA22C100621	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1171	RLV1AEB5PV001683	VFBAJB231090511; VFBAJA231120585	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1172	RLV1AEB5PV001697	VFBAJB231110598; VFBAJA231110504	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1173	RLV1AEB5PV002106	VFBAJB231080550; VFBAJA231120586	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1174	RLV1AEB5PV002123	VFBAJB231090521; VFBAJA22C100842	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1175	RLV1AEB5PV002140	VFBAJB231090644; VFBAJA231120502	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1176	RLV1AEB5PV002154	VFBAJB231090615; VFBAJA231110599	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1177	RLV1AEB5PV002218	VFBAJB231090611; VFBAJA231120565	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1178	RLV1AEB5PV002235	VFBAJB231100684; VFBAJA22C060750	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1179	RLV1AEB5PV002378	VFBAJB231100516; VFBAJA22C060734	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1180	RLV1AEB6PV001692	VFBAJB231110573; VFBAJA231070718	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1181	RLV1AEB6PV002017	VFBAJB231100689; VFBAJA231070708	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1182	RLV1AEB6PV002020	VFBAJB22C100572; VFBAJA231120529	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1183	RLV1AEB6PV002101	VFBAJB22C100885; VFBAJA231130505	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1184	RLV1AEB6PV002146	VFBAJB231120584; VFBAJA231110627	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1185	RLV1AEB6PV002177	VFBAJB231090596; VFBAJA22C090644	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1186	RLV1AEB7PV000275	VFBAJB231090613; VFBAJA231120589	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1187	RLV1AEB7PV002026	VFBAJB231110561; VFBAJA231110555	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1188	RLV1AEB7PV002043	VFBAJB22C100515; VFBAJA231120579	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1189	RLV1AEB7PV002057	VFBAJB22C060681; VFBAJA231130508	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1190	RLV1AEB7PV002060	VFBAJB231110548; VFBAJA231070726	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1191	RLV1AEB7PV002107	VFBAJB22C100559; VFBAJA231130502	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1192	RLV1AEB7PV002110	VFBAJB231080551; VFBAJA231060618	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1193	RLV1AEB7PV002124	VFBAJB22C100590; VFBAJA231130518	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1194	RLV1AEB7PV002155	VFBAJB231090623; VFBAJA231110579	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1195	RLV1AEB7PV002172	VFBAJB231090667; VFBAJA22C060726	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1196	RLV1AEB7PV002219	VFBAJB231070675; VFBAJA231110590	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1197	RLV1AEB7PV002348	VFBAJB231070506; VFBAJA22C100500	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1198	RLLV1AEB7PV002396	VFBAJB231090502; VFBAJA231130538	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1199	RLLV1AEB7PV002415	VFBAJB22C110524; VFBAJA231120563	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1200	RLLV1AEB8NV004834	VFBAJB229280097; VFBAJA22A050017	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1201	RLLV1AEB8PV000088	VFBAJB231110521; VFBAJA22C100872	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1202	RLLV1AEB8PV001810	VFBAJB231100500; VFBAJA231050701	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1203	RLLV1AEB8PV001905	VFBAJB231100611; VFBAJA231060568	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1204	RLLV1AEB8PV001998	VFBAJB231110580; VFBAJA231110606	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1205	RLLV1AEB8PV002004	VFBAJB231110592; VFBAJA231120522	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1206	RLLV1AEB8PV002018	VFBAJB231100688; VFBAJA231070738	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1207	RLLV1AEB8PV002021	VFBAJB231080527; VFBAJA231070744	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1208	RLLV1AEB8PV002049	VFBAJB231080552; VFBAJA231070745	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1209	RLLV1AEB8PV002102	VFBAJB22C100512; VFBAJA231130503	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1210	RLLV1AEB8PV002228	VFBAJB231090594; VFBAJA22C100788	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1211	RLLV1AEB8PV002388	VFBAJB231090619; VFBAJA22C100821	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1212	RLLV1AEB9PV001654	VFBAJB22C270594; VFBAJA22B210692	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1213	RLLV1AEB9PV001668	VFBAJB22C270514; VFBAJA22B270524	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1214	RLLV1AEB9PV001699	VFBAJB22C270640; VFBAJA231060549	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1215	RLLV1AEB9PV001962	VFBAJB231090579; VFBAJA22C240526	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1216	RLLV1AEB9PV002058	VFBAJB22C060685; VFBAJA231130516	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1217	RLLV1AEB9PV002111	VFBAJB22C100521; VFBAJA231120534	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1218	RLLV1AEB9PV002173	VFBAJB231090605; VFBAJA231120564	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1219	RLLV1AEB9PV002190	VFBAJB231090598; VFBAJA231120571	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1220	RLLV1AEB9PV002237	VFBAJB231090595; VFBAJA22C100756	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1221	RLLV1AEB9PV002240	VFBAJB231100606; VFBAJA22C100805	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1222	RLLV1AEB9PV002349	VFBAJB231090609; VFBAJA22C090645	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1223	RLLV1AEB9PV002402	VFBAJB231130536; VFBAJA231130537	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1224	RLLV1AEBXNV004818	VFBAJB229280093; VFBAJA229280013	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1225	RLLV1AEBXPV001713	VFBAJB231070843; VFBAJA231060589	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1226	RLLV1AEBXPV001906	VFBAJB231100610; VFBAJA231060567	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1227	RLLV1AEBXPV002005	VFBAJB231120512; VFBAJA231110612	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1228	RLLV1AEBXPV002022	VFBAJB231120538; VFBAJA231110588	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1229	RLLV1AEBXPV002070	VFBAJB231120544; VFBAJA231070621	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1230	RLLV1AEBXPV002084	VFBAJB231070841; VFBAJA231070739	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1231	RLLV1AEBXPV002098	VFBAJB22C100886; VFBAJA22C060729	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1232	RLLV1AEBXPV002117	VFBAJB22C100586; VFBAJA231120568	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1233	RLLV1AEBXPV002134	VFBAJB22C090774; VFBAJA231120607	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1234	RLLV1AEBXPV002148	VFBAJB22C090763; VFBAJA231120612	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1235	RLLV1AEBXPV002151	VFBAJB231130500; VFBAJA22C240513	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1236	RLLV1AEBXPV002232	VFBAJB231070826; VFBAJA231120552	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1237	RLLV1AEBXPV002344	VFBAJB231090610; VFBAJA22C100870	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1238	RLLV1AEBXPV002392	VFBAJB22C110535; VFBAJA231120547	15/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1239	RLLV1AFA0PV002407	VFBALB22C130531; VFBALA22C180653	15/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1240	RLLV1AFA1PV001914	VFBALB22C300531; VFBALA231080557	15/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1241	RLLV1AFA1PV002089	VFBALB22C290791; VFBALA22C230616	15/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1242	RLLV1AFA1PV002383	VFBALB22C130532; VFBALA231080566	15/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1243	RLLV1AFA2PV000254	VFBALB231040658; VFBALA231100553	15/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1244	RLLV1AFA3NV005394	VFBALB22B180613; VFBALA22B170657	15/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1245	RLLV1AFA3NV009011	VFBALB231040599; VFBALA22C160814	15/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1246	RLLV1AFA3PV000389	VFBALB231040631; VFBALA231100539	15/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1247	RLLV1AFA3PV001218	VFBALB22C130526; VFBALA231040783	15/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1248	RLLV1AFA3PV001896	VFBALB22C290511; VFBALA231070533	15/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1249	RLLV1AFA3PV002367	VFBALB22C290594; VFBALA22C210618	15/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1250	RLLV1AFA4PV002247	VFBALB231040543; VFBALA22C200518	15/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1251	RLLV1AFA5PV001186	VFBALB231080546; VFBALA231070535	15/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1252	RLLV1AFA5PV001818	VFBALB231050543; VFBALA22C120704	15/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1253	RLLV1AFA6PV000113	VFBALB231080535; VFBALA22C220602	15/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1254	RLLV1AFA6PV001617	VFBALB22C190508; VFBALA231070516	15/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1255	RLLV1AFA6PV002332	VFBALB231040608; VFBALA231040781	15/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1256	RLLV1AFA7PV001819	VFBALB22C300502; VFBALA231080569	15/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1257	RLLV1AFA8NV008100	VFBALB22C170603; VFBALA22C160831	15/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1258	RLV1AFA8PV000114	VFBALB231100597; VFBALA22C150610	15/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1259	RLV1AFA8PV002073	VFBALB22C170693; VFBALA22C210758	15/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1260	RLV1AFA8PV002364	VFBALB22C140764; VFBALA22C030503	15/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1261	RLV1AFA8PV002381	VFBALB231040508; VFBALA231100546	15/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1262	RLV1AFAXPV000065	VFBALB231050593; VFBALA22C160670	15/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1263	RLV1AFAXPV002365	VFBALB22C290595; VFBALA22C220611	15/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1264	RLV1AEBOPV001705	VFBAJB231100629; VFBAJA22C260666	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1265	RLV1AEBOPV001963	VFBAJB231110576; VFBAJA231070706	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1266	RLV1AEBOPV002014	VFBAJB231110534; VFBAJA231070731	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1267	RLV1AEBOPV002031	VFBAJB231120540; VFBAJA231110506	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1268	RLV1AEBOPV002062	VFBAJB231100685; VFBAJA231070629	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1269	RLV1AEBOPV002224	VFBAJB231130521; VFBAJA231120603	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1270	RLV1AEBOPV002319	VFBAJB231070840; VFBAJA231130529	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1271	RLV1AEBOPV002417	VFBAJB22C110525; VFBAJA231120545	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1272	RLV1AEBOPV002529	VFBAJB231070641; VFBAJA231070704	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1273	RLV1AEB1PV001714	VFBAJB22C100501; VFBAJA231120609	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1274	RLV1AEB1PV001910	VFBAJB22C270606; VFBAJA231070676	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1275	RLV1AEB1PV002085	VFBAJB231110543; VFBAJA231110563	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1276	RLV1AEB1PV002233	VFBAJB22C100677; VFBAJA231060573	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1277	RLV1AEB1PV002393	VFBAJB231110526; VFBAJA22C100786	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1278	RLV1AEB1PV002412	VFBAJB22C110538; VFBAJA22C100592	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1279	RLV1AEB2PV001625	VFBAJB231110510; VFBAJA231120580	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1280	RLV1AEB2PV002046	VFBAJB22C060690; VFBAJA231130515	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1281	RLV1AEB2PV002192	VFBAJB22C100608; VFBAJA231060570	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1282	RLV1AEB2PV002399	VFBAJB22C090677; VFBAJA231060576	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1283	RLV1AEB2PV002421	VFBAJB231110528; VFBAJA22C060643	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1284	RLV1AEB3PV001715	VFBAJB22C090775; VFBAJA231120595	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1285	RLV1AEB3PV001813	VFBAJB231100624; VFBAJA231070778	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1286	RLV1AEB3PV002010	VFBAJB231120504; VFBAJA231120520	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1287	RLV1AEB3PV002038	VFBAJB22C100511; VFBAJA231120530	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1288	RLV1AEB3PV002055	VFBAJB231090624; VFBAJA231120604	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1289	RLV1AEB3PV002069	VFBAJB231080524; VFBAJA231110603	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1290	RLV1AEB3PV002072	VFBAJB231120554; VFBAJA231070789	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1291	RLV1AEB3PV002167	VFBAJB22C080826; VFBAJA231070659	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1292	RLV1AEB3PV002184	VFBAJB231090516; VFBAJA231120549	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1293	RLV1AEB3PV002198	VFBAJB22C100683; VFBAJA22C270681	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1294	RLV1AEB3PV002217	VFBAJB22C100675; VFBAJA231060578	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1295	RLV1AEB3PV002413	VFBAJB231070796; VFBAJA22C100863	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1296	RLV1AEB4PV002002	VFBAJB231110616; VFBAJA231110610	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1297	RLV1AEB4PV002081	VFBAJB231120539; VFBAJA231110546	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1298	RLV1AEB4PV002386	VFBAJB22C110541; VFBAJA22C100519	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1299	RLV1AEB4PV002405	VFBAJB22C090768; VFBAJA231060572	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1300	RLV1AEB5PV002168	VFBAJB22C080784; VFBAJA231060553	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1301	RLV1AEB5PV002350	VFBAJB231070502; VFBAJA22C100857	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1302	RLV1AEB6PV001031	VFBAJB231050756; VFBAJA22C110580	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1303	RLV1AEB6PV001661	VFBAJB22C270735; VFBAJA231050678	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1304	RLV1AEB6PV001806	VFBAJB231100623; VFBAJA231070795	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1305	RLV1AEB6PV001997	VFBAJB231110537; VFBAJA231120503	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1306	RLV1AEB6PV002003	VFBAJB231110536; VFBAJA231120523	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1307	RLV1AEB6PV002051	VFBAJB231090676; VFBAJA231110628	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1308	RLV1AEB6PV002082	VFBAJB231120542; VFBAJA231110560	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1309	RLV1AEB6PV002115	VFBAJB22C090692; VFBAJA231130519	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1310	RLV1AEB6PV002129	VFBAJB231080547; VFBAJA231120581	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1311	RLV1AEB6PV002194	VFBAJB22C090721; VFBAJA231060564	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1312	RLV1AEB6PV002213	VFBAJB22C090788; VFBAJA231120535	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1313	RLV1AEB6PV002244	VFBAJB231060679; VFBAJA231060585	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1314	RLV1AEB6PV002387	VFBAJB231090602; VFBAJA22C100809	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1315	RLV1AEB6PV002423	VFBAJB231110523; VFBAJA22C060682	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1316	RLV1AEB7PV001815	VFBAJB231070844; VFBAJA231070743	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1317	RLV1AEB7PV002169	VFBAJB22C100665; VFBAJA231060579	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1318	RLLV1AEB7PV002222	VFBAJB231100567; VFBAJA22C060794	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1319	RLLV1AEB7PV002401	VFBAJB231070501; VFBAJA22C100820	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1320	RLLV1AEB8PV000852	VFBAJB22C280703; VFBAJA22C260539	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1321	RLLV1AEB8PV001709	VFBAJB22B290516; VFBAJA231120533	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1322	RLLV1AEB8PV001967	VFBAJB231100619; VFBAJA231070775	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1323	RLLV1AEB8PV002052	VFBAJB231070662; VFBAJA231120519	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1324	RLLV1AEB8PV002066	VFBAJB231070846; VFBAJA231070737	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1325	RLLV1AEB8PV002097	VFBAJB22C100510; VFBAJA231120583	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1326	RLLV1AEB8PV002116	VFBAJB22C090726; VFBAJA231120577	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1327	RLLV1AEB8PV002133	VFBAJB22C090783; VFBAJA231120602	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1328	RLLV1AEB8PV002178	VFBAJB231130533; VFBAJA231060655	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1329	RLLV1AEB8PV002195	VFBAJB22C110548; VFBAJA231060657	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1330	RLLV1AEB8PV002245	VFBAJB231090599; VFBAJA231120556	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1331	RLLV1AEB8PV002343	VFBAJB231090612; VFBAJA22C090750	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1332	RLLV1AEB8PV002360	VFBAJB231100712; VFBAJA231060630	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1333	RLLV1AEB8PV002391	VFBAJB22C090759; VFBAJA231060565	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1334	RLLV1AEB8PV002424	VFBAJB22C100681; VFBAJA231130532	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1335	RLLV1AEB9NV005846	VFBAJB22B230660; VFBAJA22B250580	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1336	RLLV1AEB9PV001332	VFBAJB22C280535; VFBAJA22B200535	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1337	RLLV1AEB9PV002013	VFBAJB231110544; VFBAJA231120505	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1338	RLLV1AEB9PV002061	VFBAJB231110551; VFBAJA231070625	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1339	RLLV1AEB9PV002416	VFBAJB231130544; VFBAJA231130539	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1340	RLLV1AEBXPV001338	VFBAJB22C260616; VFBAJA22B200520	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1341	RLLV1AEBXPV001694	VFBAJB22C110534; VFBAJA231070688	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1342	RLLV1AEBXPV001999	VFBAJB231110615; VFBAJA231070709	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1343	RLLV1AEBXPV002067	VFBAJB231120560; VFBAJA231110562	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1344	RLLV1AEBXPV002165	VFBAJB231140504; VFBAJA231060577	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1345	RLLV1AEBXPV002182	VFBAJB22C090780; VFBAJA231060584	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1346	RLLV1AEBXPV002201	VFBAJB231100556; VFBAJA22C090769	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1347	RLLV1AEBXPV002330	VFBAJB22C110549; VFBAJA231060566	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1348	RLLV1AEBXPV002408	VFBAJB22C110536; VFBAJA22C100524	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1349	RLLV1AEBXPV002425	VFBAJB22C090785; VFBAJA231050747	16/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1350	RLLV1AFA0PV000110	VFBALB231100583; VFBALA231040773	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1351	RLLV1AFA0PV000219	VFBALB22C220547; VFBALA231100551	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1352	RLLV1AFA0PV000253	VFBALB22C190520; VFBALA22C200585	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1353	RLLV1AFA0PV000284	VFBALB231030533; VFBALA22C200542	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1354	RLLV1AFA0PV001242	VFBALB22C150617; VFBALA22C180501	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1355	RLLV1AFA1NV0005331	VFBALB22B170569; VFBALA22B170686	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1356	RLLV1AFA1PV000150	VFBALB231040533; VFBALA231100566	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1357	RLLV1AFA1PV000293	VFBALB22C280785; VFBALA231100669	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1358	RLLV1AFA1PV001220	VFBALB22C290763; VFBALA231050833	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1359	RLLV1AFA1PV001251	VFBALB22C200604; VFBALA231080508	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1360	RLLV1AFA2PV000142	VFBALB231100589; VFBALA231100563	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1361	RLLV1AFA2PV000285	VFBALB22C220529; VFBALA22C290742	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1362	RLLV1AFA3PV000196	VFBALB22C140629; VFBALA22C190656	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1363	RLLV1AFA3PV000280	VFBALB231120562; VFBALA231100549	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1364	RLLV1AFA3PV002157	VFBALB231040509; VFBALA231070859	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1365	RLLV1AFA3PV002160	VFBALB231080530; VFBALA22C160811	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1366	RLLV1AFA3PV002336	VFBALB231040612; VFBALA231080565	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1367	RLLV1AFA4PV000188	VFBALB22C290528; VFBALA22C210555	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1368	RLLV1AFA4PV000241	VFBALB22C290535; VFBALA231100555	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1369	RLLV1AFA4PV000255	VFBALB22C140628; VFBALA231100562	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1370	RLLV1AFA4PV000286	VFBALB22C290662; VFBALA231100536	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1371	RLLV1AFA4PV0002362	VFBALB22C290586; VFBALA231040776	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1372	RLLV1AFA5PV000247	VFBALB22C290740; VFBALA22C190735	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1373	RLLV1AFA5PV000250	VFBALB22C140630; VFBALA231100565	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1374	RLLV1AFA5PV000281	VFBALB231040632; VFBALA231100545	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1375	RLLV1AFA5PV002337	VFBALB22C180599; VFBALA231100560	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1376	RLLV1AFA6PV000242	VFBALB22C290583; VFBALA22C200560	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1377	RLLV1AFA6PV000287	VFBALB22C290747; VFBALA231080514	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1378	RLLV1AFA6PV000290	VFBALB231040576; VFBALA231100534	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1379	RLLV1AFA6PV000922	VFBALB231040524; VFBALA231100531	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1380	RLLV1AFA6PV001911	VFBALB22C290774; VFBALA231070531	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1381	RLLV1AFA6PV002251	VFBALB231100599; VFBALA231080568	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1382	RLLV1AFA7PV002369	VFBALB22C190669; VFBALA22C220691	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1383	RLLV1AFA8PV000209	VFBALB22C080828; VFBALA22C200564	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1384	RLLV1AFA8PV000226	VFBALB22C290737; VFBALA22C200612	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1385	RLLV1AFA8PV000288	VFBALB231030532; VFBALA231100667	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1386	RLLV1AFA8PV002087	VFBALB22C170604; VFBALA22C210660	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1387	RLLV1AFA8PV002090	VFBALB231040510; VFBALA231080520	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1388	RLLV1AFA9PV000283	VFBALB22C290660; VFBALA231100533	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1389	RLLV1AFA9PV002373	VFBALB231050693; VFBALA231100529	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1390	RLLV1AFA9PV002406	VFBALB22C120699; VFBALA22C210557	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1391	RLLV1AFAXPV000115	VFBALB231040642; VFBALA22C190557	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1392	RLLV1AFAXPV002088	VFBALB22C290779; VFBALA231040613	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1393	RLLV1AFAXPV002382	VFBALB22C290659; VFBALA231100530	16/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1394	RLLV1AEB0PV002045	VFBABJ22C060684; VFBABJA231130510	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1395	RLLV1AEB0PV002059	VFBABJ231070804; VFBABJA231120570	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1396	RLLV1AEB0PV002109	VFBABJ22C090688; VFBABJA231110550	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1397	RLLV1AEB0PV002188	VFBABJ22C080786; VFBABJA231060554	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1398	RLLV1AEB0PV002403	VFBABJ231110509; VFBABJA231130542	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1399	RLLV1AEB0PV002420	VFBABJ231090571; VFBABJA231070760	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1400	RLLV1AEB0PV002482	VFBABJ231090587; VFBABJA22A280566	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1401	RLLV1AEB0PV002496	VFBABJ231090657; VFBABJA231070767	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1402	RLLV1AEB0PV002532	VFBABJ231090591; VFBABJA231070632	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1403	RLLV1AEB0PV002563	VFBABJ231140637; VFBABJA231140518	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1404	RLLV1AEB1PV002183	VFBABJ22C090778; VFBABJA22C270707	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1405	RLLV1AEB1PV002331	VFBABJ231090570; VFBABJA231070691	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1406	RLLV1AEB1PV002345	VFBABJ231090582; VFBABJA231070750	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1407	RLLV1AEB1PV002409	VFBABJ22C090700; VFBABJA231060571	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1408	RLLV1AEB1PV002507	VFBABJ231140638; VFBABJA231120606	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1409	RLLV1AEB1PV002510	VFBABJ231090567; VFBABJA231070698	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1410	RLLV1AEB2PV002239	VFBABJ22C110543; VFBABJA231060654	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1411	RLLV1AEB2PV002385	VFBABJ231080506; VFBABJA22C240711	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1412	RLLV1AEB2PV002516	VFBABJ231140535; VFBABJA231070746	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1413	RLLV1AEB3NV004787	VFBABJ22A060055; VFBABJA22B160504	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1414	RLLV1AEB3PV001634	VFBABJ22C100662; VFBABJA231060624	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1415	RLLV1AEB3PV001696	VFBABJ231100625; VFBABJA231050755	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1416	RLLV1AEB3PV001956	VFBABJ231100613; VFBABJA22B300743	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1417	RLLV1AEB3PV002136	VFBABJ231090641; VFBABJA231110619	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1418	RLLV1AEB3PV002203	VFBABJ22C100679; VFBABJA231060574	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1419	RLLV1AEB3PV002380	VFBABJ22C110542; VFBABJA231060617	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1420	RLLV1AEB3PV002394	VFBABJ22C090580; VFBABJA231060569	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1421	RLLV1AEB3PV002427	VFBABJ231110529; VFBABJA22C090767	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1422	RLLV1AEB3PV002511	VFBABJ231140640; VFBABJA231070758	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1423	RLLV1AEB4PV001660	VFBABJ231100628; VFBABJA22C270513	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1424	RLLV1AEB4PV001691	VFBABJ231070636; VFBABJA231110621	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1425	RLLV1AEB4PV002064	VFBABJ231100722; VFBABJA22C110512	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1426	RLLV1AEB4PV002226	VFBABJ22C100686; VFBABJA231060631	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1427	RLLV1AEB4PV002484	VFBABJ231090573; VFBABJA231070774	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1428	RLLV1AEB4PV002517	VFBABJ231140639; VFBABJA231060642	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1429	RLLV1AEB5NV004435	VFBABJ228240086; VFBABJA229150017	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1430	RLLV1AEB5NV004774	VFBABJ229190046; VFBABJA22A060014	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1431	RLLV1AEB5PV000064	VFBABJ231070505; VFBABJA22C100503	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1432	RLLV1AEB5PV000095	VFBABJ22C080827; VFBABJA231070660	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1433	RLLV1AEB5PV001814	VFBABJ231090543; VFBABJA231060559	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1434	RLLV1AEB5PV001991	VFBABJ231110535; VFBABJA231120506	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1435	RLLV1AEB5PV002042	VFBABJ231090655; VFBABJA231120517	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1436	RLLV1AEB5PV002171	VFBABJ22C090727; VFBABJA231060582	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1437	RLLV1AEB5PV002347	VFBABJ231060561; VFBABJA22C100825	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1438	RLLV1AEB5PV002395	VFBAJB231130543; VFBAJA231130540	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1439	RLLV1AEB5PV002400	VFBAJB231060678; VFBAJA22C100817	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1440	RLLV1AEB5PV002543	VFBAJB231090588; VFBAJA231070719	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1441	RLLV1AEB6NV004847	VFBAJB228180011; VFBAJA22A030067	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1442	RLLV1AEB6PV001286	VFBAJB22C270730; VFBAJA22C100736	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1443	RLLV1AEB6PV001904	VFBAJB231120527; VFBAJA231070776	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1444	RLLV1AEB6PV001966	VFBAJB231110553; VFBAJA231110584	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1445	RLLV1AEB6PV002180	VFBAJB22C080788; VFBAJA231060583	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1446	RLLV1AEB6PV002342	VFBAJB231090575; VFBAJA231070763	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1447	RLLV1AEB6PV002390	VFBAJB22C110522; VFBAJA231120561	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1448	RLLV1AEB6PV002471	VFBAJB231090576; VFBAJA231070747	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1449	RLLV1AEB6PV002485	VFBAJB231090569; VFBAJA231070752	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1450	RLLV1AEB6PV002518	VFBAJB231140624; VFBAJA231070740	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1451	RLLV1AEB6PV002521	VFBAJB231140533; VFBAJA231070742	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1452	RLLV1AEB6PV002535	VFBAJB231090589; VFBAJA231070770	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1453	RLLV1AEB7PV001622	VFBAJB231130523; VFBAJA231120610	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1454	RLLV1AEB7PV001961	VFBAJB231100618; VFBAJA231070777	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1455	RLLV1AEB7PV002009	VFBAJB231090580; VFBAJA231060587	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1456	RLLV1AEB7PV002513	VFBAJB231140622; VFBAJA231070756	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1457	RLLV1AEB8PV002181	VFBAJB22C100884; VFBAJA231120591	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1458	RLLV1AEB8PV002357	VFBAJB231090606; VFBAJA231070768	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1459	RLLV1AEB8PV002410	VFBAJB231070645; VFBAJA231070624	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1460	RLLV1AEB8PV002519	VFBAJB231140522; VFBAJA231140519	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1461	RLLV1AEB8PV002553	VFBAJB231140623; VFBAJA231140515	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1462	RLLV1AEB9PV000097	VFBAJB22C090771; VFBAJA231060586	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1463	RLLV1AEB9PV000276	VFBAJB231090563; VFBAJA231070500	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1464	RLLV1AEB9PV001685	VFBAJB231100616; VFBAJA231100678	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1465	RLLV1AEB9PV002125	VFBAJB231090574; VFBAJA231070753	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1466	RLLV1AEB9PV002142	VFBAJB231090643; VFBAJA231060653	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1467	RLLV1AEB9PV002206	VFBAJB231070669; VFBAJA231110602	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1468	RLLV1AEB9PV002514	VFBAJB231090553; VFBAJA231070699	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1469	RLLV1AEB9PV002545	VFBAJB231090592; VFBAJA231060650	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1470	RLLV1AEBXPV001632	VFBAJB22C100830; VFBAJA231060619	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1471	RLLV1AEBXPV002229	VFBAJB22C080785; VFBAJA231070652	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1472	RLLV1AEBXPV002246	VFBAJB22C080638; VFBAJA231060581	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1473	RLLV1AEBXPV002358	VFBAJB231100723; VFBAJA22C110514	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1474	RLLV1AEBXPV002473	VFBAJB231090578; VFBAJA231060575	17/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1475	RLLV1AFA0NV004381	VFBALB228120002; VFBALA228190077	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1476	RLLV1AFA0PV000205	VFBALB22C290509; VFBALA22C180685	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1477	RLLV1AFA0PV000236	VFBALB22C120700; VFBALA22C260595	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1478	RLLV1AFA1PV000228	VFBALB22C290519; VFBALA22C170776	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1479	RLLV1AFA1PV000245	VFBALB22C290508; VFBALA22C190606	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1480	RLLV1AFA1PV001072	VFBALB231160514; VFBALA231040615	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1481	RLLV1AFA1PV001606	VFBALB231040798; VFBALA22C190579	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1482	RLLV1AFA2PV000108	VFBALB231040609; VFBALA22C190581	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1483	RLLV1AFA2PV000237	VFBALB22C290537; VFBALA22C210638	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1484	RLLV1AFA2PV000299	VFBALB22C220532; VFBALA22C290749	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1485	RLLV1AFA3PV000294	VFBALB22C220524; VFBALA22C200584	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1486	RLLV1AFA3PV002370	VFBALB231040610; VFBALA231080577	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1487	RLLV1AFA4NV009244	VFBALB22C290644; VFBALA22C200554	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1488	RLLV1AFA4PV000126	VFBALB22C180576; VFBALA22C180688	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1489	RLLV1AFA4PV000305	VFBALB22C290661; VFBALA231100540	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1490	RLLV1AFA4PV001082	VFBALB22C130603; VFBALA231050614	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1491	RLLV1AFA5PV000197	VFBALB22C120696; VFBALA22C220616	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1492	RLLV1AFA5PV000202	VFBALB22C280780; VFBALA22C170703	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1493	RLLV1AFA5PV000295	VFBALB22C280770; VFBALA22C290752	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1494	RLLV1AFA5PV001592	VFBALB231050551; VFBALA22C290730	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1495	RLLV1AFA5PV002368	VFBALB22C190668; VFBALA22C220609	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1496	RLLV1AFA6PV000306	VFBALB22C200630; VFBALA231080516	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1497	RLLV1AFA6PV001181	VFBALB22C290744; VFBALA22C010614	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1498	RLLV1AFA6PV002377	VFBALB22C290547; VFBALA231070856	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1499	RLLV1AFA6PV002430	VFBALB231030544; VFBALA231100668	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1500	RLLV1AFA7NV005186	VFBALB229290011; VFBALA22B160645	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1501	RLLV1AFA7PV000198	VFBALB22C290526; VFBALA231080507	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1502	RLLV1AFA7PV000248	VFBALB22C280783; VFBALA231080562	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1503	RLLV1AFA7PV000296	VFBALB22C290743; VFBALA22C160797	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1504	RLLV1AFA7PV002338	VFBALB22C140649; VFBALA22C200541	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1505	RLLV1AFA7PV002372	VFBALB22C130530; VFBALA22C210617	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1506	RLLV1AFA7PV002582	VFBALB22C290523; VFBALA22C200531	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1507	RLLV1AFA8NV008954	VFBALB231050531; VFBALA22C220512	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1508	RLLV1AFA8PV000128	VFBALB22C290534; VFBALA22C200511	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1509	RLLV1AFA8PV000212	VFBALB22C280784; VFBALA22C200608	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1510	RLLV1AFA8PV002252	VFBALB231100596; VFBALA22C180660	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1511	RLLV1AFA9PV000381	VFBALB22C290550; VFBALA231080522	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1512	RLLV1AFA9PV000493	VFBALB22C290634; VFBALA22C180656	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1513	RLLV1AFAXNV004114	VFBALB229040017; VFBALA229140064	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1514	RLLV1AFAXPV000244	VFBALB22C290521; VFBALA22C170503	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1515	RLLV1AFAXPV000289	VFBALB22C200749; VFBALA231100552	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1516	RLLV1AFAXPV000292	VFBALB231040659; VFBALA231100538	17/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1517	RLLV1AEB0NV005251	VFBAJB22B180577; VFBAJA22B180534	18/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1518	RLLV1AEB1PV002474	VFBAJB231090659; VFBAJA231070635	18/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1519	RLLV1AEB2PV002340	VFBAJB231090577; VFBAJA231130531	18/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1520	RLLV1AEB3PV002086	VFBAJB231100699; VFBAJA22C090787	18/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1521	RLLV1AEB3PV002346	VFBAJB231110525; VFBAJA22C070500	18/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1522	RLLV1AEB4PV001285	VFBAJB22C270551; VFBAJA22C100648	18/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1523	RLLV1AEB4PV001805	VFBAJB231100653; VFBAJA231060557	18/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1524	RLLV1AEB4PV002422	VFBAJB22C080794; VFBAJA231060590	18/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1525	RLLV1AEB6PV002065	VFBAJB231120541; VFBAJA231070631	18/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1526	RLLV1AEB6PV002079	VFBAJB231120543; VFBAJA231110564	18/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1527	RLLV1AEB7NV004842	VFBAJB229300051; VFBAJA22A020063	18/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1528	RLLV1AEB8NV004817	VFBAJB229280094; VFBAJA229280020	18/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1529	RLLV1AEB8PV002083	VFBAJB231110541; VFBAJA231050686	18/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1530	RLLV1AEB9PV001993	VFBAJB231110556; VFBAJA231110611	18/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1531	RLLV1AEBXPV002506	VFBAJB231090658; VFBAJA231070773	18/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1532	RLLV1AFA0PV000222	VFBALB231040529; VFBALA22C200570	18/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1533	RLLV1AFA1PV000777	VFBALB22C290726; VFBALA229100049	18/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1534	RLLV1AFA1PV000892	VFBALB231030552; VFBALA231030600	18/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1535	RLLV1AFA1PV002092	VFBALB22C290577; VFBALA22C220510	18/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1536	RLLV1AFA3NV004665	VFBALB229090021; VFBALA229200036	18/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1537	RLLV1AFA3PV000232	VFBALB22C280781; VFBALA22C200569	18/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1538	RLLV1AFA3PV001185	VFBALB231050542; VFBALA22C120707	18/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1539	RLLV1AFA5PV000216	VFBALB22C160715; VFBALA22C200530	18/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1540	RLLV1AFA5PV000815	VFBALB22C290626; VFBALA22C170757	18/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1541	RLLV1AFA7NV005236	VFBALB22A010060; VFBALA22B160643	18/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1542	RLLV1AFA8NV005391	VFBALB22B180645; VFBALA22B170675	18/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1543	RLLV1AFA8PV000291	VFBALB22C290529; VFBALA22C200549	18/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1544	RLLV1AFAXPV001619	VFBALB231040602; VFBALA22C160833	18/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1545	RLLV1AEB0PV000067	VFBAJB231100691; VFBAJA22C060774	19/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1546	RLLV1AEB1PV002071	VFBAJB22B290546; VFBAJA231050681	19/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1547	RLLV1AEB3PV000905	VFBAJB22C260597; VFBAJA22C270534	19/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1548	RLLV1AEB4PV002520	VFBAJB231140625; VFBAJA231060621	19/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1549	RLLV1AEB5NV004712	VFBAJB229290063; VFBAJA229080010	19/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1550	RLLV1AEB5NV005360	VFBAJB22B190610; VFBAJA22B160630	19/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1551	RLLV1AEB5PV002414	VFBAJB231100703; VFBAJA231120553	19/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1552	RLLV1AEB5PV002526	VFBAJB231180555; VFBAJA22C060605	19/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1553	RLLV1AEB6PV002468	VFBAJB22C080825; VFBAJA231060616	19/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1554	RLLV1AEB7PV002351	VFBAJB231070503; VFBAJA22C100502	19/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1555	RLLV1AEB7PV002429	VFBAJB231110524; VFBAJA22C100798	19/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1556	RLLV1AEB8PV002312	VFBAJB231180560; VFBAJA231060665	19/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1557	RLLV1AEB9PV000309	VFBAJB22C070701; VFBAJA22C270536	19/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1558	RLV1AEB9PV002139	VFBALB231080540; VFBAJA231070678	19/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1559	RLV1AEB9PV002397	VFBALB231090586; VFBAJA231130530	19/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1560	RLV1AEBXPV002411	VFBALB22C110537; VFBAJA22C250526	19/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1561	RLV1AFAONV004235	VFBALB228010005; VFBALA227300015	19/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1562	RLV1AFA1NV004454	VFBALB231160512; VFBALA228270062	19/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1563	RLV1AFA3NV009221	VFBALB231050532; VFBALA231070552	19/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1564	RLV1AFA4NV006487	VFBALB22C040512; VFBALA22C040520	19/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1565	RLV1AFA4PV000238	VFBALB22C290513; VFBALA22C180508	19/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1566	RLV1AFA4PV002376	VFBALB22C290596; VFBALA231080574	19/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1567	RLV1AFA7PV000279	VFBALB22C200607; VFBALA22C290750	19/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1568	RLV1AFA8PV000307	VFBALB22C290520; VFBALA22C170719	19/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1569	RLV1AFA9PV001028	VFBALB231050572; VFBALA22C180571	19/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1570	RLV1AEB0PV002028	VFBALB231110566; VFBAJA231110587	26/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1571	RLV1AEB0PV002465	VFBALB231160645; VFBAJA231140524	26/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1572	RLV1AEB0PV002515	VFBALB231160676; VFBAJA231140529	26/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1573	RLV1AEB2PV002063	VFBALB231120551; VFBAJA231070787	26/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1574	RLV1AEB2PV002497	VFBALB231090650; VFBAJA231070772	26/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1575	RLV1AEB2PV002502	VFBALB231160689; VFBAJA231140541	26/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1576	RLV1AEB2PV002547	VFBALB231160710; VFBAJA22C060792	26/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1577	RLV1AEB2PV002564	VFBALB231140628; VFBAJA231110572	26/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1578	RLV1AEB2PV002578	VFBALB231140630; VFBAJA231140523	26/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1579	RLV1AEB4PV000539	VFBALB22C280525; VFBAJA22C270605	26/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1580	RLV1AEB4PV000699	VFBALB22C280635; VFBAJA22C280539	26/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1581	RLV1AEB4PV002498	VFBALB231160654; VFBAJA22C060773	26/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1582	RLV1AEB5PV002493	VFBALB231160635; VFBAJA231140526	26/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1583	RLV1AEB5PV002512	VFBALB231160706; VFBAJA231140534	26/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1584	RLV1AEB7NV004419	VFBALB228170107; VFBAJA229070020	26/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1585	RLV1AEB7NV004713	VFBALB229260009; VFBAJA22A060012	26/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1586	RLV1AEB7PV002558	VFBALB231140633; VFBAJA231070714	26/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1587	RLV1AEB7PV002561	VFBALB231140635; VFBAJA231140513	26/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1588	RLV1AEB8PV002505	VFBALB231160687; VFBAJA22C100518	26/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1589	RLV1AEB9PV002500	VFBALB231160670; VFBAJA231120511	26/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1590	RLV1AEBXPV002103	VFBALB22C100558; VFBAJA231130507	26/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1591	RLV1AEBXPV002490	VFBALB231160644; VFBAJA231140530	26/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1592	RLV1AEBXPV002523	VFBALB231150501; VFBAJA231140525	26/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1593	RLV1AEBXPV002568	VFBALB231140629; VFBAJA231140521	26/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1594	RLV1AFA7PV002601	VFBALB231160602; VFBALA22C170781	26/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1595	RLV1AEB0PV002210	VFBALB22C080791; VFBAJA22C230683	27/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1596	RLV1AEB0PV002479	VFBALB231170636; VFBAJA22C100719	27/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1597	RLV1AEB0PV002501	VFBALB231260549; VFBAJA22C070709	27/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1598	RLV1AEB1NV004822	VFBALB22A040001; VFBAJA229280114	27/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1599	RLV1AEB1PV002121	VFBALB231160682; VFBAJA22C060714	27/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1600	RLV1AEB1PV002491	VFBALB231160586; VFBAJA22C100710	27/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1601	RLV1AEB2PV002080	VFBALB231110570; VFBAJA231070722	27/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1602	RLV1AEB2PV002242	VFBALB231070838; VFBAJA22C090782	27/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1603	RLV1AEB2PV002581	VFBALB231150504; VFBAJA231140517	27/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1604	RLV1AEB3PV002489	VFBALB231170639; VFBAJA22C100728	27/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1605	RLV1AEB3PV002492	VFBALB231160550; VFBAJA22C100646	27/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1606	RLV1AEB3PV002525	VFBALB231170656; VFBAJA231140545	27/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1607	RLV1AEB4PV000119	VFBALB231160711; VFBAJA231140546	27/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1608	RLV1AEB4PV002579	VFBALB231170682; VFBAJA22C100777	27/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1609	RLV1AEB5NV004838	VFBALB229260008; VFBAJA229260088	27/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1610	RLV1AEB5PV000968	VFBALB231260542; VFBAJA22C100813	27/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1611	RLV1AEB5PV002428	VFBALB231160684; VFBAJA22C090638	27/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1612	RLV1AEB6PV002311	VFBALB231170629; VFBAJA22C100867	27/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1613	RLV1AEB7PV001992	VFBALB231170690; VFBAJA22C100530	27/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1614	RLV1AEB7PV002494	VFBALB231160647; VFBAJA231140542	27/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1615	RLV1AEB8PV000091	VFBALB231170660; VFBAJA22C100640	27/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1616	RLV1AEB8PV001953	VFBALB231170754; VFBAJA22C260661	27/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1617	RLV1AEB8PV002486	VFBALB231170833; VFBAJA22C100868	27/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1618	RLLV1AEB8PV002522	VFBAJB231170634; VFBAJA22C100774	27/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1619	RLLV1AEB8PV002567	VFBAJB231170628; VFBAJA22C100739	27/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1620	RLLV1AEB9PV001816	VFBAJB231100622; VFBAJA231070790	27/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1621	RLLV1AEB9PV002576	VFBAJB231150502; VFBAJA231140520	27/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1622	RLLV1AEBXNV004124	VFBAJB231170755; VFBAJA229160015	27/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1623	RLLV1AEBXPV000089	VFBAJB231070837; VFBAJA22C060669	27/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1624	RLLV1AEBXPV001291	VFBAJB231170686; VFBAJA22C100879	27/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1625	RLLV1AFAONV004820	VFBALB22C280787; VFBALA22C290645	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1626	RLLV1AFAOPV002598	VFBALB231160591; VFBALA231050550	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1627	RLLV1AFAOPV002603	VFBALB22C290603; VFBALA22C160790	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1628	RLLV1AFAOPV002617	VFBALB231160598; VFBALA22C200500	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1629	RLLV1AFAOPV002634	VFBALB231140548; VFBALA22C290622	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1630	RLLV1AFA1PV000018	VFBALB231160540; VFBALA22C220621	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1631	RLLV1AFA1PV001346	VFBALB22C300585; VFBALA22C080580	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1632	RLLV1AFA1PV002626	VFBALB231160604; VFBALA231080502	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1633	RLLV1AFA1PV002674	VFBALB231160523; VFBALA22C180672	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1634	RLLV1AFA2PV000223	VFBALB231030535; VFBALA22C290522	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1635	RLLV1AFA2PV002599	VFBALB22C060624; VFBALA22C180582	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1636	RLLV1AFA2PV002618	VFBALB231160611; VFBALA22C130663	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1637	RLLV1AFA2PV002652	VFBALB231040505; VFBALA22C200599	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1638	RLLV1AFA3PV000246	VFBALB231120605; VFBALA22C170765	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1639	RLLV1AFA3PV002594	VFBALB231160612; VFBALA231100543	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1640	RLLV1AFA3PV002630	VFBALB231160566; VFBALA22C200546	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1641	RLLV1AFA3PV002675	VFBALB231150568; VFBALA22C210635	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1642	RLLV1AFA4PV000224	VFBALB231030537; VFBALA22C290531	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1643	RLLV1AFA4PV002605	VFBALB231160620; VFBALA22C180577	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1644	RLLV1AFA4PV002622	VFBALB22C170507; VFBALA22C080713	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1645	RLLV1AFA4PV002636	VFBALB231160527; VFBALA22C200527	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1646	RLLV1AFA4PV002653	VFBALB231160517; VFBALA22C160758	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1647	RLLV1AFA4PV002670	VFBALB231150567; VFBALA22C180557	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1648	RLLV1AFA4PV002684	VFBALB231160528; VFBALA22C160788	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1649	RLLV1AFA5PV002600	VFBALB231160576; VFBALA22C170780	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1650	RLLV1AFA5PV002631	VFBALB22C060632; VFBALA22C190683	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1651	RLLV1AFA5PV002676	VFBALB231160570; VFBALA22C160626	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1652	RLLV1AFA6PV000211	VFBALB231130535; VFBALA22C280796	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1653	RLLV1AFA6PV002461	VFBALB231040507; VFBALA22C200586	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1654	RLLV1AFA6PV002623	VFBALB231160543; VFBALA22C290751	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1655	RLLV1AFA6PV002654	VFBALB231160539; VFBALA22C280754	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1656	RLLV1AFA6PV002668	VFBALB22C290602; VFBALA22C170790	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1657	RLLV1AFA6PV002671	VFBALB231160525; VFBALA22C210634	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1658	RLLV1AFA6PV002685	VFBALB231160520; VFBALA22C280795	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1659	RLLV1AFA7PV000282	VFBALB231100571; VFBALA22C180575	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1660	RLLV1AFA7PV002596	VFBALB231160537; VFBALA22C190633	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1661	RLLV1AFA7PV002629	VFBALB231160521; VFBALA22C160755	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1662	RLLV1AFA7PV002677	VFBALB231160563; VFBALA22C080822	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1663	RLLV1AFA7PV002680	VFBALB22C290624; VFBALA22C180503	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1664	RLLV1AFA8PV002607	VFBALB231150548; VFBALA231070851	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1665	RLLV1AFA8PV002624	VFBALB22C170501; VFBALA22C140670	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1666	RLLV1AFA8PV002638	VFBALB231160518; VFBALA22C200598	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1667	RLLV1AFA8PV002669	VFBALB231160564; VFBALA22C290507	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1668	RLLV1AFA8PV002686	VFBALB231160538; VFBALA22C160783	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1669	RLLV1AFA9PV002597	VFBALB231160609; VFBALA231070568	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1670	RLLV1AFA9PV002602	VFBALB22C060637; VFBALA22C200565	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1671	RLLV1AFA9PV002616	VFBALB231160583; VFBALA22C210646	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1672	RLLV1AFAXPV000194	VFBALB22C290536; VFBALA22C160863	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1673	RLLV1AFAXPV001197	VFBALB231040661; VFBALA22C210590	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1674	RLLV1AFAXPV002589	VFBALB231160595; VFBALA22C230598	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1675	RLLV1AFAXPV002592	VFBALB231040506; VFBALA22C170725	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1676	RLLV1AFAXPV002608	VFBALB231160541; VFBALA22C290782	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1677	RLLV1AFAXPV002625	VFBALB231160522; VFBALA22C210636	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1678	RLLV1AFAXPV002639	VFBALB231100550; VFBALA231070854	27/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1679	RLLV1AEBOPV000635	VFBAJB22C280681; VFBAJA22C270676	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1680	RLLV1AEBOPV002000	VFBAJB231260538; VFBAJA22C100790	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1681	RLLV1AEBOPV002580	VFBAJB231160776; VFBAJA231070672	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1682	RLLV1AEB1PV002538	VFBAJB231180573; VFBAJA22C110510	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1683	RLLV1AEB1PV002541	VFBAJB231260565; VFBAJA22C100539	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1684	RLLV1AEB1PV002569	VFBAJB231160780; VFBAJA231070809	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1685	RLLV1AEB2PV002015	VFBAJB231260523; VFBAJA22C100800	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1686	RLLV1AEB2PV002466	VFBAJB231260545; VFBAJA22C070642	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1687	RLLV1AEB2PV002483	VFBAJB231160572; VFBAJA231140571	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1688	RLLV1AEB2PV002533	VFBAJB231170828; VFBAJA22C110518	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1689	RLLV1AEB3NV005244	VFBAJB22B160672; VFBAJA22B160547	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1690	RLLV1AEB3PV002508	VFBAJB231260547; VFBAJA22C100576	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1691	RLLV1AEB3PV002539	VFBAJB231260563; VFBAJA22C060520	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1692	RLLV1AEB3PV002573	VFBAJB231260529; VFBAJA22C100634	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1693	RLLV1AEB4PV002243	VFBAJB231070842; VFBAJA22C060670	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1694	RLLV1AEB4PV002341	VFBAJB231160769; VFBAJA231070823	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1695	RLLV1AEB4PV002467	VFBAJB231260546; VFBAJA22C100546	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1696	RLLV1AEB4PV002565	VFBAJB231170685; VFBAJA22C100806	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1697	RLLV1AEB5PV000131	VFBAJB231170528; VFBAJA231070728	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1698	RLLV1AEB5PV002204	VFBAJB231180574; VFBAJA22C100526	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1699	RLLV1AEB5PV002557	VFBAJB231260551; VFBAJA22C110504	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1700	RLLV1AEB5PV002574	VFBAJB231260562; VFBAJA22C100629	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1701	RLLV1AEB6PV000090	VFBAJB231070839; VFBAJA22C060671	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1702	RLLV1AEB6PV002499	VFBAJB231170662; VFBAJA22C100878	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1703	RLLV1AEB6PV002552	VFBAJB231070848; VFBAJA22C110507	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1704	RLLV1AEB7PV002186	VFBAJB231260527; VFBAJA22C100549	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1705	RLLV1AEB7PV002477	VFBAJB231170533; VFBAJA231070730	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1706	RLLV1AEB7PV002530	VFBAJB231170826; VFBAJA22C090786	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1707	RLLV1AEB7PV002575	VFBAJB231160770; VFBAJA231070741	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1708	RLLV1AEB8PV002570	VFBAJB231160779; VFBAJA231070812	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1709	RLLV1AEB9PV002187	VFBAJB231260532; VFBAJA22C100573	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1710	RLLV1AEB9PV002464	VFBAJB231170664; VFBAJA22C100875	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1711	RLLV1AEB9PV002495	VFBAJB231090581; VFBAJA231070748	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1712	RLLV1AEB9PV002528	VFBAJB231140559; VFBAJA231070735	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1713	RLLV1AEB9PV002531	VFBAJB231170823; VFBAJA22C100873	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1714	RLLV1AEB9PV002559	VFBAJB231180564; VFBAJA22C100577	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1715	RLLV1AEB9PV002562	VFBAJB231140561; VFBAJA231100681	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1716	RLLV1AEBXPV002036	VFBAJB231260531; VFBAJA22C100778	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1717	RLLV1AEBXPV002540	VFBAJB231260554; VFBAJA231070653	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1718	RLLV1AEBXPV002585	VFBAJB231170635; VFBAJA231100720	28/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1719	RLLV1AFAOPV002651	VFBALB22C170509; VFBALA22C200538	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1720	RLLV1AFAOPV002794	VFBALB22C200703; VFBALA22C220663	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1721	RLLV1AFA1PV000195	VFBALB231100601; VFBALA22C080721	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1722	RLLV1AFA1PV001363	VFBALB22C190660; VFBALA22C170727	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1723	RLLV1AFA1PV002593	VFBALB231160581; VFBALA22C170763	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1724	RLLV1AFA2PV001002	VFBALB231040743; VFBALA231040578	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1725	RLLV1AFA2PV002621	VFBALB231160542; VFBALA22C170784	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1726	RLLV1AFA2PV002683	VFBALB22C290601; VFBALA22C290794	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1727	RLLV1AFA2PV002795	VFBALB22C180750; VFBALA22C220655	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1728	RLLV1AFA2PV002800	VFBALB22C150569; VFBALA22C200551	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1729	RLLV1AFA3PV000473	VFBALB22C210526; VFBALA22C260573	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1730	RLLV1AFA3PV002613	VFBALB22C290604; VFBALA22C200603	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1731	RLLV1AFA3PV002790	VFBALB22C200702; VFBALA22C220660	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1732	RLLV1AFA3PV002837	VFBALB22C280772; VFBALA22C210597	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1733	RLLV1AFA4PV002751	VFBALB231150562; VFBALA22C180674	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1734	RLLV1AFA5PV002323	VFBALB231150561; VFBALA22C170762	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1735	RLLV1AFA5PV002628	VFBALB231160535; VFBALA22C080655	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1736	RLLV1AFA5PV002791	VFBALB22C200699; VFBALA22C290527	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1737	RLLV1AFA5PV002810	VFBALB231170756; VFBALA22C190608	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1738	RLLV1AFA6NV008967	VFBALB231040601; VFBALA231070541	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1739	RLLV1AFA6PV002749	VFBALB231150563; VFBALA22C210533	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1740	RLLV1AFA6PV002797	VFBALB22C200689; VFBALA22C220669	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1741	RLLV1AFA7PV000797	VFBALB231100604; VFBALA22C080626	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1742	RLLV1AFA7PV002615	VFBALB231160584; VFBALA22C290633	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1743	RLLV1AFA7PV002632	VFBALB231160548; VFBALA22C190653	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1744	RLLV1AFA7PV002663	VFBALB231150549; VFBALA22C180504	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1745	RLLV1AFA7PV002792	VFBALB22C280773; VFBALA22C210743	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1746	RLLV1AFA7PV002808	VFBALB231030536; VFBALA22C170791	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1747	RLLV1AFA8PV002591	VFBALB231160608; VFBALA22C180561	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1748	RLLV1AFA8PV002753	VFBALB231100602; VFBALA22C260578	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1749	RLLV1AFA9NV006470	VFBALB22C030558; VFBALA22C020637	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1750	RLLV1AFA9PV000218	VFBALB231140547; VFBALA22C170710	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1751	RLLV1AFA9PV000557	VFBALB22C200697; VFBALA22C200572	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1752	RLLV1AFA9PV000560	VFBALB231150541; VFBALA22C210771	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1753	RLLV1AFA9PV002793	VFBALB22C190500; VFBALA22C220664	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1754	RLLV1AFA9NV004761	VFBALB229200024; VFBALA229210057	28/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1755	RLLV1AEB0PV002384	VFBAJB231170652; VFBAJA231140540	29/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1756	RLLV1AEB0PV002546	VFBAJB231170633; VFBAJA231140550	29/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1757	RLLV1AEB0PV002692	VFBAJB231270516; VFBAJA231100695	29/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1758	RLLV1AEB0PV002711	VFBAJB231140557; VFBAJA231070658	29/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1759	RLLV1AEB1PV002524	VFBAJB231160719; VFBAJA231100714	29/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1760	RLLV1AEB1PV002586	VFBAJB231090518; VFBAJA231100644	29/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1761	RLLV1AEB1PV002703	VFBAJB231140508; VFBAJA231160559	29/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1762	RLLV1AEB2PV002712	VFBAJB231140556; VFBAJA231160568	29/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1763	RLLV1AEB3PV002542	VFBAJB231260553; VFBAJA22C110516	29/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1764	RLLV1AEB3PV002587	VFBAJB231090513; VFBAJA231140537	29/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1765	RLLV1AEB3PV002721	VFBAJB231170503; VFBAJA231160577	29/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1766	RLLV1AEB4PV002470	VFBAJB231140553; VFBAJA231140516	29/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1767	RLLV1AEB4PV002694	VFBAJB231160761; VFBAJA231110507	29/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1768	RLLV1AEB5PV001800	VFBAJB231100612; VFBAJA231070792	29/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1769	RLLV1AEB6PV002504	VFBAJB231070643; VFBAJA231100715	29/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1770	RLLV1AEB6PV002695	VFBAJB231160772; VFBAJA231100725	29/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1771	RLLV1AEB7PV002480	VFBAJB231160642; VFBAJA231140527	29/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1772	RLLV1AEB7PV002527	VFBAJB231170521; VFBAJA231070732	29/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1773	RLLV1AEB8PV002715	VFBAJB231140554; VFBAJA231070655	29/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1774	RLLV1AEB9PV002688	VFBAJB231170648; VFBAJA231050877	29/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1775	RLLV1AFA0PV002682	VFBALB231160529; VFBALA22C300501	29/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1776	RLLV1AFA0PV002813	VFBALB22C130595; VFBALA22C220656	29/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1777	RLLV1AFA0PV002858	VFBALB231040551; VFBALA231080560	29/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1778	RLLV1AFA1PV002805	VFBALB231160531; VFBALA22C210632	29/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1779	RLLV1AFA2PV002666	VFBALB231040548; VFBALA22C160835	29/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1780	RLLV1AFA3NV007999	VFBALB22C020556; VFBALA22C210534	29/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1781	RLLV1AFA3PV002806	VFBALB231170753; VFBALA231100582	29/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1782	RLLV1AFA4PV002829	VFBALB231040513; VFBALA22C170772	29/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1783	RLLV1AFA5PV002662	VFBALB22C170565; VFBALA22C210773	29/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1784	RLLV1AFA5PV002838	VFBALB231160546; VFBALA22C210607	29/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1785	RLLV1AFA6PV002847	VFBALB231040531; VFBALA22C160793	29/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1786	RLLV1AFA8PV002834	VFBALB22C280775; VFBALA22C210602	29/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1787	RLLV1AFA9PV002678	VFBALB22C290610; VFBALA22C170799	29/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1788	RLLV1AFAXPV002687	VFBALB231150550; VFBALA22C190651	29/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1789	RLLV1AEB0PV002322	VFBAJB231170674; VFBAJA231160709	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1790	RLLV1AEB0PV002689	VFBAJB231270508; VFBAJA231100716	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1791	RLLV1AEB0PV002708	VFBAJB231140570; VFBAJA231070670	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1792	RLLV1AEB0PV002739	VFBAJB231170640; VFBAJA231160597	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1793	RLLV1AEB0PV002756	VFBAJB231140576; VFBAJA231160617	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1794	RLLV1AEB1PV002488	VFBAJB231170832; VFBAJA22C110521	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1795	RLLV1AEB1PV002555	VFBAJB231170627; VFBAJA231140543	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1796	RLLV1AEB1PV002572	VFBAJB231260526; VFBAJA22C110508	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1797	RLLV1AEB1PV002698	VFBAJB231140573; VFBAJA231110508	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1798	RLLV1AEB1PV002717	VFBAJB231170518; VFBAJA231160590	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1799	RLLV1AEB1PV002748	VFBAJB231160697; VFBAJA231160599	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1800	RLLV1AEB1PV002765	VFBAJB231170814; VFBAJA231160623	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1801	RLLV1AEB1PV002782	VFBAJB231280636; VFBAJA231180542	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1802	RLLV1AEB2PV002709	VFBAJB22C110503; VFBAJA231160594	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1803	RLLV1AEB2PV002760	VFBAJB231170502; VFBAJA231160627	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1804	RLLV1AEB3PV002475	VFBAJB231170526; VFBAJA231070733	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1805	RLLV1AEB3PV002699	VFBAJB231170675; VFBAJA231160565	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1806	RLLV1AEB3PV002704	VFBAJB231140572; VFBAJA231160569	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1807	RLLV1AEB3PV002718	VFBAJB231170517; VFBAJA231160587	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1808	RLLV1AEB4NV004829	VFBAJB229280045; VFBAJA22A060010	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1809	RLLV1AEB4PV002016	VFBAJB231110565; VFBAJA231120521	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1810	RLLV1AEB4PV002310	VFBAJB231170839; VFBAJA231170654	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1811	RLLV1AEB4PV002503	VFBAJB231140558; VFBAJA231100721	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1812	RLLV1AEB4PV002534	VFBAJB231170638; VFBAJA231100642	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1813	RLLV1AEB4PV002548	VFBAJB231170650; VFBAJA231100659	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1814	RLLV1AEB4PV002713	VFBAJB231170644; VFBAJA231140512	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1815	RLLV1AEB4PV002730	VFBAJB231170766; VFBAJA231170613	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1816	RLLV1AEB4PV002758	VFBAJB231170643; VFBAJA231160582	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1817	RLLV1AEB4PV002761	VFBAJB231170506; VFBAJA231160621	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1818	RLLV1AEB5PV002476	VFBAJB231170531; VFBAJA231070817	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1819	RLLV1AEB5PV002588	VFBAJB231090519; VFBAJA231140511	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1820	RLLV1AEB5PV002705	VFBAJB231140507; VFBAJA231160562	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1821	RLLV1AEB5PV002719	VFBAJB231140555; VFBAJA231070674	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1822	RLLV1AEB5PV002722	VFBAJB231170520; VFBAJA231160573	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1823	RLLV1AEB5PV002770	VFBAJB231170762; VFBAJA231260506	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1824	RLLV1AEB6NV004802	VFBAJB22A040004; VFBAJA229280015	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1825	RLLV1AEB6PV001658	VFBAJB22C100834; VFBAJA231060639	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1826	RLLV1AEB6PV002227	VFBAJB231280654; VFBAJA231170684	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1827	RLLV1AEB6PV002339	VFBAJB231170665; VFBAJA22C100849	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1828	RLLV1AEB6PV002714	VFBAJB231160778; VFBAJA231070716	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1829	RLLV1AEB6PV002745	VFBAJB231160765; VFBAJA231170577	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1830	RLLV1AEB6PV002759	VFBAJB231170515; VFBAJA231160614	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1831	RLLV1AEB6PV002762	VFBAJB231160775; VFBAJA231170551	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1832	RLLV1AEB7PV000096	VFBAJB231170837; VFBAJA231170676	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1833	RLLV1AEB7PV002320	VFBAJB231090554; VFBAJA231170610	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1834	RLLV1AEB7PV002432	VFBAJB231090572; VFBAJA231170609	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1835	RLLV1AEB7PV002690	VFBAJB231270511; VFBAJA231100719	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1836	RLLV1AEB8PV001807	VFBAJB231170670; VFBAJA231140538	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1837	RLLV1AEB8PV002200	VFBAJB231180545; VFBAJA231170655	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1838	RLLV1AEB8PV002214	VFBAJB231280640; VFBAJA231180533	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1839	RLLV1AEB8PV002696	VFBAJB231160773; VFBAJA231110500	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1840	RLLV1AEB8PV002701	VFBAJB231140506; VFBAJA231100726	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1841	RLLV1AEB8PV002729	VFBAJB231160781; VFBAJA231160596	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1842	RLLV1AEB8PV002732	VFBAJB231160657; VFBAJA231160560	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1843	RLLV1AEB8PV002763	VFBAJB231170510; VFBAJA231160683	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1844	RLLV1AEB9PV002321	VFBAJB231090584; VFBAJA231170688	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1845	RLLV1AEB9PV002352	VFBAJB231280668; VFBAJA231170605	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1846	RLLV1AEB9PV002481	VFBAJB231140626; VFBAJA231110502	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1847	RLLV1AEB9PV002691	VFBAJB231270509; VFBAJA231090558	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1848	RLLV1AEB9PV002707	VFBAJB231140552; VFBAJA231160557	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1849	RLLV1AEB9PV002738	VFBAJB231170702; VFBAJA231170616	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1850	RLLV1AEB9PV002755	VFBAJB231160771; VFBAJA231160616	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1851	RLLV1AEB9PV002772	VFBAJB231180519; VFBAJA231170677	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1852	RLLV1AEBXPV000092	VFBAJB231180526; VFBAJA231170683	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1853	RLLV1AEBXPV001968	VFBAJB231260543; VFBAJA22C100781	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1854	RLLV1AEBXPV002215	VFBAJB231280641; VFBAJA231180535	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1855	RLLV1AEBXPV002697	VFBAJB231170678; VFBAJA231100643	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1856	RLLV1AEBXPV002702	VFBAJB231170671; VFBAJA231060658	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1857	RLLV1AEBXPV002733	VFBAJB231170769; VFBAJA231170608	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1858	RLLV1AEBXPV002764	VFBAJB231170513; VFBAJA231160626	30/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1859	RLLV1AFAOPV002620	VFBALB231160536; VFBALA22C280750	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1860	RLLV1AFAOPV002827	VFBALB231030626; VFBALA22C170777	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1861	RLLV1AFAOPV002844	VFBALB22C290746; VFBALA22C220608	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1862	RLLV1AFA1PV002819	VFBALB22C290538; VFBALA22C140665	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1863	RLLV1AFA1PV002822	VFBALB231040527; VFBALA231100573	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1864	RLLV1AFA1PV002836	VFBALB22C160807; VFBALA22C240608	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1865	RLLV1AFA1PV002853	VFBALB231100581; VFBALA22C220618	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1866	RLLV1AFA2PV002327	VFBALB231080533; VFBALA22C080630	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1867	RLLV1AFA2PV002604	VFBALB231160625; VFBALA22C280749	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1868	RLLV1AFA2PV002831	VFBALB22C280769; VFBALA22C210630	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1869	RLLV1AFA2PV002845	VFBALB231040550; VFBALA22C290566	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1870	RLLV1AFA3PV002661	VFBALB22C290786; VFBALA22C210547	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1871	RLLV1AFA3PV002854	VFBALB231280680; VFBALA22C220650	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1872	RLLV1AFA4PV002328	VFBALB231070799; VFBALA22C150534	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1873	RLLV1AFA4PV002815	VFBALB22C130594; VFBALA231100585	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1874	RLLV1AFA4PV002832	VFBALB22C160821; VFBALA22C210606	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1875	RLLV1AFA5PV001222	VFBALB231040552; VFBALA231100588	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1876	RLLV1AFA5PV002550	VFBALB231150559; VFBALA22C210650	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1877	RLLV1AFA5PV002807	VFBALB231160532; VFBALA231100548	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1878	RLLV1AFA5PV002824	VFBALB231040540; VFBALA22C120663	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1879	RLLV1AFA5PV002841	VFBALB231150560; VFBALA22C220659	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1880	RLLV1AFA5PV002855	VFBALB231100580; VFBALA22C160842	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1881	RLLV1AFA6PV000225	VFBALB231160526; VFBALA22C170534	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1882	RLLV1AFA6PV002329	VFBALB231040546; VFBALA22C220679	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1883	RLLV1AFA6PV002752	VFBALB231260524; VFBALA22C220661	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1884	RLLV1AFA6PV002802	VFBALB22C290748; VFBALA22C150538	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1885	RLLV1AFA6PV002816	VFBALB22C130600; VFBALA22C220658	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1886	RLLV1AFA6PV002833	VFBALB22C290666; VFBALA22C220653	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1887	RLLV1AFA6PV002850	VFBALB231280678; VFBALA22C080650	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1888	RLLV1AFA7PV002811	VFBALB22C130593; VFBALA231100576	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1889	RLLV1AFA7PV002825	VFBALB231040535; VFBALA22C140674	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1890	RLLV1AFA7PV002842	VFBALB231040549; VFBALA22C220677	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1891	RLLV1AFA8PV002333	VFBALB22C290783; VFBALA22C210546	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1892	RLLV1AFA8PV002462	VFBALB231100577; VFBALA22C220649	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1893	RLLV1AFA8PV002672	VFBALB231150552; VFBALA22C220683	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1894	RLLV1AFA8PV002798	VFBALB22C260580; VFBALA22C220596	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1895	RLLV1AFA8PV002817	VFBALB22C290530; VFBALA22C140677	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1896	RLLV1AFA8PV002820	VFBALB22C130596; VFBALA22C220662	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1897	RLLV1AFA9PV001076	VFBALB22C290753; VFBALA22C150531	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1898	RLLV1AFA9PV002325	VFBALB231080532; VFBALA22C120670	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1899	RLLV1AFA9PV002583	VFBALB231160545; VFBALA22C210723	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1900	RLLV1AFA9PV002681	VFBALB22C290607; VFBALA22C300511	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1901	RLLV1AFA9PV002826	VFBALB231040528; VFBALA22C140666	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1902	RLLV1AFA9PV002843	VFBALB22C150620; VFBALA22C190652	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1903	RLLV1AFAXPV002804	VFBALB231170736; VFBALA231100587	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1904	RLLV1AFAXPV002818	VFBALB231080536; VFBALA22C220657	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1905	RLLV1AFAXPV002821	VFBALB22C130597; VFBALA22C220670	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1906	RLLV1AFAXPV002835	VFBALB22C160709; VFBALA22C220645	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1907	RLLV1AFAXPV002852	VFBALB231100579; VFBALA22C220643	30/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1908	RLLV1AEB0PV002238	VFBAJB231090564; VFBAJA231170790	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1909	RLLV1AEB0PV002773	VFBAJB231170759; VFBAJA231260511	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1910	RLLV1AEB0PV002787	VFBAJB231150500; VFBAJA231170808	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1911	RLLV1AEB1NV004836	VFBAJB22A030112; VFBAJA229190061	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1912	RLLV1AEB1PV002314	VFBAJB231150566; VFBAJA231170673	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1913	RLLV1AEB1PV002734	VFBAJB231170647; VFBAJA231160592	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1914	RLLV1AEB2PV002693	VFBAJB231160774; VFBAJA231110505	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1915	RLLV1AEB2PV002757	VFBAJB231170632; VFBAJA231160622	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1916	RLLV1AEB3PV002234	VFBAJB231140627; VFBAJA231170798	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1917	RLLV1AEB3PV002766	VFBAJB231170836; VFBAJA231170695	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1918	RLLV1AEB3PV002783	VFBAJB231140613; VFBAJA231170791	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1919	RLLV1AEB4PV002744	VFBAJB231170704; VFBAJA231170584	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1920	RLLV1AEB5PV002316	VFBAJB231150565; VFBAJA231170691	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1921	RLLV1AEB5PV002767	VFBAJB231150574; VFBAJA231260518	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1922	RLLV1AEB5PV002784	VFBAJB22B290541; VFBAJA231160618	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1923	RLLV1AEB6PV002308	VFBAJB231150564; VFBAJA231160628	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1924	RLLV1AEB6PV002731	VFBAJB231170761; VFBAJA231170614	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1925	RLLV1AEB7NV004369	VFBAJB228270022; VFBAJA229160017	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1926	RLLV1AEB7PV002205	VFBAJB231140567; VFBAJA231180528	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1927	RLLV1AEB7PV002236	VFBAJB231260559; VFBAJA231180540	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1928	RLLV1AEB7PV002379	VFBAJB231260537; VFBAJA231170653	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1929	RLLV1AEB7PV002723	VFBAJB231090637; VFBAJA231160571	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1930	RLLV1AEB7PV002737	VFBAJB231170717; VFBAJA231170594	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1931	RLLV1AEB7PV002768	VFBAJB231160574; VFBAJA231170588	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1932	RLLV1AEB8PV002777	VFBAJB22B290537; VFBAJA231260508	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1933	RLLV1AEB9PV002223	VFBAJB231280642; VFBAJA231180536	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1934	RLLV1AEB9PV002786	VFBAJB231170767; VFBAJA231160624	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1935	RLLV1AEBXPV002487	VFBAJB231170626; VFBAJA231170606	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1936	RLLV1AEBXPV002716	VFBAJB231090524; VFBAJA231070677	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1937	RLLV1AEBXPV002750	VFBAJB231150571; VFBAJA231170583	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1938	RLLV1AEBXPV002778	VFBAJB231280635; VFBAJA231180543	31/01/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1939	RLLV1AFAOPV002648	VFBALB231050516; VFBALA22C150516	31/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1940	RLLV1AFAOPV002665	VFBALB22C170564; VFBALA22C210746	31/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1941	RLLV1AFAOPV002911	VFBALB231100570; VFBALA231080559	31/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1942	RLLV1AFA1PV002643	VFBALB231050519; VFBALA22C150511	31/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1943	RLLV1AFA1PV002917	VFBALB231100544; VFBALA22C220631	31/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1944	RLLV1AFA2PV002649	VFBALB231050518; VFBALA22C220626	31/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1945	RLLV1AFA2PV002943	VFBALB231050520; VFBALA22C160818	31/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1946	RLLV1AFA2PV002957	VFBALB231050502; VFBALA22C220627	31/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1947	RLLV1AFA3PV002627	VFBALB22C290533; VFBALA22C280757	31/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1948	RLLV1AFA3PV002644	VFBALB231150569; VFBALA22C220629	31/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1949	RLLV1AFA3PV002725	VFBALB231150556; VFBALA22C170756	31/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1950	RLLV1AFA3PV002949	VFBALB231050505; VFBALA22C190694	31/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1951	RLLV1AFA4PV002801	VFBALB231170764; VFBALA22C210675	31/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1952	RLLV1AFA5PV002645	VFBALB231160556; VFBALA22C220625	31/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1953	RLLV1AFA5PV002788	VFBALB231040547; VFBALA22C120665	31/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1954	RLLV1AFA7PV002789	VFBALB22C190501; VFBALA22C220654	31/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1955	RLLV1AFA8PV000341	VFBALB231100603; VFBALA22C260576	31/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1956	RLLV1AFA8PV002848	VFBALB22C280555; VFBALA22C080692	31/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1957	RLLV1AFA8PV002882	VFBALB231050511; VFBALA22C160796	31/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1958	RLLV1AFAXNV004579	VFBALB228260010; VFBALA229040031	31/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1959	RLLV1AFAXPV000888	VFBALB22C290700; VFBALA231040534	31/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1960	RLLV1AFAXPV002463	VFBALB231040521; VFBALA231100575	31/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1961	RLLV1AFAXPV002642	VFBALB231160547; VFBALA22C220604	31/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1962	RLLV1AFAXPV002673	VFBALB231160567; VFBALA22C290504	31/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1963	RLLV1AFAXPV002947	VFBALB231050501; VFBALA22C220597	31/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1964	RLLV1AFAXPV002950	VFBALB231040791; VFBALA22C220628	31/01/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1965	RLLV1AEB0NV004410	VFBAJB228240010; VFBAJA229010006	01/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1966	RLLV1AEB0PV002241	VFBAJB231140634; VFBAJA231170806	01/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1967	RLLV1AEB1NV004707	VFBAJB229260037; VFBAJA229300010	01/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1968	RLLV1AEB1NV006859	VFBAJB22C080584; VFBAJA22B270529	01/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1969	RLLV1AEB2NV004540	VFBAJB228270036; VFBAJA229190058	01/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1970	RLLV1AEB2PV002774	VFBAJB22B290542; VFBAJA231260521	01/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1971	RLLV1AEB3NV004806	VFBAJB22A040005; VFBAJA229290002	01/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1972	RLLV1AEB5PV000100	VFBAJB231260541; VFBAJA22C060673	01/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1973	RLLV1AEB7PV002544	VFBAJB231160703; VFBAJA231140539	01/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1974	RLLV1AEB7PV002706	VFBAJB231170681; VFBAJA231160600	01/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1975	RLLV1AEB7PV002740	VFBAJB231160677; VFBAJA231170578	01/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1976	RLLV1AEB7PV002754	VFBAJB231160717; VFBAJA231170579	01/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1977	RLLV1AEB7PV002771	VFBAJB231090520; VFBAJA231260514	01/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
1978	RLLV1AEB8NV004851	VFBAJB22A040036; VFBAJA22A050012	01/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1979	RLLV1AEB9PV002318	VFBAJB231150546; VFBAJA231160705	01/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1980	RLLV1AEB9PV002478	VFBAJB231160652; VFBAJA231140532	01/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1981	RLLV1AEB9PV002724	VFBAJB231090638; VFBAJA231160575	01/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1982	RLLV1AEBXPV002361	VFBAJB231170508; VFBAJA231170705	01/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1983	RLLV1AEBXPV002747	VFBAJB231170763; VFBAJA231160603	01/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1984	RLLV1AEBXPV002781	VFBAJB231070639; VFBAJA231170802	01/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1985	RLLV1AFAOPV002939	VFBALB22C050526; VFBALA22C120713	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1986	RLLV1AFAOPV002942	VFBALB22C150566; VFBALA231100595	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1987	RLLV1AFA1PV002884	VFBALB231050507; VFBALA22C170519	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1988	RLLV1AFA1PV002934	VFBALB22C210540; VFBALA22C190585	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1989	RLLV1AFA1PV003422	VFBALB22C180601; VFBALA22C130556	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1990	RLLV1AFA2PV002960	VFBALB231050503; VFBALA22C220583	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1991	RLLV1AFA2PV003462	VFBALB231050524; VFBALA22C300507	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1992	RLLV1AFA3PV001610	VFBALB22C130524; VFBALA22C160763	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1993	RLLV1AFA3PV002935	VFBALB22C190574; VFBALA22C190583	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1994	RLLV1AFA3PV002952	VFBALB22C190541; VFBALA22C150536	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1995	RLLV1AFA3PV002966	VFBALB22C190619; VFBALA22C210653	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1996	RLLV1AFA3PV003406	VFBALB231050527; VFBALA22C130557	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1997	RLLV1AFA4PV002913	VFBALB231100574; VFBALA231050835	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1998	RLLV1AFA5PV002595	VFBALB231160607; VFBALA231080505	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
1999	RLLV1AFA5PV002936	VFBALB22C140633; VFBALA22C180652	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2000	RLLV1AFA5PV002967	VFBALB22C190576; VFBALA22C210686	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2001	RLLV1AFA6PV002590	VFBALB231160593; VFBALA22C210647	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2002	RLLV1AFA6PV002914	VFBALB231040788; VFBALA22C180592	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2003	RLLV1AFA6PV002928	VFBALB231040713; VFBALA22C210549	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2004	RLLV1AFA6PV002931	VFBALB231150581; VFBALA22C190587	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2005	RLLV1AFA6PV002959	VFBALB22C190575; VFBALA22C130506	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2006	RLLV1AFA6PV003397	VFBALB231100557; VFBALA22C120688	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2007	RLLV1AFA7PV000217	VFBALB22C290539; VFBALA22C040564	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2008	RLLV1AFA7PV002646	VFBALB231050513; VFBALA22C150507	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2009	RLLV1AFA7PV002937	VFBALB22C190649; VFBALA22C130514	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2010	RLLV1AFA7PV002954	VFBALB22C190599; VFBALA22C130565	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2011	RLLV1AFA8PV002641	VFBALB231160554; VFBALA22C220607	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2012	RLLV1AFA8PV002915	VFBALB231100519; VFBALA22C190569	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2013	RLLV1AFA8PV002929	VFBALB231040748; VFBALA22C180648	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2014	RLLV1AFA8PV003398	VFBALB231100572; VFBALA22C120701	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2015	RLLV1AFA8PV003403	VFBALB231100521; VFBALA22C130554	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2016	RLLV1AFA9PV002809	VFBALB231160533; VFBALA22C220666	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2017	RLLV1AFA9PV002938	VFBALB22C190620; VFBALA22C120702	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2018	RLLV1AFAXPV002933	VFBALB22C190618; VFBALA22C120672	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2019	RLLV1AFAXPV003399	VFBALB231100561; VFBALA22C120692	01/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2020	RLLV1AEB0PV000098	VFBAJB231260539; VFBAJA231170641	02/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2021	RLLV1AEB0PV002353	VFBAJB231090552; VFBAJA231170601	02/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2022	RLLV1AEB1PV000093	VFBAJB231280679; VFBAJA231170812	02/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2023	RLLV1AEB1PV002720	VFBAJB231170504; VFBAJA231160553	02/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2024	RLLV1AEB3NV004580	VFBAJB228240095; VFBAJA229060065	02/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2025	RLLV1AEB4PV002775	VFBAJB231170816; VFBAJA231170699	02/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2026	RLLV1AEB4PV002890	VFBAJB231280655; VFBAJA231160681	02/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2027	RLLV1AEB5PV002509	VFBAJB231260548; VFBAJA22C080769	02/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2028	RLLV1AEB5PV002879	VFBAJB22B250642; VFBAJA231170649	02/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2029	RLLV1AEB7PV002866	VFBAJB231140615; VFBAJA231170559	02/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2030	RLLV1AEB8NV004364	VFBAJB228180017; VFBAJA229150011	02/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2031	RLLV1AEB8PV002309	VFBAJB231170842; VFBAJA231160688	02/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2032	RLLV1AEB8PV002472	VFBAJB231170523; VFBAJA231070729	02/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2033	RLLV1AEB9PV000715	VFBAJB22C070657; VFBAJA22C270502	02/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2034	RLLV1AEB9PV002769	VFBAJB231170838; VFBAJA231170687	02/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2035	RLLV1AEBXNV006536	VFBAJB22C060581; VFBAJA22C010511	02/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2036	RLLV1AEBXPV002554	VFBAJB231160674; VFBAJA22C100876	02/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2037	RLLV1AFAONV006907	VFBALB22C050651; VFBALA22C130646	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
2038	RLLV1AFAONV008138	VFBALB22C160754; VFBALA22C160687	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2039	RLLV1AFAOPV003413	VFBALB231310586; VFBALA231310521	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2040	RLLV1AFAOPV003430	VFBALB231100632; VFBALA22C280797	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2041	RLLV1AFAOPV003461	VFBALB231050523; VFBALA22C130551	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2042	RLLV1AFAOPV003492	VFBALB231310638; VFBALA231310542	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2043	RLLV1AFAOPV003508	VFBALB232010576; VFBALA22C240590	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2044	RLLV1AFA1PV002660	VFBALB231310618; VFBALA231310551	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2045	RLLV1AFA1PV002979	VFBALB231310517; VFBALA22C130518	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2046	RLLV1AFA1PV003419	VFBALB22C180605; VFBALA231050552	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2047	RLLV1AFA1PV003436	VFBALB231100646; VFBALA22C290502	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2048	RLLV1AFA1PV003453	VFBALB232010678; VFBALA231310579	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2049	RLLV1AFA1PV003467	VFBALB231050521; VFBALA22C140721	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2050	RLLV1AFA1PV003534	VFBALB231310629; VFBALA231310591	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2051	RLLV1AFA2PV002912	VFBALB231100522; VFBALA22C210651	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2052	RLLV1AFA2PV003400	VFBALB231100569; VFBALA22C130500	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2053	RLLV1AFA2PV003431	VFBALB231100636; VFBALA231080518	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2054	RLLV1AFA2PV003445	VFBALB231310573; VFBALA22C020633	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2055	RLLV1AFA3NV004486	VFBALB229040011; VFBALA229010021	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2056	RLLV1AFA3NV004715	VFBALB229270035; VFBALA229210014	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2057	RLLV1AFA3PV002658	VFBALB231310617; VFBALA231310541	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2058	RLLV1AFA3PV002983	VFBALB231310535; VFBALA22C130519	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2059	RLLV1AFA4PV002846	VFBALB232010681; VFBALA231310566	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2060	RLLV1AFA4PV002961	VFBALB231150580; VFBALA22C160695	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2061	RLLV1AFA4PV003396	VFBALB232010613; VFBALA231310597	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2062	RLLV1AFA4PV003401	VFBALB231140549; VFBALA22C120690	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2063	RLLV1AFA4PV003432	VFBALB231160561; VFBALA231100665	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2064	RLLV1AFA4PV003463	VFBALB232010686; VFBALA231310561	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2065	RLLV1AFA5NV004635	VFBALB228310032; VFBALA229100099	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2066	RLLV1AFA5PV002659	VFBALB231310606; VFBALA231310531	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2067	RLLV1AFA5PV002922	VFBALB231040790; VFBALA231090528	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2068	RLLV1AFA5PV002953	VFBALB231040710; VFBALA22C150660	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2069	RLLV1AFA5PV002970	VFBALB231310603; VFBALA231310538	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2070	RLLV1AFA5PV002984	VFBALB231310514; VFBALA22C180647	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2071	RLLV1AFA5PV003391	VFBALB231050504; VFBALA22C150739	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2072	RLLV1AFA5PV003407	VFBALB231050514; VFBALA22C130522	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2073	RLLV1AFA5PV003410	VFBALB231310592; VFBALA231310515	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2074	RLLV1AFA5PV003424	VFBALB22C180620; VFBALA231080519	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2075	RLLV1AFA5PV003469	VFBALB231310599; VFBALA231310527	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2076	RLLV1AFA5PV003522	VFBALB232010677; VFBALA231310588	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2077	RLLV1AFA6PV002637	VFBALB231100547; VFBALA231070852	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2078	RLLV1AFA6PV002945	VFBALB22C190598; VFBALA22C210687	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2079	RLLV1AFA6PV002962	VFBALB231310501; VFBALA22C120679	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2080	RLLV1AFA6PV003402	VFBALB231310620; VFBALA231310546	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2081	RLLV1AFA6PV003416	VFBALB231050522; VFBALA22C170641	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2082	RLLV1AFA6PV003433	VFBALB231050528; VFBALA22C210612	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2083	RLLV1AFA7PV000301	VFBALB231030534; VFBALA231100670	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2084	RLLV1AFA7PV002856	VFBALB231160552; VFBALA22C220647	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2085	RLLV1AFA7PV002968	VFBALB231310604; VFBALA231310525	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2086	RLLV1AFA7PV003392	VFBALB231100559; VFBALA22C190563	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2087	RLLV1AFA7PV003408	VFBALB231310585; VFBALA231310510	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2088	RLLV1AFA7PV003411	VFBALB231310584; VFBALA231310512	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2089	RLLV1AFA8NV006315	VFBALB22C080707; VFBALA22C130513	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2090	RLLV1AFA8PV002851	VFBALB231310619; VFBALA231310552	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2091	RLLV1AFA8PV002946	VFBALB231050508; VFBALA22C170606	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2092	RLLV1AFA8PV003448	VFBALB231310572; VFBALA22C190643	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2093	RLLV1AFA9PV001188	VFBALB22C190545; VFBALA231080501	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2094	RLLV1AFA9PV002633	VFBALB231150547; VFBALA231080511	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2095	RLLV1AFA9PV002969	VFBALB231310605; VFBALA231310518	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2096	RLLV1AFA9PV002986	VFBALB231310537; VFBALA231080517	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2097	RLLV1AFA9PV003409	VFBALB231310589; VFBALA231310524	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
2098	RLLV1AFA9PV003426	VFBALB22C180627; VFBALA22C130562	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2099	RLLV1AFA9PV003457	VFBALB231310595; VFBALA231310559	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2100	RLLV1AFA9PV003541	VFBALB232010680; VFBALA231310590	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2101	RLLV1AFAXPV002981	VFBALB231310523; VFBALA22C130516	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2102	RLLV1AFAXPV003418	VFBALB22C180625; VFBALA22C290778	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2103	RLLV1AFAXPV003421	VFBALB22C180602; VFBALA22C220600	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2104	RLLV1AFAXPV003435	VFBALB231040752; VFBALA231080576	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2105	RLLV1AFAXPV003449	VFBALB232010610; VFBALA231310580	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2106	RLLV1AFAXPV003564	VFBALB232010682; VFBALA231310562	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2107	RLLV1AFAXPV003578	VFBALB231310644; VFBALA231310543	02/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2108	RLLV1AEBONV004617	VFBAJB229280007; VFBAJA229260089	03/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2109	RLLV1AEB1NV004562	VFBAJB228270032; VFBAJA229260031	03/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2110	RLLV1AEB1NV004853	VFBAJB22A030081; VFBAJA229260090	03/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2111	RLLV1AEB1PV002779	VFBAJB231280634; VFBAJA231170817	03/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2112	RLLV1AEB1PV002863	VFBAJB231170565; VFBAJA231180501	03/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2113	RLLV1AEB1PV003012	VFBAJB231170573; VFBAJA231180503	03/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2114	RLLV1AEB1PV003026	VFBAJB231170757; VFBAJA231180502	03/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2115	RLLV1AEB2PV002886	VFBAJB231170706; VFBAJA231270533	03/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2116	RLLV1AEB3PV002735	VFBAJB231170693; VFBAJA231170844	03/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2117	RLLV1AEB4PV002209	VFBAJB231140564; VFBAJA231180547	03/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2118	RLLV1AEB4PV002727	VFBAJB231160757; VFBAJA231170564	03/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2119	RLLV1AEB4PV002887	VFBAJB231170574; VFBAJA231270528	03/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2120	RLLV1AEB5NV004788	VFBAJB229280101; VFBAJA22A060020	03/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2121	RLLV1AEB5PV003000	VFBAJB231170710; VFBAJA231170568	03/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2122	RLLV1AEB5PV003028	VFBAJB231170758; VFBAJA231270559	03/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2123	RLLV1AEB6NV006887	VFBAJB22B290513; VFBAJA22C090543	03/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2124	RLLV1AEB6PV002549	VFBAJB231260552; VFBAJA22C070759	03/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2125	RLLV1AEB6PV002566	VFBAJB231150503; VFBAJA231140528	03/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2126	RLLV1AEB6PV002700	VFBAJB231270575; VFBAJA22C250523	03/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2127	RLLV1AEB6PV002728	VFBAJB231170768; VFBAJA231160619	03/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2128	RLLV1AEB6PV002874	VFBAJB231140598; VFBAJA231270571	03/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2129	RLLV1AEB6PV002888	VFBAJB231180559; VFBAJA231170542	03/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2130	RLLV1AEB6PV003023	VFBAJB231140581; VFBAJA231270555	03/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2131	RLLV1AEB7NV004677	VFBAJB229260065; VFBAJA22A050016	03/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2132	RLLV1AEB7PV003029	VFBAJB231280682; VFBAJA231270553	03/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2133	RLLV1AEB8PV002231	VFBAJB231260550; VFBAJA231070661	03/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2134	RLLV1AEB8PV002875	VFBAJB231140604; VFBAJA231270570	03/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2135	RLLV1AEB8PV003024	VFBAJB231110540; VFBAJA231170863	03/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2136	RLLV1AEBXPV002862	VFBAJB231170765; VFBAJA231160579	03/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2137	RLLV1AEBXPV003025	VFBAJB231140587; VFBAJA231170749	03/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2138	RLLV1AFA0PV002892	VFBALB232010579; VFBALA231310639	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2139	RLLV1AFA0PV003444	VFBALB231310569; VFBALA22C190607	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2140	RLLV1AFA0PV003489	VFBALB232010603; VFBALA232010636	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2141	RLLV1AFA0PV003511	VFBALB232010615; VFBALA231310593	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2142	RLLV1AFA0PV003542	VFBALB232010762; VFBALA232010570	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2143	RLLV1AFA0PV003573	VFBALB232010835; VFBALA232010669	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2144	RLLV1AFA1PV002657	VFBALB231310607; VFBALA231310529	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2145	RLLV1AFA1PV002898	VFBALB232010722; VFBALA232010598	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2146	RLLV1AFA1PV002965	VFBALB232010612; VFBALA231310582	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2147	RLLV1AFA1PV003405	VFBALB231310577; VFBALA22C220735	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2148	RLLV1AFA1PV003517	VFBALB232010863; VFBALA232010664	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2149	RLLV1AFA1PV003582	VFBALB232010697; VFBALA231310635	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2150	RLLV1AFA2PV001890	VFBALB22C290789; VFBALA22C200606	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2151	RLLV1AFA2PV002893	VFBALB232010758; VFBALA232010599	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2152	RLLV1AFA2PV002909	VFBALB232010759; VFBALA231310651	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2153	RLLV1AFA3PV002823	VFBALB22C130599; VFBALA22C200571	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2154	RLLV1AFA3PV002899	VFBALB232010723; VFBALA232010639	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2155	RLLV1AFA3PV002904	VFBALB232010752; VFBALA232010644	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2156	RLLV1AFA3PV002918	VFBALB232010620; VFBALA232010607	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2157	RLLV1AFA3PV002921	VFBALB232010616; VFBALA232010625	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
2158	RLLV1AFA3PV003440	VFBALB22C080702; VFBALA231080515	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2159	RLLV1AFA3PV003468	VFBALB232010700; VFBALA231310646	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2160	RLLV1AFA3PV003499	VFBALB232010577; VFBALA231310612	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2161	RLLV1AFA3PV003566	VFBALB231310594; VFBALA22C200568	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2162	RLLV1AFA4PV002958	VFBALB231160549; VFBALA22C120515	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2163	RLLV1AFA4PV003415	VFBALB231310610; VFBALA231310550	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2164	RLLV1AFA5PV003455	VFBALB231310627; VFBALA231310555	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2165	RLLV1AFA5PV003570	VFBALB232010704; VFBALA231310557	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2166	RLLV1AFA6NV009228	VFBALB22C230507; VFBALA22C210623	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2167	RLLV1AFA6PV002895	VFBALB232010757; VFBALA232010573	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2168	RLLV1AFA6PV002900	VFBALB232010728; VFBALA232010593	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2169	RLLV1AFA6PV003447	VFBALB231310574; VFBALA22C180564	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2170	RLLV1AFA6PV003562	VFBALB232010683; VFBALA231310568	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2171	RLLV1AFA7PV002324	VFBALB231040554; VFBALA22C200559	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2172	RLLV1AFA7PV002839	VFBALB232010618; VFBALA232010604	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2173	RLLV1AFA7PV002923	VFBALB232010621; VFBALA232010611	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2174	RLLV1AFA7PV003540	VFBALB232010761; VFBALA231310647	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2175	RLLV1AFA7PV003568	VFBALB231310648; VFBALA232010587	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2176	RLLV1AFA8PV002655	VFBALB22C060631; VFBALA22C200602	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2177	RLLV1AFA8PV002980	VFBALB231310520; VFBALA22C130517	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2178	RLLV1AFA8PV003417	VFBALB22C180622; VFBALA22C220630	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2179	RLLV1AFA8PV003451	VFBALB232010674; VFBALA231310602	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2180	RLLV1AFA9NV006128	VFBALB22C010584; VFBALA22B200657	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2181	RLLV1AFA9PV002860	VFBALB231310622; VFBALA231310548	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2182	RLLV1AFA9PV002910	VFBALB232010699; VFBALA232010605	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2183	RLLV1AFA9PV002924	VFBALB232010619; VFBALA232010601	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2184	RLLV1AFA9PV002941	VFBALB232010596; VFBALA231310614	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2185	RLLV1AFA9PV003393	VFBALB231100537; VFBALA22C120686	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2186	RLLV1AFA9PV003443	VFBALB231310565; VFBALA231090527	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2187	RLLV1AFA9PV003569	VFBALB232010823; VFBALA232010685	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2188	RLLV1AFAXPV002799	VFBALB22C190502; VFBALA22C20610	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2189	RLLV1AFAXPV002883	VFBALB232010591; VFBALA231310636	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2190	RLLV1AFAXPV002897	VFBALB232010754; VFBALA232010640	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2191	RLLV1AFAXPV002964	VFBALB231040789; VFBALA231100586	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2192	RLLV1AFAXPV002978	VFBALB231160551; VFBALA231050566	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2193	RLLV1AFAXPV003404	VFBALB231310575; VFBALA22C160579	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2194	RLLV1AFAXPV003516	VFBALB232010855; VFBALA232010663	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2195	RLLV1AFAXPV003581	VFBALB232010840; VFBALA232010585	03/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2196	RLLV1AEB0PV002577	VFBAJB231160643; VFBAJA231140531	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2197	RLLV1AEB0PV003017	VFBAJB231170631; VFBAJA231180510	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2198	RLLV1AEB0PV003051	VFBAJB231140606; VFBAJA231170866	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2199	RLLV1AEB0PV003065	VFBAJB231090538; VFBAJA231170864	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2200	RLLV1AEB0PV003597	VFBAJB231140578; VFBAJA231260510	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2201	RLLV1AEB1NV004819	VFBAJB229270057; VFBAJA229260020	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2202	RLLV1AEB1PV002877	VFBAJB231170772; VFBAJA231170745	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2203	RLLV1AEB1PV003611	VFBAJB231160759; VFBAJA231170525	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2204	RLLV1AEB2NV004389	VFBAJB228170109; VFBAJA229010007	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2205	RLLV1AEB2PV002726	VFBAJB231160679; VFBAJA231160601	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2206	RLLV1AEB2PV003021	VFBAJB231140585; VFBAJA231270556	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2207	RLLV1AEB2PV003035	VFBAJB231050759; VFBAJA231270554	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2208	RLLV1AEB2PV003066	VFBAJB231140605; VFBAJA231170845	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2209	RLLV1AEB3PV003013	VFBAJB231140583; VFBAJA231170850	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2210	RLLV1AEB3PV003030	VFBAJB231140586; VFBAJA231270574	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2211	RLLV1AEB4NV004801	VFBAJB229290035; VFBAJA229280011	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2212	RLLV1AEB4PV002999	VFBAJB231170712; VFBAJA231170529	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2213	RLLV1AEB4PV003005	VFBAJB231170698; VFBAJA231170505	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2214	RLLV1AEB4PV003036	VFBAJB231170776; VFBAJA231170663	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2215	RLLV1AEB4PV003604	VFBAJB231160695; VFBAJA231170534	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2216	RLLV1AEB5PV003059	VFBAJB231100640; VFBAJA231170668	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2217	RLLV1AEB5PV003062	VFBAJB231170516; VFBAJA231170861	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
2218	RLLV1AEB5PV003594	VFBAJB231140577; VFBAJA231260519	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2219	RLLV1AEB6PV003006	VFBAJB231170819; VFBAJA231170744	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2220	RLLV1AEB6PV003040	VFBAJB231170796; VFBAJA231170848	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2221	RLLV1AEB7NV004839	VFBAJB229300047; VFBAJA22A010006	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2222	RLLV1AEB7PV003001	VFBAJB231170786; VFBAJA231160632	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2223	RLLV1AEB7PV003015	VFBAJB231170694; VFBAJA231110618	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2224	RLLV1AEB7PV003600	VFBAJB231140588; VFBAJA231170511	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2225	RLLV1AEB8PV002536	VFBAJB231090593; VFBAJA231070769	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2226	RLLV1AEB8PV002584	VFBAJB231140560; VFBAJA231100674	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2227	RLLV1AEB8PV003007	VFBAJB231170715; VFBAJA231180512	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2228	RLLV1AEB8PV003010	VFBAJB231170630; VFBAJA231170853	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2229	RLLV1AEB8PV003041	VFBAJB231170809; VFBAJA231260533	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2230	RLLV1AEB9PV002867	VFBAJB231170708; VFBAJA231170562	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2231	RLLV1AEB9PV003002	VFBAJB231170852; VFBAJA231270566	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2232	RLLV1AEB9PV003016	VFBAJB231170801; VFBAJA231160578	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2233	RLLV1AEB9PV003033	VFBAJB231170770; VFBAJA231270577	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2234	RLLV1AEB9PV003008	VFBAJB231170696; VFBAJA231180511	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2235	RLLV1AEBXPV003056	VFBAJB231100638; VFBAJA231170659	04/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2236	RLLV1AFA0PV002908	VFBALB232010727; VFBALA232010600	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2237	RLLV1AFA0PV002925	VFBALB232010617; VFBALA232010608	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2238	RLLV1AFA0PV002956	VFBALB231310576; VFBALA231310516	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2239	RLLV1AFA0PV003539	VFBALB232020691; VFBALA232010709	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2240	RLLV1AFA0PV003590	VFBALB232010825; VFBALA232010713	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2241	RLLV1AFA1NV005393	VFBALB22B190505; VFBALA22B170654	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2242	RLLV1AFA1PV002903	VFBALB232010589; VFBALA232010638	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2243	RLLV1AFA1PV002920	VFBALB231100532; VFBALA231080512	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2244	RLLV1AFA1PV003498	VFBALB232020711; VFBALA232010624	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2245	RLLV1AFA1PV003503	VFBALB232010782; VFBALA232010590	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2246	RLLV1AFA1PV003520	VFBALB232020735; VFBALA232010693	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2247	RLLV1AFA1PV003551	VFBALB232010865; VFBALA232010768	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2248	RLLV1AFA1PV003579	VFBALB232010829; VFBALA232010595	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2249	RLLV1AFA2PV002974	VFBALB232010714; VFBALA231310630	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2250	RLLV1AFA2PV003428	VFBALB22C180626; VFBALA231050663	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2251	RLLV1AFA2PV003509	VFBALB231030555; VFBALA232010781	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2252	RLLV1AFA2PV003543	VFBALB232020731; VFBALA232010735	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2253	RLLV1AFA2PV003560	VFBALB232010830; VFBALA232010692	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2254	RLLV1AFA2PV003574	VFBALB232010814; VFBALA232010583	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2255	RLLV1AFA2PV003591	VFBALB232010838; VFBALA232010706	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2256	RLLV1AFA3PV003437	VFBALB22C080632; VFBALA22C280793	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2257	RLLV1AFA3PV003485	VFBALB231310600; VFBALA231310545	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2258	RLLV1AFA3PV003504	VFBALB232010786; VFBALA232010778	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2259	RLLV1AFA3PV003521	VFBALB232020585; VFBALA232010667	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2260	RLLV1AFA4PV002619	VFBALB231160610; VFBALA231080513	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2261	RLLV1AFA4PV002667	VFBALB231150573; VFBALA22C190604	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2262	RLLV1AFA4PV002894	VFBALB232010578; VFBALA231310623	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2263	RLLV1AFA4PV002927	VFBALB231310601; VFBALA231310556	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2264	RLLV1AFA4PV002975	VFBALB232010701; VFBALA231310637	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2265	RLLV1AFA4PV003494	VFBALB232020722; VFBALA232010715	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2266	RLLV1AFA4PV003544	VFBALB232020804; VFBALA232010780	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2267	RLLV1AFA4PV003558	VFBALB232020706; VFBALA232010741	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2268	RLLV1AFA4PV003575	VFBALB232010839; VFBALA232010721	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2269	RLLV1AFA5NV004568	VFBALB229040007; VFBALA229140062	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2270	RLLV1AFA5PV002614	VFBALB231160589; VFBALA231080500	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2271	RLLV1AFA5PV002905	VFBALB232010755; VFBALA232010627	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2272	RLLV1AFA5PV002919	VFBALB232010623; VFBALA232010602	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2273	RLLV1AFA5PV003438	VFBALB232010869; VFBALA232010769	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2274	RLLV1AFA5PV003553	VFBALB232020732; VFBALA232010745	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2275	RLLV1AFA5PV003567	VFBALB232010826; VFBALA232010720	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2276	RLLV1AFA5PV003584	VFBALB231310540; VFBALA232010588	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2277	RLLV1AFA6PV002640	VFBALB231100554; VFBALA22C170726	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
2278	RLLV1AFA6PV002976	VFBALB232010718; VFBALA231310631	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2279	RLLV1AFA6PV003464	VFBALB232010828; VFBALA232010687	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2280	RLLV1AFA6PV003495	VFBALB232010799; VFBALA232010631	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2281	RLLV1AFA6PV003500	VFBALB232010622; VFBALA231310611	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2282	RLLV1AFA6PV003531	VFBALB232010831; VFBALA232010661	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2283	RLLV1AFA7PV002906	VFBALB232010726; VFBALA232010597	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2284	RLLV1AFA7PV002971	VFBALB232010707; VFBALA231310634	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2285	RLLV1AFA7PV003487	VFBALB232020719; VFBALA232010738	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2286	RLLV1AFA7PV003490	VFBALB232010820; VFBALA232010734	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2287	RLLV1AFA7PV003523	VFBALB232020696; VFBALA232010710	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2288	RLLV1AFA7PV003537	VFBALB232010711; VFBALA231310645	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2289	RLLV1AFA8PV002896	VFBALB232010753; VFBALA232010641	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2290	RLLV1AFA8PV002901	VFBALB232010731; VFBALA232010659	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2291	RLLV1AFA8PV002963	VFBALB22C230503; VFBALA231100541	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2292	RLLV1AFA8PV003434	VFBALB231160613; VFBALA231050658	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2293	RLLV1AFA8PV003496	VFBALB232010804; VFBALA232010776	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2294	RLLV1AFA8PV003501	VFBALB232010796; VFBALA232010690	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2295	RLLV1AFA8PV003515	VFBALB232020582; VFBALA232010696	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2296	RLLV1AFA8PV003529	VFBALB232020728; VFBALA232010662	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2297	RLLV1AFA8PV003532	VFBALB231310633; VFBALA231310539	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2298	RLLV1AFA8PV003546	VFBALB232010866; VFBALA232010767	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2299	RLLV1AFA8PV003563	VFBALB232020704; VFBALA232010739	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2300	RLLV1AFA8PV003580	VFBALB232010833; VFBALA232010691	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2301	RLLV1AFA9PV002650	VFBALB231310616; VFBALA231310536	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2302	RLLV1AFA9PV002664	VFBALB231070556; VFBALA22C150541	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2303	RLLV1AFA9PV002812	VFBALB22C130598; VFBALA22C220674	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2304	RLLV1AFA9PV002907	VFBALB232010594; VFBALA232010643	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2305	RLLV1AFA9PV002972	VFBALB232010717; VFBALA231310640	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2306	RLLV1AFA9PV003491	VFBALB232010785; VFBALA232010773	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2307	RLLV1AFA9PV003538	VFBALB232020664; VFBALA232010657	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2308	RLLV1AFA9PV003555	VFBALB232010824; VFBALA232010712	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2309	RLLV1AFA9PV003572	VFBALB232010703; VFBALA231310632	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2310	RLLV1AFAXPV003497	VFBALB232010819; VFBALA232010729	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2311	RLLV1AFAXPV003502	VFBALB232020725; VFBALA232010732	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2312	RLLV1AFAXPV003550	VFBALB232020730; VFBALA232010688	04/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2313	RLLV1AEB0PV003003	VFBAJB231170821; VFBAJA231170843	05/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2314	RLLV1AEB0PV003020	VFBAJB231140590; VFBAJA231260512	05/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2315	RLLV1AEB2PV002872	VFBAJB231050830; VFBAJA231160702	05/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2316	RLLV1AEB8PV002469	VFBAJB231160708; VFBAJA22C060653	05/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2317	RLLV1AEB8PV003072	VFBAJB231050740; VFBAJA231170854	05/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2318	RLLV1AEBXPV003039	VFBAJB231170777; VFBAJA231170862	05/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2319	RLLV1AFA0PV003525	VFBALB232020662; VFBALA232010716	05/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2320	RLLV1AFA3PV003583	VFBALB231040519; VFBALA232010790	05/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2321	RLLV1AFA4PV003527	VFBALB232010675; VFBALA231310581	05/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2322	RLLV1AFA5NV008782	VFBALB22C130615; VFBALA22C180683	05/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2323	RLLV1AFA5PV003472	VFBALB22C290605; VFBALA232010843	05/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2324	RLLV1AFA5PV003486	VFBALB232010760; VFBALA232010584	05/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2325	RLLV1AFA6PV003545	VFBALB232010867; VFBALA232010777	05/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2326	RLLV1AFA7PV003442	VFBALB22C080764; VFBALA22C280792	05/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2327	RLLV1AFA9PV003524	VFBALB232020727; VFBALA232010698	05/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2328	RLLV1AEB0PV003079	VFBAJB231160764; VFBAJA231170835	06/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2329	RLLV1AEB2PV002869	VFBAJB231140603; VFBAJA231270572	06/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2330	RLLV1AEB2PV003004	VFBAJB231170701; VFBAJA231170851	06/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2331	RLLV1AEB3NV004482	VFBAJB228240088; VFBAJA22A280643	06/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2332	RLLV1AEB3PV003044	VFBAJB231160782; VFBAJA231170840	06/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2333	RLLV1AEB5PV002221	VFBAJB231140568; VFBAJA231180538	06/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2334	RLLV1AEB5PV003031	VFBAJB231170775; VFBAJA231270535	06/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2335	RLLV1AEB5PV003045	VFBAJB231170811; VFBAJA231170667	06/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2336	RLLV1AEB6PV002776	VFBAJB231280637; VFBAJA231180541	06/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2337	RLLV1AEB6PV003068	VFBAJB231170804; VFBAJA231170661	06/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
2338	RLLV1AEB7PV002785	VFBAJB231280584; VFBAJA231170680	06/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2339	RLLV1AEB7PV003077	VFBAJB22C110505; VFBAJA231160701	06/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2340	RLLV1AEB8PV002889	VFBAJB231170831; VFBAJA231170646	06/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2341	RLLV1AEB8PV003038	VFBAJB231170807; VFBAJA231260509	06/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2342	RLLV1AEB9PV003050	VFBAJB231140584; VFBAJA231170847	06/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2343	RLLV1AEB9PV003081	VFBAJB231050880; VFBAJA231120507	06/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2344	RLLV1AEBXPV003042	VFBAJB231140589; VFBAJA231260513	06/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2345	RLLV1AFA0PV002830	VFBALB231040538; VFBALA22C080670	06/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2346	RLLV1AFA2PV003557	VFBALB232020679; VFBALA232010708	06/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2347	RLLV1AFA3PV003423	VFBALB22C170537; VFBALA231070855	06/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2348	RLLV1AFA3PV003471	VFBALB232030588; VFBALA22C280790	06/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2349	RLLV1AFA4PV003446	VFBALB231310570; VFBALA22C090757	06/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2350	RLLV1AFA4PV003513	VFBALB232010864; VFBALA232010634	06/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2351	RLLV1AFA4PV003561	VFBALB231310628; VFBALA232010582	06/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2352	RLLV1AFA5PV003505	VFBALB232010784; VFBALA232010744	06/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2353	RLLV1AFA5PV003519	VFBALB232020583; VFBALA232010695	06/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2354	RLLV1AFA7PV001111	VFBALB232010868; VFBALA232010770	06/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2355	RLLV1AFA7PV003439	VFBALB231310553; VFBALA22C020530	06/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2356	RLLV1AFA7PV003506	VFBALB232010783; VFBALA232010628	06/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2357	RLLV1AFA7PV003554	VFBALB231040530; VFBALA232010646	06/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2358	RLLV1AFA7PV003585	VFBALB232020739; VFBALA232010841	06/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2359	RLLV1AFA8PV002803	VFBALB231160534; VFBALA22C190731	06/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2360	RLLV1AFA8PV003420	VFBALB22C180598; VFBALA22C130545	06/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2361	RLLV1AFA9PV003488	VFBALB231310641; VFBALA231310544	06/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2362	RLLV1AFA9PV003586	VFBALB232020737; VFBALA232010846	06/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2363	RLLV1AFAXPV002656	VFBALB231310608; VFBALA231310534	06/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2364	RLLV1AFAXPV002849	VFBALB231310621; VFBALA231310547	06/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2365	RLLV1AFAXPV003466	VFBALB232020665; VFBALA231310613	06/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2366	RLLV1AEB0PV003034	VFBAJB231170773; VFBAJA231270573	07/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2367	RLLV1AEB1NV004402	VFBAJB228270035; VFBAJA229130098	07/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2368	RLLV1AEB1PV003088	VFBAJB231140599; VFBAJA231170532	07/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2369	RLLV1AEB2NV004361	VFBAJB228240093; VFBAJA229160011	07/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2370	RLLV1AEB2PV003049	VFBAJB231160760; VFBAJA231170860	07/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2371	RLLV1AEB2PV003052	VFBAJB231140608; VFBAJA231170793	07/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2372	RLLV1AEB3PV000502	VFBAJB22C080817; VFBAJA22C280645	07/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2373	RLLV1AEB4PV003022	VFBAJB231300500; VFBAJA231270560	07/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2374	RLLV1AEB5PV000551	VFBAJB22C280693; VFBAJA22C270698	07/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2375	RLLV1AEB6PV003037	VFBAJB231100648; VFBAJA231170645	07/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2376	RLLV1AEB8PV002746	VFBAJB231170760; VFBAJA231170587	07/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2377	RLLV1AEB8PV003606	VFBAJB231160758; VFBAJA231160731	07/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2378	RLLV1AEB9PV003095	VFBAJB231140592; VFBAJA231170581	07/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2379	RLLV1AEBXNV004849	VFBAJB229250009; VFBAJA22A030063	07/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2380	RLLV1AEBXPV003011	VFBAJB231140582; VFBAJA231170818	07/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2381	RLLV1AFA0NV004784	VFBALB229290052; VFBALA229120062	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2382	RLLV1AFA0NV004798	VFBALB229070066; VFBALA229270055	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2383	RLLV1AFA0PV002326	VFBALB231050717; VFBALA231040765	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2384	RLLV1AFA0PV003475	VFBALB232030589; VFBALA232010858	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2385	RLLV1AFA1NV004583	VFBALB229190041; VFBALA229040029	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2386	RLLV1AFA1PV002335	VFBALB22C290553; VFBALA22C120666	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2387	RLLV1AFA1PV002366	VFBALB231040526; VFBALA22C220605	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2388	RLLV1AFA1PV002951	VFBALB231040787; VFBALA231040758	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2389	RLLV1AFA1PV003470	VFBALB231030556; VFBALA232010775	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2390	RLLV1AFA1PV003484	VFBALB232010648; VFBALA232010848	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2391	RLLV1AFA2PV003476	VFBALB232020741; VFBALA232010844	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2392	RLLV1AFA2PV003493	VFBALB232010818; VFBALA232010736	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2393	RLLV1AFA2PV003588	VFBALB232010647; VFBALA232010815	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2394	RLLV1AFA3NV005332	VFBALB22B180643; VFBALA22B170653	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2395	RLLV1AFA4PV000112	VFBALB231100598; VFBALA22C210778	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2396	RLLV1AFA4PV002250	VFBALB231100591; VFBALA231070567	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2397	RLLV1AFA4PV002944	VFBALB231050512; VFBALA22C220636	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
2398	RLV1AFA4PV003477	VFBALB232020742; VFBALA232010857	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2399	RLV1AFA4PV003589	VFBALB232010626; VFBALA232010853	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2400	RLV1AFA5NV004523	VFBALB228230061; VFBALA229040033	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2401	RLV1AFA5PV003536	VFBALB232010670; VFBALA231310564	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2402	RLV1AFA6NV004529	VFBALB226230028; VFBALA229150023	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2403	RLV1AFA6PV002881	VFBALB231050509; VFBALA22C220644	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2404	RLV1AFA6PV003450	VFBALB231310571; VFBALA231080567	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2405	RLV1AFA6PV003478	VFBALB232030591; VFBALA232010859	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2406	RLV1AFA6PV003481	VFBALB232010656; VFBALA232010850	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2407	RLV1AFA6PV003528	VFBALB232010606; VFBALA232010642	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2408	RLV1AFA8PV003577	VFBALB232010834; VFBALA232010689	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2409	RLV1AFA9PV002857	VFBALB231310549; VFBALA231070563	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2410	RLV1AFA9PV003474	VFBALB232020740; VFBALA232010861	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2411	RLV1AFA9PV003507	VFBALB232010821; VFBALA232010660	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2412	RLV1AFAXNV004582	VFBALB228310029; VFBALA228300026	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2413	RLV1AFAXPV002334	VFBALB231040638; VFBALA231080580	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2414	RLV1AFA9PV003452	VFBALB232010676; VFBALA231310567	07/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2415	RLV1AEB1PV002880	VFBAJB231170550; VFBAJA231270569	08/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2416	RLV1AEB6PV002132	VFBAJB231090646; VFBAJA231110607	08/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2417	RLV1AEB7NV004470	VFBAJB229280092; VFBAJA229190059	08/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2418	RLV1AEB7NV004825	VFBAJB229280104; VFBAJA229280116	08/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2419	RLV1AEB7PV003063	VFBAJB231140607; VFBAJA231170859	08/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2420	RLV1AEB8NV004624	VFBAJB229190044; VFBAJA229190056	08/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2421	RLV1AFA0PV003587	VFBALB232030590; VFBALA232010645	08/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2422	RLV1AFA1PV003565	VFBALB231030554; VFBALA232010795	08/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2423	RLV1AFA2NV004656	VFBALB229210028; VFBALA229190023	08/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2424	RLV1AFA6PV002606	VFBALB22C260650; VFBALA22C200587	08/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2425	RLV1AFA6PV003514	VFBALB231030557; VFBALA232010730	08/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2426	RLV1AFA9PV002647	VFBALB231050515; VFBALA22C150509	08/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2427	RLV1AEB0NV004259	VFBAJB228200007; VFBAJA229260086	09/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2428	RLV1AEB1PV002426	VFBAJB231110530; VFBAJA22C060674	09/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2429	RLV1AEB2PV002743	VFBAJB231160766; VFBAJA231170582	09/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2430	RLV1AEB2PV003018	VFBAJB231170792; VFBAJA231260517	09/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2431	RLV1AEB3NV004935	VFBAJB22B170622; VFBAJA22B160544	09/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2432	RLV1AEB4PV002551	VFBAJB231090585; VFBAJA231070764	09/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2433	RLV1AEB4PV002873	VFBAJB231170849; VFBAJA231170742	09/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2434	RLV1AEB7PV003032	VFBAJB22C130688; VFBAJA231270576	09/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2435	RLV1AEB7PV003094	VFBAJB231140593; VFBAJA231110623	09/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2436	RLV1AEB8PV002780	VFBAJB22B290538; VFBAJA231160585	09/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2437	RLV1AEB8PV002861	VFBAJB231300503; VFBAJA231170813	09/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2438	RLV1AEBXNV006827	VFBAJB22C080830; VFBAJA22B300733	09/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2439	RLV1AFA0PV003427	VFBALB22C180623; VFBALA231050638	09/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2440	RLV1AFA1PV000231	VFBALB22C290762; VFBALA22C200558	09/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2441	RLV1AFA2NV005337	VFBALB22B180614; VFBALA22B160651	09/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2442	RLV1AFA5PV003441	VFBALB22C080695; VFBALA231100686	09/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2443	RLV1AFA7PV003425	VFBALB22C180600; VFBALA231100676	09/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2444	RLV1AFA8PV000033	VFBALB22C260706; VFBALA22C180739	09/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2445	RLV1AFA8PV003465	VFBALB231050526; VFBALA22C130525	09/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2446	RLV1AFA9PV000736	VFBALB22C190670; VFBALA22C190692	09/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2447	RLV1AFAXNV004534	VFBALB228270047; VFBALA228190072	09/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2448	RLV1AFAXPV001068	VFBALB231050538; VFBALA231040732	09/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2449	RLV1AEB0PV002868	VFBAJB231140617; VFBAJA231170820	10/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2450	RLV1AEB1PV003074	VFBAJB231050826; VFBAJA231160680	10/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2451	RLV1AEB3NV008015	VFBAJB22C110554; VFBAJA22C090712	10/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2452	RLV1AEB4NV004118	VFBAJB228240097; VFBAJA228300013	10/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2453	RLV1AEB6PV002891	VFBAJB231050852; VFBAJA231160748	10/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2454	RLV1AEB7NV004811	VFBAJB22A060034; VFBAJA229260021	10/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2455	RLV1AEBXPV002196	VFBAJB231260530; VFBAJA22C100554	10/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2456	RLV1AFA0NV004140	VFBALB228240017; VFBALA227280005	10/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2457	RLV1AFA5NV009107	VFBALB22C200743; VFBALA22C210568	10/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

STT	Số Khung/ Số VIN	Số động cơ	Ngày sản xuất	Số Giấy CN	Ghi chú
2458	RLLV1AFA8NV006976	VFBALB22C020737; VFBALA22C130660	10/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2459	RLLV1AFA8PV003479	VFBALB232010658; VFBALA232010856	10/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2460	RLLV1AFA9NV004606	VFBALB228310016; VFBALA229150042	10/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2461	RLLV1AEB2NV004408	VFBAJB228240103; VFBAJA229150018	11/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2462	RLLV1AEB6NV005366	VFBAJB22B190628; VFBAJA22B190683	11/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2463	RLLV1AFA2NV004592	VFBALB228310027; VFBALA229140056	11/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2464	RLLV1AFAXPV002916	VFBALB231100564; VFBALA22C160677	11/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2465	RLLV1AFAXPV003483	VFBALB232010633; VFBALA232010719	11/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2466	RLLV1AFA2PV001064	VFBALB22C300523; VFBALA231040751	12/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2467	RLLV1AFA4PV001079	VFBALB22C290758; VFBALA231050548	12/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2468	RLLV1AEB8NV004557	VFBAJB228060074; VFBAJA229160013	13/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2469	RLLV1AEB5NV004676	VFBAJB22A050030; VFBAJA229060061	14/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2470	RLLV1AEB5PV002560	VFBAJB231180571; VFBAJA22C100840	14/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2471	RLLV1AFA9PV003510	VFBALB232010860; VFBALA232010668	14/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2472	RLLV1AEB2PV002354	VFBAJB231280505; VFBAJA231170603	15/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2473	RLLV1AEB3PV003092	VFBAJB231160763; VFBAJA231170727	15/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2474	RLLV1AEBXNV006231	VFBAJB22B300519; VFBAJA22C010554	15/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2475	RLLV1AEBXPV000691	VFBAJB22C100614; VFBAJA22C270628	15/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2476	RLLV1AEBXPV002389	VFBAJB232100633; VFBAJA22C100505	15/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2477	RLLV1AFA7PV002940	VFBALB22C190597; VFBALA22C150518	15/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2478	RLLV1AFAXNV004730	VFBALB229290051; VFBALA229270041	15/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2479	RLLV1AEB4PV002193	VFBAJB231140500; VFBAJA231060580	16/02/2023	0011/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2480	RLLV1AFA2PV001596	VFBALB231040672; VFBALA22C160832	16/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2481	RLLV1AFA7NV004636	VFBALB229200007; VFBALA229210005	16/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2482	RLLV1AFA9PV003412	VFBALB231310587; VFBALA22C200601	16/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF
2483	RLLV1AFAXNV004520	VFBALB229040009; VFBALA229010022	16/02/2023	0012/VAQ18-01/22-00	Tồn Kho VF

**Danh sách các cơ sở Showroom, xưởng dịch vụ của VINFAST
và của Nhà phân phối chính hãng xe ô tô VINFAST**

STT	Tên công ty	Tên đại lý	Địa chỉ	Tỉnh/ TP
1	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Lý Thái Tổ	Tầng 1, TTTM Vincom Plaza Lý Thái Tổ, Ngã 6 Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh	Bắc Ninh
2	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Smart City	Tầng 1, TTTM Vincom Megamall, Khu đô thị Vinhomes Smart City, Tây Mỗ - Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Hà Nội
3	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Long Biên	Tầng 1, TTTM Vincom Plaza Long Biên, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội	Hà Nội
4	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Ocean Park	Tầng 1, TTTM Vincom Ocean Park, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park - Cổng vận hành số 1, Kiều Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội	Hà Nội
5	Công ty TNHH Bình Bảo Minh - Chi nhánh Hải Dương	VinFast Bình Bảo Minh	Số 311+312 đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương	Hải Dương
6	Công ty TNHH ô tô Âu Lạc	VinFast Âu Lạc	Số 1248 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Hải Phòng
7	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Hòa Bình	Trung tâm thương mại và nhà phố thương mại Shophouse Hòa Bình, đường Cù Chính Lan, P. Đồng Tiến, TP. Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình	Hòa Bình
8	Công ty cổ phần ô tô Lợi Mận	VinFast Lợi Mận	số 88 Phạm Bạch hổ, P Lam Sơn, TP Hưng Yên	Hưng Yên
9	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Lạng Sơn	Tầng 1, TTTM Vincom Plaza Lạng Sơn, Phía Nam Cầu Kỳ Lừa, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn	Lạng Sơn
10	Công ty TNHH Hoàng Hải Auto	VinFast Hoàng Hải	B4, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai	Lào Cai
11	Công ty cổ phần thương mại Thành Thành Phát - Chi nhánh Phú Thọ	VinFast Thành Thành Phát 1	Khu 4 – Vân Phú – Việt Trì – Phú Thọ	Phú Thọ
12	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Việt Trì	Tầng 1, TTTM Vincom Plaza Việt Trì, Số 2 đại lộ Hùng Vương, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ	Phú Thọ
13	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Cẩm Phả	Tổ 5, Khu Diêm Thủy, Phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh	Quảng Ninh
14	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Hạ Long	Tầng 1, TTTM Vincom Hạ Long, P.Bạch Đằng, TP.Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	Quảng Ninh
15	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Móng Cái	Tầng 1, TTTM Vincom Plaza Móng Cái, P. Trần Phú, TP. Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh	Quảng Ninh
16	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Sơn La	Tầng 1, TTTM Vincom Plaza Sơn La, Đường Trường Chinh, Tổ 3, P. Quyết Thắng, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La	Sơn La
17	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Thái Nguyên	Tầng 1, TTTM Vincom Plaza Thái Nguyên, 286 Lương Ngọc Quyến, P. Quang Trung, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	Thái Nguyên
18	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Tuyên Quang	Tầng 1, TTTM Vincom Plaza Tuyên Quang, Số 260 Quang Trung, P. Phan Thiết, TP. Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang	Tuyên Quang
19	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Yên Bái	Tầng 1, TTTM Vincom Plaza, Công viên Yên Hòa, đường Tô Hiến Thành, P. Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái	Yên Bái
20	Công ty cổ phần đầu tư ô tô thế hệ mới	VinFast Hải Châu	115 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	Đà Nẵng
21	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Hà Huy Tập	Tầng 1, TTTM Vincom Plaza Hà Tĩnh, Phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	Hà Tĩnh
22	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast KonTum	Tầng 1, TTTM Vincom Plaza Kon Tum, Số 2 Phan Đình Phùng, Phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum	Kon Tum
23	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Ninh Thuận	122 Mười Sáu Tháng Tư, Mỹ Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận	Ninh Thuận

STT	Tên công ty	Tên đại lý	Địa chỉ	Tỉnh/ TP
24	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Tuy Hòa	Tầng 1, Vincom Plaza Tuy Hòa, Góc Đông Bắc ngã tư đường Hùng Vương và đường Trần Phú, P.7, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên	Phú Yên
25	Công ty TNHH Dragon Auto	VinFast Dragon Thăng Long	Đại Lộ Kỳ Đồng, Khu đô thị Kỳ Đồng, xã Phú Xuân, TP.Thái Bình	Thái Bình
26	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Dĩ An	Tầng 1, TTTM Vincom Plaza, số 79 ĐT743B, Khu phố thống nhất 1, P.Dĩ An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương	Bình Dương
27	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Cà Mau	Tầng 1 Vincom Plaza, đường Lê Duẩn, Phường 1, Thành phố Cà Mau	Cà Mau
28	Công ty cổ phần ô tô Sài Gòn Cửu Long	VinFast Cần Thơ	274 đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ	Cần Thơ
29	Công ty TNHH thương mại dịch vụ ô tô Kim Sơn	VinFast Biên Hòa	Số 643 Quốc lộ 1, Khu phố 2, P.Long Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	Đồng Nai
30	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Biên Hòa	Tầng L1, TTTM Vincom Plaza Biên Hòa, 1096 Phạm Văn Thuận, P.Tân Mai, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	Đồng Nai
31	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Cao Lãnh	TTTM và Shophouse Cao Lãnh, số 2 đường 30/4, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp	Đồng Tháp
32	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Hậu Giang	Tầng 1, TTTM Vincom Hậu Giang, Số 01 đường 3 tháng 2, Khu vực 3, Phường 5, TP. Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang	Hậu Giang
33	Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ ô tô Nam Sài Gòn	VinFast Phú Mỹ Hưng	Số 1489 đường Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q.7, TP.Hồ Chí Minh	Hồ Chí Minh
34	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Lê Văn Việt	Tầng 1, TTTM Vincom Plaza Lê Văn Việt, 50 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Q.9, TP. Hồ Chí Minh	Hồ Chí Minh
35	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Thảo Điền	Tầng L1, TTTM Vincom Mega Mall Thảo Điền, 159 Xa lộ Hà Nội, P.Thảo Điền, Q.2, TP. Hồ Chí Minh	Hồ Chí Minh
36	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Kiên Giang	Tầng L1, TTTM Vincom Plaza Kiên Giang, Lô A12, KP1, Đường Cô Bắc, P.Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang	Kiên Giang
37	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Long An	Tầng 1, TTTM Vincom Long An, Góc đường Hùng Vương và đường Mai Thị Tốt, P.2, TP.Tân An, Tỉnh Long An	Long An
38	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Quảng Ngãi	Tầng 1, TTTM Vincom Plaza Quảng Ngãi, số 26 Lê Thánh Tôn, P. Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi	Quảng Ngãi
39	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Sóc Trăng	Tầng 1, TTTM Vincom Plaza, Số 20-22 Trần Hưng Đạo, Khóm 1, P.2, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng	Sóc Trăng
40	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Tây Ninh	Tầng L1, TTTM Vincom Plaza Tây Ninh, 444 Ba Mươi Tháng Tư, Khu phố 1, P.3, TP.Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh	Tây Ninh
41	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Trà Vinh	Tầng 1, TTTM Vincom Trà Vinh, 24 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh	Trà Vinh
42	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Vĩnh Long	TTTM Vincom Vĩnh Long, Số 55 đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long	Vĩnh Long
43	Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast	VinFast Đồng Hới	Khu trung tâm thương mại, khách sạn và nhà phố thương mại Đồng Hới, đường Quách Xuân Kỳ, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam	Quảng Bình
44	Công ty TNHH đầu tư và thương mại TVC	VinFast Vinh	Đường 72m, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An	Nghệ An
45	Công ty TNHH ô tô NamThái Bình Dương	VinFast Nam Thái Bình Dương	T6/27 Đại lộ Bình Dương, KP Bình Đức 2, Phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương	Bình Dương