

## THÔNG TIN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM

### I. Thông tin chung

1 Mã số đợt triệu hồi : THSP/2023/37 Ngày công bố: 23/10/2023

### II. Thông tin chi tiết

- 2 Nhà sản xuất xe : Công ty TNHH FORD Việt Nam  
Phường Tứ Minh, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
- 3 Loại phương tiện : Ô tô khách
- 4 Nhãn hiệu : Ford 5.Số loại: JX6581TA-M5
- 6 Thời gian sản xuất : Từ 22/7/2022 đến 17/3/2023
- 7 Số khung (số VIN) : Xem danh sách đính kèm
- 8 Số động cơ : Xem danh sách đính kèm
- 9 Số lượng xe triệu hồi : 1870 chiếc
- 10 Nội dung triệu hồi : Chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế đai ốc & bu-lông trụ lái trên các xe Ford Transit sản xuất từ 22/7/2022 đến 17/3/2023 do Công ty TNHH Ford Việt Nam lắp ráp và phân phối theo chương trình triệu hồi 23S25 của Tập đoàn Ford.
- 11 Địa điểm thực hiện : Tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty TNHH FORD Việt Nam trên toàn quốc (Xem danh sách đính kèm).
- 12 Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến : 0,3h/ xe
- 13 Thời gian bắt đầu thực hiện : 21/08/2023
- 14 Thời gian dự kiến kết thúc : 21/08/2026
- 15 Chi phí sửa chữa : Công ty TNHH FORD Việt Nam và các đại lý được ủy quyền sẽ kiểm tra, khắc phục miễn phí lỗi của những xe bị ảnh hưởng

### III. Khuyến cáo người sử dụng

Trong một số trường hợp đai ốc để lắp chặt trục cột lái vào thước lái bị nới lỏng, có thể gây ra hiện tượng rơ lỏng hệ thống lái, hoặc/và cũng có thể tạo ra tiếng kêu bất thường tại cơ cấu liên kết trục cột lái và thước lái trong khi đánh lái và/hoặc khi đi vào đường gồ ghề.

Trường hợp khách hàng bỏ qua dấu hiệu rơ lỏng và/hoặc tiếng kêu bất thường nói trên, đai ốc có thể bị rơi/tách ra khỏi bu-lông và có khả năng mất kiểm soát lái và tăng nguy cơ va chạm hoặc chấn thương.

Trên các xe ảnh hưởng, loại đai ốc để lắp chặt trục trụ lái vào thước lái đã bị sử dụng không đúng chủng loại. Đai ốc đúng có tính năng chống xoay trong khi đai ốc được lắp trên xe ảnh hưởng không có tính năng này. Sự rung lắc và điều kiện vận hành xe nói chung, theo thời gian, có thể làm lỏng đai ốc đã lắp không đúng này.

Kiểm tra và thay thế đai ốc & bu-lông trụ lái trên toàn bộ các xe Ford Transit sản xuất từ 22/7/2022 đến 17/3/2023 trong danh sách xe bị ảnh hưởng.

Chi phí sửa chữa: Ford Việt Nam và các Đại lý được ủy quyền sẽ thực hiện miễn phí cho tất cả những xe bị ảnh hưởng.

Khách hàng vui lòng liên hệ sớm với Đại lý hoặc trạm dịch vụ ủy quyền của Ford Việt Nam và yêu cầu đặt lịch hẹn cho Chương trình này, khi liên hệ xin vui lòng cung cấp cho Đại lý đầy đủ số khung (VIN) của xe để chúng tôi tiện kiểm tra và thực hiện.

Trường hợp Quý khách chưa có thông tin về Đại lý hoặc cần tư vấn thêm, vui lòng truy cập vào trang [www.ford.com.vn](http://www.ford.com.vn) để biết thông tin về Đại lý gần nhất hoặc có thể liên hệ đường dây nóng miễn phí của Ford Việt Nam: 1800 58 8888 (hoạt động từ 8:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6) để được hỗ trợ.

**IV. Các chủ phương tiện có thể cung cấp thông tin phản ánh về chiến dịch triệu hồi sản phẩm tới Cục Đăng Kiểm Việt Nam theo địa chỉ:**

Số 18 đường Phạm Hùng – P.Mỹ Đình 2 – Q.Nam Từ Liêm – Tp.Hà Nội  
Điện thoại: 024 –37687509 Fax: 024-37684730

## B. MẠNG LƯỚI TRUNG TÂM DỊCH VỤ CỦA FORD VIỆT NAM

### FORD VIETNAM SERVICE NETWORK

Liên hệ trước bằng điện thoại với Trung tâm Dịch vụ ủy quyền của Ford Việt Nam để sắp xếp thời gian thuận tiện cho công việc bảo dưỡng, sửa chữa cho chiếc xe của Quý khách.

❖ *Call your Ford Authorized Service center to fix a convenient appointment.*

KHU VỰC	ĐẠI LÝ/ĐỊA CHỈ	SỐ ĐIỆN THOẠI	SĐT ĐƯỜNG DÂY NÓNG
HÀ NỘI	<b>HÀ NỘI FORD (HNF)</b> 311-313 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội	024 39712439	0965 64 64 64
HÀ NỘI	<b>THĂNG LONG FORD (TLF)</b> Số 105 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	024 35621920/1	0913 271 990
HÀ NỘI	<b>CAPITAL FORD (CPF)</b> Km 8 Pháp Vân, Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	024 36811 888	024 368 11111
HÀ NỘI	<b>THANH XUÂN FORD (TXF)</b> Ngõ 443 đường Nguyễn Trãi, P Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	024 35 525 525	1800 69 23
HÀ NỘI	<b>HÀ THÀNH FORD (HTF)</b> Cụm CN Lai Xá, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội	024 3366 2566	090 623 2828
HÀ NỘI	<b>LONG BIÊN FORD (LBF)</b> 03 Nguyễn Văn Linh, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội	024 35 76 3333	0888 13 22 66
HÀ NỘI	<b>MỸ ĐÌNH FORD (MDF)</b> Số 8, Đường Trịnh Văn Bô, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	024 36 988 988	0906 23 25 25
BẮC GIANG	<b>BẮC GIANG FORD (BGF)</b> Thôn Riều, xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	0204 6515555	0899.303.338
QUẢNG NINH	<b>QUẢNG NINH FORD (QNF)</b> Cầu 3, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	0203 36 28 699	934599688
HẢI PHÒNG	<b>HẢI PHÒNG FORD (HPF)</b> Tổ 3, Khu An Trì, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng	0225 3668990	0989 049 955
HẢI DƯƠNG	<b>HẢI DƯƠNG FORD (HDF)</b> Khu 14, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương	022 06 25 18 18	0868 44 18 18
THÁI NGUYÊN	<b>THÁI NGUYÊN FORD (TNF)</b> Tổ 3, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên	020 838 689 999	0985 66 89 89
THANH HÓA	<b>THANH HÓA FORD (THF)</b> 87 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa	0237 3727 799	0914 431 310
VINH	<b>VINH FORD (VIF)</b> Km 200, Xóm 3, Xã Nghi Phú, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An	0238 3515 292	0729 37 37 37
ĐÀ NẴNG	<b>DANA FORD (DNF)</b> 56 Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng	0236 3646555	0236 36 46 888
BÌNH ĐỊNH	<b>DANA FORD - BÌNH ĐỊNH (DNF-BĐ)</b> 73 Tây Sơn, Phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0256 3646555	0256 35 46 555
GIA LAI	<b>DANA FORD - GIA LAI (DNF-GL)</b> 56 Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng	0269 3535555	0269 3551 888
NHA TRANG	<b>NHA TRANG FORD (NTF)</b> 51 Lê Hồng Phong, Phường Phước Tân, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	0258 3885539	09316 000 58
BÌNH THUẬN	<b>BÌNH THUẬN FORD (BThF)</b> Lô 4/3, đường số 4, KNC Phan Thiết 1, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận	0250 3535010	1900 54 54 48 Phím 1

KHU VỰC	ĐẠI LÝ/ĐỊA CHỈ	SỐ ĐIỆN THOẠI	SĐT ĐƯỜNG DÂY NÓNG
ĐÀ LẠT	<b>ĐÀ LẠT FORD (DLaf)</b> 108 Hùng Vương, Phường 11, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng	02633 554 090	0973 12 77 89
QUẢNG BÌNH	<b>QUẢNG BÌNH FORD (QBF)</b> 253B Quang Trung - Phường Phú Hải - TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình		0818. 002. 555
HỒ CHÍ MINH	<b>SÀI GÒN FORD (SGF)</b> 104, Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	028 71088886	1900 56 56 50 0933 88 58 85
HỒ CHÍ MINH	<b>CITY FORD (CTF)</b> Số 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP HCM	028 3726 2626	0937 400 700 0914 339 507
HỒ CHÍ MINH	<b>WESTERN FORD (WTF)</b> Số 530 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh	028 38 776 732	0918 47 96 96
HỒ CHÍ MINH	<b>PHÚ MỸ FORD (PMF)</b> Lô B1, đường C2, KCN Cát Lái 2, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức, Tp. HCM	028 3742 54 54	0945 00 78 72
HỒ CHÍ MINH	<b>GIA ĐỊNH FORD (GDF)</b> 900 Quốc Lộ 1A, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP Hồ Chí Minh	028 710 82 090	093 368 1123
HỒ CHÍ MINH	<b>SUỐI TIỀN FORD (STF)</b> 35 Hoàng Hữu Nam, Phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh	028 39556699	0939 17 35 35
ĐỒNG NAI	<b>ĐỒNG NAI FORD (DNaf)</b> Số B04, Khu phố 3, Khu Thương Mại Amata, P. Long Bình, TP. Biên Hòa	0251 38 57130	0251 38 94442 0938 22 99 94
BÌNH DƯƠNG	<b>BÌNH DƯƠNG FORD (BDF)</b> Lô C13, Hùng Vương, Khu Liên Hợp, Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương	0274 380 1381	0902 558 448
BÌNH PHƯỚC	<b>BÌNH DƯƠNG FORD - BÌNH PHƯỚC (BDF-BP)</b> Thửa đất số 316,317, 144. Tờ bản đồ số 09, Khu Phố Phú Mỹ, Phường Tân Phú, Thành Phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước		0797 558 448
TÂY NINH	<b>TÂY NINH FORD (TNif)</b> 224-226 QL 22B, KP Hiệp Trường, P. Hiệp Tân, TX Hòa Thành, T. Tây Ninh	0276 3622 711	0938 66 70 70
CẦN THƠ	<b>CẦN THƠ FORD (CThf)</b> Lô 11C, Võ Nguyên Giáp, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ	0292 3730720	0983 83 93 83
AN GIANG	<b>WESTERN FORD - AN GIANG (WTF-AG)</b> 26/2A Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang	0296 393 3121	

































**DANH SÁCH XE TRIỆU HỒI CHƯƠNG TRÌNH 23S25**

*(Kèm theo công văn số 293/2023/CV-FVL)*

No.	VIN	Model Year	Vehicle Line	Engine Code	Transmission Code	Product Date	Warranty Date
793	RL3DLT6MMNMR24586	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/27/2022	8/22/2022
794	RL3DLT6MMNMR24588	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/27/2022	8/13/2022
795	RL3DLT6MMNMR24590	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/27/2022	8/16/2022
796	RL3DLT6MMNMR24592	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/26/2022	8/18/2022
797	RL3DLT6MMNMR24594	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/27/2022	8/27/2022
798	RL3DLT6MMNMR24596	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/27/2022	8/22/2022
799	RL3DLT6MMNMR24597	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/28/2022	8/22/2022
800	RL3DLT6MMNMR24598	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/28/2022	8/22/2022
801	RL3DLT6MMNMR24599	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/28/2022	8/17/2022
802	RL3DLT6MMNMR24600	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/28/2022	8/18/2022
803	RL3DLT6MMNMR24601	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/27/2022	8/23/2022
804	RL3DLT6MMNMR24602	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/28/2022	8/18/2022
805	RL3DLT6MMNMR24603	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/28/2022	8/9/2022
806	RL3DLT6MMNMR24604	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/28/2022	8/18/2022
807	RL3DLT6MMNMR24605	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/28/2022	8/25/2022
808	RL3DLT6MMNMR24606	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/3/2022	9/30/2022
809	RL3DLT6MMNMR24607	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/28/2022	8/11/2022
810	RL3DLT6MMNMR24608	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/28/2022	8/15/2022
811	RL3DLT6MMNMR24609	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/29/2022	8/22/2022
812	RL3DLT6MMNMR24610	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/28/2022	8/17/2022
813	RL3DLT6MMNMR24611	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/28/2022	9/30/2022
814	RL3DLT6MMNMR24618	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/28/2022	8/31/2022
815	RL3DLT6MMNMR24620	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/28/2022	8/29/2022
816	RL3DLT6MMNMR24621	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/29/2022	8/15/2022
817	RL3DLT6MMNMR24622	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/28/2022	8/22/2022
818	RL3DLT6MMNMR24623	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/28/2022	8/22/2022
819	RL3DLT6MMNMR24624	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/29/2022	8/16/2022
820	RL3DLT6MMNMR24716	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/28/2022	8/17/2022
821	RL3DLT6MMNMR24717	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/28/2022	8/30/2022
822	RL3DLT6MMNMR24718	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/27/2022	8/13/2022
823	RL3DLT6MMNMR24719	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/28/2022	8/9/2022
824	RL3DLT6MMNMR24720	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/27/2022	8/29/2022
825	RL3DLT6MMNMR24721	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/27/2022	8/22/2022
826	RL3DLT6MMNMR24722	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/28/2022	8/10/2022
827	RL3DLT6MMNMR24723	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/28/2022	8/24/2022
828	RL3DLT6MMNMR24724	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/28/2022	8/9/2022
829	RL3DLT6MMNMR24725	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/28/2022	8/30/2022
830	RL3DLT6MMNMR24726	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/27/2022	8/23/2022
831	RL3DLT6MMNMR24727	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/28/2022	8/16/2022
832	RL3DLT6MMNMR24728	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/27/2022	8/29/2022
833	RL3DLT6MMNMR24729	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/28/2022	8/23/2022
834	RL3DLT6MMNMR24782	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/28/2022	8/17/2022
835	RL3DLT6MMNMR24783	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/27/2022	8/29/2022
836	RL3DLT6MMNMR24784	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/28/2022	8/12/2022
837	RL3DLT6MMNMR24785	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/28/2022	8/23/2022
838	RL3DLT6MMNMR24786	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/27/2022	8/12/2022
839	RL3DLT6MMNMR24787	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/29/2022	8/11/2022
840	RL3DLT6MMNMR24788	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/29/2022	8/24/2022
841	RL3DLT6MMNMR24789	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/29/2022	8/10/2022
842	RL3DLT6MMNMR24790	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/29/2022	8/15/2022
843	RL3DLT6MMNMR24791	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/29/2022	8/15/2022
844	RL3DLT6MMNMR24792	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/28/2022	8/9/2022
845	RL3DLT6MMNMR24793	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/29/2022	8/15/2022
846	RL3DLT6MMNMR24794	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/3/2022	8/11/2022
847	RL3DLT6MMNMR24795	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/29/2022	8/11/2022
848	RL3DLT6MMNMR24796	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/29/2022	8/17/2022
849	RL3DLT6MMNMR24797	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/29/2022	9/13/2022
850	RL3DLT6MMNMR24798	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/29/2022	8/10/2022
851	RL3DLT6MMNMR24799	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/29/2022	8/12/2022
852	RL3DLT6MMNMR24800	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/3/2022	8/10/2022
853	RL3DLT6MMNMR24801	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/29/2022	8/12/2022
854	RL3DLT6MMNMR24802	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/29/2022	8/11/2022
855	RL3DLT6MMNMR24803	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/29/2022	8/11/2022
856	RL3DLT6MMNMR24804	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/3/2022	8/11/2022
857	RL3DLT6MMNMR24805	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/29/2022	8/11/2022
858	RL3DLT6MMNMR24806	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	7/29/2022	8/23/2022















**DANH SÁCH XE TRIỆU HỒI CHƯƠNG TRÌNH 23S25**

*(Kèm theo công văn số 293/2023/CV-FVL)*

No.	VIN	Model Year	Vehicle Line	Engine Code	Transmission Code	Product Date	Warranty Date
1189	RL3DLT6MMNPR25702	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/27/2022	9/14/2022
1190	RL3DLT6MMNPR25703	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/27/2022	9/10/2022
1191	RL3DLT6MMNPR25710	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/26/2022	8/31/2022
1192	RL3DLT6MMNPR25711	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/23/2022	9/16/2022
1193	RL3DLT6MMNPR25712	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/23/2022	9/21/2022
1194	RL3DLT6MMNPR25713	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/27/2022	9/12/2022
1195	RL3DLT6MMNPR25715	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/27/2022	8/31/2022
1196	RL3DLT6MMNPR25717	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/27/2022	9/5/2022
1197	RL3DLT6MMNPR25718	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/27/2022	9/20/2022
1198	RL3DLT6MMNPR25719	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/27/2022	8/31/2022
1199	RL3DLT6MMNPR25720	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/27/2022	8/31/2022
1200	RL3DLT6MMNPR25723	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/25/2022	8/30/2022
1201	RL3DLT6MMNPR25724	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/24/2022	9/9/2022
1202	RL3DLT6MMNPR25725	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/24/2022	9/9/2022
1203	RL3DLT6MMNPR25726	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/24/2022	9/12/2022
1204	RL3DLT6MMNPR25731	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/24/2022	9/29/2022
1205	RL3DLT6MMNPR25732	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/26/2022	8/31/2022
1206	RL3DLT6MMNPR25733	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/26/2022	8/31/2022
1207	RL3DLT6MMNPR25734	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/24/2022	9/29/2022
1208	RL3DLT6MMNPR25735	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/26/2022	9/16/2022
1209	RL3DLT6MMNPR25736	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/24/2022	9/16/2022
1210	RL3DLT6MMNPR25737	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/24/2022	9/27/2022
1211	RL3DLT6MMNPR25738	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/24/2022	9/14/2022
1212	RL3DLT6MMNPR25740	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/24/2022	9/6/2022
1213	RL3DLT6MMNPR25741	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/25/2022	9/14/2022
1214	RL3DLT6MMNPR25750	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/25/2022	9/26/2022
1215	RL3DLT6MMNPR25751	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/24/2022	9/12/2022
1216	RL3DLT6MMNPR25760	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/26/2022	8/30/2022
1217	RL3DLT6MMNPR25762	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/26/2022	8/31/2022
1218	RL3DLT6MMNPR25763	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/24/2022	8/31/2022
1219	RL3DLT6MMNPR25764	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/28/2022	8/31/2022
1220	RL3DLT6MMNPR25775	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/25/2022	9/27/2022
1221	RL3DLT6MMNPR25776	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/26/2022	8/31/2022
1222	RL3DLT6MMNPR25777	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/24/2022	9/12/2022
1223	RL3DLT6MMNPR25778	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/26/2022	9/21/2022
1224	RL3DLT6MMNPR25779	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/26/2022	9/17/2022
1225	RL3DLT6MMNPR25782	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/25/2022	9/9/2022
1226	RL3DLT6MMNPR25783	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/26/2022	9/16/2022
1227	RL3DLT6MMNPR25784	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/24/2022	9/20/2022
1228	RL3DLT6MMNPR25786	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/24/2022	9/9/2022
1229	RL3DLT6MMNPR25787	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/26/2022	8/31/2022
1230	RL3DLT6MMNPR25789	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/25/2022	8/30/2022
1231	RL3DLT6MMNPR25790	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/24/2022	8/31/2022
1232	RL3DLT6MMNPR25791	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/24/2022	9/15/2022
1233	RL3DLT6MMNPR25792	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/28/2022	8/31/2022
1234	RL3DLT6MMNPR25797	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/24/2022	9/27/2022
1235	RL3DLT6MMNPR25798	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/28/2022	8/31/2022
1236	RL3DLT6MMNPR25800	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/29/2022	9/16/2022
1237	RL3DLT6MMNPR25802	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/26/2022	9/9/2022
1238	RL3DLT6MMNPR25806	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/25/2022	9/19/2022
1239	RL3DLT6MMNPR25807	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/25/2022	9/30/2022
1240	RL3DLT6MMNPR25809	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/29/2022	9/13/2022
1241	RL3DLT6MMNPR25810	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/29/2022	8/31/2022
1242	RL3DLT6MMNPR25811	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/24/2022	9/19/2022
1243	RL3DLT6MMNPR25812	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/25/2022	8/31/2022
1244	RL3DLT6MMNPR25813	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/25/2022	8/31/2022
1245	RL3DLT6MMNPR25824	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/24/2022	9/20/2022
1246	RL3DLT6MMNPR25825	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/25/2022	9/14/2022
1247	RL3DLT6MMNPR25826	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/25/2022	8/31/2022
1248	RL3DLT6MMNPR25827	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/25/2022	9/7/2022
1249	RL3DLT6MMNPR25828	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/25/2022	9/7/2022
1250	RL3DLT6MMNPR25829	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/25/2022	8/30/2022
1251	RL3DLT6MMNPR25830	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/24/2022	9/12/2022
1252	RL3DLT6MMNPR25831	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/25/2022	9/12/2022
1253	RL3DLT6MMNPR25832	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/25/2022	9/7/2022
1254	RL3DLT6MMNPR25833	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	8/25/2022	9/7/2022



















**DANH SÁCH XE TRIỆU HỒI CHƯƠNG TRÌNH 23S25**

*(Kèm theo công văn số 293/2023/CV-FVL)*

No.	VIN	Model Year	Vehicle Line	Engine Code	Transmission Code	Product Date	Warranty Date
1651	RL3DLT6MMPDR40555	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	1/31/2023	2/14/2023
1652	RL3DLT6MMPDR40556	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	1/31/2023	2/17/2023
1653	RL3DLT6MMPDR40557	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	1/31/2023	2/16/2023
1654	RL3DLT6MMPDR40558	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	1/31/2023	2/16/2023
1655	RL3DLT6MMPDR40559	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	1/31/2023	2/22/2023
1656	RL3DLT6MMPDR40560	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	1/31/2023	2/16/2023
1657	RL3DLT6MMPDR40561	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	1/31/2023	2/18/2023
1658	RL3DLT6MMPDR40562	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	1/31/2023	2/17/2023
1659	RL3DLT6MMPDR40563	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	1/31/2023	2/20/2023
1660	RL3DLT6MMPDR40564	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	1/31/2023	2/14/2023
1661	RL3DLT6MMPDR43818	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/10/2023
1662	RL3DLT6MMPDR43821	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/15/2023	3/20/2023
1663	RL3DLT6MMPDR43822	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/8/2023
1664	RL3DLT6MMPDR43823	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/15/2023	3/20/2023
1665	RL3DLT6MMPDR43824	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/15/2023	3/24/2023
1666	RL3DLT6MMPDR43825	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/10/2023
1667	RL3DLT6MMPDR43826	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/15/2023
1668	RL3DLT6MMPDR43827	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/15/2023	3/23/2023
1669	RL3DLT6MMPDR43828	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/9/2023
1670	RL3DLT6MMPDR43829	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/30/2023
1671	RL3DLT6MMPDR43831	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/16/2023
1672	RL3DLT6MMPDR43833	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/15/2023	3/21/2023
1673	RL3DLT6MMPDR43834	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/9/2023
1674	RL3DLT6MMPDR43836	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/4/2023
1675	RL3DLT6MMPDR43839	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/14/2023
1676	RL3DLT6MMPDR43840	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/15/2023	3/24/2023
1677	RL3DLT6MMPDR43845	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/10/2023
1678	RL3DLT6MMPDR43847	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	4/13/2023
1679	RL3DLT6MMPDR43854	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/8/2023
1680	RL3DLT6MMPDR43855	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/15/2023	3/20/2023
1681	RL3DLT6MMPDR43856	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/8/2023
1682	RL3DLT6MMPDR43857	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/16/2023
1683	RL3DLT6MMPDR43859	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/14/2023
1684	RL3DLT6MMPDR43860	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/23/2023
1685	RL3DLT6MMPDR43861	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/15/2023	3/23/2023
1686	RL3DLT6MMPDR43864	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/8/2023
1687	RL3DLT6MMPDR43866	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/10/2023
1688	RL3DLT6MMPDR43868	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/15/2023	3/20/2023
1689	RL3DLT6MMPDR43871	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/7/2023
1690	RL3DLT6MMPDR43874	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/15/2023	3/22/2023
1691	RL3DLT6MMPDR43878	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/20/2023
1692	RL3DLT6MMPDR43879	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/8/2023
1693	RL3DLT6MMPDR43880	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/2/2023	3/11/2023
1694	RL3DLT6MMPDR43882	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/9/2023
1695	RL3DLT6MMPDR43883	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/15/2023	3/25/2023
1696	RL3DLT6MMPDR43885	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/14/2023
1697	RL3DLT6MMPDR43887	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/15/2023	3/24/2023
1698	RL3DLT6MMPDR43888	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/21/2023
1699	RL3DLT6MMPDR43890	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/17/2023
1700	RL3DLT6MMPDR43892	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/21/2023
1701	RL3DLT6MMPDR43893	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/15/2023	3/21/2023
1702	RL3DLT6MMPDR43894	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/11/2023
1703	RL3DLT6MMPDR43896	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/15/2023	3/24/2023
1704	RL3DLT6MMPDR43898	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/15/2023	3/20/2023
1705	RL3DLT6MMPDR43900	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/17/2023
1706	RL3DLT6MMPDR43901	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/15/2023	3/30/2023
1707	RL3DLT6MMPDR43902	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/14/2023
1708	RL3DLT6MMPDR43903	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/13/2023
1709	RL3DLT6MMPDR43905	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/14/2023
1710	RL3DLT6MMPDR43906	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/13/2023
1711	RL3DLT6MMPDR43908	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/11/2023
1712	RL3DLT6MMPDR43909	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/16/2023
1713	RL3DLT6MMPDR43913	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/10/2023
1714	RL3DLT6MMPDR43914	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/13/2023
1715	RL3DLT6MMPDR43916	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/1/2023	3/9/2023
1716	RL3DLT6MMPDR43917	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	3/15/2023	3/29/2023







**DANH SÁCH XE TRIỆU HỒI CHƯƠNG TRÌNH 23S25**

*(Kèm theo công văn số 293/2023/CV-FVL)*

No.	VIN	Model Year	Vehicle Line	Engine Code	Transmission Code	Product Date	Warranty Date
1849	RL3DLT6MMPKR42419	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	2/22/2023	2/28/2023
1850	RL3DLT6MMPKR42420	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	2/22/2023	2/27/2023
1851	RL3DLT6MMPKR42421	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	2/21/2023	2/28/2023
1852	RL3DLT6MMPKR42422	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	2/21/2023	3/7/2023
1853	RL3DLT6MMPKR42423	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	2/21/2023	2/24/2023
1854	RL3DLT6MMPKR42424	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	2/21/2023	2/24/2023
1855	RL3DLT6MMPKR42425	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	2/21/2023	2/24/2023
1856	RL3DLT6MMPKR42426	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	2/21/2023	2/27/2023
1857	RL3DLT6MMPKR42427	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	2/21/2023	3/4/2023
1858	RL3DLT6MMPKR42428	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	2/21/2023	2/27/2023
1859	RL3DLT6MMPKR42429	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	2/21/2023	3/17/2023
1860	RL3DLT6MMPKR42430	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	2/21/2023	2/28/2023
1861	RL3DLT6MMPKR42431	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	2/21/2023	2/28/2023
1862	RL3DLT6MMPKR42432	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	2/21/2023	2/28/2023
1863	RL3DLT6MMPKR42433	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	2/21/2023	2/25/2023
1864	RL3DLT6MMPKR42434	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	2/21/2023	2/24/2023
1865	RL3DLT6MMPKR42435	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	2/21/2023	2/24/2023
1866	RL3DLT6MMPKR42436	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	2/21/2023	3/3/2023
1867	RL3DLT6MMPKR42437	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	2/22/2023	2/28/2023
1868	RL3DLT6MMPKR42438	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	2/21/2023	2/25/2023
1869	RL3DLT6MMPKR42439	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	2/21/2023	2/23/2023
1870	RL3DLT6MMPKR42440	2022	V348A TRANSIT (TT6)	2.2L CR TC I4 DSL PUMA E	6 SPD MAN TRANS-MT82	2/21/2023	2/28/2023