

THÔNG TIN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM

I. Thông tin chung

1 Mã số đợt triệu hồi : THSP/2025/5 Ngày công bố: 25/04/2025

II. Thông tin chi tiết

- 2 Nhà nhập khẩu, phân phối/ Nhà sản xuất xe trong nước : Công ty TNHH Phát Triển Công Nghiệp Ô tô Việt Nam
Khu công nghiệp Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Thành Phố Hà Long, Tỉnh Quảng Ninh
- 3 Nhà sản xuất xe tại nước ngoài : NISSAN MOTOR THAILAND
74/1 Moo 2, Bangna-Trad, km 22, Srisajarakae-yai, Bangsaothong, Samutprakarn 10540, Thailand
- 4 Loại phương tiện : Ô tô con
- 5 Nhãn hiệu : NISSAN 6.Số loại: 1: Kicks e-POWER E (FDWALR9P15JWAA);
2: Kicks e-POWER V (FDWALS9P15JWAA)
- 7 Thời gian sản xuất : Từ 18/05/2022 đến 12/05/2023
- 8 Số khung (số VIN) : Xem danh sách đính kèm
- 9 Số động cơ : Xem danh sách đính kèm
- 10 Số lượng xe triệu hồi : 587 chiếc
- 11 Nội dung triệu hồi : Chương trình triệu hồi: “Kiểm tra & cập nhật phần mềm điều khiển” thực hiện triển khai theo chương trình mã R24C7 của Công ty Nissan Motor Asia Pacific trên các dòng sản phẩm NISSAN Kicks e-POWER E & V sản xuất từ 18/05/2022 đến 12/05/2023.
- 12 Địa điểm thực hiện : Tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty TNHH Phát Triển Công Nghiệp Ô tô Việt Nam trên toàn quốc (Xem danh sách đính kèm).
- 13 Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến : 0,6 h/ xe
- 14 Thời gian bắt đầu thực hiện : 08/05/2025
- 15 Thời gian dự kiến kết thúc : 08/05/2030
- 16 Chi phí sửa chữa : Công ty TNHH Phát Triển Công Nghiệp Ô tô Việt Nam và các đại lý được ủy quyền sẽ kiểm tra, khắc phục miễn phí lỗi của

III. Khuyến cáo người sử dụng

Tình trạng chỉ báo SOC (State of Charge) của pin Li-ion được tính toán thay đổi nhanh chóng dẫn đến đèn cảnh báo hệ thống sẽ sáng lên, lực truyền động sẽ bị cắt và xe không thể di chuyển. Cùng với đó, xe cũng không thể trở lại trạng thái sẵn sàng hoạt động.

Nguyên nhân của sự dao động chỉ báo SOC thay đổi nhanh chóng là do sự cố phần mềm điều khiển pin Li-ion(LBC:Li-ion Battery Controller).

Kiểm tra & cập nhật phần mềm điều khiển pin Li-ion

Do đó, chúng tôi cũng khuyến cáo khách hàng vì quyền lợi của chính mình, khách hàng cần nhanh chóng mang xe và liên hệ các cơ sở bảo hành bảo dưỡng ủy quyền của Công ty TNHH Phát Triển Công Nghiệp Ô Tô Việt Nam trên toàn quốc để được kiểm tra & sửa chữa và cập nhật phần mềm điều khiển pin Li-ion.

Chi tiết xin liên hệ với Công ty TNHH Phát Triển Công Nghiệp Ô Tô Việt Nam theo số Hotline 19001189 hoặc email theo địa chỉ: cs@nissanvietnam.vn

IV. Các chủ phương tiện có thể cung cấp thông tin phản ánh về chiến dịch triệu hồi sản phẩm tới Cục Đăng Kiểm Việt Nam theo địa chỉ:

Số 18 đường Phạm Hùng – P.Mỹ Đình 2 – Q.Nam Từ Liêm – Tp.Hà Nội
Điện thoại: 024 –37687509 Fax: 024-37684730

**DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ BẢO HÀNH BẢO DƯỠNG ỦY QUYỀN
THỰC HIỆN TRIỆU HỜI SẢN PHẨM**

(Cập nhật đến ngày 31/03/2025)

STT	Tên Đại lý	Địa chỉ	Số điện thoại
1	Nissan Phạm Văn Đồng	26 Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam	0896159911
2	Nissan Giải Phóng	Km12, Quốc Lộ 1A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội	0931506666
3	Nissan Hải Phòng	189 Hùng Vương, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng	0825742742
4	Nissan Thái Bình	Số 292 Trần Thái Tông, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình	19009426
5	Nissan Vinh	186 Nguyễn Văn Cừ, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An	0906 959 155
6	Nissan Đồng Hới	Số 79A Đường Quang Trung, Phường Phú Hải, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình	0936627373
7	Nissan Đông Hà	258 Lê Duẩn, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị	0935 357789
8	Nissan Đà Nẵng	875 Nguyễn Hữu Thọ, Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng	0966 007 999
9	Nissan Quy Nhơn	QL 1D, Tổ 46, Khu vực 5, P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định, Việt Nam	0931 100 277
10	Nissan Buôn Ma Thuột	135A Lê Thị Hồng Gấm, P. Tân Lợi, Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk	0899188189
11	Nissan Tây Đô	Đường 1B, Khu tái định cư trung tâm văn hóa Tây Đô, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ, Việt Nam	0888852769
12	Nissan Tân Phú	69 Đ. Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh	1900232321
13	Trung tâm Dịch vụ Ủy Quyền Nissan Sài Đồng	Số 21 Đường Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội	1900868675
14	Trung tâm Dịch vụ Ủy Quyền Nissan Trường Thắng	Số 152 – 154 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh	02222226969

Ngày tháng năm 2025

**CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG
NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM**

DANH SÁCH XE BỊ ẢNH HƯỞNG

STT	VIN	Destination	Mode Code	Axle	Offline date
1	MNTFFAP15Z0000426	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	18-May-22
2	MNTFFAP15Z0000439	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	23-May-22
3	MNTFFAP15Z0000436	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	23-May-22
4	MNTFFAP15Z0000437	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	24-May-22
5	MNTFFAP15Z0000438	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	25-May-22
6	MNTFFAP15Z0001096	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	22-Jul-22
7	MNTFFAP15Z0001101	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	22-Jul-22
8	MNTFFAP15Z0001099	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	22-Jul-22
9	MNTFFAP15Z0001095	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	22-Jul-22
10	MNTFFAP15Z0001097	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	22-Jul-22
11	MNTFFAP15Z0001111	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	22-Jul-22
12	MNTFFAP15Z0001100	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	22-Jul-22
13	MNTFFAP15Z0001104	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	22-Jul-22
14	MNTFFAP15Z0001114	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	22-Jul-22
15	MNTFFAP15Z0001119	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	22-Jul-22
16	MNTFFAP15Z0001118	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	22-Jul-22
17	MNTFFAP15Z0001121	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	22-Jul-22
18	MNTFFAP15Z0001124	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	22-Jul-22
19	MNTFFAP15Z0001128	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	22-Jul-22
20	MNTFFAP15Z0001131	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	22-Jul-22
21	MNTFFAP15Z0001134	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	22-Jul-22
22	MNTFFAP15Z0001130	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	22-Jul-22
23	MNTFFAP15Z0001139	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	22-Jul-22
24	MNTFFAP15Z0001103	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	22-Jul-22
25	MNTFFAP15Z0001142	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	22-Jul-22
26	MNTFFAP15Z0001149	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	25-Jul-22
27	MNTFFAP15Z0001150	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	25-Jul-22
28	MNTFFAP15Z0001148	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	25-Jul-22
29	MNTFFAP15Z0001152	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	25-Jul-22
30	MNTFFAP15Z0001156	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Jul-22
31	MNTFFAP15Z0001157	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Jul-22
32	MNTFFAP15Z0001160	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Jul-22
33	MNTFFAP15Z0001155	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Jul-22
34	MNTFFAP15Z0001159	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Jul-22
35	MNTFFAP15Z0001161	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Jul-22
36	MNTFFAP15Z0001164	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Jul-22
37	MNTFFAP15Z0001165	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Jul-22
38	MNTFFAP15Z0001167	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Jul-22
39	MNTFFAP15Z0001098	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	25-Jul-22
40	MNTFFAP15Z0001169	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Jul-22
41	MNTFFAP15Z0001172	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Jul-22
42	MNTFFAP15Z0001173	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Jul-22

43	MNTFFAP15Z0001175	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Jul-22
44	MNTFFAP15Z0001171	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jul-22
45	MNTFFAP15Z0001179	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jul-22
46	MNTFFAP15Z0002297	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Sep-22
47	MNTFFAP15Z0002298	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Sep-22
48	MNTFFAP15Z0002310	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Sep-22
49	MNTFFAP15Z0002311	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Sep-22
50	MNTFFAP15Z0002389	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Sep-22
51	MNTFFAP15Z0002390	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Sep-22
52	MNTFFAP15Z0002385	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	27-Sep-22
53	MNTFFAP15Z0002387	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	27-Sep-22
54	MNTFFAP15Z0002388	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Sep-22
55	MNTFFAP15Z0002392	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	27-Sep-22
56	MNTFFAP15Z0002393	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Sep-22
57	MNTFFAP15Z0002395	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Sep-22
58	MNTFFAP15Z0002394	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	27-Sep-22
59	MNTFFAP15Z0002396	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Sep-22
60	MNTFFAP15Z0002399	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	27-Sep-22
61	MNTFFAP15Z0002397	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Sep-22
62	MNTFFAP15Z0002398	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Sep-22
63	MNTFFAP15Z0002401	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	27-Sep-22
64	MNTFFAP15Z0002402	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	27-Sep-22
65	MNTFFAP15Z0002403	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	27-Sep-22
66	MNTFFAP15Z0002404	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Sep-22
67	MNTFFAP15Z0002405	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	27-Sep-22
68	MNTFFAP15Z0002408	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	27-Sep-22
69	MNTFFAP15Z0002406	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Sep-22
70	MNTFFAP15Z0002409	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	27-Sep-22
71	MNTFFAP15Z0002407	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	27-Sep-22
72	MNTFFAP15Z0002412	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	27-Sep-22
73	MNTFFAP15Z0002410	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	27-Sep-22
74	MNTFFAP15Z0002411	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	27-Sep-22
75	MNTFFAP15Z0002413	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	27-Sep-22
76	MNTFFAP15Z0002418	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
77	MNTFFAP15Z0002417	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
78	MNTFFAP15Z0002416	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
79	MNTFFAP15Z0002422	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
80	MNTFFAP15Z0002423	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
81	MNTFFAP15Z0002424	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
82	MNTFFAP15Z0002425	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
83	MNTFFAP15Z0002415	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
84	MNTFFAP15Z0002420	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
85	MNTFFAP15Z0002419	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
86	MNTFFAP15Z0002427	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22

87	MNTFFAP15Z0002428	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
88	MNTFFAP15Z0002426	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
89	MNTFFAP15Z0002414	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
90	MNTFFAP15Z0002386	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
91	MNTFFAP15Z0002430	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
92	MNTFFAP15Z0002431	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
93	MNTFFAP15Z0002432	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
94	MNTFFAP15Z0002433	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
95	MNTFFAP15Z0002434	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
96	MNTFFAP15Z0002435	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
97	MNTFFAP15Z0002436	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
98	MNTFFAP15Z0002437	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
99	MNTFFAP15Z0002438	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
100	MNTFFAP15Z0002400	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
101	MNTFFAP15Z0002439	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
102	MNTFFAP15Z0002440	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
103	MNTFFAP15Z0002421	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
104	MNTFFAP15Z0002441	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
105	MNTFFAP15Z0002391	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
106	MNTFFAP15Z0002444	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
107	MNTFFAP15Z0002443	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
108	MNTFFAP15Z0002445	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	28-Sep-22
109	MNTFFAP15Z0002447	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	30-Sep-22
110	MNTFFAP15Z0002448	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	30-Sep-22
111	MNTFFAP15Z0002446	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	30-Sep-22
112	MNTFFAP15Z0002450	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	30-Sep-22
113	MNTFFAP15Z0002429	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	30-Sep-22
114	MNTFFAP15Z0002449	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	30-Sep-22
115	MNTFFAP15Z0002451	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	30-Sep-22
116	MNTFFAP15Z0002452	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	30-Sep-22
117	MNTFFAP15Z0002453	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	30-Sep-22
118	MNTFFAP15Z0002454	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	30-Sep-22
119	MNTFFAP15Z0002455	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	30-Sep-22
120	MNTFFAP15Z0002456	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	30-Sep-22
121	MNTFFAP15Z0002457	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	30-Sep-22
122	MNTFFAP15Z0002458	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	30-Sep-22
123	MNTFFAP15Z0002442	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	30-Sep-22
124	MNTFFAP15Z0002459	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	30-Sep-22
125	MNTFFAP15Z0002460	VIT	FDWALR9P15JWAA----	2WD	3-Oct-22
126	MNTFFAP15Z0002548	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	6-Oct-22
127	MNTFFAP15Z0002879	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	24-Oct-22
128	MNTFFAP15Z0002877	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	24-Oct-22
129	MNTFFAP15Z0002880	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	24-Oct-22
130	MNTFFAP15Z0002883	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Oct-22

131	MNTFFAP15Z0002878	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Oct-22
132	MNTFFAP15Z0002887	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Oct-22
133	MNTFFAP15Z0002884	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Oct-22
134	MNTFFAP15Z0002886	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Oct-22
135	MNTFFAP15Z0002889	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Oct-22
136	MNTFFAP15Z0002881	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Oct-22
137	MNTFFAP15Z0002890	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Oct-22
138	MNTFFAP15Z0002891	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Oct-22
139	MNTFFAP15Z0002892	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Oct-22
140	MNTFFAP15Z0002894	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Oct-22
141	MNTFFAP15Z0002895	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Oct-22
142	MNTFFAP15Z0002896	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Oct-22
143	MNTFFAP15Z0002900	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Oct-22
144	MNTFFAP15Z0002899	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Oct-22
145	MNTFFAP15Z0002901	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Oct-22
146	MNTFFAP15Z0002902	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Oct-22
147	MNTFFAP15Z0002903	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Oct-22
148	MNTFFAP15Z0002904	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Oct-22
149	MNTFFAP15Z0002908	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Oct-22
150	MNTFFAP15Z0002907	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Oct-22
151	MNTFFAP15Z0002910	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Oct-22
152	MNTFFAP15Z0002912	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Oct-22
153	MNTFFAP15Z0002913	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Oct-22
154	MNTFFAP15Z0002915	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Oct-22
155	MNTFFAP15Z0002916	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Oct-22
156	MNTFFAP15Z0002918	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Oct-22
157	MNTFFAP15Z0002919	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Oct-22
158	MNTFFAP15Z0002911	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Oct-22
159	MNTFFAP15Z0002922	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Oct-22
160	MNTFFAP15Z0002923	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Oct-22
161	MNTFFAP15Z0002921	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Oct-22
162	MNTFFAP15Z0002925	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Oct-22
163	MNTFFAP15Z0002926	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Oct-22
164	MNTFFAP15Z0002927	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Oct-22
165	MNTFFAP15Z0002928	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Oct-22
166	MNTFFAP15Z0002929	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Oct-22
167	MNTFFAP15Z0002937	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Oct-22
168	MNTFFAP15Z0002952	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	28-Oct-22
169	MNTFFAP15Z0002930	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	28-Oct-22
170	MNTFFAP15Z0002963	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	28-Oct-22
171	MNTFFAP15Z0002967	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	28-Oct-22
172	MNTFFAP15Z0002971	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	28-Oct-22
173	MNTFFAP15Z0002974	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	28-Oct-22
174	MNTFFAP15Z0002975	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	28-Oct-22

175	MNTFFAP15Z0002932	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	28-Oct-22
176	MNTFFAP15Z0003617	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	14-Nov-22
177	MNTFFAP15Z0003690	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	14-Nov-22
178	MNTFFAP15Z0003692	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	14-Nov-22
179	MNTFFAP15Z0003747	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	16-Nov-22
180	MNTFFAP15Z0004108	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	29-Nov-22
181	MNTFFAP15Z0004106	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	29-Nov-22
182	MNTFFAP15Z0004109	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	29-Nov-22
183	MNTFFAP15Z0004110	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	29-Nov-22
184	MNTFFAP15Z0004111	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	29-Nov-22
185	MNTFFAP15Z0004112	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	29-Nov-22
186	MNTFFAP15Z0004113	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	29-Nov-22
187	MNTFFAP15Z0004114	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	29-Nov-22
188	MNTFFAP15Z0004115	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	29-Nov-22
189	MNTFFAP15Z0004107	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	29-Nov-22
190	MNTFFAP15Z0004123	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	30-Nov-22
191	MNTFFAP15Z0004128	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	30-Nov-22
192	MNTFFAP15Z0004130	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	30-Nov-22
193	MNTFFAP15Z0004133	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	30-Nov-22
194	MNTFFAP15Z0004116	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	30-Nov-22
195	MNTFFAP15Z0004121	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	30-Nov-22
196	MNTFFAP15Z0004118	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	30-Nov-22
197	MNTFFAP15Z0004135	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	30-Nov-22
198	MNTFFAP15Z0004136	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	30-Nov-22
199	MNTFFAP15Z0004138	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	1-Dec-22
200	MNTFFAP15Z0004143	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	1-Dec-22
201	MNTFFAP15Z0004154	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	1-Dec-22
202	MNTFFAP15Z0004148	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	1-Dec-22
203	MNTFFAP15Z0004164	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	1-Dec-22
204	MNTFFAP15Z0004151	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	1-Dec-22
205	MNTFFAP15Z0004158	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	1-Dec-22
206	MNTFFAP15Z0004149	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	2-Dec-22
207	MNTFFAP15Z0004160	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	2-Dec-22
208	MNTFFAP15Z0004119	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	2-Dec-22
209	MNTFFAP15Z0004155	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	2-Dec-22
210	MNTFFAP15Z0004162	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	2-Dec-22
211	MNTFFAP15Z0004147	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	6-Dec-22
212	MNTFFAP15Z0004152	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	6-Dec-22
213	MNTFFAP15Z0004122	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	6-Dec-22
214	MNTFFAP15Z0004156	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	6-Dec-22
215	MNTFFAP15Z0005179	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	20-Dec-22
216	MNTFFAP15Z0005180	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	20-Dec-22
217	MNTFFAP15Z0005184	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	20-Dec-22
218	MNTFFAP15Z0005192	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	20-Dec-22

219	MNTFFAP15Z0005200	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	20-Dec-22
220	MNTFFAP15Z0005221	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	20-Dec-22
221	MNTFFAP15Z0005231	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	20-Dec-22
222	MNTFFAP15Z0005189	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	20-Dec-22
223	MNTFFAP15Z0005239	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	20-Dec-22
224	MNTFFAP15Z0005244	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	21-Dec-22
225	MNTFFAP15Z0005248	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	21-Dec-22
226	MNTFFAP15Z0005247	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	21-Dec-22
227	MNTFFAP15Z0005263	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	21-Dec-22
228	MNTFFAP15Z0005272	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	21-Dec-22
229	MNTFFAP15Z0005280	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	21-Dec-22
230	MNTFFAP15Z0005285	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	21-Dec-22
231	MNTFFAP15Z0005286	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	21-Dec-22
232	MNTFFAP15Z0005290	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Dec-22
233	MNTFFAP15Z0005292	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Dec-22
234	MNTFFAP15Z0005301	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Dec-22
235	MNTFFAP15Z0005305	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Dec-22
236	MNTFFAP15Z0005298	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Dec-22
237	MNTFFAP15Z0005309	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Dec-22
238	MNTFFAP15Z0005312	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Dec-22
239	MNTFFAP15Z0005313	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Dec-22
240	MNTFFAP15Z0005308	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Dec-22
241	MNTFFAP15Z0005317	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Dec-22
242	MNTFFAP15Z0005314	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Dec-22
243	MNTFFAP15Z0005327	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Dec-22
244	MNTFFAP15Z0005328	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Dec-22
245	MNTFFAP15Z0005334	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Dec-22
246	MNTFFAP15Z0005342	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	23-Dec-22
247	MNTFFAP15Z0005357	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	23-Dec-22
248	MNTFFAP15Z0005348	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	23-Dec-22
249	MNTFFAP15Z0006224	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Jan-23
250	MNTFFAP15Z0006227	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Jan-23
251	MNTFFAP15Z0006229	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Jan-23
252	MNTFFAP15Z0006230	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Jan-23
253	MNTFFAP15Z0006232	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Jan-23
254	MNTFFAP15Z0006235	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Jan-23
255	MNTFFAP15Z0006237	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Jan-23
256	MNTFFAP15Z0006238	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Jan-23
257	MNTFFAP15Z0006239	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Jan-23
258	MNTFFAP15Z0006240	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Jan-23
259	MNTFFAP15Z0006241	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Jan-23
260	MNTFFAP15Z0006243	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Jan-23
261	MNTFFAP15Z0006245	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
262	MNTFFAP15Z0006246	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23

263	MNTFFAP15Z0006249	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
264	MNTFFAP15Z0006250	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
265	MNTFFAP15Z0006233	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
266	MNTFFAP15Z0006251	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
267	MNTFFAP15Z0006252	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
268	MNTFFAP15Z0006256	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
269	MNTFFAP15Z0006259	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
270	MNTFFAP15Z0006254	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
271	MNTFFAP15Z0006255	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
272	MNTFFAP15Z0006261	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
273	MNTFFAP15Z0006262	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
274	MNTFFAP15Z0006263	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
275	MNTFFAP15Z0006265	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
276	MNTFFAP15Z0006267	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
277	MNTFFAP15Z0006264	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
278	MNTFFAP15Z0006248	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
279	MNTFFAP15Z0006269	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
280	MNTFFAP15Z0006271	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
281	MNTFFAP15Z0006272	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
282	MNTFFAP15Z0006273	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
283	MNTFFAP15Z0006274	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
284	MNTFFAP15Z0006275	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
285	MNTFFAP15Z0006276	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
286	MNTFFAP15Z0006278	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
287	MNTFFAP15Z0006282	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
288	MNTFFAP15Z0006283	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
289	MNTFFAP15Z0006284	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
290	MNTFFAP15Z0006285	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
291	MNTFFAP15Z0006280	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
292	MNTFFAP15Z0006287	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
293	MNTFFAP15Z0006288	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
294	MNTFFAP15Z0006289	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
295	MNTFFAP15Z0006290	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
296	MNTFFAP15Z0006294	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
297	MNTFFAP15Z0006293	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
298	MNTFFAP15Z0006291	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
299	MNTFFAP15Z0006295	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
300	MNTFFAP15Z0006297	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Jan-23
301	MNTFFAP15Z0006300	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
302	MNTFFAP15Z0006305	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
303	MNTFFAP15Z0006299	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
304	MNTFFAP15Z0006303	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
305	MNTFFAP15Z0006304	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
306	MNTFFAP15Z0006307	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23

307	MNTFFAP15Z0006286	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
308	MNTFFAP15Z0006309	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
309	MNTFFAP15Z0006310	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
310	MNTFFAP15Z0006311	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
311	MNTFFAP15Z0006312	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
312	MNTFFAP15Z0006292	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
313	MNTFFAP15Z0006313	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
314	MNTFFAP15Z0006319	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
315	MNTFFAP15Z0006322	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
316	MNTFFAP15Z0006326	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
317	MNTFFAP15Z0006327	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
318	MNTFFAP15Z0006324	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
319	MNTFFAP15Z0006330	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
320	MNTFFAP15Z0006332	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
321	MNTFFAP15Z0006333	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
322	MNTFFAP15Z0006334	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
323	MNTFFAP15Z0006329	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
324	MNTFFAP15Z0006336	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
325	MNTFFAP15Z0006337	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
326	MNTFFAP15Z0006338	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
327	MNTFFAP15Z0006340	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
328	MNTFFAP15Z0006341	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
329	MNTFFAP15Z0006342	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
330	MNTFFAP15Z0006343	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
331	MNTFFAP15Z0006344	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
332	MNTFFAP15Z0006345	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
333	MNTFFAP15Z0006346	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
334	MNTFFAP15Z0006347	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
335	MNTFFAP15Z0006349	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
336	MNTFFAP15Z0006356	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
337	MNTFFAP15Z0006320	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
338	MNTFFAP15Z0006350	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
339	MNTFFAP15Z0006354	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
340	MNTFFAP15Z0006316	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
341	MNTFFAP15Z0006351	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
342	MNTFFAP15Z0006353	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
343	MNTFFAP15Z0006355	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
344	MNTFFAP15Z0006360	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
345	MNTFFAP15Z0006363	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
346	MNTFFAP15Z0006366	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
347	MNTFFAP15Z0006365	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
348	MNTFFAP15Z0006364	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
349	MNTFFAP15Z0006367	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
350	MNTFFAP15Z0006370	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23

351	MNTFFAP15Z0006372	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
352	MNTFFAP15Z0006374	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
353	MNTFFAP15Z0006377	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
354	MNTFFAP15Z0006379	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
355	MNTFFAP15Z0006359	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
356	MNTFFAP15Z0006381	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
357	MNTFFAP15Z0006382	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
358	MNTFFAP15Z0006385	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Jan-23
359	MNTFFAP15Z0006386	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	30-Jan-23
360	MNTFFAP15Z0006387	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	30-Jan-23
361	MNTFFAP15Z0006389	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	30-Jan-23
362	MNTFFAP15Z0006390	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	30-Jan-23
363	MNTFFAP15Z0006392	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	30-Jan-23
364	MNTFFAP15Z0006325	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	30-Jan-23
365	MNTFFAP15Z0006394	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	30-Jan-23
366	MNTFFAP15Z0006318	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	30-Jan-23
367	MNTFFAP15Z0006383	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	30-Jan-23
368	MNTFFAP15Z0006357	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	30-Jan-23
369	MNTFFAP15Z0006833	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	3-Feb-23
370	MNTFFAP15Z0006843	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	4-Feb-23
371	MNTFFAP15Z0006851	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	4-Feb-23
372	MNTFFAP15Z0006852	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	4-Feb-23
373	MNTFFAP15Z0006855	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	4-Feb-23
374	MNTFFAP15Z0006876	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	4-Feb-23
375	MNTFFAP15Z0006868	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	4-Feb-23
376	MNTFFAP15Z0006882	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	4-Feb-23
377	MNTFFAP15Z0006889	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	4-Feb-23
378	MNTFFAP15Z0006897	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	4-Feb-23
379	MNTFFAP15Z0006901	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	4-Feb-23
380	MNTFFAP15Z0006904	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	4-Feb-23
381	MNTFFAP15Z0006911	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	4-Feb-23
382	MNTFFAP15Z0006893	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	4-Feb-23
383	MNTFFAP15Z0006913	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	4-Feb-23
384	MNTFFAP15Z0006860	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	4-Feb-23
385	MNTFFAP15Z0006921	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	4-Feb-23
386	MNTFFAP15Z0006930	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	6-Feb-23
387	MNTFFAP15Z0006949	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	6-Feb-23
388	MNTFFAP15Z0006987	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	6-Feb-23
389	MNTFFAP15Z0006986	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	6-Feb-23
390	MNTFFAP15Z0007018	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	6-Feb-23
391	MNTFFAP15Z0007020	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	6-Feb-23
392	MNTFFAP15Z0007033	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	7-Feb-23
393	MNTFFAP15Z0007068	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	7-Feb-23
394	MNTFFAP15Z0007098	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	7-Feb-23

395	MNTFFAP15Z0007114	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	7-Feb-23
396	MNTFFAP15Z0007169	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	8-Feb-23
397	MNTFFAP15Z0007174	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	8-Feb-23
398	MNTFFAP15Z0007185	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	8-Feb-23
399	MNTFFAP15Z0007186	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	8-Feb-23
400	MNTFFAP15Z0007193	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	8-Feb-23
401	MNTFFAP15Z0007200	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	8-Feb-23
402	MNTFFAP15Z0007202	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	8-Feb-23
403	MNTFFAP15Z0007180	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	8-Feb-23
404	MNTFFAP15Z0007203	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	8-Feb-23
405	MNTFFAP15Z0007206	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	8-Feb-23
406	MNTFFAP15Z0007209	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	8-Feb-23
407	MNTFFAP15Z0007211	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	8-Feb-23
408	MNTFFAP15Z0007215	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	8-Feb-23
409	MNTFFAP15Z0007216	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	8-Feb-23
410	MNTFFAP15Z0007223	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	8-Feb-23
411	MNTFFAP15Z0007182	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	8-Feb-23
412	MNTFFAP15Z0007176	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	8-Feb-23
413	MNTFFAP15Z0007237	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	8-Feb-23
414	MNTFFAP15Z0007238	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	8-Feb-23
415	MNTFFAP15Z0007172	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	8-Feb-23
416	MNTFFAP15Z0007245	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	8-Feb-23
417	MNTFFAP15Z0007229	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	8-Feb-23
418	MNTFFAP15Z0007249	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	8-Feb-23
419	MNTFFAP15Z0007247	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	8-Feb-23
420	MNTFFAP15Z0007163	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	8-Feb-23
421	MNTFFAP15Z0007265	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	8-Feb-23
422	MNTFFAP15Z0007274	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	8-Feb-23
423	MNTFFAP15Z0007260	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	8-Feb-23
424	MNTFFAP15Z0007278	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	8-Feb-23
425	MNTFFAP15Z0007279	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
426	MNTFFAP15Z0007282	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
427	MNTFFAP15Z0007286	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
428	MNTFFAP15Z0007162	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
429	MNTFFAP15Z0007291	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
430	MNTFFAP15Z0007158	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
431	MNTFFAP15Z0007293	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
432	MNTFFAP15Z0007297	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
433	MNTFFAP15Z0007299	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
434	MNTFFAP15Z0007160	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
435	MNTFFAP15Z0007308	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
436	MNTFFAP15Z0007304	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
437	MNTFFAP15Z0007316	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
438	MNTFFAP15Z0007318	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23

439	MNTFFAP15Z0007268	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
440	MNTFFAP15Z0007320	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
441	MNTFFAP15Z0007154	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
442	MNTFFAP15Z0007325	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
443	MNTFFAP15Z0007327	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
444	MNTFFAP15Z0007322	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
445	MNTFFAP15Z0007276	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
446	MNTFFAP15Z0007339	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
447	MNTFFAP15Z0007341	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
448	MNTFFAP15Z0007350	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
449	MNTFFAP15Z0007354	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
450	MNTFFAP15Z0007360	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
451	MNTFFAP15Z0007362	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
452	MNTFFAP15Z0007365	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
453	MNTFFAP15Z0007356	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
454	MNTFFAP15Z0007374	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
455	MNTFFAP15Z0007375	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
456	MNTFFAP15Z0007372	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
457	MNTFFAP15Z0007383	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
458	MNTFFAP15Z0007386	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
459	MNTFFAP15Z0007388	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-Feb-23
460	MNTFFAP15Z0007403	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-Feb-23
461	MNTFFAP15Z0007258	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-Feb-23
462	MNTFFAP15Z0007410	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-Feb-23
463	MNTFFAP15Z0007407	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-Feb-23
464	MNTFFAP15Z0007402	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-Feb-23
465	MNTFFAP15Z0007416	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-Feb-23
466	MNTFFAP15Z0007412	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-Feb-23
467	MNTFFAP15Z0007422	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-Feb-23
468	MNTFFAP15Z0007424	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-Feb-23
469	MNTFFAP15Z0007428	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-Feb-23
470	MNTFFAP15Z0007413	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-Feb-23
471	MNTFFAP15Z0007426	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-Feb-23
472	MNTFFAP15Z0007430	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-Feb-23
473	MNTFFAP15Z0007435	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-Feb-23
474	MNTFFAP15Z0007437	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-Feb-23
475	MNTFFAP15Z0007443	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-Feb-23
476	MNTFFAP15Z0007447	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-Feb-23
477	MNTFFAP15Z0007449	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-Feb-23
478	MNTFFAP15Z0007439	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-Feb-23
479	MNTFFAP15Z0007457	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-Feb-23
480	MNTFFAP15Z0007367	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-Feb-23
481	MNTFFAP15Z0007451	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-Feb-23
482	MNTFFAP15Z0007468	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-Feb-23

483	MNTFFAP15Z0007460	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-Feb-23
484	MNTFFAP15Z0007400	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-Feb-23
485	MNTFFAP15Z0007470	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-Feb-23
486	MNTFFAP15Z0007459	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-Feb-23
487	MNTFFAP15Z0007461	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-Feb-23
488	MNTFFAP15Z0007485	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	13-Feb-23
489	MNTFFAP15Z0007480	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	13-Feb-23
490	MNTFFAP15Z0007478	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	13-Feb-23
491	MNTFFAP15Z0007466	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	13-Feb-23
492	MNTFFAP15Z0007921	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Feb-23
493	MNTFFAP15Z0007924	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Feb-23
494	MNTFFAP15Z0007934	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Feb-23
495	MNTFFAP15Z0007948	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Feb-23
496	MNTFFAP15Z0007939	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Feb-23
497	MNTFFAP15Z0007942	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Feb-23
498	MNTFFAP15Z0007949	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Feb-23
499	MNTFFAP15Z0009184	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Mar-23
500	MNTFFAP15Z0009182	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Mar-23
501	MNTFFAP15Z0009192	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Mar-23
502	MNTFFAP15Z0009185	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Mar-23
503	MNTFFAP15Z0009183	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Mar-23
504	MNTFFAP15Z0009186	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Mar-23
505	MNTFFAP15Z0009180	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Mar-23
506	MNTFFAP15Z0009181	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Mar-23
507	MNTFFAP15Z0009190	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Mar-23
508	MNTFFAP15Z0009191	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Mar-23
509	MNTFFAP15Z0009197	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Mar-23
510	MNTFFAP15Z0009188	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Mar-23
511	MNTFFAP15Z0009202	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Mar-23
512	MNTFFAP15Z0009187	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Mar-23
513	MNTFFAP15Z0009193	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Mar-23
514	MNTFFAP15Z0009194	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Mar-23
515	MNTFFAP15Z0009195	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Mar-23
516	MNTFFAP15Z0009198	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Mar-23
517	MNTFFAP15Z0009208	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Mar-23
518	MNTFFAP15Z0009199	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Mar-23
519	MNTFFAP15Z0009204	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Mar-23
520	MNTFFAP15Z0009200	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Mar-23
521	MNTFFAP15Z0009214	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Mar-23
522	MNTFFAP15Z0009189	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	22-Mar-23
523	MNTFFAP15Z0009207	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	23-Mar-23
524	MNTFFAP15Z0009203	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	23-Mar-23
525	MNTFFAP15Z0009205	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	23-Mar-23
526	MNTFFAP15Z0009211	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	23-Mar-23

527	MNTFFAP15Z0009212	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	23-Mar-23
528	MNTFFAP15Z0009196	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	23-Mar-23
529	MNTFFAP15Z0009206	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	23-Mar-23
530	MNTFFAP15Z0009209	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	23-Mar-23
531	MNTFFAP15Z0009213	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	23-Mar-23
532	MNTFFAP15Z0009215	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	23-Mar-23
533	MNTFFAP15Z0009210	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	23-Mar-23
534	MNTFFAP15Z0009201	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	23-Mar-23
535	MNTFFAP15Z0009216	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	23-Mar-23
536	MNTFFAP15Z0009230	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	23-Mar-23
537	MNTFFAP15Z0009227	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	23-Mar-23
538	MNTFFAP15Z0009221	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	24-Mar-23
539	MNTFFAP15Z0009238	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	24-Mar-23
540	MNTFFAP15Z0009256	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Mar-23
541	MNTFFAP15Z0009273	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Mar-23
542	MNTFFAP15Z0009551	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	3-Apr-23
543	MNTFFAP15Z0009556	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	3-Apr-23
544	MNTFFAP15Z0009584	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	4-Apr-23
545	MNTFFAP15Z0009594	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	4-Apr-23
546	MNTFFAP15Z0009616	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	4-Apr-23
547	MNTFFAP15Z0009654	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	6-Apr-23
548	MNTFFAP15Z0009671	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	17-Apr-23
549	MNTFFAP15Z0009750	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	18-Apr-23
550	MNTFFAP15Z0009761	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	18-Apr-23
551	MNTFFAP15Z0009778	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	18-Apr-23
552	MNTFFAP15Z0009753	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	18-Apr-23
553	MNTFFAP15Z0009766	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	18-Apr-23
554	MNTFFAP15Z0009791	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	19-Apr-23
555	MNTFFAP15Z0009813	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	19-Apr-23
556	MNTFFAP15Z0009840	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	19-Apr-23
557	MNTFFAP15Z0009845	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	19-Apr-23
558	MNTFFAP15Z0009856	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	19-Apr-23
559	MNTFFAP15Z0009889	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	19-Apr-23
560	MNTFFAP15Z0009910	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	20-Apr-23
561	MNTFFAP15Z0009900	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	20-Apr-23
562	MNTFFAP15Z0009935	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	21-Apr-23
563	MNTFFAP15Z0010094	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	24-Apr-23
564	MNTFFAP15Z0010102	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Apr-23
565	MNTFFAP15Z0010122	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	25-Apr-23
566	MNTFFAP15Z0010113	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Apr-23
567	MNTFFAP15Z0010126	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Apr-23
568	MNTFFAP15Z0010130	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	26-Apr-23
569	MNTFFAP15Z0010140	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Apr-23
570	MNTFFAP15Z0010144	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	27-Apr-23

571	MNTFFAP15Z0010158	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	28-Apr-23
572	MNTFFAP15Z0010160	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	28-Apr-23
573	MNTFFAP15Z0010171	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	29-Apr-23
574	MNTFFAP15Z0010393	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	9-May-23
575	MNTFFAP15Z0010409	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-May-23
576	MNTFFAP15Z0010403	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-May-23
577	MNTFFAP15Z0010408	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-May-23
578	MNTFFAP15Z0010412	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-May-23
579	MNTFFAP15Z0010414	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-May-23
580	MNTFFAP15Z0010425	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-May-23
581	MNTFFAP15Z0010407	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-May-23
582	MNTFFAP15Z0010428	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-May-23
583	MNTFFAP15Z0010445	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	10-May-23
584	MNTFFAP15Z0010448	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	11-May-23
585	MNTFFAP15Z0010450	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	11-May-23
586	MNTFFAP15Z0010476	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	12-May-23
587	MNTFFAP15Z0010477	VIT	FDWALS9P15JWAA----	2WD	12-May-23