

THÔNG TIN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM

I. Thông tin chung

1 Mã số đợt triệu hồi : **THSP/2016/2** Ngày phê duyệt: **23/02/2016**

II. Thông tin chi tiết

- 2 Nhà sản xuất xe : **Công ty HONDA Việt Nam**
Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
- 3 Loại phương tiện : Ô tô con
- 4 Nhãn hiệu : **HONDA** 5.Số loại: **1: CITY 1.5L AT ;**
2: CITY 1.5L MT;
3: CIVIC 1.8L 5MT FD1;
4: CIVIC 1.8L 5AT FD1 ;
5: CIVIC 2.0L 5AT FD2 ;
6: CR-V 2.4L AT RE3
- 6 Thời gian sản xuất : **Honda City từ 2013~2014; các xe khác: trong năm 2012**
- 7 Số khung (số VIN) : Xem danh sách đính kèm
- 8 Số động cơ : Xem danh sách đính kèm
- 9 Số lượng xe triệu hồi : **4357 xe.**
- 10 Nội dung triệu hồi : **Thay thế bộ thổi khí của túi khí trên xe Honda City, Civic và CR-V.**
- 11 Địa điểm thực hiện : **Tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty HONDA Việt Nam trên toàn quốc (Xem danh sách đính kèm).**
- 12 Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến : **1 h/ xe**
- 13 Thời gian bắt đầu thực hiện : **04/03/2016**
- 14 Thời gian dự kiến kết thúc : **25/01/2017**
- 15 Chi phí sửa chữa : **Công ty HONDA Việt Nam và các đại lý được ủy quyền sẽ kiểm tra, khắc phục miễn phí lỗi của những xe bị ảnh hưởng**

III. Khuyến cáo người sử dụng

Túi khí an toàn trang bị trên các xe nhằm giảm thiểu các rủi ro tai nạn liên quan đến con người hoặc giảm thiểu chấn thương ở vùng đầu, cổ, ngực và mặt của người lái và hành khách khi xe bị va chạm từ phía trước. Khi xảy ra va chạm đủ mạnh, cảm biến va chạm gửi tín hiệu về cho bộ điều khiển túi khí. Bộ điều khiển sẽ đánh giá mức độ va chạm và các yếu tố khác để kích hoạt túi khí. Ngòi nổ bộ thổi khí nhận được tín hiệu sẽ đánh lửa để đốt chất mồi lửa đốt các hạt tạo khí để sinh khí nhằm tạo ra một túi đệm khí tránh cho một số bộ phận của cơ thể người va chạm trực tiếp với các phần cứng của xe, sau đó túi khí sẽ tự động xả hơi để không làm kẹt người lái và hành khách trong xe.

Trong một số trường hợp tại thời điểm túi khí được kích hoạt khi xảy ra va chạm, Bộ thổi khí tạo ra áp suất quá lớn làm cho vỏ bộ thổi khí hoặc các linh kiện nhỏ có thể bị vỡ bắn ra gây tổn thương cho người lái, hành khách đi cùng và làm mất tác dụng của túi khí.

Đối với các xe do HONDA sản xuất được nhập khẩu vào Việt Nam thuộc diện triệu hồi theo công bố của công ty HONDA Nhật Bản nếu được đề nghị từ khách hàng sử dụng xe, Công ty HONDA Việt Nam sẵn sàng trợ giúp, liên hệ để kiểm tra thông tin và thay. Các xe thuộc diện triệu hồi cần đưa ngay đến các Đại lý được ủy quyền để kiểm tra thay thế. Để cần biết thêm các thông tin liên quan đến chương trình triệu hồi xin liên hệ với hotline 1800555548 hoặc 18008001 hoặc website www.honda.com.vn.

IV. Ghi chú:

Các chủ phương tiện có thể cung cấp thông tin phản ánh về chiến dịch triệu hồi sản phẩm tới Cục Đăng Kiểm Việt Nam theo địa chỉ:

Số 18 đường Phạm Hùng – Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội

Điện thoại: 04 –37687509 Fax: 04-37684730

DANH SÁCH ĐẠI LÝ ỦY NHIỆM CỦA CÔNG TY HONDA VIỆT NAM

STT	Tên đại lý	Địa chỉ	Điện thoại - Fax
1	Honda Ô tô Tây Hồ	Số 197A Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội	Điện Thoại: 04 3719 2299 - Fax:04 3719 2999
2	Honda Ô tô Giải Phóng	Km9 Quốc lộ 1A, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	Điện Thoại: 04 6288 6868 - Fax:04 6288 6869
3	Honda Ô tô Mỹ Đình	Số 2 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	Điện Thoại: 04 3763 1838 - Fax:04 3763 1837
4	Honda Ô tô Hải Phòng	Lô 26, Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng	Điện Thoại: 0313 24 6666 - Fax:0313 24 6699
5	Honda Ô tô Long Biên	Số 447 Nguyễn Văn Linh, đường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội	Điện Thoại: 04 3875 6666 - Fax:04.3674 0998
6	Honda Ô tô Đà Nẵng	178 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng	Điện Thoại: 0511 378 8888 - Fax: 0511 364 1886
7	Honda Ô tô Vinh	Đại lộ Lenin, phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An	Điện Thoại: 038 352 3789 - Fax:038 352 3678
8	Honda Ô tô Kim Thanh	Số 6 đường 3/2, phường 15, quận 11, TP Hồ Chí Minh	Điện Thoại: 08 3866 2222 - Fax:08 3866 2266
9	Honda Ô tô Cộng Hòa	Số 18 đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	Điện Thoại: 08 3811 6868 - Fax:08 3811 6789
10	Honda Ô tô Biên Hòa	Lô 6, Khu thương mại Amata, phường Long Bình, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Điện Thoại: 061 8899 768 - Fax:061 8899 770
11	Honda Ô tô Phước Thành	Số 63 Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh	Điện Thoại: 083 817 2222 - Fax: 083 8172888
12	Honda Ô tô Nha Trang	Số 72 đường 23/10, phường Phương Sơn, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Điện Thoại: 058 3825610 - Fax: 058 3811665
13	Honda Ô tô Thanh Hóa	Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa	Điện Thoại: 0373 919123 - Fax: 0373 919345

DANH SÁCH XE LỖI TÚI KHÍ VÀNH LÁI ĐƯỢC TRIỆU HỒI BÁN CHO KHÁCH HÀNG

STT	Số khung	Ngày xuất xưởng	STT	Số khung	Ngày xuất xưởng
I. HONDA CITY 1.5L MT (Thời điểm sản xuất 2013~2014)					
1	RLHGM2570DY300715	11/01/2013	196	RLHGM2578DY300705	31/10/2013
2	RLHGM2572DY300716	11/01/2013	197	RLHGM2578DY300722	31/10/2013
3	RLHGM2574DY300720	11/01/2013	198	RLHGM2579DY300700	31/10/2013
4	RLHGM2576DY300718	11/01/2013	199	RLHGM2579DY300714	31/10/2013
5	RLHGM2577DY300713	11/01/2013	200	RLHGM257XDY300706	31/10/2013
6	RLHGM2578DY300719	11/01/2013	201	RLHGM257XDY300723	31/10/2013
7	RLHGM2572DY300490	10/03/2013	202	RLHGM2571DY301176	12/11/2013
8	RLHGM2574DY300488	10/03/2013	203	RLHGM2572DY301168	12/11/2013
9	RLHGM2574DY300491	10/03/2013	204	RLHGM2573DY301177	12/11/2013
10	RLHGM2575DY300497	10/03/2013	205	RLHGM2574DY301169	12/11/2013
11	RLHGM2576DY300489	10/03/2013	206	RLHGM2577DY301165	12/11/2013
12	RLHGM2576DY300492	10/03/2013	207	RLHGM2578DY301174	12/11/2013
13	RLHGM2570DY300505	10/04/2013	208	RLHGM2579DY301166	12/11/2013
14	RLHGM2571DY300495	10/04/2013	209	RLHGM257XDY301175	12/11/2013
15	RLHGM2571DY300500	10/04/2013	210	RLHGM2572DY300909	20/11/2013
16	RLHGM2572DY300506	10/04/2013	211	RLHGM2570DY300908	21/11/2013
17	RLHGM2573DY300496	10/04/2013	212	RLHGM2570DY300911	21/11/2013
18	RLHGM2573DY300501	10/04/2013	213	RLHGM2570DY300925	21/11/2013
19	RLHGM2574DY300510	10/04/2013	214	RLHGM2571DY300917	21/11/2013
20	RLHGM2575DY300502	10/04/2013	215	RLHGM2571DY300920	21/11/2013
21	RLHGM2576DY300511	10/04/2013	216	RLHGM2571DY300934	21/11/2013
22	RLHGM2577DY300498	10/04/2013	217	RLHGM2572DY300912	21/11/2013
23	RLHGM2577DY300503	10/04/2013	218	RLHGM2572DY300926	21/11/2013
24	RLHGM2578DY300493	10/04/2013	219	RLHGM2573DY300918	21/11/2013
25	RLHGM2578DY300512	10/04/2013	220	RLHGM2573DY300921	21/11/2013
26	RLHGM2579DY300499	10/04/2013	221	RLHGM2573DY300935	21/11/2013
27	RLHGM2579DY300504	10/04/2013	222	RLHGM2574DY300913	21/11/2013
28	RLHGM257XDY300494	10/04/2013	223	RLHGM2574DY300927	21/11/2013
29	RLHGM2571DY300514	10/05/2013	224	RLHGM2574DY300930	21/11/2013
30	RLHGM2573DY300515	10/05/2013	225	RLHGM2575DY300919	21/11/2013
31	RLHGM2574DY300507	10/05/2013	226	RLHGM2575DY300922	21/11/2013
32	RLHGM2575DY300516	10/05/2013	227	RLHGM2575DY300936	21/11/2013
33	RLHGM2576DY300508	10/05/2013	228	RLHGM2576DY300914	21/11/2013
34	RLHGM2577DY300517	10/05/2013	229	RLHGM2576DY300928	21/11/2013
35	RLHGM2578DY300509	10/05/2013	230	RLHGM2576DY300931	21/11/2013
36	RLHGM257XDY300513	10/05/2013	231	RLHGM2577DY300923	21/11/2013
37	RLHGM2578DY300039	27/05/2013	232	RLHGM2577DY300937	21/11/2013
38	RLHGM2574DY300040	28/05/2013	233	RLHGM2578DY300915	21/11/2013
39	RLHGM2576DY300038	28/05/2013	234	RLHGM2578DY300929	21/11/2013
40	RLHGM2576DY300041	28/05/2013	235	RLHGM2578DY300932	21/11/2013
41	RLHGM2578DY300042	28/05/2013	236	RLHGM2579DY300910	21/11/2013

42	RLHGM2570DY300049	06/07/2013	237	RLHGM2579DY300924	21/11/2013
43	RLHGM2571DY300044	06/07/2013	238	RLHGM257XDY300916	21/11/2013
44	RLHGM2573DY300045	06/07/2013	239	RLHGM257XDY300933	21/11/2013
45	RLHGM2574DY300054	06/07/2013	240	RLHGM2575DY300306	08/12/2013
46	RLHGM2575DY300046	06/07/2013	241	RLHGM2570DY301279	18/12/2013
47	RLHGM2577DY300047	06/07/2013	242	RLHGM2570DY301282	18/12/2013
48	RLHGM2577DY300050	06/07/2013	243	RLHGM2570DY301296	18/12/2013
49	RLHGM2579DY300048	06/07/2013	244	RLHGM2571DY301274	18/12/2013
50	RLHGM257XDY300043	06/07/2013	245	RLHGM2571DY301288	18/12/2013
51	RLHGM2570DY300052	06/08/2013	246	RLHGM2572DY301283	18/12/2013
52	RLHGM2571DY300058	06/08/2013	247	RLHGM2573DY301275	18/12/2013
53	RLHGM2571DY300061	06/08/2013	248	RLHGM2573DY301289	18/12/2013
54	RLHGM2572DY300053	06/08/2013	249	RLHGM2574DY301267	18/12/2013
55	RLHGM2573DY300059	06/08/2013	250	RLHGM2574DY301270	18/12/2013
56	RLHGM2576DY300055	06/08/2013	251	RLHGM2574DY301284	18/12/2013
57	RLHGM2578DY300056	06/08/2013	252	RLHGM2575DY301276	18/12/2013
58	RLHGM2579DY300051	06/08/2013	253	RLHGM2576DY301268	18/12/2013
59	RLHGM257XDY300057	06/08/2013	254	RLHGM2576DY301271	18/12/2013
60	RLHGM257XDY300060	06/08/2013	255	RLHGM2576DY301285	18/12/2013
61	RLHGM2570DY300164	07/08/2013	256	RLHGM2577DY301277	18/12/2013
62	RLHGM2571DY300173	07/08/2013	257	RLHGM2577DY301280	18/12/2013
63	RLHGM2573DY300160	07/08/2013	258	RLHGM2577DY301294	18/12/2013
64	RLHGM2573DY300174	07/08/2013	259	RLHGM2578DY301269	18/12/2013
65	RLHGM2574DY300166	07/08/2013	260	RLHGM2578DY301272	18/12/2013
66	RLHGM2575DY300158	07/08/2013	261	RLHGM2578DY301286	18/12/2013
67	RLHGM2575DY300161	07/08/2013	262	RLHGM2579DY301278	18/12/2013
68	RLHGM2576DY300170	07/08/2013	263	RLHGM2579DY301281	18/12/2013
69	RLHGM2577DY300159	07/08/2013	264	RLHGM257XDY301273	18/12/2013
70	RLHGM2577DY300162	07/08/2013	265	RLHGM257XDY301287	18/12/2013
71	RLHGM2577DY300176	07/08/2013	266	RLHGM257XDY301290	18/12/2013
72	RLHGM2578DY300168	07/08/2013	267	RLHGM2571DY301291	19/12/2013
73	RLHGM2579DY300163	07/08/2013	268	RLHGM2573DY301292	19/12/2013
74	RLHGM257XDY300169	07/08/2013	269	RLHGM2575DY301293	19/12/2013
75	RLHGM257XDY300172	07/08/2013	270	RLHGM2579DY301295	19/12/2013
76	RLHGM2570DY300178	07/09/2013	271	RLHGM2570EY301879	20/02/2014
77	RLHGM2570DY300181	07/09/2013	272	RLHGM2570EY301882	20/02/2014
78	RLHGM2571DY300187	07/09/2013	273	RLHGM2570EY301896	20/02/2014
79	RLHGM2572DY300165	07/09/2013	274	RLHGM2571EY301874	20/02/2014
80	RLHGM2572DY300179	07/09/2013	275	RLHGM2571EY301888	20/02/2014
81	RLHGM2572DY300182	07/09/2013	276	RLHGM2571EY301891	20/02/2014
82	RLHGM2574DY300183	07/09/2013	277	RLHGM2572EY301883	20/02/2014
83	RLHGM2575DY300175	07/09/2013	278	RLHGM2573EY301875	20/02/2014
84	RLHGM2576DY300167	07/09/2013	279	RLHGM2573EY301889	20/02/2014
85	RLHGM2576DY300184	07/09/2013	280	RLHGM2573EY301892	20/02/2014
86	RLHGM2578DY300171	07/09/2013	281	RLHGM2574EY301867	20/02/2014
87	RLHGM2578DY300185	07/09/2013	282	RLHGM2574EY301870	20/02/2014
88	RLHGM2579DY300177	07/09/2013	283	RLHGM2574EY301884	20/02/2014

89	RLHGM2579DY300180	07/09/2013	284	RLHGM2575EY301876	20/02/2014
90	RLHGM257XDY300186	07/09/2013	285	RLHGM2575EY301893	20/02/2014
91	RLHGM2570DY300293	08/09/2013	286	RLHGM2576EY301868	20/02/2014
92	RLHGM2571DY300285	08/09/2013	287	RLHGM2576EY301871	20/02/2014
93	RLHGM2572DY300280	08/09/2013	288	RLHGM2576EY301885	20/02/2014
94	RLHGM2573DY300286	08/09/2013	289	RLHGM2577EY301877	20/02/2014
95	RLHGM2574DY300278	08/09/2013	290	RLHGM2577EY301880	20/02/2014
96	RLHGM2574DY300281	08/09/2013	291	RLHGM2577EY301894	20/02/2014
97	RLHGM2575DY300287	08/09/2013	292	RLHGM2578EY301869	20/02/2014
98	RLHGM2576DY300279	08/09/2013	293	RLHGM2578EY301872	20/02/2014
99	RLHGM2576DY300282	08/09/2013	294	RLHGM2578EY301886	20/02/2014
100	RLHGM2577DY300288	08/09/2013	295	RLHGM2579EY301878	20/02/2014
101	RLHGM2577DY300291	08/09/2013	296	RLHGM2579EY301881	20/02/2014
102	RLHGM2578DY300283	08/09/2013	297	RLHGM2579EY301895	20/02/2014
103	RLHGM2579DY300292	08/09/2013	298	RLHGM257XEY301873	20/02/2014
104	RLHGM257XDY300284	08/09/2013	299	RLHGM257XEY301887	20/02/2014
105	RLHGM2570DY300407	13/09/2013	300	RLHGM257XEY301890	20/02/2014
106	RLHGM2570DY300410	13/09/2013	301	RLHGM2570EY302143	21/03/2014
107	RLHGM2571DY300402	13/09/2013	302	RLHGM2571EY302149	21/03/2014
108	RLHGM2572DY300408	13/09/2013	303	RLHGM2571EY302152	21/03/2014
109	RLHGM2572DY300411	13/09/2013	304	RLHGM2572EY302144	21/03/2014
110	RLHGM2573DY300398	13/09/2013	305	RLHGM2572EY302158	21/03/2014
111	RLHGM2573DY300403	13/09/2013	306	RLHGM2573EY302153	21/03/2014
112	RLHGM2574DY300409	13/09/2013	307	RLHGM2574EY302145	21/03/2014
113	RLHGM2575DY300399	13/09/2013	308	RLHGM2574EY302159	21/03/2014
114	RLHGM2575DY300404	13/09/2013	309	RLHGM2575EY302137	21/03/2014
115	RLHGM2577DY300405	13/09/2013	310	RLHGM2575EY302140	21/03/2014
116	RLHGM2578DY300400	13/09/2013	311	RLHGM2575EY302154	21/03/2014
117	RLHGM2579DY300406	13/09/2013	312	RLHGM2576EY302146	21/03/2014
118	RLHGM257XDY300401	13/09/2013	313	RLHGM2577EY302138	21/03/2014
119	RLHGM2570DY300424	14/09/2013	314	RLHGM2577EY302141	21/03/2014
120	RLHGM2571DY300416	14/09/2013	315	RLHGM2577EY302155	21/03/2014
121	RLHGM2572DY300425	14/09/2013	316	RLHGM2578EY302147	21/03/2014
122	RLHGM2573DY300417	14/09/2013	317	RLHGM2578EY302150	21/03/2014
123	RLHGM2573DY300420	14/09/2013	318	RLHGM2579EY302139	21/03/2014
124	RLHGM2574DY300412	14/09/2013	319	RLHGM2579EY302142	21/03/2014
125	RLHGM2574DY300426	14/09/2013	320	RLHGM2579EY302156	21/03/2014
126	RLHGM2575DY300418	14/09/2013	321	RLHGM257XEY302148	21/03/2014
127	RLHGM2576DY300413	14/09/2013	322	RLHGM257XEY302151	21/03/2014
128	RLHGM2576DY300427	14/09/2013	323	RLHGM2570EY302157	22/03/2014
129	RLHGM2577DY300419	14/09/2013	324	RLHGM2570EY302160	22/03/2014
130	RLHGM2577DY300422	14/09/2013	325	RLHGM2571EY302166	22/03/2014
131	RLHGM2578DY300414	14/09/2013	326	RLHGM2572EY302161	22/03/2014
132	RLHGM2579DY300423	14/09/2013	327	RLHGM2574EY302162	22/03/2014
133	RLHGM257XDY300415	14/09/2013	328	RLHGM2576EY302163	22/03/2014
134	RLHGM2575DY300421	16/09/2013	329	RLHGM2578EY302164	22/03/2014
135	RLHGM2570DY300066	06/10/2013	330	RLHGM257XEY302165	22/03/2014

136	RLHGM2572DY300067	06/10/2013	331	RLHGM2570EY302417	19/04/2014
137	RLHGM2573DY300062	06/10/2013	332	RLHGM2571EY302409	19/04/2014
138	RLHGM2575DY300063	06/10/2013	333	RLHGM2571EY302412	19/04/2014
139	RLHGM2577DY300064	06/10/2013	334	RLHGM2572EY302418	19/04/2014
140	RLHGM2579DY300065	06/10/2013	335	RLHGM2573EY302413	19/04/2014
141	RLHGM2571DY300299	08/10/2013	336	RLHGM2574EY302419	19/04/2014
142	RLHGM2571DY300304	08/10/2013	337	RLHGM2574EY302422	19/04/2014
143	RLHGM2572DY300294	08/10/2013	338	RLHGM2575EY302414	19/04/2014
144	RLHGM2573DY300305	08/10/2013	339	RLHGM2575EY302428	19/04/2014
145	RLHGM2574DY300295	08/10/2013	340	RLHGM2577EY302415	19/04/2014
146	RLHGM2574DY300300	08/10/2013	341	RLHGM2578EY302410	19/04/2014
147	RLHGM2575DY300290	08/10/2013	342	RLHGM2579EY302416	19/04/2014
148	RLHGM2576DY300296	08/10/2013	343	RLHGM257XEY302408	19/04/2014
149	RLHGM2576DY300301	08/10/2013	344	RLHGM257XEY302411	19/04/2014
150	RLHGM2577DY300307	08/10/2013	345	RLHGM2570EY302420	21/04/2014
151	RLHGM2578DY300297	08/10/2013	346	RLHGM2570EY302434	21/04/2014
152	RLHGM2578DY300302	08/10/2013	347	RLHGM2571EY302426	21/04/2014
153	RLHGM2579DY300289	08/10/2013	348	RLHGM2572EY302421	21/04/2014
154	RLHGM257XDY300298	08/10/2013	349	RLHGM2572EY302435	21/04/2014
155	RLHGM257XDY300303	08/10/2013	350	RLHGM2573EY302427	21/04/2014
156	RLHGM2570DY301153	12/10/2013	351	RLHGM2573EY302430	21/04/2014
157	RLHGM2570DY301167	12/10/2013	352	RLHGM2574EY302436	21/04/2014
158	RLHGM2570DY301170	12/10/2013	353	RLHGM2575EY302431	21/04/2014
159	RLHGM2571DY301159	12/10/2013	354	RLHGM2576EY302423	21/04/2014
160	RLHGM2571DY301162	12/10/2013	355	RLHGM2576EY302437	21/04/2014
161	RLHGM2572DY301154	12/10/2013	356	RLHGM2577EY302429	21/04/2014
162	RLHGM2572DY301171	12/10/2013	357	RLHGM2577EY302432	21/04/2014
163	RLHGM2573DY301163	12/10/2013	358	RLHGM2578EY302424	21/04/2014
164	RLHGM2574DY301155	12/10/2013	359	RLHGM2579EY302433	21/04/2014
165	RLHGM2574DY301172	12/10/2013	360	RLHGM257XEY302425	21/04/2014
166	RLHGM2575DY301150	12/10/2013	361	RLHGM2570DY301427	01/06/2014
167	RLHGM2575DY301164	12/10/2013	362	RLHGM2570DY301430	01/06/2014
168	RLHGM2576DY301156	12/10/2013	363	RLHGM2571DY301419	01/06/2014
169	RLHGM2576DY301173	12/10/2013	364	RLHGM2571DY301422	01/06/2014
170	RLHGM2577DY301148	12/10/2013	365	RLHGM2571DY301436	01/06/2014
171	RLHGM2577DY301151	12/10/2013	366	RLHGM2572DY301428	01/06/2014
172	RLHGM2578DY301157	12/10/2013	367	RLHGM2572DY301431	01/06/2014
173	RLHGM2578DY301160	12/10/2013	368	RLHGM2573DY301423	01/06/2014
174	RLHGM2579DY301149	12/10/2013	369	RLHGM2573DY301437	01/06/2014
175	RLHGM2579DY301152	12/10/2013	370	RLHGM2574DY301429	01/06/2014
176	RLHGM257XDY301158	12/10/2013	371	RLHGM2574DY301432	01/06/2014
177	RLHGM257XDY301161	12/10/2013	372	RLHGM2575DY301424	01/06/2014
178	RLHGM2570DY300701	31/10/2013	373	RLHGM2575DY301438	01/06/2014
179	RLHGM2571DY300707	31/10/2013	374	RLHGM2576DY301433	01/06/2014
180	RLHGM2571DY300710	31/10/2013	375	RLHGM2577DY301425	01/06/2014
181	RLHGM2571DY300724	31/10/2013	376	RLHGM2577DY301439	01/06/2014
182	RLHGM2572DY300702	31/10/2013	377	RLHGM2578DY301417	01/06/2014

183	RLHGM2573DY300708	31/10/2013	378	RLHGM2578DY301420	01/06/2014
184	RLHGM2573DY300711	31/10/2013	379	RLHGM2578DY301434	01/06/2014
185	RLHGM2573DY300725	31/10/2013	380	RLHGM2579DY301426	01/06/2014
186	RLHGM2574DY300698	31/10/2013	381	RLHGM257XDY301418	01/06/2014
187	RLHGM2574DY300703	31/10/2013	382	RLHGM257XDY301421	01/06/2014
188	RLHGM2574DY300717	31/10/2013	383	RLHGM257XDY301435	01/06/2014
189	RLHGM2575DY300709	31/10/2013	384	RLHGM2570EY301445	01/06/2014
190	RLHGM2575DY300712	31/10/2013	385	RLHGM2571EY301440	01/06/2014
191	RLHGM2575DY300726	31/10/2013	386	RLHGM2572EY301446	01/06/2014
192	RLHGM2576DY300699	31/10/2013	387	RLHGM2573EY301441	01/06/2014
193	RLHGM2576DY300704	31/10/2013	388	RLHGM2575EY301442	01/06/2014
194	RLHGM2576DY300721	31/10/2013	389	RLHGM2577EY301443	01/06/2014
195	RLHGM2577DY300727	31/10/2013	390	RLHGM2579EY301444	01/06/2014
II. HONDA CITY 1.5L AT (Thời điểm sản xuất 2013~2014)					
1	RLHGM2671DY300530	10/05/2013	1336	RLHGM2673EY301616	20/01/2014
2	RLHGM2672DY300519	10/05/2013	1337	RLHGM2674EY301608	20/01/2014
3	RLHGM2672DY300522	10/05/2013	1338	RLHGM2674EY301611	20/01/2014
4	RLHGM2675DY300529	10/05/2013	1339	RLHGM2674EY301625	20/01/2014
5	RLHGM2677DY300533	10/05/2013	1340	RLHGM2675EY301603	20/01/2014
6	RLHGM2679DY300520	10/05/2013	1341	RLHGM2675EY301617	20/01/2014
7	RLHGM267XDY300526	10/05/2013	1342	RLHGM2675EY301620	20/01/2014
8	RLHGM2670DY320008	12/05/2013	1343	RLHGM2676EY301609	20/01/2014
9	RLHGM2670DY320025	12/05/2013	1344	RLHGM2676EY301612	20/01/2014
10	RLHGM2671DY320003	12/05/2013	1345	RLHGM2676EY301626	20/01/2014
11	RLHGM2672DY320009	12/05/2013	1346	RLHGM2677EY301599	20/01/2014
12	RLHGM2673DY320004	12/05/2013	1347	RLHGM2677EY301604	20/01/2014
13	RLHGM2673DY320018	12/05/2013	1348	RLHGM2677EY301618	20/01/2014
14	RLHGM2675DY320005	12/05/2013	1349	RLHGM2677EY301621	20/01/2014
15	RLHGM2677DY320006	12/05/2013	1350	RLHGM2678EY301613	20/01/2014
16	RLHGM2678DY320001	12/05/2013	1351	RLHGM2679EY301605	20/01/2014
17	RLHGM2678DY320015	12/05/2013	1352	RLHGM2679EY301619	20/01/2014
18	RLHGM2679DY320007	12/05/2013	1353	RLHGM2679EY301622	20/01/2014
19	RLHGM2679DY320010	12/05/2013	1354	RLHGM267XEY301600	20/01/2014
20	RLHGM267XDY320002	12/05/2013	1355	RLHGM267XEY301614	20/01/2014
21	RLHGM2671DY300009	20/05/2013	1356	RLHGM2670EY301640	23/01/2014
22	RLHGM2671DY300012	20/05/2013	1357	RLHGM2671EY301632	23/01/2014
23	RLHGM2678DY300010	20/05/2013	1358	RLHGM2673EY301633	23/01/2014
24	RLHGM267XDY300008	20/05/2013	1359	RLHGM2674EY301639	23/01/2014
25	RLHGM267XDY300011	20/05/2013	1360	RLHGM2675EY301634	23/01/2014
26	RLHGM2670DY300017	23/05/2013	1361	RLHGM2676EY301643	23/01/2014
27	RLHGM2673DY300013	23/05/2013	1362	RLHGM2677EY301635	23/01/2014
28	RLHGM2675DY300014	23/05/2013	1363	RLHGM2678EY301627	23/01/2014
29	RLHGM2677DY300015	23/05/2013	1364	RLHGM2679EY301636	23/01/2014
30	RLHGM2679DY300016	23/05/2013	1365	RLHGM267XEY301449	23/01/2014
31	RLHGM2670DY300020	24/05/2013	1366	RLHGM267XEY301628	23/01/2014
32	RLHGM2671DY300026	24/05/2013	1367	RLHGM267XEY301631	23/01/2014

33	RLHGM2672DY300018	24/05/2013	1368	RLHGM2670EY301637	24/01/2014
34	RLHGM2672DY300021	24/05/2013	1369	RLHGM2670EY301668	24/01/2014
35	RLHGM2674DY300019	24/05/2013	1370	RLHGM2671EY301629	24/01/2014
36	RLHGM2674DY300022	24/05/2013	1371	RLHGM2671EY301646	24/01/2014
37	RLHGM267XDY300025	24/05/2013	1372	RLHGM2671EY301663	24/01/2014
38	RLHGM2673DY300027	25/05/2013	1373	RLHGM2672EY301638	24/01/2014
39	RLHGM2673DY300030	25/05/2013	1374	RLHGM2672EY301641	24/01/2014
40	RLHGM2675DY300028	25/05/2013	1375	RLHGM2672EY301672	24/01/2014
41	RLHGM2675DY300031	25/05/2013	1376	RLHGM2673EY301647	24/01/2014
42	RLHGM2676DY300023	25/05/2013	1377	RLHGM2673EY301664	24/01/2014
43	RLHGM2677DY300029	25/05/2013	1378	RLHGM267XEY301662	24/01/2014
44	RLHGM2678DY300024	25/05/2013	1379	RLHGM2674EY301642	24/01/2014
45	RLHGM2670DY300034	27/05/2013	1380	RLHGM2674EY301656	24/01/2014
46	RLHGM2672DY300035	27/05/2013	1381	RLHGM2675EY301648	24/01/2014
47	RLHGM2674DY300036	27/05/2013	1382	RLHGM2675EY301651	24/01/2014
48	RLHGM2676DY300037	27/05/2013	1383	RLHGM2676EY301657	24/01/2014
49	RLHGM2677DY300032	27/05/2013	1384	RLHGM2677EY301649	24/01/2014
50	RLHGM2679DY300033	27/05/2013	1385	RLHGM2677EY301652	24/01/2014
51	RLHGM2671DY300740	11/06/2013	1386	RLHGM2678EY301630	24/01/2014
52	RLHGM2673DY300741	11/06/2013	1387	RLHGM2678EY301644	24/01/2014
53	RLHGM2674DY300733	11/06/2013	1388	RLHGM2679EY301653	24/01/2014
54	RLHGM2675DY300739	11/06/2013	1389	RLHGM2679EY301667	24/01/2014
55	RLHGM2678DY300735	11/06/2013	1390	RLHGM2679EY301670	24/01/2014
56	RLHGM2679DY300730	11/06/2013	1391	RLHGM267XEY301645	24/01/2014
57	RLHGM2679DY300744	11/06/2013	1392	RLHGM2670EY301654	25/01/2014
58	RLHGM2670DY320011	12/06/2013	1393	RLHGM2670EY301671	25/01/2014
59	RLHGM2671DY320017	12/06/2013	1394	RLHGM2670EY301685	25/01/2014
60	RLHGM2671DY320020	12/06/2013	1395	RLHGM2671EY301677	25/01/2014
61	RLHGM2672DY320012	12/06/2013	1396	RLHGM2671EY301680	25/01/2014
62	RLHGM2672DY320026	12/06/2013	1397	RLHGM2671EY301694	25/01/2014
63	RLHGM2673DY320021	12/06/2013	1398	RLHGM2672EY301655	25/01/2014
64	RLHGM2674DY320013	12/06/2013	1399	RLHGM2672EY301669	25/01/2014
65	RLHGM2674DY320027	12/06/2013	1400	RLHGM2672EY301686	25/01/2014
66	RLHGM2674DY320030	12/06/2013	1401	RLHGM2673EY301650	25/01/2014
67	RLHGM2675DY320019	12/06/2013	1402	RLHGM2673EY301678	25/01/2014
68	RLHGM2675DY320022	12/06/2013	1403	RLHGM2673EY301681	25/01/2014
69	RLHGM2676DY320014	12/06/2013	1404	RLHGM2673EY301695	25/01/2014
70	RLHGM2676DY320028	12/06/2013	1405	RLHGM2673EY301700	25/01/2014
71	RLHGM2677DY320023	12/06/2013	1406	RLHGM267XEY301659	25/01/2014
72	RLHGM2678DY320029	12/06/2013	1407	RLHGM267XEY301676	25/01/2014
73	RLHGM267XDY320016	12/06/2013	1408	RLHGM267XEY301693	25/01/2014
74	RLHGM2678DY300072	14/06/2013	1409	RLHGM2674EY301673	25/01/2014
75	RLHGM2670DY300079	17/06/2013	1410	RLHGM2674EY301687	25/01/2014
76	RLHGM2670DY300082	17/06/2013	1411	RLHGM2674EY301690	25/01/2014
77	RLHGM2671DY300088	17/06/2013	1412	RLHGM2675EY301665	25/01/2014
78	RLHGM2673DY300075	17/06/2013	1413	RLHGM2675EY301679	25/01/2014
79	RLHGM2673DY300089	17/06/2013	1414	RLHGM2675EY301682	25/01/2014

80	RLHGM2673DY300092	17/06/2013	1415	RLHGM2675EY301696	25/01/2014
81	RLHGM2674DY300070	17/06/2013	1416	RLHGM2676EY301660	25/01/2014
82	RLHGM2675DY300076	17/06/2013	1417	RLHGM2676EY301674	25/01/2014
83	RLHGM2676DY300068	17/06/2013	1418	RLHGM2676EY301688	25/01/2014
84	RLHGM2676DY300071	17/06/2013	1419	RLHGM2676EY301691	25/01/2014
85	RLHGM2678DY300069	17/06/2013	1420	RLHGM2677EY301666	25/01/2014
86	RLHGM267XDY300073	17/06/2013	1421	RLHGM2677EY301683	25/01/2014
87	RLHGM2671DY300074	18/06/2013	1422	RLHGM2677EY301697	25/01/2014
88	RLHGM2671DY300091	18/06/2013	1423	RLHGM2678EY301658	25/01/2014
89	RLHGM2672DY300083	18/06/2013	1424	RLHGM2678EY301661	25/01/2014
90	RLHGM2674DY300084	18/06/2013	1425	RLHGM2678EY301675	25/01/2014
91	RLHGM2674DY300098	18/06/2013	1426	RLHGM2678EY301689	25/01/2014
92	RLHGM2674DY300103	18/06/2013	1427	RLHGM2678EY301692	25/01/2014
93	RLHGM2675DY300093	18/06/2013	1428	RLHGM2679EY301684	25/01/2014
94	RLHGM2676DY300085	18/06/2013	1429	RLHGM2679EY301698	25/01/2014
95	RLHGM2677DY300077	18/06/2013	1430	RLHGM2670EY301699	27/01/2014
96	RLHGM2677DY300080	18/06/2013	1431	RLHGM2670EY301704	27/01/2014
97	RLHGM2677DY300094	18/06/2013	1432	RLHGM2670EY301718	27/01/2014
98	RLHGM2678DY300086	18/06/2013	1433	RLHGM2670EY301721	27/01/2014
99	RLHGM2679DY300078	18/06/2013	1434	RLHGM2670EY301735	27/01/2014
100	RLHGM2679DY300081	18/06/2013	1435	RLHGM2671EY301713	27/01/2014
101	RLHGM267XDY300087	18/06/2013	1436	RLHGM2671EY301727	27/01/2014
102	RLHGM267XDY300090	18/06/2013	1437	RLHGM2671EY301730	27/01/2014
103	RLHGM2670DY300096	19/06/2013	1438	RLHGM2671EY301744	27/01/2014
104	RLHGM2670DY300101	19/06/2013	1439	RLHGM2672EY301705	27/01/2014
105	RLHGM2670DY300115	19/06/2013	1440	RLHGM2672EY301719	27/01/2014
106	RLHGM2671DY300107	19/06/2013	1441	RLHGM2672EY301722	27/01/2014
107	RLHGM2671DY300110	19/06/2013	1442	RLHGM2672EY301736	27/01/2014
108	RLHGM2672DY300097	19/06/2013	1443	RLHGM2673EY301714	27/01/2014
109	RLHGM2673DY300108	19/06/2013	1444	RLHGM2673EY301728	27/01/2014
110	RLHGM2676DY300104	19/06/2013	1445	RLHGM2673EY301731	27/01/2014
111	RLHGM2676DY300118	19/06/2013	1446	RLHGM2673EY301745	27/01/2014
112	RLHGM2676DY300121	19/06/2013	1447	RLHGM267XEY301709	27/01/2014
113	RLHGM2678DY300122	19/06/2013	1448	RLHGM267XEY301712	27/01/2014
114	RLHGM2679DY300095	19/06/2013	1449	RLHGM267XEY301726	27/01/2014
115	RLHGM267XDY300106	19/06/2013	1450	RLHGM2674EY301706	27/01/2014
116	RLHGM267XDY300123	19/06/2013	1451	RLHGM2674EY301723	27/01/2014
117	RLHGM2671DY300124	20/06/2013	1452	RLHGM2675EY301701	27/01/2014
118	RLHGM2672DY300102	20/06/2013	1453	RLHGM2675EY301715	27/01/2014
119	RLHGM2672DY300116	20/06/2013	1454	RLHGM2675EY301729	27/01/2014
120	RLHGM2673DY300111	20/06/2013	1455	RLHGM2675EY301732	27/01/2014
121	RLHGM2674DY300117	20/06/2013	1456	RLHGM2676EY301707	27/01/2014
122	RLHGM2674DY300120	20/06/2013	1457	RLHGM2676EY301710	27/01/2014
123	RLHGM2675DY300109	20/06/2013	1458	RLHGM2676EY301724	27/01/2014
124	RLHGM2675DY300112	20/06/2013	1459	RLHGM2677EY301702	27/01/2014
125	RLHGM2676DY300099	20/06/2013	1460	RLHGM2677EY301716	27/01/2014
126	RLHGM2677DY300113	20/06/2013	1461	RLHGM2677EY301733	27/01/2014

127	RLHGM2678DY300105	20/06/2013	1462	RLHGM2678EY301708	27/01/2014
128	RLHGM2678DY300119	20/06/2013	1463	RLHGM2678EY301711	27/01/2014
129	RLHGM2679DY300100	20/06/2013	1464	RLHGM2678EY301725	27/01/2014
130	RLHGM2679DY300114	20/06/2013	1465	RLHGM2679EY301703	27/01/2014
131	RLHGM2673DY300125	21/06/2013	1466	RLHGM2679EY301717	27/01/2014
132	RLHGM2675DY300126	21/06/2013	1467	RLHGM2679EY301720	27/01/2014
133	RLHGM2677DY300127	21/06/2013	1468	RLHGM267XEY301743	28/01/2014
134	RLHGM2670DY300132	25/06/2013	1469	RLHGM2674EY301737	28/01/2014
135	RLHGM2671DY300138	25/06/2013	1470	RLHGM2674EY301740	28/01/2014
136	RLHGM2672DY300133	25/06/2013	1471	RLHGM2675EY301746	28/01/2014
137	RLHGM2673DY300139	25/06/2013	1472	RLHGM2676EY301738	28/01/2014
138	RLHGM2678DY300136	25/06/2013	1473	RLHGM2676EY301741	28/01/2014
139	RLHGM2679DY300128	25/06/2013	1474	RLHGM2678EY301739	28/01/2014
140	RLHGM2679DY300131	25/06/2013	1475	RLHGM2678EY301742	28/01/2014
141	RLHGM267XDY300137	25/06/2013	1476	RLHGM2679EY301734	28/01/2014
142	RLHGM2670DY300129	26/06/2013	1477	RLHGM2670EY320219	04/02/2014
143	RLHGM2670DY300146	26/06/2013	1478	RLHGM2671EY320214	04/02/2014
144	RLHGM2671DY300141	26/06/2013	1479	RLHGM2672EY320223	04/02/2014
145	RLHGM2671DY300155	26/06/2013	1480	RLHGM2673EY320215	04/02/2014
146	RLHGM2672DY300147	26/06/2013	1481	RLHGM2674EY320224	04/02/2014
147	RLHGM2673DY300142	26/06/2013	1482	RLHGM2675EY320216	04/02/2014
148	RLHGM2674DY300134	26/06/2013	1483	RLHGM2676EY320211	04/02/2014
149	RLHGM2674DY300148	26/06/2013	1484	RLHGM2676EY320225	04/02/2014
150	RLHGM2674DY300151	26/06/2013	1485	RLHGM2677EY320217	04/02/2014
151	RLHGM2675DY300143	26/06/2013	1486	RLHGM2677EY320220	04/02/2014
152	RLHGM2675DY300157	26/06/2013	1487	RLHGM2678EY320212	04/02/2014
153	RLHGM2676DY300135	26/06/2013	1488	RLHGM2679EY320218	04/02/2014
154	RLHGM2676DY300149	26/06/2013	1489	RLHGM2679EY320221	04/02/2014
155	RLHGM2676DY300152	26/06/2013	1490	RLHGM267XEY320213	04/02/2014
156	RLHGM2677DY300130	26/06/2013	1491	RLHGM2671EY320178	13/02/2014
157	RLHGM2677DY300144	26/06/2013	1492	RLHGM2672EY320173	13/02/2014
158	RLHGM2678DY300153	26/06/2013	1493	RLHGM2673EY320179	13/02/2014
159	RLHGM2679DY300145	26/06/2013	1494	RLHGM2674EY320174	13/02/2014
160	RLHGM267XDY300140	26/06/2013	1495	RLHGM2676EY320175	13/02/2014
161	RLHGM267XDY300154	26/06/2013	1496	RLHGM2677EY320170	13/02/2014
162	RLHGM2672DY300150	27/06/2013	1497	RLHGM2678EY320176	13/02/2014
163	RLHGM2673DY300156	27/06/2013	1498	RLHGM267XEY320177	13/02/2014
164	RLHGM2671DY300253	08/07/2013	1499	RLHGM267XEY320180	13/02/2014
165	RLHGM2673DY300254	08/07/2013	1500	RLHGM2670EY301783	17/02/2014
166	RLHGM2676DY300250	08/07/2013	1501	RLHGM2671EY301789	17/02/2014
167	RLHGM2678DY300248	08/07/2013	1502	RLHGM2671EY301808	17/02/2014
168	RLHGM267XDY300252	08/07/2013	1503	RLHGM2672EY301784	17/02/2014
169	RLHGM2670DY300518	10/07/2013	1504	RLHGM2672EY301798	17/02/2014
170	RLHGM2670DY300521	10/07/2013	1505	RLHGM2672EY301803	17/02/2014
171	RLHGM2670DY300535	10/07/2013	1506	RLHGM2673EY301809	17/02/2014
172	RLHGM2671DY300527	10/07/2013	1507	RLHGM267XEY301788	17/02/2014
173	RLHGM2672DY300536	10/07/2013	1508	RLHGM267XEY301791	17/02/2014

174	RLHGM2673DY300528	10/07/2013	1509	RLHGM267XEY301807	17/02/2014
175	RLHGM2673DY300531	10/07/2013	1510	RLHGM267XEY301810	17/02/2014
176	RLHGM2673DY300545	10/07/2013	1511	RLHGM2674EY301785	17/02/2014
177	RLHGM2674DY300523	10/07/2013	1512	RLHGM2674EY301804	17/02/2014
178	RLHGM2674DY300537	10/07/2013	1513	RLHGM2675EY301777	17/02/2014
179	RLHGM2675DY300532	10/07/2013	1514	RLHGM2675EY301780	17/02/2014
180	RLHGM2675DY300546	10/07/2013	1515	RLHGM2675EY301794	17/02/2014
181	RLHGM2676DY300524	10/07/2013	1516	RLHGM2676EY301786	17/02/2014
182	RLHGM2677DY300547	10/07/2013	1517	RLHGM2676EY301805	17/02/2014
183	RLHGM2678DY300525	10/07/2013	1518	RLHGM2677EY301778	17/02/2014
184	RLHGM2678DY300539	10/07/2013	1519	RLHGM2677EY301781	17/02/2014
185	RLHGM2678DY300542	10/07/2013	1520	RLHGM2677EY301795	17/02/2014
186	RLHGM2679DY300534	10/07/2013	1521	RLHGM2678EY301787	17/02/2014
187	RLHGM267XDY300543	10/07/2013	1522	RLHGM2678EY301790	17/02/2014
188	RLHGM2670DY300728	11/07/2013	1523	RLHGM2678EY301806	17/02/2014
189	RLHGM2670DY300731	11/07/2013	1524	RLHGM2679EY301779	17/02/2014
190	RLHGM2670DY300745	11/07/2013	1525	RLHGM2679EY301782	17/02/2014
191	RLHGM2670DY300762	11/07/2013	1526	RLHGM2679EY301801	17/02/2014
192	RLHGM2670DY300776	11/07/2013	1527	RLHGM2670EY301797	18/02/2014
193	RLHGM2671DY300737	11/07/2013	1528	RLHGM2670EY301802	18/02/2014
194	RLHGM2671DY300754	11/07/2013	1529	RLHGM2670EY301816	18/02/2014
195	RLHGM2672DY300729	11/07/2013	1530	RLHGM2670EY301833	18/02/2014
196	RLHGM2672DY300732	11/07/2013	1531	RLHGM2671EY301792	18/02/2014
197	RLHGM2672DY300746	11/07/2013	1532	RLHGM2671EY301811	18/02/2014
198	RLHGM2673DY300738	11/07/2013	1533	RLHGM2671EY301825	18/02/2014
199	RLHGM2673DY300769	11/07/2013	1534	RLHGM2672EY301817	18/02/2014
200	RLHGM2674DY300747	11/07/2013	1535	RLHGM2672EY301820	18/02/2014
201	RLHGM2674DY300750	11/07/2013	1536	RLHGM2672EY301834	18/02/2014
202	RLHGM2674DY300764	11/07/2013	1537	RLHGM2673EY301793	18/02/2014
203	RLHGM2675DY300742	11/07/2013	1538	RLHGM2673EY301812	18/02/2014
204	RLHGM2675DY300756	11/07/2013	1539	RLHGM2673EY301826	18/02/2014
205	RLHGM2676DY300734	11/07/2013	1540	RLHGM267XEY301824	18/02/2014
206	RLHGM2676DY300748	11/07/2013	1541	RLHGM2674EY301799	18/02/2014
207	RLHGM2676DY300751	11/07/2013	1542	RLHGM2674EY301818	18/02/2014
208	RLHGM2677DY300743	11/07/2013	1543	RLHGM2674EY301821	18/02/2014
209	RLHGM2677DY300757	11/07/2013	1544	RLHGM2674EY301835	18/02/2014
210	RLHGM2677DY300760	11/07/2013	1545	RLHGM2675EY301813	18/02/2014
211	RLHGM2678DY300749	11/07/2013	1546	RLHGM2675EY301827	18/02/2014
212	RLHGM2678DY300752	11/07/2013	1547	RLHGM2675EY301830	18/02/2014
213	RLHGM2678DY300766	11/07/2013	1548	RLHGM2676EY301819	18/02/2014
214	RLHGM267XDY300736	11/07/2013	1549	RLHGM2676EY301822	18/02/2014
215	RLHGM267XDY300753	11/07/2013	1550	RLHGM2677EY301800	18/02/2014
216	RLHGM267XDY300767	11/07/2013	1551	RLHGM2677EY301814	18/02/2014
217	RLHGM267XDY300770	11/07/2013	1552	RLHGM2677EY301828	18/02/2014
218	RLHGM2670DY300213	16/07/2013	1553	RLHGM2678EY301823	18/02/2014
219	RLHGM2671DY300219	16/07/2013	1554	RLHGM2679EY301796	18/02/2014
220	RLHGM2672DY300214	16/07/2013	1555	RLHGM2679EY301815	18/02/2014

221	RLHGM2674DY300215	16/07/2013	1556	RLHGM2679EY301829	18/02/2014
222	RLHGM2675DY300207	16/07/2013	1557	RLHGM2679EY301832	18/02/2014
223	RLHGM2675DY300210	16/07/2013	1558	RLHGM2670EY301847	19/02/2014
224	RLHGM2676DY300216	16/07/2013	1559	RLHGM2670EY301850	19/02/2014
225	RLHGM2677DY300208	16/07/2013	1560	RLHGM2670EY301864	19/02/2014
226	RLHGM2677DY300211	16/07/2013	1561	RLHGM2671EY301839	19/02/2014
227	RLHGM2678DY300217	16/07/2013	1562	RLHGM2671EY301842	19/02/2014
228	RLHGM2679DY300209	16/07/2013	1563	RLHGM2671EY301856	19/02/2014
229	RLHGM2679DY300212	16/07/2013	1564	RLHGM2672EY301848	19/02/2014
230	RLHGM267XDY300218	16/07/2013	1565	RLHGM2672EY301851	19/02/2014
231	RLHGM2670DY300227	17/07/2013	1566	RLHGM2672EY301865	19/02/2014
232	RLHGM2670DY300230	17/07/2013	1567	RLHGM2673EY301843	19/02/2014
233	RLHGM2671DY300222	17/07/2013	1568	RLHGM2673EY301857	19/02/2014
234	RLHGM2673DY300237	17/07/2013	1569	RLHGM2673EY301860	19/02/2014
235	RLHGM2674DY300229	17/07/2013	1570	RLHGM267XEY301838	19/02/2014
236	RLHGM2674DY300232	17/07/2013	1571	RLHGM267XEY301841	19/02/2014
237	RLHGM2676DY300233	17/07/2013	1572	RLHGM267XEY301855	19/02/2014
238	RLHGM2677DY300225	17/07/2013	1573	RLHGM2674EY301849	19/02/2014
239	RLHGM2678DY300220	17/07/2013	1574	RLHGM2674EY301852	19/02/2014
240	RLHGM2678DY300234	17/07/2013	1575	RLHGM2675EY301844	19/02/2014
241	RLHGM267XDY300221	17/07/2013	1576	RLHGM2675EY301858	19/02/2014
242	RLHGM267XDY300235	17/07/2013	1577	RLHGM2675EY301861	19/02/2014
243	RLHGM2670DY300244	18/07/2013	1578	RLHGM2676EY301836	19/02/2014
244	RLHGM2671DY300236	18/07/2013	1579	RLHGM2676EY301853	19/02/2014
245	RLHGM2672DY300228	18/07/2013	1580	RLHGM2677EY301831	19/02/2014
246	RLHGM2672DY300231	18/07/2013	1581	RLHGM2677EY301845	19/02/2014
247	RLHGM2672DY300245	18/07/2013	1582	RLHGM2677EY301859	19/02/2014
248	RLHGM2673DY300223	18/07/2013	1583	RLHGM2677EY301862	19/02/2014
249	RLHGM2673DY300240	18/07/2013	1584	RLHGM2678EY301837	19/02/2014
250	RLHGM2675DY300224	18/07/2013	1585	RLHGM2678EY301840	19/02/2014
251	RLHGM2675DY300238	18/07/2013	1586	RLHGM2678EY301854	19/02/2014
252	RLHGM2675DY300241	18/07/2013	1587	RLHGM2679EY301846	19/02/2014
253	RLHGM2676DY300247	18/07/2013	1588	RLHGM2679EY301863	19/02/2014
254	RLHGM2677DY300239	18/07/2013	1589	RLHGM2674EY301866	20/02/2014
255	RLHGM2677DY300242	18/07/2013	1590	RLHGM2671EY301906	22/02/2014
256	RLHGM2679DY300226	18/07/2013	1591	RLHGM267XEY301905	22/02/2014
257	RLHGM2679DY300243	18/07/2013	1592	RLHGM2674EY301902	22/02/2014
258	RLHGM2674DY300246	19/07/2013	1593	RLHGM2676EY301898	22/02/2014
259	RLHGM2670DY300258	08/08/2013	1594	RLHGM2678EY301899	22/02/2014
260	RLHGM2670DY300261	08/08/2013	1595	RLHGM2670EY301900	24/02/2014
261	RLHGM2670DY300275	08/08/2013	1596	RLHGM2670EY301914	24/02/2014
262	RLHGM2671DY300267	08/08/2013	1597	RLHGM2670EY301928	24/02/2014
263	RLHGM2672DY300259	08/08/2013	1598	RLHGM2670EY301931	24/02/2014
264	RLHGM2672DY300262	08/08/2013	1599	RLHGM2671EY301923	24/02/2014
265	RLHGM2674DY300263	08/08/2013	1600	RLHGM2672EY301901	24/02/2014
266	RLHGM2675DY300255	08/08/2013	1601	RLHGM2672EY301915	24/02/2014
267	RLHGM2675DY300269	08/08/2013	1602	RLHGM2672EY301929	24/02/2014

268	RLHGM2675DY300272	08/08/2013	1603	RLHGM2673EY301907	24/02/2014
269	RLHGM2676DY300264	08/08/2013	1604	RLHGM2673EY301910	24/02/2014
270	RLHGM2677DY300256	08/08/2013	1605	RLHGM2673EY301924	24/02/2014
271	RLHGM2677DY300273	08/08/2013	1606	RLHGM267XEY301919	24/02/2014
272	RLHGM2678DY300251	08/08/2013	1607	RLHGM2674EY301897	24/02/2014
273	RLHGM2678DY300265	08/08/2013	1608	RLHGM2674EY301916	24/02/2014
274	RLHGM2679DY300257	08/08/2013	1609	RLHGM2675EY301908	24/02/2014
275	RLHGM2679DY300260	08/08/2013	1610	RLHGM2675EY301911	24/02/2014
276	RLHGM2679DY300274	08/08/2013	1611	RLHGM2675EY301925	24/02/2014
277	RLHGM267XDY300249	08/08/2013	1612	RLHGM2676EY301903	24/02/2014
278	RLHGM267XDY300266	08/08/2013	1613	RLHGM2676EY301917	24/02/2014
279	RLHGM2671DY300544	10/08/2013	1614	RLHGM2676EY301920	24/02/2014
280	RLHGM2674DY300540	10/08/2013	1615	RLHGM2677EY301909	24/02/2014
281	RLHGM2676DY300538	10/08/2013	1616	RLHGM2677EY301912	24/02/2014
282	RLHGM2676DY300541	10/08/2013	1617	RLHGM2677EY301926	24/02/2014
283	RLHGM2670DY300759	11/08/2013	1618	RLHGM2678EY301904	24/02/2014
284	RLHGM2670DY300793	11/08/2013	1619	RLHGM2678EY301918	24/02/2014
285	RLHGM2671DY300768	11/08/2013	1620	RLHGM2678EY301921	24/02/2014
286	RLHGM2671DY300771	11/08/2013	1621	RLHGM2679EY301913	24/02/2014
287	RLHGM2672DY300763	11/08/2013	1622	RLHGM2679EY301927	24/02/2014
288	RLHGM2672DY300777	11/08/2013	1623	RLHGM2679EY301930	24/02/2014
289	RLHGM2672DY300780	11/08/2013	1624	RLHGM2670EY301945	25/02/2014
290	RLHGM2673DY300755	11/08/2013	1625	RLHGM2670EY301959	25/02/2014
291	RLHGM2673DY300772	11/08/2013	1626	RLHGM2671EY301937	25/02/2014
292	RLHGM2673DY300786	11/08/2013	1627	RLHGM2671EY301940	25/02/2014
293	RLHGM2674DY300778	11/08/2013	1628	RLHGM2671EY301954	25/02/2014
294	RLHGM2674DY300795	11/08/2013	1629	RLHGM2672EY301932	25/02/2014
295	RLHGM2675DY300773	11/08/2013	1630	RLHGM2672EY301946	25/02/2014
296	RLHGM2675DY300787	11/08/2013	1631	RLHGM2672EY301963	25/02/2014
297	RLHGM2675DY300790	11/08/2013	1632	RLHGM2673EY301938	25/02/2014
298	RLHGM2676DY300765	11/08/2013	1633	RLHGM2673EY301941	25/02/2014
299	RLHGM2676DY300779	11/08/2013	1634	RLHGM2673EY301955	25/02/2014
300	RLHGM2676DY300796	11/08/2013	1635	RLHGM267XEY301922	25/02/2014
301	RLHGM2676DY300801	11/08/2013	1636	RLHGM267XEY301936	25/02/2014
302	RLHGM2677DY300774	11/08/2013	1637	RLHGM267XEY301953	25/02/2014
303	RLHGM2677DY300788	11/08/2013	1638	RLHGM2674EY301933	25/02/2014
304	RLHGM2677DY300791	11/08/2013	1639	RLHGM2674EY301947	25/02/2014
305	RLHGM2678DY300783	11/08/2013	1640	RLHGM2674EY301950	25/02/2014
306	RLHGM2678DY300797	11/08/2013	1641	RLHGM2674EY301964	25/02/2014
307	RLHGM2679DY300758	11/08/2013	1642	RLHGM2675EY301939	25/02/2014
308	RLHGM2679DY300761	11/08/2013	1643	RLHGM2675EY301942	25/02/2014
309	RLHGM2679DY300775	11/08/2013	1644	RLHGM2675EY301956	25/02/2014
310	RLHGM2679DY300789	11/08/2013	1645	RLHGM2676EY301934	25/02/2014
311	RLHGM2679DY300792	11/08/2013	1646	RLHGM2676EY301948	25/02/2014
312	RLHGM267XDY300784	11/08/2013	1647	RLHGM2676EY301951	25/02/2014
313	RLHGM2670DY300308	13/08/2013	1648	RLHGM2676EY301965	25/02/2014
314	RLHGM2670DY300311	14/08/2013	1649	RLHGM2677EY301943	25/02/2014

315	RLHGM2670DY300325	14/08/2013	1650	RLHGM2677EY301957	25/02/2014
316	RLHGM2671DY300317	14/08/2013	1651	RLHGM2678EY301935	25/02/2014
317	RLHGM2671DY300320	14/08/2013	1652	RLHGM2678EY301949	25/02/2014
318	RLHGM2672DY300309	14/08/2013	1653	RLHGM2678EY301966	25/02/2014
319	RLHGM2672DY300312	14/08/2013	1654	RLHGM2679EY301944	25/02/2014
320	RLHGM2672DY300326	14/08/2013	1655	RLHGM2679EY301958	25/02/2014
321	RLHGM2673DY300318	14/08/2013	1656	RLHGM2670EY301962	26/02/2014
322	RLHGM2673DY300321	14/08/2013	1657	RLHGM2670EY301976	26/02/2014
323	RLHGM2674DY300313	14/08/2013	1658	RLHGM2670EY301993	26/02/2014
324	RLHGM2674DY300327	14/08/2013	1659	RLHGM2671EY301968	26/02/2014
325	RLHGM2675DY300319	14/08/2013	1660	RLHGM2671EY301971	26/02/2014
326	RLHGM2675DY300322	14/08/2013	1661	RLHGM2671EY301985	26/02/2014
327	RLHGM2676DY300314	14/08/2013	1662	RLHGM2671EY301999	26/02/2014
328	RLHGM2677DY300323	14/08/2013	1663	RLHGM2672EY301977	26/02/2014
329	RLHGM2678DY300315	14/08/2013	1664	RLHGM2672EY301980	26/02/2014
330	RLHGM2679DY300310	14/08/2013	1665	RLHGM2673EY301969	26/02/2014
331	RLHGM2679DY300324	14/08/2013	1666	RLHGM2673EY301972	26/02/2014
332	RLHGM267XDY300316	14/08/2013	1667	RLHGM2673EY301986	26/02/2014
333	RLHGM2670DY300339	15/08/2013	1668	RLHGM267XEY301967	26/02/2014
334	RLHGM2670DY300342	15/08/2013	1669	RLHGM267XEY301970	26/02/2014
335	RLHGM2673DY300335	15/08/2013	1670	RLHGM267XEY301984	26/02/2014
336	RLHGM2673DY300349	15/08/2013	1671	RLHGM267XEY301998	26/02/2014
337	RLHGM2673DY300352	15/08/2013	1672	RLHGM2674EY301978	26/02/2014
338	RLHGM2674DY300330	15/08/2013	1673	RLHGM2674EY301981	26/02/2014
339	RLHGM2674DY300344	15/08/2013	1674	RLHGM2674EY301995	26/02/2014
340	RLHGM2676DY300328	15/08/2013	1675	RLHGM2675EY301973	26/02/2014
341	RLHGM2676DY300331	15/08/2013	1676	RLHGM2675EY301987	26/02/2014
342	RLHGM2676DY300345	15/08/2013	1677	RLHGM2675EY301990	26/02/2014
343	RLHGM2677DY300337	15/08/2013	1678	RLHGM2676EY301979	26/02/2014
344	RLHGM2677DY300340	15/08/2013	1679	RLHGM2676EY301982	26/02/2014
345	RLHGM2678DY300332	15/08/2013	1680	RLHGM2676EY301996	26/02/2014
346	RLHGM2679DY300338	15/08/2013	1681	RLHGM2677EY301960	26/02/2014
347	RLHGM2679DY300341	15/08/2013	1682	RLHGM2677EY301974	26/02/2014
348	RLHGM267XDY300333	15/08/2013	1683	RLHGM2677EY301988	26/02/2014
349	RLHGM2671DY300334	16/08/2013	1684	RLHGM2677EY301991	26/02/2014
350	RLHGM2671DY300348	16/08/2013	1685	RLHGM2677EY302008	26/02/2014
351	RLHGM2671DY300351	16/08/2013	1686	RLHGM2678EY301952	26/02/2014
352	RLHGM2672DY300343	16/08/2013	1687	RLHGM2678EY301983	26/02/2014
353	RLHGM2672DY300357	16/08/2013	1688	RLHGM2678EY301997	26/02/2014
354	RLHGM2672DY300360	16/08/2013	1689	RLHGM2678EY302003	26/02/2014
355	RLHGM2674DY300358	16/08/2013	1690	RLHGM2679EY301961	26/02/2014
356	RLHGM2674DY300361	16/08/2013	1691	RLHGM2679EY301975	26/02/2014
357	RLHGM2675DY300336	16/08/2013	1692	RLHGM2679EY301989	26/02/2014
358	RLHGM2675DY300353	16/08/2013	1693	RLHGM2679EY301992	26/02/2014
359	RLHGM2676DY300359	16/08/2013	1694	RLHGM2672EY302028	27/02/2014
360	RLHGM2676DY300362	16/08/2013	1695	RLHGM2670EY302013	27/02/2014
361	RLHGM2677DY300354	16/08/2013	1696	RLHGM2670EY302027	27/02/2014

362	RLHGM2678DY300329	16/08/2013	1697	RLHGM2670EY302030	27/02/2014
363	RLHGM2678DY300346	16/08/2013	1698	RLHGM2671EY302005	27/02/2014
364	RLHGM2678DY300363	16/08/2013	1699	RLHGM2671EY302019	27/02/2014
365	RLHGM2679DY300355	16/08/2013	1700	RLHGM2671EY302022	27/02/2014
366	RLHGM267XDY300347	16/08/2013	1701	RLHGM2672EY301994	27/02/2014
367	RLHGM267XDY300350	16/08/2013	1702	RLHGM2672EY302000	27/02/2014
368	RLHGM267XDY300364	16/08/2013	1703	RLHGM2672EY302014	27/02/2014
369	RLHGM2670DY300356	17/08/2013	1704	RLHGM2672EY302031	27/02/2014
370	RLHGM2671DY300365	17/08/2013	1705	RLHGM2673EY302006	27/02/2014
371	RLHGM2673DY300366	17/08/2013	1706	RLHGM2673EY302023	27/02/2014
372	RLHGM2675DY300367	17/08/2013	1707	RLHGM267XEY302004	27/02/2014
373	RLHGM2670DY300194	07/09/2013	1708	RLHGM267XEY302018	27/02/2014
374	RLHGM2673DY300190	07/09/2013	1709	RLHGM267XEY302021	27/02/2014
375	RLHGM2674DY300196	07/09/2013	1710	RLHGM2674EY302001	27/02/2014
376	RLHGM2675DY300188	07/09/2013	1711	RLHGM2674EY302015	27/02/2014
377	RLHGM2677DY300189	07/09/2013	1712	RLHGM2674EY302029	27/02/2014
378	RLHGM2671DY300270	08/09/2013	1713	RLHGM2675EY302007	27/02/2014
379	RLHGM2672DY300276	08/09/2013	1714	RLHGM2675EY302010	27/02/2014
380	RLHGM2673DY300268	08/09/2013	1715	RLHGM2675EY302024	27/02/2014
381	RLHGM2673DY300271	08/09/2013	1716	RLHGM2676EY302002	27/02/2014
382	RLHGM2674DY300277	08/09/2013	1717	RLHGM2676EY302016	27/02/2014
383	RLHGM2670DY300809	11/09/2013	1718	RLHGM2677EY302011	27/02/2014
384	RLHGM2670DY300812	11/09/2013	1719	RLHGM2677EY302025	27/02/2014
385	RLHGM2670DY300826	11/09/2013	1720	RLHGM2678EY302017	27/02/2014
386	RLHGM2671DY300785	11/09/2013	1721	RLHGM2678EY302020	27/02/2014
387	RLHGM2671DY300799	11/09/2013	1722	RLHGM2679EY302009	27/02/2014
388	RLHGM2671DY300804	11/09/2013	1723	RLHGM2679EY302012	27/02/2014
389	RLHGM2671DY300821	11/09/2013	1724	RLHGM2679EY302026	27/02/2014
390	RLHGM2672DY300794	11/09/2013	1725	RLHGM2670EY302044	03/03/2014
391	RLHGM2672DY300813	11/09/2013	1726	RLHGM2671EY302036	03/03/2014
392	RLHGM2672DY300830	11/09/2013	1727	RLHGM2672EY302045	03/03/2014
393	RLHGM2673DY300805	11/09/2013	1728	RLHGM2673EY302037	03/03/2014
394	RLHGM2673DY300819	11/09/2013	1729	RLHGM2673EY302040	03/03/2014
395	RLHGM2673DY300822	11/09/2013	1730	RLHGM267XEY302035	03/03/2014
396	RLHGM2674DY300781	11/09/2013	1731	RLHGM2674EY302032	03/03/2014
397	RLHGM2674DY300800	11/09/2013	1732	RLHGM2674EY302046	03/03/2014
398	RLHGM2674DY300814	11/09/2013	1733	RLHGM2675EY302038	03/03/2014
399	RLHGM2675DY300806	11/09/2013	1734	RLHGM2675EY302041	03/03/2014
400	RLHGM2676DY300782	11/09/2013	1735	RLHGM2676EY302033	03/03/2014
401	RLHGM2676DY300815	11/09/2013	1736	RLHGM2677EY302039	03/03/2014
402	RLHGM2676DY300829	11/09/2013	1737	RLHGM2677EY302042	03/03/2014
403	RLHGM2677DY300807	11/09/2013	1738	RLHGM2678EY302034	03/03/2014
404	RLHGM2677DY300810	11/09/2013	1739	RLHGM2679EY302043	03/03/2014
405	RLHGM2678DY300802	11/09/2013	1740	RLHGM2670EY320222	04/03/2014
406	RLHGM2678DY300816	11/09/2013	1741	RLHGM2670EY320236	04/03/2014
407	RLHGM2679DY300808	11/09/2013	1742	RLHGM2670EY320253	04/03/2014
408	RLHGM2679DY300811	11/09/2013	1743	RLHGM2671EY320228	04/03/2014

409	RLHGM2679DY300825	11/09/2013	1744	RLHGM2671EY320231	04/03/2014
410	RLHGM267XDY300798	11/09/2013	1745	RLHGM2671EY320245	04/03/2014
411	RLHGM267XDY300803	11/09/2013	1746	RLHGM2672EY320237	04/03/2014
412	RLHGM267XDY300820	11/09/2013	1747	RLHGM2672EY320240	04/03/2014
413	RLHGM2670DY301118	12/09/2013	1748	RLHGM2672EY320254	04/03/2014
414	RLHGM2670DY301121	12/09/2013	1749	RLHGM2673EY320229	04/03/2014
415	RLHGM2671DY301127	12/09/2013	1750	RLHGM2673EY320232	04/03/2014
416	RLHGM2671DY301130	12/09/2013	1751	RLHGM2673EY320246	04/03/2014
417	RLHGM2672DY301119	12/09/2013	1752	RLHGM2674EY320238	04/03/2014
418	RLHGM2672DY301122	12/09/2013	1753	RLHGM2674EY320241	04/03/2014
419	RLHGM2672DY301136	12/09/2013	1754	RLHGM2675EY320233	04/03/2014
420	RLHGM2673DY301128	12/09/2013	1755	RLHGM2675EY320247	04/03/2014
421	RLHGM2673DY301131	12/09/2013	1756	RLHGM2675EY320250	04/03/2014
422	RLHGM2673DY301145	12/09/2013	1757	RLHGM2676EY320239	04/03/2014
423	RLHGM2674DY301123	12/09/2013	1758	RLHGM2676EY320242	04/03/2014
424	RLHGM2675DY301129	12/09/2013	1759	RLHGM2677EY320234	04/03/2014
425	RLHGM2675DY301132	12/09/2013	1760	RLHGM2677EY320248	04/03/2014
426	RLHGM2676DY301124	12/09/2013	1761	RLHGM2677EY320251	04/03/2014
427	RLHGM2676DY301138	12/09/2013	1762	RLHGM2678EY320226	04/03/2014
428	RLHGM2676DY301141	12/09/2013	1763	RLHGM2678EY320243	04/03/2014
429	RLHGM2677DY301133	12/09/2013	1764	RLHGM2679EY320235	04/03/2014
430	RLHGM2678DY301125	12/09/2013	1765	RLHGM2679EY320249	04/03/2014
431	RLHGM2678DY301139	12/09/2013	1766	RLHGM2679EY320252	04/03/2014
432	RLHGM2678DY301142	12/09/2013	1767	RLHGM267XEY320227	04/03/2014
433	RLHGM2679DY301120	12/09/2013	1768	RLHGM267XEY320230	04/03/2014
434	RLHGM267XDY301126	12/09/2013	1769	RLHGM267XEY320244	04/03/2014
435	RLHGM2671DY300396	13/09/2013	1770	RLHGM2670EY302058	13/03/2014
436	RLHGM2673DY300397	13/09/2013	1771	RLHGM2673EY302054	13/03/2014
437	RLHGM2674DY300392	13/09/2013	1772	RLHGM267XEY302049	13/03/2014
438	RLHGM2676DY300393	13/09/2013	1773	RLHGM267XEY302052	13/03/2014
439	RLHGM267XDY300395	13/09/2013	1774	RLHGM2675EY302055	13/03/2014
440	RLHGM2671DY300429	21/09/2013	1775	RLHGM2676EY302047	13/03/2014
441	RLHGM2671DY300432	21/09/2013	1776	RLHGM2677EY302056	13/03/2014
442	RLHGM2673DY300433	21/09/2013	1777	RLHGM2678EY302051	13/03/2014
443	RLHGM2675DY300434	21/09/2013	1778	RLHGM2670EY302061	14/03/2014
444	RLHGM2678DY300430	21/09/2013	1779	RLHGM2670EY302075	14/03/2014
445	RLHGM267XDY300428	21/09/2013	1780	RLHGM2671EY302053	14/03/2014
446	RLHGM267XDY300431	21/09/2013	1781	RLHGM2671EY302067	14/03/2014
447	RLHGM2670DY300437	23/09/2013	1782	RLHGM2671EY302070	14/03/2014
448	RLHGM2670DY300440	23/09/2013	1783	RLHGM2671EY302084	14/03/2014
449	RLHGM2671DY300446	23/09/2013	1784	RLHGM2672EY302059	14/03/2014
450	RLHGM2672DY300438	23/09/2013	1785	RLHGM2672EY302062	14/03/2014
451	RLHGM2672DY300441	23/09/2013	1786	RLHGM2673EY302068	14/03/2014
452	RLHGM2674DY300439	23/09/2013	1787	RLHGM2673EY302071	14/03/2014
453	RLHGM2674DY300442	23/09/2013	1788	RLHGM267XEY302066	14/03/2014
454	RLHGM2676DY300443	23/09/2013	1789	RLHGM2674EY302063	14/03/2014
455	RLHGM2677DY300435	23/09/2013	1790	RLHGM2675EY302069	14/03/2014

456	RLHGM2678DY300444	23/09/2013	1791	RLHGM2675EY302086	14/03/2014
457	RLHGM2679DY300436	23/09/2013	1792	RLHGM2676EY302050	14/03/2014
458	RLHGM267XDY300445	23/09/2013	1793	RLHGM2676EY302064	14/03/2014
459	RLHGM2670DY300454	24/09/2013	1794	RLHGM2676EY302081	14/03/2014
460	RLHGM2671DY300463	24/09/2013	1795	RLHGM2677EY302073	14/03/2014
461	RLHGM2672DY300455	24/09/2013	1796	RLHGM2677EY302087	14/03/2014
462	RLHGM2673DY300447	24/09/2013	1797	RLHGM2678EY302048	14/03/2014
463	RLHGM2673DY300450	24/09/2013	1798	RLHGM2678EY302065	14/03/2014
464	RLHGM2673DY300464	24/09/2013	1799	RLHGM2678EY302079	14/03/2014
465	RLHGM2675DY300448	24/09/2013	1800	RLHGM2678EY302082	14/03/2014
466	RLHGM2675DY300451	24/09/2013	1801	RLHGM2679EY302057	14/03/2014
467	RLHGM2675DY300465	24/09/2013	1802	RLHGM2679EY302060	14/03/2014
468	RLHGM2676DY300457	24/09/2013	1803	RLHGM2670EY302089	17/03/2014
469	RLHGM2676DY300460	24/09/2013	1804	RLHGM2671EY302098	17/03/2014
470	RLHGM2677DY300449	24/09/2013	1805	RLHGM2671EY302103	17/03/2014
471	RLHGM2677DY300452	24/09/2013	1806	RLHGM2672EY302076	17/03/2014
472	RLHGM2677DY300466	24/09/2013	1807	RLHGM2672EY302093	17/03/2014
473	RLHGM2678DY300458	24/09/2013	1808	RLHGM2673EY302085	17/03/2014
474	RLHGM2678DY300461	24/09/2013	1809	RLHGM2673EY302099	17/03/2014
475	RLHGM2679DY300453	24/09/2013	1810	RLHGM2673EY302104	17/03/2014
476	RLHGM2679DY300467	24/09/2013	1811	RLHGM267XEY302083	17/03/2014
477	RLHGM267XDY300459	24/09/2013	1812	RLHGM267XEY302097	17/03/2014
478	RLHGM2670DY300485	25/09/2013	1813	RLHGM267XEY302102	17/03/2014
479	RLHGM2671DY300477	25/09/2013	1814	RLHGM2674EY302077	17/03/2014
480	RLHGM2671DY300480	25/09/2013	1815	RLHGM2674EY302080	17/03/2014
481	RLHGM2672DY300469	25/09/2013	1816	RLHGM2674EY302094	17/03/2014
482	RLHGM2672DY300472	25/09/2013	1817	RLHGM2675EY302072	17/03/2014
483	RLHGM2672DY300486	25/09/2013	1818	RLHGM2675EY302105	17/03/2014
484	RLHGM2673DY300481	25/09/2013	1819	RLHGM2676EY302078	17/03/2014
485	RLHGM2674DY300456	25/09/2013	1820	RLHGM2676EY302095	17/03/2014
486	RLHGM2674DY300473	25/09/2013	1821	RLHGM2676EY302100	17/03/2014
487	RLHGM2674DY300487	25/09/2013	1822	RLHGM2677EY302090	17/03/2014
488	RLHGM2675DY300479	25/09/2013	1823	RLHGM2678EY302096	17/03/2014
489	RLHGM2675DY300482	25/09/2013	1824	RLHGM2678EY302101	17/03/2014
490	RLHGM2676DY300474	25/09/2013	1825	RLHGM2679EY302074	17/03/2014
491	RLHGM2679DY300470	25/09/2013	1826	RLHGM2679EY302088	17/03/2014
492	RLHGM2679DY300484	25/09/2013	1827	RLHGM2679EY302091	17/03/2014
493	RLHGM267XDY300462	25/09/2013	1828	RLHGM2670EY302092	18/03/2014
494	RLHGM2670DY300468	26/09/2013	1829	RLHGM2670EY302108	18/03/2014
495	RLHGM2670DY300471	26/09/2013	1830	RLHGM2670EY302111	18/03/2014
496	RLHGM2673DY300478	26/09/2013	1831	RLHGM2670EY302125	18/03/2014
497	RLHGM2677DY300483	26/09/2013	1832	RLHGM2671EY302117	18/03/2014
498	RLHGM2678DY300475	26/09/2013	1833	RLHGM2671EY302120	18/03/2014
499	RLHGM267XDY300476	26/09/2013	1834	RLHGM2671EY302134	18/03/2014
500	RLHGM2671DY300205	07/10/2013	1835	RLHGM2672EY302109	18/03/2014
501	RLHGM2672DY300195	07/10/2013	1836	RLHGM2672EY302112	18/03/2014
502	RLHGM2672DY300200	07/10/2013	1837	RLHGM2673EY302118	18/03/2014

503	RLHGM2673DY300206	07/10/2013	1838	RLHGM2673EY302121	18/03/2014
504	RLHGM2674DY300201	07/10/2013	1839	RLHGM2673EY302135	18/03/2014
505	RLHGM2675DY300191	07/10/2013	1840	RLHGM267XEY302116	18/03/2014
506	RLHGM2676DY300197	07/10/2013	1841	RLHGM267XEY302133	18/03/2014
507	RLHGM2676DY300202	07/10/2013	1842	RLHGM2674EY302113	18/03/2014
508	RLHGM2677DY300192	07/10/2013	1843	RLHGM2675EY302119	18/03/2014
509	RLHGM2678DY300198	07/10/2013	1844	RLHGM2675EY302122	18/03/2014
510	RLHGM2678DY300203	07/10/2013	1845	RLHGM2676EY302114	18/03/2014
511	RLHGM2679DY300193	07/10/2013	1846	RLHGM2676EY302128	18/03/2014
512	RLHGM267XDY300199	07/10/2013	1847	RLHGM2676EY302131	18/03/2014
513	RLHGM267XDY300204	07/10/2013	1848	RLHGM2677EY302106	18/03/2014
514	RLHGM2670DY301135	12/10/2013	1849	RLHGM2677EY302123	18/03/2014
515	RLHGM2671DY301144	12/10/2013	1850	RLHGM2678EY302129	18/03/2014
516	RLHGM2674DY301137	12/10/2013	1851	RLHGM2678EY302132	18/03/2014
517	RLHGM2674DY301140	12/10/2013	1852	RLHGM2679EY302107	18/03/2014
518	RLHGM2675DY301146	12/10/2013	1853	RLHGM2679EY302110	18/03/2014
519	RLHGM2677DY301147	12/10/2013	1854	RLHGM2679EY302124	18/03/2014
520	RLHGM2679DY301134	12/10/2013	1855	RLHGM2672EY302126	19/03/2014
521	RLHGM267XDY301143	12/10/2013	1856	RLHGM2674EY302127	19/03/2014
522	RLHGM2671DY300558	16/10/2013	1857	RLHGM2674EY302130	19/03/2014
523	RLHGM2672DY300553	16/10/2013	1858	RLHGM2675EY302136	19/03/2014
524	RLHGM2673DY300559	16/10/2013	1859	RLHGM2678EY302115	19/03/2014
525	RLHGM2673DY300562	16/10/2013	1860	RLHGM2670EY302173	22/03/2014
526	RLHGM2677DY300550	16/10/2013	1861	RLHGM2671EY302179	22/03/2014
527	RLHGM2678DY300556	16/10/2013	1862	RLHGM2672EY302174	22/03/2014
528	RLHGM2679DY300551	16/10/2013	1863	RLHGM2673EY302183	22/03/2014
529	RLHGM267XDY300557	16/10/2013	1864	RLHGM267XEY302178	22/03/2014
530	RLHGM2670DY300549	17/10/2013	1865	RLHGM2674EY302175	22/03/2014
531	RLHGM2670DY300552	17/10/2013	1866	RLHGM2675EY302167	22/03/2014
532	RLHGM2671DY300561	17/10/2013	1867	RLHGM2675EY302170	22/03/2014
533	RLHGM2671DY300575	17/10/2013	1868	RLHGM2675EY302184	22/03/2014
534	RLHGM2672DY300570	17/10/2013	1869	RLHGM2676EY302176	22/03/2014
535	RLHGM2674DY300554	17/10/2013	1870	RLHGM2677EY302168	22/03/2014
536	RLHGM2676DY300555	17/10/2013	1871	RLHGM2677EY302171	22/03/2014
537	RLHGM2677DY300564	17/10/2013	1872	RLHGM2677EY302185	22/03/2014
538	RLHGM2679DY300548	17/10/2013	1873	RLHGM2678EY302177	22/03/2014
539	RLHGM2679DY300565	17/10/2013	1874	RLHGM2679EY302169	22/03/2014
540	RLHGM267XDY300560	17/10/2013	1875	RLHGM2679EY302172	22/03/2014
541	RLHGM2670DY300566	18/10/2013	1876	RLHGM2679EY302186	22/03/2014
542	RLHGM2672DY300567	18/10/2013	1877	RLHGM2670EY302187	24/03/2014
543	RLHGM2673DY300576	18/10/2013	1878	RLHGM2670EY302190	24/03/2014
544	RLHGM2674DY300568	18/10/2013	1879	RLHGM2670EY302206	24/03/2014
545	RLHGM2674DY300571	18/10/2013	1880	RLHGM2671EY302182	24/03/2014
546	RLHGM2675DY300563	18/10/2013	1881	RLHGM2671EY302196	24/03/2014
547	RLHGM2675DY300577	18/10/2013	1882	RLHGM2671EY302201	24/03/2014
548	RLHGM2676DY300569	18/10/2013	1883	RLHGM2672EY302188	24/03/2014
549	RLHGM2676DY300572	18/10/2013	1884	RLHGM2672EY302191	24/03/2014

550	RLHGM2678DY300573	18/10/2013	1885	RLHGM2673EY302197	24/03/2014
551	RLHGM2679DY300582	18/10/2013	1886	RLHGM2673EY302202	24/03/2014
552	RLHGM267XDY300574	18/10/2013	1887	RLHGM267XEY302181	24/03/2014
553	RLHGM267XDY300588	18/10/2013	1888	RLHGM2674EY302189	24/03/2014
554	RLHGM2670DY300583	19/10/2013	1889	RLHGM2674EY302192	24/03/2014
555	RLHGM2670DY300597	19/10/2013	1890	RLHGM2676EY302193	24/03/2014
556	RLHGM2670DY300602	19/10/2013	1891	RLHGM2677EY302199	24/03/2014
557	RLHGM2671DY300589	19/10/2013	1892	RLHGM2677EY302204	24/03/2014
558	RLHGM2671DY300592	19/10/2013	1893	RLHGM2678EY302180	24/03/2014
559	RLHGM2672DY300584	19/10/2013	1894	RLHGM2671EY302215	25/03/2014
560	RLHGM2672DY300598	19/10/2013	1895	RLHGM2672EY302207	25/03/2014
561	RLHGM2672DY300603	19/10/2013	1896	RLHGM2673EY302216	25/03/2014
562	RLHGM2673DY300593	19/10/2013	1897	RLHGM267XEY302195	25/03/2014
563	RLHGM2674DY300585	19/10/2013	1898	RLHGM267XEY302200	25/03/2014
564	RLHGM2674DY300599	19/10/2013	1899	RLHGM267XEY302214	25/03/2014
565	RLHGM2674DY300604	19/10/2013	1900	RLHGM2674EY302208	25/03/2014
566	RLHGM2675DY300580	19/10/2013	1901	RLHGM2674EY302211	25/03/2014
567	RLHGM2675DY300594	19/10/2013	1902	RLHGM2675EY302198	25/03/2014
568	RLHGM2676DY300586	19/10/2013	1903	RLHGM2675EY302203	25/03/2014
569	RLHGM2676DY300605	19/10/2013	1904	RLHGM2675EY302217	25/03/2014
570	RLHGM2677DY300578	19/10/2013	1905	RLHGM2676EY302209	25/03/2014
571	RLHGM2677DY300581	19/10/2013	1906	RLHGM2676EY302212	25/03/2014
572	RLHGM2677DY300595	19/10/2013	1907	RLHGM2677EY302218	25/03/2014
573	RLHGM2677DY300600	19/10/2013	1908	RLHGM2678EY302194	25/03/2014
574	RLHGM2678DY300587	19/10/2013	1909	RLHGM2678EY302213	25/03/2014
575	RLHGM2678DY300590	19/10/2013	1910	RLHGM2679EY302205	25/03/2014
576	RLHGM2678DY300606	19/10/2013	1911	RLHGM2670EY302223	26/03/2014
577	RLHGM2679DY300579	19/10/2013	1912	RLHGM2670EY302240	26/03/2014
578	RLHGM2679DY300596	19/10/2013	1913	RLHGM2671EY302229	26/03/2014
579	RLHGM2679DY300601	19/10/2013	1914	RLHGM2671EY302232	26/03/2014
580	RLHGM267XDY300591	19/10/2013	1915	RLHGM2672EY302210	26/03/2014
581	RLHGM267XDY300607	19/10/2013	1916	RLHGM2672EY302224	26/03/2014
582	RLHGM2671DY300608	24/10/2013	1917	RLHGM267XEY302228	26/03/2014
583	RLHGM2671DY300611	24/10/2013	1918	RLHGM2674EY302242	26/03/2014
584	RLHGM2673DY300609	24/10/2013	1919	RLHGM2675EY302220	26/03/2014
585	RLHGM267XDY300610	24/10/2013	1920	RLHGM2675EY302234	26/03/2014
586	RLHGM2670DY300616	25/10/2013	1921	RLHGM2676EY302226	26/03/2014
587	RLHGM2671DY300625	25/10/2013	1922	RLHGM2676EY302243	26/03/2014
588	RLHGM2672DY300617	25/10/2013	1923	RLHGM2677EY302221	26/03/2014
589	RLHGM2672DY300620	25/10/2013	1924	RLHGM2678EY302230	26/03/2014
590	RLHGM2673DY300612	25/10/2013	1925	RLHGM2679EY302219	26/03/2014
591	RLHGM2673DY300626	25/10/2013	1926	RLHGM2679EY302222	26/03/2014
592	RLHGM2674DY300618	25/10/2013	1927	RLHGM2679EY302236	26/03/2014
593	RLHGM2674DY300621	25/10/2013	1928	RLHGM2670EY302237	27/03/2014
594	RLHGM2675DY300613	25/10/2013	1929	RLHGM2671EY302246	27/03/2014
595	RLHGM2675DY300627	25/10/2013	1930	RLHGM2672EY302238	27/03/2014
596	RLHGM2676DY300619	25/10/2013	1931	RLHGM2672EY302241	27/03/2014

597	RLHGM2676DY300622	25/10/2013	1932	RLHGM2672EY302255	27/03/2014
598	RLHGM2677DY300614	25/10/2013	1933	RLHGM2673EY302233	27/03/2014
599	RLHGM2677DY300628	25/10/2013	1934	RLHGM2673EY302247	27/03/2014
600	RLHGM2678DY300623	25/10/2013	1935	RLHGM267XEY302231	27/03/2014
601	RLHGM2679DY300615	25/10/2013	1936	RLHGM267XEY302245	27/03/2014
602	RLHGM2679DY300629	25/10/2013	1937	RLHGM267XEY302259	27/03/2014
603	RLHGM267XDY300624	25/10/2013	1938	RLHGM2674EY302225	27/03/2014
604	RLHGM2670DY300633	28/10/2013	1939	RLHGM2674EY302239	27/03/2014
605	RLHGM2670DY300650	28/10/2013	1940	RLHGM2675EY302248	27/03/2014
606	RLHGM2671DY300639	28/10/2013	1941	RLHGM2675EY302251	27/03/2014
607	RLHGM2672DY300634	28/10/2013	1942	RLHGM2676EY302257	27/03/2014
608	RLHGM2672DY300648	28/10/2013	1943	RLHGM2677EY302235	27/03/2014
609	RLHGM2673DY300643	28/10/2013	1944	RLHGM2677EY302249	27/03/2014
610	RLHGM2674DY300635	28/10/2013	1945	RLHGM2677EY302252	27/03/2014
611	RLHGM2674DY300649	28/10/2013	1946	RLHGM2678EY302227	27/03/2014
612	RLHGM2675DY300630	28/10/2013	1947	RLHGM2678EY302244	27/03/2014
613	RLHGM2675DY300644	28/10/2013	1948	RLHGM2678EY302258	27/03/2014
614	RLHGM2676DY300636	28/10/2013	1949	RLHGM2679EY302253	27/03/2014
615	RLHGM2676DY300653	28/10/2013	1950	RLHGM2673EY302250	28/03/2014
616	RLHGM2677DY300631	28/10/2013	1951	RLHGM2670EY302254	28/03/2014
617	RLHGM2677DY300645	28/10/2013	1952	RLHGM2674EY302256	28/03/2014
618	RLHGM2678DY300637	28/10/2013	1953	RLHGM2676EY302260	28/03/2014
619	RLHGM2678DY300640	28/10/2013	1954	RLHGM2678EY302261	28/03/2014
620	RLHGM2679DY300632	28/10/2013	1955	RLHGM267XEY302262	28/03/2014
621	RLHGM2679DY300646	28/10/2013	1956	RLHGM2671EY302263	28/03/2014
622	RLHGM267XDY300638	28/10/2013	1957	RLHGM2673EY302264	28/03/2014
623	RLHGM267XDY300641	28/10/2013	1958	RLHGM2675EY302265	28/03/2014
624	RLHGM2670DY300647	29/10/2013	1959	RLHGM2677EY302266	28/03/2014
625	RLHGM2671DY300642	29/10/2013	1960	RLHGM2679EY302267	28/03/2014
626	RLHGM2671DY300656	29/10/2013	1961	RLHGM2670EY302268	28/03/2014
627	RLHGM2671DY300673	29/10/2013	1962	RLHGM2672EY302269	28/03/2014
628	RLHGM2672DY300665	29/10/2013	1963	RLHGM2679EY302270	28/03/2014
629	RLHGM2673DY300657	29/10/2013	1964	RLHGM2670EY302271	28/03/2014
630	RLHGM2673DY300660	29/10/2013	1965	RLHGM2672EY302272	28/03/2014
631	RLHGM2673DY300674	29/10/2013	1966	RLHGM2674EY302273	28/03/2014
632	RLHGM2674DY300652	29/10/2013	1967	RLHGM2676EY302274	28/03/2014
633	RLHGM2674DY300666	29/10/2013	1968	RLHGM2678EY302275	28/03/2014
634	RLHGM2675DY300658	29/10/2013	1969	RLHGM267XEY302276	28/03/2014
635	RLHGM2675DY300661	29/10/2013	1970	RLHGM2673EY302278	28/03/2014
636	RLHGM2675DY300675	29/10/2013	1971	RLHGM2675EY302279	28/03/2014
637	RLHGM2676DY300667	29/10/2013	1972	RLHGM2671EY302280	28/03/2014
638	RLHGM2677DY300659	29/10/2013	1973	RLHGM2679EY302284	28/03/2014
639	RLHGM2677DY300662	29/10/2013	1974	RLHGM2671EY302277	29/03/2014
640	RLHGM2677DY300676	29/10/2013	1975	RLHGM2673EY302281	29/03/2014
641	RLHGM2678DY300654	29/10/2013	1976	RLHGM2675EY302282	29/03/2014
642	RLHGM2678DY300671	29/10/2013	1977	RLHGM2677EY302283	29/03/2014
643	RLHGM2679DY300663	29/10/2013	1978	RLHGM2670EY302285	29/03/2014

644	RLHGM267XDY300655	29/10/2013	1979	RLHGM2672EY302286	29/03/2014
645	RLHGM267XDY300669	29/10/2013	1980	RLHGM2674EY302287	29/03/2014
646	RLHGM267XDY300672	29/10/2013	1981	RLHGM2671EY320181	03/04/2014
647	RLHGM2670DY300664	30/10/2013	1982	RLHGM2673EY320182	03/04/2014
648	RLHGM2670DY300681	30/10/2013	1983	RLHGM2675EY320183	03/04/2014
649	RLHGM2670DY300695	30/10/2013	1984	RLHGM2677EY320184	03/04/2014
650	RLHGM2671DY300687	30/10/2013	1985	RLHGM2679EY320185	03/04/2014
651	RLHGM2671DY300690	30/10/2013	1986	RLHGM2670EY302299	04/04/2014
652	RLHGM2672DY300651	30/10/2013	1987	RLHGM2670EY320267	04/04/2014
653	RLHGM2672DY300679	30/10/2013	1988	RLHGM2670EY320270	04/04/2014
654	RLHGM2672DY300682	30/10/2013	1989	RLHGM2671EY302294	04/04/2014
655	RLHGM2672DY300696	30/10/2013	1990	RLHGM2671EY320259	04/04/2014
656	RLHGM2673DY300688	30/10/2013	1991	RLHGM2671EY320262	04/04/2014
657	RLHGM2673DY300691	30/10/2013	1992	RLHGM2672EY320268	04/04/2014
658	RLHGM2674DY300683	30/10/2013	1993	RLHGM2673EY302300	04/04/2014
659	RLHGM2674DY300697	30/10/2013	1994	RLHGM267XEY302293	04/04/2014
660	RLHGM2675DY300689	30/10/2013	1995	RLHGM2673EY320263	04/04/2014
661	RLHGM2675DY300692	30/10/2013	1996	RLHGM2674EY302290	04/04/2014
662	RLHGM2676DY300670	30/10/2013	1997	RLHGM2674EY320255	04/04/2014
663	RLHGM2676DY300684	30/10/2013	1998	RLHGM2674EY320269	04/04/2014
664	RLHGM2677DY300693	30/10/2013	1999	RLHGM2675EY302296	04/04/2014
665	RLHGM2678DY300668	30/10/2013	2000	RLHGM2675EY302301	04/04/2014
666	RLHGM2678DY300685	30/10/2013	2001	RLHGM2675EY320264	04/04/2014
667	RLHGM2679DY300677	30/10/2013	2002	RLHGM2676EY302288	04/04/2014
668	RLHGM2679DY300680	30/10/2013	2003	RLHGM2676EY302291	04/04/2014
669	RLHGM2679DY300694	30/10/2013	2004	RLHGM2676EY320256	04/04/2014
670	RLHGM267XDY300686	30/10/2013	2005	RLHGM2677EY302297	04/04/2014
671	RLHGM2670DY300678	31/10/2013	2006	RLHGM2677EY302302	04/04/2014
672	RLHGM2670DY300373	09/11/2013	2007	RLHGM2677EY320265	04/04/2014
673	RLHGM2672DY300374	09/11/2013	2008	RLHGM2678EY302289	04/04/2014
674	RLHGM2674DY300375	09/11/2013	2009	RLHGM2678EY302292	04/04/2014
675	RLHGM2675DY300370	09/11/2013	2010	RLHGM2678EY320257	04/04/2014
676	RLHGM2676DY300376	09/11/2013	2011	RLHGM2678EY320260	04/04/2014
677	RLHGM2677DY300368	09/11/2013	2012	RLHGM2679EY302298	04/04/2014
678	RLHGM2677DY300371	09/11/2013	2013	RLHGM2679EY320266	04/04/2014
679	RLHGM2678DY300377	09/11/2013	2014	RLHGM267XEY320258	04/04/2014
680	RLHGM2679DY300369	09/11/2013	2015	RLHGM267XEY320261	04/04/2014
681	RLHGM2679DY300372	09/11/2013	2016	RLHGM2670EY302318	16/04/2014
682	RLHGM2670DY320039	12/11/2013	2017	RLHGM2670EY302321	16/04/2014
683	RLHGM2670DY320042	12/11/2013	2018	RLHGM2670EY302335	16/04/2014
684	RLHGM2670DY320090	12/11/2013	2019	RLHGM2671EY302327	16/04/2014
685	RLHGM2671DY320034	12/11/2013	2020	RLHGM2671EY302330	16/04/2014
686	RLHGM2671DY320048	12/11/2013	2021	RLHGM2671EY302344	16/04/2014
687	RLHGM2672DY320043	12/11/2013	2022	RLHGM2672EY302319	16/04/2014
688	RLHGM2672DY320088	12/11/2013	2023	RLHGM2672EY302322	16/04/2014
689	RLHGM2673DY320035	12/11/2013	2024	RLHGM2673EY302328	16/04/2014
690	RLHGM2674DY320044	12/11/2013	2025	RLHGM267XEY302326	16/04/2014

691	RLHGM2674DY320089	12/11/2013	2026	RLHGM2674EY302323	16/04/2014
692	RLHGM2675DY320036	12/11/2013	2027	RLHGM2675EY302346	16/04/2014
693	RLHGM2676DY320031	12/11/2013	2028	RLHGM2676EY302324	16/04/2014
694	RLHGM2676DY320045	12/11/2013	2029	RLHGM2678EY302325	16/04/2014
695	RLHGM2677DY320037	12/11/2013	2030	RLHGM2678EY302339	16/04/2014
696	RLHGM2677DY320040	12/11/2013	2031	RLHGM2678EY302342	16/04/2014
697	RLHGM2678DY320032	12/11/2013	2032	RLHGM2679EY302320	16/04/2014
698	RLHGM2678DY320046	12/11/2013	2033	RLHGM2679EY302348	16/04/2014
699	RLHGM2679DY320038	12/11/2013	2034	RLHGM2670EY302349	17/04/2014
700	RLHGM2679DY320041	12/11/2013	2035	RLHGM2670EY302352	17/04/2014
701	RLHGM267XDY320033	12/11/2013	2036	RLHGM2670EY302366	17/04/2014
702	RLHGM267XDY320047	12/11/2013	2037	RLHGM2671EY302358	17/04/2014
703	RLHGM267XDY320050	12/11/2013	2038	RLHGM2672EY302336	17/04/2014
704	RLHGM2670DY300857	13/11/2013	2039	RLHGM2672EY302353	17/04/2014
705	RLHGM2670DY300874	13/11/2013	2040	RLHGM2672EY302367	17/04/2014
706	RLHGM2671DY300866	13/11/2013	2041	RLHGM2673EY302331	17/04/2014
707	RLHGM2671DY300883	13/11/2013	2042	RLHGM2673EY302345	17/04/2014
708	RLHGM2672DY300861	13/11/2013	2043	RLHGM2673EY302359	17/04/2014
709	RLHGM2672DY300875	13/11/2013	2044	RLHGM267XEY302343	17/04/2014
710	RLHGM2672DY300889	13/11/2013	2045	RLHGM267XEY302357	17/04/2014
711	RLHGM2673DY300853	13/11/2013	2046	RLHGM267XEY302360	17/04/2014
712	RLHGM2673DY300867	13/11/2013	2047	RLHGM2674EY302337	17/04/2014
713	RLHGM2673DY300884	13/11/2013	2048	RLHGM2674EY302340	17/04/2014
714	RLHGM2674DY300859	13/11/2013	2049	RLHGM2674EY302354	17/04/2014
715	RLHGM2674DY300862	13/11/2013	2050	RLHGM2675EY302329	17/04/2014
716	RLHGM2674DY300876	13/11/2013	2051	RLHGM2675EY302332	17/04/2014
717	RLHGM2675DY300868	13/11/2013	2052	RLHGM2676EY302338	17/04/2014
718	RLHGM2675DY300871	13/11/2013	2053	RLHGM2676EY302341	17/04/2014
719	RLHGM2675DY300885	13/11/2013	2054	RLHGM2676EY302355	17/04/2014
720	RLHGM2676DY300863	13/11/2013	2055	RLHGM2677EY302333	17/04/2014
721	RLHGM2676DY300880	13/11/2013	2056	RLHGM2677EY302347	17/04/2014
722	RLHGM2677DY300855	13/11/2013	2057	RLHGM2677EY302350	17/04/2014
723	RLHGM2677DY300869	13/11/2013	2058	RLHGM2678EY302356	17/04/2014
724	RLHGM2677DY300886	13/11/2013	2059	RLHGM2679EY302334	17/04/2014
725	RLHGM2678DY300864	13/11/2013	2060	RLHGM2679EY302351	17/04/2014
726	RLHGM2678DY300878	13/11/2013	2061	RLHGM2670EY302383	18/04/2014
727	RLHGM2679DY300856	13/11/2013	2062	RLHGM2671EY302361	18/04/2014
728	RLHGM2679DY300873	13/11/2013	2063	RLHGM2671EY302375	18/04/2014
729	RLHGM2679DY300887	13/11/2013	2064	RLHGM2671EY302392	18/04/2014
730	RLHGM267XDY300848	13/11/2013	2065	RLHGM2672EY302370	18/04/2014
731	RLHGM267XDY300865	13/11/2013	2066	RLHGM2672EY302384	18/04/2014
732	RLHGM267XDY300879	13/11/2013	2067	RLHGM2672EY302398	18/04/2014
733	RLHGM267XDY300882	13/11/2013	2068	RLHGM2673EY302362	18/04/2014
734	RLHGM2670DY300888	14/11/2013	2069	RLHGM2673EY302376	18/04/2014
735	RLHGM2670DY300891	14/11/2013	2070	RLHGM2673EY302393	18/04/2014
736	RLHGM2670DY300907	14/11/2013	2071	RLHGM267XEY302374	18/04/2014
737	RLHGM2671DY300897	14/11/2013	2072	RLHGM267XEY302388	18/04/2014

738	RLHGM2671DY300902	14/11/2013	2073	RLHGM267XEY302391	18/04/2014
739	RLHGM2672DY300892	14/11/2013	2074	RLHGM2674EY302368	18/04/2014
740	RLHGM2673DY300870	14/11/2013	2075	RLHGM2674EY302371	18/04/2014
741	RLHGM2673DY300898	14/11/2013	2076	RLHGM2674EY302385	18/04/2014
742	RLHGM2673DY300903	14/11/2013	2077	RLHGM2675EY302363	18/04/2014
743	RLHGM2674DY300893	14/11/2013	2078	RLHGM2675EY302377	18/04/2014
744	RLHGM2675DY300899	14/11/2013	2079	RLHGM2675EY302380	18/04/2014
745	RLHGM2675DY300904	14/11/2013	2080	RLHGM2676EY302369	18/04/2014
746	RLHGM2676DY300877	14/11/2013	2081	RLHGM2676EY302372	18/04/2014
747	RLHGM2676DY300894	14/11/2013	2082	RLHGM2676EY302386	18/04/2014
748	RLHGM2677DY300872	14/11/2013	2083	RLHGM2677EY302364	18/04/2014
749	RLHGM2677DY300905	14/11/2013	2084	RLHGM2677EY302378	18/04/2014
750	RLHGM2678DY300881	14/11/2013	2085	RLHGM2677EY302381	18/04/2014
751	RLHGM2678DY300895	14/11/2013	2086	RLHGM2678EY302373	18/04/2014
752	RLHGM2678DY300900	14/11/2013	2087	RLHGM2678EY302387	18/04/2014
753	RLHGM2679DY300890	14/11/2013	2088	RLHGM2679EY302365	18/04/2014
754	RLHGM2679DY300906	14/11/2013	2089	RLHGM2679EY302379	18/04/2014
755	RLHGM267XDY300896	14/11/2013	2090	RLHGM2679EY302382	18/04/2014
756	RLHGM267XDY300901	14/11/2013	2091	RLHGM2670EY302397	19/04/2014
757	RLHGM2676DY300944	21/11/2013	2092	RLHGM2670EY302402	19/04/2014
758	RLHGM2670DY300938	22/11/2013	2093	RLHGM2671EY302389	19/04/2014
759	RLHGM2670DY300941	22/11/2013	2094	RLHGM2672EY302403	19/04/2014
760	RLHGM2670DY300955	22/11/2013	2095	RLHGM267XEY302407	19/04/2014
761	RLHGM2670DY300969	22/11/2013	2096	RLHGM2674EY302399	19/04/2014
762	RLHGM2670DY300972	22/11/2013	2097	RLHGM2674EY302404	19/04/2014
763	RLHGM2671DY300947	22/11/2013	2098	RLHGM2675EY302394	19/04/2014
764	RLHGM2671DY300950	22/11/2013	2099	RLHGM2676EY302405	19/04/2014
765	RLHGM2671DY300964	22/11/2013	2100	RLHGM2677EY302395	19/04/2014
766	RLHGM2672DY300939	22/11/2013	2101	RLHGM2677EY302400	19/04/2014
767	RLHGM2672DY300942	22/11/2013	2102	RLHGM2678EY302390	19/04/2014
768	RLHGM2672DY300956	22/11/2013	2103	RLHGM2678EY302406	19/04/2014
769	RLHGM2672DY300973	22/11/2013	2104	RLHGM2679EY302396	19/04/2014
770	RLHGM2673DY300948	22/11/2013	2105	RLHGM2679EY302401	19/04/2014
771	RLHGM2673DY300951	22/11/2013	2106	RLHGM2670EY302447	22/04/2014
772	RLHGM2673DY300965	22/11/2013	2107	RLHGM2670EY302450	22/04/2014
773	RLHGM2673DY300979	22/11/2013	2108	RLHGM2671EY302439	22/04/2014
774	RLHGM2674DY300943	22/11/2013	2109	RLHGM2671EY302456	22/04/2014
775	RLHGM2674DY300957	22/11/2013	2110	RLHGM2672EY302448	22/04/2014
776	RLHGM2674DY300960	22/11/2013	2111	RLHGM2672EY302451	22/04/2014
777	RLHGM2675DY300949	22/11/2013	2112	RLHGM2672EY302465	22/04/2014
778	RLHGM2675DY300952	22/11/2013	2113	RLHGM2673EY302443	22/04/2014
779	RLHGM2675DY300966	22/11/2013	2114	RLHGM2673EY302457	22/04/2014
780	RLHGM2676DY300958	22/11/2013	2115	RLHGM267XEY302438	22/04/2014
781	RLHGM2676DY300961	22/11/2013	2116	RLHGM267XEY302441	22/04/2014
782	RLHGM2677DY300953	22/11/2013	2117	RLHGM2674EY302449	22/04/2014
783	RLHGM2677DY300967	22/11/2013	2118	RLHGM2674EY302452	22/04/2014
784	RLHGM2677DY300970	22/11/2013	2119	RLHGM2674EY302466	22/04/2014

785	RLHGM2678DY300945	22/11/2013	2120	RLHGM2675EY302444	22/04/2014
786	RLHGM2678DY300959	22/11/2013	2121	RLHGM2675EY302458	22/04/2014
787	RLHGM2678DY300962	22/11/2013	2122	RLHGM2675EY302461	22/04/2014
788	RLHGM2678DY300976	22/11/2013	2123	RLHGM2676EY302453	22/04/2014
789	RLHGM2679DY300940	22/11/2013	2124	RLHGM2677EY302445	22/04/2014
790	RLHGM2679DY300954	22/11/2013	2125	RLHGM2677EY302462	22/04/2014
791	RLHGM2679DY300968	22/11/2013	2126	RLHGM2678EY302440	22/04/2014
792	RLHGM2679DY300971	22/11/2013	2127	RLHGM2678EY302454	22/04/2014
793	RLHGM267XDY300946	22/11/2013	2128	RLHGM2679EY302463	22/04/2014
794	RLHGM267XDY300963	22/11/2013	2129	RLHGM2670EY302464	23/04/2014
795	RLHGM267XDY300977	22/11/2013	2130	RLHGM2670EY302478	23/04/2014
796	RLHGM2670DY300986	25/11/2013	2131	RLHGM2670EY302481	23/04/2014
797	RLHGM2670DY301006	25/11/2013	2132	RLHGM2671EY302442	23/04/2014
798	RLHGM2671DY300978	25/11/2013	2133	RLHGM2671EY302473	23/04/2014
799	RLHGM2671DY300981	25/11/2013	2134	RLHGM2671EY302490	23/04/2014
800	RLHGM2671DY300995	25/11/2013	2135	RLHGM2672EY302479	23/04/2014
801	RLHGM2671DY301001	25/11/2013	2136	RLHGM2672EY302482	23/04/2014
802	RLHGM2672DY300987	25/11/2013	2137	RLHGM2673EY302460	23/04/2014
803	RLHGM2672DY300990	25/11/2013	2138	RLHGM2673EY302474	23/04/2014
804	RLHGM2672DY301007	25/11/2013	2139	RLHGM267XEY302455	23/04/2014
805	RLHGM2672DY301010	25/11/2013	2140	RLHGM267XEY302469	23/04/2014
806	RLHGM2673DY300982	25/11/2013	2141	RLHGM267XEY302472	23/04/2014
807	RLHGM2673DY300996	25/11/2013	2142	RLHGM267XEY302486	23/04/2014
808	RLHGM2673DY301002	25/11/2013	2143	RLHGM2674EY302483	23/04/2014
809	RLHGM2674DY300974	25/11/2013	2144	RLHGM2675EY302475	23/04/2014
810	RLHGM2674DY300988	25/11/2013	2145	RLHGM2676EY302467	23/04/2014
811	RLHGM2674DY300991	25/11/2013	2146	RLHGM2676EY302470	23/04/2014
812	RLHGM2674DY301008	25/11/2013	2147	RLHGM2676EY302484	23/04/2014
813	RLHGM2674DY301011	25/11/2013	2148	RLHGM2677EY302459	23/04/2014
814	RLHGM2675DY300983	25/11/2013	2149	RLHGM2677EY302476	23/04/2014
815	RLHGM2675DY300997	25/11/2013	2150	RLHGM2677EY302493	23/04/2014
816	RLHGM2675DY301003	25/11/2013	2151	RLHGM2678EY302468	23/04/2014
817	RLHGM2676DY300975	25/11/2013	2152	RLHGM2678EY302471	23/04/2014
818	RLHGM2676DY300989	25/11/2013	2153	RLHGM2678EY302485	23/04/2014
819	RLHGM2676DY300992	25/11/2013	2154	RLHGM2679EY302446	23/04/2014
820	RLHGM2676DY301009	25/11/2013	2155	RLHGM2679EY302477	23/04/2014
821	RLHGM2676DY301012	25/11/2013	2156	RLHGM2679EY302480	23/04/2014
822	RLHGM2677DY300984	25/11/2013	2157	RLHGM2679EY302494	23/04/2014
823	RLHGM2677DY300998	25/11/2013	2158	RLHGM2670EY302495	24/04/2014
824	RLHGM2677DY301004	25/11/2013	2159	RLHGM2671EY302487	24/04/2014
825	RLHGM2678DY300993	25/11/2013	2160	RLHGM2672EY302496	24/04/2014
826	RLHGM2678DY301013	25/11/2013	2161	RLHGM2673EY302488	24/04/2014
827	RLHGM2679DY300985	25/11/2013	2162	RLHGM2673EY302491	24/04/2014
828	RLHGM2679DY300999	25/11/2013	2163	RLHGM2674EY302497	24/04/2014
829	RLHGM2679DY301005	25/11/2013	2164	RLHGM2675EY302489	24/04/2014
830	RLHGM267XDY300980	25/11/2013	2165	RLHGM2675EY302492	24/04/2014
831	RLHGM267XDY300994	25/11/2013	2166	RLHGM2676EY302498	26/04/2014

832	RLHGM267XDY301000	25/11/2013	2167	RLHGM2670EY302500	28/04/2014
833	RLHGM267XDY301014	25/11/2013	2168	RLHGM2670EY302514	28/04/2014
834	RLHGM2670DY301023	26/11/2013	2169	RLHGM2670EY302528	28/04/2014
835	RLHGM2670DY301037	26/11/2013	2170	RLHGM2671EY302506	28/04/2014
836	RLHGM2670DY301040	26/11/2013	2171	RLHGM2671EY302523	28/04/2014
837	RLHGM2671DY301015	26/11/2013	2172	RLHGM2671EY302540	28/04/2014
838	RLHGM2671DY301029	26/11/2013	2173	RLHGM2672EY302501	28/04/2014
839	RLHGM2671DY301032	26/11/2013	2174	RLHGM2672EY302515	28/04/2014
840	RLHGM2671DY301046	26/11/2013	2175	RLHGM2672EY302529	28/04/2014
841	RLHGM2672DY301024	26/11/2013	2176	RLHGM2672EY302532	28/04/2014
842	RLHGM2672DY301038	26/11/2013	2177	RLHGM2673EY302507	28/04/2014
843	RLHGM2672DY301041	26/11/2013	2178	RLHGM2673EY302510	28/04/2014
844	RLHGM2673DY301016	26/11/2013	2179	RLHGM2673EY302524	28/04/2014
845	RLHGM2673DY301033	26/11/2013	2180	RLHGM267XEY302505	28/04/2014
846	RLHGM2674DY301025	26/11/2013	2181	RLHGM267XEY302519	28/04/2014
847	RLHGM2674DY301039	26/11/2013	2182	RLHGM267XEY302522	28/04/2014
848	RLHGM2674DY301042	26/11/2013	2183	RLHGM267XEY302536	28/04/2014
849	RLHGM2675DY301017	26/11/2013	2184	RLHGM2674EY302502	28/04/2014
850	RLHGM2675DY301020	26/11/2013	2185	RLHGM2675EY302508	28/04/2014
851	RLHGM2675DY301034	26/11/2013	2186	RLHGM2675EY302511	28/04/2014
852	RLHGM2676DY301026	26/11/2013	2187	RLHGM2675EY302525	28/04/2014
853	RLHGM2677DY301018	26/11/2013	2188	RLHGM2676EY302503	28/04/2014
854	RLHGM2677DY301021	26/11/2013	2189	RLHGM2676EY302520	28/04/2014
855	RLHGM2677DY301035	26/11/2013	2190	RLHGM2677EY302509	28/04/2014
856	RLHGM2677DY301049	26/11/2013	2191	RLHGM2677EY302512	28/04/2014
857	RLHGM2678DY301027	26/11/2013	2192	RLHGM2677EY302526	28/04/2014
858	RLHGM2678DY301030	26/11/2013	2193	RLHGM2678EY302499	28/04/2014
859	RLHGM2678DY301044	26/11/2013	2194	RLHGM2678EY302504	28/04/2014
860	RLHGM2679DY301019	26/11/2013	2195	RLHGM2678EY302518	28/04/2014
861	RLHGM2679DY301022	26/11/2013	2196	RLHGM2678EY302521	28/04/2014
862	RLHGM2679DY301036	26/11/2013	2197	RLHGM2678EY302535	28/04/2014
863	RLHGM267XDY301028	26/11/2013	2198	RLHGM2679EY302513	28/04/2014
864	RLHGM267XDY301031	26/11/2013	2199	RLHGM2679EY302527	28/04/2014
865	RLHGM2670DY301054	27/11/2013	2200	RLHGM2679EY302530	28/04/2014
866	RLHGM2670DY301068	27/11/2013	2201	RLHGM2670EY302531	29/04/2014
867	RLHGM2670DY301071	27/11/2013	2202	RLHGM2670EY302562	29/04/2014
868	RLHGM2670DY301085	27/11/2013	2203	RLHGM2671EY302537	29/04/2014
869	RLHGM2671DY301063	27/11/2013	2204	RLHGM2672EY302546	29/04/2014
870	RLHGM2671DY301077	27/11/2013	2205	RLHGM2673EY302538	29/04/2014
871	RLHGM2672DY301055	27/11/2013	2206	RLHGM2673EY302541	29/04/2014
872	RLHGM2672DY301069	27/11/2013	2207	RLHGM267XEY302553	29/04/2014
873	RLHGM2672DY301072	27/11/2013	2208	RLHGM2674EY302516	29/04/2014
874	RLHGM2673DY301047	27/11/2013	2209	RLHGM2674EY302533	29/04/2014
875	RLHGM2673DY301050	27/11/2013	2210	RLHGM2674EY302547	29/04/2014
876	RLHGM2673DY301064	27/11/2013	2211	RLHGM2674EY302550	29/04/2014
877	RLHGM2674DY301056	27/11/2013	2212	RLHGM2675EY302539	29/04/2014
878	RLHGM2674DY301073	27/11/2013	2213	RLHGM2675EY302542	29/04/2014

879	RLHGM2675DY301048	27/11/2013	2214	RLHGM2676EY302517	29/04/2014
880	RLHGM2675DY301051	27/11/2013	2215	RLHGM2676EY302534	29/04/2014
881	RLHGM2675DY301065	27/11/2013	2216	RLHGM2676EY302548	29/04/2014
882	RLHGM2676DY301043	27/11/2013	2217	RLHGM2676EY302551	29/04/2014
883	RLHGM2676DY301057	27/11/2013	2218	RLHGM2677EY302560	29/04/2014
884	RLHGM2676DY301060	27/11/2013	2219	RLHGM2678EY302549	29/04/2014
885	RLHGM2676DY301074	27/11/2013	2220	RLHGM2678EY302552	29/04/2014
886	RLHGM2677DY301052	27/11/2013	2221	RLHGM2679EY302544	29/04/2014
887	RLHGM2677DY301066	27/11/2013	2222	RLHGM2679EY302558	29/04/2014
888	RLHGM2678DY301058	27/11/2013	2223	RLHGM2670EY320186	03/05/2014
889	RLHGM2678DY301061	27/11/2013	2224	RLHGM2670EY320205	03/05/2014
890	RLHGM2678DY301075	27/11/2013	2225	RLHGM2671EY320195	03/05/2014
891	RLHGM2679DY301053	27/11/2013	2226	RLHGM2671EY320200	03/05/2014
892	RLHGM2679DY301067	27/11/2013	2227	RLHGM2672EY320187	03/05/2014
893	RLHGM2679DY301070	27/11/2013	2228	RLHGM2672EY320190	03/05/2014
894	RLHGM2679DY301084	27/11/2013	2229	RLHGM2672EY320206	03/05/2014
895	RLHGM267XDY301045	27/11/2013	2230	RLHGM2673EY320196	03/05/2014
896	RLHGM267XDY301059	27/11/2013	2231	RLHGM2673EY320201	03/05/2014
897	RLHGM267XDY301062	27/11/2013	2232	RLHGM2674EY320188	03/05/2014
898	RLHGM2670DY301099	28/11/2013	2233	RLHGM2674EY320191	03/05/2014
899	RLHGM2670DY301104	28/11/2013	2234	RLHGM2674EY320207	03/05/2014
900	RLHGM2671DY301080	28/11/2013	2235	RLHGM2674EY320210	03/05/2014
901	RLHGM2671DY301094	28/11/2013	2236	RLHGM2675EY320197	03/05/2014
902	RLHGM2672DY301086	28/11/2013	2237	RLHGM2675EY320202	03/05/2014
903	RLHGM2672DY301105	28/11/2013	2238	RLHGM2676EY320189	03/05/2014
904	RLHGM2673DY301078	28/11/2013	2239	RLHGM2676EY320192	03/05/2014
905	RLHGM2673DY301081	28/11/2013	2240	RLHGM2676EY320208	03/05/2014
906	RLHGM2673DY301095	28/11/2013	2241	RLHGM2677EY320198	03/05/2014
907	RLHGM2673DY301100	28/11/2013	2242	RLHGM2677EY320203	03/05/2014
908	RLHGM2674DY301087	28/11/2013	2243	RLHGM2678EY320193	03/05/2014
909	RLHGM2674DY301090	28/11/2013	2244	RLHGM2678EY320209	03/05/2014
910	RLHGM2674DY301106	28/11/2013	2245	RLHGM2679EY320199	03/05/2014
911	RLHGM2675DY301079	28/11/2013	2246	RLHGM2679EY320204	03/05/2014
912	RLHGM2675DY301082	28/11/2013	2247	RLHGM267XEY320194	03/05/2014
913	RLHGM2675DY301096	28/11/2013	2248	RLHGM2670EY302304	04/05/2014
914	RLHGM2675DY301101	28/11/2013	2249	RLHGM2671EY302313	04/05/2014
915	RLHGM2676DY301088	28/11/2013	2250	RLHGM2672EY302305	04/05/2014
916	RLHGM2676DY301091	28/11/2013	2251	RLHGM2673EY302295	04/05/2014
917	RLHGM2677DY301083	28/11/2013	2252	RLHGM2673EY302314	04/05/2014
918	RLHGM2677DY301097	28/11/2013	2253	RLHGM267XEY302309	04/05/2014
919	RLHGM2677DY301102	28/11/2013	2254	RLHGM267XEY302312	04/05/2014
920	RLHGM2678DY301089	28/11/2013	2255	RLHGM2674EY302306	04/05/2014
921	RLHGM2678DY301092	28/11/2013	2256	RLHGM2675EY302315	04/05/2014
922	RLHGM2678DY301111	28/11/2013	2257	RLHGM2676EY302307	04/05/2014
923	RLHGM2679DY301098	28/11/2013	2258	RLHGM2676EY302310	04/05/2014
924	RLHGM267XDY301076	28/11/2013	2259	RLHGM2677EY302316	04/05/2014
925	RLHGM267XDY301093	28/11/2013	2260	RLHGM2678EY302308	04/05/2014

926	RLHGM267XDY301109	28/11/2013	2261	RLHGM2678EY302311	04/05/2014
927	RLHGM267XDY301112	28/11/2013	2262	RLHGM2679EY302303	04/05/2014
928	RLHGM2671DY301113	29/11/2013	2263	RLHGM2679EY302317	04/05/2014
929	RLHGM2673DY301114	29/11/2013	2264	RLHGM2677EY302543	06/05/2014
930	RLHGM2675DY301115	29/11/2013	2265	RLHGM2670EY302545	06/05/2014
931	RLHGM2676DY301107	29/11/2013	2266	RLHGM2675EY302556	06/05/2014
932	RLHGM2676DY301110	29/11/2013	2267	RLHGM2671EY302554	07/05/2014
933	RLHGM2677DY301116	29/11/2013	2268	RLHGM2673EY302555	07/05/2014
934	RLHGM2678DY301108	29/11/2013	2269	RLHGM2677EY302557	07/05/2014
935	RLHGM2679DY301103	29/11/2013	2270	RLHGM2670EY302559	07/05/2014
936	RLHGM2679DY301117	29/11/2013	2271	RLHGM2679EY302561	07/05/2014
937	RLHGM2670DY300387	09/12/2013	2272	RLHGM2672EY302563	07/05/2014
938	RLHGM2670DY300390	09/12/2013	2273	RLHGM2674EY302564	07/05/2014
939	RLHGM2671DY300379	09/12/2013	2274	RLHGM2676EY302565	07/05/2014
940	RLHGM2671DY300382	09/12/2013	2275	RLHGM2678EY302566	07/05/2014
941	RLHGM2672DY300388	09/12/2013	2276	RLHGM2671EY302568	07/05/2014
942	RLHGM2672DY300391	09/12/2013	2277	RLHGM2673EY302569	07/05/2014
943	RLHGM2673DY300383	09/12/2013	2278	RLHGM2671EY302571	07/05/2014
944	RLHGM2674DY300389	09/12/2013	2279	RLHGM2677EY302574	07/05/2014
945	RLHGM2675DY300384	09/12/2013	2280	RLHGM2670EY302576	07/05/2014
946	RLHGM2677DY300385	09/12/2013	2281	RLHGM2671EY302585	07/05/2014
947	RLHGM2678DY300380	09/12/2013	2282	RLHGM2672EY302577	07/05/2014
948	RLHGM2678DY300394	09/12/2013	2283	RLHGM2672EY302580	07/05/2014
949	RLHGM2679DY300386	09/12/2013	2284	RLHGM2673EY302572	07/05/2014
950	RLHGM267XDY300378	09/12/2013	2285	RLHGM2673EY302586	07/05/2014
951	RLHGM267XDY300381	09/12/2013	2286	RLHGM267XEY302567	07/05/2014
952	RLHGM2670DY300843	11/12/2013	2287	RLHGM267XEY302570	07/05/2014
953	RLHGM2670DY300860	11/12/2013	2288	RLHGM267XEY302584	07/05/2014
954	RLHGM2671DY300818	11/12/2013	2289	RLHGM2674EY302578	07/05/2014
955	RLHGM2671DY300835	11/12/2013	2290	RLHGM2674EY302581	07/05/2014
956	RLHGM2671DY300849	11/12/2013	2291	RLHGM2675EY302573	07/05/2014
957	RLHGM2671DY300852	11/12/2013	2292	RLHGM2675EY302587	07/05/2014
958	RLHGM2672DY300827	11/12/2013	2293	RLHGM2676EY302579	07/05/2014
959	RLHGM2672DY300844	11/12/2013	2294	RLHGM2676EY302582	07/05/2014
960	RLHGM2672DY300858	11/12/2013	2295	RLHGM2678EY302583	07/05/2014
961	RLHGM2673DY300836	11/12/2013	2296	RLHGM2679EY302575	07/05/2014
962	RLHGM2674DY300828	11/12/2013	2297	RLHGM2670EY302593	09/05/2014
963	RLHGM2674DY300831	11/12/2013	2298	RLHGM2671EY302599	09/05/2014
964	RLHGM2674DY300845	11/12/2013	2299	RLHGM2671EY302604	09/05/2014
965	RLHGM2675DY300823	11/12/2013	2300	RLHGM2672EY302594	09/05/2014
966	RLHGM2675DY300837	11/12/2013	2301	RLHGM267XEY302598	09/05/2014
967	RLHGM2675DY300840	11/12/2013	2302	RLHGM267XEY302603	09/05/2014
968	RLHGM2675DY300854	11/12/2013	2303	RLHGM2674EY302595	09/05/2014
969	RLHGM2676DY300832	11/12/2013	2304	RLHGM2674EY302600	09/05/2014
970	RLHGM2676DY300846	11/12/2013	2305	RLHGM2675EY302590	09/05/2014
971	RLHGM2677DY300824	11/12/2013	2306	RLHGM2676EY302596	09/05/2014
972	RLHGM2677DY300838	11/12/2013	2307	RLHGM2677EY302591	09/05/2014

973	RLHGM2677DY300841	11/12/2013	2308	RLHGM2678EY302597	09/05/2014
974	RLHGM2678DY300833	11/12/2013	2309	RLHGM2679EY302589	09/05/2014
975	RLHGM2678DY300847	11/12/2013	2310	RLHGM2679EY302592	09/05/2014
976	RLHGM2678DY300850	11/12/2013	2311	RLHGM2670EY302626	10/05/2014
977	RLHGM2679DY300839	11/12/2013	2312	RLHGM2671EY302618	10/05/2014
978	RLHGM2679DY300842	11/12/2013	2313	RLHGM2671EY302621	10/05/2014
979	RLHGM267XDY300817	11/12/2013	2314	RLHGM2671EY302635	10/05/2014
980	RLHGM267XDY300834	11/12/2013	2315	RLHGM2672EY302627	10/05/2014
981	RLHGM267XDY300851	11/12/2013	2316	RLHGM2672EY302630	10/05/2014
982	RLHGM2670DY320056	12/12/2013	2317	RLHGM2673EY302605	10/05/2014
983	RLHGM2671DY320051	12/12/2013	2318	RLHGM2673EY302619	10/05/2014
984	RLHGM2672DY320057	12/12/2013	2319	RLHGM2673EY302622	10/05/2014
985	RLHGM2673DY320049	12/12/2013	2320	RLHGM2673EY302636	10/05/2014
986	RLHGM2673DY320052	12/12/2013	2321	RLHGM267XEY302617	10/05/2014
987	RLHGM2675DY320053	12/12/2013	2322	RLHGM267XEY302634	10/05/2014
988	RLHGM2677DY320054	12/12/2013	2323	RLHGM2674EY302614	10/05/2014
989	RLHGM2679DY320055	12/12/2013	2324	RLHGM2674EY302631	10/05/2014
990	RLHGM2675DY301180	14/12/2013	2325	RLHGM2675EY302606	10/05/2014
991	RLHGM2677DY301178	14/12/2013	2326	RLHGM2675EY302637	10/05/2014
992	RLHGM2677DY301181	14/12/2013	2327	RLHGM2676EY302601	10/05/2014
993	RLHGM2679DY301179	14/12/2013	2328	RLHGM2676EY302615	10/05/2014
994	RLHGM2679DY301182	14/12/2013	2329	RLHGM2676EY302629	10/05/2014
995	RLHGM2670DY301183	16/12/2013	2330	RLHGM2676EY302632	10/05/2014
996	RLHGM2670DY301197	16/12/2013	2331	RLHGM2677EY302588	10/05/2014
997	RLHGM2670DY301202	16/12/2013	2332	RLHGM2677EY302607	10/05/2014
998	RLHGM2671DY301189	16/12/2013	2333	RLHGM2677EY302610	10/05/2014
999	RLHGM2671DY301192	16/12/2013	2334	RLHGM2677EY302624	10/05/2014
1000	RLHGM2671DY301208	16/12/2013	2335	RLHGM2678EY302602	10/05/2014
1001	RLHGM2671DY301211	16/12/2013	2336	RLHGM2678EY302616	10/05/2014
1002	RLHGM2672DY301184	16/12/2013	2337	RLHGM2678EY302633	10/05/2014
1003	RLHGM2672DY301198	16/12/2013	2338	RLHGM2679EY302608	10/05/2014
1004	RLHGM2672DY301203	16/12/2013	2339	RLHGM2679EY302611	10/05/2014
1005	RLHGM2672DY301217	16/12/2013	2340	RLHGM2679EY302625	10/05/2014
1006	RLHGM2672DY301220	16/12/2013	2341	RLHGM2670EY302609	12/05/2014
1007	RLHGM2673DY301193	16/12/2013	2342	RLHGM2670EY302612	12/05/2014
1008	RLHGM2673DY301209	16/12/2013	2343	RLHGM2670EY302643	12/05/2014
1009	RLHGM2673DY301212	16/12/2013	2344	RLHGM2670EY302660	12/05/2014
1010	RLHGM2673DY301226	16/12/2013	2345	RLHGM2671EY302649	12/05/2014
1011	RLHGM2674DY301185	16/12/2013	2346	RLHGM2671EY302652	12/05/2014
1012	RLHGM2674DY301199	16/12/2013	2347	RLHGM2671EY302666	12/05/2014
1013	RLHGM2674DY301204	16/12/2013	2348	RLHGM2672EY302613	12/05/2014
1014	RLHGM2674DY301221	16/12/2013	2349	RLHGM2672EY302644	12/05/2014
1015	RLHGM2675DY301194	16/12/2013	2350	RLHGM2672EY302658	12/05/2014
1016	RLHGM2675DY301213	16/12/2013	2351	RLHGM2672EY302661	12/05/2014
1017	RLHGM2676DY301186	16/12/2013	2352	RLHGM2673EY302653	12/05/2014
1018	RLHGM2676DY301205	16/12/2013	2353	RLHGM2673EY302667	12/05/2014
1019	RLHGM2676DY301222	16/12/2013	2354	RLHGM267XEY302620	12/05/2014

1020	RLHGM2677DY301195	16/12/2013	2355	RLHGM267XEY302648	12/05/2014
1021	RLHGM2677DY301200	16/12/2013	2356	RLHGM267XEY302651	12/05/2014
1022	RLHGM2677DY301214	16/12/2013	2357	RLHGM2674EY302628	12/05/2014
1023	RLHGM2678DY301187	16/12/2013	2358	RLHGM2674EY302662	12/05/2014
1024	RLHGM2678DY301190	16/12/2013	2359	RLHGM2675EY302623	12/05/2014
1025	RLHGM2678DY301206	16/12/2013	2360	RLHGM2675EY302640	12/05/2014
1026	RLHGM2679DY301196	16/12/2013	2361	RLHGM2675EY302654	12/05/2014
1027	RLHGM2679DY301201	16/12/2013	2362	RLHGM2675EY302668	12/05/2014
1028	RLHGM2679DY301215	16/12/2013	2363	RLHGM2676EY302646	12/05/2014
1029	RLHGM267XDY301188	16/12/2013	2364	RLHGM2676EY302663	12/05/2014
1030	RLHGM267XDY301191	16/12/2013	2365	RLHGM2677EY302638	12/05/2014
1031	RLHGM267XDY301207	16/12/2013	2366	RLHGM2677EY302641	12/05/2014
1032	RLHGM267XDY301210	16/12/2013	2367	RLHGM2678EY302650	12/05/2014
1033	RLHGM2670DY301216	17/12/2013	2368	RLHGM2678EY302664	12/05/2014
1034	RLHGM2670DY301233	17/12/2013	2369	RLHGM2679EY302639	12/05/2014
1035	RLHGM2670DY301250	17/12/2013	2370	RLHGM2679EY302642	12/05/2014
1036	RLHGM2671DY301225	17/12/2013	2371	RLHGM2679EY302656	12/05/2014
1037	RLHGM2671DY301239	17/12/2013	2372	RLHGM2670EY302657	13/05/2014
1038	RLHGM2671DY301242	17/12/2013	2373	RLHGM2670EY302674	13/05/2014
1039	RLHGM2671DY301256	17/12/2013	2374	RLHGM2670EY302688	13/05/2014
1040	RLHGM2672DY301234	17/12/2013	2375	RLHGM2670EY302691	13/05/2014
1041	RLHGM2672DY301248	17/12/2013	2376	RLHGM2671EY302683	13/05/2014
1042	RLHGM2673DY301243	17/12/2013	2377	RLHGM2672EY302675	13/05/2014
1043	RLHGM2674DY301218	17/12/2013	2378	RLHGM2672EY302689	13/05/2014
1044	RLHGM2674DY301235	17/12/2013	2379	RLHGM2672EY302692	13/05/2014
1045	RLHGM2674DY301249	17/12/2013	2380	RLHGM267XEY302665	13/05/2014
1046	RLHGM2674DY301252	17/12/2013	2381	RLHGM267XEY302679	13/05/2014
1047	RLHGM2675DY301227	17/12/2013	2382	RLHGM267XEY302682	13/05/2014
1048	RLHGM2675DY301230	17/12/2013	2383	RLHGM2673EY302670	13/05/2014
1049	RLHGM2675DY301244	17/12/2013	2384	RLHGM2673EY302684	13/05/2014
1050	RLHGM2676DY301219	17/12/2013	2385	RLHGM2674EY302645	13/05/2014
1051	RLHGM2676DY301236	17/12/2013	2386	RLHGM2674EY302659	13/05/2014
1052	RLHGM2676DY301253	17/12/2013	2387	RLHGM2674EY302676	13/05/2014
1053	RLHGM2677DY301228	17/12/2013	2388	RLHGM2674EY302693	13/05/2014
1054	RLHGM2677DY301231	17/12/2013	2389	RLHGM2675EY302671	13/05/2014
1055	RLHGM2677DY301245	17/12/2013	2390	RLHGM2675EY302685	13/05/2014
1056	RLHGM2678DY301223	17/12/2013	2391	RLHGM2676EY302677	13/05/2014
1057	RLHGM2678DY301237	17/12/2013	2392	RLHGM2676EY302680	13/05/2014
1058	RLHGM2678DY301240	17/12/2013	2393	RLHGM2677EY302655	13/05/2014
1059	RLHGM2678DY301254	17/12/2013	2394	RLHGM2677EY302672	13/05/2014
1060	RLHGM2679DY301229	17/12/2013	2395	RLHGM2677EY302686	13/05/2014
1061	RLHGM2679DY301232	17/12/2013	2396	RLHGM2678EY302647	13/05/2014
1062	RLHGM2679DY301246	17/12/2013	2397	RLHGM2678EY302678	13/05/2014
1063	RLHGM267XDY301224	17/12/2013	2398	RLHGM2678EY302681	13/05/2014
1064	RLHGM267XDY301238	17/12/2013	2399	RLHGM2679EY302673	13/05/2014
1065	RLHGM267XDY301241	17/12/2013	2400	RLHGM2679EY302687	13/05/2014
1066	RLHGM267XDY301255	17/12/2013	2401	RLHGM2679EY302690	13/05/2014

1067	RLHGM2670DY301247	18/12/2013	2402	RLHGM2670EY302707	14/05/2014
1068	RLHGM2670DY301264	18/12/2013	2403	RLHGM2670EY302710	14/05/2014
1069	RLHGM2672DY301251	18/12/2013	2404	RLHGM2670EY302724	14/05/2014
1070	RLHGM2672DY301265	18/12/2013	2405	RLHGM2671EY302697	14/05/2014
1071	RLHGM2673DY301257	18/12/2013	2406	RLHGM2671EY302702	14/05/2014
1072	RLHGM2673DY301260	18/12/2013	2407	RLHGM2671EY302716	14/05/2014
1073	RLHGM2674DY301266	18/12/2013	2408	RLHGM2672EY302708	14/05/2014
1074	RLHGM2675DY301258	18/12/2013	2409	RLHGM2672EY302711	14/05/2014
1075	RLHGM2675DY301261	18/12/2013	2410	RLHGM2672EY302725	14/05/2014
1076	RLHGM2677DY301259	18/12/2013	2411	RLHGM2673EY302698	14/05/2014
1077	RLHGM2677DY301262	18/12/2013	2412	RLHGM2673EY302703	14/05/2014
1078	RLHGM2679DY301263	18/12/2013	2413	RLHGM2673EY302717	14/05/2014
1079	RLHGM2670DY320073	19/12/2013	2414	RLHGM2673EY302720	14/05/2014
1080	RLHGM2671DY320065	19/12/2013	2415	RLHGM2674EY302709	14/05/2014
1081	RLHGM2671DY320079	19/12/2013	2416	RLHGM2674EY302712	14/05/2014
1082	RLHGM2671DY320082	19/12/2013	2417	RLHGM2674EY302726	14/05/2014
1083	RLHGM2672DY320060	19/12/2013	2418	RLHGM2675EY302699	14/05/2014
1084	RLHGM2672DY320074	19/12/2013	2419	RLHGM2675EY302704	14/05/2014
1085	RLHGM2673DY320066	19/12/2013	2420	RLHGM2675EY302718	14/05/2014
1086	RLHGM2674DY320058	19/12/2013	2421	RLHGM2675EY302721	14/05/2014
1087	RLHGM2674DY320061	19/12/2013	2422	RLHGM2676EY302694	14/05/2014
1088	RLHGM2674DY320075	19/12/2013	2423	RLHGM2676EY302713	14/05/2014
1089	RLHGM2675DY320067	19/12/2013	2424	RLHGM2676EY302727	14/05/2014
1090	RLHGM2675DY320070	19/12/2013	2425	RLHGM2677EY302669	14/05/2014
1091	RLHGM2676DY320059	19/12/2013	2426	RLHGM2677EY302705	14/05/2014
1092	RLHGM2676DY320062	19/12/2013	2427	RLHGM2677EY302719	14/05/2014
1093	RLHGM2676DY320076	19/12/2013	2428	RLHGM2678EY302695	14/05/2014
1094	RLHGM2677DY320068	19/12/2013	2429	RLHGM2678EY302700	14/05/2014
1095	RLHGM2677DY320071	19/12/2013	2430	RLHGM2679EY302706	14/05/2014
1096	RLHGM2678DY320063	19/12/2013	2431	RLHGM267XEY302696	14/05/2014
1097	RLHGM2678DY320077	19/12/2013	2432	RLHGM267XEY302701	14/05/2014
1098	RLHGM2678DY320080	19/12/2013	2433	RLHGM2670EY302738	15/05/2014
1099	RLHGM2679DY320024	19/12/2013	2434	RLHGM2670EY302741	15/05/2014
1100	RLHGM2679DY320069	19/12/2013	2435	RLHGM2670EY302755	15/05/2014
1101	RLHGM2679DY320072	19/12/2013	2436	RLHGM2671EY302733	15/05/2014
1102	RLHGM267XDY320064	19/12/2013	2437	RLHGM2671EY302747	15/05/2014
1103	RLHGM267XDY320078	19/12/2013	2438	RLHGM2671EY302750	15/05/2014
1104	RLHGM267XDY320081	19/12/2013	2439	RLHGM2672EY302742	15/05/2014
1105	RLHGM2670DY320087	20/12/2013	2440	RLHGM2673EY302734	15/05/2014
1106	RLHGM2673DY320083	20/12/2013	2441	RLHGM2673EY302748	15/05/2014
1107	RLHGM2675DY320084	20/12/2013	2442	RLHGM2673EY302751	15/05/2014
1108	RLHGM2677DY320085	20/12/2013	2443	RLHGM2674EY302757	15/05/2014
1109	RLHGM2679DY320086	20/12/2013	2444	RLHGM2675EY302735	15/05/2014
1110	RLHGM2670DY301300	24/12/2013	2445	RLHGM2675EY302749	15/05/2014
1111	RLHGM2671DY301306	24/12/2013	2446	RLHGM2675EY302752	15/05/2014
1112	RLHGM2672DY301301	24/12/2013	2447	RLHGM2676EY302730	15/05/2014
1113	RLHGM2673DY301307	24/12/2013	2448	RLHGM2676EY302744	15/05/2014

1114	RLHGM2673DY301310	24/12/2013	2449	RLHGM2677EY302722	15/05/2014
1115	RLHGM2674DY301297	24/12/2013	2450	RLHGM2677EY302736	15/05/2014
1116	RLHGM2676DY301298	24/12/2013	2451	RLHGM2678EY302714	15/05/2014
1117	RLHGM2676DY301303	24/12/2013	2452	RLHGM2678EY302728	15/05/2014
1118	RLHGM2678DY301299	24/12/2013	2453	RLHGM2678EY302731	15/05/2014
1119	RLHGM2678DY301304	24/12/2013	2454	RLHGM2678EY302745	15/05/2014
1120	RLHGM267XDY301305	24/12/2013	2455	RLHGM2679EY302723	15/05/2014
1121	RLHGM2670DY301314	25/12/2013	2456	RLHGM2679EY302737	15/05/2014
1122	RLHGM2670DY301328	25/12/2013	2457	RLHGM2679EY302740	15/05/2014
1123	RLHGM2670DY301331	25/12/2013	2458	RLHGM2679EY302754	15/05/2014
1124	RLHGM2670DY301345	25/12/2013	2459	RLHGM267XEY302715	15/05/2014
1125	RLHGM2671DY301323	25/12/2013	2460	RLHGM267XEY302729	15/05/2014
1126	RLHGM2671DY301337	25/12/2013	2461	RLHGM267XEY302732	15/05/2014
1127	RLHGM2671DY301340	25/12/2013	2462	RLHGM267XEY302746	15/05/2014
1128	RLHGM2672DY301315	25/12/2013	2463	RLHGM2670EY302769	16/05/2014
1129	RLHGM2672DY301329	25/12/2013	2464	RLHGM2670EY302772	16/05/2014
1130	RLHGM2672DY301332	25/12/2013	2465	RLHGM2670EY302786	16/05/2014
1131	RLHGM2673DY301324	25/12/2013	2466	RLHGM2671EY302764	16/05/2014
1132	RLHGM2673DY301338	25/12/2013	2467	RLHGM2672EY302739	16/05/2014
1133	RLHGM2673DY301341	25/12/2013	2468	RLHGM2672EY302756	16/05/2014
1134	RLHGM2674DY301302	25/12/2013	2469	RLHGM2672EY302773	16/05/2014
1135	RLHGM2674DY301316	25/12/2013	2470	RLHGM2673EY302765	16/05/2014
1136	RLHGM2674DY301333	25/12/2013	2471	RLHGM2674EY302743	16/05/2014
1137	RLHGM2675DY301308	25/12/2013	2472	RLHGM2674EY302760	16/05/2014
1138	RLHGM2675DY301311	25/12/2013	2473	RLHGM2674EY302774	16/05/2014
1139	RLHGM2675DY301325	25/12/2013	2474	RLHGM2675EY302766	16/05/2014
1140	RLHGM2675DY301339	25/12/2013	2475	RLHGM2675EY302783	16/05/2014
1141	RLHGM2676DY301317	25/12/2013	2476	RLHGM2676EY302758	16/05/2014
1142	RLHGM2676DY301320	25/12/2013	2477	RLHGM2676EY302761	16/05/2014
1143	RLHGM2676DY301334	25/12/2013	2478	RLHGM2676EY302775	16/05/2014
1144	RLHGM2677DY301309	25/12/2013	2479	RLHGM2677EY302753	16/05/2014
1145	RLHGM2677DY301312	25/12/2013	2480	RLHGM2677EY302767	16/05/2014
1146	RLHGM2677DY301326	25/12/2013	2481	RLHGM2678EY302759	16/05/2014
1147	RLHGM2677DY301343	25/12/2013	2482	RLHGM2678EY302762	16/05/2014
1148	RLHGM2678DY301318	25/12/2013	2483	RLHGM2678EY302776	16/05/2014
1149	RLHGM2678DY301321	25/12/2013	2484	RLHGM2679EY302768	16/05/2014
1150	RLHGM2678DY301335	25/12/2013	2485	RLHGM2679EY302771	16/05/2014
1151	RLHGM2679DY301313	25/12/2013	2486	RLHGM2679EY302785	16/05/2014
1152	RLHGM2679DY301327	25/12/2013	2487	RLHGM267XEY302763	16/05/2014
1153	RLHGM2679DY301330	25/12/2013	2488	RLHGM2671EY302778	19/05/2014
1154	RLHGM2679DY301344	25/12/2013	2489	RLHGM2671EY302781	19/05/2014
1155	RLHGM267XDY301319	25/12/2013	2490	RLHGM2672EY302787	19/05/2014
1156	RLHGM267XDY301322	25/12/2013	2491	RLHGM2673EY302779	19/05/2014
1157	RLHGM267XDY301336	25/12/2013	2492	RLHGM2673EY302782	19/05/2014
1158	RLHGM2670DY301359	26/12/2013	2493	RLHGM2677EY302770	19/05/2014
1159	RLHGM2670DY301362	26/12/2013	2494	RLHGM267XEY302777	19/05/2014
1160	RLHGM2670DY301376	26/12/2013	2495	RLHGM267XEY302780	19/05/2014

1161	RLHGM2671DY301354	26/12/2013	2496	RLHGM2671EY302795	22/05/2014
1162	RLHGM2671DY301368	26/12/2013	2497	RLHGM2672EY302790	22/05/2014
1163	RLHGM2671DY301371	26/12/2013	2498	RLHGM2673EY302796	22/05/2014
1164	RLHGM2672DY301346	26/12/2013	2499	RLHGM2674EY302788	22/05/2014
1165	RLHGM2672DY301363	26/12/2013	2500	RLHGM2674EY302791	22/05/2014
1166	RLHGM2672DY301380	26/12/2013	2501	RLHGM2675EY302797	22/05/2014
1167	RLHGM2673DY301355	26/12/2013	2502	RLHGM2676EY302789	22/05/2014
1168	RLHGM2673DY301369	26/12/2013	2503	RLHGM2676EY302792	22/05/2014
1169	RLHGM2674DY301347	26/12/2013	2504	RLHGM2677EY302784	22/05/2014
1170	RLHGM2674DY301350	26/12/2013	2505	RLHGM2678EY302793	22/05/2014
1171	RLHGM2674DY301364	26/12/2013	2506	RLHGM267XEY302794	22/05/2014
1172	RLHGM2674DY301378	26/12/2013	2507	RLHGM2670EY320091	01/06/2014
1173	RLHGM2674DY301381	26/12/2013	2508	RLHGM2671EY320097	01/06/2014
1174	RLHGM2675DY301342	26/12/2013	2509	RLHGM2671EY320102	01/06/2014
1175	RLHGM2675DY301356	26/12/2013	2510	RLHGM2672EY320092	01/06/2014
1176	RLHGM2676DY301348	26/12/2013	2511	RLHGM2675EY320099	01/06/2014
1177	RLHGM2676DY301351	26/12/2013	2512	RLHGM2676EY320094	01/06/2014
1178	RLHGM2676DY301365	26/12/2013	2513	RLHGM267XEY320096	01/06/2014
1179	RLHGM2677DY301357	26/12/2013	2514	RLHGM2670EY320107	01/07/2014
1180	RLHGM2677DY301360	26/12/2013	2515	RLHGM2670EY320110	01/07/2014
1181	RLHGM2677DY301374	26/12/2013	2516	RLHGM2670EY320124	01/07/2014
1182	RLHGM2678DY301349	26/12/2013	2517	RLHGM2671EY320116	01/07/2014
1183	RLHGM2678DY301352	26/12/2013	2518	RLHGM2672EY320108	01/07/2014
1184	RLHGM2678DY301366	26/12/2013	2519	RLHGM2672EY320111	01/07/2014
1185	RLHGM2679DY301358	26/12/2013	2520	RLHGM2672EY320125	01/07/2014
1186	RLHGM2679DY301361	26/12/2013	2521	RLHGM2673EY320098	01/07/2014
1187	RLHGM2679DY301375	26/12/2013	2522	RLHGM2673EY320103	01/07/2014
1188	RLHGM267XDY301353	26/12/2013	2523	RLHGM2673EY320117	01/07/2014
1189	RLHGM267XDY301367	26/12/2013	2524	RLHGM2673EY320120	01/07/2014
1190	RLHGM267XDY301370	26/12/2013	2525	RLHGM2674EY320093	01/07/2014
1191	RLHGM2670DY301393	27/12/2013	2526	RLHGM2674EY320109	01/07/2014
1192	RLHGM2670DY301409	27/12/2013	2527	RLHGM2674EY320112	01/07/2014
1193	RLHGM2670DY301412	27/12/2013	2528	RLHGM2674EY320126	01/07/2014
1194	RLHGM2671DY301385	27/12/2013	2529	RLHGM2675EY320104	01/07/2014
1195	RLHGM2671DY301399	27/12/2013	2530	RLHGM2675EY320118	01/07/2014
1196	RLHGM2671DY301404	27/12/2013	2531	RLHGM2675EY320121	01/07/2014
1197	RLHGM2672DY301377	27/12/2013	2532	RLHGM2676EY320113	01/07/2014
1198	RLHGM2672DY301394	27/12/2013	2533	RLHGM2676EY320130	01/07/2014
1199	RLHGM2672DY301413	27/12/2013	2534	RLHGM2677EY320105	01/07/2014
1200	RLHGM2673DY301372	27/12/2013	2535	RLHGM2677EY320119	01/07/2014
1201	RLHGM2673DY301386	27/12/2013	2536	RLHGM2678EY320095	01/07/2014
1202	RLHGM2673DY301405	27/12/2013	2537	RLHGM2678EY320100	01/07/2014
1203	RLHGM2674DY301395	27/12/2013	2538	RLHGM2678EY320114	01/07/2014
1204	RLHGM2674DY301400	27/12/2013	2539	RLHGM2678EY320128	01/07/2014
1205	RLHGM2675DY301373	27/12/2013	2540	RLHGM2679EY320106	01/07/2014
1206	RLHGM2675DY301387	27/12/2013	2541	RLHGM2679EY320123	01/07/2014
1207	RLHGM2675DY301390	27/12/2013	2542	RLHGM267XEY320101	01/07/2014

1208	RLHGM2675DY301406	27/12/2013	2543	RLHGM267XEY320115	01/07/2014
1209	RLHGM2676DY301379	27/12/2013	2544	RLHGM267XEY320129	01/07/2014
1210	RLHGM2676DY301382	27/12/2013	2545	RLHGM2670EY320138	01/08/2014
1211	RLHGM2676DY301396	27/12/2013	2546	RLHGM2670EY320141	01/08/2014
1212	RLHGM2676DY301401	27/12/2013	2547	RLHGM2671EY320133	01/08/2014
1213	RLHGM2677DY301388	27/12/2013	2548	RLHGM2671EY320147	01/08/2014
1214	RLHGM2677DY301391	27/12/2013	2549	RLHGM2671EY320150	01/08/2014
1215	RLHGM2677DY301407	27/12/2013	2550	RLHGM2672EY320139	01/08/2014
1216	RLHGM2678DY301383	27/12/2013	2551	RLHGM2672EY320142	01/08/2014
1217	RLHGM2678DY301397	27/12/2013	2552	RLHGM2673EY320134	01/08/2014
1218	RLHGM2678DY301402	27/12/2013	2553	RLHGM2673EY320148	01/08/2014
1219	RLHGM2679DY301389	27/12/2013	2554	RLHGM2674EY320143	01/08/2014
1220	RLHGM2679DY301392	27/12/2013	2555	RLHGM2675EY320135	01/08/2014
1221	RLHGM2679DY301411	27/12/2013	2556	RLHGM2675EY320149	01/08/2014
1222	RLHGM267XDY301384	27/12/2013	2557	RLHGM2676EY320127	01/08/2014
1223	RLHGM267XDY301398	27/12/2013	2558	RLHGM2676EY320144	01/08/2014
1224	RLHGM267XDY301403	27/12/2013	2559	RLHGM2677EY320122	01/08/2014
1225	RLHGM2674DY301414	28/12/2013	2560	RLHGM2677EY320136	01/08/2014
1226	RLHGM2676DY301415	28/12/2013	2561	RLHGM2678EY320131	01/08/2014
1227	RLHGM2677DY301410	28/12/2013	2562	RLHGM2678EY320145	01/08/2014
1228	RLHGM2678DY301416	28/12/2013	2563	RLHGM2679EY320137	01/08/2014
1229	RLHGM2679DY301408	28/12/2013	2564	RLHGM2679EY320140	01/08/2014
1230	RLHGM2670EY301508	13/01/2014	2565	RLHGM267XEY320132	01/08/2014
1231	RLHGM2670EY301511	13/01/2014	2566	RLHGM267XEY320146	01/08/2014
1232	RLHGM2670EY301525	13/01/2014	2567	RLHGM2670EY301458	01/10/2014
1233	RLHGM2671EY301503	13/01/2014	2568	RLHGM2670EY301461	01/10/2014
1234	RLHGM2671EY301517	13/01/2014	2569	RLHGM2670EY301475	01/10/2014
1235	RLHGM2671EY301520	13/01/2014	2570	RLHGM2671EY301453	01/10/2014
1236	RLHGM2671EY301534	13/01/2014	2571	RLHGM2671EY301467	01/10/2014
1237	RLHGM2672EY301509	13/01/2014	2572	RLHGM2672EY301459	01/10/2014
1238	RLHGM2672EY301512	13/01/2014	2573	RLHGM2672EY301462	01/10/2014
1239	RLHGM2672EY301526	13/01/2014	2574	RLHGM2673EY301454	01/10/2014
1240	RLHGM2673EY301504	13/01/2014	2575	RLHGM2674EY301463	01/10/2014
1241	RLHGM2673EY301518	13/01/2014	2576	RLHGM2674EY301477	01/10/2014
1242	RLHGM2673EY301521	13/01/2014	2577	RLHGM2675EY301455	01/10/2014
1243	RLHGM2673EY301535	13/01/2014	2578	RLHGM2675EY301472	01/10/2014
1244	RLHGM2674EY301513	13/01/2014	2579	RLHGM2676EY301447	01/10/2014
1245	RLHGM2674EY301530	13/01/2014	2580	RLHGM2676EY301450	01/10/2014
1246	RLHGM2675EY301505	13/01/2014	2581	RLHGM2676EY301464	01/10/2014
1247	RLHGM2675EY301536	13/01/2014	2582	RLHGM2677EY301456	01/10/2014
1248	RLHGM2676EY301495	13/01/2014	2583	RLHGM2677EY301473	01/10/2014
1249	RLHGM2676EY301514	13/01/2014	2584	RLHGM2678EY301448	01/10/2014
1250	RLHGM2677EY301490	13/01/2014	2585	RLHGM2678EY301451	01/10/2014
1251	RLHGM2677EY301506	13/01/2014	2586	RLHGM2678EY301465	01/10/2014
1252	RLHGM2677EY301523	13/01/2014	2587	RLHGM2679EY301457	01/10/2014
1253	RLHGM2678EY301515	13/01/2014	2588	RLHGM2679EY301460	01/10/2014
1254	RLHGM2678EY301529	13/01/2014	2589	RLHGM267XEY301452	01/10/2014

1255	RLHGM2678EY301532	13/01/2014	2590	RLHGM267XEY301466	01/10/2014
1256	RLHGM2679EY301507	13/01/2014	2591	RLHGM2670EY301489	01/11/2014
1257	RLHGM2679EY301510	13/01/2014	2592	RLHGM2670EY301492	01/11/2014
1258	RLHGM2679EY301524	13/01/2014	2593	RLHGM2671EY301470	01/11/2014
1259	RLHGM267XEY301516	13/01/2014	2594	RLHGM2671EY301484	01/11/2014
1260	RLHGM267XEY301533	13/01/2014	2595	RLHGM2671EY301498	01/11/2014
1261	RLHGM2674EY301527	14/01/2014	2596	RLHGM2672EY301476	01/11/2014
1262	RLHGM2675EY301519	14/01/2014	2597	RLHGM2672EY301493	01/11/2014
1263	RLHGM2675EY301522	14/01/2014	2598	RLHGM2673EY301468	01/11/2014
1264	RLHGM2676EY301528	14/01/2014	2599	RLHGM2673EY301471	01/11/2014
1265	RLHGM2676EY301531	14/01/2014	2600	RLHGM2673EY301485	01/11/2014
1266	RLHGM2672EY301543	15/01/2014	2601	RLHGM2673EY301499	01/11/2014
1267	RLHGM2677EY301540	15/01/2014	2602	RLHGM2674EY301480	01/11/2014
1268	RLHGM2670EY301539	16/01/2014	2603	RLHGM2674EY301494	01/11/2014
1269	RLHGM2670EY301542	16/01/2014	2604	RLHGM2675EY301469	01/11/2014
1270	RLHGM2670EY301556	16/01/2014	2605	RLHGM2675EY301486	01/11/2014
1271	RLHGM2670EY301573	16/01/2014	2606	RLHGM2676EY301478	01/11/2014
1272	RLHGM2671EY301551	16/01/2014	2607	RLHGM2676EY301481	01/11/2014
1273	RLHGM2672EY301557	16/01/2014	2608	RLHGM2676EY301500	01/11/2014
1274	RLHGM2672EY301560	16/01/2014	2609	RLHGM2677EY301487	01/11/2014
1275	RLHGM2673EY301549	16/01/2014	2610	RLHGM2678EY301479	01/11/2014
1276	RLHGM2673EY301552	16/01/2014	2611	RLHGM2678EY301482	01/11/2014
1277	RLHGM2674EY301544	16/01/2014	2612	RLHGM2678EY301496	01/11/2014
1278	RLHGM2674EY301558	16/01/2014	2613	RLHGM2678EY301501	01/11/2014
1279	RLHGM2674EY301561	16/01/2014	2614	RLHGM2679EY301474	01/11/2014
1280	RLHGM2675EY301553	16/01/2014	2615	RLHGM2679EY301488	01/11/2014
1281	RLHGM2675EY301567	16/01/2014	2616	RLHGM2679EY301491	01/11/2014
1282	RLHGM2675EY301570	16/01/2014	2617	RLHGM267XEY301483	01/11/2014
1283	RLHGM2676EY301545	16/01/2014	2618	RLHGM267XEY301497	01/11/2014
1284	RLHGM2676EY301559	16/01/2014	2619	RLHGM267XEY301502	01/11/2014
1285	RLHGM2676EY301562	16/01/2014	2620	RLHGM2670EY301749	02/11/2014
1286	RLHGM2677EY301537	16/01/2014	2621	RLHGM2670EY301752	02/11/2014
1287	RLHGM2677EY301554	16/01/2014	2622	RLHGM2671EY301758	02/11/2014
1288	RLHGM2677EY301568	16/01/2014	2623	RLHGM2671EY301761	02/11/2014
1289	RLHGM2677EY301571	16/01/2014	2624	RLHGM2672EY301753	02/11/2014
1290	RLHGM2678EY301546	16/01/2014	2625	RLHGM2673EY301759	02/11/2014
1291	RLHGM2678EY301563	16/01/2014	2626	RLHGM2673EY301762	02/11/2014
1292	RLHGM2679EY301538	16/01/2014	2627	RLHGM267XEY301757	02/11/2014
1293	RLHGM2679EY301541	16/01/2014	2628	RLHGM267XEY301760	02/11/2014
1294	RLHGM2679EY301569	16/01/2014	2629	RLHGM2674EY301754	02/11/2014
1295	RLHGM267XEY301547	16/01/2014	2630	RLHGM2676EY301755	02/11/2014
1296	RLHGM267XEY301550	16/01/2014	2631	RLHGM2677EY301747	02/11/2014
1297	RLHGM267XEY301564	16/01/2014	2632	RLHGM2677EY301750	02/11/2014
1298	RLHGM2670EY301587	17/01/2014	2633	RLHGM2678EY301756	02/11/2014
1299	RLHGM2670EY301590	17/01/2014	2634	RLHGM2679EY301748	02/11/2014
1300	RLHGM2671EY301548	17/01/2014	2635	RLHGM2679EY301751	02/11/2014

1301	RLHGM2671EY301565	17/01/2014	2636	RLHGM2670EY301766	02/12/2014
1302	RLHGM2671EY301579	17/01/2014	2637	RLHGM2670EY320155	02/12/2014
1303	RLHGM2671EY301582	17/01/2014	2638	RLHGM2670EY320169	02/12/2014
1304	RLHGM2671EY301596	17/01/2014	2639	RLHGM2670EY320172	02/12/2014
1305	RLHGM2672EY301574	17/01/2014	2640	RLHGM2671EY301775	02/12/2014
1306	RLHGM2672EY301588	17/01/2014	2641	RLHGM2671EY320164	02/12/2014
1307	RLHGM2672EY301591	17/01/2014	2642	RLHGM2672EY301767	02/12/2014
1308	RLHGM2673EY301566	17/01/2014	2643	RLHGM2672EY301770	02/12/2014
1309	RLHGM2673EY301583	17/01/2014	2644	RLHGM2672EY320156	02/12/2014
1310	RLHGM2674EY301575	17/01/2014	2645	RLHGM2673EY301776	02/12/2014
1311	RLHGM2674EY301589	17/01/2014	2646	RLHGM267XEY301774	02/12/2014
1312	RLHGM2674EY301592	17/01/2014	2647	RLHGM2673EY320151	02/12/2014
1313	RLHGM2675EY301584	17/01/2014	2648	RLHGM2673EY320165	02/12/2014
1314	RLHGM2676EY301576	17/01/2014	2649	RLHGM2674EY301768	02/12/2014
1315	RLHGM2676EY301593	17/01/2014	2650	RLHGM2674EY301771	02/12/2014
1316	RLHGM2677EY301585	17/01/2014	2651	RLHGM2674EY320157	02/12/2014
1317	RLHGM2678EY301577	17/01/2014	2652	RLHGM2674EY320160	02/12/2014
1318	RLHGM2678EY301580	17/01/2014	2653	RLHGM2675EY301763	02/12/2014
1319	RLHGM2678EY301594	17/01/2014	2654	RLHGM2675EY320152	02/12/2014
1320	RLHGM2679EY301555	17/01/2014	2655	RLHGM2675EY320166	02/12/2014
1321	RLHGM2679EY301572	17/01/2014	2656	RLHGM2676EY301769	02/12/2014
1322	RLHGM2679EY301586	17/01/2014	2657	RLHGM2676EY301772	02/12/2014
1323	RLHGM267XEY301578	17/01/2014	2658	RLHGM2676EY320158	02/12/2014
1324	RLHGM267XEY301581	17/01/2014	2659	RLHGM2676EY320161	02/12/2014
1325	RLHGM267XEY301595	17/01/2014	2660	RLHGM2677EY301764	02/12/2014
1326	RLHGM2675EY301598	18/01/2014	2661	RLHGM2677EY320153	02/12/2014
1327	RLHGM2670EY301606	20/01/2014	2662	RLHGM2677EY320167	02/12/2014
1328	RLHGM2670EY301623	20/01/2014	2663	RLHGM2678EY301773	02/12/2014
1329	RLHGM2671EY301601	20/01/2014	2664	RLHGM2678EY320159	02/12/2014
1330	RLHGM2671EY301615	20/01/2014	2665	RLHGM2678EY320162	02/12/2014
1331	RLHGM2672EY301607	20/01/2014	2666	RLHGM2679EY301765	02/12/2014
1332	RLHGM2672EY301610	20/01/2014	2667	RLHGM2679EY320154	02/12/2014
1333	RLHGM2672EY301624	20/01/2014	2668	RLHGM2679EY320168	02/12/2014
1334	RLHGM2673EY301597	20/01/2014	2669	RLHGM2679EY320171	02/12/2014
1335	RLHGM2673EY301602	20/01/2014	2670	RLHGM267XEY320163	02/12/2014

III HONDA CIVIC 1.8L 5MT FD1 (Thời điểm sản xuất 2012)

1	RLHFD1521CY100483	17/04/2012	31	RLHFD1520CY100605	08/05/2012
2	RLHFD1525CY100485	17/04/2012	32	RLHFD1523CY100601	08/05/2012
3	RLHFD1528CY100481	17/04/2012	33	RLHFD1523CY100615	08/05/2012
4	RLHFD152XCY100482	17/04/2012	34	RLHFD1527CY100603	08/05/2012
5	RLHFD1520CY100488	18/04/2012	35	RLHFD1528CY100609	08/05/2012
6	RLHFD1520CY100491	18/04/2012	36	RLHFD1529CY100604	08/05/2012
7	RLHFD1522CY100489	18/04/2012	37	RLHFD152XCY100613	08/05/2012
8	RLHFD1522CY100492	18/04/2012	38	RLHFD1521CY100614	09/05/2012
9	RLHFD1523CY100484	18/04/2012	39	RLHFD1522CY100606	09/05/2012
10	RLHFD1524CY100493	18/04/2012	40	RLHFD1524CY100607	09/05/2012

11	RLHFD1527CY100486	18/04/2012	41	RLHFD1524CY100610	09/05/2012
12	RLHFD1529CY100487	18/04/2012	42	RLHFD1525CY100602	09/05/2012
13	RLHFD1529CY100490	18/04/2012	43	RLHFD1526CY100608	09/05/2012
14	RLHFD1521CY100497	19/04/2012	44	RLHFD1526CY100611	09/05/2012
15	RLHFD1521CY100502	19/04/2012	45	RLHFD1528CY100612	09/05/2012
16	RLHFD1523CY100498	19/04/2012	46	RLHFD1520CY100619	10/05/2012
17	RLHFD1525CY100499	19/04/2012	47	RLHFD1520CY100622	10/05/2012
18	RLHFD1525CY100504	19/04/2012	48	RLHFD1521CY100628	10/05/2012
19	RLHFD1526CY100494	19/04/2012	49	RLHFD1522CY100623	10/05/2012
20	RLHFD1527CY100505	19/04/2012	50	RLHFD1523CY100629	10/05/2012
21	RLHFD1528CY100495	19/04/2012	51	RLHFD1524CY100624	10/05/2012
22	RLHFD1528CY100500	19/04/2012	52	RLHFD1525CY100616	10/05/2012
23	RLHFD1529CY100506	19/04/2012	53	RLHFD1526CY100625	10/05/2012
24	RLHFD152XCY100496	19/04/2012	54	RLHFD1527CY100617	10/05/2012
25	RLHFD152XCY100501	19/04/2012	55	RLHFD1527CY100620	10/05/2012
26	RLHFD1520CY100507	20/04/2012	56	RLHFD1528CY100626	10/05/2012
27	RLHFD1520CY100510	20/04/2012	57	RLHFD1529CY100618	10/05/2012
28	RLHFD1522CY100508	20/04/2012	58	RLHFD1529CY100621	10/05/2012
29	RLHFD1523CY100503	20/04/2012	59	RLHFD152XCY100627	10/05/2012
30	RLHFD1524CY100509	20/04/2012	60	RLHFD152XCY100630	10/05/2012
IV	HONDA CIVIC 1.8L 5AT FD1 (Thời điểm sản xuất 2012)				
1	RLHFD1623CY100516	20/04/2012	76	RLHFD1626CY100574	07/05/2012
2	RLHFD1624CY100511	20/04/2012	77	RLHFD1626CY100588	07/05/2012
3	RLHFD1626CY100512	20/04/2012	78	RLHFD1626CY100591	07/05/2012
4	RLHFD1627CY100518	20/04/2012	79	RLHFD1627CY100583	07/05/2012
5	RLHFD1628CY100513	20/04/2012	80	RLHFD1628CY100589	07/05/2012
6	RLHFD1620CY100523	21/04/2012	81	RLHFD1629CY100584	07/05/2012
7	RLHFD1621CY100515	21/04/2012	82	RLHFD1620CY100599	08/05/2012
8	RLHFD1621CY100529	21/04/2012	83	RLHFD1621CY100594	08/05/2012
9	RLHFD1624CY100525	21/04/2012	84	RLHFD1623CY100595	08/05/2012
10	RLHFD1625CY100517	21/04/2012	85	RLHFD1623CY100600	08/05/2012
11	RLHFD1625CY100520	21/04/2012	86	RLHFD1627CY100597	08/05/2012
12	RLHFD1626CY100526	21/04/2012	87	RLHFD1628CY100592	08/05/2012
13	RLHFD1627CY100521	21/04/2012	88	RLHFD1629CY100598	08/05/2012
14	RLHFD1628CY100527	21/04/2012	89	RLHFD162XCY100593	08/05/2012
15	RLHFD1629CY100519	21/04/2012	90	RLHFD1620CY100635	11/05/2012
16	RLHFD1629CY100522	21/04/2012	91	RLHFD1620CY100649	11/05/2012
17	RLHFD162XCY100514	21/04/2012	92	RLHFD1621CY100644	11/05/2012
18	RLHFD1620CY100537	23/04/2012	93	RLHFD1623CY100631	11/05/2012
19	RLHFD1620CY100540	23/04/2012	94	RLHFD1624CY100637	11/05/2012
20	RLHFD1621CY100532	23/04/2012	95	RLHFD1624CY100640	11/05/2012
21	RLHFD1622CY100524	23/04/2012	96	RLHFD1625CY100632	11/05/2012
22	RLHFD1622CY100538	23/04/2012	97	RLHFD1625CY100646	11/05/2012
23	RLHFD1623CY100533	23/04/2012	98	RLHFD1626CY100638	11/05/2012
24	RLHFD1624CY100539	23/04/2012	99	RLHFD1626CY100641	11/05/2012
25	RLHFD1625CY100534	23/04/2012	100	RLHFD1627CY100633	11/05/2012

26	RLHFD1627CY100535	23/04/2012	101	RLHFD1627CY100647	11/05/2012
27	RLHFD1628CY100530	23/04/2012	102	RLHFD1628CY100639	11/05/2012
28	RLHFD1629CY100536	23/04/2012	103	RLHFD1628CY100642	11/05/2012
29	RLHFD162XCY100528	23/04/2012	104	RLHFD1629CY100634	11/05/2012
30	RLHFD162XCY100531	23/04/2012	105	RLHFD1620CY100652	12/05/2012
31	RLHFD1622CY100541	25/04/2012	106	RLHFD1621CY100658	12/05/2012
32	RLHFD1624CY100542	25/04/2012	107	RLHFD1621CY100661	12/05/2012
33	RLHFD1620CY100554	26/04/2012	108	RLHFD1622CY100636	12/05/2012
34	RLHFD1621CY100546	26/04/2012	109	RLHFD1622CY100653	12/05/2012
35	RLHFD1622CY100555	26/04/2012	110	RLHFD1623CY100645	12/05/2012
36	RLHFD1623CY100547	26/04/2012	111	RLHFD1624CY100654	12/05/2012
37	RLHFD1623CY100550	26/04/2012	112	RLHFD1626CY100655	12/05/2012
38	RLHFD1624CY100556	26/04/2012	113	RLHFD1627CY100650	12/05/2012
39	RLHFD1625CY100548	26/04/2012	114	RLHFD1628CY100656	12/05/2012
40	RLHFD1625CY100551	26/04/2012	115	RLHFD1629CY100648	12/05/2012
41	RLHFD1626CY100560	26/04/2012	116	RLHFD1629CY100651	12/05/2012
42	RLHFD1627CY100549	26/04/2012	117	RLHFD1629CY100665	12/05/2012
43	RLHFD1627CY100552	26/04/2012	118	RLHFD162XCY100643	12/05/2012
44	RLHFD1628CY100544	26/04/2012	119	RLHFD162XCY100657	12/05/2012
45	RLHFD1628CY100558	26/04/2012	120	RLHFD1621CY100675	14/05/2012
46	RLHFD1629CY100553	26/04/2012	121	RLHFD1622CY100667	14/05/2012
47	RLHFD162XCY100545	26/04/2012	122	RLHFD1622CY100670	14/05/2012
48	RLHFD162XCY100559	26/04/2012	123	RLHFD1623CY100659	14/05/2012
49	RLHFD1620CY100568	27/04/2012	124	RLHFD1623CY100662	14/05/2012
50	RLHFD1621CY100563	27/04/2012	125	RLHFD1623CY100676	14/05/2012
51	RLHFD1622CY100569	27/04/2012	126	RLHFD1624CY100671	14/05/2012
52	RLHFD1623CY100564	27/04/2012	127	RLHFD1625CY100663	14/05/2012
53	RLHFD1625CY100565	27/04/2012	128	RLHFD1625CY100677	14/05/2012
54	RLHFD1626CY100543	27/04/2012	129	RLHFD1626CY100669	14/05/2012
55	RLHFD1626CY100557	27/04/2012	130	RLHFD1627CY100664	14/05/2012
56	RLHFD1627CY100566	27/04/2012	131	RLHFD1627CY100678	14/05/2012
57	RLHFD1628CY100561	27/04/2012	132	RLHFD1628CY100673	14/05/2012
58	RLHFD1629CY100567	27/04/2012	133	RLHFD162XCY100660	14/05/2012
59	RLHFD1629CY100570	27/04/2012	134	RLHFD162XCY100674	14/05/2012
60	RLHFD162XCY100562	27/04/2012	135	RLHFD1620CY100666	15/05/2012
61	RLHFD1620CY100571	05/05/2012	136	RLHFD1620CY100683	15/05/2012
62	RLHFD1621CY100577	05/05/2012	137	RLHFD1621CY100689	15/05/2012
63	RLHFD1622CY100572	05/05/2012	138	RLHFD1622CY100684	15/05/2012
64	RLHFD1624CY100573	05/05/2012	139	RLHFD1624CY100668	15/05/2012
65	RLHFD1628CY100575	05/05/2012	140	RLHFD1624CY100685	15/05/2012
66	RLHFD162XCY100576	05/05/2012	141	RLHFD1625CY100680	15/05/2012
67	RLHFD1620CY100585	07/05/2012	142	RLHFD1626CY100672	15/05/2012
68	RLHFD1621CY100580	07/05/2012	143	RLHFD1626CY100686	15/05/2012
69	RLHFD1622CY100586	07/05/2012	144	RLHFD1627CY100681	15/05/2012
70	RLHFD1623CY100581	07/05/2012	145	RLHFD1628CY100687	15/05/2012
71	RLHFD1624CY100587	07/05/2012	146	RLHFD1628CY100690	15/05/2012
72	RLHFD1624CY100590	07/05/2012	147	RLHFD1629CY100679	15/05/2012

73	RLHFD1625CY100579	07/05/2012	148	RLHFD1629CY100682	15/05/2012
74	RLHFD1625CY100582	07/05/2012	149	RLHFD162XCY100688	15/05/2012
75	RLHFD1625CY100596	07/05/2012			
IV HONDA CIVIC 2.0L 5AT FD2 (Thời điểm sản xuất 2012)					
1	RLHFD2630CY100181	23/04/2012	31	RLHFD2632CY100215	03/05/2012
2	RLHFD2632CY100182	23/04/2012	32	RLHFD2635CY100211	03/05/2012
3	RLHFD2630CY100195	24/04/2012	33	RLHFD2636CY100217	03/05/2012
4	RLHFD2631CY100187	24/04/2012	34	RLHFD2637CY100212	03/05/2012
5	RLHFD2631CY100190	24/04/2012	35	RLHFD2630CY100214	04/05/2012
6	RLHFD2632CY100201	24/04/2012	36	RLHFD2630CY100228	04/05/2012
7	RLHFD2633CY100188	24/04/2012	37	RLHFD2630CY100231	04/05/2012
8	RLHFD2633CY100191	24/04/2012	38	RLHFD2631CY100223	04/05/2012
9	RLHFD2634CY100183	24/04/2012	39	RLHFD2632CY100229	04/05/2012
10	RLHFD2634CY100197	24/04/2012	40	RLHFD2633CY100224	04/05/2012
11	RLHFD2635CY100189	24/04/2012	41	RLHFD2634CY100216	04/05/2012
12	RLHFD2635CY100192	24/04/2012	42	RLHFD2635CY100225	04/05/2012
13	RLHFD2636CY100184	24/04/2012	43	RLHFD2636CY100220	04/05/2012
14	RLHFD2637CY100193	24/04/2012	44	RLHFD2637CY100226	04/05/2012
15	RLHFD2638CY100185	24/04/2012	45	RLHFD2638CY100218	04/05/2012
16	RLHFD2639CY100194	24/04/2012	46	RLHFD2638CY100221	04/05/2012
17	RLHFD263XCY100186	24/04/2012	47	RLHFD2639CY100213	04/05/2012
18	RLHFD2630CY100200	25/04/2012	48	RLHFD2639CY100227	04/05/2012
19	RLHFD2631CY100206	25/04/2012	49	RLHFD2639CY100230	04/05/2012
20	RLHFD2632CY100196	25/04/2012	50	RLHFD263XCY100219	04/05/2012
21	RLHFD2633CY100207	25/04/2012	51	RLHFD263XCY100222	04/05/2012
22	RLHFD2633CY100210	25/04/2012	52	RLHFD2631CY100237	05/05/2012
23	RLHFD2634CY100202	25/04/2012	53	RLHFD2631CY100240	05/05/2012
24	RLHFD2635CY100208	25/04/2012	54	RLHFD2632CY100232	05/05/2012
25	RLHFD2636CY100198	25/04/2012	55	RLHFD2633CY100238	05/05/2012
26	RLHFD2637CY100209	25/04/2012	56	RLHFD2634CY100233	05/05/2012
27	RLHFD2638CY100199	25/04/2012	57	RLHFD2635CY100239	05/05/2012
28	RLHFD2638CY100204	25/04/2012	58	RLHFD2636CY100234	05/05/2012
29	RLHFD263XCY100205	25/04/2012	59	RLHFD2638CY100235	05/05/2012
30	RLHFD2636CY100203	26/04/2012	60	RLHFD263XCY100236	05/05/2012
V HONDA CR-V 2.4L AT RE3 (Thời điểm sản xuất 2012)					
1	RLHRE3873CY100451	17/03/2012	506	RLHRE3874CY100975	12/06/2012
2	RLHRE3872CY100456	22/03/2012	507	RLHRE3875CY100970	12/06/2012
3	RLHRE3874CY100457	22/03/2012	508	RLHRE3876CY100976	12/06/2012
4	RLHRE3877CY100453	22/03/2012	509	RLHRE3877CY100968	12/06/2012
5	RLHRE3879CY100454	22/03/2012	510	RLHRE3877CY100971	12/06/2012
6	RLHRE3870CY100455	23/03/2012	511	RLHRE3878CY100963	12/06/2012
7	RLHRE3874CY100460	23/03/2012	512	RLHRE3878CY100977	12/06/2012
8	RLHRE3875CY100452	23/03/2012	513	RLHRE3879CY100969	12/06/2012
9	RLHRE3876CY100458	23/03/2012	514	RLHRE387XCY100981	12/06/2012
10	RLHRE3876CY100461	23/03/2012	515	RLHRE3870CY100973	13/06/2012
11	RLHRE3878CY100459	23/03/2012	516	RLHRE3871CY100979	13/06/2012

12	RLHRE3878CY100462	23/03/2012	517	RLHRE3872CY100957	13/06/2012
13	RLHRE387XCY100463	23/03/2012	518	RLHRE3872CY100974	13/06/2012
14	RLHRE3870CY100469	24/03/2012	519	RLHRE3872CY100988	13/06/2012
15	RLHRE3870CY100472	24/03/2012	520	RLHRE3873CY100983	13/06/2012
16	RLHRE3871CY100464	24/03/2012	521	RLHRE3874CY100989	13/06/2012
17	RLHRE3872CY100473	24/03/2012	522	RLHRE3875CY100984	13/06/2012
18	RLHRE3873CY100465	24/03/2012	523	RLHRE3876CY100959	13/06/2012
19	RLHRE3874CY100474	24/03/2012	524	RLHRE3878CY100980	13/06/2012
20	RLHRE3875CY100466	24/03/2012	525	RLHRE387XCY100964	13/06/2012
21	RLHRE3876CY100475	24/03/2012	526	RLHRE387XCY100978	13/06/2012
22	RLHRE3877CY100467	24/03/2012	527	RLHRE3870CY100956	14/06/2012
23	RLHRE3877CY100470	24/03/2012	528	RLHRE3870CY100987	14/06/2012
24	RLHRE3879CY100468	24/03/2012	529	RLHRE3870CY100990	14/06/2012
25	RLHRE3879CY100471	24/03/2012	530	RLHRE3871CY100965	14/06/2012
26	RLHRE387XCY100477	24/03/2012	531	RLHRE3871CY100982	14/06/2012
27	RLHRE3870CY100486	26/03/2012	532	RLHRE3873CY100966	14/06/2012
28	RLHRE3871CY100478	26/03/2012	533	RLHRE3875CY100967	14/06/2012
29	RLHRE3871CY100481	26/03/2012	534	RLHRE3876CY100962	14/06/2012
30	RLHRE3872CY100487	26/03/2012	535	RLHRE3877CY100985	14/06/2012
31	RLHRE3872CY100490	26/03/2012	536	RLHRE3878CY101000	14/06/2012
32	RLHRE3873CY100479	26/03/2012	537	RLHRE3879CY100972	14/06/2012
33	RLHRE3873CY100482	26/03/2012	538	RLHRE3879CY100986	14/06/2012
34	RLHRE3874CY100488	26/03/2012	539	RLHRE3871CY100996	15/06/2012
35	RLHRE3874CY100491	26/03/2012	540	RLHRE3871CY101002	15/06/2012
36	RLHRE3876CY100489	26/03/2012	541	RLHRE3871CY101016	15/06/2012
37	RLHRE3878CY100476	26/03/2012	542	RLHRE3872CY101008	15/06/2012
38	RLHRE3879CY100485	26/03/2012	543	RLHRE3872CY101011	15/06/2012
39	RLHRE387XCY100480	26/03/2012	544	RLHRE3873CY100997	15/06/2012
40	RLHRE3870CY100505	27/03/2012	545	RLHRE3874CY100992	15/06/2012
41	RLHRE3871CY100495	27/03/2012	546	RLHRE3874CY101009	15/06/2012
42	RLHRE3871CY100500	27/03/2012	547	RLHRE3874CY101012	15/06/2012
43	RLHRE3873CY100496	27/03/2012	548	RLHRE3875CY101004	15/06/2012
44	RLHRE3873CY100501	27/03/2012	549	RLHRE3875CY101018	15/06/2012
45	RLHRE3875CY100483	27/03/2012	550	RLHRE3877CY100999	15/06/2012
46	RLHRE3875CY100497	27/03/2012	551	RLHRE3877CY101005	15/06/2012
47	RLHRE3876CY100492	27/03/2012	552	RLHRE3877CY101019	15/06/2012
48	RLHRE3877CY100484	27/03/2012	553	RLHRE3879CY101006	15/06/2012
49	RLHRE3877CY100498	27/03/2012	554	RLHRE3870CY101007	16/06/2012
50	RLHRE3877CY100503	27/03/2012	555	RLHRE3870CY101010	16/06/2012
51	RLHRE3878CY100493	27/03/2012	556	RLHRE3872CY100991	16/06/2012
52	RLHRE3879CY100499	27/03/2012	557	RLHRE3873CY101003	16/06/2012
53	RLHRE3879CY100504	27/03/2012	558	RLHRE3873CY101017	16/06/2012
54	RLHRE387XCY100494	27/03/2012	559	RLHRE3873CY101020	16/06/2012
55	RLHRE3870CY100519	28/03/2012	560	RLHRE3875CY100998	16/06/2012
56	RLHRE3871CY100514	28/03/2012	561	RLHRE3876CY100993	16/06/2012
57	RLHRE3872CY100506	28/03/2012	562	RLHRE3876CY101013	16/06/2012
58	RLHRE3873CY100515	28/03/2012	563	RLHRE3878CY100994	16/06/2012

59	RLHRE3874CY100507	28/03/2012	564	RLHRE3878CY101014	16/06/2012
60	RLHRE3874CY100510	28/03/2012	565	RLHRE387XCY100995	16/06/2012
61	RLHRE3875CY100502	28/03/2012	566	RLHRE387XCY101001	16/06/2012
62	RLHRE3875CY100516	28/03/2012	567	RLHRE387XCY101015	16/06/2012
63	RLHRE3876CY100508	28/03/2012	568	RLHRE387XCY101032	16/06/2012
64	RLHRE3876CY100511	28/03/2012	569	RLHRE3870CY101038	18/06/2012
65	RLHRE3877CY100517	28/03/2012	570	RLHRE3871CY101033	18/06/2012
66	RLHRE3877CY100520	28/03/2012	571	RLHRE3872CY101039	18/06/2012
67	RLHRE3878CY100509	28/03/2012	572	RLHRE3878CY101031	18/06/2012
68	RLHRE3878CY100512	28/03/2012	573	RLHRE3879CY101023	18/06/2012
69	RLHRE3879CY100518	28/03/2012	574	RLHRE3870CY101041	19/06/2012
70	RLHRE3879CY100521	28/03/2012	575	RLHRE3872CY101025	19/06/2012
71	RLHRE3870CY100522	29/03/2012	576	RLHRE3872CY101042	19/06/2012
72	RLHRE3870CY100536	29/03/2012	577	RLHRE3873CY101034	19/06/2012
73	RLHRE3871CY100528	29/03/2012	578	RLHRE3873CY101048	19/06/2012
74	RLHRE3871CY100531	29/03/2012	579	RLHRE3874CY101026	19/06/2012
75	RLHRE3872CY100523	29/03/2012	580	RLHRE3874CY101043	19/06/2012
76	RLHRE3872CY100537	29/03/2012	581	RLHRE3876CY101044	19/06/2012
77	RLHRE3873CY100529	29/03/2012	582	RLHRE3877CY101036	19/06/2012
78	RLHRE3873CY100532	29/03/2012	583	RLHRE3878CY101028	19/06/2012
79	RLHRE3874CY100524	29/03/2012	584	RLHRE3878CY101045	19/06/2012
80	RLHRE3875CY100533	29/03/2012	585	RLHRE3879CY101037	19/06/2012
81	RLHRE3876CY100525	29/03/2012	586	RLHRE3879CY101040	19/06/2012
82	RLHRE3877CY100534	29/03/2012	587	RLHRE387XCY101029	19/06/2012
83	RLHRE3878CY100526	29/03/2012	588	RLHRE3870CY101055	20/06/2012
84	RLHRE3879CY100535	29/03/2012	589	RLHRE3871CY101050	20/06/2012
85	RLHRE387XCY100513	29/03/2012	590	RLHRE3871CY101064	20/06/2012
86	RLHRE387XCY100530	29/03/2012	591	RLHRE3872CY101056	20/06/2012
87	RLHRE3871CY100545	30/03/2012	592	RLHRE3873CY101051	20/06/2012
88	RLHRE3872CY100540	30/03/2012	593	RLHRE3874CY101057	20/06/2012
89	RLHRE3873CY100546	30/03/2012	594	RLHRE3874CY101060	20/06/2012
90	RLHRE3874CY100538	30/03/2012	595	RLHRE3875CY101049	20/06/2012
91	RLHRE3874CY100541	30/03/2012	596	RLHRE3875CY101052	20/06/2012
92	RLHRE3876CY100539	30/03/2012	597	RLHRE3876CY101058	20/06/2012
93	RLHRE3876CY100542	30/03/2012	598	RLHRE3876CY101061	20/06/2012
94	RLHRE3878CY100543	30/03/2012	599	RLHRE3877CY101053	20/06/2012
95	RLHRE3879CY100552	30/03/2012	600	RLHRE3878CY101059	20/06/2012
96	RLHRE387XCY100527	30/03/2012	601	RLHRE3878CY101062	20/06/2012
97	RLHRE387XCY100544	30/03/2012	602	RLHRE3879CY101054	20/06/2012
98	RLHRE3870CY100553	03/04/2012	603	RLHRE387XCY101063	20/06/2012
99	RLHRE3871CY100559	03/04/2012	604	RLHRE3870CY101069	21/06/2012
100	RLHRE3872CY100554	03/04/2012	605	RLHRE3870CY101072	21/06/2012
101	RLHRE3874CY100555	03/04/2012	606	RLHRE3871CY101078	21/06/2012
102	RLHRE3875CY100550	03/04/2012	607	RLHRE3872CY101073	21/06/2012
103	RLHRE3876CY100556	03/04/2012	608	RLHRE3873CY101065	21/06/2012
104	RLHRE3877CY100551	03/04/2012	609	RLHRE3874CY101074	21/06/2012
105	RLHRE3878CY100557	03/04/2012	610	RLHRE3875CY101066	21/06/2012

106	RLHRE3879CY100549	03/04/2012	611	RLHRE3875CY101083	21/06/2012
107	RLHRE387XCY100558	03/04/2012	612	RLHRE3876CY101075	21/06/2012
108	RLHRE3870CY100567	04/04/2012	613	RLHRE3877CY101067	21/06/2012
109	RLHRE3870CY100570	04/04/2012	614	RLHRE3878CY101076	21/06/2012
110	RLHRE3871CY100562	04/04/2012	615	RLHRE3879CY101071	21/06/2012
111	RLHRE3871CY100576	04/04/2012	616	RLHRE387XCY101046	21/06/2012
112	RLHRE3872CY100568	04/04/2012	617	RLHRE387XCY101077	21/06/2012
113	RLHRE3872CY100571	04/04/2012	618	RLHRE387XCY101080	21/06/2012
114	RLHRE3873CY100563	04/04/2012	619	RLHRE3870CY101086	22/06/2012
115	RLHRE3874CY100569	04/04/2012	620	RLHRE3871CY101047	22/06/2012
116	RLHRE3875CY100547	04/04/2012	621	RLHRE3871CY101081	22/06/2012
117	RLHRE3875CY100564	04/04/2012	622	RLHRE3871CY101095	22/06/2012
118	RLHRE3877CY100548	04/04/2012	623	RLHRE3872CY101087	22/06/2012
119	RLHRE3877CY100565	04/04/2012	624	RLHRE3872CY101090	22/06/2012
120	RLHRE3878CY100560	04/04/2012	625	RLHRE3873CY101079	22/06/2012
121	RLHRE3879CY100566	04/04/2012	626	RLHRE3873CY101082	22/06/2012
122	RLHRE387XCY100561	04/04/2012	627	RLHRE3874CY101091	22/06/2012
123	RLHRE3870CY100584	05/04/2012	628	RLHRE3876CY101092	22/06/2012
124	RLHRE3872CY100585	05/04/2012	629	RLHRE3877CY101070	22/06/2012
125	RLHRE3873CY100577	05/04/2012	630	RLHRE3877CY101084	22/06/2012
126	RLHRE3873CY100580	05/04/2012	631	RLHRE3878CY101093	22/06/2012
127	RLHRE3874CY100572	05/04/2012	632	RLHRE3879CY101068	22/06/2012
128	RLHRE3874CY100586	05/04/2012	633	RLHRE3879CY101085	22/06/2012
129	RLHRE3875CY100578	05/04/2012	634	RLHRE387XCY101094	22/06/2012
130	RLHRE3875CY100581	05/04/2012	635	RLHRE3870CY101105	23/06/2012
131	RLHRE3876CY100573	05/04/2012	636	RLHRE3871CY101100	23/06/2012
132	RLHRE3876CY100590	05/04/2012	637	RLHRE3872CY101106	23/06/2012
133	RLHRE3877CY100579	05/04/2012	638	RLHRE3873CY101096	23/06/2012
134	RLHRE3877CY100582	05/04/2012	639	RLHRE3874CY101088	23/06/2012
135	RLHRE3878CY100588	05/04/2012	640	RLHRE3874CY101107	23/06/2012
136	RLHRE3879CY100583	05/04/2012	641	RLHRE3874CY101110	23/06/2012
137	RLHRE387XCY100575	05/04/2012	642	RLHRE3875CY101097	23/06/2012
138	RLHRE3870CY100598	06/04/2012	643	RLHRE3876CY101089	23/06/2012
139	RLHRE3870CY100603	06/04/2012	644	RLHRE3876CY101108	23/06/2012
140	RLHRE3871CY100593	06/04/2012	645	RLHRE3877CY101098	23/06/2012
141	RLHRE3872CY100599	06/04/2012	646	RLHRE3879CY101099	23/06/2012
142	RLHRE3873CY100594	06/04/2012	647	RLHRE3879CY101104	23/06/2012
143	RLHRE3875CY100595	06/04/2012	648	RLHRE3873CY101101	25/06/2012
144	RLHRE3876CY100587	06/04/2012	649	RLHRE3873CY101115	25/06/2012
145	RLHRE3877CY100596	06/04/2012	650	RLHRE3875CY101102	25/06/2012
146	RLHRE3877CY100601	06/04/2012	651	RLHRE3876CY101111	25/06/2012
147	RLHRE3878CY100574	06/04/2012	652	RLHRE3877CY101103	25/06/2012
148	RLHRE3878CY100591	06/04/2012	653	RLHRE3877CY101117	25/06/2012
149	RLHRE3879CY100597	06/04/2012	654	RLHRE3878CY101109	25/06/2012
150	RLHRE3879CY100602	06/04/2012	655	RLHRE3878CY101112	25/06/2012
151	RLHRE387XCY100589	06/04/2012	656	RLHRE3879CY101118	25/06/2012
152	RLHRE387XCY100592	06/04/2012	657	RLHRE3879CY101121	25/06/2012

153	RLHRE3871CY100609	07/04/2012	658	RLHRE387XCY101113	25/06/2012
154	RLHRE3871CY100612	07/04/2012	659	RLHRE3870CY101122	26/06/2012
155	RLHRE3872CY100604	07/04/2012	660	RLHRE3871CY101114	26/06/2012
156	RLHRE3872CY100618	07/04/2012	661	RLHRE3871CY101131	26/06/2012
157	RLHRE3873CY100613	07/04/2012	662	RLHRE3873CY101132	26/06/2012
158	RLHRE3874CY100605	07/04/2012	663	RLHRE3875CY101116	26/06/2012
159	RLHRE3875CY100600	07/04/2012	664	RLHRE3876CY101125	26/06/2012
160	RLHRE3875CY100614	07/04/2012	665	RLHRE3878CY101126	26/06/2012
161	RLHRE3876CY100606	07/04/2012	666	RLHRE387XCY101127	26/06/2012
162	RLHRE3877CY100615	07/04/2012	667	RLHRE387XCY101130	26/06/2012
163	RLHRE3878CY100607	07/04/2012	668	RLHRE3870CY101119	27/06/2012
164	RLHRE3878CY100610	07/04/2012	669	RLHRE3874CY101124	27/06/2012
165	RLHRE3879CY100616	07/04/2012	670	RLHRE3877CY101120	27/06/2012
166	RLHRE387XCY100608	07/04/2012	671	RLHRE3870CY101136	06/07/2012
167	RLHRE387XCY100611	07/04/2012	672	RLHRE3871CY101128	06/07/2012
168	RLHRE3870CY100617	09/04/2012	673	RLHRE3872CY101123	06/07/2012
169	RLHRE3870CY100620	09/04/2012	674	RLHRE3872CY101137	06/07/2012
170	RLHRE3870CY100634	09/04/2012	675	RLHRE3872CY101140	06/07/2012
171	RLHRE3871CY100626	09/04/2012	676	RLHRE3873CY101129	06/07/2012
172	RLHRE3872CY100621	09/04/2012	677	RLHRE3874CY101138	06/07/2012
173	RLHRE3872CY100635	09/04/2012	678	RLHRE3874CY101141	06/07/2012
174	RLHRE3873CY100627	09/04/2012	679	RLHRE3875CY101133	06/07/2012
175	RLHRE3874CY100619	09/04/2012	680	RLHRE3876CY101139	06/07/2012
176	RLHRE3874CY100622	09/04/2012	681	RLHRE3876CY101142	06/07/2012
177	RLHRE3875CY100628	09/04/2012	682	RLHRE3877CY101134	06/07/2012
178	RLHRE3875CY100631	09/04/2012	683	RLHRE3878CY101143	06/07/2012
179	RLHRE3876CY100623	09/04/2012	684	RLHRE3879CY101135	06/07/2012
180	RLHRE3878CY100624	09/04/2012	685	RLHRE387XCY101144	06/07/2012
181	RLHRE3879CY100633	09/04/2012	686	RLHRE3870CY101153	07/07/2012
182	RLHRE387XCY100625	09/04/2012	687	RLHRE3871CY101145	07/07/2012
183	RLHRE3870CY100648	10/04/2012	688	RLHRE3872CY101154	07/07/2012
184	RLHRE3871CY100643	10/04/2012	689	RLHRE3873CY101146	07/07/2012
185	RLHRE3872CY100649	10/04/2012	690	RLHRE3874CY101155	07/07/2012
186	RLHRE3873CY100630	10/04/2012	691	RLHRE3875CY101147	07/07/2012
187	RLHRE3873CY100644	10/04/2012	692	RLHRE3875CY101150	07/07/2012
188	RLHRE3874CY100636	10/04/2012	693	RLHRE3876CY101156	07/07/2012
189	RLHRE3876CY100640	10/04/2012	694	RLHRE3877CY101148	07/07/2012
190	RLHRE3877CY100629	10/04/2012	695	RLHRE3877CY101151	07/07/2012
191	RLHRE3877CY100632	10/04/2012	696	RLHRE3878CY101157	07/07/2012
192	RLHRE3877CY100646	10/04/2012	697	RLHRE3878CY101160	07/07/2012
193	RLHRE3878CY100638	10/04/2012	698	RLHRE3879CY101149	07/07/2012
194	RLHRE3878CY100641	10/04/2012	699	RLHRE3879CY101152	07/07/2012
195	RLHRE3879CY100650	10/04/2012	700	RLHRE387XCY101158	07/07/2012
196	RLHRE387XCY100639	10/04/2012	701	RLHRE3871CY101162	09/07/2012
197	RLHRE387XCY100642	10/04/2012	702	RLHRE3873CY101163	09/07/2012
198	RLHRE3870CY100651	11/04/2012	703	RLHRE3870CY101167	11/07/2012
199	RLHRE3871CY100657	11/04/2012	704	RLHRE3870CY101170	11/07/2012

200	RLHRE3871CY100660	11/04/2012	705	RLHRE3870CY101427	11/07/2012
201	RLHRE3872CY100652	11/04/2012	706	RLHRE3871CY101159	11/07/2012
202	RLHRE3873CY100658	11/04/2012	707	RLHRE3871CY101176	11/07/2012
203	RLHRE3874CY100653	11/04/2012	708	RLHRE3871CY101419	11/07/2012
204	RLHRE3875CY100645	11/04/2012	709	RLHRE3871CY101422	11/07/2012
205	RLHRE3875CY100659	11/04/2012	710	RLHRE3872CY101168	11/07/2012
206	RLHRE3876CY100637	11/04/2012	711	RLHRE3872CY101171	11/07/2012
207	RLHRE3876CY100654	11/04/2012	712	RLHRE3872CY101428	11/07/2012
208	RLHRE3878CY100655	11/04/2012	713	RLHRE3873CY101177	11/07/2012
209	RLHRE3879CY100647	11/04/2012	714	RLHRE3874CY101172	11/07/2012
210	RLHRE387XCY100656	11/04/2012	715	RLHRE3874CY101429	11/07/2012
211	RLHRE3872CY100666	27/04/2012	716	RLHRE3875CY101164	11/07/2012
212	RLHRE3874CY100670	27/04/2012	717	RLHRE3875CY101178	11/07/2012
213	RLHRE3876CY100671	27/04/2012	718	RLHRE3876CY101173	11/07/2012
214	RLHRE3870CY100665	28/04/2012	719	RLHRE3876CY101416	11/07/2012
215	RLHRE3873CY100661	28/04/2012	720	RLHRE3877CY101165	11/07/2012
216	RLHRE3873CY100675	28/04/2012	721	RLHRE3877CY101179	11/07/2012
217	RLHRE3874CY100667	28/04/2012	722	RLHRE3877CY101408	11/07/2012
218	RLHRE3875CY100662	28/04/2012	723	RLHRE3877CY101411	11/07/2012
219	RLHRE3876CY100668	28/04/2012	724	RLHRE3877CY101425	11/07/2012
220	RLHRE3877CY100663	28/04/2012	725	RLHRE3878CY101174	11/07/2012
221	RLHRE3878CY100669	28/04/2012	726	RLHRE3878CY101417	11/07/2012
222	RLHRE3879CY100664	28/04/2012	727	RLHRE3878CY101420	11/07/2012
223	RLHRE3870CY100679	02/05/2012	728	RLHRE3879CY101409	11/07/2012
224	RLHRE3871CY100674	02/05/2012	729	RLHRE3879CY101426	11/07/2012
225	RLHRE3871CY100688	02/05/2012	730	RLHRE387XCY101161	11/07/2012
226	RLHRE3872CY100683	02/05/2012	731	RLHRE387XCY101418	11/07/2012
227	RLHRE3874CY100684	02/05/2012	732	RLHRE3870CY101184	12/07/2012
228	RLHRE3877CY100677	02/05/2012	733	RLHRE3872CY101185	12/07/2012
229	RLHRE3878CY100672	02/05/2012	734	RLHRE3873CY101180	12/07/2012
230	RLHRE3878CY100686	02/05/2012	735	RLHRE3874CY101169	12/07/2012
231	RLHRE3870CY100682	03/05/2012	736	RLHRE3874CY101186	12/07/2012
232	RLHRE3873CY100689	03/05/2012	737	RLHRE3875CY101181	12/07/2012
233	RLHRE3875CY100676	03/05/2012	738	RLHRE3876CY101187	12/07/2012
234	RLHRE3876CY100685	03/05/2012	739	RLHRE3876CY101190	12/07/2012
235	RLHRE3877CY100680	03/05/2012	740	RLHRE3877CY101182	12/07/2012
236	RLHRE3879CY100678	03/05/2012	741	RLHRE3877CY101196	12/07/2012
237	RLHRE3879CY100681	03/05/2012	742	RLHRE3878CY101188	12/07/2012
238	RLHRE387XCY100673	03/05/2012	743	RLHRE3879CY101166	12/07/2012
239	RLHRE387XCY100687	03/05/2012	744	RLHRE3879CY101183	12/07/2012
240	RLHRE387XCY100690	03/05/2012	745	RLHRE387XCY101175	12/07/2012
241	RLHRE3872CY100697	16/05/2012	746	RLHRE387XCY101189	12/07/2012
242	RLHRE3875CY100693	16/05/2012	747	RLHRE3870CY101203	13/07/2012
243	RLHRE3876CY100699	16/05/2012	748	RLHRE3871CY101193	13/07/2012
244	RLHRE3879CY100695	16/05/2012	749	RLHRE3871CY101209	13/07/2012
245	RLHRE3870CY100696	17/05/2012	750	RLHRE3872CY101204	13/07/2012
246	RLHRE3870CY100701	17/05/2012	751	RLHRE3873CY101194	13/07/2012

247	RLHRE3873CY100692	17/05/2012	752	RLHRE3874CY101205	13/07/2012
248	RLHRE3874CY100698	17/05/2012	753	RLHRE3875CY101195	13/07/2012
249	RLHRE3874CY100703	17/05/2012	754	RLHRE3876CY101206	13/07/2012
250	RLHRE3876CY100704	17/05/2012	755	RLHRE3877CY101201	13/07/2012
251	RLHRE3877CY100694	17/05/2012	756	RLHRE3878CY101207	13/07/2012
252	RLHRE3878CY100705	17/05/2012	757	RLHRE3878CY101210	13/07/2012
253	RLHRE3879CY100700	17/05/2012	758	RLHRE3879CY101197	13/07/2012
254	RLHRE3870CY100715	18/05/2012	759	RLHRE3879CY101202	13/07/2012
255	RLHRE3871CY100707	18/05/2012	760	RLHRE387XCY101192	13/07/2012
256	RLHRE3871CY100710	18/05/2012	761	RLHRE387XCY101208	13/07/2012
257	RLHRE3872CY100702	18/05/2012	762	RLHRE3870CY101198	16/07/2012
258	RLHRE3872CY100716	18/05/2012	763	RLHRE3870CY101220	16/07/2012
259	RLHRE3873CY100708	18/05/2012	764	RLHRE3871CY101212	16/07/2012
260	RLHRE3873CY100711	18/05/2012	765	RLHRE3871CY101226	16/07/2012
261	RLHRE3874CY100717	18/05/2012	766	RLHRE3872CY101199	16/07/2012
262	RLHRE3874CY100720	18/05/2012	767	RLHRE3872CY101218	16/07/2012
263	RLHRE3875CY100709	18/05/2012	768	RLHRE3872CY101221	16/07/2012
264	RLHRE3876CY100718	18/05/2012	769	RLHRE3873CY101227	16/07/2012
265	RLHRE3877CY100713	18/05/2012	770	RLHRE3873CY101230	16/07/2012
266	RLHRE3878CY100722	18/05/2012	771	RLHRE3874CY101219	16/07/2012
267	RLHRE3879CY100714	18/05/2012	772	RLHRE3875CY101200	16/07/2012
268	RLHRE3879CY100728	18/05/2012	773	RLHRE3875CY101228	16/07/2012
269	RLHRE3870CY100729	19/05/2012	774	RLHRE3877CY101229	16/07/2012
270	RLHRE3871CY100724	19/05/2012	775	RLHRE3878CY101191	16/07/2012
271	RLHRE3871CY100741	19/05/2012	776	RLHRE3878CY101224	16/07/2012
272	RLHRE3872CY100733	19/05/2012	777	RLHRE3870CY101217	17/07/2012
273	RLHRE3873CY100725	19/05/2012	778	RLHRE3873CY101213	17/07/2012
274	RLHRE3873CY100742	19/05/2012	779	RLHRE3875CY101214	17/07/2012
275	RLHRE3875CY100712	19/05/2012	780	RLHRE3876CY101223	17/07/2012
276	RLHRE3875CY100726	19/05/2012	781	RLHRE3877CY101215	17/07/2012
277	RLHRE3876CY100721	19/05/2012	782	RLHRE3879CY101216	17/07/2012
278	RLHRE3877CY100727	19/05/2012	783	RLHRE387XCY101211	17/07/2012
279	RLHRE3877CY100730	19/05/2012	784	RLHRE387XCY101225	17/07/2012
280	RLHRE3878CY100719	19/05/2012	785	RLHRE3870CY101234	22/08/2012
281	RLHRE3879CY100731	19/05/2012	786	RLHRE3872CY101235	22/08/2012
282	RLHRE387XCY100723	19/05/2012	787	RLHRE3874CY101236	22/08/2012
283	RLHRE387XCY100740	19/05/2012	788	RLHRE3875CY101231	22/08/2012
284	RLHRE3870CY100732	21/05/2012	789	RLHRE3876CY101237	22/08/2012
285	RLHRE3870CY100746	21/05/2012	790	RLHRE3877CY101232	22/08/2012
286	RLHRE3871CY100738	21/05/2012	791	RLHRE3870CY101248	23/08/2012
287	RLHRE3872CY100747	21/05/2012	792	RLHRE3871CY101243	23/08/2012
288	RLHRE3873CY100739	21/05/2012	793	RLHRE3872CY101249	23/08/2012
289	RLHRE3873CY100756	21/05/2012	794	RLHRE3872CY101252	23/08/2012
290	RLHRE3874CY100734	21/05/2012	795	RLHRE3873CY101244	23/08/2012
291	RLHRE3875CY100743	21/05/2012	796	RLHRE3875CY101245	23/08/2012
292	RLHRE3875CY100757	21/05/2012	797	RLHRE3876CY101240	23/08/2012
293	RLHRE3876CY100735	21/05/2012	798	RLHRE3877CY101246	23/08/2012

294	RLHRE3877CY100744	21/05/2012	799	RLHRE3878CY101238	23/08/2012
295	RLHRE3877CY100758	21/05/2012	800	RLHRE3878CY101241	23/08/2012
296	RLHRE3878CY100736	21/05/2012	801	RLHRE3879CY101233	23/08/2012
297	RLHRE3879CY100745	21/05/2012	802	RLHRE3879CY101247	23/08/2012
298	RLHRE387XCY100737	21/05/2012	803	RLHRE3879CY101250	23/08/2012
299	RLHRE3870CY100763	22/05/2012	804	RLHRE387XCY101239	23/08/2012
300	RLHRE3872CY100750	22/05/2012	805	RLHRE387XCY101242	23/08/2012
301	RLHRE3872CY100764	22/05/2012	806	RLHRE3870CY101251	24/08/2012
302	RLHRE3874CY100748	22/05/2012	807	RLHRE3871CY101257	24/08/2012
303	RLHRE3874CY100751	22/05/2012	808	RLHRE3871CY101260	24/08/2012
304	RLHRE3875CY100760	22/05/2012	809	RLHRE3873CY101258	24/08/2012
305	RLHRE3876CY100749	22/05/2012	810	RLHRE3874CY101253	24/08/2012
306	RLHRE3876CY100752	22/05/2012	811	RLHRE3875CY101259	24/08/2012
307	RLHRE3876CY100766	22/05/2012	812	RLHRE3876CY101254	24/08/2012
308	RLHRE3877CY100761	22/05/2012	813	RLHRE3878CY101255	24/08/2012
309	RLHRE3878CY100753	22/05/2012	814	RLHRE387XCY101256	24/08/2012
310	RLHRE3879CY100759	22/05/2012	815	RLHRE3873CY101423	11/09/2012
311	RLHRE3879CY100762	22/05/2012	816	RLHRE3875CY101424	11/09/2012
312	RLHRE387XCY100754	22/05/2012	817	RLHRE3873CY101261	24/09/2012
313	RLHRE387XCY100768	22/05/2012	818	RLHRE3876CY101268	24/09/2012
314	RLHRE3870CY100777	23/05/2012	819	RLHRE3877CY101263	24/09/2012
315	RLHRE3870CY100780	23/05/2012	820	RLHRE3879CY101264	24/09/2012
316	RLHRE3871CY100755	23/05/2012	821	RLHRE3870CY101265	25/09/2012
317	RLHRE3871CY100769	23/05/2012	822	RLHRE3871CY101274	25/09/2012
318	RLHRE3872CY100781	23/05/2012	823	RLHRE3872CY101266	25/09/2012
319	RLHRE3874CY100765	23/05/2012	824	RLHRE3873CY101275	25/09/2012
320	RLHRE3874CY100779	23/05/2012	825	RLHRE3874CY101267	25/09/2012
321	RLHRE3874CY100782	23/05/2012	826	RLHRE3874CY101270	25/09/2012
322	RLHRE3875CY100774	23/05/2012	827	RLHRE3875CY101262	25/09/2012
323	RLHRE3877CY100775	23/05/2012	828	RLHRE3876CY101271	25/09/2012
324	RLHRE3878CY100767	23/05/2012	829	RLHRE3876CY101285	25/09/2012
325	RLHRE3878CY100770	23/05/2012	830	RLHRE3878CY101269	25/09/2012
326	RLHRE3879CY100776	23/05/2012	831	RLHRE3878CY101272	25/09/2012
327	RLHRE387XCY100706	23/05/2012	832	RLHRE3878CY101286	25/09/2012
328	RLHRE387XCY100771	23/05/2012	833	RLHRE3879CY101281	25/09/2012
329	RLHRE3871CY100772	24/05/2012	834	RLHRE3879CY101295	25/09/2012
330	RLHRE3871CY100786	24/05/2012	835	RLHRE387XCY101273	25/09/2012
331	RLHRE3872CY100778	24/05/2012	836	RLHRE387XCY101287	25/09/2012
332	RLHRE3873CY100773	24/05/2012	837	RLHRE3870CY101279	26/09/2012
333	RLHRE3873CY100787	24/05/2012	838	RLHRE3870CY101282	26/09/2012
334	RLHRE3873CY100790	24/05/2012	839	RLHRE3870CY101296	26/09/2012
335	RLHRE3874CY100801	24/05/2012	840	RLHRE3871CY101291	26/09/2012
336	RLHRE3875CY100788	24/05/2012	841	RLHRE3872CY101283	26/09/2012
337	RLHRE3875CY100791	24/05/2012	842	RLHRE3873CY101289	26/09/2012
338	RLHRE3876CY100783	24/05/2012	843	RLHRE3873CY101292	26/09/2012
339	RLHRE3876CY100797	24/05/2012	844	RLHRE3874CY101298	26/09/2012
340	RLHRE3877CY100789	24/05/2012	845	RLHRE3875CY101276	26/09/2012

341	RLHRE3877CY100792	24/05/2012	846	RLHRE3875CY101293	26/09/2012
342	RLHRE3878CY100784	24/05/2012	847	RLHRE3876CY101299	26/09/2012
343	RLHRE387XCY100785	24/05/2012	848	RLHRE3877CY101277	26/09/2012
344	RLHRE3870CY100794	25/05/2012	849	RLHRE3877CY101280	26/09/2012
345	RLHRE3870CY100813	25/05/2012	850	RLHRE3879CY101278	26/09/2012
346	RLHRE3871CY100805	25/05/2012	851	RLHRE387XCY101290	26/09/2012
347	RLHRE3872CY100800	25/05/2012	852	RLHRE3871CY101288	27/09/2012
348	RLHRE3874CY100796	25/05/2012	853	RLHRE3871CY101310	27/09/2012
349	RLHRE3874CY100815	25/05/2012	854	RLHRE3872CY101297	27/09/2012
350	RLHRE3876CY100802	25/05/2012	855	RLHRE3872CY101302	27/09/2012
351	RLHRE3877CY100808	25/05/2012	856	RLHRE3873CY101311	27/09/2012
352	RLHRE3877CY100811	25/05/2012	857	RLHRE3874CY101284	27/09/2012
353	RLHRE3878CY100798	25/05/2012	858	RLHRE3874CY101303	27/09/2012
354	RLHRE3878CY100803	25/05/2012	859	RLHRE3875CY101309	27/09/2012
355	RLHRE3879CY100809	25/05/2012	860	RLHRE3875CY101312	27/09/2012
356	RLHRE3879CY100812	25/05/2012	861	RLHRE3876CY101304	27/09/2012
357	RLHRE387XCY100799	25/05/2012	862	RLHRE3877CY101294	27/09/2012
358	RLHRE387XCY100804	25/05/2012	863	RLHRE3877CY101313	27/09/2012
359	RLHRE3871CY100819	28/05/2012	864	RLHRE3879CY101300	27/09/2012
360	RLHRE3871CY100822	28/05/2012	865	RLHRE3879CY101314	27/09/2012
361	RLHRE3872CY100795	28/05/2012	866	RLHRE387XCY101306	27/09/2012
362	RLHRE3872CY100814	28/05/2012	867	RLHRE3870CY101301	28/09/2012
363	RLHRE3873CY100806	28/05/2012	868	RLHRE3870CY101315	28/09/2012
364	RLHRE3873CY100823	28/05/2012	869	RLHRE3871CY101307	28/09/2012
365	RLHRE3875CY100810	28/05/2012	870	RLHRE3872CY101316	28/09/2012
366	RLHRE3876CY100816	28/05/2012	871	RLHRE3873CY101308	28/09/2012
367	RLHRE3878CY100817	28/05/2012	872	RLHRE3874CY101317	28/09/2012
368	RLHRE3878CY100820	28/05/2012	873	RLHRE3874CY101320	28/09/2012
369	RLHRE3879CY100793	28/05/2012	874	RLHRE3876CY101318	28/09/2012
370	RLHRE387XCY100818	28/05/2012	875	RLHRE3878CY101305	28/09/2012
371	RLHRE387XCY100821	28/05/2012	876	RLHRE3878CY101319	28/09/2012
372	RLHRE3870CY100827	29/05/2012	877	RLHRE3870CY101430	11/10/2012
373	RLHRE3870CY100830	29/05/2012	878	RLHRE3871CY101436	11/10/2012
374	RLHRE3872CY100828	29/05/2012	879	RLHRE3872CY101431	11/10/2012
375	RLHRE3872CY100831	29/05/2012	880	RLHRE3873CY101437	11/10/2012
376	RLHRE3873CY100840	29/05/2012	881	RLHRE3873CY101440	11/10/2012
377	RLHRE3874CY100832	29/05/2012	882	RLHRE3874CY101432	11/10/2012
378	RLHRE3875CY100824	29/05/2012	883	RLHRE3875CY101438	11/10/2012
379	RLHRE3875CY100838	29/05/2012	884	RLHRE3875CY101441	11/10/2012
380	RLHRE3875CY100841	29/05/2012	885	RLHRE3876CY101433	11/10/2012
381	RLHRE3876CY100833	29/05/2012	886	RLHRE3877CY101439	11/10/2012
382	RLHRE3877CY100825	29/05/2012	887	RLHRE3878CY101434	11/10/2012
383	RLHRE3877CY100839	29/05/2012	888	RLHRE3879CY101443	11/10/2012
384	RLHRE3878CY100834	29/05/2012	889	RLHRE387XCY101435	11/10/2012
385	RLHRE3879CY100826	29/05/2012	890	RLHRE3874CY101222	22/10/2012
386	RLHRE387XCY100835	29/05/2012	891	RLHRE3874CY101334	22/10/2012
387	RLHRE3870CY100844	30/05/2012	892	RLHRE3875CY101326	22/10/2012

388	RLHRE3871CY100836	30/05/2012	893	RLHRE3876CY101321	22/10/2012
389	RLHRE3871CY100853	30/05/2012	894	RLHRE3877CY101327	22/10/2012
390	RLHRE3872CY100845	30/05/2012	895	RLHRE3877CY101330	22/10/2012
391	RLHRE3873CY100837	30/05/2012	896	RLHRE3878CY101322	22/10/2012
392	RLHRE3873CY100854	30/05/2012	897	RLHRE3878CY101336	22/10/2012
393	RLHRE3874CY100829	30/05/2012	898	RLHRE3879CY101328	22/10/2012
394	RLHRE3874CY100846	30/05/2012	899	RLHRE3879CY101331	22/10/2012
395	RLHRE3875CY100807	30/05/2012	900	RLHRE387XCY101323	22/10/2012
396	RLHRE3875CY100855	30/05/2012	901	RLHRE387XCY101337	22/10/2012
397	RLHRE3876CY100847	30/05/2012	902	RLHRE3870CY101329	23/10/2012
398	RLHRE3876CY100850	30/05/2012	903	RLHRE3870CY101332	23/10/2012
399	RLHRE3878CY100851	30/05/2012	904	RLHRE3870CY101346	23/10/2012
400	RLHRE3879CY100843	30/05/2012	905	RLHRE3871CY101324	23/10/2012
401	RLHRE387XCY100849	30/05/2012	906	RLHRE3871CY101338	23/10/2012
402	RLHRE3870CY100875	31/05/2012	907	RLHRE3872CY101347	23/10/2012
403	RLHRE3871CY100867	31/05/2012	908	RLHRE3873CY101325	23/10/2012
404	RLHRE3874CY100863	31/05/2012	909	RLHRE3873CY101339	23/10/2012
405	RLHRE3875CY100872	31/05/2012	910	RLHRE3873CY101342	23/10/2012
406	RLHRE3876CY100864	31/05/2012	911	RLHRE3874CY101348	23/10/2012
407	RLHRE3876CY100878	31/05/2012	912	RLHRE3875CY101343	23/10/2012
408	RLHRE3877CY100842	31/05/2012	913	RLHRE3877CY101344	23/10/2012
409	RLHRE3877CY100873	31/05/2012	914	RLHRE387XCY101340	23/10/2012
410	RLHRE3878CY100848	31/05/2012	915	RLHRE3879CY101345	24/10/2012
411	RLHRE3878CY100865	31/05/2012	916	RLHRE387XCY101354	24/10/2012
412	RLHRE3878CY100879	31/05/2012	917	RLHRE3871CY101341	25/10/2012
413	RLHRE3878CY100882	31/05/2012	918	RLHRE3871CY101355	25/10/2012
414	RLHRE3879CY100857	31/05/2012	919	RLHRE3872CY101350	25/10/2012
415	RLHRE3879CY100874	31/05/2012	920	RLHRE3873CY101356	25/10/2012
416	RLHRE387XCY100883	31/05/2012	921	RLHRE3874CY101351	25/10/2012
417	RLHRE3870CY100858	01/06/2012	922	RLHRE3874CY101365	25/10/2012
418	RLHRE3870CY100861	01/06/2012	923	RLHRE3875CY101357	25/10/2012
419	RLHRE3871CY100870	01/06/2012	924	RLHRE3876CY101352	25/10/2012
420	RLHRE3872CY100859	01/06/2012	925	RLHRE3877CY101358	25/10/2012
421	RLHRE3872CY100862	01/06/2012	926	RLHRE3877CY101361	25/10/2012
422	RLHRE3872CY100876	01/06/2012	927	RLHRE3878CY101353	25/10/2012
423	RLHRE3873CY100868	01/06/2012	928	RLHRE3879CY101359	25/10/2012
424	RLHRE3873CY100871	01/06/2012	929	RLHRE3870CY101363	27/10/2012
425	RLHRE3874CY100877	01/06/2012	930	RLHRE3871CY101369	27/10/2012
426	RLHRE3875CY100869	01/06/2012	931	RLHRE3872CY101333	27/10/2012
427	RLHRE3876CY100881	01/06/2012	932	RLHRE3872CY101364	27/10/2012
428	RLHRE3877CY100856	01/06/2012	933	RLHRE3875CY101360	27/10/2012
429	RLHRE3879CY100860	01/06/2012	934	RLHRE3876CY101335	27/10/2012
430	RLHRE387XCY100866	01/06/2012	935	RLHRE3876CY101366	27/10/2012
431	RLHRE3874CY100880	01/06/2012	936	RLHRE3878CY101367	27/10/2012
432	RLHRE3870CY100889	02/06/2012	937	RLHRE3879CY101362	27/10/2012
433	RLHRE3870CY100892	02/06/2012	938	RLHRE387XCY101368	27/10/2012
434	RLHRE3871CY100884	02/06/2012	939	RLHRE3870CY101377	29/10/2012

435	RLHRE3871CY100898	02/06/2012	940	RLHRE3870CY101380	29/10/2012
436	RLHRE3872CY100893	02/06/2012	941	RLHRE3871CY101372	29/10/2012
437	RLHRE3873CY100885	02/06/2012	942	RLHRE3872CY101378	29/10/2012
438	RLHRE3873CY100899	02/06/2012	943	RLHRE3872CY101381	29/10/2012
439	RLHRE3874CY100894	02/06/2012	944	RLHRE3873CY101373	29/10/2012
440	RLHRE3876CY100895	02/06/2012	945	RLHRE3874CY101379	29/10/2012
441	RLHRE3876CY100900	02/06/2012	946	RLHRE3874CY101382	29/10/2012
442	RLHRE3877CY100890	02/06/2012	947	RLHRE3875CY101374	29/10/2012
443	RLHRE3879CY100888	02/06/2012	948	RLHRE3876CY101383	29/10/2012
444	RLHRE3879CY100891	02/06/2012	949	RLHRE3877CY101375	29/10/2012
445	RLHRE387XCY100897	02/06/2012	950	RLHRE3878CY101370	29/10/2012
446	RLHRE3878CY100896	04/06/2012	951	RLHRE3878CY101384	29/10/2012
447	RLHRE387XCY100852	04/06/2012	952	RLHRE3879CY101376	29/10/2012
448	RLHRE3871CY100903	05/06/2012	953	RLHRE387XCY101371	29/10/2012
449	RLHRE3873CY100918	05/06/2012	954	RLHRE3870CY101394	30/10/2012
450	RLHRE3873CY100921	05/06/2012	955	RLHRE3871CY101386	30/10/2012
451	RLHRE3875CY100905	05/06/2012	956	RLHRE3872CY101395	30/10/2012
452	RLHRE3875CY100922	05/06/2012	957	RLHRE3873CY101387	30/10/2012
453	RLHRE3878CY100901	05/06/2012	958	RLHRE3873CY101390	30/10/2012
454	RLHRE387XCY100902	05/06/2012	959	RLHRE3874CY101396	30/10/2012
455	RLHRE3870CY100908	06/06/2012	960	RLHRE3875CY101388	30/10/2012
456	RLHRE3870CY100911	06/06/2012	961	RLHRE3875CY101391	30/10/2012
457	RLHRE3870CY100925	06/06/2012	962	RLHRE3876CY101349	30/10/2012
458	RLHRE3871CY100917	06/06/2012	963	RLHRE3876CY101397	30/10/2012
459	RLHRE3872CY100909	06/06/2012	964	RLHRE3877CY101389	30/10/2012
460	RLHRE3872CY100912	06/06/2012	965	RLHRE3877CY101392	30/10/2012
461	RLHRE3873CY100904	06/06/2012	966	RLHRE3879CY101393	30/10/2012
462	RLHRE3876CY100914	06/06/2012	967	RLHRE387XCY101385	30/10/2012
463	RLHRE3877CY100906	06/06/2012	968	RLHRE3870CY101413	31/10/2012
464	RLHRE3878CY100915	06/06/2012	969	RLHRE3871CY101405	31/10/2012
465	RLHRE3879CY100907	06/06/2012	970	RLHRE3872CY101400	31/10/2012
466	RLHRE3879CY100910	06/06/2012	971	RLHRE3872CY101414	31/10/2012
467	RLHRE3871CY100920	07/06/2012	972	RLHRE3873CY101406	31/10/2012
468	RLHRE3872CY100926	07/06/2012	973	RLHRE3874CY101401	31/10/2012
469	RLHRE3873CY100935	07/06/2012	974	RLHRE3874CY101415	31/10/2012
470	RLHRE3874CY100913	07/06/2012	975	RLHRE3875CY101407	31/10/2012
471	RLHRE3874CY100927	07/06/2012	976	RLHRE3875CY101410	31/10/2012
472	RLHRE3874CY100930	07/06/2012	977	RLHRE3876CY101402	31/10/2012
473	RLHRE3875CY100919	07/06/2012	978	RLHRE3878CY101398	31/10/2012
474	RLHRE3876CY100928	07/06/2012	979	RLHRE3878CY101403	31/10/2012
475	RLHRE3877CY100923	07/06/2012	980	RLHRE3879CY101412	31/10/2012
476	RLHRE3878CY100929	07/06/2012	981	RLHRE387XCY101399	31/10/2012
477	RLHRE3879CY100924	07/06/2012	982	RLHRE387XCY101404	31/10/2012
478	RLHRE387XCY100916	07/06/2012	983	RLHRE3870CY101458	13/11/2012
479	RLHRE3870CY100939	08/06/2012	984	RLHRE3871CY101467	13/11/2012
480	RLHRE3870CY100942	08/06/2012	985	RLHRE3871CY101470	13/11/2012
481	RLHRE3871CY100934	08/06/2012	986	RLHRE3872CY101459	13/11/2012

482	RLHRE3874CY100944	08/06/2012	987	RLHRE3872CY101462	13/11/2012
483	RLHRE3876CY100931	08/06/2012	988	RLHRE3873CY101454	13/11/2012
484	RLHRE3876CY100945	08/06/2012	989	RLHRE3873CY101468	13/11/2012
485	RLHRE3877CY100937	08/06/2012	990	RLHRE3874CY101463	13/11/2012
486	RLHRE3877CY100940	08/06/2012	991	RLHRE3875CY101469	13/11/2012
487	RLHRE3878CY100932	08/06/2012	992	RLHRE3876CY101464	13/11/2012
488	RLHRE3879CY100938	08/06/2012	993	RLHRE3878CY101465	13/11/2012
489	RLHRE3879CY100941	08/06/2012	994	RLHRE3879CY101457	13/11/2012
490	RLHRE387XCY100933	08/06/2012	995	RLHRE387XCY101466	13/11/2012
491	RLHRE3871CY100948	11/06/2012	996	RLHRE3870CY101444	11/12/2012
492	RLHRE3871CY100951	11/06/2012	997	RLHRE3870CY101461	11/12/2012
493	RLHRE3872CY100943	11/06/2012	998	RLHRE3871CY101453	11/12/2012
494	RLHRE3873CY100949	11/06/2012	999	RLHRE3872CY101445	11/12/2012
495	RLHRE3873CY100952	11/06/2012	1000	RLHRE3874CY101446	11/12/2012
496	RLHRE3875CY100936	11/06/2012	1001	RLHRE3875CY101455	11/12/2012
497	RLHRE3875CY100953	11/06/2012	1002	RLHRE3876CY101447	11/12/2012
498	RLHRE3877CY100954	11/06/2012	1003	RLHRE3876CY101450	11/12/2012
499	RLHRE3878CY100946	11/06/2012	1004	RLHRE3877CY101442	11/12/2012
500	RLHRE3879CY100955	11/06/2012	1005	RLHRE3877CY101456	11/12/2012
501	RLHRE387XCY100947	11/06/2012	1006	RLHRE3878CY101448	11/12/2012
502	RLHRE387XCY100950	11/06/2012	1007	RLHRE3878CY101451	11/12/2012
503	RLHRE3872CY100960	12/06/2012	1008	RLHRE3879CY101460	11/12/2012
504	RLHRE3874CY100958	12/06/2012	1009	RLHRE387XCY101449	11/12/2012
505	RLHRE3874CY100961	12/06/2012	1010	RLHRE387XCY101452	11/12/2012

DANH SÁCH XE LỖI TÚI KHÍ VÀNH LÁI TRIỆU HỒI SỬ DỤNG TẠI HVN

STT	Số khung	Ngày xuất xưởng	STT	Số khung	Ngày xuất xưởng
I. HONDA CITY (Thời điểm sản xuất 2013~2014)					
1	RLHGM2572DY300005	04/08/2013	5	RLHGM2672DY300004	04/08/2013
2	RLHGM2574DY300006	23/04/2013	6	RLHGM2677DY300001	26/01/2013
3	RLHGM2577DY300002	28/01/2013	7	RLHGM2678DY300007	23/04/2013
4	RLHGM2670DY300003	28/01/2013			
II HONDA CIVIC (Thời điểm sản xuất 2012)					
1	RLHFD1623CY100578	07/05/2012			
III HONDA CR-V (Thời điểm sản xuất 2012)					
1	RLHRE3870CY101024	18/06/2012	6	RLHRE3876CY101027	18/06/2012
2	RLHRE3871CY100691	17/05/2012	7	RLHRE3876CY101030	18/06/2012
3	RLHRE3875CY100886	02/06/2012	8	RLHRE3877CY100887	04/06/2012
4	RLHRE3875CY101021	18/06/2012	9	RLHRE3877CY101022	18/06/2012
5	RLHRE3875CY101035	18/06/2012	10	RLHRE387XCY101421	11/07/2012