

THÔNG TIN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM

I. Thông tin chung

1 Mã số đợt triệu hồi : THSP/2022/15 Ngày công bố: 23/09/2022

II. Thông tin chi tiết

2 Nhà nhập khẩu, phân phối/ Nhà sản xuất xe trong nước : Công ty TNHH Hình Tượng ô tô Việt nam
Lô TH-1a, Khu thương nghiệp Nam, đường số 7, Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

3 Nhà sản xuất xe tại nước ngoài : SUBARU CORPORATION
1-7-2, Nishishinjuku Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

4 Loại phương tiện : Ô tô con

5 Nhân hiệu : SUBARU 6.Số loại: WRX STI (model VAFALFH, VAFBLFH, VAFCLFH và VAFDLFH)

7 Thời gian sản xuất : Từ ngày 17/01/2014 đến ngày 01/08/2017

8 Số khung (số VIN) : Xem danh sách đính kèm

9 Số động cơ : Xem danh sách đính kèm

10 Số lượng xe triệu hồi : 15 chiếc

11 Nội dung triệu hồi : Chương trình triệu hồi để kiểm tra, khắc phục hiện tượng công tắc số lùi không hoạt động trên xe Subaru WRX STI đời 2015-2021 được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 25/12/2013 đến 27/10/2021

12 Địa điểm thực hiện : Tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty TNHH Hình Tượng ô tô Việt nam trên toàn quốc (Xem danh sách đính

13 Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến : 0.2 ~ 1.7h/ xe

14 Thời gian bắt đầu thực hiện : 01/10/2022

15 Thời gian dự kiến kết thúc : 31/10/2024

16 Chi phí sửa chữa : Công ty TNHH Hình Tượng ô tô Việt nam và các đại lý được ủy quyền sẽ kiểm tra, khắc phục miễn phí lỗi của những xe bị ảnh

III. Khuyến cáo người sử dụng

Trên các xe bị ảnh hưởng, đèn lùi có thể không được bật sáng khi xe chuyển sang hướng di chuyển lùi, việc này có thể làm mất tính cảnh báo cho phương tiện hoặc người đi bộ phía sau về việc xe chuyển hướng lùi và có thể làm tăng khả năng va chạm.

Đối với những xe Subaru không phải do Công ty TNHH Hình Tượng Ô Tô Việt Nam và Đại Lý ủy quyền của công ty chúng tôi bán ra, nếu quý khách hàng có nhu cầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng liên hệ với Tập đoàn Subaru Nhật Bản để xác nhận xe có thuộc chương trình triệu hồi hay không và tiến hành kiểm tra, sửa chữa xe nếu xe thuộc phạm vi triệu hồi và được Tập đoàn Subaru Nhật Bản đồng ý công ty chúng tôi thực hiện.

Chúng tôi khuyến cáo các khách hàng có sở hữu xe nằm trong dải ảnh hưởng nêu trên sớm mang xe đến đại lý ủy quyền của Subaru gần nhất để được thực hiện kiểm tra, khắc. Để biết thêm các thông tin chi tiết về chương trình triệu hồi có thể liên hệ với Công Ty TNHH Hình Tượng Ô Tô Việt Nam theo hotline: ĐT: 0283.846.2888; Email: subaruvietnam@motorimage.net và thông tin website: <https://www.subaru.asia/vn/vi/about-us/news.php>

IV. Các chủ phương tiện có thể cung cấp thông tin phản ánh về chiến dịch triệu hồi sản phẩm tới Cục Đăng Kiểm Việt Nam theo địa chỉ:

Số 18 đường Phạm Hùng – P.Mỹ Đình 2 – Q.Nam Từ Liêm – Tp.Hà Nội
Điện thoại: 024 –37687509 Fax: 024-37684730

DANH SÁCH TRẠM DỊCH VỤ ỦY QUYỀN SUBARU TOÀN QUỐC

STT	Tên đại lý, CSBH	Địa chỉ	Liên hệ
1	Subaru Hà Nội	Số 1, Mạc Thái Tông, P.Trung Hòa, Quận. Cầu Giấy, Hà Nội	0912 664 766
2	Subaru Long Biên	Số 03-05 Nguyễn Văn Linh, lô 9, P.Gia Thụy, Q.Long Biên, Hà Nội	0914 663 166
3	Subaru Giải Phóng	Số 805 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội.	0834 886 644
4	Subaru Vinh	Số 300, đường Lê Nin, P. Nghi Phú, TP.Vinh, Nghệ An.	0898 605 868
5	Subaru Đà Nẵng	Số 1122 Ngô Quyền, P.An Hải Tây, Q,Sơn Trà, Đà Nẵng	0931 199 678
6	Subaru Quảng Trị	Số 252 Lê Duẩn, P.Đông Lệ, TP.Đông Hà, Quảng Trị	0931 199 956
7	Subaru Sài Gòn - CN Quận 7	Showroom Quận 7 , Lô TH-1a, Khu thương nghiệp Nam, đường số 7, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, HCM	1800 64 68 95
8	Subaru Sài Gòn - CN Gò Vấp	Showroom Gò Vấp, số 19 Phan Văn Trị, Phường 07, Quận Gò Vấp, HCM	1800 64 68 75
9	Subaru Gia Định	Số 65/1A đường Lê Thị Riêng, P.Thới An, Quận 12, TP.HCM	0918 335 050
10	Subaru Minh Thạnh Phú Mỹ	Lô D3, đường số 1, Cụm công nghiệp Cát Lái, P.Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM	0787 699 886
11	Subaru Bình Dương	Số 5B/4A đại lộ Bình Dương, P.Bình Hòa, TP.Thuận An, Bình Dương	0888 333 247
12	Subaru Đồng Nai	22A Xa lộ Hà Nội, KP5, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.	0919 167 051
13	Subaru Cần Thơ	Lô 3A, đường Quang Trung, KDC Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, Q.Cái Răng, TP. Cần Thơ	0908 011 234

DANH SÁCH XE TRIỆU HỒI ẢNH HƯỞNG BỞI CHIẾN DỊCH - SRT323

	VIN	Engine No.	Production date	Model	Sales dealers
1	JF1VAFLH3FG002090	6590836	17/01/2014	SUBARU WRX STI	MIS
2	JF1VAFLH3FG002092	6590837	17/01/2014	SUBARU WRX STI	MIS
3	JF1VAFLH3FG004636	6606027	24/09/2014	SUBARU WRX STI	MIS
4	JF1VAFLH3FG004704	6606701	01/10/2014	SUBARU WRX STI	MIS
5	JF1VAFLH3FG004729	6607095	02/10/2014	SUBARU WRX STI	MIS
6	JF1VAFLH3FG005325	6610174	09/12/2014	SUBARU WRX STI	AHCOMHN
7	JF1VAFLH3FG005352	6610402	15/12/2014	SUBARU WRX STI	MIS
8	JF1VAFLH3FG006021	6614534	04/04/2015	SUBARU WRX STI	MIS
9	JF1VAFLH3GG009540	6628219	15/02/2016	SUBARU WRX STI	MIS
10	JF1VAFLH3GG009548	6628221	15/02/2016	SUBARU WRX STI	MIS
11	JF1VAFLH3GG009678	6627844	30/03/2016	SUBARU WRX STI	MIS
12	JF1VAFLH3HG011160	6636341	15/09/2016	SUBARU WRX STI	AHCOMHN
13	JF1VAFLH3JG013558	E648366	13/07/2017	SUBARU WRX STI	MIS
14	JF1VAFLH3JG013663	E649125	01/08/2017	SUBARU WRX STI	MIS
15	JF1VAFLH3JG013664	E649377	01/08/2017	SUBARU WRX STI	AHCOMHN